inspiRe

un nouveau souffle pour nos mobilités



DOSSIER D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE (DAE)

Pièce F01_III_Diagnostic phytosanitaire du patrimoine arboré-partie 2- aout 2021

clermont auvergne métropole

SMTC
Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise

Projet InspiRe

Mission de diagnostic phytosanitaire du patrimoine arboré

Partie 2 : emprise hors concours

Août 2021

Sommaire

I. COMMANDE, OBJET ET DEROULEMENT DE L'ETUDE 3

II. METHODOLOGIE D'ETUDE 5

2.1. DÉMARCHE GÉNÉRALE 5

2.2. REPÉRAGE DES ARBRES ET DÉFINITION D'UNITÉS PAYSAGÈRES 5

2.3. DIAGNOSTIC DES ARBRES 6

III. RESULTATS PAR GRANDS ENSEMBLES 7

EMPRISE SUD-OUEST 7

3.1.1. Composition du patrimoine 7

3.1.2. Synthèse du diagnostic 7

EMPRISE NORD-OUEST 8

3.2.1. Composition du patrimoine 8

3.2.2. Synthèse du diagnostic 9

EMPRISE CENTRE 9

3.3.1. Composition du patrimoine 10

3.3.2. Synthèse du diagnostic 10

EMPRISE SUD-EST 10

3.4.1. Composition du patrimoine 11

3.4.2. Synthèse du diagnostic 11

EMPRISE CENTRE-NORD-EST 12

3.4.1. Composition du patrimoine 13

3.4.2. Synthèse du diagnostic 13

BILAN 14

ANNEXES 15

I. COMMANDE, OBJET ET DEROULEMENT DE L'ETUDE

Coordonnées du commanditaire	**Références de la commande**
Syndicat mixte des Transports en commun (SMTC) de l'agglomération clermontoise	Réf. : 62072/FR/MOA/GA/PMA/SBB LAR : 1A 161 541 66 96 7
Date et lieu des investigations	**Personnes référentes**
Emprise du projet InspiRe, telle que transmise le 31 mai 2021, sur les communes de : - Aubières - Aulnat - Chamalières - Clermont-Ferrand - Cournon d'Auvergne - Durtol Diagnostics réalisés les : - 7, 8,9, 14, 15, 16, 17, 18 et 26 juin ; - 19, 20, 21 et 22 juillet ; - 17 et 18 août. A un ou plusieurs opérateurs.	• Mme Ségolène COUTURIER (chargée d'opération d'aménagement d'espace public de Clermont-Auvergne Métropole – 04.43.76.24.75 – scouturier@clermontmetropole.eu) • Mme Sarah BLANC-BASTIDE (chef de projet aménagement urbain projet InspiRe de Clermont-Auvergne-Métropole – 04.43.76.24.66 – sblancbastide@clermontmetropole.eu) • Mme Myriam GABRIEL (géographe / urbaniste) – Assistant à maîtrise d'ouvrage technique de Clermont-Auvergne-Métropole – DUMETIER DESIGN – 04.72.37.97.70 – m.gabriel@dumetier.fr
Effectif d'arbres diagnostiqué	**Intervenants**
2 063 arbres	**Société ARBOREA** Pierre FARGEVIEILLE (expert forestier, expert arboricole) et Quentin GUYOMARC'H (technicien forestier) 4 Place de la Paix – 03700 Bellerive-s/-Allier 04.70.97.89.89 - accueil@arborea.com **Société FORESTRY Club de France** Anne BOUTONNET (ingénieur forestier) 16t Bd de la Taillerie – 63130 Royat 04.73.37.81.08 – be@expert-foret.com

Le **Syndicat mixte des transports en commun (SMTC) de l'agglomération clermontoise** mène actuellement une étude de maîtrise d'œuvre dans le cadre du **Projet InspiRe** qui vise à redéployer une offre de mobilité à la mesure des habitudes de déplacement et de l'espace urbain de la métropole de Clermont-Ferrand, avec la restructuration du réseau, la création de deux lignes de bus et le développement de voies cyclables. Grâce à un maillage fin du territoire, un temps de parcours compétitif, des parkings relais localisés en entrée d'agglomération, et le déploiement du réseau vélo, le projet constituera une nouvelle alternative à la voiture. Le projet desservira les grands pôles d'activités et d'emplois, les équipements universitaires et scolaires, les centres hospitaliers et médicaux. La construction du projet de mobilité va s'accompagner de la recomposition de l'espace public, pour une coexistence harmonieuse des piétons, des cyclistes, des usagers des transports en commun et des automobilistes avec une intégration forte de la place du végétal.

Dans le cadre de ce projet, une attention particulière est portée à la trame végétale existante. A cet égard, l'objectif du projet d'insertion des lignes B.H.N.S. est de mettre en valeur et améliorer le contexte urbain au regard du patrimoine architectural et paysager existant ou en devenir. Il doit générer une transformation durable du territoire en affirmant son identité. La notice paysagère du projet InspiRe met en avant la fonction essentielle de l'arbre :

« *L'arbre, invariant du projet BHNS*

Le patrimoine d'arbres, en particulier celui d'alignement, est très important sur la métropole Clermontoise. Il est essentiel de préserver et de renforcer cette maille arborée tout en l'accompagnant d'autres strates végétales variées. Il s'agira d'imaginer un système vert cohérent à l'échelle métropolitaine, le long des lignes B et C, capable de s'élargir et d'irriguer le tissu urbain clermontois par endroits. En effet, à travers l'alignement et la trame verte, l'arbre est porteur d'un cortège écologique riche et divers. Il est à la fois nature, support d'écosystèmes et lien entre les différentes niches écologiques du grand territoire. La protection des arbres existants est une donnée d'entrée forte, notamment dans les études à venir sur le dévoiement de réseaux. Leurs racines devront être protégées en établissant un périmètre de protection autour du tronc à respecter. »

(extrait de la notice paysagère).

La notice met également en avant le rôle essentiel de l'arbre dans l'environnement urbain (support de la biodiversité, lutte contre les effets d'îlots de chaleur notamment) et son rôle de plus en plus souhaitable dans les espaces à forte concentration humaine.

Afin d'alimenter la réflexion, la maîtrise d'ouvrage (SMTC-AC et Clermont-Auvergne-Métropole) a souhaité pouvoir s'appuyer sur un diagnostic physiologique, sanitaire et mécanique récent des arbres présents dans l'emprise du projet. Le groupement constitué des sociétés Forestry Club de France et Arborea a été missionné pour accomplir cette tâche.

Si leur état le permet, les arbres pourront être conservés pour agrémenter le nouveau paysage. Mais ce choix de conservation doit être fait à bon escient, en tenant compte des impacts probables qu'auront les travaux sur la santé et la stabilité des arbres, et la capacité de ceux-ci à surmonter les stress qui leur seront inévitablement occasionnés. Les arbres trop faibles ou trop fragiles devront plutôt être supprimés et remplacés par de nouvelles plantations post-travaux, afin d'éliminer les risques et offrir un avenir au patrimoine arboré parant le site. Les arbres pouvant être conservés, quant à eux, feront l'objet de préconisations particulières afin de limiter, voire éviter complètement, les conséquences que pourraient avoir les travaux sur leur durée de vie. Ils seront essentiels pour contribuer à l'accompagnement végétal des itinéraires de mobilité à échéance immédiate, quand un arbre nouvellement planté mettra des années à atteindre une envergure suffisante.

II. METHODOLOGIE D'ETUDE

2.1. DEMARCHE GENERALE

- Prise de connaissance des documents ressources fournis ;
- Réunion en visioconférence le 5 mai 2021 (de 10h30 à 12h) avec la maîtrise d'ouvrage de Clermont-Auvergne-Métropole :
  - Mme Ségolène COUTURIER ;
  - M. Wilfried REBOISSON (responsable entretien des arbres et fleurissement hors sol) ;
  - M. Fabien GUY (géomaticien) ;
- Adaptation de la base de données de Clermont-Auvergne-Métropole pour répondre aux enjeux (tout en permettant l'intégration ultérieure des données actualisées) ;
- Prise en compte de l'ensemble des arbres présents dans le périmètre du concours (dans un premier temps, le reste de l'emprise du projet venant dans un second temps).
- Positionnement au GPS aidé de la photographie aérienne et diagnostic détaillé complet de ces arbres ;
- Attribution d'une note traduisant le potentiel de résilience de chaque arbre face aux travaux prévus ;
- Rédaction d'un rapport synthétique présentant les caractéristiques du patrimoine végétal par secteur (dans une logique paysagère) ;
- Préconisation de mesures conservatoires ;
- En cas de dommages occasionnés aux arbres pendant les travaux, une évaluation de la valeur de l'arbre (et du dédommagement à imputer aux responsables) pourra être effectuée en utilisant le barème V.I.E. (Valeur intégrale évaluée de l'arbre) d'après les données renseignées lors du présent diagnostic : https://www.baremedelarbre.fr/vie/).

2.2. REPERAGE DES ARBRES ET DEFINITION D'UNITES PAYSAGERES

Le GPS (avec contrôle sur l'orthophotographie) a servi à positionner les arbres. Pour tous les arbres, un numéro a été attribué dans le cadre de cette expertise (sans report sur le terrain) afin de faire le lien entre les observations et le plan.

Pour faciliter la prise en main et l'interprétation des diagnostics, l'emprise du projet a été découpée en cinq sous-secteurs :

- **Emprise Sud-ouest** (arbres n°1 à 357) ;
- **Emprise Nord-ouest** (arbres n°391 à 650) ;
- **Emprise Centre** (arbres n°358 à 390 et arbres n°1754 à 1820) ;
- **Emprise Sud-est** (arbres n°651 à 1599) ;
- **Emprise Centre-nord-est** (arbres n°1600 à 2063).

2.3. DIAGNOSTIC DES ARBRES

Les arbres ont été diagnostiqués selon les champs de la base de données de Clermont-Ferrand-Métropole (en l'adaptant pour répondre aux enjeux spécifiques de l'étude).

Le diagnostic physiologique, sanitaire et mécanique est réalisé par **auscultation sonore et analyse visuelle** (**VTA**) en application des dernières connaissances et pratiques de la profession. Les sujets ont été étudiés individuellement. Chaque compartiment de l'arbre (racines (si visibles) – collet – tronc – charpentières – ramifications) est examiné et leurs éventuels défauts sont qualifiés et évalués.

Les différents points d'analyse poursuivent deux principaux objectifs : le repérage des éléments de **vigueur et d'activité métabolique** d'une part, et les éléments pouvant permettre d'identifier d'éventuelles causes de fragilisation **mécanique** au niveau des branches, des insertions, du tronc, du collet ou des racines, d'autre part :

- Diagnostic physiologique et sanitaire (pathogènes, ravageurs) ;
- Diagnostic mécanique avec défauts observés et leur localisation ;
- Évaluation de la contrainte liée à l'arbre ou subie par lui ;
- **Note de synthèse** de l'état physiologique, sanitaire et mécanique ;
- **Évaluation du potentiel de résilience** dans le cadre de travaux :
    - 1 - Bonne capacité de résilience : *Protection normale pendant les travaux et vigilance après ;*
    - 2 - Résilience moyenne : *Protection renforcée pendant les travaux et surveillance après (tous les 2-3 ans)* ;
    - 3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux : *A protéger très fortement en cas de conservation, et à surveiller tous les ans pendant au moins 10 ans* ;
    - 4 - Arbre altéré, potentiel de résilience nul : *Conservation non conseillée, risques à court terme* ;
- Des observations peuvent venir compléter le diagnostic ;
- Des préconisations particulières de mise en sécurité ou d'entretien peuvent être formulées ;
- Une fréquence de contrôle en fonction de l'état physiologique, sanitaire et mécanique.

Dans la suite du présent rapport, les résultats des investigations sont présentés par unité arborée identifiée avant une synthèse générale des préconisations. Le détail des données recueillies arbre par arbre figure en Annexe 2.

III. RESULTATS PAR GRANDS ENSEMBLES

EMPRISE SUD-OUEST

Les arbres sont situés sur les sites suivants :

- Commune de CHAMALIERES :
  - Avenue de Royat (292 arbres) ;
  - Avenue des Thermes (1 arbre) ;
- Commune de CLERMONT-FERRAND :
  - Boulevard Duclaux (1 arbre) ;
  - Rue Blatin (55 arbres) ;
  - Rue Lamartine (8 arbres) ;

Pour un total de **357 arbres**.

Les trois-quarts d'entre eux ont un pied artificialisé (enrobé, minéral ou stabilisé).

Près de 90% de ces arbres sont conduits en prolongement.

3.1.1. Composition du patrimoine

Dans l'emprise, on dénombre :

- 1 catalpa ;
- 2 cerisiers ;
- 11 érables planes pourpres ;
- 1 marronnier ;
- 336 platanes ;
- 6 tilleuls.

94% des arbres sont au stade Adulte.

3.1.2. Synthèse du diagnostic

Statistique sur la Résilience probable :

1 - Bonne capacité de résilience	2 - Résilience moyenne, arbre à protéger	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	4 - Arbre altéré, potentiel de résilience nul
319 arbres	1 cerisier 28 platanes 1 tilleul	5 platanes	3 platanes

Les arbres avec un potentiel de résilience évalué à 3 (Résilience douteuse) et 4 (Potentiel de résilience nul) sont soit de vieux arbres avec de nombreuses altérations en cours (cavités,

dégradations par champignons lignivores très étendues, peu contenues par l'arbre) ou avec une défaillance physiologique forte (perte de vigueur probablement irréversible). Trois d'entre eux sont jugés morts, ou près de l'être, et leur abattage est recommandé : arbres n° 144, 320 et 343.

EMPRISE NORD-OUEST

Les arbres sont situés sur les sites suivants :

- Commune de CHAMALIERES :
  - Avenue Berthelot (68 arbres) ;
  - Rue Saint-Rémi (1 arbre) ;
- Commune de CLERMONT-FERRAND :
  - Avenue Raymond Bergougnan (74 arbres) ;
  - Boulevard Berthelot (86 arbres) ;
  - Rue de Durtol (2 arbres) ;
  - Rue Kellermann (1 arbre) ;
- Commune de DURTOL :
  - Avenue de la Paix (28 arbres) ;

Pour un total de **260 arbres**.

Un tiers des arbres a un pied enherbé, et 40% une fosse avec de la terre. Seulement 10% ont un pied minéral (sable, gravier, pavés…).

Plus de la moitié des arbres a un port libre ou pseudo-libre. 42% sont conduits en prolongement d'une ancienne taille. 2 arbres sont taillés en rideau, et 13 en têtes-de-chat.

3.2.1. Composition du patrimoine

Dans l'emprise, on dénombre :

- 6 catalpas ;
- 65 érables (majoritairement negundo, planes et sycomores) ;
- 64 marronniers ;
- 17 prunus ;
- 108 tilleuls.

84% des arbres sont au stade Adulte, le reste étant de jeunes arbres souvent plantés en renouvellement.

3.2.2. Synthèse du diagnostic

Statistique sur la Résilience probable :

1 - Bonne capacité de résilience	2 - Résilience moyenne, arbre à protéger	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	1 - Arbre altéré, potentiel de résilience nul
173 arbres	3 catalpas 20 érables 25 marronniers 1 prunus 17 tilleuls	1 catalpa 6 érables 4 marronniers 5 prunus 3 tilleuls	1 érable 1 tilleul

Les arbres avec un potentiel de résilience évalué à 3 (Résilience douteuse) et 4 (Potentiel de résilience nul) sont principalement des arbres adultes avec une physiologique moyenne à mauvaise, qui peut être imputée :

- A des échaudures anciennes (provoquées par le soleil sur les troncs, ou le gel) ;
- A des tailles dont les arbres s'accommodent mal ;
- A des stress répétés, liés aux effets du changement climatique (sécheresses et/ou fortes chaleurs).

Les érables sont particulièrement sensibles à ces facteurs, réunis ou séparément. De meilleures conditions de croissance devront leur être apportées dans une optique de prolongation de leur espérance de vie (pied organique ou végétalisé, trame arbustive…).

Un arbre est préconisé en abattage : n°638.

EMPRISE CENTRE

Les arbres sont situés sur les sites suivants :

- Commune de CLERMONT-FERRAND :
  - Avenue Carnot (51 arbres) ;
  - Boulevard Desaix (23 arbres) ;
  - Cours Sablons (6 arbres) ;
  - Place Michel de l'Hospital (10 arbres) ;
  - Rue Blatin (10 arbres) ;

Pour un total de **100 arbres**.

Près de 60% des arbres sont plantés dans des fosses, et 20% son environnés de terrain stabilisé.

Ils sont majoritairement conduits en port libre (21%) et pseudo-libre (68%).

3.3.1. Composition du patrimoine

Dans l'emprise, on dénombre :

- 2 charmes ;
- 73 érables (majoritairement de la variété plane pourpre 'Crimson King') ;
- 1 if ;
- 10 copalmes d'Amérique (liquidambar) ;
- 6 platanes ;
- 8 tilleuls.

Seuls 36% de ces arbres sont au stade adulte. Le stade Jeune adulte (avec un fort potentiel de croissance) prédomine, avec 58% du patrimoine. 6% de jeunes arbres viennent en renouvellement.

3.3.2. Synthèse du diagnostic

Statistique sur la Résilience probable

1 - Bonne capacité de résilience	2 - Résilience moyenne, arbre à protéger	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	1 - Arbre altéré, potentiel de résilience nul
58 arbres	33 érables 1 tilleul	2 érables 3 platanes	3 érables

Les arbres avec un potentiel de résilience évalué à 3 (Résilience douteuse) et 4 (Potentiel de résilience nul) sont des arbres qui présentent de gros défauts (blessures, plaies de taille infectées par des agents pathogènes…) parfois alliés à une vigueur en berne.

EMPRISE SUD-EST

L'emprise Sud-est comporte de grandes artères, entrecoupées de ronds-points, certaines étant parfois bordées de haies plus ou moins denses.

Les arbres sont situés sur les sites suivants :

- Commune de AUBIERES :
  - Avenue Ernest Cristal (6 arbres) ;
- Commune de CLERMONT-FERRAND :
  - Avenue Ernest Cristal (75 arbres) ;
  - Boulevard Robert Schuman (31 arbres) ;
  - Rond-point de la Pardieu (41 arbres) ;
  - Rue de l'Oradou (5 arbres) ;
- Commune de COURNON D'AUVERGNE :
  - Avenue de la gare (4 arbres) ;
  - Avenue de la Libération (38 arbres) ;
  - Avenue de la Liberté (6 arbres) ;
  - Avenue de l'Allier (4 arbres) ;

- Avenue des plaines (1 arbre) ;
- Avenue du Maréchal Foch (1 arbre) ;
- Avenue du Maréchal Joffre (18 arbres) ;
- Avenue du Maréchal Leclerc (90 arbres) ;
- Avenue Jules Ferry (106 arbres) ;
- Boulevard Charles de Gaulle (316 arbres) ;
- Carrefour Robert Marchadier (2 arbres) ;
- D137 (130 arbres) ;
- Place François Mitterrand (45 arbres) ;
- Rue de Sarlième (5 arbres) ;
- Rue des plaines (2 arbres) ;
- Rue Jean Moulin (21 arbres) ;
- Rue Voltaire (2 arbres) ;

Pour un total de **949 arbres**.

Une grande majorité d'arbres est plantée en espace végétalisé, en fosse ou en pleine terre.

100% des arbres sont en port pseudo-libre.

3.4.1. Composition du patrimoine

Les essences sont très diversifiées (une cinquantaine d'espèces différentes). Certaines essences sont plus présentes que d'autres, comme les cyprès (319 arbres) – qui composent certaines haies en bordure de l'emprise, les charmes, les érables…

Il y a une forte proportion d'arbres plutôt jeunes, de jeunes adultes ou des plantations nouvelles (87 %). Seuls 12% sont des arbres adultes.

3.4.2. Synthèse du diagnostic

Statistique sur la Résilience probable :

1 - Bonne capacité de résilience	2 - Résilience moyenne, arbre à protéger	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	1 - Arbre altéré, potentiel de résilience nul
719 arbres	176 arbres	3 bouleaux 1 charme 1 cyprès 1 douglas 4 érables 1 marronnier 3 noyers 1 orme 1 pêcher 1 peuplier 1 prunus 7 robiniers 1 saule 4 tilleuls 6 trembles	3 bouleaux 1 cèdre 1 cyprès 2 érables 1 noyer 1 pêcher 3 poiriers 2 robiniers 1 tilleul 1 tremble

Les arbres avec un potentiel de résilience évalué à 3 (Résilience douteuse) et 4 (Potentiel de résilience nul) sont pour les trois quarts d'entre eux de jeunes arbres dont la plantation a échoué, ayant subi des accidents ou des échaudures.

Parmi les arbres adultes, les peupliers et peupliers-trembles, les bouleaux et les robiniers sont des espèces qui présentent assez fréquemment des symptômes de dépérissement, potentiellement du fait des effets du changement climatiques (en particulier pour les peupliers et les bouleaux). Les robiniers quant à eux sont souvent affaiblis par certains champignons (en particulier *phellinus tuberculosus*).

EMPRISE CENTRE-NORD-EST

L'emprise Centre-nord-est part du sud de la gare de Clermont-Ferrand et remonte au nord jusqu'à Aulnat.

Les arbres sont situés sur les sites suivants :

- Commune de CLERMONT-FERRAND :
  - Avenue de Grande Bretagne (5 arbres) ;
  - Avenue de l'Union soviétique (79 arbres) ;
  - Avenue des Paulines (13 arbres) ;
  - Boulevard Fleury / Place de l'Esplanade (8 arbres) ;
  - Rue de l'Oradou (10 arbres) ;
  - Rue d'Estaing (21 arbres) ;
  - Rue du pré de la reine (3 arbres) ;
  - Rue Lucie Aubrac (60 arbres) ;
  - Square de la Jeune résistance (123 arbres) ;
  - Rue Jules Verne (6 arbres) ;
  - Rue Bernard Palissy (18 arbres) ;
  - Rue Louis Blériot (3 arbres) ;
- Commune de AULNAT :
  - Rue Youri Gagarine (5 arbres) ;
  - Rue Maryse Hilsz (4 arbres) ;
  - Rue Curie (7 arbres) ;
  - Avenue Jean Jaurès (32 arbres).

Pour un total de **397 arbres**.

Les arbres d'alignement sont principalement plantés en fosse, ou ont un pied en terre. 23% d'arbres sont plantés en pleine terre, avec de la litière, ils sont en grande partie situés dans le Square de la Jeune résistance.

La très grande majorité (90%) des arbres est conduite en port pseudo-libre.

Peu d'arbres sont situés dans la partie est-nord-est de l'emprise du projet (au-delà de la rue Lucie Aubrac).

3.4.1. Composition du patrimoine

Les essences sont également diversifiées, mais cette diversité est surtout concentrée dans le Square (les autres sites sont essentiellement peuplés de frênes, érables, platanes, tilleuls et robiniers, avec quelques autres essences en diversification).

Le patrimoine est assez équitablement réparti entre arbres jeunes (27%), jeunes adultes (45%), et adultes (26%). On compte 5 arbres au stade sénescent dans le Square de la Jeune Résistance ; 1 rue Bernard Palissy (cognassier) et 2 rue Louis Blériot (peupliers).

3.4.2. Synthèse du diagnostic

Statistique sur la Résilience probable :

1 - Bonne capacité de résilience	**2 - Résilience moyenne, arbre à protéger**	**3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux**	**1 - Arbre altéré, potentiel de résilience nul**
206 arbres	69 arbres	10 catalpas 2 « Arbres aux haricots bleus » 33 érables 20 frênes 1 houx 3 peupliers 1 pin 4 prunus 25 robiniers 1 sophora 8 tilleuls	1 aulne 1 catalpa 1 cognassier 3 érables 1 marronnier 4 peupliers 2 robiniers 1 tilleul

Les arbres avec un potentiel de résilience évalué à 3 (Résilience douteuse) et 4 (Potentiel de résilience nul) sont pour la plupart des arbres avec des plaies et des blessures altérées, ou avec une vigueur défaillante. Certains présentent des débuts de dépérissement, ou un état physiologique plus dégradé. Un grand nombre d'entre eux pourront néanmoins être conservés en les préservant des heurts et passages d'engins, et en améliorant leurs conditions de croissance *a posteriori*, sauf les arbres pour lesquels un abattage est préconisé (abattage sécuritaire ou de gestion pour la plupart).

BILAN

Tous les arbres sont présentés et diagnostiqués individuellement dans le tableau et les plans ci-après.

Pour tous les arbres qui pourront être conservés, il faudra prévoir des mesures de protection aussi ambitieuses que possible : les pieds d'arbres (et les systèmes racinaires) devront être préservés au moins dans les 3 m de rayon ; les engins de chantier auront interdiction de s'approcher trop près (pour éviter les heurts et le tassement du sol).

Afin d'accompagner le projet par un patrimoine arboré dans un état correct, offrant de l'ombrage aux voies de circulation (sans attendre la croissance des nouvelles plantations), il faut pouvoir réfléchir la place de l'arbre comme un prescripteur des aménagements : ne pas forcément tenter d'intégrer les arbres présents aux projets déjà établis, mais être capable de faire évoluer les tracés, les réseaux, par rapport aux arbres présents, ayant un bon potentiel et que l'on souhaite garder.

Il faut aussi pouvoir au maximum éviter de penser l'arbre comme un immeuble isolé et tenter de recréer les meilleures conditions pour lui permettre de croître le plus longtemps possible :

- Continuité par le sol : continuité entre les fosses, permettant aux systèmes racinaires d'entrer en contact ;
- Continuité par une strate végétale basse, herbacée et/ou buissonnante (voire arbustive) qui permet de maintenir la fraîcheur et l'humidité des pieds d'arbres, et de protéger les troncs des agressions (vélos, chiens…) ;
- Continuité en hauteur, par une densification du patrimoine arboré lui permettant de croître avec un « effet forestier » qui protège les arbres et permettant également de réduire fortement les effets d'îlots de chaleur (contrairement aux arbres trop isolés les uns des autres). L'effet forestier s'accompagne au fil du temps et de la croissance d'un effet de concurrence naturel, qui conduit certains arbres à dépérir au profit d'autres : il ne faut pas s'interdire de supprimer au fur et à mesure les arbres dominés, à la façon de ce qui se passe dans une dynamique naturelle.

ANNEXES

ANNEXE 1 : TABLEAU DESCRIPTIF DES ARBRES

ANNEXE 2 : RAPPELS ET RECOMMANDATIONS GENERALES

ANNEXE 3 : REFLEXION GENERALE SUR LA PLACE DE L'ARBRE DANS L'AMENAGEMENT

ANNEXE 4 : PLANS

ANNEXE 1 :

TABLEAU DESCRIPTIF DES ARBRES

(A3 paysage)

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704403,77	6518739,69	1	Platane	Adulte	12	7	25	48%	Enrobé	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*plaies de taille*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704408,54	6518745,21	2	Platane	Adulte	12	6	21	57%	Enrobé	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*RAS*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704413,44	6518751,65	3	Platane	Adulte	12	6	22	55%	Enrobé	Prolongement	Moyen	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Houppier clair*	Bon	Non	Risque absent ou minime	2 - Résilience moyenne				Tous les 2/3 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704418,93	6518757,86	4	Platane	Adulte	12	6	21	57%	Enrobé	Prolongement	Moyen	*Non visible*	*RAS*	*Blessure longue: Brulure*	*Houppier clair*	Bon	Non	Risque absent ou minime	2 - Résilience moyenne				Tous les 2/3 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704424,18	6518764,07	5	Platane	Adulte	12	6	21	57%	Enrobé	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Houppier clair*	Bon	Non	Risque absent ou minime	2 - Résilience moyenne				Tous les 5/7 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704428,48	6518770,87	6	Platane	Adulte	12	7	23	52%	Enrobé	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Houppier clair*	Bon	Non	Risque absent ou minime	2 - Résilience moyenne				Tous les 5/7 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704432,66	6518779,35	7	Platane	Adulte	10	6	20	50%	Enrobé	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Frottement*	*Houppier clair*	Bon	Non	Risque absent ou minime	2 - Résilience moyenne				Tous les 5/7 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704436,12	6518784,84	8	Platane	Adulte	10	6	21	48%	Enrobé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Houppier clair*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704441,01	6518792,72	9	Platane	Adulte	11	6	51	22%	Enrobé	Prolongement	Moyen	*Non visible*	*RAS*	*Cavité interne*	*Houppier clair et cavité ouverte*	Moyen	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux				Tous les 2/3 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704444,12	6518798,93	10	Platane	Adulte	11	6	22	50%	Enrobé	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Houppier clair*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704448,29	6518805,97	11	Platane	Adulte	15	8	60	25%	Enrobé	Prolongement	Moyen	*Non visible*	*RAS*	*Cavité probable*	*Houppier clair et cavité ouverte*	Satisfaisant	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux				Tous les 2/3 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704452,71	6518813,73	12	Platane	Adulte	15	8	62	24%	Enrobé	Prolongement	Moyen	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Houppier clair et cavité ouverte*	Satisfaisant	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux				Tous les 2/3 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704457,01	6518821,13	13	Platane	Adulte	15	8	58	26%	Enrobé	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Houppier clair et cavité superficielle*	Bon	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les 5/7 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704460,83	6518826,98	14	Platane	Adulte	15	8	60	25%	Enrobé	Prolongement	Moyen	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Cavité ouverte*	Satisfaisant	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux				Tous les 2/3 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704465,48	6518834,50	15	Platane	Jeune	6	3	8	75%	Terre	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*RAS*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704470,02	6518841,90	16	Platane	Adulte	15	8	45	33%	Terre	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Section charpentiere : bonne cicatrisation*	*RAS*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue des Thermes	Emprise Sud ouest	704482,56	6518849,54	17	Tilleul	Adulte	14	10	44	32%	Terre	Prolongement	Bon	*Non visible*	*Blessure*	*Blessures : bonne cicatrisation*	*Blessures : bonne cicatrisation*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704398,03	6518747,02	18	Platane	Adulte	15	8	36	42%	Enrobé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*anciennes tailles : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704401,40	6518753,20	19	Platane	Adulte	12	7	19	63%	Enrobé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*anciennes tailles : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704406,96	6518759,64	20	Platane	Adulte	14	7	32	44%	Enrobé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*RAS*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704412,01	6518767,22	21	Platane	Adulte	14	8	32	44%	Enrobé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*RAS*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704417,35	6518774,66	22	Platane	Adulte	14	8	29	48%	Enrobé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*RAS*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704421,00	6518780,56	23	Platane	Adulte	13	7	28	46%	Enrobé	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Cavité ouverte*	*Anciennes tailles : bonnes cicatrisations*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704425,49	6518788,28	24	Platane	Adulte	14	8	33	42%	Enrobé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Anciennes tailles : bonnes cicatrisations*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704429,70	6518795,02	25	Platane	Adulte	15	8	32	47%	Enrobé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Anciennes tailles : bonnes cicatrisations*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704433,63	6518802,32	26	Platane	Adulte	15	8	32	47%	Enrobé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Anciennes tailles : bonnes cicatrisations*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704443,32	6518818,75	27	Platane	Adulte	16	9	29	55%	Enrobé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Anciennes tailles : bonnes cicatrisations*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704447,67	6518828,15	28	Platane d'Orient	Jeune	9	5	10	90%	Terre	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704451,74	6518834,05	29	Platane d'Orient	Jeune	11	6	14	79%	Terre	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704460,03	6518848,09	30	Platane	Adulte	17	8	70	24%	Enrobé	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Coupe d'une charpentière : pas de cavité bourlet cicatriciel*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704489,93	6518899,33	31	Platane	Adulte	17	8	33	52%	Enrobé	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Fente sur la longueur cicatrisée et ancienne charpentière coupé avec bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704496,81	6518909,58	32	Platane	Adulte	17	8	31	55%	Enrobé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704500,60	6518916,04	33	Platane	Adulte	15	7	35	43%	Enrobé	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Coupe d'une ancienne charpentière : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704510,71	6518934,01	34	Platane	Adulte	15	8	35	43%	Enrobé	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Coupe d'une ancienne charpentière : cavité ouverte et ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les 2/3 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704515,48	6518941,59	35	Platane	Adulte	16	8	32	50%	Enrobé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704523,20	6518951,84	36	Platane	Adulte	14	8	24	58%	Enrobé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704525,17	6518959,14	37	Platane	Adulte	13	7	24	54%	Enrobé	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704527,98	6518963,91	38	Platane	Adulte	13	7	29	45%	Enrobé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704531,91	6518970,23	39	Platane	Adulte	12	7	29	41%	Enrobé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Blessure au pied de l'arbre : bien cicatrisée*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704535,56	6518975,99	40	Platane	Adulte	13	6	28	46%	Enrobé	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704538,79	6518982,16	41	Platane	Adulte	12	7	21	57%	Enrobé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704542,30	6518988,76	42	Platane	Adulte	15	8	25	60%	Enrobé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704550,86	6519000,84	43	Platane	Adulte	13	6	21	62%	Enrobé	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation et ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704556,20	6519011,37	44	Platane	Adulte	14	8	29	48%	Enrobé	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Coupe d'une ancienne charpentière : cavité ouverte*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704559,57	6519018,67	45	Platane	Adulte	12	6	20	60%	Enrobé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704564,06	6519024,98	46	Platane	Adulte	13	6	29	45%	Enrobé	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Coupe d'une ancienne charpentière : cavité en formation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704567,85	6519031,58	47	Platane	Adulte	15	8	30	50%	Enrobé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704596,49	6519079,74	48	Platane	Adulte	15	6	28	54%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704600,28	6519085,92	49	Platane	Adulte	18	8	28	64%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704605,47	6519093,36	50	Platane	Adulte	18	8	27	67%	Stabilisé perméable	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Blessure au pied de l'arbre : bien cicatrisée*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704612,07	6519104,31	51	Platane	Adulte	16	8	24	67%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704621,06	6519119,05	52	Platane	Adulte	19	8	51	37%	Stabilisé perméable	Prolongement	Moyen	*Non visible*	*RAS*	*Cavité ouverte*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704631,59	6519138,14	53	Platane	Adulte	18	7	28	64%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704640,85	6519152,32	54	Platane	Adulte	19	10	32	59%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704645,77	6519159,34	55	Platane	Adulte	15	8	30	50%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704649,70	6519165,38	56	Platane	Adulte	19	8	28	68%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704658,26	6519181,38	57	Platane	Adulte	17	7	24	71%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704662,47	6519189,10	58	Platane	Adulte	14	7	30	47%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704666,83	6519194,86	59	Platane	Adulte	17	7	30	57%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704669,77	6519202,30	60	Platane	Adulte	19	8	28	68%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704676,09	6519209,60	61	Platane	Adulte	14	8	32	44%	Stabilisé perméable	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Coupe d'une ancienne charpentière : bonne cicatrisation et ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704678,76	6519216,76	62	Platane	Adulte	17	8	24	71%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704681,85	6519223,27	63	Platane	Adulte	17	9	37	46%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704684,97	6519229,93	64	Platane	Adulte	20	8	51	39%	Stabilisé perméable	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Coupe d'une ancienne charpentière : cavité ouverte et ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les 2/3 ans
14/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704688,37	6519235,31	65	Platane	Adulte	18	8	63	29%	Stabilisé perméable	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Coupe d'une ancienne charpentière : cavité ouverte et ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les 2/3 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704495,62	6518887,47	66	Platane	Adulte	14	7	25	56%	Enrobé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Frottement : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704498,86	6518893,70	67	Platane	Adulte	15	8	26	58%	Enrobé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704502,02	6518899,37	68	Platane	Adulte	13	6	18	72%	Enrobé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704504,78	6518904,24	69	Platane	Adulte	12	7	15	80%	Enrobé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704509,13	6518910,83	70	Platane	Adulte	14	8	18	78%	Enrobé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704512,95	6518917,28	71	Platane	Adulte	13	7	20	65%	Enrobé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704519,80	6518929,14	72	Platane	Adulte	16	8	31	52%	Enrobé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704523,62	6518934,80	73	Platane	Adulte	16	6	28	57%	Enrobé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704527,04	6518940,20	74	Platane	Adulte	15	7	28	54%	Enrobé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704530,21	6518946,39	75	Platane	Adulte	12	6	24	50%	Enrobé	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation, une branche morte (5cm de diamètre)*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort		Dans les 6 mois	Tous les 2/3 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704533,76	6518952,45	76	Platane	Adulte	14	8	27	52%	Enrobé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704537,98	6518959,04	77	Platane	Adulte	14	6	28	50%	Enrobé	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704540,58	6518963,85	78	Platane	Adulte	13	6	18	72%	Enrobé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704543,41	6518968,76	79	Platane	Adulte	12	6	15	80%	Enrobé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704547,27	6518975,35	80	Platane	Adulte	10	6	18	56%	Enrobé	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Cavité ouverte*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704550,89	6518983,54	81	Platane	Adulte	11	6	15	73%	Enrobé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704554,71	6518989,34	82	Platane	Jeune	6	1	6	100%	Terre	Libre	Moyen	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Houppier clair*	Satisfaisant	Non	Risque absent ou minime	2 - Résilience moyenne				Tous les 2/3 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704558,00	6518994,34	83	Platane	Adulte	12	6	16	75%	Enrobé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Blessure : frottement : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704562,74	6519002,51	84	Platane	Adulte	13	7	22	59%	Enrobé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704577,89	6519024,77	85	Platane	Adulte	14	8	48	29%	Stabilisé perméable	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Cavité ouverte*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704585,27	6519038,60	86	Platane	Adulte	17	7	60	28%	Stabilisé perméable	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Cavité ouverte*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704588,96	6519045,58	87	Platane	Adulte	18	8	26	69%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704592,91	6519051,78	88	Platane	Adulte	18	8	29	62%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704597,65	6519060,60	89	Platane	Adulte	18	8	36	50%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704601,08	6519066,79	90	Platane	Adulte	18	7	35	51%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704604,63	6519072,32	91	Platane	Adulte	18	7	35	51%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704613,33	6519085,76	92	Platane d'Orient	Adulte	12	6	17	71%	Stabilisé perméable	Libre	Moyen	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Houppier clair*	Bon	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les 2/3 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704618,07	6519093,27	93	Platane	Adulte	15	7	25	60%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704622,81	6519101,04	94	Platane	Adulte	10	4	12	83%	Stabilisé perméable	Pseudo libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704625,97	6519107,36	95	Platane	Adulte	18	8	30	60%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704637,43	6519127,26	96	Platane	Adulte	18	9	32	56%	Stabilisé perméable	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*Petite cavité en superficielle*	*Cavité ouverte*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704641,38	6519134,90	97	Platane	Adulte	18	8	27	67%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704646,13	6519142,01	98	Platane	Adulte	18	8	28	64%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704650,61	6519149,12	99	Platane	Adulte	18	9	35	51%	Stabilisé perméable	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation et cavité en formation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704657,19	6519159,53	100	Platane	Adulte	19	8	31	61%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704662,72	6519169,14	101	Platane	Adulte	18	8	31	58%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704666,15	6519176,65	102	Platane	Adulte	19	7	27	70%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704670,36	6519183,11	103	Platane	Adulte	19	7	29	66%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704674,45	6519190,22	104	Platane	Adulte	19	8	41	46%	Stabilisé perméable	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Blessure au pied de l'arbre : bien cicatrisée*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation et cavité*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704677,87	6519197,33	105	Platane	Adulte	18	7	33	55%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Blessure au pied de l'arbre : bien cicatrisée*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704682,35	6519205,24	106	Platane	Adulte	18	8	31	58%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Petite cavité*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704687,09	6519211,30	107	Platane	Adulte	18	8	23	78%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704690,91	6519218,02	108	Platane d'Orient	Adulte	15	6	21	71%	Stabilisé perméable	Pseudo libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704695,00	6519224,08	109	Platane	Adulte	18	8	24	75%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704698,82	6519231,45	110	Platane	Adulte	18	8	25	72%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704702,90	6519238,43	111	Platane	Adulte	18	7	26	69%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704710,94	6519251,47	112	Platane	Adulte	19	8	33	58%	Stabilisé perméable	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation et cavité en formation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704714,76	6519258,19	113	Platane	Adulte	19	8	34	56%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704718,97	6519264,91	114	Platane	Adulte	19	8	28	68%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704723,71	6519271,89	115	Platane	Adulte	19	8	40	48%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704728,85	6519278,22	116	Platane	Adulte	19	7	27	70%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704738,86	6519289,81	117	Platane	Adulte	20	9	42	48%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704744,92	6519296,53	118	Platane	Adulte	20	9	50	40%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Blessure au pied de l'arbre : bien cicatrisée*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704749,66	6519301,93	119	Platane	Adulte	20	8	46	43%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704755,07	6519307,59	120	Platane	Adulte	19	7	28	68%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704767,71	6519318,92	121	Platane	Adulte	20	8	30	67%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704774,56	6519323,66	122	Platane	Adulte	19	8	41	46%	Stabilisé perméable	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation et cavité en formation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704780,75	6519328,67	123	Platane	Adulte	19	7	37	51%	Stabilisé perméable	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation et blessure suite aux tailles répétées*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704787,21	6519333,94	124	Platane	Adulte	19	10	64	30%	Stabilisé perméable	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation et blessure suite aux tailles répétées*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704818,29	6519348,95	125	Platane	Adulte	16	10	38	42%	Terre	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704851,36	6519371,35	126	Platane	Adulte	16	9	30	53%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704857,81	6519375,30	127	Platane	Adulte	17	8	26	65%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704866,37	6519380,04	128	Platane	Adulte	15	8	27	56%	Stabilisé perméable	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation et cavité en formation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704873,49	6519384,39	129	Platane	Adulte	17	8	26	65%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704882,17	6519389,84	130	Platane	Adulte	15	7	26	58%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704888,69	6519393,99	131	Platane	Adulte	15	8	54	28%	Stabilisé perméable	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation et cavité en formation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704895,20	6519397,54	132	Platane	Adulte	16	7	25	64%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704901,72	6519400,50	133	Platane	Adulte	16	8	26	62%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704908,63	6519405,64	134	Platane	Jeune	7	3	7	100%	Terre	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*RAS*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704915,94	6519409,98	135	Platane	Adulte	19	10	57	33%	Stabilisé perméable	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation et cavité*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704966,99	6519440,18	136	Platane	Adulte	16	8	36	44%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704975,05	6519446,40	137	Platane	Adulte	17	7	30	57%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704982,56	6519451,17	138	Platane	Adulte	9	4	11	82%	Terre	Pseudo libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704991,90	6519455,19	139	Platane	Adulte	16	7	25	64%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705006,73	6519463,43	140	Platane	Adulte	20	10	45	44%	Enrobé	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation et cavité en formation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705016,25	6519468,56	141	Platane	Adulte	16	10	34	47%	Terre	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation et cavité en formation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705028,52	6519476,44	142	Platane	Adulte	17	8	34	50%	Terre	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation et cavité en formation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705036,58	6519482,29	143	Platane	Adulte	18	9	34	53%	Terre	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation et cavité en formation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705045,00	6519486,14	144	Platane	Jeune	6	2	6	100%	Terre	Libre	Très Mauvais	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation et cavité en formation*	Mauvais	Oui	Risque faible	4 - Arbre altéré, potentiel de résilience nul	Abattage de gestion	*Arbre mort*	Dans l'année	
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705053,79	6519491,27	145	Platane	Adulte	16	8	30	53%	Terre	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705065,14	6519498,04	146	Platane	Adulte	18	9	47	38%	Stabilisé perméable	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Cavité ouverte*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705071,92	6519502,25	147	Platane	Adulte	18	6	24	75%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705080,53	6519508,48	148	Platane	Adulte	18	6	26	69%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Blessure au pied de l'arbre : bien cicatrisée*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704697,98	6519249,26	149	Platane	Adulte	20	10	34	59%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704705,25	6519262,69	150	Platane	Adulte	20	10	42	48%	Stabilisé perméable	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704709,87	6519269,30	151	Platane	Adulte	20	10	33	61%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704714,50	6519276,57	152	Platane	Adulte	20	8	31	65%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704719,57	6519284,06	153	Platane	Adulte	20	8	44	45%	Stabilisé perméable	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704725,52	6519290,89	154	Platane	Adulte	19	8	31	61%	Stabilisé perméable	Prolongement	Moyen	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation et écorce altérée*	Bon	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les 2/3 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704737,85	6519304,11	155	Platane	Adulte	20	9	54	37%	Stabilisé perméable	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation et cavité ouverte*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704743,14	6519309,40	156	Platane	Adulte	19	8	38	50%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704748,65	6519315,35	157	Platane	Adulte	18	8	28	64%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704754,37	6519321,29	158	Platane	Adulte	18	8	28	64%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704762,31	6519327,68	159	Platane	Adulte	19	8	32	59%	Stabilisé perméable	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704768,03	6519331,65	160	Platane	Adulte	20	8	35	57%	Stabilisé perméable	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704774,86	6519336,72	161	Platane	Adulte	20	9	35	57%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704794,21	6519350,98	162	Platane	Adulte	10	6	12	83%	Humus, litière	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*RAS*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704849,57	6519382,61	163	Platane	Adulte	18	8	38	47%	Terre	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation et cavité en formation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704857,02	6519387,18	164	Platane d'Orient	Adulte	10	4	14	71%	Terre	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704866,30	6519393,26	165	Platane	Adulte	16	10	35	46%	Humus, litière	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704872,23	6519396,76	166	Platane	Adulte	16	9	35	46%	Humus, litière	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704999,99	6519471,74	167	Platane	Adulte	19	10	38	50%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705006,23	6519475,70	168	Platane	Adulte	20	9	31	65%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705012,31	6519478,89	169	Platane	Adulte	19	10	29	66%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705019,61	6519483,76	170	Platane	Adulte	19	10	31	61%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705025,85	6519487,86	171	Platane	Adulte	17	9	23	74%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705030,71	6519490,91	172	Platane	Adulte	18	10	33	55%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705039,54	6519496,38	173	Platane	Adulte	17	8	28	61%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705047,29	6519500,33	174	Platane d'Orient	Adulte	11	6	17	65%	Minéral (sable, graviers...)	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705053,83	6519504,14	175	Platane	Adulte	19	8	29	66%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705060,07	6519508,24	176	Platane	Adulte	19	8	33	58%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705037,10	6519505,51	177	Erable plane pourpre	Adulte	12	8	23	52%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705028,13	6519500,03	178	Erable plane pourpre	Adulte	12	7	19	63%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705024,17	6519497,75	179	Erable plane pourpre	Adulte	12	7	18	67%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705019,16	6519495,16	180	Erable plane pourpre	Adulte	12	7	19	63%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705010,03	6519490,14	181	Erable plane pourpre	Adulte	13	7	22	59%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705006,08	6519487,41	182	Erable plane pourpre	Adulte	11	6	22	50%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705001,36	6519484,97	183	Erable plane pourpre	Adulte	11	6	18	61%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704992,69	6519479,50	184	Erable plane pourpre	Adulte	11	6	21	52%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches basses : bonne cicatrisation et petite cavité en formation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704988,58	6519477,22	185	Erable plane pourpre	Adulte	9	5	19	47%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
15/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704984,48	6519474,33	186	Erable plane pourpre	Adulte	11	5	23	48%	Terre	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704815,77	6519349,26	187	Cerisier	Jeune	5	6	6	83%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Houppier clair*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*Cepée de 3 tiges et arbre dominé par le platane*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	704826,72	6519355,96	188	Cerisier	Jeune	5	6	6	83%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Houppier clair*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience		*Cepée de 3 tiges*		Tous les 5/7 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705086,36	6519512,27	189	Platane	Adulte	18	8	28	64%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705092,90	6519515,54	190	Platane	Adulte	18	6	26	69%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705100,25	6519520,12	**191**	Platane	Adulte	18	6	24	75%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Blessure bien cicatrisé*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705107,12	6519524,04	**192**	Platane	Adulte	16	6	26	62%	Stabilisé perméable	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation mais arbre altéré*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705113,66	6519528,94	**193**	Platane	Adulte	17	7	34	50%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*Petite cavité superficielle*	*Ancienne taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705119,87	6519532,71	**194**	Platane	Adulte	16	6	25	64%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705127,72	6519535,98	**195**	Platane	Adulte	18	6	26	69%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Ancienne taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705133,12	6519539,90	**196**	Platane	Adulte	16	8	29	55%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705139,82	6519543,17	**197**	Platane	Adulte	17	8	31	55%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705070,50	6519520,93	**198**	Erable plane pourpre	Adulte	10	9	21	48%	Minéral (sable, graviers…)	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Blessure, frottement bien cicatrisé*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705083,09	6519520,12	**199**	Platane	Adulte	14	8	27	52%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705088,81	6519523,71	**200**	Platane d'Orient	Adulte	12	6	19	63%	Stabilisé perméable	Pseudo libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705095,51	6519527,31	**201**	Platane	Adulte	15	7	25	60%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705102,38	6519532,71	**202**	Platane	Adulte	17	8	24	71%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705107,61	6519536,14	**203**	Platane	Adulte	16	8	28	57%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705115,79	6519541,21	**204**	Platane	Adulte	16	8	28	57%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705121,35	6519544,15	**205**	Platane	Adulte	17	8	27	63%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705135,57	6519551,34	**206**	Platane	Adulte	14	7	26	54%	Stabilisé perméable	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation et houppier clair*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705142,60	6519554,94	**207**	Platane	Adulte	15	7	22	68%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705149,30	6519559,36	**208**	Platane	Adulte	17	7	30	57%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705174,65	6519568,84	**209**	Platane	Adulte	18	8	29	62%	Enrobé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705197,37	6519575,54	**210**	Platane	Adulte	15	8	32	47%	Enrobé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705258,19	6519584,53	**211**	Platane	Adulte	20	8	38	53%	Enrobé	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*Blessure superficielle, frottement*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation et blessure superficielle*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705265,71	6519585,51	**212**	Platane	Adulte	20	7	30	67%	Enrobé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705271,93	6519586,50	**213**	Platane	Adulte	20	8	33	61%	Enrobé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705296,62	6519600,39	**214**	Marronnier	Adulte	18	16	71	25%	Minéral (sable, graviers...)	Libre	Bon	*Non visible*	*Petite cavité avec bonne compensation*	*Blessure au pied de l'arbre : bien cicatrisée*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705307,41	6519600,63	**215**	Tilleul	Adulte	16	8	40	40%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705315,11	6519601,34	**216**	Tilleul	Adulte	16	8	37	43%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation et cavité ouverte*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705322,10	6519602,32	**217**	Tilleul	Adulte	16	8	41	39%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705328,56	6519602,85	**218**	Tilleul	Adulte	13	7	29	45%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Moyen	*Non visible*	*Brognes*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation, brognes et cavité ouverte*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort		Dans les 6 mois	Tous les ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705342,71	6519605,32	**219**	Tilleul	Adulte	17	10	52	33%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation et petite cavité ouverte*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705351,03	6519597,54	**220**	Platane	Adulte	10	4	10	100%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705342,91	6519595,79	**221**	Platane	Adulte	17	8	41	41%	Humus, litière	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation et cavité ouverte*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705335,84	6519595,65	**222**	Platane	Adulte	18	8	45	40%	Humus, litière	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705317,67	6519593,77	**223**	Platane	Jeune	9	3	8	113%	Humus, litière	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*RAS*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705309,17	6519592,19	**224**	Platane	Adulte	17	8	31	55%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*RAS*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705320,89	6519582,89	**225**	Platane	Adulte	17	7	31	55%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705337,58	6519585,61	**226**	Platane	Adulte	19	10	39	49%	Stabilisé perméable	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Ancienne taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705352,30	6519587,84	**227**	Platane	Adulte	16	7	21	76%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705359,48	6519589,45	**228**	Platane	Adulte	18	7	30	60%	Stabilisé perméable	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705367,02	6519589,69	229	Platane	Adulte	18	8	50	36%	Stabilisé perméable	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation, cavité ouverte et cavité en formation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705375,19	6519592,41	230	Platane	Adulte	18	8	31	58%	Stabilisé perméable	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation et blessure superficielle*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705381,99	6519591,67	231	Platane	Adulte	17	8	39	44%	Stabilisé perméable	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Petite cavité*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation et blessure superficielle*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705380,13	6519602,06	232	Platane	Jeune	8	4	7	114%	Enherbé	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*RAS*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705389,14	6519601,94	233	Platane	Adulte	18	9	51	35%	Stabilisé perméable	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation et cavité ouverte*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705396,83	6519602,92	234	Platane	Adulte	15	8	22	68%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705404,33	6519603,51	235	Platane	Adulte	15	7	21	71%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705411,64	6519604,87	236	Platane	Adulte	15	7	22	68%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705419,39	6519604,87	237	Platane	Adulte	15	8	21	71%	Stabilisé perméable	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705427,27	6519605,85	238	Platane	Adulte	15	8	26	58%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705434,04	6519607,45	239	Platane	Adulte	17	8	23	74%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation et blessure au pied de l'arbre : bien cicatrisée*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705442,90	6519608,93	240	Platane	Adulte	15	8	24	63%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705458,78	6519610,90	241	Platane	Adulte	16	9	23	70%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705466,78	6519611,76	242	Platane	Adulte	14	8	22	64%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705474,65	6519612,62	243	Platane	Adulte	14	8	21	67%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705489,42	6519615,58	244	Platane	Jeune	7	3	7	100%	Terre	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705497,18	6519615,70	245	Platane	Adulte	17	9	23	74%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705506,28	6519616,31	246	Platane	Adulte	14	9	44	32%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705511,21	6519617,42	247	Platane	Adulte	14	9	31	45%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation et cavité ouverte*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705536,81	6519622,96	248	Platane	Adulte	14	9	55	25%	Enherbé	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation et cavité ouverte*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705544,69	6519623,33	249	Platane	Adulte	17	10	29	59%	Enherbé	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705561,05	6519625,30	250	Platane	Adulte	15	8	21	71%	Enherbé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705568,32	6519626,04	251	Platane d'Orient	Adulte	15	8	33	45%	Enherbé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705591,70	6519628,38	252	Platane	Adulte	15	8	28	54%	Enherbé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705598,96	6519629,61	253	Platane	Adulte	17	7	23	74%	Enherbé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705607,82	6519630,59	254	Platane	Adulte	16	7	24	67%	Enherbé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705615,95	6519631,70	255	Platane	Adulte	16	9	27	59%	Enherbé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705622,72	6519633,18	256	Platane	Adulte	15	8	21	71%	Enherbé	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*RAS*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705631,82	6519634,41	257	Platane	Adulte	19	10	44	43%	Enherbé	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Coupe d'une ancienne charpentière : cavité en formation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705639,09	6519635,27	258	Platane	Adulte	17	9	26	65%	Enherbé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705646,96	6519636,50	259	Platane	Adulte	17	9	26	65%	Enherbé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705654,35	6519637,48	260	Platane	Adulte	17	8	28	61%	Enherbé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705661,36	6519638,59	261	Platane	Adulte	18	8	27	67%	Enherbé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705670,72	6519639,70	262	Platane	Adulte	17	8	37	46%	Enherbé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705663,56	6519626,75	263	Platane	Adulte	17	10	38	45%	Enherbé	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705656,83	6519626,75	264	Platane	Adulte	17	8	25	68%	Enherbé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705648,46	6519625,11	265	Platane	Adulte	16	8	26	62%	Enherbé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705639,60	6519624,45	266	Platane	Jeune	7	3	6	117%	Enherbé	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705633,37	6519623,63	267	Platane	Adulte	17	9	23	74%	Enherbé	Pseudo libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705625,33	6519622,32	268	Platane	Adulte	19	7	25	76%	Enherbé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705617,45	6519621,17	269	Platane	Adulte	19	8	26	73%	Enherbé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705609,41	6519620,52	270	Platane	Adulte	15	8	20	75%	Enherbé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation et blessure : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705600,72	6519619,04	271	Platane	Adulte	19	8	25	76%	Enherbé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation et blessure : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705593,34	6519617,56	272	Platane	Adulte	17	8	25	68%	Enherbé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705576,27	6519616,09	273	Platane	Jeune	5	3	6	83%	Enherbé	Libre	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille d'une branche morte : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705570,04	6519615,27	274	Platane	Adulte	18	10	56	32%	Enherbé	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation et cavités*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705562,49	6519614,61	275	Platane	Adulte	19	10	57	33%	Enherbé	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*Cavité interne*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation et cavités*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705555,60	6519613,46	276	Platane	Adulte	16	8	21	76%	Enherbé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705546,41	6519612,64	277	Platane	Adulte	17	8	21	81%	Enherbé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation et blessure : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705538,04	6519611,66	278	Platane	Jeune	7	2	6	117%	Enherbé	Libre	Moyen	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Houppier clair*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort		Dans l'année	Tous les ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705529,35	6519610,34	279	Platane	Adulte	13	7	27	48%	Enherbé	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation et cavité*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705506,91	6519607,17	280	Platane	Adulte	16	10	33	48%	Enherbé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705491,76	6519605,71	281	Platane	Adulte	17	10	52	33%	Enherbé	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation et cavité*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705485,06	6519603,64	282	Platane	Adulte	18	8	26	69%	Enherbé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705477,07	6519602,64	283	Platane	Jeune	7	3	6	117%	Enherbé	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*RAS*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705468,08	6519601,75	284	Platane	Adulte	17	10	54	31%	Enherbé	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation et cavités*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation et cavités*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705460,32	6519600,09	285	Platane	Jeune	7	2	6	117%	Enherbé	Libre	Mauvais	*Non visible*	*RAS*	*Blessure, frottement*	*Houppier clair*	Moyen	Oui	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort		Dans l'année	Tous les ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705452,99	6519599,31	**286**	Platane	Adulte	18	10	40	45%	Stabilisé perméable	Prolongement	Moyen	*Non visible*	*Cavité importante*	*Cavités*	*Cavités*	Moyen	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705444,23	6519598,76	**287**	Platane	Adulte	17	9	40	43%	Stabilisé perméable	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Cavités*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705435,68	6519597,65	**288**	Platane	Jeune	8	3	6	133%	Enherbé	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*RAS*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705428,36	6519597,42	**289**	Platane d'Orient	Jeune	8	3	6	133%	Enherbé	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*RAS*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705420,82	6519595,98	**290**	Platane	Adulte	18	8	43	42%	Stabilisé perméable	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Cavité*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705413,27	6519594,65	**291**	Platane	Adulte	17	8	25	68%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705398,07	6519592,65	**292**	Platane	Adulte	20	8	34	59%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Avenue de Royat	Emprise Sud ouest	705390,41	6519592,10	**293**	Platane	Adulte	19	8	31	61%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Duclaux	Emprise Sud ouest	705701,13	6519623,81	**294**	Catalpa	Adulte	6	4	24	25%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Sud ouest	705706,60	6519634,49	**295**	Platane	Adulte	8	5	32	25%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation et blessure au pied de l'arbre : bien cicatrisée*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Sud ouest	705714,35	6519634,76	**296**	Platane	Adulte	8	6	24	33%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Sud ouest	705723,43	6519635,69	**297**	Platane	Adulte	8	4	15	53%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation et blessure au pied de l'arbre : bien cicatrisée*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Sud ouest	705731,44	6519637,16	**298**	Platane	Adulte	7	5	17	41%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation et blessure au pied de l'arbre : bien cicatrisée*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Sud ouest	705738,92	6519637,97	**299**	Platane	Adulte	8	5	35	23%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation et blessure au pied de l'arbre : bien cicatrisée*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Sud ouest	705746,80	6519638,50	**300**	Platane	Adulte	8	5	52	15%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation et blessure au pied de l'arbre : bien cicatrisée*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Sud ouest	705755,48	6519639,97	**301**	Platane	Jeune	8	4	10	80%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation et blessure au pied de l'arbre : bien cicatrisée*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Sud ouest	705764,17	6519641,30	**302**	Platane	Adulte	8	5	49	16%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation et cavité interne avec bonne compensation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation et cavité*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Sud ouest	705772,31	6519641,97	**303**	Platane	Adulte	8	5	17	47%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Sud ouest	705780,86	6519643,84	**304**	Platane	Adulte	8	5	25	32%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Sud ouest	705788,47	6519646,38	**305**	Platane	Adulte	8	5	15	53%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Sud ouest	705812,65	6519647,85	**306**	Platane	Adulte	8	4	32	25%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : altération de l'arbre par coupes répétées*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort		Dans l'année	Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Sud ouest	705820,66	6519648,25	**307**	Platane	Adulte	8	5	35	23%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : altération de l'arbre par coupes répétées*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Sud ouest	705827,74	6519660,40	**308**	Platane	Adulte	7	4	14	50%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Sud ouest	705819,59	6519658,93	**309**	Platane	Adulte	8	5	30	27%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation et cavités*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Sud ouest	705811,31	6519658,13	**310**	Platane	Adulte	7	4	15	47%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Sud ouest	705803,16	6519657,86	**311**	Platane	Adulte	8	5	37	22%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Sud ouest	705795,15	6519656,13	**312**	Platane	Adulte	8	5	15	53%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Sud ouest	705787,14	6519655,33	**313**	Platane	Adulte	8	5	13	62%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Sud ouest	705778,99	6519653,72	**314**	Platane	Adulte	8	4	24	33%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Sud ouest	705771,24	6519653,06	**315**	Platane	Jeune	8	4	9	89%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Sud ouest	705762,03	6519652,26	**316**	Platane	Adulte	8	5	63	13%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Moyen	*Non visible*	*Blessure, frottement : Bonne cicatrisation*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation et cavité importante*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort		Dans l'année	Tous les ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Sud ouest	705754,01	6519651,45	**317**	Platane	Adulte	8	5	27	30%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Sud ouest	705745,47	6519650,25	**318**	Platane	Adulte	8	5	23	35%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Sud ouest	705738,26	6519649,45	**319**	Platane	Adulte	8	4	12	67%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Sud ouest	705722,36	6519646,65	**320**	Platane	Jeune	7	3	7	100%	Minéral (sable, graviers...)	Libre	Très Mauvais	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*RAS*	Mauvais	Oui	Risque faible	4 - Arbre altéré, potentiel de résilience nul	Abattage de gestion	*Arbre mort*	Dans l'année	
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Sud ouest	705714,08	6519645,44	**321**	Platane	Adulte	7	3	11	64%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Sud ouest	705704,60	6519644,11	**322**	Platane	Adulte	7	4	11	64%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Sud ouest	705843,76	6519662,40	**323**	Platane	Adulte	8	4	11	73%	Terre	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Sud ouest	705850,08	6519662,71	**324**	Platane	Adulte	8	4	15	53%	Terre	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Sud ouest	705857,18	6519663,50	**325**	Platane	Adulte	8	3	25	32%	Terre	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Sud ouest	705863,50	6519664,45	**326**	Platane	Adulte	8	3	18	44%	Terre	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*Blessure, frottement : Bonne cicatrisation*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Sud ouest	705871,23	6519665,55	**327**	Platane	Adulte	8	3	23	35%	Terre	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*Blessure, frottement : Bonne cicatrisation*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Sud ouest	705879,44	6519666,19	**328**	Platane	Adulte	8	6	27	30%	Terre	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Sud ouest	705886,55	6519667,29	**329**	Platane	Adulte	8	4	14	57%	Terre	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Sud ouest	705895,23	6519669,18	**330**	Platane	Jeune	8	3	9	89%	Terre	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*RAS*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Sud ouest	705902,81	6519670,29	**331**	Platane	Adulte	8	7	49	16%	Terre	Prolongement	Moyen	*Non visible*	*Cavité interne avec compensation*	*Cavité interne avec compensation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Moyen	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Sud ouest	705909,76	6519671,24	**332**	Platane	Adulte	8	3	12	67%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Sud ouest	705917,34	6519672,18	**333**	Platane	Adulte	8	3	26	31%	Terre	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Sud ouest	705923,81	6519672,66	**334**	Platane	Adulte	8	4	24	33%	Terre	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Sud ouest	705932,49	6519673,61	**335**	Platane	Adulte	8	5	26	31%	Terre	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Sud ouest	705939,12	6519674,40	**336**	Platane	Adulte	8	4	22	36%	Terre	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Sud ouest	705945,44	6519675,82	**337**	Platane	Adulte	8	7	41	20%	Terre	Prolongement	Moyen	*Non visible*	*Cavité en formation*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : altération de l'arbre par coupes répétées*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort		Dans l'année	Tous les ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Sud ouest	705954,91	6519677,55	**338**	Platane	Adulte	8	7	51	16%	Terre	Prolongement	Moyen	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation et cavité interne*	*Ancienne taille des branches : altération de l'arbre par coupes répétées et cavité*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Sud ouest	705961,54	6519679,76	**339**	Platane	Adulte	8	6	41	20%	Terre	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Sud ouest	705968,97	6519682,92	**340**	Platane	Adulte	8	6	55	15%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation et cavité*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lamartine	Emprise Sud ouest	706002,75	6519696,97	**341**	Platane	Adulte	8	4	29	28%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation et cavité*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lamartine	Emprise Sud ouest	706009,70	6519699,82	**342**	Platane	Adulte	8	3	30	27%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Bon	*Non visible*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic						Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lamartine	Emprise Sud ouest	706015,70	6519702,66	**343**	Platane	Adulte	7	1	69	10%	Minéral (sable, graviers...)	Tête de chat	Très Mauvais	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Pas de couronne*	Mauvais	Oui	Risque moyen	4 - Arbre altéré, potentiel de résilience nul	Abattage de gestion	*Arbre mort*	Dans l'année	
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lamartine	Emprise Sud ouest	706022,49	6519706,13	**344**	Platane	Adulte	8	3	47	17%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Moyen	*Non visible*	*Bonne cicatrisation des rejets*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation et cavité en formation*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les 2/3 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lamartine	Emprise Sud ouest	706028,49	6519708,34	**345**	Platane	Adulte	8	4	55	15%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Bon	*Non visible*	*Bonne cicatrisation des rejets*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lamartine	Emprise Sud ouest	706034,33	6519711,03	**346**	Platane	Adulte	8	5	62	13%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*Bonne cicatrisation des rejets*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation et cavité*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les 2/3 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lamartine	Emprise Sud ouest	706045,23	6519715,45	**347**	Platane	Adulte	9	5	63	14%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*Bonne cicatrisation des rejets*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation et cavité*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les 2/3 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lamartine	Emprise Sud ouest	706046,80	6519708,81	**348**	Platane	Adulte	8	3	29	28%	Minéral (sable, graviers...)	Tête de chat	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation et blessure au pied de l'arbre : bien cicatrisée*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Sud ouest	706047,28	6519701,39	**349**	Platane	Adulte	8	3	30	27%	Terre	Tête de chat	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation et blessure au pied de l'arbre : bien cicatrisée*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Sud ouest	706054,38	6519692,55	**350**	Platane	Adulte	8	3	38	21%	Terre	Tête de chat	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Sud ouest	706047,75	6519693,50	**351**	Platane	Adulte	8	3	17	47%	Terre	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Sud ouest	706035,91	6519693,66	**352**	Platane	Adulte	8	6	67	12%	Terre	Tête de chat	Satisfaisant	*Non visible*	*Blessure au pied de l'arbre : bien cicatrisée*	*Blessure au pied de l'arbre : bien cicatrisée*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation et cavité*	Bon	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les 2/3 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Sud ouest	706030,54	6519688,45	**353**	Platane	Adulte	8	4	31	26%	Minéral (sable, graviers...)	Prolongement	Moyen	*Non visible*	*Blessure au pied de l'arbre : bien cicatrisée*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : altération de l'arbre par coupes répétées*	Moyen	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort		Dans l'année	Tous les ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Sud ouest	706022,49	6519688,92	**354**	Platane	Adulte	8	4	19	42%	Terre	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Sud ouest	706015,23	6519687,97	**355**	Platane	Adulte	8	4	19	42%	Terre	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Sud ouest	706016,96	6519695,08	**356**	Platane	Adulte	8	4	16	50%	Humus, litière	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Sud ouest	706007,96	6519688,45	**357**	Platane	Adulte	7	4	16	44%	Terre	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : altération de l'arbre par coupes répétées*	Bon	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les 2/3 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Centre	705867,52	6519648,94	**358**	Tilleul	Adulte	15	10	47	32%	Terre	Pseudo libre	Bon	*Non visible*	*Brognes*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Centre	705865,61	6519653,48	**359**	Tilleul	Adulte	11	8	15	73%	Terre	Pseudo libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*RAS*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Centre	705859,29	6519652,56	**360**	Tilleul	Jeune	7	7	10	70%	Terre	Pseudo libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*RAS*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Centre	705852,51	6519652,03	**361**	Tilleul	Adulte	16	11	48	33%	Terre	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Petite cavité*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Centre	705845,80	6519651,04	**362**	Tilleul	Jeune	7	4	10	70%	Terre	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*RAS*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Centre	705845,60	6519641,83	**363**	Tilleul	Adulte	11	8	48	23%	Terre	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation et cavité interne*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation et cavité*	*RAS*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les 2/3 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Centre	705852,64	6519643,14	**364**	Tilleul	Jeune	8	6	12	67%	Terre	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*RAS*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Centre	705859,42	6519645,97	**365**	Tilleul	Adulte	11	8	18	61%	Terre	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*RAS*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Centre	705850,67	6519648,21	**366**	Charme	Adulte	10	8	24	42%	Pavés	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*RAS*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Blatin	Emprise Centre	705851,13	6519645,12	**367**	Charme	Adulte	11	8	20	55%	Pavés	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*RAS*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Desaix	Emprise Centre	706470,36	6519734,36	**368**	Erable plane pourpre	Adulte	16	11	36	44%	Stabilisé perméable	Pseudo libre	Bon	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*RAS*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Desaix	Emprise Centre	706477,97	6519731,63	**369**	Erable plane pourpre	Adulte	14	10	29	48%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Desaix	Emprise Centre	706482,97	6519726,29	**370**	Erable plane pourpre	Adulte	12	8	19	63%	Stabilisé perméable	Pseudo libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Desaix	Emprise Centre	706485,81	6519721,63	**371**	Erable plane pourpre	Adulte	13	8	25	52%	Stabilisé perméable	Pseudo libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Desaix	Emprise Centre	706489,22	6519713,00	**372**	Erable plane pourpre	Adulte	16	8	32	50%	Pavés	Prolongement	Moyen	*Non visible*	*RAS*	*Ecorce altérée*	*Houppier clair et branches mortes*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort		Dans l'année	Tous les ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Desaix	Emprise Centre	706496,83	6519686,19	**373**	Erable plane pourpre	Adulte	12	10	23	52%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*RAS*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Desaix	Emprise Centre	706498,19	6519679,60	**374**	Erable plane pourpre	Adulte	9	8	13	69%	Stabilisé perméable	Libre	Moyen	*Non visible*	*RAS*	*Blessure au pied de l'arbre : bien cicatrisée*	*Signes de dépérissement, branches mortes, descente de cime*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort		Dans l'année	Tous les ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Desaix	Emprise Centre	706499,10	6519673,47	**375**	Erable plane pourpre	Jeune	7	3	6	117%	Terre	Libre	Très Mauvais	*Non visible*	*RAS*	*Blessure au pied de l'arbre*	*RAS*	Mauvais	Oui	Risque faible	4 - Arbre altéré, potentiel de résilience nul	Abattage de gestion		Dans l'année	
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Desaix	Emprise Centre	706501,03	6519666,08	**376**	Erable plane pourpre	Adulte	10	8	15	67%	Stabilisé perméable	Libre	Bon	*Non visible*	*Blessure au pied de l'arbre : bien cicatrisée*	*Blessure au pied de l'arbre : bien cicatrisée*	*RAS*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Desaix	Emprise Centre	706503,99	6519658,70	**377**	Erable plane pourpre	Adulte	10	10	16	63%	Stabilisé perméable	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*RAS*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Desaix	Emprise Centre	706508,08	6519650,75	**378**	Erable plane pourpre	Adulte	8	7	13	62%	Stabilisé perméable	Libre	Bon	*Non visible*	*Blessure au pied de l'arbre : bien cicatrisée*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*RAS*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Desaix	Emprise Centre	706512,85	6519643,59	**379**	Erable plane pourpre	Adulte	10	7	13	77%	Stabilisé perméable	Libre	Moyen	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation et blessure au pied de l'arbre : bien cicatrisée*	*Signes de dépérissement, branches mortes, descente de cime*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort		Dans l'année	Tous les ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Desaix	Emprise Centre	706518,30	6519638,82	**380**	Erable plane pourpre	Adulte	6	4	8	75%	Stabilisé perméable	Libre	Moyen	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation et blessure au pied de l'arbre : bien cicatrisée*	*Signes de dépérissement, branches mortes, descente de cime*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort		Dans l'année	Tous les ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Desaix	Emprise Centre	706524,55	6519633,48	**381**	Erable plane pourpre	Adulte	9	5	14	64%	Stabilisé perméable	Libre	Moyen	*Non visible*	*Blessure au pied de l'arbre : arbre fragilisé*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation et blessure au pied de l'arbre*	*Signes de dépérissement, branches mortes, descente de cime*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort		Dans l'année	Tous les ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Desaix	Emprise Centre	706532,50	6519629,73	**382**	Erable plane pourpre	Adulte	9	6	18	50%	Stabilisé perméable	Libre	Moyen	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation et blessure bien cicatrisé et cavité*	*Signes de dépérissement, branches mortes, descente de cime*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort		Dans l'année	Tous les ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Desaix	Emprise Centre	706565,67	6519635,66	**383**	Erable plane pourpre	Adulte	8	8	25	32%	Stabilisé perméable	Libre	Moyen	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Signes de dépérissement, branches mortes, descente de cime*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort		Dans l'année	Tous les ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Desaix	Emprise Centre	706562,39	6519639,94	**384**	Erable plane pourpre	Adulte	7	8	13	54%	Stabilisé perméable	Libre	Moyen	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Signes de dépérissement, branches mortes, descente de cime*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort		Dans l'année	Tous les ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Desaix	Emprise Centre	706558,11	6519641,87	**385**	Erable plane pourpre	Adulte	10	8	23	43%	Stabilisé perméable	Libre	Moyen	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Signes de dépérissement, branches mortes, descente de cime*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort		Dans l'année	Tous les ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Desaix	Emprise Centre	706553,83	6519643,37	**386**	Erable plane pourpre	Jeune	7	4	11	64%	Stabilisé perméable	Libre	Moyen	*Non visible*	*RAS*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation*	*Signes de dépérissement, branches mortes, descente de cime*	Bon	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort		Dans l'année	Tous les 2/3 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Desaix	Emprise Centre	706507,33	6519700,64	**387**	Erable plane pourpre	Adulte	14	11	34	41%	Stabilisé perméable	Libre	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation*	*RAS*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort		Dans l'année	Tous les 2/3 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Desaix	Emprise Centre	706506,33	6519708,77	**388**	Erable plane pourpre	Adulte	12	8	23	52%	Stabilisé perméable	Libre	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation*	*RAS*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Desaix	Emprise Centre	706505,33	6519717,04	**389**	Erable plane pourpre	Adulte	12	8	24	50%	Stabilisé perméable	Libre	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation et cavité en formation*	*RAS*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
17/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Desaix	Emprise Centre	706496,63	6519739,58	**390**	If	Adulte	5	2	15	33%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*RAS*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705642,06	6519766,68	**391**	Marronnier	Adulte	12	7	40	30%	Terre	Libre	Satisfaisant					Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705639,69	6519774,18	**392**	Marronnier	Adulte	12	8	47	26%	Terre	Libre	Satisfaisant		*Petite cavité ouverte bien compensée.*		*Plaie de taille à la base du houppier.*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705636,76	6519782,31	**393**	Marronnier	Adulte	11	6	28	39%	Terre	Libre	Moyen					Bon	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705634,39	6519790,12	**394**	Marronnier	Adulte	13	7	46	28%	Terre	Libre	Moyen				*Plaies de taille. Réduction ancienne.*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705631,15	6519797,10	**395**	Marronnier	Adulte	11	7	29	38%	Terre	Libre	Moyen	*Soulèvement des pavés.*		*Plaie longitudinale cicatrisée côté trottoir. Blessure longitudinale compartimentée côté arbustes.*	*Petites plaies de taille.*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705626,45	6519811,88	**396**	Marronnier	Adulte	9	7	42	21%	Terre	Libre	Moyen				*Blessure compartimentée sur charpentière. Grosse plaie de taille à la base du houppier.*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705623,92	6519819,48	**397**	Marronnier	Adulte	11	6	34	32%	Terre	Libre	Moyen					Bon	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705621,58	6519826,31	**398**	Marronnier	Adulte	11	7	39	28%	Terre	Libre	Moyen				*Plaie de taille dégradée sur charpentière. Petite blessure sur charpentière.*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705618,44	6519834,74	**399**	Tilleul	Adulte	8	6	24	33%	Terre	Libre	Moyen					Bon	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705615,70	6519841,87	**400**	Tilleul	Adulte	8	6	24	33%	Terre	Libre	Moyen		*Nombreux rejets.*		*Nécroses foliaires marginales.*	Bon	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705612,95	6519850,60	**401**	Marronnier	Adulte	9	6	38	24%	Terre	Libre	Moyen				*Nécrose importante sur une branche d'ordre 3.*	Moyen	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Contrôle	*Contrôle de la branche altérée.*	Dans les 6 mois	Tous les 2/3 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705611,14	6519857,25	**402**	Marronnier	Adulte	11	7	36	31%	Terre	Libre	Satisfaisant					Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705608,23	6519863,53	**403**	Marronnier	Adulte	11	8	43	26%	Terre	Libre	Satisfaisant					Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705606,10	6519871,55	**404**	Marronnier	Adulte	8	6	27	30%	Terre	Libre	Moyen			*Petite cavité ouverte en haut du tronc.*		Satisfaisant	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705668,33	6519718,45	**405**	Marronnier	Jeune	6	3	16	38%	Minéral (sable, graviers…)	Tête de chat	Satisfaisant			*Plaies de taille récentes.*		Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705656,96	6519722,56	**406**	Marronnier	Adulte	11	8	40	28%	Terre	Libre	Satisfaisant					Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705660,30	6519716,24	**407**	Marronnier	Adulte	11	6	40	28%	Terre	Libre	Satisfaisant	*1 racine émergente.*			*Plaies de taille.*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705653,18	6519764,98	**408**	Marronnier rouge	Jeune	6	4	8	75%	Stabilisé perméable	Libre	Bon			*Plaies de choc cicatrisées.*		Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705650,75	6519772,64	**409**	Marronnier	Adulte	6	3	30	20%	Stabilisé perméable	Tête de chat	Satisfaisant			*1 grosse plaie de choc partiellement dégradée.*	*Plaies de taille.*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705648,03	6519779,76	**410**	Marronnier rouge	Jeune	6	3	9	67%	Stabilisé perméable	Libre	Bon					Bon	Non	Risque absent ou minime	2 - Résilience moyenne				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705646,14	6519785,75	**411**	Marronnier	Jeune	6	2	18	33%	Stabilisé perméable	Tête de chat	Moyen			*Échaudure cicatrisée.*		Satisfaisant	Non	Risque absent ou minime	2 - Résilience moyenne				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705643,71	6519792,94	**412**	Marronnier	Jeune	6	2	22	27%	Stabilisé perméable	Tête de chat	Moyen			*Plaie de choc en cours de dégradation.*	*Cavité ouverte sur une branche.*	Moyen	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705640,88	6519802,31	**413**	Marronnier rouge	Jeune	6	3	13	46%	Stabilisé perméable	Tête de chat	Moyen			*Plaie de choc plutôt saine.*		Bon	Non	Risque absent ou minime	2 - Résilience moyenne				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705633,98	6519822,32	**414**	Marronnier rouge	Jeune	6	3	16	38%	Stabilisé perméable	Tête de chat	Moyen					Bon	Non	Risque absent ou minime	2 - Résilience moyenne				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705630,82	6519829,61	**415**	Marronnier rouge	Jeune	6	3	14	43%	Stabilisé perméable	Tête de chat	Moyen					Bon	Non	Risque absent ou minime	2 - Résilience moyenne				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705627,77	6519837,80	**416**	Erable plane pourpre	Adulte	6	4	40	15%	Stabilisé perméable	Tête de chat	Moyen			*Grosse plaie de choc relativement saine.*	*Charpentière nécrosée sur une face.*	Moyen	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705619,67	6519861,37	**417**	Erable sycomore	Jeune	6	3	16	38%	Stabilisé perméable	Rideau	Moyen		*Blessure importante mais superficielle pour le moment par échaudure.*	*Blessure importante mais superficielle pour le moment par échaudure sur toute la hauteur du tronc.*		Moyen	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Contrôle	*Contrôle du tronc.*	Dans les 6 mois	Tous les 2/3 ans
16/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705593,82	6519903,45	**418**	Tilleul	Jeune	8	5	22	36%	Terre	Rideau	Satisfaisant					Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705592,00	6519911,89	419	Tilleul	Adulte	8	5	31	26%	Terre	Prolongement	Moyen		*Rejets.*	*Plaie presque refermée.*	*Blessure sur les anciennes têtes de chat.*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705589,15	6519919,81	420	Tilleul	Jeune	9	6	22	41%	Terre	Libre	Moyen		*Rejets.*			Bon	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705586,97	6519926,88	421	Marronnier	Adulte	8	5	26	31%	Terre	Libre	Moyen			*Importante blessure compartimentée au tronc. Plaie de taille dégradée en haut du tronc.*		Satisfaisant	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705584,63	6519934,86	422	Marronnier	Adulte	8	6	25	32%	Terre	Libre	Moyen				*Diverses blessures.*	Satisfaisant	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705580,46	6519943,54	423	Tilleul	Jeune	8	3	18	44%	Terre	Libre	Satisfaisant		*Rejets.*	*Plaie de taille au tronc.*		Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705578,04	6519950,80	424	Tilleul	Jeune	8	5	19	42%	Terre	Libre	Moyen				*Une branche cassée suspendue.*	Bon	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705575,92	6519958,38	425	Tilleul	Jeune	8	6	18	44%	Terre	Libre	Moyen			*Blessure par échaudure.*		Moyen	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705570,47	6519974,56	426	Tilleul	Jeune	8	6	26	31%	Terre	Libre	Bon		*Rejets.*			Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705568,21	6519979,46	427	Tilleul	Adulte	6	3	18	33%	Terre	Libre	Mauvais			*Légère blessure par échaudure*		Satisfaisant	Non	Risque faible	4 - Arbre altéré, potentiel de résilience nul	Contrôle	*Contrôle physio.*	Dans les 6 mois	Tous les 2/3 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705566,16	6519987,23	428	Tilleul	Adulte	7	4	17	41%	Terre	Libre	Moyen			*Blessure par échaudure en cours de dégradation. Courbure du tronc.*		Moyen	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Contrôle	*Contrôle du tronc.*	Dans les 6 mois	Tous les 2/3 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705564,18	6519995,20	429	Tilleul	Adulte	8	6	23	35%	Terre	Libre	Satisfaisant			*Plaie de taille plutôt saine au tronc.*	*Légères plaies de taille.*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705561,44	6520001,28	430	Tilleul	Adulte	10	7	38	26%	Terre	Prolongement	Satisfaisant		*Rejets.*	*Grosses boursoufflures.*	*Quelques blessures sur les anciennes têtes de chat et à la base du houppier.*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les 5/7 ans
16/06/2021	CHAMALIÈRES	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705558,44	6520010,46	431	Tilleul	Adulte	9	5	24	38%	Terre	Libre	Bon	*1 racine émergente blessée.*	*Rejets.*	*Plaie de taille saine au tronc.*		Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
18/06/2021	CLERMONT-FERRAND	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705607,29	6519901,16	432	Marronnier	Adulte	6	4	30	20%	Pavés	Prolongement	Moyen	*Non visible*	*RAS*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les 2/3 ans
18/06/2021	CLERMONT-FERRAND	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705604,59	6519910,29	433	Erable plane pourpre	Adulte	7	4	15	47%	Enherbé	Prolongement	Moyen	*Non visible*	*RAS*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Satisfaisant	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux				Tous les ans
18/06/2021	CLERMONT-FERRAND	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705601,71	6519916,72	434	Erable plane pourpre	Adulte	7	4	18	39%	Enherbé	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
18/06/2021	CLERMONT-FERRAND	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705599,18	6519923,99	435	Marronnier	Adulte	7	4	25	28%	Pavés	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
18/06/2021	CLERMONT-FERRAND	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705596,98	6519930,59	436	Catalpa	Adulte	7	4	33	21%	Pavés	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation et cavité en formation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
18/06/2021	CLERMONT-FERRAND	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705594,95	6519938,03	437	Marronnier	Adulte	6	4	21	29%	Terre	Prolongement	Moyen	*Non visible*	*RAS*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation et écorce altérée*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les 2/3 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
18/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705591,56	6519946,48	**438**	Marronnier	Adulte	7	5	34	21%	Pavés	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation et écorce altérée*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les 2/3 ans
18/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705588,18	6519955,78	**439**	Erable plane pourpre	Adulte	7	5	37	19%	Pavés	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Ecorce altérée*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les 2/3 ans
18/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705587,00	6519962,04	**440**	Marronnier	Adulte	5	3	27	19%	Pavés	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Blessure au pied de l'arbre : bien cicatrisée et écorce altérée*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort		Dans l'année	Tous les 2/3 ans
18/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705580,91	6519977,43	**441**	Catalpa	Adulte	6	5	39	15%	Pavés	Tête de chat	Satisfaisant	*Non visible*	*Cavité*	*Cavité ouverte*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les 2/3 ans
18/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705578,71	6519985,04	**442**	Marronnier	Adulte	6	4	24	25%	Pavés	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Ecorce altérée*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les 2/3 ans
18/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705576,34	6519991,47	**443**	Catalpa	Adulte	7	5	31	23%	Pavés	Tête de chat	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Blessure au pied de l'arbre : bien cicatrisée*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille des rejets		Dans l'année	Tous les 5/7 ans
18/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705573,81	6519999,08	**444**	Marronnier	Adulte	6	4	17	35%	Enherbé	Tête de chat	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Blessure : bien cicatrisée*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
18/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705572,12	6520006,52	**445**	Catalpa	Adulte	7	6	47	15%	Pavés	Tête de chat	Moyen	*Non visible*	*RAS*	*Cavité ouverte*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille des rejets		Dans l'année	Tous les 2/3 ans
18/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Kellermann	Emprise Nord-ouest	705565,18	6520044,74	**446**	Erable plane pourpre	Adulte	11	8	21	52%	Enherbé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
18/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705556,22	6520051,17	**447**	Marronnier	Adulte	7	6	32	22%	Pavés	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Blessure au pied de l'arbre : bien cicatrisée*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
18/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705553,34	6520058,61	**448**	Erable plane pourpre	Adulte	7	6	37	19%	Pavés	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Blessure au pied de l'arbre : bien cicatrisée*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation et cavité*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
18/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705551,65	6520064,19	**449**	Marronnier	Adulte	7	5	24	29%	Pavés	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*Cavité en formation*	*Cavité ouverte*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
18/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705545,56	6520080,60	**450**	Catalpa	Adulte	7	6	58	12%	Pavés	Tête de chat	Moyen	*Non visible*	*RAS*	*Blessure en longueur une charpentière bien affectée*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Moyen	Non	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Haubanage	*+ taille des rejets*	Dans le mois	Tous les ans
18/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705540,66	6520096,32	**451**	Catalpa	Adulte	1	1	63	2%	Enrobé	Libre	Très Mauvais	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*RAS*	Moyen	Oui	Risque absent ou minime	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille des rejets	*Rejets de l'arbre abattu*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
18/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705535,76	6520110,19	**452**	Tilleul	Adulte	7	5	12	58%	Enherbé	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*RAS*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille des rejets		Dans l'année	Tous les 5/7 ans
18/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705527,30	6520134,04	**453**	Marronnier	Adulte	6	4	9	67%	Terre	Libre	Moyen	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation et blessure, frottement : bonne cicatrisation*	*Dégâts d'insectes sur les feuilles*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne		*Penche en direction de la route à voir si possibilité de le redresser*	Dans l'année	Tous les ans
18/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705524,76	6520141,14	**454**	Marronnier	Adulte	7	6	33	21%	Minéral (sable, graviers…)	Prolongement	Moyen	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation et cavité en formation*	*Dégâts d'insectes sur les feuilles*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les 2/3 ans
18/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705522,06	6520149,60	**455**	Marronnier	Adulte	7	5	29	24%	Terre	Prolongement	Moyen	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Dégâts d'insectes sur les feuilles*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les 2/3 ans
18/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705520,53	6520156,02	**456**	Marronnier	Adulte	7	5	18	39%	Terre	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Dégâts d'insectes sur les feuilles*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
18/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705517,49	6520163,29	**457**	Erable plane pourpre	Adulte	7	4	17	41%	Terre	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Dégâts d'insectes sur les feuilles*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
18/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705514,28	6520171,07	**458**	Marronnier	Adulte	7	5	24	29%	Terre	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Dégâts d'insectes sur les feuilles*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
18/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705512,92	6520179,19	**459**	Marronnier	Adulte	7	5	25	28%	Enherbé	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Dégâts d'insectes sur les feuilles*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
18/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705510,39	6520187,14	**460**	Marronnier	Adulte	7	5	34	21%	Enherbé	Prolongement	Moyen	*Non visible*	*Cavité*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation et cavité*	*Dégâts d'insectes sur les feuilles*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les ans
18/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705584,61	6519894,28	**461**	Erable negundo	Adulte	10	9	18	56%	Enherbé	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation et blessure, frottement : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
18/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705585,87	6519903,71	**462**	Erable negundo	Adulte	13	8	19	68%	Enherbé	Pseudo libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*RAS*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
18/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705583,19	6519912,21	**463**	Erable plane pourpre	Adulte	10	6	11	91%	Enherbé	Pseudo libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*RAS*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
18/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705581,62	6519919,75	**464**	Erable negundo	Adulte	9	6	11	82%	Enherbé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*RAS*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
18/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705577,85	6519929,97	**465**	Erable negundo	Adulte	8	6	13	62%	Enherbé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*RAS*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
18/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705575,02	6519937,68	**466**	Erable negundo	Adulte	12	6	14	86%	Enherbé	Pseudo libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*RAS*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
18/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705566,05	6519962,68	**467**	Erable negundo	Adulte	8	6	14	57%	Enherbé	Pseudo libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*RAS*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
18/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705562,91	6519971,80	**468**	Erable negundo	Adulte	11	7	21	52%	Enherbé	Pseudo libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*RAS*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
18/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705558,98	6519980,76	**469**	Erable negundo	Adulte	8	6	15	53%	Enherbé	Pseudo libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*RAS*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
18/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705557,88	6519985,79	**470**	Prunus sp.	Adulte	10	8	25	40%	Enherbé	Prolongement	Moyen	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation et blessure, frottement : bonne cicatrisation*	*Champignons*	Moyen	Oui	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*Arbre placé sous surveillance, champignons*	Dans l'année	Tous les 6 mois
18/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705560,71	6519977,15	**471**	Prunus sp.	Adulte	8	6	13	62%	Enherbé	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*RAS*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
18/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705564,32	6519967,24	**472**	Prunus sp.	Jeune	5	2	7	71%	Enherbé	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*RAS*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
18/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705567,63	6519958,43	**473**	Prunus sp.	Jeune	5	2	7	71%	Enherbé	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*RAS*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
18/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705573,29	6519942,71	**474**	Prunus sp.	Adulte	12	6	22	55%	Enherbé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Blessure au pied de l'arbre : bien cicatrisée*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
18/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705575,52	6519933,80	**475**	Prunus sp.	Adulte	8	5	8	100%	Enherbé	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Blessure au pied de l'arbre : bien cicatrisée*	*RAS*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
18/06/2021	CHAMALIÈRES	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705578,78	6519925,88	476	Prunus sp.	Adulte	11	8	19	58%	Enherbé	Pseudo libre	Moyen	*Non visible*	*RAS*	*Blessure au pied de l'arbre : bien cicatrisée*	*Champignons*	Satisfaisant	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux				Tous les ans
18/06/2021	CHAMALIÈRES	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705584,64	6519908,23	477	Prunus sp.	Adulte	10	7	18	56%	Enherbé	Prolongement	Moyen	*Non visible*	*RAS*	*Blessure au pied de l'arbre : bien cicatrisée*	*Champignons*	Satisfaisant	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux				Tous les ans
18/06/2021	CHAMALIÈRES	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705585,31	6519899,84	478	Prunus sp.	Jeune	5	3	5	100%	Enherbé	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Blessure au pied de l'arbre : bien cicatrisée*	*RAS*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
18/06/2021	CHAMALIÈRES	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705547,62	6520024,33	479	Prunus sp.	Adulte	12	6	37	32%	Enherbé	Prolongement	Moyen	*Non visible*	*RAS*	*Blessure au pied de l'arbre : bien cicatrisée*	*Signes de dépérissement, champignons et branches mortes*	Moyen	Oui	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort		Dans les 6 mois	Tous les ans
18/06/2021	CHAMALIÈRES	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705540,89	6520040,54	480	Erable negundo	Adulte	11	10	21	52%	Enherbé	Pseudo libre	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
18/06/2021	CHAMALIÈRES	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705539,37	6520045,76	481	Prunus sp.	Jeune	6	5	6	100%	Enherbé	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Blessure au pied de l'arbre : bien cicatrisée*	*RAS*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
18/06/2021	CHAMALIÈRES	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705550,80	6520033,96	482	Tilleul	Adulte	9	5	24	38%	Enherbé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*RAS*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
18/06/2021	CHAMALIÈRES	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705548,61	6520039,92	483	Marronnier	Adulte	12	10	32	38%	Enherbé	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Cavité et dégâts d'insectes sur les feuilles*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
18/06/2021	CHAMALIÈRES	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705546,18	6520047,29	484	Tilleul	Adulte	9	8	19	47%	Terre	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*RAS*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
18/06/2021	CHAMALIÈRES	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705540,22	6520063,30	485	Marronnier	Adulte	10	10	34	29%	Terre	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation et dégâts d'insectes sur les feuilles*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
18/06/2021	CHAMALIÈRES	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705537,57	6520070,06	486	Marronnier	Jeune	5	3	7	71%	Enherbé	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*RAS*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
18/06/2021	CHAMALIÈRES	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705535,32	6520077,78	487	Marronnier	Jeune	5	3	6	83%	Enherbé	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*RAS*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
18/06/2021	CHAMALIÈRES	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705524,70	6520079,39	488	Prunus sp.	Jeune	6	5	6	100%	Enherbé	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Blessure au pied de l'arbre : bien cicatrisée*	*RAS*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
18/06/2021	CHAMALIÈRES	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705523,41	6520083,41	489	Prunus sp.	Adulte	13	8	24	54%	Enherbé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
18/06/2021	CHAMALIÈRES	Rue Saint Rémi	Emprise Nord-ouest	705506,36	6520091,29	490	Prunus sp.	Adulte	10	6	26	38%	Enherbé	Prolongement	Moyen	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Signes de dépérissement, champignons, branches mortes*	Moyen	Oui	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort		Dans les 6 mois	Tous les ans
18/06/2021	CHAMALIÈRES	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705513,60	6520113,17	491	Erable negundo	Adulte	7	5	7	100%	Enherbé	Libre	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Blessure au pied de l'arbre : bien cicatrisée*	*Houppier clair*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les 2/3 ans
18/06/2021	CHAMALIÈRES	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705511,35	6520124,76	492	Erable negundo	Adulte	11	6	15	73%	Enherbé	Libre	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*RAS*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
18/06/2021	CHAMALIÈRES	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705508,93	6520129,58	493	Prunus sp.	Adulte	8	6	20	40%	Enherbé	Libre	Moyen	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	*Signes de dépérissement, branches mortes*	Moyen	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort		Dans l'année	Tous les ans
18/06/2021	CHAMALIÈRES	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705505,55	6520138,27	494	Prunus sp.	Jeune	6	4	6	100%	Enherbé	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation et blessure au pied de l'arbre : bien cicatrisée*	*RAS*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience		*A redresser*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
18/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705504,43	6520142,45	**495**	Prunus sp.	Jeune	5	2	4	125%	Enherbé	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*RAS*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience		*A redresser*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
18/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705500,89	6520151,46	**496**	Erable negundo	Adulte	9	6	16	56%	Enherbé	Prolongement	Moyen	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation et signes de dépérissement, branches mortes*	Moyen	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort		Dans l'année	Tous les ans
18/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705510,06	6520152,59	**497**	Marronnier	Adulte	11	9	29	38%	Terre	Libre	Moyen	*Non visible*	*RAS*	*Coupe d'une ancienne charpentière : cavité en formation*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation et dégâts d'insectes sur les feuilles*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les 2/3 ans
18/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705515,53	6520136,50	**498**	Marronnier	Adulte	11	9	34	32%	Terre	Prolongement	Moyen	*Non visible*	*Cavité en formation*	*RAS*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation et dégâts d'insectes sur les feuilles*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les 2/3 ans
18/06/2021	**CHAMALIÈRES**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705512,31	6520144,71	**499**	Marronnier	Jeune	6	2	6	100%	Terre	Libre	Moyen	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Houppier clair et dégâts d'insectes sur les feuilles*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les 2/3 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705515,75	6520209,27	**500**	Erable plane pourpre	Adulte	7	4	10	70%	Terre	Libre	Moyen	*Non visible*	*Cavité en formation*	*Blessure sur toute la longueur du tronc*	*Houppier assez clair*	Moyen	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705521,01	6520214,16	**501**	Erable plane pourpre	Adulte	10	8	22	45%	Terre	Libre	Moyen	*Blessure : bonne cicatrisation*	*RAS*	*Cavité sur toute la longueur du tronc*	*Houppier assez clair*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort		Dans les 6 mois	Tous les 2/3 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705526,84	6520217,35	**502**	Erable plane pourpre	Adulte	13	8	26	50%	Terre	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation*	*RAS*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705533,80	6520220,74	**503**	Erable plane pourpre	Adulte	13	8	25	52%	Terre	Libre	Moyen	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Houppier assez clair*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les 2/3 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705544,14	6520226,00	**504**	Erable plane pourpre	Adulte	13	8	28	46%	Terre	Libre	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Dégâts d'insectes sur les feuilles*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705549,22	6520229,39	**505**	Erable plane pourpre	Adulte	13	8	27	48%	Terre	Libre	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation et dégâts d'insectes sur les feuilles*	Bon	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les 2/3 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705563,32	6520235,41	**506**	Erable plane pourpre	Adulte	13	8	28	46%	Terre	Libre	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705571,04	6520238,79	**507**	Erable plane pourpre	Adulte	13	8	30	43%	Terre	Libre	Bon	*Blessure : bonne cicatrisation*	*RAS*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705578,75	6520242,74	**508**	Erable plane pourpre	Adulte	11	8	19	58%	Terre	Libre	Satisfaisant	*RAS*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation et houppier clair*	Bon	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les 2/3 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705584,39	6520244,62	**509**	Erable plane pourpre	Adulte	16	9	30	53%	Terre	Prolongement	Satisfaisant	*RAS*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705590,59	6520248,95	**510**	Erable plane pourpre	Adulte	15	8	30	50%	Enherbé	Prolongement	Satisfaisant	*RAS*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705598,30	6520251,77	**511**	Erable plane pourpre	Adulte	15	8	30	50%	Enherbé	Prolongement	Satisfaisant	*RAS*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705605,07	6520255,34	**512**	Erable plane pourpre	Adulte	14	8	29	48%	Terre	Prolongement	Bon	*RAS*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705612,41	6520259,48	**513**	Erable plane pourpre	Adulte	15	8	32	47%	Terre	Prolongement	Bon	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
28/06/2021	CLERMONT-FERRAND	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705620,87	6520263,99	514	Erable plane pourpre	Adulte	15	8	32	47%	Terre	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	CLERMONT-FERRAND	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705627,45	6520267,56	515	Erable plane pourpre	Adulte	15	8	33	45%	Terre	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	CLERMONT-FERRAND	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705634,22	6520270,57	516	Erable plane pourpre	Adulte	15	7	27	56%	Terre	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	CLERMONT-FERRAND	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705640,99	6520274,33	517	Erable plane pourpre	Adulte	16	9	39	41%	Terre	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Blessure au pied de l'arbre : bien cicatrisée*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	CLERMONT-FERRAND	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705647,01	6520276,40	518	Erable plane pourpre	Adulte	16	9	31	52%	Terre	Prolongement	Moyen	*Non visible*	*RAS*	*Blessure au pied de l'arbre : bien cicatrisée*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation et houppier clair*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les 2/3 ans
28/06/2021	CLERMONT-FERRAND	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705653,78	6520277,72	519	Erable plane pourpre	Adulte	15	9	32	47%	Terre	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Blessure au pied de l'arbre : bien cicatrisée*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	CLERMONT-FERRAND	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705660,55	6520276,97	520	Erable plane pourpre	Adulte	12	8	29	41%	Terre	Prolongement	Moyen	*Non visible*	*Cavité en formation*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation et signes de dépérissement, branches mortes*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort		Dans l'année	Tous les ans
28/06/2021	CLERMONT-FERRAND	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705629,71	6520281,86	521	Erable plane pourpre	Adulte	7	3	10	70%	Enherbé	Prolongement	Très Mauvais	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*RAS*	Mauvais	Oui	Risque moyen	4 - Arbre altéré, potentiel de résilience nul	Abattage de gestion		Dans les 6 mois	
28/06/2021	CLERMONT-FERRAND	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705600,37	6520268,13	522	Erable plane pourpre	Jeune	5	3	7	71%	Enherbé	Libre	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Houppier assez clair*	Bon	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les 2/3 ans
28/06/2021	CLERMONT-FERRAND	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705593,79	6520264,37	523	Erable plane pourpre	Jeune	6	3	7	86%	Enherbé	Libre	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Houppier assez clair*	Bon	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les 2/3 ans
28/06/2021	CLERMONT-FERRAND	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705580,06	6520256,84	524	Erable plane pourpre	Jeune	6	3	7	86%	Enherbé	Libre	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*RAS*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	CLERMONT-FERRAND	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705566,33	6520250,26	525	Erable plane pourpre	Adulte	15	10	32	47%	Humus, litière	Libre	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	CLERMONT-FERRAND	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705559,00	6520247,07	526	Erable plane pourpre	Adulte	11	7	19	58%	Humus, litière	Libre	Moyen	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation et signes de dépérissement, branches mortes*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les ans
28/06/2021	CLERMONT-FERRAND	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705552,42	6520243,68	527	Erable plane pourpre	Adulte	11	8	20	55%	Humus, litière	Libre	Moyen	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation et signes de dépérissement, branches mortes*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les ans
28/06/2021	CLERMONT-FERRAND	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705539,25	6520237,29	528	Erable plane pourpre	Adulte	15	8	23	65%	Humus, litière	Libre	Moyen	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation et signes de dépérissement, branches mortes*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les 2/3 ans
28/06/2021	CLERMONT-FERRAND	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705531,73	6520233,53	529	Erable plane pourpre	Jeune	6	3	6	100%	Humus, litière	Libre	Moyen	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Signes de dépérissement, branches mortes*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort		Dans l'année	Tous les ans
28/06/2021	CLERMONT-FERRAND	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705502,92	6520230,63	530	Marronnier	Adulte	12	8	40	30%	Minéral (sable, graviers...)	Pseudo libre	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Ecorce altérée*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	CLERMONT-FERRAND	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705508,19	6520234,23	531	Marronnier	Adulte	11	8	31	35%	Minéral (sable, graviers...)	Pseudo libre	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	CLERMONT-FERRAND	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705512,98	6520237,58	532	Marronnier	Adulte	11	8	23	48%	Minéral (sable, graviers...)	Pseudo libre	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705520,29	6520240,82	**533**	Marronnier	Jeune	6	4	7	86%	Terre	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*RAS*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705527,72	6520244,41	**534**	Marronnier	Adulte	15	9	43	35%	Minéral (sable, graviers...)	Pseudo libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Cavité extérieure bien cicatrisée*	*RAS*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705541,25	6520250,52	**535**	Marronnier	Adulte	16	10	37	43%	Minéral (sable, graviers...)	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*RAS*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705549,04	6520255,19	**536**	Marronnier	Adulte	11	9	25	44%	Minéral (sable, graviers...)	Pseudo libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705556,23	6520258,55	**537**	Marronnier	Adulte	15	9	33	45%	Minéral (sable, graviers...)	Pseudo libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705572,16	6520266,45	**538**	Marronnier	Adulte	13	10	34	38%	Minéral (sable, graviers...)	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705579,83	6520270,76	**539**	Marronnier	Adulte	14	10	41	34%	Minéral (sable, graviers...)	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705588,69	6520274,96	**540**	Marronnier	Adulte	14	10	31	45%	Minéral (sable, graviers...)	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705594,80	6520278,19	**541**	Marronnier	Adulte	20	12	58	34%	Minéral (sable, graviers...)	Libre	Bon	*Blessure : bonne cicatrisation*	*RAS*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705602,59	6520281,67	**542**	Erable plane pourpre	Adulte	17	12	35	49%	Minéral (sable, graviers...)	Libre	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation et houppier assez clair*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les 2/3 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705609,06	6520284,78	**543**	Marronnier	Adulte	14	8	34	41%	Minéral (sable, graviers...)	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705617,44	6520287,90	**544**	Erable plane pourpre	Adulte	11	6	20	55%	Minéral (sable, graviers...)	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705624,99	6520292,69	**545**	Erable plane pourpre	Adulte	14	8	26	54%	Minéral (sable, graviers...)	Libre	Moyen	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation et signes de dépérissement, branches mortes*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort		Dans l'année	Tous les ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Berthelot	Emprise Nord-ouest	705626,43	6520296,76	**546**	Marronnier	Adulte	12	8	28	43%	Minéral (sable, graviers...)	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705616,42	6520311,34	**547**	Tilleul	Adulte	10	6	18	56%	Terre	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705604,30	6520319,69	**548**	Tilleul	Adulte	9	5	16	56%	Terre	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705591,91	6520327,46	**549**	Tilleul	Adulte	8	6	16	50%	Terre	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705578,29	6520336,81	**550**	Tilleul	Adulte	9	6	15	60%	Terre	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705566,24	6520345,03	**551**	Tilleul	Adulte	9	6	14	64%	Terre	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705558,13	6520349,99	**552**	Tilleul	Adulte	9	6	14	64%	Terre	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705540,11	6520360,80	**553**	Tilleul	Adulte	6	5	10	60%	Terre	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705514,77	6520376,90	**554**	Tilleul	Adulte	12	6	18	67%	Terre	Pseudo libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705502,72	6520384,11	**555**	Tilleul	Adulte	11	6	20	55%	Terre	Pseudo libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705489,21	6520393,91	**556**	Tilleul	Adulte	10	6	18	56%	Terre	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705477,95	6520401,45	**557**	Tilleul	Adulte	8	4	12	67%	Terre	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705439,77	6520426,00	**558**	Tilleul	Adulte	8	5	13	62%	Terre	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705426,59	6520434,34	**559**	Tilleul	Adulte	8	5	14	57%	Terre	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705413,42	6520442,44	**560**	Tilleul	Adulte	8	5	13	62%	Terre	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705399,57	6520452,24	**561**	Tilleul	Adulte	8	5	15	53%	Terre	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705378,17	6520465,42	**562**	Tilleul	Adulte	7	6	15	47%	Terre	Libre	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Blessure en cours de cicatrisation*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les 2/3 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705366,50	6520473,14	**563**	Tilleul	Adulte	7	5	13	54%	Terre	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705358,74	6520477,75	**564**	Tilleul	Adulte	7	5	13	54%	Terre	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705335,65	6520490,78	**565**	Tilleul	Adulte	8	5	13	62%	Terre	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705303,66	6520506,45	**566**	Tilleul	Adulte	9	6	26	35%	Terre	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705292,44	6520510,25	**567**	Tilleul	Adulte	10	6	25	40%	Terre	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705281,39	6520513,87	**568**	Tilleul	Adulte	10	7	30	33%	Terre	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705273,48	6520515,52	**569**	Tilleul	Adulte	10	7	29	34%	Terre	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705266,38	6520517,67	**570**	Tilleul	Adulte	8	6	24	33%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705259,95	6520519,15	**571**	Tilleul	Adulte	7	4	15	47%	Enherbé	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705248,57	6520522,12	**572**	Tilleul	Adulte	11	8	34	32%	Enherbé	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation et cavité en formation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705240,66	6520524,92	**573**	Tilleul	Adulte	7	5	20	35%	Stabilisé perméable	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705233,23	6520526,90	**574**	Tilleul	Adulte	9	6	26	35%	Terre	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Blessure, frottement : cicatrisation en cours*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705225,98	6520529,05	**575**	Tilleul	Adulte	9	6	19	47%	Terre	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705218,88	6520531,36	**576**	Tilleul	Adulte	8	5	16	50%	Terre	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705194,64	6520538,28	**577**	Tilleul	Adulte	9	7	32	28%	Terre	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705189,20	6520540,76	**578**	Tilleul	Adulte	10	7	32	31%	Terre	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705180,46	6520542,57	**579**	Tilleul	Jeune	6	7	8	75%	Terre	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705172,54	6520545,21	**580**	Tilleul	Jeune	7	7	10	70%	Terre	Libre	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705149,78	6520551,97	**581**	Tilleul	Adulte	9	6	22	41%	Terre	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705140,87	6520554,78	**582**	Tilleul	Adulte	10	7	24	42%	Terre	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705126,52	6520557,91	**583**	Tilleul	Jeune	6	4	9	67%	Terre	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705118,28	6520559,56	**584**	Tilleul	Jeune	6	4	9	67%	Humus, litière	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705106,57	6520564,51	**585**	Tilleul	Jeune	6	4	9	67%	Humus, litière	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705066,66	6520581,66	**586**	Tilleul	Adulte	8	6	17	47%	Stabilisé perméable	Pseudo libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Blessure au pied de l'arbre : bien cicatrisée*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705058,57	6520586,61	**587**	Tilleul	Adulte	8	6	20	40%	Terre	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705046,20	6520604,42	**588**	Tilleul	Adulte	8	6	20	40%	Stabilisé perméable	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705042,91	6520610,19	**589**	Tilleul	Adulte	6	5	16	38%	Terre	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic						Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
28/06/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705038,95	6520616,76	590	Tilleul	Adulte	10	6	23	43%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705035,23	6520623,19	591	Tilleul	Adulte	12	8	24	50%	Terre	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705070,48	6520589,93	592	Tilleul	Jeune	6	4	12	50%	Stabilisé perméable	Libre	Satisfaisant	*Non visible*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
28/06/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705096,92	6520577,32	593	Tilleul	Adulte	10	8	39	26%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705112,69	6520571,26	594	Tilleul	Adulte	7	4	16	44%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705143,25	6520562,28	595	Tilleul	Adulte	9	6	33	27%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705150,04	6520559,86	596	Tilleul	Adulte	8	6	21	38%	Stabilisé perméable	Prolongement	Moyen	*Non visible*	*RAS*	*Ecorce altérée*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les ans
28/06/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705156,83	6520557,92	597	Tilleul	Adulte	8	6	33	24%	Stabilisé perméable	Prolongement	Moyen	*Non visible*	*RAS*	*Cavité ouverte mais bonne compensation*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Moyen	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les ans
28/06/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705164,71	6520555,61	598	Tilleul	Adulte	8	7	32	25%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Blessure au pied de l'arbre : bien cicatrisée*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705172,60	6520553,43	599	Tilleul	Adulte	8	6	23	35%	Stabilisé perméable	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Blessure au pied de l'arbre : bien cicatrisée*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
28/06/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705180,72	6520550,76	600	Tilleul	Adulte	10	6	31	32%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705188,00	6520548,70	601	Tilleul	Adulte	7	6	21	33%	Stabilisé perméable	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705227,90	6520537,42	602	Tilleul	Jeune	6	4	9	67%	Humus, litière	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705234,33	6520535,60	603	Tilleul	Adulte	8	6	22	36%	Terre	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Blessure au pied de l'arbre : bien cicatrisée*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705256,52	6520530,02	604	Tilleul	Adulte	10	8	37	27%	Terre	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705264,89	6520527,84	605	Tilleul	Adulte	8	6	37	22%	Terre	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705273,50	6520525,41	606	Tilleul	Adulte	8	6	29	28%	Terre	Prolongement	Moyen	*Non visible*	*Ecorce altérée*	*Ecorce altérée et présence de champignons*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les ans
28/06/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705280,90	6520522,75	607	Tilleul	Adulte	8	6	36	22%	Terre	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Cavité et blessure au pied de l'arbre : bien cicatrisée*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les 2/3 ans
28/06/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705296,54	6520518,02	608	Tilleul	Adulte	7	6	24	29%	Terre	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Blessure au pied de l'arbre : bien cicatrisée*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705303,57	6520515,71	**609**	Tilleul	Adulte	6	4	23	26%	Terre	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Blessure au pied de l'arbre : bien cicatrisée*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705312,18	6520512,20	**610**	Tilleul	Adulte	8	6	29	28%	Terre	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705351,23	6520493,88	**611**	Tilleul	Adulte	7	6	16	44%	Enherbé	Pseudo libre	Moyen	*Non visible*	*RAS*	*Ecorce altérée et présence de champignons*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les 2/3 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705369,91	6520481,03	**612**	Tilleul	Adulte	8	6	18	44%	Enherbé	Libre	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Blessure au pied de l'arbre : bien cicatrisée*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705379,37	6520475,57	**613**	Tilleul	Adulte	6	6	14	43%	Enherbé	Libre	Moyen	*Non visible*	*RAS*	*Ecorce altérée*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705402,65	6520460,41	**614**	Tilleul	Adulte	7	5	16	44%	Enherbé	Libre	Moyen	*Non visible*	*RAS*	*Ecorce altérée*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les 2/3 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705410,42	6520454,59	**615**	Tilleul	Adulte	6	4	15	40%	Enherbé	Libre	Moyen	*Non visible*	*RAS*	*Ecorce altérée*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705422,42	6520447,19	**616**	Tilleul	Adulte	6	5	13	46%	Enherbé	Libre	Moyen	*Non visible*	*RAS*	*Ecorce altérée*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705515,32	6520387,28	**617**	Tilleul	Adulte	11	6	20	55%	Enherbé	Libre	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705536,06	6520373,82	**618**	Tilleul	Adulte	9	6	16	56%	Enherbé	Pseudo libre	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Blessure au pied de l'arbre : bien cicatrisée*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705552,43	6520363,51	**619**	Tilleul	Adulte	9	6	17	53%	Enherbé	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Raymond Bergougnan	Emprise Nord-ouest	705563,59	6520355,99	**620**	Tilleul	Adulte	6	5	15	40%	Enherbé	Libre	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue de Durtol	Emprise Nord-ouest	704619,60	6520910,77	**621**	Marronnier	Adulte	8	5	16	50%	Stabilisé perméable	Libre	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Dégâts d'insectes sur les feuilles*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
28/06/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue de Durtol	Emprise Nord-ouest	704612,10	6520912,98	**622**	Marronnier	Adulte	7	5	17	41%	Stabilisé perméable	Libre	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation*	*Dégâts d'insectes sur les feuilles*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
28/06/2021	**DURTOL**	Avenue de la Paix	Emprise Nord-ouest	704161,35	6521346,25	**623**	Tilleul	Adulte	6	4	20	30%	Enherbé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**DURTOL**	Avenue de la Paix	Emprise Nord-ouest	704160,80	6521357,17	**624**	Tilleul	Adulte	6	4	23	26%	Enherbé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**DURTOL**	Avenue de la Paix	Emprise Nord-ouest	704159,91	6521367,91	**625**	Erable	Adulte	6	4	21	29%	Enherbé	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
28/06/2021	**DURTOL**	Avenue de la Paix	Emprise Nord-ouest	704159,54	6521379,55	**626**	Tilleul	Adulte	7	5	25	28%	Enherbé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**DURTOL**	Avenue de la Paix	Emprise Nord-ouest	704158,72	6521395,12	**627**	Tilleul	Adulte	7	5	33	21%	Enherbé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
28/06/2021	DURTOL	Avenue de la Paix	Emprise Nord-ouest	704150,48	6521353,77	628	Erable	Adulte	7	4	20	35%	Enherbé	Prolongement	Mauvais	*Non visible*	*Ecorce altérée*	*Moitiée du tronc fortement endommagé*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Mauvais	Oui	Risque fort	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Abattage sécuritaire	*Arbre non stable*	Dans le mois	
28/06/2021	DURTOL	Avenue de la Paix	Emprise Nord-ouest	704150,73	6521367,94	629	Erable	Adulte	5	2	13	38%	Enherbé	Prolongement	Moyen	*Non visible*	*Ecorce altérée*	*Blessure, frottement*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Moyen	Non	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux				Tous les 6 mois
28/06/2021	DURTOL	Avenue de la Paix	Emprise Nord-ouest	704149,70	6521381,70	630	Erable plane pourpre	Adulte	7	5	25	28%	Enherbé	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
28/06/2021	DURTOL	Avenue de la Paix	Emprise Nord-ouest	704148,32	6521392,88	631	Erable plane pourpre	Adulte	7	5	21	33%	Enherbé	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
28/06/2021	DURTOL	Avenue de la Paix	Emprise Nord-ouest	704148,13	6521402,05	632	Erable plane pourpre	Adulte	7	5	21	33%	Enherbé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	DURTOL	Avenue de la Paix	Emprise Nord-ouest	704147,98	6521410,49	633	Erable plane pourpre	Adulte	6	3	21	29%	Enherbé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Ancienne taille des branches : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	DURTOL	Avenue de la Paix	Emprise Nord-ouest	704142,87	6521425,73	634	Tilleul	Jeune	5	3	6	83%	Enherbé	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	DURTOL	Avenue de la Paix	Emprise Nord-ouest	704137,82	6521440,95	635	Tilleul	Jeune	6	3	7	86%	Enherbé	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	DURTOL	Avenue de la Paix	Emprise Nord-ouest	704134,85	6521448,92	636	Tilleul	Adulte	6	5	25	24%	Enherbé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	DURTOL	Avenue de la Paix	Emprise Nord-ouest	704131,42	6521459,86	637	Tilleul	Adulte	6	4	16	38%	Enherbé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	DURTOL	Avenue de la Paix	Emprise Nord-ouest	704127,67	6521471,42	638	Erable plane pourpre	Adulte	6	3	21	29%	Enherbé	Prolongement	Mauvais	*Non visible*	*Fragilisé*	*Bois mort*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Mauvais	Oui	Risque fort	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Abattage sécuritaire		Dans le mois	
28/06/2021	DURTOL	Avenue de la Paix	Emprise Nord-ouest	704124,54	6521480,95	639	Tilleul	Adulte	6	5	23	26%	Enherbé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	DURTOL	Avenue de la Paix	Emprise Nord-ouest	704120,42	6521491,11	640	Tilleul	Jeune	4	2	4	100%	Enherbé	Libre	Mauvais	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*RAS*	Moyen	Oui	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Abattage de gestion		Dans l'année	
28/06/2021	DURTOL	Avenue de la Paix	Emprise Nord-ouest	704117,35	6521502,05	641	Tilleul	Adulte	7	6	25	28%	Enherbé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	DURTOL	Avenue de la Paix	Emprise Nord-ouest	704114,47	6521511,67	642	Tilleul	Adulte	7	6	29	24%	Enherbé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	DURTOL	Avenue de la Paix	Emprise Nord-ouest	704112,35	6521522,98	643	Tilleul	Adulte	8	6	31	26%	Enherbé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	DURTOL	Avenue de la Paix	Emprise Nord-ouest	704110,17	6521534,23	644	Tilleul	Adulte	7	6	28	25%	Enherbé	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*RAS*	*Cavité*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
28/06/2021	DURTOL	Avenue de la Paix	Emprise Nord-ouest	704107,98	6521545,02	645	Tilleul	Adulte	7	5	26	27%	Enherbé	Prolongement	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	DURTOL	Avenue de la Paix	Emprise Nord-ouest	704118,92	6521542,98	646	Tilleul	Jeune	5	2	4	125%	Enherbé	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
28/06/2021	**DURTOL**	Avenue de la Paix	Emprise Nord-ouest	704120,01	6521532,98	**647**	Tilleul	Jeune	5	2	5	100%	Enherbé	Libre	Bon	*Non visible*	*RAS*	*RAS*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
28/06/2021	**DURTOL**	Avenue de la Paix	Emprise Nord-ouest	704121,57	6521520,75	**648**	Erable	Adulte	6	3	21	29%	Enherbé	Prolongement	Moyen	*Non visible*	*RAS*	*Blessure, frottement : arbre altéré*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Moyen	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les ans
28/06/2021	**DURTOL**	Avenue de la Paix	Emprise Nord-ouest	704125,32	6521509,39	**649**	Erable	Adulte	7	4	20	35%	Enherbé	Prolongement	Moyen	*Non visible*	*RAS*	*Blessure, frottement : arbre altéré*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne				Tous les ans
28/06/2021	**DURTOL**	Avenue de la Paix	Emprise Nord-ouest	704129,23	6521495,80	**650**	Erable	Adulte	6	3	19	32%	Enherbé	Prolongement	Satisfaisant	*Non visible*	*Blessure au pied de l'arbre : bien cicatrisée*	*Blessure, frottement : bonne cicatrisation*	*Taille des branches basses : bonne cicatrisation*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 2/3 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716357,91	6516249,29	**651**	Erable plane pourpre	Jeune	5	2	14	36%	Fosses	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*	*blessure collet*	*blessure tronc fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, ancienne echaudure*	*debut de descente de cime*	Moyen	Oui	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Contrôle	*surveillance descente de cime si mauvais abattre, apport de mulch au pied*	D'ici 2 ans	Tous les ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716357,32	6516243,12	**652**	Erable plane pourpre	Jeune	6	3	17	35%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure racine de surface*		*blessure tronc fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, ancienne echaudure*		Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans, apport de mulch au pied*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716357,25	6516237,51	**653**	Erable plane pourpre	Jeune	5	3	16	31%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*pas de racines apparentes*	*blessure collet fermee ou en cours de fermeture*	*blessure tronc fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, ancienne echaudure*	*debut deperissement*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance debut deperissement, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans, apport de mulch au pied*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716357,20	6516231,95	**654**	Erable plane pourpre	Jeune	5	3	15	33%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure racine de surface*	*blessure collet ouverte avec pourriture humide*	*blessure tronc fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, ancienne echaudure*		Moyen	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessure collet, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans, apport de mulch au pied*	D'ici 2 ans	Tous les ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716356,62	6516226,38	**655**	Erable plane pourpre	Plantation nouvelle	4	1	5	80%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*blessure collet fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, echaudure*		Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verifier tension tuteurs, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans, apport de mulch au pied*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716356,67	6516219,71	**656**	Erable plane pourpre	Jeune	5	3	17	29%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure racine de surface*	*blessure collet fermee ou en cours de fermeture*	*blessure tronc fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, ancienne echaudure*		Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans, apport de mulch au pied*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716356,71	6516214,23	**657**	Erable plane pourpre	Jeune	6	3	18	33%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure racine de surface*	*blessure collet fermee ou en cours de fermeture*	*blessure tronc fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagage avec pourriture, ancienne echaudure*		Moyen	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance blessure avec pourriture cote sud, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans, apporter mulch au pied*	D'ici 2 ans	Tous les ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716356,19	6516207,44	**658**	Erable plane pourpre	Jeune	6	3	17	35%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure racine de surface*	*blessure collet fermee ou en cours de fermeture, renflement collet*	*blessure tronc fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagage avec pourriture, ancienne echaudure*	*petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance blessure avec pourriture cote nord, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans, apport de mulch au pied*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716355,81	6516201,60	**659**	Erable plane pourpre	Jeune	5	3	17	29%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure racine de surface*	*blessure collet fermee ou en cours de fermeture, renflement collet*	*blessure tronc fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagage avec pourriture, ancienne echaudure*	*petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance blessure avec pourriture cote sud, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans, apport de mulch au pied*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716355,35	6516196,18	**660**	Erable plane pourpre	Jeune	6	3	20	30%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure racine de surface*	*blessure collet fermee ou en cours de fermeture, renflement collet*	*blessure tronc fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagage avec pourriture, ancienne echaudure*	*petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance blessure avec pourriture cote sud, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans, apport de mulch au pied*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716355,18	6516190,89	**661**	Erable plane pourpre	Jeune	5	3	19	26%	Fosses	Pseudo libre	Moyen	*blessure racine de surface*	*blessure collet fermee ou en cours de fermeture, renflement collet*	*blessure tronc fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, ancienne echaudure*	*petit bois mort, axes deperissants*	Moyen	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance deperissement si mauvais supprimer charpentieres deperissante, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans, apport de mulch au pied*	D'ici 2 ans	Tous les ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716354,87	6516187,13	**662**	Erable plane pourpre	Jeune	5	3	17	29%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure collet fermee ou en cours de fermeture*	*blessure tronc fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, ancienne echaudure*		Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans, apport de mulch au pied*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716354,29	6516180,99	**663**	Erable plane pourpre	Jeune	6	4	22	27%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure collet fermee ou en cours de fermeture*	*blessure tronc fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, grosse echaudure avec pourriture*	*1 axe mort et petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance pourriture tronc si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans, apport de mulch au pied*	D'ici 2 ans	Tous les 6 mois
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716354,22	6516170,22	**664**	Erable plane pourpre	Jeune	6	4	20	30%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure collet fermee ou en cours de fermeture*	*blessure tronc fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, ancienne echaudure*	*petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans, apport de mulch au pied*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716354,02	6516163,65	**665**	Erable plane pourpre	Jeune	6	3	19	32%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure collet fermee ou en cours de fermeture*	*blessure tronc fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, ancienne echaudure, gelivure*	*petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans, apport de mulch au pied*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716353,99	6516158,64	**666**	Erable plane pourpre	Jeune	6	4	24	25%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure racine de surface*	*blessure collet fermee ou en cours de fermeture*	*blessure tronc fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, ancienne echaudure, gelivure*	*petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans, apport de mulch au pied*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716353,73	6516152,12	**667**	Erable plane pourpre	Jeune	6	3	18	33%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure collet fermee ou en cours de fermeture*	*blessure tronc fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, ancienne echaudure, gelivure*	*petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans, apport de mulch au pied*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716353,30	6516145,89	**668**	Erable plane pourpre	Jeune	6	3	23	26%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure collet fermee ou en cours de fermeture*	*blessure tronc fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, ancienne echaudure, gelivure*	*bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans, apport de mulch au pied*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716353,38	6516139,17	**669**	Erable plane pourpre	Jeune	6	3	20	30%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure collet fermee ou en cours de fermeture*	*blessure tronc fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, ancienne echaudure, gelivure*	*bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans, apport de mulch au pied*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716352,67	6516131,70	**670**	Erable plane pourpre	Plantation nouvelle	4	1	5	80%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*blessure collet fermee ou en cours de fermeture*	*blessure tronc fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*bois mort*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verifier tension tuteur tous les ans, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans, apport de mulch au pied*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716352,05	6516128,81	**671**	Erable plane pourpre	Jeune	7	5	27	26%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure collet fermee ou en cours de fermeture*	*blessure tronc longitudinale ouverte, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*ecorce incluse, bois mort*	Moyen	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessure cote nord si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans, apport de mulch au pied*	D'ici 2 ans	Tous les ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716352,53	6516118,80	**672**	Erable plane pourpre	Jeune	6	4	22	27%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure collet fermee ou en cours de fermeture*	*blessure tronc longitudinale en cours de fermeture, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, ancienne echaudure*	*bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessure tronc, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans, apport de mulch au pied*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716352,22	6516113,44	**673**	Erable plane pourpre	Jeune	6	4	23	26%	Fosses	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*	*blessure collet fermee ou en cours de fermeture*	*blessure tronc fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, echaudure*	*bois mort, echaudure*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture echaudure, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans, apport de mulch au pied*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716351,96	6516106,82	**674**	Erable plane pourpre	Jeune	6	3	22	27%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure collet fermee ou en cours de fermeture*	*blessure tronc fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, ancienne echaudure, gelivure*	*bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille de bois mort d'ici 1 an, surveillance fermeture echaudure, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans, apport de mulch au pied*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716351,83	6516101,69	**675**	Erable plane pourpre	Jeune	5	3	20	25%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*grosse blessure collet ouverte avec pourriture*	*grosse blessure longitudinale ouverte avec pourriture*	*grosse plaie d'arrachement ouverte*	Mauvais	Oui	Risque fort	4 - Arbre altéré, potentiel de résilience nul	Abattage de gestion	*arbre sans avenir, abattre d'ici 1 an*	Dans l'année	
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716351,31	6516094,92	**676**	Erable plane pourpre	Jeune	6	3	22	27%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure racine de surface*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, ancienne echaudure, gelivure*	*petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans, apport de mulch au pied*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716350,87	6516087,38	**677**	Erable plane pourpre	Jeune	5	3	24	21%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure racine de surface*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, ancienne echaudure, gelivure*	*petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille de bois mort 1 an, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans, apport de mulch au pied*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716350,72	6516080,32	**678**	Erable plane pourpre	Jeune	6	4	30	20%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure racine de surface*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, ancienne echaudure, gelivure*	*petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille de bois mort 1 an, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans, apport de mulch au pied*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716350,62	6516070,57	**679**	Erable plane pourpre	Jeune	5	4	22	23%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure racine de surface*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, ancienne echaudure, gelivure*	*petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille de bois mort 1 an, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans, apport de mulch au pied*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
07/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716350,01	6516064,05	680	Erable plane pourpre	Jeune	5	4	20	25%	Fosses	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, renflement collet*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, ancienne echaudure*	*bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance etat physio, taille de bois mort 1 an, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans, apport de mulch au pied*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716350,01	6516056,92	681	Erable plane pourpre	Jeune	6	4	24	25%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, renflement collet*	*grosse blessure ouverte, plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, ancienne echaudure*	*bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessure tronc cote sud ouest, taille de bois mort 1 an, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans, apport de mulch au pied*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716350,09	6516050,50	682	Erable plane pourpre	Jeune	5	3	24	21%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, renflement collet*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, ancienne echaudure*	*bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille de bois mort 1 an, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans, apport de mulch au pied*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716350,03	6516044,10	683	Erable plane pourpre	Jeune	6	3	23	26%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, renflement collet*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, ancienne echaudure, gelivure*	*bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille de bois mort 1 an, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans, apport de mulch au pied*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716349,90	6516038,00	684	Erable plane pourpre	Jeune	5	3	17	29%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, renflement collet*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, ancienne echaudure, gelivure*	*bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille de bois mort 1 an, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans, apport de mulch au pied*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716349,83	6516032,55	685	Erable plane pourpre	Jeune	5	3	24	21%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure racine de surface*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, plaies de taille fermees ou en cours de fermeture*	*blessure sur charpentiere, bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille de bois mort 1 an, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans, apport de mulch au pied*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716357,79	6516044,72	686	Erable argenté	Jeune	7	5	22	32%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*ecorce incluse, blessure charpentiere*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort 1 an, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716358,05	6516049,96	687	Erable argenté	Jeune	6	4	19	32%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*ecorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort 1 an, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716358,32	6516054,07	688	Erable argenté	Jeune	6	4	23	26%	Fosses	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*ecorce incluse, bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance physio, taille bois mort 1 an, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716358,48	6516059,32	689	Erable argenté	Jeune	4	2	10	40%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*		Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716358,68	6516063,84	690	Erable argenté	Jeune	4	2	10	40%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716359,32	6516069,04	691	Erable argenté	Jeune	5	4	18	28%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*ecorce incluse, bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort 1 an, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716359,57	6516081,47	692	Erable argenté	Jeune	4	2	10	40%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716359,80	6516086,51	693	Erable argenté	Jeune	4	2	9	44%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*echaudure, blessure fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture echaudure, taille bois mort, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
07/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716360,23	6516091,24	694	Erable argenté	Jeune	5	2	11	45%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*echaudure, blessure fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture echaudure, taille bois mort, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
07/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716360,36	6516095,97	695	Erable argenté	Jeune	6	4	22	27%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagages fermees ou en cours de fermeture*	*ecorce incluse, blessure sur charpentiere, bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort 1 an, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716360,27	6516100,55	696	Erable argenté	Jeune	3	2	6	50%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagages fermees ou en cours de fermeture*	*petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716360,34	6516104,93	697	Erable argenté	Jeune	7	4	24	29%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagages fermees ou en cours de fermeture*	*ecorce incluse, bois mort, branche suspendue, plaies d'arrachement*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*decrocher branche suspendue avant l'ete, taille bois mort 1 an, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716360,57	6516109,66	**698**	Erable argenté	Jeune	5	4	16	31%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagages fermees ou en cours de fermeture*	*ecorce incluse, bois mort, plaies d'arrachement*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort 1 an, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716360,57	6516114,37	**699**	Erable argenté	Jeune	4	1	10	40%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagages fermees ou en cours de fermeture*	*petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort 1 an, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716360,64	6516118,78	**700**	Erable argenté	Jeune	6	4	22	27%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagages fermees ou en cours de fermeture*	*ecorce incluse, bois mort, plaies d'arrachement, branches suspendues*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*supprimer branches suspendues avant l'ete, taille bois mort 1 an, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716360,65	6516129,53	**701**	Erable argenté	Jeune	6	5	25	24%	Fosses	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, trous de capricorne*	*ecorce incluse, bois mort, plaies d'arrachement, branches suspendues*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*supprimer branches suspendues avant l'ete, surveillance etat physiologique si mauvais abattre, taille bois mort 1 an, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716360,68	6516134,07	**702**	Erable argenté	Jeune	6	4	22	27%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'elagage, ecorce incluse, bois mort, plaies d'arrachement*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort 1 an, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716361,01	6516139,17	**703**	Erable argenté	Jeune	5	4	20	25%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'elagage, ecorce incluse, bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort 1 an, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716361,04	6516143,17	**704**	Erable argenté	Jeune	5	4	19	26%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'elagage, ecorce incluse, bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort 1 an, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716361,31	6516148,40	**705**	Erable argenté	Jeune	6	4	24	25%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'elagage, ecorce incluse, bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort 1 an, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716362,08	6516159,81	**706**	Erable argenté	Jeune	5	4	22	23%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'elagage, ecorce incluse, bois mort, branche suspendues*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*supprimer branches suspendues, taille bois mort 1 an, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716362,14	6516164,33	**707**	Erable argenté	Jeune	5	4	18	28%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'elagage, ecorce incluse, bois mort, branche suspendues*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*supprimer branches suspendues, taille bois mort 1 an, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716362,35	6516169,15	**708**	Erable argenté	Jeune	7	4	21	33%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'elagage, ecorce incluse, bois mort, branche suspendues*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*supprimer branches suspendues, taille bois mort 1 an, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716362,85	6516183,73	**709**	Erable argenté	Jeune	6	4	21	29%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'elagage, ecorce incluse, bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort 1 an, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716362,95	6516188,66	**710**	Erable argenté	Jeune	5	4	22	23%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'elagage, ecorce incluse, bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort 1 an, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716363,10	6516193,27	**711**	Erable argenté	Jeune	5	3	17	29%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'elagage, ecorce incluse, bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort 1 an, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716363,52	6516197,82	**712**	Erable argenté	Jeune	6	3	17	35%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'elagage, ecorce incluse, bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort 1 an, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716363,79	6516202,38	**713**	Erable argenté	Jeune	6	3	17	35%	Fosses	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*echaudure ouverte, blessure fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagages fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'elagage, ecorce incluse, bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture echaudure si mauvais abattre, taille bois mort 1 an, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716364,00	6516207,06	**714**	Erable argenté	Jeune	5	4	19	26%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagages fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'elagage, ecorce incluse, bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort 1 an, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716364,33	6516211,92	**715**	Erable argenté	Jeune	5	2	11	45%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, collet enterre*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'elagage, bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*retirer terre au collet, taille bois mort 1 an, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716364,54	6516216,46	**716**	Erable argenté	Jeune	4	1	9	44%	Fosses	Pseudo libre	Mauvais	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, collet enterre*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'elagage, bois mort , descente de cime*	Moyen	Oui	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance deperissement si mauvais abattre, taille bois mort 1 an, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Place François Mitterrand	Emprise Sud est	716377,40	6516023,73	**717**	Noyer	Adulte	7	7	28	25%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure racine de surface*	*blessure collet fermee ou en cours de fermeture*	*trifide, grosse ecorce incluse, anciennes plaies de taille*	*bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale et bois mort d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Place François Mitterrand	Emprise Sud est	716372,76	6516014,62	**718**	Tilleul	Adulte	5	4	28	18%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure collet fermee ou en cours de fermeture, renflement collet*	*grosse blessure longitudinale ouverte cote nord-est*	*plaies de taille et arrachement, ecorce incluse, bois mort, chicots*	Moyen	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessure tronc si mauvais abattre, taille architecturale et bois mort d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Place François Mitterrand	Emprise Sud est	716373,56	6516009,93	**719**	Tilleul	Adulte	5	3	20	25%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*	*blessure collet fermee ou en cours de fermeture*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies de taille et arrachement, ecorce incluse, bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance debut deperissement, taille architecturale et bois mort d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Place François Mitterrand	Emprise Sud est	716373,75	6516005,69	**720**	Tilleul	Adulte	5	3	19	26%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure collet fermee ou en cours de fermeture*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, echaudure fermee, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*plaies de taille et arrachement, ecorce incluse, bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale et bois mort d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Place François Mitterrand	Emprise Sud est	716368,34	6516009,20	**721**	Tilleul	Adulte	5	3	21	24%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure collet fermee ou en cours de fermeture*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*plaies de taille et arrachement, ecorce incluse, bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale et bois mort d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Place François Mitterrand	Emprise Sud est	716370,39	6516010,73	**722**	Erable champêtre	Adulte	5	2	17	29%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure collet fermee ou en cours de fermeture*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*plaies de taille, ecorce incluse, bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale et bois mort d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Place François Mitterrand	Emprise Sud est	716368,07	6516014,03	**723**	Tilleul	Adulte	5	2	17	29%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*	*blessure collet fermee ou en cours de fermeture, renflement collet*		*plaies de taille, ecorce incluse, bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale et bois mort d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Place François Mitterrand	Emprise Sud est	716361,69	6516011,09	**724**	Erable champêtre	Adulte	5	3	12	42%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure collet fermee ou en cours de fermeture, ecorce incluse*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*plaies de taille, ecorce incluse, bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale et bois mort d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Place François Mitterrand	Emprise Sud est	716362,36	6516006,49	**725**	Erable champêtre	Adulte	5	2	11	45%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure collet fermee ou en cours de fermeture, ecorce incluse*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*plaies de taille, ecorce incluse, bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale et bois mort d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Place François Mitterrand	Emprise Sud est	716368,56	6516005,12	**726**	Tilleul	Adulte	5	4	18	28%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure collet fermee ou en cours de fermeture, renflement collet, collet partiellement enterre*		*plaies de taille, ecorce incluse, bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale et bois mort d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Place François Mitterrand	Emprise Sud est	716355,84	6516010,95	**727**	Sophora du Japon	Adulte	8	5	35	23%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure racine de surface*	*partiellement enterre, blessure fermee ou en cours de fermeture*		*ecorce incluse, bois mort*	Moyen	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance debut deperissement, taille architecturale et de degagement d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Place François Mitterrand	Emprise Sud est	716355,87	6516004,60	**728**	Sophora du Japon	Adulte	8	5	36	22%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*		*ecorce incluse, bois mort*	Moyen	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance debut deperissement, taille architecturale et bois mort d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Place François Mitterrand	Emprise Sud est	716355,63	6515989,50	**729**	Sophora du Japon	Adulte	7	5	35	20%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*		*ecorce incluse, bois mort*	Moyen	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance debut deperissement, taille architecturale et bois mort d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Place François Mitterrand	Emprise Sud est	716355,26	6515984,84	**730**	Sophora du Japon	Adulte	7	5	27	26%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, partiellement enterre*	*plaies d'elagage fermees*	*ecorce incluse, bois mort*	Moyen	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance debut deperissement, taille architecturale et bois mort d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Place François Mitterrand	Emprise Sud est	716355,46	6515979,66	**731**	Sophora du Japon	Adulte	9	6	48	19%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*		*ecorce incluse, bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance debut deperissement, taille architecturale et bois mort d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
07/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Place François Mitterrand	Emprise Sud est	716362,50	6515990,91	732	Tilleul	Adulte	6	4	26	23%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure collet fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*plaies de taille, ecorce incluse, bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale et bois mort d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Place François Mitterrand	Emprise Sud est	716363,99	6515987,53	733	Tilleul	Adulte	5	2	18	28%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure collet fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*plaies de taille, ecorce incluse, bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale et bois mort d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Place François Mitterrand	Emprise Sud est	716360,09	6515987,36	734	Erable champêtre	Jeune adulte	5	2	14	36%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure collet fermee ou en cours de fermeture, ecorce incluse*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*plaies de taille, ecorce incluse, bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale et bois mort d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Place François Mitterrand	Emprise Sud est	716364,06	6515982,54	735	Tilleul	Adulte	6	3	20	30%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure collet fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*plaies de taille et arrachement, ecorce incluse, charpentiere seche, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale et bois mort d'ici 1 ans et tous les 5 ans, supprimer charpentiere seche*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Place François Mitterrand	Emprise Sud est	716359,91	6515980,10	736	Erable champêtre	Jeune adulte	5	3	14	36%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure collet fermee ou en cours de fermeture, ecorce incluse*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*plaies de taille, ecorce incluse, bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale et bois mort d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Place François Mitterrand	Emprise Sud est	716364,29	6515978,59	737	Erable champêtre	Jeune adulte	5	3	14	36%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure collet fermee ou en cours de fermeture, ecorce incluse*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*plaies de taille, ecorce incluse, bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale et bois mort d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Place François Mitterrand	Emprise Sud est	716367,90	6515978,20	738	Tilleul	Adulte	6	3	19	32%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure collet fermee ou en cours de fermeture, renflement collet car legerement enterre*	*blessure et grosses plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*plaies de taille, ecorce incluse, bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale et bois mort d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Place François Mitterrand	Emprise Sud est	716372,39	6515977,97	739	Tilleul	Adulte	4	3	19	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure collet fermee ou en cours de fermeture, renflement collet car legerement enterre*	*blessure et grosses plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, ancienne echaudure*	*plaies de taille, ecorce incluse, bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale et bois mort d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Place François Mitterrand	Emprise Sud est	716372,52	6515982,16	740	Tilleul	Adulte	5	3	22	23%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure collet fermee ou en cours de fermeture, renflement collet car legerement enterre*	*penche, blessure et grosses plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, ancienne echaudure*	*plaies de taille, ecorce incluse, bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale et bois mort d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Place François Mitterrand	Emprise Sud est	716368,22	6515982,60	741	Tilleul	Adulte	5	1	12	42%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure collet fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et grosses plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, ancienne echaudure*	*plaies de taille, ecorce incluse, bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale et bois mort d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Place François Mitterrand	Emprise Sud est	716367,88	6515987,21	742	Tilleul	Adulte	6	3	20	30%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure collet fermee ou en cours de fermeture, renflement collet*	*blessure et grosses plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, ancienne echaudure*	*plaies de taille, ecorce incluse, bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale et bois mort d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Place François Mitterrand	Emprise Sud est	716372,31	6515987,34	743	Tilleul	Adulte	5	3	19	26%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*	*blessure collet fermee ou en cours de fermeture*	*penche, blessure et grosses plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, ancienne echaudure*	*plaies de taille, ecorce incluse, bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale et bois mort d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Place François Mitterrand	Emprise Sud est	716371,82	6515991,65	744	Tilleul	Adulte	6	4	29	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure collet fermee ou en cours de fermeture*	*lierre, blessure et grosses plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, ancienne echaudure*	*plaies de taille, grosse ecorce incluse, bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*retirer lierre, taille architecturale et bois mort d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Place François Mitterrand	Emprise Sud est	716367,37	6515991,81	745	Erable champêtre	Jeune adulte	5	2	11	45%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure collet fermee ou en cours de fermeture, ecorce incluse*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*plaies de taille, ecorce incluse, bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale et bois mort d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Place François Mitterrand	Emprise Sud est	716379,15	6515962,38	746	Sophora du Japon	Jeune adulte	4	5	19	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*ecorce incluse, bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance debut deperissement, taille architecturale et bois mort d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Place François Mitterrand	Emprise Sud est	716354,96	6515963,40	747	Sophora du Japon	Jeune adulte	6	7	36	17%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*ecorce incluse, bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale et bois mort et degagement d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Place François Mitterrand	Emprise Sud est	716328,01	6515985,20	748	Sophora du Japon	Jeune adulte	7	6	33	21%	Minéral (sable, graviers...)	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, collet partiellement enterre*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*ecorce incluse, bois mort, plaies de taille*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale et bois mort d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Place François Mitterrand	Emprise Sud est	716331,50	6515984,28	749	Sophora du Japon	Jeune adulte	6	6	31	19%	Minéral (sable, graviers...)	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, collet partiellement enterre*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*ecorce incluse, bois mort, plaies de taille*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale et bois mort d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Place François Mitterrand	Emprise Sud est	716330,41	6515978,55	750	Sophora du Japon	Jeune adulte	5	5	24	21%	Minéral (sable, graviers...)	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, collet partiellement enterre*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*ecorce incluse, bois mort, grosse plaies de taille et blessure ouverte*	Moyen	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessure, taille architecturale et bois mort d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Place François Mitterrand	Emprise Sud est	716327,41	6515978,64	**751**	Sophora du Japon	Jeune adulte	5	5	22	23%	Minéral (sable, graviers...)	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, collet partiellement enterre*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*ecorce incluse, bois mort, plaies de taille*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale et bois mort d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Place François Mitterrand	Emprise Sud est	716327,04	6515971,33	**752**	Sophora du Japon	Jeune adulte	4	4	21	19%	Minéral (sable, graviers...)	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, collet partiellement enterre*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*ecorce incluse, bois mort, plaies de taille, descente de cime*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance descente de cime si mauvais abattre ,taille architecturale et bois mort d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Place François Mitterrand	Emprise Sud est	716330,53	6515969,70	**753**	Sophora du Japon	Jeune adulte	5	6	24	21%	Minéral (sable, graviers...)	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, collet partiellement enterre*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*ecorce incluse, bois mort, plaies de taille*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale et bois mort d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Place François Mitterrand	Emprise Sud est	716331,01	6515966,32	**754**	Sophora du Japon	Jeune adulte	6	6	30	20%	Minéral (sable, graviers...)	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, collet partiellement enterre*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*ecorce incluse, bois mort, plaies de taille*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale et bois mort d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Place François Mitterrand	Emprise Sud est	716326,92	6515965,52	**755**	Sophora du Japon	Jeune adulte	5	5	20	25%	Minéral (sable, graviers...)	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, collet partiellement enterre*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*ecorce incluse, bois mort, plaies de taille*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale et bois mort d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Place François Mitterrand	Emprise Sud est	716325,88	6515954,36	**756**	Sophora du Japon	Jeune adulte	6	8	34	18%	Minéral (sable, graviers...)	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, collet partiellement enterre*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*ecorce incluse, bois mort, plaies de taille*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale et bois mort d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Place François Mitterrand	Emprise Sud est	716329,82	6515955,85	**757**	Sophora du Japon	Jeune adulte	6	8	33	18%	Minéral (sable, graviers...)	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, collet partiellement enterre*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*ecorce incluse, bois mort, plaies de taille*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale et bois mort d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Place François Mitterrand	Emprise Sud est	716328,52	6515935,58	**758**	Sophora du Japon	Jeune adulte	6	6	26	23%	Minéral (sable, graviers...)	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, collet partiellement enterre*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*ecorce incluse, bois mort, plaies de taille*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale et bois mort d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Place François Mitterrand	Emprise Sud est	716325,20	6515935,92	**759**	Sophora du Japon	Jeune adulte	6	5	22	27%	Minéral (sable, graviers...)	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, collet partiellement enterre*	*blessure et grosses plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*ecorce incluse, bois mort, plaies de taille*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture plaie d'elagage, taille architecturale et bois mort d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Place François Mitterrand	Emprise Sud est	716325,23	6515925,48	**760**	Sophora du Japon	Jeune adulte	8	5	27	30%	Minéral (sable, graviers...)	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, collet partiellement enterre*	*blessure et grosses plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*ecorce incluse, bois mort, plaies de taille*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture plaie d'elagage, taille architecturale et bois mort d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Place François Mitterrand	Emprise Sud est	716328,53	6515925,41	**761**	Sophora du Japon	Jeune adulte	7	5	23	30%	Minéral (sable, graviers...)	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, collet partiellement enterre*	*blessure et grosses plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*ecorce incluse, bois mort, plaies de taille*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture plaie d'elagage, taille architecturale et bois mort d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716337,05	6515915,28	**762**	Platane	Jeune adulte	7	4	19	37%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*plaies de taille*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture plaie d'elagage, taille architecturale d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716338,50	6515898,90	**763**	Platane	Jeune adulte	8	5	23	35%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*plaies de taille, branche suspendue*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*retirer branches suspendue, surveillance fermeture plaie d'elagage, taille architecturale d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716337,65	6515886,69	**764**	Platane	Jeune adulte	8	6	29	28%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*plaies de taille, plaies d'arrachement*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture plaie d'elagage, taille architecturale d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716335,68	6515874,18	**765**	Platane	Jeune adulte	8	6	26	31%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*suspicion debut infections phellin sur plaies d'elagage*	*plaies de taille, plaies d'arrachement*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture plaie d'elagage et verification du recul du bourrelet, taille architecturale d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716335,88	6515859,84	**766**	Platane	Jeune adulte	7	4	22	32%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies d'elagage*	*plaies de taille, plaies d'arrachement*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture plaie d'elagage, taille architecturale d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716334,57	6515842,92	**767**	Platane	Jeune adulte	7	4	18	39%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies d'elagage*	*plaies de taille, plaies d'arrachement*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716333,77	6515828,90	**768**	Platane	Jeune adulte	6	4	14	43%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies d'elagage*	*plaies de taille*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716333,46	6515814,43	**769**	Platane	Jeune adulte	6	4	18	33%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies d'elagage*	*plaies de taille*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716332,36	6515802,35	**770**	Platane	Jeune adulte	6	4	15	40%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies d'elagage*	*plaies de taille, bois mort, plaies d'arrachement*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille de bois mort d'ici 1 an, taille architecturale d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716331,95	6515792,90	**771**	Platane	Jeune adulte	7	5	21	33%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies d'elagage*	*plaies de taille, bois mort, plaies d'arrachement*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille de bois mort d'ici 1 an, taille architecturale d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716331,61	6515781,74	**772**	Platane	Jeune adulte	5	4	16	31%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*suspicion debut infections phellin sur plaies d'elagage*	*plaies de taille, bois mort, plaies d'arrachement*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture plaies de taille et infection ,taille architecturale d'ici 2 an et tous les 5 ans, apport de mulch*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716331,52	6515770,45	**773**	Platane	Jeune adulte	8	5	26	31%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure racine de surface*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*suspicion debut infections phellin sur plaies d'elagage*	*plaies de taille, bois mort, plaies d'arrachement*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture plaies de taille et infection ,taille architecturale d'ici 2 an et tous les 5 ans, apport de mulch*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716331,56	6515757,92	**774**	Platane	Jeune adulte	7	5	22	32%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*suspicion debut infections phellin sur plaies d'elagage*	*plaies de taille, bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture plaies de taille et infection ,taille architecturale d'ici 2 an et tous les 5 ans, apport de mulch*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716331,07	6515738,32	**775**	Platane	Jeune adulte	8	5	24	33%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*suspicion debut infections phellin sur plaies d'elagage*	*plaies de taille bois mort, plaie d'arrachement*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture plaies de taille et infection ,taille architecturale d'ici 2 an et tous les 5 ans, apport de mulch*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716329,17	6515723,33	**776**	Platane	Jeune adulte	9	6	29	31%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*suspicion debut infections phellin sur plaies d'elagage*	*plaies de taille bois mort, plaie d'arrachement*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture plaies de taille et infection ,taille architecturale d'ici 2 an et tous les 5 ans, apport de mulch*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716329,05	6515703,25	**777**	Platane	Jeune adulte	10	7	37	27%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies d'elagages fermees ou en cours de fermeture*	*plaies de taille, bois mort, plaie d'arrachement*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716328,67	6515690,39	**778**	Platane	Jeune adulte	7	5	29	24%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*suspicion debut infections phellin sur plaies d'elagage*	*plaies de taille, bois mort, plaie d'arrachement*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture plaie d'elagage et verification du recul du bourrelet, taille architecturale d'ici 2 an et tous les 5 ans, apport de mulch*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716327,87	6515676,43	**779**	Platane	Jeune adulte	8	5	31	26%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure racine de surface*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies d'elagages fermees*	*plaies de taille, plaie d'arrachement*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716327,36	6515656,64	**780**	Platane	Jeune adulte	7	5	25	28%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure racine de surface*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies d'elagages fermees*	*plaies de taille, plaie d'arrachement*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716326,87	6515641,70	**781**	Platane	Jeune adulte	7	5	26	27%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure racine de surface*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies d'elagages fermees*	*plaies de taille, plaie d'arrachement, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716326,04	6515626,58	**782**	Platane	Jeune adulte	7	4	25	28%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure racine de surface*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies d'elagages fermees ou en cours de fermeture*	*plaies de taille, plaie d'arrachement, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716337,95	6515627,14	**783**	Platane	Jeune adulte	6	3	17	35%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies d'elagages fermees ou en cours de fermeture*	*plaies de taille, plaie d'arrachement*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716337,86	6515639,71	**784**	Platane	Jeune adulte	6	3	18	33%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure avec debut pourriture, plaies d'elagages fermees ou en cours de fermeture*	*plaies de taille, plaie d'arrachement*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessure, taille architecturale d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716338,00	6515652,58	**785**	Platane	Jeune adulte	7	3	21	33%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure racine de surface*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies d'elagages fermees ou en cours de fermeture*	*plaies de taille, plaie d'arrachement, blessure ouverte*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716338,72	6515666,26	**786**	Platane	Jeune adulte	7	4	20	35%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies d'elagages fermees ou en cours de fermeture*	*plaies de taille, plaie d'arrachement*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716339,26	6515681,88	**787**	Platane	Jeune adulte	7	4	22	32%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies d'elagages fermees ou en cours de fermeture*	*plaies de taille, plaie d'arrachement*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716339,96	6515695,50	**788**	Platane	Jeune adulte	7	4	22	32%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies d'elagages fermees ou en cours de fermeture*	*plaies de taille, plaie d'arrachement*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716341,78	6515749,19	**789**	Platane	Jeune adulte	6	5	22	27%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure racine de surface*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies d'elagages fermees ou en cours de fermeture*	*plaies de taille, plaie d'arrachement*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716343,05	6515765,87	**790**	Platane	Jeune adulte	6	4	21	29%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure racine de surface*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies d'elagages fermees ou en cours de fermeture*	*plaies de taille, plaie d'arrachement*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716343,05	6515800,41	**791**	Platane	Jeune adulte	5	3	17	29%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies d'elagages fermees ou en cours de fermeture*	*plaies de taille, plaie d'arrachement*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716342,77	6515814,67	**792**	Platane	Jeune adulte	5	3	16	31%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies d'elagages fermees ou en cours de fermeture*	*plaies de taille, plaie d'arrachement*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716343,80	6515829,53	**793**	Platane	Jeune adulte	6	3	17	35%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure racine de surface*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies d'elagages fermees ou en cours de fermeture*	*plaies de taille, plaie d'arrachement*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716344,61	6515843,96	**794**	Platane	Jeune adulte	6	4	18	33%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies d'elagages fermees ou en cours de fermeture, blessure avec debut pourriture*	*plaies de taille, plaie d'arrachement*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessure, taille architecturale d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716345,39	6515859,48	**795**	Platane	Jeune adulte	6	4	18	33%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies d'elagages fermees ou en cours de fermeture, blessure avec debut pourriture nid fourmis*	*plaies de taille, plaie d'arrachement, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessure, taille architecturale d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716345,66	6515872,64	**796**	Platane	Jeune adulte	6	4	19	32%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies d'elagages fermees ou en cours de fermeture*	*plaies de taille, plaie d'arrachement*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716345,56	6515886,08	**797**	Platane	Jeune adulte	6	5	23	26%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies d'elagages fermees ou en cours de fermeture*	*plaies de taille, plaie d'arrachement*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716345,38	6515900,38	**798**	Platane	Jeune adulte	6	4	19	32%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies d'elagages fermees ou en cours de fermeture*	*plaies de taille, plaie d'arrachement*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716346,47	6515912,98	**799**	Platane	Jeune adulte	6	4	22	27%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies d'elagages fermees ou en cours de fermeture*	*plaies de taille, plaie d'arrachement, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance debut deperissement, taille architecturale d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716346,15	6515927,00	**800**	Platane	Jeune adulte	7	4	22	32%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*suspicion debut infections phellin sur plaies d'elagage*	*plaies de taille, plaie d'arrachement, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture plaie d'elagage et verification du recul du bourrelet, taille architecturale d'ici 2 an et tous les 5 ans, apport de mulch*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue Jules Ferry	Emprise Sud est	716345,95	6515938,47	**801**	Platane	Jeune adulte	7	5	32	22%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*suspicion debut infections phellin sur plaies d'elagage*	*plaies de taille, plaie d'arrachement, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture plaie d'elagage et verification du recul du bourrelet, taille architecturale d'ici 2 an et tous les 5 ans, apport de mulch*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue de l'Allier	Emprise Sud est	716324,73	6515592,85	**802**	Pin maritime	Adulte	4	6	43	9%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*		*blessure fermee, plaie d'elagage fermee ou en cours de fermeture*	*plaies d'elagage, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille de relevage d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue de l'Allier	Emprise Sud est	716321,53	6515585,80	**803**	Pin maritime	Adulte	4	3	29	14%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*		*penche, blessure fermee, plaie d'elagage fermee ou en cours de fermeture*	*plaies d'elagage, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille de relevage d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue de l'Allier	Emprise Sud est	716328,89	6515586,65	**804**	Pin maritime	Adulte	4	6	44	9%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure racine de surface*		*penche, blessure fermee, plaie d'elagage fermee ou en cours de fermeture*	*plaies d'elagage, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille de relevage d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue de l'Allier	Emprise Sud est	716327,03	6515581,90	**805**	Pin maritime	Adulte	5	6	47	11%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*		*penche, blessure fermee, plaie d'elagage fermee ou en cours de fermeture*	*plaies d'elagage, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille de relevage d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Rue Jean Moulin	Emprise Sud est	716323,07	6515556,53	**806**	Frêne	Jeune adulte	3	2	14	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee*	*blessure et plaies d'elagage fermees*	*plaies de taille petit bois mort*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Rue Jean Moulin	Emprise Sud est	716319,99	6515560,19	**807**	Cèdre de l'Atlas	Jeune adulte	11	9	44	25%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*		*plaies d'elagage*	*plaies d'elagage, plaies d'arrachement*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*reduire grandes charpentieres cote route d'ici 1an, maintenir tous les 5ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Rue Jean Moulin	Emprise Sud est	716306,71	6515551,26	**808**	Pin noir	Jeune adulte	7	3	27	26%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*		*plaies d'elagage*	*plaies d'elagage, plaies d'arrachement*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Rue Jean Moulin	Emprise Sud est	716302,10	6515555,00	**809**	Cèdre du Liban	Jeune adulte	8	4	25	32%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies d'elagage, coulure de resine*	*plaies d'elagage, plaies d'arrachement, coulure de resine*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance etat physiologique car coulure de resine, maintenir envergure tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Rue Jean Moulin	Emprise Sud est	716297,04	6515551,29	**810**	Erable plane pourpre	Jeune adulte	4	2	14	29%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*ecorce incluse, plaies de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Rue Jean Moulin	Emprise Sud est	716289,04	6515552,65	**811**	Erable plane pourpre	Jeune adulte	4	2	14	29%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*grosse blessure longitudinale fermee, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*ecorce incluse, plaies de taille*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Rue Jean Moulin	Emprise Sud est	716292,57	6515558,08	**812**	Erable Sycomore	Jeune adulte	4	2	14	29%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, leger renflement*	*plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, ancienne blessure fermee*	*ecorce incluse, plaies de taille*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Rue Jean Moulin	Emprise Sud est	716309,26	6515557,56	**813**	Erable plane	Jeune adulte	4	1	8	50%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*echaudure en cours, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*ecorce incluse, plaies de taille, petit bois mort*	Moyen	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture echaudure, taille architecturale*	D'ici 5 ans	Tous les 2/3 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Rue Jean Moulin	Emprise Sud est	716304,54	6515561,22	**814**	Erable plane	Jeune adulte	4	2	11	36%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*ecorce incluse, plaies de taille*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Rue Jean Moulin	Emprise Sud est	716269,91	6515589,10	**815**	Erable plane pourpre	Jeune adulte	4	3	17	24%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, blessure longitudinale fermee*	*ecorce incluse, plaies de taille*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale d'ici 3 ans et tous les 5 ans*	D'ici 3 ans	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Rue Jean Moulin	Emprise Sud est	716279,32	6515586,49	**816**	Erable plane pourpre	Jeune adulte	4	1	8	50%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, renflement collet*	*plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, blessure longitudinale fermee*	*ecorce incluse, plaies de taille*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance blessure collet, taille architecturale d'ici 3 ans et tous les 5 ans*	D'ici 3 ans	Tous les 2/3 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Rue Jean Moulin	Emprise Sud est	716284,09	6515585,83	**817**	Erable plane pourpre	Jeune adulte	4	2	13	31%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, renflement collet*	*plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, blessure longitudinale fermee*	*ecorce incluse, plaies de taille*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance blessure collet, taille architecturale d'ici 3 ans et tous les 5 ans*	D'ici 3 ans	Tous les 2/3 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Rue Jean Moulin	Emprise Sud est	716289,12	6515585,13	**818**	Erable plane pourpre	Jeune adulte	4	2	13	31%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, renflement collet*	*plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, blessure longitudinale fermee*	*ecorce incluse, plaies de taille*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance blessure collet, taille architecturale d'ici 3 ans et tous les 5 ans*	D'ici 3 ans	Tous les 2/3 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Rue Jean Moulin	Emprise Sud est	716298,61	6515583,14	**819**	Erable plane pourpre	Jeune adulte	4	1	12	33%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, renflement collet*	*plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, blessure longitudinale fermee*	*ecorce incluse, plaies de taille*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance blessure collet, taille architecturale d'ici 3 ans et tous les 5 ans*	D'ici 3 ans	Tous les 2/3 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Rue Jean Moulin	Emprise Sud est	716284,38	6515580,10	**820**	Pin sylvestre	Jeune adulte	2	2	12	17%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*	*blessure fermee*	*plaies d'elagage*	*etete*	Bon	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Rue Jean Moulin	Emprise Sud est	716277,65	6515582,11	**821**	Cèdre de l'Atlas	Jeune adulte	6	4	32	19%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*		*plaies de taille*	*coulure de resine*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Rue Jean Moulin	Emprise Sud est	716274,05	6515573,51	822	Pin noir	Jeune adulte	6	3	25	24%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*		*plaies d'elagage*	*coulure de resine*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Rue Jean Moulin	Emprise Sud est	716273,29	6515568,75	823	Frêne	Jeune adulte	4	2	9	44%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, blessure ouverte*	*petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance deperissement chalarose si mauvais abattre, maintenir envergure tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Rue Jean Moulin	Emprise Sud est	716269,19	6515578,91	824	Erable plane pourpre	Jeune adulte	3	2	13	23%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, renflement*	*plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, blessure ouverte*	*petit bois mort, ecorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir d'ici 3 ans et tous les 5 ans*	D'ici 3 ans	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Rue Jean Moulin	Emprise Sud est	716268,75	6515573,52	825	Erable plane pourpre	Jeune adulte	4	2	11	36%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, renflement*	*plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, echaudure fermee*	*petit bois mort, plaies de taille*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir d'ici 3 ans et tous les 5 ans*	D'ici 3 ans	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Rue Jean Moulin	Emprise Sud est	716268,17	6515568,77	826	Erable plane pourpre	Jeune adulte	5	3	20	25%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, renflement*	*plaies d'elagage et blessures fermees ou en cours de fermeture*	*petit bois mort, plaies de taille, ecorce incluse,*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir d'ici 3 ans et tous les 5 ans*	D'ici 3 ans	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Rue Voltaire	Emprise Sud est	716006,50	6515413,65	827	Ginkgo biloba	Jeune adulte	7	4	16	44%	Humus, litière	Libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*collet partiellement enterre*	*ancienne blessure fermee*		Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale d'ici 3 ans et tous les 5 ans*	D'ici 3 ans	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Rue Voltaire	Emprise Sud est	716002,40	6515418,72	828	Bouleau	Jeune adulte	2	3	18	11%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*partiellement enterre*	*plaies d'elagage ferme*	*plaies de taille, ecorce incluse*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir d'ici 3 ans et tous les 5 ans*	D'ici 3 ans	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue de la Liberté	Emprise Sud est	715745,10	6515473,00	829	Erable plane pourpre	Jeune adulte	4	2	10	40%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*		*plaies d'elagage et blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies de taille, ecorce incluse*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir d'ici 3 ans et tous les 5 ans*	D'ici 3 ans	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue de la Liberté	Emprise Sud est	715552,63	6515483,29	830	Prunus	Adulte	5	4	38	13%	Fosses	Pseudo libre	Moyen	*blessure racine de surface*	*collet enterre dans le goudron*	*blessure fermee ou en cours de fermeture de fermeture, grosses plaies d'elagage*	*grosses plaies de taille, grosse ecorce incluse*	Moyen	Oui	Risque fort	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*taille de securite sur charpentieres infectees d'ici 1 ans et tous les ans, surveillance fermeture plaie d'elagage, retirer goudron au pied et apporter mulch*	Dans l'année	Tous les ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue de la Liberté	Emprise Sud est	715545,31	6515482,47	831	Prunus	Adulte	5	4	30	17%	Fosses	Pseudo libre	Moyen	*blessure racine de surface*	*blessure collet*	*blessure fermee ou en cours de fermeture de fermeture, grosses plaies d'elagage*	*grosses plaies de taille, grosse ecorce incluse*	Moyen	Oui	Risque fort	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*taille de securite sur charpentieres infectees d'ici 1 ans et tous les ans, surveillance fermeture plaie d'elagage*	Dans l'année	Tous les ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue de la Liberté	Emprise Sud est	715538,39	6515484,00	832	Prunus	Adulte	5	4	33	15%	Fosses	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*	*blessure collet*	*blessure fermee ou en cours de fermeture de fermeture, grosses plaies d'elagage*	*fructification de phellin des arbres fruitiers, grosse plaie de taille, grosse ecorce incluse*	Moyen	Oui	Risque fort	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance infections phellin, taille de securite sur charpentieres infectees d'ici 1 ans et tous les ans, surveillance fermeture plaie d' elagage*	Dans l'année	Tous les ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue de la Liberté	Emprise Sud est	715532,27	6515485,25	833	Prunus	Adulte	5	4	33	15%	Fosses	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*	*blessure collet*	*blessure fermee ou en cours de fermeture de fermeture, grosses plaies d'elagage*	*grosse plaie de taille, grosse ecorce incluse*	Moyen	Oui	Risque fort	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*taille de securite sur charpentieres infectees d'ici 1 ans et tous les ans, surveillance fermeture plaie d' elagage*	Dans l'année	Tous les ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue de la Liberté	Emprise Sud est	715526,00	6515486,60	834	Prunus	/	/	/	/	/	/	/	/	*Souche*	/	/	/	/	/	/	/				
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue de la Libération	Emprise Sud est	715003,01	6515154,36	835	Magnolia	Adulte	6	6	32	19%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*blessure racine de surface*			*plaie de taille, ecorce incluse et petit bois mort*	Bon	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure, apport de mulch*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue de la Libération	Emprise Sud est	714995,94	6515098,47	836	Tilleul	Jeune adulte	6	3	22	27%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*		*ancienne echaudure fermee, cavite*	*plaie de taille, ecorce incluse et petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 3 ans et tous les 5 ans - Diag appro : resistographe au sol*	Dans l'année	Tous les ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue de la Libération	Emprise Sud est	714990,50	6515083,57	837	Tilleul	Jeune adulte	6	3	19	32%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*		*ancienne echaudure fermee, grosses plaies d'elagage*	*plaie de taille, ecorce incluse et petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 3 ans et tous les 5 ans*	D'ici 3 ans	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue de la Libération	Emprise Sud est	714986,52	6515072,63	838	Tilleul	Jeune	4	1	12	33%	Fosses	Pseudo libre	Mauvais	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*grosse echaudure ouverte, grosses plaies d'elagage*	*plaie de taille, ecorce incluse et petit bois mort*	Moyen	Non	Risque faible	4 - Arbre altéré, potentiel de résilience nul	Contrôle	*surveillance general tous les 6 mois, si mauvais abattre*	Dans les 6 mois	Tous les 6 mois

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue de la Libération	Emprise Sud est	714982,18	6515061,11	**839**	Tilleul	/	/	/	/	/	/	/	/	*Souche*	/	/	/	/	/	/	/				
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue de la Libération	Emprise Sud est	714977,94	6515049,84	**840**	Tilleul	Jeune adulte	4	1	14	29%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*		*echaudure en cours de fermeture, plaies d' elagage*	*plaie de taille, ecorce incluse et petit bois mort*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 3 ans et tous les 5 ans*	D'ici 3 ans	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue de la Libération	Emprise Sud est	714973,46	6515037,78	**841**	Tilleul	Jeune adulte	6	3	21	29%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*blessure racine de surface*	*partiellement enterre*	*ancienne echaudure , plaies d'elagage*	*plaie de taille, ecorce incluse et bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 3 ans et tous les 5 ans*	D'ici 3 ans	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue de la Libération	Emprise Sud est	714969,10	6515026,21	**842**	Tilleul	Jeune adulte	6	3	21	29%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*partiellement enterre*	*ancienne echaudure , plaies d'elagage*	*plaie de taille, ecorce incluse et bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 3 ans et tous les 5 ans*	D'ici 3 ans	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue de la Libération	Emprise Sud est	714965,40	6515014,64	**843**	Tilleul	Jeune adulte	5	3	20	25%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*partiellement enterre*	*ancienne echaudure , plaies d'elagage*	*plaie de taille, ecorce incluse et bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 3 ans et tous les 5 ans*	D'ici 3 ans	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue de la Libération	Emprise Sud est	714962,90	6515003,84	**844**	Tilleul	Jeune adulte	6	3	22	27%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*partiellement enterre*	*ancienne echaudure , plaies d'elagage*	*plaie de taille, ecorce incluse et bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 3 ans et tous les 5 ans*	D'ici 3 ans	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue de la Libération	Emprise Sud est	714960,14	6514991,82	**845**	Tilleul	Jeune adulte	5	3	19	26%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*ancienne echaudure , plaies d'elagage*	*plaie de taille, ecorce incluse et bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 3 ans et tous les 5 ans*	D'ici 3 ans	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue de la Libération	Emprise Sud est	714956,51	6514980,18	**846**	Tilleul	Jeune adulte	5	3	22	23%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*ancienne echaudure , plaies d'elagages, petite cavite*	*plaie de taille, ecorce incluse et bois mort*	Moyen	Oui	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 3 ans et tous les 5 ans*	D'ici 3 ans	Tous les 2/3 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue de la Libération	Emprise Sud est	714953,90	6514969,14	**847**	Tilleul	Jeune adulte	4	2	14	29%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*ancienne echaudure , plaies d'elagage*	*plaie de taille, ecorce incluse et bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 3 ans et tous les 5 ans*	D'ici 3 ans	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue de la Libération	Emprise Sud est	714951,25	6514958,36	**848**	Tilleul	Jeune adulte	4	2	14	29%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies d' elagage*	*plaie de taille, ecorce incluse et bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 3 ans et tous les 5 ans*	D'ici 3 ans	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue de la Libération	Emprise Sud est	714943,04	6514928,14	**849**	Tilleul	Jeune adulte	5	3	19	26%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*partiellement enterre*	*plaies d'elagage , ancienne echaudure*	*plaie de taille, ecorce incluse et bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 3 ans et tous les 5 ans*	D'ici 3 ans	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue de la Libération	Emprise Sud est	714940,67	6514919,43	**850**	Tilleul	Jeune adulte	6	3	20	30%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*partiellement enterre*	*plaies d'elagage , ancienne echaudure*	*plaie de taille, ecorce incluse et bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 3 ans et tous les 5 ans*	D'ici 3 ans	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue de la Libération	Emprise Sud est	714937,96	6514907,37	**851**	Tilleul	Jeune adulte	5	3	19	26%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*partiellement enterre*	*plaies d'elagage , ancienne echaudure*	*plaie de taille, ecorce incluse et bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 3 ans et tous les 5 ans*	D'ici 3 ans	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue de la Libération	Emprise Sud est	714935,35	6514897,92	**852**	Tilleul	Jeune adulte	6	4	21	29%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*partiellement enterre*	*plaies d'elagage , ancienne echaudure*	*plaie de taille, ecorce incluse et bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 3 ans et tous les 5 ans*	D'ici 3 ans	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue de la Libération	Emprise Sud est	714931,63	6514881,58	**853**	Tilleul	Jeune adulte	5	3	19	26%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*partiellement enterre*	*plaies d'elagage , ancienne echaudure*	*plaie de taille, ecorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 3 ans et tous les 5 ans*	D'ici 3 ans	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue de la Libération	Emprise Sud est	714927,19	6514863,38	**854**	Tilleul	Jeune adulte	6	3	21	29%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*partiellement enterre*	*plaies d'elagage , ancienne echaudure*	*plaie de taille, ecorce incluse et bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 3 ans et tous les 5 ans*	D'ici 3 ans	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue de la Libération	Emprise Sud est	714923,61	6514847,62	**855**	Tilleul	Jeune adulte	5	3	17	29%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*partiellement enterre*	*plaies d'elagage , courbe*	*plaie de taille, ecorce incluse et bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 3 ans et tous les 5 ans*	D'ici 3 ans	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue de la Libération	Emprise Sud est	714921,13	6514837,48	**856**	Tilleul	Jeune adulte	6	3	22	27%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*		*plaies d'elagage*	*plaie de taille, ecorce incluse et bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 3 ans et tous les 5 ans*	D'ici 3 ans	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue de la Libération	Emprise Sud est	714918,93	6514827,37	**857**	Tilleul	Jeune adulte	6	2	17	35%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*		*plaies d'elagage*	*plaie de taille, ecorce incluse*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 3 ans et tous les 5 ans*	D'ici 3 ans	Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue de la Libération	Emprise Sud est	714916,73	6514816,04	858	Tilleul	Jeune adulte	7	2	23	30%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*		*plaies d'elagage ,ancienne echaudure*	*plaie de taille, ecorce incluse*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 3 ans et tous les 5 ans*	D'ici 3 ans	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue de la Libération	Emprise Sud est	714913,50	6514802,54	859	Tilleul	Jeune adulte	7	4	26	27%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*		*plaies d'elagage ,ancienne echaudure*	*plaie de taille, ecorce incluse*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 3 ans et tous les 5 ans*	D'ici 3 ans	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue de la Libération	Emprise Sud est	714911,02	6514791,08	860	Tilleul	Jeune adulte	6	3	21	29%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*		*plaies d'elagage ,ancienne blessure fermee*	*plaie de taille, ecorce incluse et bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 3 ans et tous les 5 ans*	D'ici 3 ans	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue de la Libération	Emprise Sud est	714906,20	6514774,97	861	Tilleul	Jeune adulte	6	3	22	27%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*		*plaies d'elagage ,petite blessure bas tronc*	*plaie de taille, ecorce incluse et bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 3 ans et tous les 5 ans*	D'ici 3 ans	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue de la Libération	Emprise Sud est	714895,45	6514745,78	862	Frêne à feuilles étroites	Adulte	6	5	29	21%	Grilles	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*			*plaie de taille, ecorce incluse ,bois mort , plaie d'arrachement*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 ans et tous les 5 ans , taille de degagement du lampadaire*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue de la Libération	Emprise Sud est	714892,87	6514736,38	863	Frêne à feuilles étroites	Adulte	6	5	24	25%	Grilles	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*		*plaies d'elagage*	*plaie de taille, ecorce incluse ,bois mort , plaie d'arrachement*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue de la Libération	Emprise Sud est	714887,57	6514714,14	864	Frêne à feuilles étroites	Adulte	8	4	25	32%	Grilles	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*		*plaies d'elagage, blessure ouverte bas tronc côte est*	*plaie de taille, ecorce incluse ,bois mort , plaie d'arrachement*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessure bas tronc, taille architectural d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue de la Libération	Emprise Sud est	714884,57	6514702,69	865	Frêne à feuilles étroites	Adulte	6	5	26	23%	Grilles	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*		*plaies d'elagage*	*plaie de taille, ecorce incluse ,bois mort , plaie d'arrachement*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue de la Libération	Emprise Sud est	714871,89	6514684,98	866	Platane	Adulte	12	7	41	29%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture , collet partiellement enterre*	*plaies d'elagage fermees*	*suspicion debut infection phellin sur plaies de taille, ecorce incluse*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance debut infection phellin, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue de la Libération	Emprise Sud est	714871,51	6514675,02	867	Platane	Adulte	11	6	41	27%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies d'elagage fermees*	*debut infection phellin sur plaies de taille, ecorce incluse*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance debut infection phellin, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
07/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue de la Libération	Emprise Sud est	714869,38	6514680,32	868	Prunus	Adulte	5	4	35	14%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*	*blessure en cours*	*plaies d'elagage fermees et blessure*	*infection phellin, ecorce incluse, grosse plaie d' elagage*	Moyen	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance infection phellin, taille de securite sur charpentieres infectes, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue de la Libération	Emprise Sud est	714894,37	6514700,65	869	Frêne à feuilles étroites	Adulte	8	6	32	25%	Grilles	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure d'etranglement grille*	*plaies d' elagage*	*plaie de taille, ecorce incluse ,bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*ecarter les grilles, taille architecturale d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue de la Libération	Emprise Sud est	714897,74	6514712,17	870	Frêne à feuilles étroites	Jeune adulte	7	4	20	35%	Grilles	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*		*plaies d' elagage*	*plaie de taille, ecorce incluse ,bois mort , plaie d'arrachement*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue de la Libération	Emprise Sud est	714903,20	6514733,86	871	Frêne à feuilles étroites	Adulte	7	4	26	27%	Grilles	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*		*plaies d'elagage, blessure bas tronc cote ouest*	*plaie de taille, ecorce incluse ,charpentieres mortes , plaie d'arrachement*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*suppressions charpentieres mortes avant l'ete, taille architecturale d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue de la Libération	Emprise Sud est	714905,31	6514743,47	872	Frêne à feuilles étroites	Adulte	6	5	28	21%	Grilles	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*	*contacts avec grille*	*plaies d'elagage, grosse plaie d'arrachement ouverte*	*plaie de taille, ecorce incluse ,bois mort , grosse plaie d'arrachement*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture plaie d'arrachement si mauvais abattre, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue du Maréchal Joffre	Emprise Sud est	714820,90	6514758,26	873	Erable Sycomore	Jeune adulte	7	5	27	26%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*partiellement enterre et blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies d'elagage fermees*	*plaie de taille, ecorce incluse ,bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille de relevage sur petites sections d'ici 1 an et tous les 5 ans et taille de bois mort dans 1 an car places de parking en dessous*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue du Maréchal Joffre	Emprise Sud est	714816,05	6514758,97	874	Erable Sycomore	Jeune adulte	7	5	30	23%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure racine de surface*	*partiellement enterre et blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies d'elagage fermees, decollement d'ecorce*	*plaie de taille, grosse ecorce incluse , bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille de relevage sur petites sections d'ici 1 an et tous les 5 ans et taille de bois mort dans 1 an car places de parking en dessous, reduire sur de petites sections la grosse charpentiere cote parking*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue du Maréchal Joffre	Emprise Sud est	714811,29	6514759,54	875	Erable Sycomore	Jeune adulte	8	6	37	22%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*partiellement enterre et blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies d'elagage fermees, decollement d'ecorce*	*plaie de taille, grosse ecorce incluse , bois mort, plaies d'arrachement*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille de relevage sur petites sections d'ici 1 an et tous les 5 ans et taille de bois mort dans 1 an car places de parking en dessous*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue du Maréchal Joffre	Emprise Sud est	714806,81	6514760,14	876	Erable Sycomore	Jeune adulte	6	5	22	27%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure racine de surface*	*partiellement enterre et blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies d'elagage fermees, decollement d'ecorce*	*plaie de taille, grosse ecorce incluse , bois mort, plaies d'arrachement*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille de relevage sur petites sections d'ici 1 an et tous les 5 ans et taille de bois mort dans 1 an car places de parking en dessous*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue du Maréchal Joffre	Emprise Sud est	714802,94	6514760,67	877	Erable negundo	Adulte	5	4	30	17%	Fosses	Pseudo libre	Moyen	*blessure racine de surface*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cavite interne avec pourriture*	*plaie de taille, grosse ecorce incluse , bois mort, grosses plaies d'arrachement*	Mauvais	Oui	Risque moyen	4 - Arbre altéré, potentiel de résilience nul	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance general si mauvais abattre, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans et taille de bois mort dans 1 an*	Dans l'année	Tous les 6 mois
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue du Maréchal Joffre	Emprise Sud est	714592,33	6514795,05	878	Tilleul	Adulte	14	5	42	33%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*grosse ecorce incluse, bois mort, chicot,*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale visant a reduire l'envergure*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue du Maréchal Joffre	Emprise Sud est	714589,97	6514792,57	879	Epicea Sitka	Adulte	7	3	37	19%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*blessure grosse racine de surface*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, courbe, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*		Satisfaisant	Non	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale visant a reduire l'envergure*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue du Maréchal Joffre	Emprise Sud est	714586,62	6514784,86	880	Bouleau	Jeune adulte	5	3	15	33%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*plaies de taille et d'arrachement, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue du Maréchal Foch	Emprise Sud est	714586,91	6514775,55	881	Erable Sycomore	Adulte	8	6	36	22%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*plaies de taille et d'arrachement, petit bois mort, ecorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue des plaines	Emprise Sud est	714561,81	6514800,06	882	Orme	Adulte	11	8	49	22%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, fructification champignon a priori ganoderme mais fructification vieillissante donc difficilement identifiable*	*blessures fermees, coulure, plaies d'elagage ouvertes*	*grosse ecorce incluse en cours d'ouverture, bois mort*	Mauvais	Oui	Risque fort	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*pose d'un hauban 4t en dynamique, a contrôler tous les 2 ans, taille douce de relevage d'ici 1 an et tous les 3 ans, test de traction si mauvais abattre - Diag appro : test de traction*	Dans l'année	Tous les 6 mois
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue du Maréchal Joffre	Emprise Sud est	714519,53	6514830,76	883	Erable plane	Jeune adulte	6	2	24	25%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*partiellement enterre, blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaie de taille fermee ou en cours de fermeture*	*ecorce incluse, petit bois mort, plaie de taille*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille tous les 3 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue du Maréchal Joffre	Emprise Sud est	714488,91	6514847,46	884	Erable plane	Jeune adulte	6	2	16	38%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*partiellement enterre, blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaie de taille fermee ou en cours de fermeture*	*taille en fuseau, ecorce incluse, petit bois mort, plaie de taille*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille tous les 3 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue du Maréchal Joffre	Emprise Sud est	714458,13	6514864,80	885	Erable plane	Jeune adulte	5	2	21	24%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*partiellement enterre, blessure fermee ou en cours de fermeture*	*grosse blessure et plaie de taille fermee ou en cours de fermeture*	*taille en fuseau, ecorce incluse, petit bois mort, plaie de taille*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessure, maintenir taille tous les 3 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue du Maréchal Joffre	Emprise Sud est	714427,45	6514883,23	886	Erable plane	Jeune adulte	6	2	20	30%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*grosse blessure et plaie de taille fermee ou en cours de fermeture*	*taille en fuseau, ecorce incluse, petit bois mort, plaie de taille*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessure, maintenir taille tous les 3 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue du Maréchal Joffre	Emprise Sud est	714398,48	6514900,50	887	Erable plane	Jeune adulte	7	2	22	32%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaie de taille fermee ou en cours de fermeture*	*taille en fuseau, ecorce incluse, petit bois mort, plaie de taille*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille tous les 3 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue du Maréchal Joffre	Emprise Sud est	714368,12	6514918,98	888	Erable plane	Jeune adulte	6	2	21	29%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaie de taille fermee ou en cours de fermeture*	*taille en fuseau, ecorce incluse, petit bois mort, plaie de taille*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille tous les 3 ans, surveillance debut deperissement*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue du Maréchal Joffre	Emprise Sud est	714338,00	6514937,38	889	Erable plane	Jeune adulte	6	2	19	32%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*grosse blessure et plaie de taille fermee ou en cours de fermeture*	*taille en fuseau, ecorce incluse, petit bois mort, plaie de taille*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille tous les 3 ans, surveillance blessure*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue du Maréchal Joffre	Emprise Sud est	714338,58	6514917,90	890	Pin noir	Jeune adulte	6	2	17	35%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*		*blessure et plaie de taille fermee ou en cours de fermeture*	*plaie de taille*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille tous les 3 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue du Maréchal Joffre	Emprise Sud est	714412,43	6514874,03	891	Bouleau	Jeune adulte	7	3	16	44%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*		*blessure et plaie de taille fermee ou en cours de fermeture*	*plaie de taille, ecorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille tous les 3 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue du Maréchal Joffre	Emprise Sud est	714413,67	6514873,29	**892**	Bouleau	Jeune adulte	3	1	9	33%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*		*blessure et plaie de taille fermee ou en cours de fermeture*	*plaie de taille, ecorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille tous les 3 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	714268,18	6514979,22	**893**	Erable plane	Jeune adulte	7	2	21	33%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaie de taille fermee ou en cours de fermeture*	*taille en fuseau, ecorce incluse, petit bois mort, plaie de taille*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille tous les 3 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	714239,75	6514996,32	**894**	Erable plane	Jeune adulte	8	2	21	38%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*grosse blessure et plaie de taille fermee ou en cours de fermeture*	*taille en fuseau, ecorce incluse, petit bois mort, plaie de taille*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille tous les 3 ans, surveillance blessure*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	714210,14	6515014,39	**895**	Erable plane	Jeune adulte	7	2	20	35%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaie de taille fermee ou en cours de fermeture*	*taille en fuseau, ecorce incluse, petit bois mort, plaie de taille*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille tous les 3 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	714151,25	6515052,50	**896**	Erable plane	Jeune adulte	6	2	23	26%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*grosse blessure et plaie de taille fermee ou en cours de fermeture*	*taille en fuseau, ecorce incluse, petit bois mort, plaie de taille*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille tous les 3 ans, surveillance blessure*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	714123,50	6515072,73	**897**	Erable plane	Jeune adulte	7	2	23	30%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*echaudure, blessure et plaie de taille fermee ou en cours de fermeture*	*taille en fuseau, ecorce incluse, petit bois mort, plaie de taille*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille tous les 3 ans, surveillance echaudure*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	714095,22	6515094,14	**898**	Erable plane	Jeune adulte	7	2	21	33%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*echaudure, blessure et plaie de taille fermee ou en cours de fermeture*	*taille en fuseau, ecorce incluse, petit bois mort, plaie de taille*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille tous les 3 ans,*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	714068,44	6515116,29	**899**	Erable plane	Jeune adulte	8	3	24	33%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*echaudure, blessure et plaie de taille fermee ou en cours de fermeture*	*taille en fuseau, ecorce incluse, petit bois mort, plaie de taille*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille tous les 3 ans,*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	714041,75	6515140,24	**900**	Erable plane	Jeune adulte	8	2	23	35%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*echaudure ouverte, blessure et plaie de taille fermee ou en cours de fermeture*	*taille en fuseau, ecorce incluse, petit bois mort, plaie de taille*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille tous les 3 ans, surveillance ferme echaudure*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	714015,42	6515163,42	**901**	Erable plane	Jeune adulte	6	2	20	30%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*echaudure, blessure et plaie de taille fermee ou en cours de fermeture*	*taille en fuseau, ecorce incluse, petit bois mort, plaie de taille*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille tous les 3 ans,*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713989,09	6515186,29	**902**	Erable plane	Jeune adulte	7	4	25	28%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*echaudure, blessure et plaie de taille fermee ou en cours de fermeture*	*taille en fuseau, grosse ecorce incluse, petit bois mort, plaie de taille*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille tous les 3 ans,*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713962,79	6515209,49	**903**	Erable plane	Jeune adulte	6	2	18	33%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*echaudure, blessure et plaie de taille fermee ou en cours de fermeture*	*taille en fuseau, ecorce incluse, petit bois mort, plaie de taille*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille tous les 3 ans,*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713937,12	6515233,50	**904**	Erable plane	Jeune adulte	6	1,5	14	43%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*echaudure, blessure et plaie de taille fermee ou en cours de fermeture*	*taille en fuseau, ecorce incluse, petit bois mort, plaie de taille*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille tous les 3 ans,*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713912,48	6515258,91	**905**	Erable plane	Jeune adulte	7	2	21	33%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*echaudure, blessure et grosse plaie de taille fermee ou en cours de fermeture*	*taille en fuseau, ecorce incluse, petit bois mort, plaie de taille*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille tous les 3 ans, surveillance fermeture plaies de taille*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713887,49	6515283,14	**906**	Erable plane	Jeune adulte	8	2,5	24	33%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*echaudure, blessure et grosse plaie de taille fermee ou en cours de fermeture*	*taille en fuseau, ecorce incluse, petit bois mort, plaie de taille*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille tous les 3 ans, surveillance fermeture plaies de taille*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713863,00	6515307,08	**907**	Erable plane	Jeune adulte	7	2	20	35%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*echaudure, blessure et grosse plaie de taille fermee ou en cours de fermeture*	*taille en fuseau, ecorce incluse, petit bois mort, plaie de taille*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille tous les 3 ans, surveillance fermeture plaies de taille*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713838,37	6515331,26	**908**	Erable plane	Jeune adulte	7	3	22	32%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*echaudure, blessure et grosse plaie de taille fermee ou en cours de fermeture*	*taille en fuseau, ecorce incluse, petit bois mort, plaie de taille*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille tous les 3 ans, surveillance fermeture plaies de taille*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713813,05	6515356,56	**909**	Erable plane	Jeune adulte	7	3	24	29%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*echaudure, blessure et grosse plaie de taille avec coulure fermee ou en cours de fermeture*	*taille en fuseau, ecorce incluse, petit bois mort, plaie de taille*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille tous les 3 ans, surveillance fermeture plaies de taille*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue de la gare	Emprise Sud est	713800,57	6515392,92	**910**	Erable Sycomore	Adulte	5	4	25	20%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, collet partiellement enterre*	*grosse echaudure avec pourriture, plaie de taille fermee ou en cours de fermeture*	*taille en rideau, ecorce incluse, bois mort, plaie de taille et d'arrachement, charpentiere deperissante*	Mauvais	Oui	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans, surveillance fermeture echaudure si mauvais abattre*	Dans l'année	Tous les ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue de la gare	Emprise Sud est	713800,07	6515402,94	**911**	Erable Sycomore	Adulte	5	5	31	16%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*ancienne echaudure, plaie de taille fermee ou en cours de fermeture*	*taille en rideau, ecorce incluse, bois mort, grosse plaie de taille et d'arrachement, charpentiere deperissante*	Moyen	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans, surveillance fermeture blessure charpentieres si mauvais supprimer charpentiere*	Dans l'année	Tous les ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue de la gare	Emprise Sud est	713747,96	6515389,38	**912**	Erable Sycomore	Adulte	5	5	26	19%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*taille en rideau, ecorce incluse, plaies de taille et d'arrachement*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans, surveillance fermeture blessure charpentieres si mauvais supprimer charpentiere*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue de la gare	Emprise Sud est	713751,00	6515380,12	**913**	Erable Sycomore	Adulte	5	6	28	18%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, ancienne echaudure*	*taille en rideau, ecorce incluse, plaies de taille et d'arrachement*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans, surveillance fermeture blessure charpentieres si mauvais supprimer charpentiere*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713761,64	6515379,00	**914**	Cyprès	Jeune adulte	2	1	10	20%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*taille en haie, petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille en haie tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713762,11	6515378,55	**915**	Cyprès	Jeune adulte	2	1	15	13%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*taille en haie, petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille en haie tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713762,58	6515378,10	**916**	Cyprès	Jeune adulte	2	1	13	15%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*taille en haie, petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille en haie tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713763,05	6515377,66	**917**	Cyprès	Jeune adulte	2	1	12	17%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*taille en haie, petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille en haie tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713763,52	6515377,21	**918**	Cyprès	Jeune adulte	2	1	10	20%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*taille en haie, petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille en haie tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713763,99	6515376,76	**919**	Cyprès	Jeune adulte	2	1	15	13%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*taille en haie, petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille en haie tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713764,46	6515376,32	**920**	Cyprès	Jeune adulte	2	1	13	15%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*taille en haie, petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille en haie tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713764,93	6515375,87	**921**	Cyprès	Jeune adulte	2	1	12	17%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*taille en haie, petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille en haie tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713765,40	6515375,43	**922**	Cyprès	Jeune adulte	2	1	10	20%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*taille en haie, petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille en haie tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713765,87	6515374,98	**923**	Cyprès	Jeune adulte	2	1	15	13%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*taille en haie, petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille en haie tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713766,35	6515374,53	**924**	Cyprès	Jeune adulte	2	1	13	15%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*taille en haie, petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille en haie tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713766,82	6515374,09	**925**	Cyprès	Jeune adulte	2	1	12	17%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*taille en haie, petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille en haie tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713767,29	6515373,64	**926**	Cyprès	Jeune adulte	2	1	10	20%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*taille en haie, petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille en haie tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713767,76	6515373,19	**927**	Cyprès	Jeune adulte	2	1	15	13%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*taille en haie, petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille en haie tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713768,23	6515372,75	**928**	Cyprès	Jeune adulte	2	1	13	15%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*taille en haie, petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille en haie tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713768,70	6515372,30	**929**	Cyprès	Jeune adulte	2	1	12	17%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*taille en haie, petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille en haie tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713769,17	6515371,85	**930**	Cyprès	Jeune adulte	2	1	10	20%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*taille en haie, petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille en haie tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713769,64	6515371,41	**931**	Cyprès	Jeune adulte	2	1	15	13%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*taille en haie, petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille en haie tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713770,11	6515370,96	**932**	Cyprès	Jeune adulte	2	1	13	15%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*taille en haie, petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille en haie tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713770,58	6515370,51	**933**	Cyprès	Jeune adulte	2	1	12	17%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*taille en haie, petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille en haie tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713775,30	6515371,50	**934**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	14	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713776,62	6515370,39	**935**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	10	30%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713777,94	6515369,28	**936**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	8	38%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713779,26	6515368,17	**937**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	12	25%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713780,58	6515367,06	**938**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	13	23%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713781,90	6515365,96	**939**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	14	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713783,22	6515364,85	**940**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	10	30%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713784,54	6515363,74	**941**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	8	38%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713785,19	6515362,91	**942**	Prunus	Jeune adulte	3	3	11	27%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713785,91	6515362,04	**943**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	14	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713786,61	6515361,32	**944**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	12	25%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713787,31	6515360,61	**945**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	10	30%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713788,00	6515359,89	**946**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	15	20%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713788,70	6515359,17	**947**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	13	23%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic						Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713789,40	6515358,45	948	Cyprès	Jeune adulte	3	3	12	25%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713790,09	6515357,73	949	Cyprès	Jeune adulte	3	3	14	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713790,79	6515357,01	950	Cyprès	Jeune adulte	3	3	10	30%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713791,49	6515356,29	951	Cyprès	Jeune adulte	3	3	12	25%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713792,18	6515355,57	952	Cyprès	Jeune adulte	3	3	14	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713793,61	6515354,85	953	Pin noir	Jeune adulte	3	4	25	12%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*		*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713794,54	6515353,67	954	Cyprès	Jeune adulte	3	3	14	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713795,18	6515353,10	955	Cyprès	Jeune adulte	3	3	15	20%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713795,82	6515352,53	956	Cyprès	Jeune adulte	3	3	13	23%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713796,47	6515351,95	957	Cyprès	Jeune adulte	3	3	12	25%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713796,98	6515351,50	958	Cyprès	Jeune adulte	3	3	10	30%	Humus, litière	Pseudo libre	Très Mauvais	*mort*	*mort*	*mort*	*mort*	Moyen	Oui	Risque faible	4 - Arbre altéré, potentiel de résilience nul	Abattage sécuritaire	*abattre d'ici 1 an*	Dans l'année	
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713797,41	6515351,15	959	Cyprès	Jeune adulte	3	3	14	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713797,98	6515350,61	960	Cyprès	Jeune adulte	3	3	10	30%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713798,62	6515350,04	961	Cyprès	Jeune adulte	3	3	12	25%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713799,28	6515349,46	962	Cyprès	Jeune adulte	3	3	14	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713799,86	6515348,94	963	Cyprès	Jeune adulte	3	3	14	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713800,33	6515348,52	964	Cyprès	Jeune adulte	3	3	14	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713801,17	6515347,31	965	Charme	Jeune adulte	3	3	15	20%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713802,03	6515346,00	966	Charme	Jeune adulte	3	1	10	30%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713803,45	6515345,09	**967**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	14	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713803,96	6515344,52	**968**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	14	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713804,48	6515343,94	**969**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	12	25%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713804,99	6515343,36	**970**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	10	30%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713805,50	6515342,79	**971**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	15	20%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713806,02	6515342,21	**972**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	13	23%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713806,53	6515341,63	**973**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	12	25%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713807,04	6515341,05	**974**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	14	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713807,56	6515340,48	**975**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	10	30%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713808,07	6515339,90	**976**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	12	25%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713808,58	6515339,32	**977**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	14	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713809,20	6515338,81	**978**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	14	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713809,72	6515338,22	**979**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	12	25%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713810,29	6515337,81	**980**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	10	30%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713810,76	6515337,33	**981**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	15	20%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713811,24	6515336,76	**982**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	14	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713812,77	6515334,88	**983**	Prunus	Jeune adulte	3	3	11	27%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713815,10	6515332,93	**984**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	14	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713815,77	6515332,30	**985**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	13	23%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille, bois mort*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans, surveillance bois mort*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic						Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713816,30	6515331,74	**986**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	12	25%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713816,94	6515331,06	**987**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	14	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713817,54	6515330,47	**988**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	10	30%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille, bois mort*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans, surveillance bois mort*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713818,27	6515329,81	**989**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	12	25%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713818,89	6515329,17	**990**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	14	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713819,50	6515328,58	**991**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	14	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713820,10	6515328,06	**992**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	12	25%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713820,61	6515327,49	**993**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	14	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713821,82	6515326,25	**994**	Bouleau	Jeune adulte	3	2	10	30%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713823,11	6515325,37	**995**	Bouleau	Jeune adulte	5	3	15	33%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713824,03	6515324,58	**996**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	14	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713824,54	6515324,01	**997**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	14	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713825,15	6515323,38	**998**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	12	25%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille, bois mort*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713825,81	6515322,71	**999**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	10	30%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713826,59	6515321,95	**1000**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	15	20%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713827,23	6515321,40	**1001**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	13	23%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713827,84	6515320,76	**1002**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	12	25%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713828,50	6515320,16	**1003**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	14	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713829,00	6515319,58	**1004**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	10	30%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic						Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713829,37	6515318,99	**1005**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	12	25%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713829,79	6515318,35	**1006**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	12	25%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille, bois mort*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713830,33	6515317,65	**1007**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	14	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713832,46	6515316,78	**1008**	Prunus	Jeune adulte	3	3	16	19%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713831,84	6515315,41	**1009**	Prunus	Jeune adulte	3	3	14	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713834,57	6515313,76	**1010**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	10	30%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713835,11	6515313,26	**1011**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	8	38%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713835,63	6515312,78	**1012**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	11	27%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713836,06	6515312,32	**1013**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	14	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713836,61	6515311,81	**1014**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	12	25%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713837,02	6515311,46	**1015**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	10	30%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713837,42	6515310,96	**1016**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	15	20%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713837,82	6515310,45	**1017**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	14	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713839,75	6515308,88	**1018**	Pin noir	Jeune adulte	4	4	27	15%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*		*ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713840,82	6515307,66	**1019**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	14	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713841,42	6515306,99	**1020**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	10	30%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713842,05	6515306,43	**1021**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	8	38%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713842,83	6515305,76	**1022**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	11	27%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713843,49	6515305,11	**1023**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	14	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille, debut deperissement*	Bon	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans, surveillance deperissement si mauvais abattre*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713844,22	6515304,53	1024	Cyprès	Jeune adulte	3	3	12	25%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713844,82	6515303,86	1025	Cyprès	Jeune adulte	3	3	10	30%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713845,42	6515303,19	1026	Cyprès	Jeune adulte	3	3	15	20%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713846,02	6515302,52	1027	Cyprès	Jeune adulte	3	3	14	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713846,62	6515301,85	1028	Cyprès	Jeune adulte	3	3	10	30%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713847,22	6515301,18	1029	Cyprès	Jeune adulte	3	3	8	38%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille, debut deperissement*	Bon	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans, surveillance deperissement si mauvais abattre*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713847,82	6515300,51	1030	Cyprès	Jeune adulte	3	3	11	27%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713848,41	6515299,84	1031	Cyprès	Jeune adulte	3	3	14	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille, debut deperissement*	Bon	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans, surveillance deperissement si mauvais abattre*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713849,42	6515299,28	1032	Cyprès	Jeune adulte	3	3	12	25%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713850,21	6515298,56	1033	Cyprès	Jeune adulte	3	3	10	30%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713850,81	6515298,11	1034	Cyprès	Jeune adulte	3	3	15	20%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille, debut deperissement*	Bon	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans, surveillance deperissement si mauvais abattre*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713851,57	6515297,57	1035	Cyprès	Jeune adulte	3	3	14	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille, debut deperissement*	Bon	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans, surveillance deperissement si mauvais abattre*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713852,17	6515296,90	1036	Cyprès	Jeune adulte	3	3	10	30%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713852,77	6515296,23	1037	Cyprès	Jeune adulte	3	3	8	38%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713853,37	6515295,57	1038	Cyprès	Jeune adulte	3	3	11	27%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713853,96	6515294,90	1039	Cyprès	Jeune adulte	3	3	14	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713854,56	6515294,23	1040	Cyprès	Jeune adulte	3	3	12	25%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713855,16	6515293,56	1041	Cyprès	Jeune adulte	3	3	14	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille, debut deperissement*	Bon	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans, surveillance deperissement si mauvais abattre*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713857,07	6515292,02	1042	Charme	Jeune adulte	4	3	17	24%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic						Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713857,94	6515290,58	**1043**	Charme	Jeune adulte	4	2	13	31%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713859,76	6515288,94	**1044**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	14	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713860,49	6515288,38	**1045**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	14	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713861,23	6515287,81	**1046**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	10	30%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713861,91	6515287,16	**1047**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	8	38%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713862,56	6515286,63	**1048**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	11	27%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713863,27	6515285,95	**1049**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	14	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille, debut deperissement*	Bon	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans, surveillance deperissement si mauvais abattre*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713863,84	6515285,44	**1050**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	12	25%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713864,46	6515284,74	**1051**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	10	30%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713865,09	6515284,12	**1052**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	15	20%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713865,71	6515283,58	**1053**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	14	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713866,31	6515282,91	**1054**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	10	30%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713866,97	6515282,34	**1055**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	8	38%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille, debut deperissement*	Bon	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans, surveillance deperissement si mauvais abattre*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713867,43	6515281,77	**1056**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	11	27%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713868,03	6515281,15	**1057**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	14	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713868,63	6515280,53	**1058**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	14	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713869,14	6515279,97	**1059**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	10	30%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713869,82	6515279,40	**1060**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	8	38%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713870,39	6515278,92	**1061**	Cyprès	Jeune adulte	3	3	11	27%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713870,86	6515278,41	1062	Cyprès	Jeune adulte	3	3	14	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille, debut deperissement*	Bon	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans, surveillance deperissement si mauvais abattre*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713871,32	6515277,89	1063	Cyprès	Jeune adulte	3	3	12	25%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713871,92	6515277,33	1064	Cyprès	Jeune adulte	3	3	14	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713879,65	6515264,39	1065	Prunus	Jeune adulte	2	3	10	20%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713881,04	6515266,84	1066	Charme	Jeune adulte	2	2	11	18%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713885,36	6515262,47	1067	Cyprès	Jeune adulte	2	2	27	7%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*petite ecorce incluse, plaie de taille, grosse plaie d'arrachement*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713887,48	6515261,37	1068	Prunus	Jeune adulte	2	2	11	18%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*petite blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille fermee ou en cours de fermeture*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713911,27	6515233,72	1069	Cyprès	Jeune adulte	2	1	10	20%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713915,71	6515228,10	1070	Pin noir	Jeune adulte	3	2	13	23%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713919,28	6515225,55	1071	Cyprès	Jeune adulte	2	1	10	20%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713930,20	6515211,11	1072	Cyprès	Jeune adulte	5	3	16	31%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713934,80	6515206,69	1073	Cyprès	Jeune adulte	5	3	18	28%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713936,70	6515204,96	1074	Cyprès	Jeune adulte	5	3	19	26%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713955,25	6515188,49	1075	Cyprès	Jeune adulte	2	2	10	20%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713962,24	6515182,05	1076	Cyprès	Jeune adulte	2	2	11	18%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713965,59	6515179,01	1077	Cyprès	Jeune adulte	2	2	12	17%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure racine de surface*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713967,83	6515176,85	1078	Cyprès	Jeune adulte	2	2	10	20%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713982,00	6515165,33	1079	Prunus	Jeune adulte	2	3	13	15%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*		*cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille fermee ou en cours de fermeture*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713984,39	6515162,10	1080	Cyprès	Jeune adulte	3	2	18	17%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*ecorce incluse, grosse blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713987,52	6515159,40	1081	Cyprès	Jeune adulte	4	2	15	27%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713990,44	6515157,23	1082	Cyprès	Jeune adulte	3	3	13	23%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	714003,54	6515144,39	1083	Cyprès	Jeune adulte	2	2	12	17%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	714005,49	6515142,26	1084	Cyprès	Jeune adulte	2	1	10	20%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	714009,51	6515138,90	1085	Cyprès	Jeune adulte	3	2	11	27%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	714013,65	6515135,62	1086	Pin de l'Himalaya	Jeune adulte	4	2	16	25%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	714020,94	6515127,86	1087	Cyprès	Jeune adulte	3	1	13	23%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	714034,61	6515116,20	1088	Prunus	Jeune adulte	2	3	11	18%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	714036,38	6515113,91	1089	Cyprès	Jeune adulte	3	2	14	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance deperissement, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	714039,94	6515112,19	1090	Prunus	Jeune adulte	2	3	12	17%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	714042,31	6515109,96	1091	Cyprès	Jeune adulte	4	2	19	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	714046,18	6515105,47	1092	Cyprès	Jeune adulte	4	3	15	27%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	714068,23	6515088,08	1093	Cyprès	Jeune adulte	2	1	10	20%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	714072,41	6515084,40	1094	Cyprès	Jeune adulte	2	1	11	18%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	714091,17	6515071,15	1095	Prunus	Jeune adulte	2	3	10	20%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	714093,47	6515070,23	1096	Cyprès	Jeune adulte	3	2	15	20%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	714096,64	6515067,96	1097	Cyprès	Jeune adulte	4	2	17	24%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	714101,51	6515063,58	1098	Cyprès	Jeune adulte	3	2	15	20%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, cepee*	*ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance deperissement, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	714115,35	6515051,49	1099	Cyprès	Jeune adulte	2	2	10	20%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	714117,28	6515050,44	**1100**	Cyprès	Jeune adulte	2	1	10	20%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	714123,80	6515045,22	**1101**	Pin noir	Jeune adulte	2	2	13	15%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	714129,13	6515041,18	**1102**	Cyprès	Jeune adulte	2	2	12	17%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	714132,42	6515039,12	**1103**	Cyprès	Jeune adulte	2	2	10	20%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure racine de surface*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	714153,49	6515026,24	**1104**	Cyprès	Jeune adulte	4	3	16	25%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance deperissement, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	714158,09	6515023,06	**1105**	Cyprès	Jeune adulte	4	3	16	25%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, cepee*	*petite ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance deperissement, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	714160,32	6515019,64	**1106**	Cyprès	Jeune adulte	4	3	15	27%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, cepee*	*ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	714175,11	6515010,65	**1107**	Cyprès	Jeune adulte	3	2	11	27%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, cepee*	*ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	714194,64	6514997,86	**1108**	Pin noir	Jeune adulte	2	1	11	18%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, cepee*	*ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	714198,31	6514996,63	**1109**	Cyprès	Jeune adulte	3	2	10	30%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, cepee*	*ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	714200,94	6514994,36	**1110**	Cyprès	Jeune adulte	3	2	11	27%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, cepee*	*ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	714208,18	6514991,51	**1111**	Prunus	Jeune adulte	2	3	10	20%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, cepee*	*ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	714210,08	6514989,42	**1112**	Cyprès	Jeune adulte	4	4	19	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, cepee*	*ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	714211,57	6514986,40	**1113**	Cyprès	Jeune adulte	3	2	12	25%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, cepee*	*ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	714214,10	6514984,40	**1114**	Cyprès	Jeune adulte	4	2	13	31%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, cepee*	*ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	714216,36	6514985,83	**1115**	Cyprès	Jeune adulte	2	1	10	20%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, cepee*	*ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	714222,51	6514980,84	**1116**	Cyprès	Jeune adulte	2	1	11	18%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, cepee*	*ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	714228,09	6514977,01	**1117**	Cyprès	Jeune adulte	2	1	9	22%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, cepee*	*ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	714236,23	6514972,09	**1118**	Cyprès	Jeune adulte	3	1	9	33%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, cepee*	*ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Oui	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	714264,77	6514961,93	**1119**	Pin sylvestre	Jeune adulte	5	4	22	23%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*		*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*ecorce incluse, plaie de taille, cabane a oiseau avec debut d'etranglement*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale d'ici 1 an et tous les 3 ans, desserrer fixations cabane oiseau*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	714273,94	6514953,60	**1120**	Charme	Jeune adulte	2	2	10	20%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, cepee*	*ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Oui	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
08/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	714277,33	6514954,23	**1121**	Erable a feuille de vigne	Jeune adulte	3	3	12	25%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*cepee, blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, cepee*	*ecorce incluse, plaie de taille*	Bon	Oui	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Rue des plaines	Emprise Sud est	714291,00	6514923,19	**1122**	Erable argenté	Jeune adulte	7	5	23	30%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*blessure collet ouverte*	*blessure ouverte, plaie d'elagage fermees*	*petit bois mort, ecorce incluse, chicot*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*retirer pierre au collet, surveillance fermeture blessure, taille architecturale d'ici 2 ans et tous les 3 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Rue des plaines	Emprise Sud est	714295,26	6514922,41	**1123**	Erable argenté	Jeune adulte	8	5	22	36%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*blessure collet en cours*	*plaie d'elagage fermees*	*petit bois mort, ecorce incluse, chicot*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessure, taille architecturale d'ici 2 ans et tous les 3 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713761,27	6515426,41	**1124**	Noyer	Jeune adulte	5	7	31	16%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure bas tronc ouverte*	*ecorce incluse, plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, plaie d'arrachement*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessure, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713756,18	6515435,06	**1125**	Noyer	Jeune adulte	6	7	29	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*ecorce incluse, plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, plaie d'arrachement*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance physio, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713751,52	6515442,56	**1126**	Noyer	Jeune adulte	6	6	27	22%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture, penche*	*ecorce incluse, plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, plaie d'arrachement*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713746,52	6515450,72	**1127**	Noyer	Jeune adulte	5	5	24	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*ecorce incluse, plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, plaie d'arrachement*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713742,03	6515459,40	**1128**	Noyer	Jeune adulte	5	4	21	24%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture, penche*	*ecorce incluse, plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, plaie d'arrachement*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*supprimer bois mort surveillance deperissement, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713736,43	6515468,47	**1129**	Noyer	Jeune adulte	4	4	19	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture, penche, echaudure en cours*	*ecorce incluse, plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, plaie d'arrachement*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*supprimer bois mort surveillance deperissement, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713732,05	6515477,56	**1130**	Noyer	Jeune adulte	4	5	19	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*ecorce incluse, plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, plaie d'arrachement*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*supprimer bois mort surveillance deperissement, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713727,00	6515485,49	**1131**	Noyer	Jeune adulte	4	3	14	29%	Humus, litière	Pseudo libre	Mauvais	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*ecorce incluse, plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, plaie d'arrachement*	Moyen	Oui	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*supprimer bois mort surveillance deperissement si mauvais abattre, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713722,13	6515494,57	**1132**	Noyer	Jeune adulte	4	4	17	24%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture, ancienne echaudure*	*ecorce incluse, plaies de taille et blessures fermees ou en cours de fermeture, plaie d'arrachement*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*supprimer bois mort surveillance deperissement, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713717,63	6515502,69	**1133**	Noyer	Jeune adulte	3	3	16	19%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*grosse echaudure ouverte*	*ecorce incluse, plaies de taille et blessures fermees ou en cours de fermeture*	Moyen	Oui	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance generale si mauvais abattre, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713711,97	6515512,06	**1134**	Noyer	Jeune adulte	4	2	16	25%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*blessure racine de surface*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*echaudure fermee ou en cours de fermeture, blessure fermee ou en cours de fermeture, penche*	*ecorce incluse, plaies de taille et blessures fermees ou en cours de fermeture*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance deperissement, taille bois mort, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713707,70	6515520,45	**1135**	Noyer	Jeune adulte	6	5	28	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*echaudure fermee ou en cours de fermeture, blessure fermee ou en cours de fermeture, penche*	*ecorce incluse, plaies de taille et blessures fermees ou en cours de fermeture*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessure collet, taille bois mort, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713702,20	6515529,50	**1136**	Noyer	Jeune adulte	5	4	18	28%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*echaudure fermee ou en cours de fermeture, blessure fermee ou en cours de fermeture, penche*	*ecorce incluse, plaies de taille et blessures et plaies d'arrachement fermees ou en cours de fermeture*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713698,12	6515537,39	**1137**	Noyer	Jeune adulte	7	7	29	24%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*blessure racine de surface*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*echaudure fermee ou en cours de fermeture, blessure fermee ou en cours de fermeture*	*ecorce incluse, plaies de taille et blessures et plaies d'arrachement fermees ou en cours de fermeture*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort, surveillance fermeture blessure collet, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713692,85	6515547,44	**1138**	Noyer	Jeune adulte	5	4	18	28%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*echaudure fermee ou en cours de fermeture, blessure fermee ou en cours de fermeture*	*ecorce incluse, plaies de taille et blessures et plaies d'arrachement fermees ou en cours de fermeture*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713688,24	6515555,57	**1139**	Noyer	Jeune adulte	5	4	21	24%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*echaudure fermee ou en cours de fermeture, blessure fermee ou en cours de fermeture*	*ecorce incluse, plaies de taille et blessures et plaies d'arrachement fermees ou en cours de fermeture*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort, surveillance deperissement , taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713684,04	6515564,77	**1140**	Noyer	Jeune adulte	7	6	37	19%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*echaudure fermee ou en cours de fermeture, grosse blessure ouverte côte est*	*ecorce incluse, plaies de taille et blessures et plaies d'arrachement fermees ou en cours de fermeture*	Moyen	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort, surveillance fermeture blessure, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713678,82	6515573,25	**1141**	Noyer	Jeune adulte	5	4	22	23%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*penche, echaudure fermee ou en cours de fermeture, blessure fermee ou en cours de fermeture*	*ecorce incluse, plaies de taille et blessures et plaies d'arrachement fermees ou en cours de fermeture*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort, surveillance deperissement, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713674,04	6515581,97	**1142**	Noyer	Jeune adulte	6	4	27	22%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*echaudure fermee ou en cours de fermeture, blessure fermee ou en cours de fermeture*	*ecorce incluse, plaies de taille et blessures et plaies d'arrachement fermees ou en cours de fermeture*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713669,96	6515589,37	**1143**	Noyer	Jeune adulte	5	4	24	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*penche, echaudure fermee ou en cours de fermeture, blessure fermee ou en cours de fermeture*	*ecorce incluse, plaies de taille et blessures et plaies d'arrachement fermees ou en cours de fermeture*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713665,42	6515598,86	**1144**	Noyer	Jeune adulte	5	3	18	28%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*penche, echaudure fermee ou en cours de fermeture, blessure fermee ou en cours de fermeture*	*ecorce incluse, plaies de taille et blessures et plaies d'arrachement fermees ou en cours de fermeture*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort, surveillance deperissement, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713660,45	6515607,21	**1145**	Noyer	Jeune adulte	4	4	20	20%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*penche, echaudure fermee ou en cours de fermeture, blessure fermee ou en cours de fermeture*	*ecorce incluse, plaies de taille et blessures et plaies d'arrachement fermees ou en cours de fermeture*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713655,10	6515616,93	**1146**	Noyer	Jeune adulte	6	4	25	24%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*penche, echaudure fermee ou en cours de fermeture, blessure fermee ou en cours de fermeture*	*ecorce incluse, plaies de taille et blessures et plaies d'arrachement fermees ou en cours de fermeture*	Moyen	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort, surveillance deperissement, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713649,83	6515625,90	**1147**	Noyer	Jeune adulte	5	4	21	24%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*penche, echaudure fermee ou en cours de fermeture, blessure fermee ou en cours de fermeture*	*ecorce incluse, plaies de taille et blessures et plaies d'arrachement fermees ou en cours de fermeture*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713645,40	6515633,93	**1148**	Noyer	Jeune adulte	5	4	23	22%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*penche, echaudure fermee ou en cours de fermeture, blessure avec debut pourriture*	*ecorce incluse, plaies de taille et blessures et plaies d'arrachement fermees ou en cours de fermeture*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort, surveillance blessure avec pourriture si mauvais abattre, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713640,08	6515643,32	**1149**	Noyer	Jeune adulte	5	4	22	23%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*echaudure fermee ou en cours de fermeture, blessure fermee ou en cours de fermeture*	*ecorce incluse, plaies de taille et blessures et plaies d'arrachement fermees ou en cours de fermeture*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713635,39	6515651,76	**1150**	Noyer	Jeune adulte	5	5	22	23%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*echaudure fermee ou en cours de fermeture, blessure fermee ou en cours de fermeture*	*ecorce incluse, plaies de taille et blessures et plaies d'arrachement fermees ou en cours de fermeture*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713630,48	6515659,98	**1151**	Noyer	Jeune adulte	5	4	20	25%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*echaudure fermee ou en cours de fermeture, blessure fermee ou en cours de fermeture*	*ecorce incluse, plaies de taille et blessures et plaies d'arrachement fermees ou en cours de fermeture*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713625,50	6515668,99	**1152**	Noyer	Jeune adulte	5	6	26	19%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*echaudure fermee ou en cours de fermeture, blessure fermee ou en cours de fermeture*	*ecorce incluse, plaies de taille et blessures et plaies d'arrachement fermees ou en cours de fermeture*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort, surveillance deperissement, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713620,88	6515677,24	**1153**	Noyer	Jeune adulte	5	5	26	19%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*echaudure fermee ou en cours de fermeture, blessure fermee ou en cours de fermeture*	*ecorce incluse, plaies de taille et blessures et plaies d'arrachement fermees ou en cours de fermeture*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713615,11	6515687,04	**1154**	Noyer	Jeune adulte	7	5	29	24%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*echaudure fermee ou en cours de fermeture, blessure fermee ou en cours de fermeture*	*ecorce incluse, plaies de taille et blessures et plaies d'arrachement fermees ou en cours de fermeture*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713605,12	6515703,50	**1155**	Noyer	Jeune adulte	6	6	30	20%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*penche, echaudure fermee ou en cours de fermeture, blessure fermee ou en cours de fermeture*	*grosse ecorce incluse, plaies de taille et blessures et plaies d'arrachement fermees ou en cours de fermeture*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort, surveillance debut deperissement, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713736,12	6515458,83	**1156**	Erable plane	Jeune	3	1	7	43%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*blessure collet fermee ou en cours de fermeture*	*grosse echaudure, plaies de taille*		Satisfaisant	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance echaudure, taille architecturale tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713719,26	6515489,16	**1157**	Erable plane	Jeune	4	1	7	57%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*blessure collet fermee ou en cours de fermeture*	*grosse echaudure, plaies de taille*		Satisfaisant	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance echaudure, taille architecturale tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713702,67	6515519,06	**1158**	Erable plane	Jeune	4	1	7	57%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*blessure collet fermee ou en cours de fermeture*	*plaies de taille*		Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713685,46	6515549,31	**1159**	Erable plane	Jeune	3	1	7	43%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*blessure collet fermee ou en cours de fermeture*	*echaudure fermee, plaies de taille*		Satisfaisant	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713651,30	6515610,38	**1160**	Erable plane	Jeune	3	1	7	43%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*blessure collet fermee ou en cours de fermeture*	*plaies de taille*		Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713634,05	6515640,32	**1161**	Erable plane	Jeune	3	1	9	33%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*blessure collet fermee ou en cours de fermeture*	*plaies de taille*		Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713617,16	6515670,82	**1162**	Erable plane	Jeune	3	1	8	38%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*blessure collet fermee ou en cours de fermeture*	*plaies de taille*		Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713587,91	6515731,14	**1163**	Cytise	Jeune	2	2	6	33%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*		*plaies de taille, cepee*		Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713575,28	6515738,10	**1164**	If	Jeune	2	2	8	25%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*		*plaies de taille, cepee*		Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713618,85	6515637,99	**1165**	Pêcher	Plantation nouvelle	2	1	3	67%	Humus, litière	Pseudo libre	Très Mauvais	*mort*	*mort*	*mort*	*mort*	Mauvais	Oui	Risque faible	4 - Arbre altéré, potentiel de résilience nul	Abattage sécuritaire	*abattre d'ici 1 an*	Dans l'année	
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713621,65	6515632,30	**1166**	Pêcher	Plantation nouvelle	2	1	3	67%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, tuteur*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verifier tension tuteur, taille douce tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713625,95	6515625,94	**1167**	Pêcher	Plantation nouvelle	2	1	3	67%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, tuteur*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verifier tension tuteur, taille douce tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713629,28	6515620,00	**1168**	Pêcher	Plantation nouvelle	2	1	4	50%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, tuteur*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture*	Bon	Non	Risque absent ou minime	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*verifier tension tuteur, taille douce tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713632,87	6515614,28	**1169**	Pêcher	Plantation nouvelle	2	1	4	50%	Humus, litière	Pseudo libre	Mauvais	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, tuteur*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture*	Bon	Non	Risque absent ou minime	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance feuillaison, verifier tension tuteur, taille douce tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713636,59	6515608,44	**1170**	Pêcher	Plantation nouvelle	2	1	3	67%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, tuteur*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verifier tension tuteur, taille douce tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713641,22	6515601,58	**1171**	Poirier	Plantation nouvelle	2	1	2	100%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, tuteur*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verifier tension tuteur, taille douce tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713639,81	6515597,76	**1172**	Poirier	Plantation nouvelle	1	0,5	1	100%	Humus, litière	Pseudo libre	Mauvais	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, tuteur*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture*	Bon	Non	Risque absent ou minime	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance bonne feuillaison, verifier tension tuteur, taille douce tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713643,70	6515596,89	**1173**	Poirier	Plantation nouvelle	1	0,5	2	50%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, tuteur*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance bonne feuillaison, verifier tension tuteur, taille douce tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713642,73	6515592,56	**1174**	Poirier	Plantation nouvelle	1	0,5	2	50%	Humus, litière	Pseudo libre	Mauvais	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, tuteur*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture*	Bon	Non	Risque absent ou minime	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance bonne feuillaison, verifier tension tuteur, taille douce tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713646,98	6515591,94	**1175**	Poirier	Plantation nouvelle	1	0,5	2	50%	Humus, litière	Pseudo libre	Très Mauvais	*mort*	*mort*	*mort*	*mort*	Mauvais	Oui	Risque absent ou minime	4 - Arbre altéré, potentiel de résilience nul	Abattage de gestion	*supprimer d'ici 1 an*	Dans l'année	
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713645,64	6515587,39	**1176**	Poirier	Plantation nouvelle	1	0,5	2	50%	Humus, litière	Pseudo libre	Mauvais	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, tuteur*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture*	Bon	Non	Risque absent ou minime	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance bonne feuillaison, verifier tension tuteur, taille douce tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713650,28	6515586,68	**1177**	Poirier	Plantation nouvelle	1	0,5	2	50%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, tuteur*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance bonne feuillaison, verifier tension tuteur, taille douce tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713649,42	6515582,62	**1178**	Poirier	Plantation nouvelle	1	0,5	2	50%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, tuteur*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance bonne feuillaison, verifier tension tuteur, taille douce tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713653,45	6515581,24	**1179**	Poirier	Plantation nouvelle	1	0,5	3	33%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, tuteur*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance bonne feuillaison, verifier tension tuteur, taille douce tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713653,00	6515576,95	**1180**	Poirier	Plantation nouvelle	1	0,5	1,5	67%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, tuteur*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance bonne feuillaison, verifier tension tuteur, taille douce tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713655,75	6515576,20	**1181**	Poirier	Plantation nouvelle	1	0,5	2,5	40%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, tuteur*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance bonne feuillaison, verifier tension tuteur, taille douce tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713654,72	6515571,35	**1182**	Poirier	Plantation nouvelle	1	0,5	2,5	40%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, tuteur*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance bonne feuillaison, verifier tension tuteur, taille douce tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713659,24	6515570,55	**1183**	Poirier	Plantation nouvelle	1	0,5	2,5	40%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, tuteur*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance bonne feuillaison, verifier tension tuteur, taille douce tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713657,57	6515566,68	**1184**	Poirier	Plantation nouvelle	2	0,5	3	67%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, tuteur*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance bonne feuillaison, verifier tension tuteur, taille douce tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713662,15	6515565,21	**1185**	Poirier	Plantation nouvelle	2	0,5	3	67%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, tuteur*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance bonne feuillaison, verifier tension tuteur, taille douce tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713661,50	6515561,03	**1186**	Poirier	Plantation nouvelle	2	0,5	3	67%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, tuteur*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance bonne feuillaison, verifier tension tuteur, taille douce tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713664,90	6515560,10	**1187**	Poirier	Plantation nouvelle	2	0,5	2,5	80%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, tuteur*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance bonne feuillaison, verifier tension tuteur, taille douce tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713663,57	6515555,74	**1188**	Poirier	Plantation nouvelle	2	0,5	2,5	80%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, tuteur*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance bonne feuillaison, verifier tension tuteur, taille douce tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713667,58	6515554,54	**1189**	Poirier	Plantation nouvelle	2	0,5	3	67%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, tuteur*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance bonne feuillaison, verifier tension tuteur, taille douce tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713666,40	6515550,21	**1190**	Poirier	Plantation nouvelle	2	0,5	2	100%	Humus, litière	Pseudo libre	Très Mauvais	*mort*	*mort*	*mort*	*mort*	Mauvais	Oui	Risque absent ou minime	4 - Arbre altéré, potentiel de résilience nul	Abattage de gestion	*supprimer d'ici 1 an*	Dans l'année	

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713671,27	6515549,32	**1191**	Poirier	Plantation nouvelle	1,8	0,5	3	60%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, tuteur*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance bonne feuillaison, verifier tension tuteur, taille douce tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713669,51	6515545,40	**1192**	Poirier	Plantation nouvelle	1,8	0,5	2	90%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, tuteur*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance bonne feuillaison, verifier tension tuteur, taille douce tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713673,91	6515544,34	**1193**	Poirier	Plantation nouvelle	1,8	0,5	2,5	72%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, tuteur*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance bonne feuillaison, verifier tension tuteur, taille douce tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713672,47	6515539,75	**1194**	Poirier	Plantation nouvelle	2	0,5	3	67%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, tuteur*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance bonne feuillaison, verifier tension tuteur, taille douce tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713676,75	6515538,79	**1195**	Poirier	Plantation nouvelle	1,9	0,5	3	63%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, tuteur*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance bonne feuillaison, verifier tension tuteur, taille douce tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713675,55	6515534,51	**1196**	Poirier	Plantation nouvelle	1,9	0,5	3	63%	Humus, litière	Pseudo libre	Très Mauvais	*mort*	*mort*	*mort*	*mort*	Mauvais	Oui	Risque absent ou minime	4 - Arbre altéré, potentiel de résilience nul	Abattage de gestion	*supprimer d'ici 1 an*	Dans l'année	
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713679,99	6515533,95	**1197**	Poirier	Plantation nouvelle	1,9	0,5	3	63%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, tuteur*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance bonne feuillaison, verifier tension tuteur, taille douce tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713678,23	6515529,67	**1198**	Poirier	Plantation nouvelle	1,9	0,5	2,5	76%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, tuteur*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance bonne feuillaison, verifier tension tuteur, taille douce tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713682,52	6515528,15	**1199**	Poirier	Plantation nouvelle	1,8	0,5	2,5	72%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, tuteur*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance bonne feuillaison, verifier tension tuteur, taille douce tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713681,23	6515524,33	**1200**	Poirier	Plantation nouvelle	2	0,5	2,5	80%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, tuteur*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance bonne feuillaison, verifier tension tuteur, taille douce tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713685,53	6515523,05	**1201**	Poirier	Plantation nouvelle	2	0,5	3	67%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, tuteur*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance bonne feuillaison, verifier tension tuteur, taille douce tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713688,56	6515517,67	**1202**	Poirier	Plantation nouvelle	2	0,5	3	67%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, tuteur*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance bonne feuillaison, verifier tension tuteur, taille douce tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713691,11	6515512,33	**1203**	Poirier	Plantation nouvelle	1,7	0,5	2	85%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, tuteur*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance bonne feuillaison, verifier tension tuteur, taille douce tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713693,66	6515507,36	**1204**	Poirier	Plantation nouvelle	2	0,5	3	67%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, tuteur*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance bonne feuillaison, verifier tension tuteur, taille douce tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713696,64	6515501,61	**1205**	Poirier	Plantation nouvelle	2	0,5	3	67%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, tuteur*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance bonne feuillaison, verifier tension tuteur, taille douce tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713699,63	6515496,33	**1206**	Poirier	Plantation nouvelle	2	0,5	3	67%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, tuteur*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance bonne feuillaison, verifier tension tuteur, taille douce tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713702,17	6515491,22	**1207**	Poirier	Plantation nouvelle	1,9	0,5	2	95%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, tuteur*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance bonne feuillaison, verifier tension tuteur, taille douce tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713704,62	6515485,83	**1208**	Poirier	Plantation nouvelle	2	0,5	2	100%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, tuteur*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance bonne feuillaison, verifier tension tuteur, taille douce tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713707,51	6515480,26	**1209**	Poirier	Plantation nouvelle	2	0,5	3	67%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, tuteur*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance bonne feuillaison, verifier tension tuteur, taille douce tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713710,45	6515475,21	**1210**	Poirier	Plantation nouvelle	1,7	0,1	1,5	113%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, tuteur*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance bonne feuillaison, verifier tension tuteur, taille douce tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713713,20	6515469,75	**1211**	Poirier	Plantation nouvelle	2	0,5	3,5	57%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, tuteur*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance bonne feuillaison, verifier tension tuteur, taille douce tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713715,85	6515464,66	**1212**	Poirier	Plantation nouvelle	2	0,5	2,5	80%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, tuteur*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance bonne feuillaison, verifier tension tuteur, taille douce tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713718,87	6515459,13	**1213**	Poirier	Plantation nouvelle	2	0,5	4	50%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, tuteur*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance bonne feuillaison, verifier tension tuteur, taille douce tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Boulevard Charles de Gaulle	Emprise Sud est	713721,37	6515453,60	**1214**	Poirier	Plantation nouvelle	2	1	4,5	44%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture, tuteur*	*plaies de taille fermees ou en cours de fermeture*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance bonne feuillaison, verifier tension tuteur, taille douce tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Carrefour Robert Marchadier	Emprise Sud est	713347,36	6515582,59	**1215**	Murier noir	Jeune adulte	2	2	16	13%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*partiellement enterre*		*ecorce incluse, petit bois mort, plaies de taille*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille tous les 3 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Carrefour Robert Marchadier	Emprise Sud est	713344,02	6515585,21	**1216**	Cyprès pleureur	Jeune adulte	3	1	14	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*partiellement enterre*		*pleureur, ecorce incluse, petit bois mort, plaies de taille*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille tous les 3 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713236,31	6515493,65	**1217**	Bouleau	Jeune adulte	5	2	19	26%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures et plaies de taille fermees ou en cours de fermeture*	*ecorce incluse, petit bois mort, plaies de taille*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713236,37	6515492,71	**1218**	Bouleau	Jeune adulte	5	3	13	38%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*bifide, corde, blessures et plaies de taille fermees ou en cours de fermeture*	*ecorce incluse, petit bois mort, plaies de taille*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*retirer corde, maintenir taille d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713232,94	6515488,23	**1219**	Cyprès	Jeune adulte	6	4	19	32%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*traiter en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713232,04	6515487,52	**1220**	Cyprès	Jeune adulte	6	2	14	43%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*traiter en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713231,08	6515486,69	**1221**	Cyprès	Jeune adulte	6	2	15	40%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*traiter en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713229,93	6515485,93	**1222**	Cyprès	Jeune adulte	6	2	14	43%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*traiter en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713228,98	6515485,05	**1223**	Cyprès	Jeune adulte	6	2	16	38%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*traiter en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713227,99	6515484,19	**1224**	Cyprès	Jeune adulte	6	2	13	46%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*traiter en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713227,21	6515483,33	**1225**	Cyprès	Jeune adulte	6	2	17	35%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*traiter en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713226,34	6515482,51	**1226**	Cyprès	Jeune adulte	6	2	12	50%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*traiter en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713225,55	6515481,62	**1227**	Cyprès	Jeune adulte	6	2	14	43%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*traiter en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713224,75	6515480,64	**1228**	Cyprès	Jeune adulte	6	2	15	40%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*traiter en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713223,59	6515479,65	**1229**	Cyprès	Jeune adulte	6	2	15	40%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*traiter en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713222,94	6515478,59	**1230**	Cyprès	Jeune adulte	6	2	14	43%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*traiter en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713221,67	6515477,60	**1231**	Cyprès	Jeune adulte	6	2	20	30%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*traiter en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713220,54	6515476,31	**1232**	Cyprès	Jeune adulte	4	1	7	57%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*traiter en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713215,60	6515472,45	**1233**	Cyprès	Jeune adulte	4	2	8	50%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*traiter en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713215,18	6515471,53	**1234**	Cyprès	Jeune adulte	5	3	13	38%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*traiter en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713214,32	6515470,41	**1235**	Cyprès	Jeune adulte	3	2	6	50%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*traiter en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713213,99	6515469,81	**1236**	Cyprès	Jeune adulte	3	2	7	43%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*traiter en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713212,59	6515468,95	**1237**	Cyprès	Jeune adulte	5	3	15	33%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*traiter en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713211,79	6515468,09	**1238**	Cyprès	Jeune adulte	5	3	14	36%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*traiter en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713210,85	6515467,35	**1239**	Charme	Jeune adulte	5	2	13	38%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*traiter en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713210,16	6515466,52	**1240**	Cyprès	Jeune adulte	5	3	10	50%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*traiter en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713209,26	6515465,19	**1241**	Cyprès	Jeune adulte	5	3	10	50%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*traiter en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713207,90	6515464,41	**1242**	Cyprès	Jeune adulte	5	2	9	56%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*traiter en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713207,51	6515463,84	**1243**	Cyprès	Jeune adulte	4	1	8	50%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*traiter en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713206,40	6515462,22	**1244**	Cyprès	Jeune adulte	4	1	8	50%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*traiter en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713207,76	6515461,97	**1245**	Erable Sycomore	Jeune adulte	6	2	15	40%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture, plaies de taille, ecorce incluse*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille douce d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713205,45	6515461,21	**1246**	Tremble	Jeune adulte	8	3	26	31%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure racine de surface*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, grosse ecorce Incluse*	*blessures fermees ou en cours de fermeture, plaies de taille, ecorce incluse, plaies d'arrachement*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Abattage sécuritaire	*abattre d'ici 1 an*	Dans les 6 mois	
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713206,13	6515460,30	**1247**	Tremble	Jeune adulte	8	4	24	33%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure racine de surface*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, grosse ecorce Incluse*	*penche blessures fermees ou en cours de fermeture, plaies de taille, ecorce incluse, plaies d'arrachement*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Abattage sécuritaire	*abattre d'ici 1 an*	Dans les 6 mois	

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713204,70	6515460,09	**1248**	Cyprès	Jeune adulte	4	1	7	57%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*traiter en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713204,09	6515459,74	**1249**	Cyprès	Jeune adulte	4	1	9	44%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*traiter en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713203,50	6515459,07	**1250**	Cyprès	Jeune adulte	5	3	12	42%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*traiter en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713202,82	6515458,67	**1251**	Cyprès	Jeune adulte	5	3	10	50%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*traiter en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713201,53	6515457,19	**1252**	Robinier	Jeune adulte	15	2	23	65%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture, ecorces incluses*	*arbre domine, taille en fuseau, plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*taille de bois mort tous les 2 ans, taille architecturale pour reduire d'ici 1 an et tous les 3 ans, surveillance debut deperissement si mauvais abattre*	Dans l'année	Tous les ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713198,69	6515456,55	**1253**	Cyprès	Jeune adulte	12	4	30	40%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*traiter en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713195,97	6515452,97	**1254**	Cyprès	Jeune adulte	12	4	19	63%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*traiter en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713195,28	6515451,97	**1255**	Cyprès	Jeune adulte	12	4	27	44%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*traiter en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713194,38	6515451,28	**1256**	Cyprès	Jeune adulte	12	4	25	48%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*traiter en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713193,68	6515451,01	**1257**	Cyprès	Jeune adulte	12	4	30	40%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*traiter en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713190,82	6515447,60	**1258**	Cyprès	Jeune adulte	12	4	29	41%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*traiter en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713189,83	6515446,93	**1259**	Cyprès	Jeune adulte	12	3	32	38%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*traiter en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713188,45	6515445,16	**1260**	Cyprès	Jeune adulte	12	3	32	38%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*traiter en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713187,37	6515444,25	**1261**	Charme	Jeune adulte	5	2	9	56%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*traiter en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713185,84	6515443,06	**1262**	Cyprès	Jeune adulte	5	1	10	50%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*traiter en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713185,43	6515442,36	**1263**	Cyprès	Jeune adulte	5	2	11	45%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*traiter en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713184,82	6515441,47	**1264**	Cyprès	Jeune adulte	5	2	12	42%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*traiter en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713183,70	6515440,43	**1265**	Cyprès	Jeune adulte	5	2	10	50%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*traiter en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713182,52	6515439,94	**1266**	Cyprès	Jeune adulte	4	2	8	50%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*traiter en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
09/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713181,76	6515438,97	1267	Cyprès	Jeune adulte	4	2	8	50%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*traiter en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713180,98	6515438,21	1268	Erable Sycomore	Jeune adulte	7	4	25	28%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture, plaies de taille, grosse ecorce incluse*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille douce d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713180,27	6515437,95	1269	Cyprès	Jeune adulte	4	2	10	40%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*traiter en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713179,43	6515437,22	1270	Cyprès	Jeune adulte	4	2	9	44%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*traiter en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713178,31	6515436,52	1271	Cyprès	Jeune adulte	5	2	12	42%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*traiter en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713177,59	6515435,04	1272	Cyprès	Jeune adulte	5	2	11	45%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*traiter en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713176,42	6515434,02	1273	Cyprès	Jeune adulte	5	1	10	50%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*traiter en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713175,78	6515433,71	1274	Cyprès	Jeune adulte	4	1	9	44%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*traiter en haie d'ici 1 an et tous les ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713175,19	6515433,33	1275	Robinier	Jeune adulte	8	2	16	50%	Humus, litière	Pseudo libre	Mauvais	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture, ecorces incluses,*	*arbre domine, taille en fuseau, descente de cime, plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*supprimer charpentiere seche, taille architecturale pour reduire d'ici 1 an et tous les 3 ans, surveillance debut deperissement si mauvais abattre*	Dans l'année	Tous les ans
09/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713174,68	6515433,00	1276	Cyprès	Jeune adulte	3	1	7	43%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*traiter en haie d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713172,47	6515430,45	1277	Cyprès	Jeune adulte	6	3	24	25%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*traiter en haie d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713171,70	6515428,53	1278	Cyprès	Jeune adulte	6	3	27	22%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*traiter en haie d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713171,28	6515428,98	1279	Cyprès	Jeune adulte	5	3	17	29%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*traiter en haie d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713170,77	6515429,34	1280	Cyprès	Jeune adulte	5	3	20	25%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*traiter en haie d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713128,73	6515387,62	1281	Charme	Jeune adulte	5	4	12	42%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture, partiellement enterre*	*blessure et plaies d'elagage, ecorce incluse*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713127,36	6515386,91	1282	Tremble	Jeune adulte	4	1	10	40%	Humus, litière	Pseudo libre	Très Mauvais	*mort*	*mort*	*mort*	*mort*	Mauvais	Oui	Risque fort	4 - Arbre altéré, potentiel de résilience nul	Abattage sécuritaire	*abattre d'ici 1 an*	Dans le mois	
09/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713126,57	6515385,76	1283	Erable Sycomore	Jeune adulte	5	3	14	36%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*	*grosse plaie d'elagage*	*blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture, ecorce incluse*	*ecorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance physiologie ,maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713124,73	6515385,88	1284	Robinier	Jeune adulte	8	2	16	50%	Humus, litière	Pseudo libre	Mauvais	*aucune racine apparente*	*grosse plaie d'elagage, blessure fermee ou en cours de fermeture*	*infection phellin, ecorces incluses*	*taille en fuseau, descente de cime, ecorce incluse, bois mort*	Mauvais	Oui	Risque fort	4 - Arbre altéré, potentiel de résilience nul	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance generale si mauvais abattre, supprimer charpentiere seche, taille architecturale pour reduire d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 6 mois

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
09/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713122,94	6515381,70	1285	Tremble	Jeune adulte	8	7	22	36%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*	*blessure collet, ecorce incluse*	*trifide, fructification de phellin ,plaie d'arrachement, blessure et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*ecorce incluse, petit bois mort*	Mauvais	Oui	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance infection phellin si mauvais abattre, surveillance debut deperissement ,maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 6 mois
09/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713120,38	6515379,68	1286	Cyprès	Adulte	10	4	31	32%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*blessure racine de surface*	*collet partiellement enterre*	*blessures et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, petite ecorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713118,84	6515378,48	1287	Cyprès	Adulte	10	4	24	42%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*blessure racine de surface*	*collet partiellement enterre*	*blessures et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, petite ecorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713117,97	6515376,75	1288	Cyprès	Adulte	10	4	24	42%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*blessure racine de surface*	*collet partiellement enterre*	*blessures et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, petite ecorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713115,84	6515375,37	1289	Cyprès	Adulte	10	4	22	45%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*blessure racine de surface*	*collet partiellement enterre*	*blessures et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, petite ecorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713115,04	6515375,01	1290	Cyprès	Adulte	10	3	22	45%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure racine de surface*	*collet partiellement enterre*	*blessures et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, petite ecorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713114,53	6515373,96	1291	Noyer	Jeune adulte	8	3	16	50%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure racine de surface*	*collet partiellement enterre*	*blessures et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, petite ecorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713114,00	6515373,61	1292	Cyprès	Adulte	10	3	26	38%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure racine de surface*	*collet partiellement enterre*	*blessures et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, petite ecorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713111,91	6515371,97	1293	Cyprès	Adulte	10	2	21	48%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure racine de surface*	*collet partiellement enterre*	*blessures et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, petite ecorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713109,84	6515370,17	1294	Cyprès	Adulte	10	4	29	34%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure racine de surface*	*collet partiellement enterre*	*blessures et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, petite ecorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713107,40	6515367,89	1295	Robinier	Jeune adulte	10	2	16	63%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure racine de surface*	*partiellement enterre, blessure fermee ou en cours de fermeture*	*ecorces incluses, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*taille en fuseau, infection phellin, ecorce incluse, bois mort*	Moyen	Oui	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance general si mauvais abattre, taille bois mort tous les ans, taille architecturale pour reduire d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 6 mois
09/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713105,12	6515367,46	1296	Robinier	Jeune adulte	7	4	20	35%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure racine de surface*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*ecorces incluses, plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*taille en fuseau, infection phellin, ecorce incluse, bois mort*	Moyen	Oui	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance general si mauvais abattre, taille bois mort tous les ans, taille architecturale pour reduire d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 6 mois
09/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713104,06	6515365,67	1297	Erable Sycomore	Jeune adulte	6	3	19	32%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*	*grosse blessure en cours de fermeture*	*petite cavite interne, blessure et plaies d'elagage ouvertes avec pouriture ,ecorce incluse*	*ecorce incluse, petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance deperissement et cavite si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 6 mois
09/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713101,53	6515362,12	1298	Charme	Jeune adulte	5	3	9	56%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*aucune racine apparente*	*blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessure et plaies d'elagage, ecorce incluse*	*plaies d'arrachement, ecorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713098,36	6515359,86	1299	Bouleau	Jeune adulte	5	1	9	56%	Humus, litière	Pseudo libre	Très Mauvais	*mort*	*mort*	*mort*	*mort*	Mauvais	Oui	Risque fort	4 - Arbre altéré, potentiel de résilience nul	Abattage sécuritaire	*abattre d'ici 1 an*	Dans le mois	
09/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713093,42	6515356,10	1300	Cyprès	Adulte	9	4	37	24%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*	*collet partiellement enterre, blessure fermee ou en cours de fermeture, grosse plaie d'elagage ouverte*	*blessures et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, petite ecorce incluse, petit bois mort, axe deperissant*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance deperissement si mauvais supprimer charpentieres seches, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
09/06/2021	COURNON D'AUVERGNE	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713087,86	6515350,67	1301	Cyprès	Adulte	10	4	39	26%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*	*collet partiellement enterre, blessure fermee ou en cours de fermeture, grosse plaie d'elagage ouverte*	*blessures et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, petite ecorce incluse, petit bois mort, axe deperissant*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance deperissement si mauvais supprimer charpentieres seches, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713086,20	6515349,21	**1302**	Cyprès	Adulte	9	2	20	45%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*	*collet partiellement enterre, blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, petite ecorce incluse, petit bois mort, axe deperissant*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance deperissement si mauvais supprimer charpentieres seches, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713084,17	6515349,19	**1303**	Cyprès	Adulte	10	3	31	32%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*aucune racine apparente*	*collet partiellement enterre, blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, petite ecorce incluse, petit bois mort, axe deperissant*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance deperissement si mauvais supprimer charpentieres seches, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713080,89	6515346,71	**1304**	Cyprès	Adulte	10	3	27	37%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*collet partiellement enterre, blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, petite ecorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713079,35	6515345,17	**1305**	Cyprès	Adulte	10	4	30	33%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*collet partiellement enterre, blessure fermee ou en cours de fermeture*	*blessures et plaies d'elagage fermees ou en cours de fermeture*	*plaies d'arrachement, petite ecorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
09/06/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Avenue du Maréchal Leclerc	Emprise Sud est	713077,30	6515344,14	**1306**	Cyprès	Adulte	7	3	21	33%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*aucune racine apparente*	*collet partiellement enterre, blessure fermee ou en cours de fermeture*	*grosse ecorce incluse, blessures et plaies d' elagage fermees ou en cours de fermeture*	*charpentiere seche, debut deperissement ,plaies d'arrachement, petite ecorce incluse, petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*supprimer charpentieres seche , maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
19/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	713073,57	6515339,16	**1307**	Tremble	Adulte	7	4	20	35%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure racine de surface*	*collet partiellement enterré, blessure fermé ou en cours*	*écorce incluse, blessures et plaie d'élagages fermées ou en cours, chicot*	*petite écorce incluse, petit bois mort, plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	713067,77	6515337,32	**1308**	Bouleau	Jeune adulte	6	2	10	60%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*blessure longitudinale fermé ou en cours*	*blessures et plaie d'élagages fermées ou en cours, chicot*	*petit bois mort, plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance physiologie, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
19/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	713066,39	6515334,81	**1309**	Erable sycomore	Jeune adulte	8	4	21	38%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*collet partiellement enterre, blessure fermé ou en cours*	*écorce incluse, blessures et grosses plaie d'élagages fermées ou en cours*	*petit bois mort, plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	713055,48	6515327,06	**1310**	Cyprès	Jeune adulte	6	2	16	38%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*collet partiellement enterre, blessure fermé ou en cours*	*blessures et plaie d'élagages fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	713048,70	6515323,63	**1311**	Charme	Jeune adulte	8	2	13	62%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*collet partiellement enterre, blessure fermé ou en cours*	*grosses plaies d'élagages tronc ouvertes*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Moyen	Non	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessures tronc si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
19/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	713045,97	6515324,64	**1312**	Robinier	Jeune adulte	8	5	22	36%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*collet partiellement enterre, blessure fermé ou en cours*	*trifide, grosses plaies d'élagages tronc ouvertes, grosses écorces incluses*	*début infection phellin, plaies de taille fermées ou en cours*	Moyen	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance phellin et fermeture blessures tronc si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
19/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	713042,77	6515319,62	**1313**	Erable sycomore pourpre	Jeune adulte	7	3	20	35%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*collet partiellement enterre, blessure fermé ou en cours*	*grosses plaies d'élagages tronc ouvertes, écorces incluses, chicot*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance dépérissement si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 6 mois
19/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	713037,45	6515319,41	**1314**	Tremble	Adulte	10	5	44	23%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*blessure racines de surface*	*petite blessure fermé ou en cours*	*grosses plaies d'élagages tronc fermées ou en cours, grosses écorces incluses,*	*plaies de taille fermées ou en cours, branche suspendue, petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance dépérissement si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 6 mois
19/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	713032,99	6515313,70	**1315**	Cyprès	Jeune adulte	8	3	29	28%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*partiellement enterre, petite blessure fermé ou en cours*	*plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	713030,89	6515312,96	**1316**	Cyprès	Jeune adulte	8	3	21	38%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*partiellement enterre, petite blessure fermé ou en cours*	*plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	713028,84	6515311,06	**1317**	Cyprès	Jeune adulte	8	3	25	32%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*partiellement enterre, petite blessure fermé ou en cours*	*blessure longitudinale et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	713026,45	6515311,72	**1318**	Cyprès	Jeune adulte	8	3	20	40%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*partiellement enterre, petite blessure fermé ou en cours*	*blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*domine, plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Bon	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	713024,89	6515309,94	1319	Cyprès	Jeune adulte	10	3	28	36%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*partiellement enterre, petite blessure fermé ou en cours*	*blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Bon	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	713021,45	6515308,47	1320	Cyprès	Jeune adulte	10	3	27	37%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*partiellement enterre, petite blessure fermé ou en cours*	*blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	713020,57	6515306,63	1321	Cyprès	Jeune adulte	7	2	18	39%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*partiellement enterre, petite blessure fermé ou en cours*	*blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	713017,91	6515309,09	1322	Cyprès	Jeune adulte	10	3	23	43%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*partiellement enterre, petite blessure fermé ou en cours*	*blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	713014,69	6515307,01	1323	Cyprès	Jeune adulte	10	3	30	33%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*partiellement enterre, petite blessure fermé ou en cours*	*blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Bon	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	713013,05	6515307,28	1324	Cyprès	Jeune adulte	7	2	23	30%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*partiellement enterre, petite blessure fermé ou en cours*	*blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	713006,32	6515303,79	1325	Bouleau	Jeune	5	1	11	45%	Humus, litière	Pseudo libre	Très mauvais	*mort*	*mort*	*mort*	*mort*	Mauvais	Oui	Risque faible	4 - Arbre altéré, potentiel de résilience nul	Abattage sécuritaire	*abattage d'ici 1 an*	Dans l'année	
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	713003,26	6515300,78	1326	Tremble	Adulte	12	7	45	27%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermé ou en cours*	*blessure longitudinale, suspicion cavité interne, et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*resistographe, si mauvais abattre, surveillance fermeture blessures si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans - Diag appro : résistographe au sol*	Dans l'année	Tous les ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712984,23	6515297,02	1327	Tremble	Adulte	10	5	34	29%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure*	*blessure fermé ou en cours*	*blessure et grosses plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessures si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712975,89	6515294,23	1328	Charme	Jeune adulte	6	2	10	60%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermé ou en cours*	*bifide, blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessures, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712971,75	6515293,68	1329	Bouleau	Jeune adulte	6	2	12	50%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermé ou en cours*	*coulure noire photo, blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessures, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712968,50	6515293,08	1330	Erable sycomore	Jeune adulte	5	2	13	38%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*blessure fermé ou en cours*	*blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance dépérissement si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712965,10	6515291,33	1331	Cyprès	Jeune adulte	12	4	35	34%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*partiellement enterre, blessure fermé ou en cours*	*blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712962,80	6515291,95	1332	Cyprès	Jeune adulte	12	4	30	40%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermé ou en cours*	*blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712959,54	6515290,35	1333	Cyprès	Jeune adulte	12	3	35	34%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermé ou en cours*	*blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712952,27	6515289,26	1334	Cyprès	Jeune adulte	10	3	34	29%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*partiellement enterre, blessure fermé ou en cours*	*blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance début dépérissement, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712949,31	6515289,46	1335	Cyprès	Jeune adulte	6	3	16	38%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*partiellement enterre, blessure fermé ou en cours*	*blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712943,77	6515288,85	1336	Tremble	Jeune adulte	8	4	18	44%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*début pourriture collet, partiellement enterre, blessure fermé ou en cours*	*trifide, écorce incluse, blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque fort	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance pourriture collet si mauvais abattre, verif pierre maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 6 mois

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
19/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	712936,72	6515288,45	**1337**	Bouleau	Jeune adulte	6	2	17	35%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*début pourriture collet, partiellement enterre, blessure fermé ou en cours*	*trifide, écorce incluse, blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque fort	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*abattre d'ici 1 an, surveillance pourriture collet si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans le mois	Tous les 6 mois
19/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	712932,79	6515287,25	**1338**	Charme	Jeune adulte	4	1	11	36%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*début pourriture collet, partiellement enterre, blessure fermé ou en cours*	*trifide, écorce incluse, blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque fort	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*abattre d'ici 1 an, surveillance pourriture collet si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans le mois	Tous les 6 mois
19/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	712930,61	6515288,24	**1339**	Robinier	Jeune adulte	8	4	20	40%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermé ou en cours*	*bifide, grosse écorce incluse, blessure longitudinale et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*suspicion début infection phellin sur charpentière, plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance infection et écorce incluse si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	712928,32	6515288,38	**1340**	Erable sycomore	Jeune adulte	5	3	17	29%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*blessure fermé ou en cours*	*écorce incluse, blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*plaie de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance dépérissement si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	712914,63	6515286,51	**1341**	Erable sycomore	Jeune adulte	8	3	24	33%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermé ou en cours*	*blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*écorce incluse, plaie de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture plaies de taille, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	712910,41	6515287,69	**1342**	Charme	Jeune adulte	6	3	17	35%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermé ou en cours*	*grosse blessure et grosses plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*écorce incluse avec écoulement photo, plaie de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance écorce incluse, taille architecturale visant a réduire l'envergure*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	712906,31	6515287,85	**1343**	Tremble	Adulte	11	4	30	37%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermé ou en cours*	*bifide, grosse blessure et grosses plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*grosse écorce incluse, grosses plaies de taille avec arrachement*	Moyen	Oui	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance écorce incluse et fermeture blessures si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
19/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	712900,56	6515287,36	**1344**	Robinier	Jeune adulte	5	2	14	36%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*plaie d'élagage ouverte, blessure fermé ou en cours*	*courbe, blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours, chicot*	*écorce incluse, plaies de taille*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessures, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	712898,55	6515289,21	**1345**	Robinier	Jeune adulte	5	2	11	45%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*partiellement enterre, blessure fermé ou en cours*	*penché, blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*écorce incluse, plaies de taille*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessures, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	712894,36	6515289,30	**1346**	Cyprès	Jeune adulte	10	4	38	26%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*partiellement enterre, blessure fermé ou en cours*	*blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance début dépérissement, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
19/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	712891,11	6515289,57	**1347**	Cyprès	Jeune adulte	10	3	27	37%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*partiellement enterre, blessure fermé ou en cours*	*blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance début dépérissement, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	712887,82	6515288,50	**1348**	Cyprès	Jeune adulte	10	3	25	40%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*partiellement enterre, blessure fermé ou en cours*	*blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance début dépérissement (suppr ce commentaire sur précèdent), maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
19/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	712887,04	6515289,87	**1349**	Cyprès	Jeune adulte	9	2	23	39%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*partiellement enterre, blessure fermé ou en cours*	*blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance début dépérissement , maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
19/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	712884,37	6515289,61	**1350**	Cyprès	Jeune adulte	9	2	20	45%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*partiellement enterre, blessure fermé ou en cours*	*blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	712882,22	6515290,50	**1351**	Cyprès	Jeune adulte	9	3	27	33%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*partiellement enterre, blessure fermé ou en cours*	*blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	712879,16	6515291,10	**1352**	Cyprès	Jeune adulte	5	4	27	19%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*partiellement enterre, blessure fermé ou en cours*	*blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	712877,51	6515290,57	**1353**	Cyprès	Jeune adulte	8	2	24	33%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*partiellement enterre, blessure fermé ou en cours*	*blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712873,75	6515289,78	1354	Tremble	Jeune adulte	7	4	27	26%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermé ou en cours*	*blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*blessure avec arrachement, plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712848,53	6515295,31	1355	Tremble	Jeune adulte	7	3	24	29%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*cavité interne, blessure fermé ou en cours*	*blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*plaie d'arrachement, plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance cavité collet et dépérissement si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712846,31	6515296,90	1356	Bouleau	Jeune adulte	4	1	11	36%	Humus, litière	Pseudo libre	Très Mauvais					Moyen	Oui	Risque moyen	4 - Arbre altéré, potentiel de résilience nul	Abattage sécuritaire	*abattre d'ici 1 an*	Dans les 6 mois	
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712840,60	6515297,21	1357	Robinier	Jeune adulte	9	2	15	60%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*fuseau, plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance dépérissement et fermeture si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712838,13	6515295,50	1358	Cyprès	Jeune adulte	9	3	29	31%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*partiellement enterre, blessure fermé ou en cours*	*blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance dépérissement si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712835,54	6515298,27	1359	Cyprès	Jeune adulte	10	4	27	37%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*partiellement enterre, blessure fermé ou en cours*	*blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712831,12	6515298,51	1360	Cyprès	Jeune adulte	8	3	27	30%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*partiellement enterre, blessure fermé ou en cours*	*courbé, blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712824,45	6515300,38	1361	Cyprès	Jeune adulte	7	3	22	32%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*partiellement enterre, blessure fermé ou en cours*	*blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712821,28	6515301,11	1362	Cyprès	Jeune adulte	7	2	22	32%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*partiellement enterre, blessure fermé ou en cours*	*grosse blessure bas tronc et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance début dépérissement, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712815,65	6515302,70	1363	Robinier	Jeune adulte	7	2	13	54%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*blessure fermé ou en cours*	*grosse blessure bas tronc ouverte, plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*fuseau, plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Mauvais	Oui	Risque fort	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Abattage sécuritaire	*abattage d'ici 1 an*	Dans le mois	
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712809,68	6515304,54	1364	Tremble	Jeune adulte	7	4	25	28%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermé ou en cours*	*blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*écorce incluse, chicots, plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessures, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712781,33	6515310,66	1365	Cyprès	Jeune adulte	11	4	33	33%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*partiellement enterre, blessure fermé ou en cours*	*blessure bas tronc et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance début dépérissement, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712777,16	6515312,25	1366	Cyprès	Jeune adulte	12	4	33	36%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*partiellement enterre, blessure fermé ou en cours*	*blessure bas tronc et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712774,71	6515311,20	1367	Cyprès	Jeune adulte	9	2	21	43%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*partiellement enterre, blessure fermé ou en cours*	*blessure bas tronc et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*grosse blessure ouverte bas tronc, plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessure bas tronc, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712773,16	6515311,27	1368	Cyprès	Jeune adulte	9	3	25	36%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*partiellement enterre, blessure fermé ou en cours*	*blessure bas tronc et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712770,01	6515313,45	1369	Cyprès	Jeune adulte	6	2	16	38%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermé ou en cours*	*blessure bas tronc et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712768,65	6515313,36	1370	Cyprès	Jeune adulte	7	3	20	35%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*partiellement enterre, blessure fermé ou en cours*	*bifide, blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712765,78	6515313,43	1371	Tremble	Jeune adulte	9	5	42	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure*	*blessure fermé ou en cours*	*courbé, blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*grosse écorce incluse, blessure et plaies de taille fermées ou en cours, chicots, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale pour maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
19/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	712763,98	6515316,20	**1372**	Erable sycomore	Jeune adulte	7	3	15	47%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*rad*	*blessure fermé ou en cours*	*blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours, chicots, petit bois mort*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	712759,63	6515315,02	**1373**	Bouleau	Jeune adulte	5	2	13	38%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure*	*blessure fermé ou en cours*	*blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours, chicots*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	712756,91	6515317,78	**1374**	Charme	Jeune adulte	7	2	16	44%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermé ou en cours*	*écorce incluse, blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	712748,71	6515318,26	**1375**	Cyprès	Jeune adulte	5	2	17	29%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermé ou en cours*	*blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
19/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	712744,13	6515319,12	**1376**	Bouleau	Jeune adulte	4	2	14	29%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermé ou en cours*	*grosse blessure ouverte, plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	712742,14	6515321,00	**1377**	Erable sycomore	Jeune adulte	7	2	17	41%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermé ou en cours*	*plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	712737,94	6515321,41	**1378**	Charme	Jeune adulte	6	2	14	43%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermé ou en cours*	*blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*petite écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	712734,76	6515323,56	**1379**	Robinier	Jeune adulte	11	2	17	65%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*grosse blessure ouverte*	*grosse blessure ouverte, plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*petite écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessure si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 6 mois
19/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	712731,70	6515322,49	**1380**	Tremble	Adulte	10	4	35	29%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*chicots, plaies de taille avec arrachement, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessure si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	712728,78	6515324,10	**1381**	Cyprès	Jeune adulte	11	4	33	33%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*partiellement enterre, blessure fermé ou en cours*	*blessure bas tronc et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	712728,18	6515322,31	**1382**	Cyprès	Jeune adulte	10	3	24	42%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*partiellement enterre, blessure fermé ou en cours*	*grosse blessure tronc et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance début dépérissement, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	712726,14	6515325,23	**1383**	Cyprès	Jeune adulte	11	3	29	38%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*partiellement enterre, blessure fermé ou en cours*	*blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	712724,87	6515322,80	**1384**	Cyprès	Jeune adulte	11	3	28	39%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*partiellement enterre, blessure fermé ou en cours*	*blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance début dépérissement, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	712720,14	6515323,40	**1385**	Cyprès	Jeune adulte	12	3	28	43%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*partiellement enterre, blessure fermé ou en cours*	*blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	712719,35	6515326,88	**1386**	Cyprès	Jeune adulte	12	3	33	36%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*partiellement enterre, blessure fermé ou en cours*	*blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	712718,00	6515326,19	**1387**	Cyprès	Jeune adulte	11	3	29	38%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*partiellement enterre, blessure fermé ou en cours*	*blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	712716,51	6515326,14	**1388**	Cyprès	Jeune adulte	10	3	22	45%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*partiellement enterre, blessure fermé ou en cours*	*bifide, grosse écorce incluse, blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	712712,16	6515328,39	**1389**	Cyprès	Jeune adulte	12	4	36	33%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*blessure fermé ou en cours*	*plaie d'arrachement, blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance dépérissement, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
19/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	712712,51	6515326,99	**1390**	Bouleau	Jeune adulte	6	2	14	43%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermé ou en cours*	*penché, blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712706,10	6515328,80	1391	Tremble	Adulte	10	4	35	29%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermé ou en cours*	*blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours, chicots, plaies d'arrachement*	*écorce incluse, blessure et plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712700,67	6515331,68	1392	Charme	Jeune adulte	5	2	14	36%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*ras*	*écorce incluse, blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours, chicots, plaies d'arrachement*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712699,60	6515330,94	1393	Robinier	Jeune adulte	8	4	19	42%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*ras*	*bifide, écorce incluse, blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712697,42	6515331,28	1394	Robinier	Jeune adulte	9	3	19	47%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure en cours*	*écorce incluse, blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*chicots, blessure et plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessure collet, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712695,22	6515332,00	1395	Cyprès	Jeune	4	2	10	40%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*ras*	*plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712690,17	6515332,54	1396	Tremble	Adulte	13	6	46	28%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure*	*blessures fermées*	*chicots, écorce incluse, plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, plaies d'arrachement, bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture plaies de taille, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712686,81	6515334,42	1397	Charme	Jeune adulte	7	2	18	39%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessures fermées ou en cours*	*écorce incluse, plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712680,15	6515338,37	1398	Bouleau	Jeune adulte	7	3	17	41%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessures fermées ou en cours*	*plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712675,60	6515337,26	1399	Robinier	Jeune adulte	9	3	14	64%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*plaies de taille ouvertes*	*bifide, plaies d'élagages tronc fermées ou en cours, écorces incluses*	*fuseau, plaies de taille fermées ou en cours*	Moyen	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille de réduction/allégement	*surveillance fermeture des blessures, taille de réduction, (maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans)*	Dans l'année	Tous les ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712673,38	6515337,17	1400	Cyprès	Jeune adulte	12	4	33	36%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermé ou en cours*	*écorce incluse, blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712672,36	6515338,90	1401	Cyprès	Jeune adulte	11	3	22	50%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermé ou en cours*	*écorce incluse, blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712669,21	6515338,71	1402	Cyprès	Jeune adulte	11	3	26	42%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*blessure fermé ou en cours*	*grosse blessure ouverte longitudinale, écorce incluse, blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance dépérissement et fermeture si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712668,05	6515341,08	1403	Cyprès	Jeune adulte	12	4	34	35%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermé ou en cours*	*blessure et plaies d'élagages tronc fermées ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712665,13	6515340,32	1404	Cyprès	Jeune adulte	9	2	20	45%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*partiellement enterre, blessure fermé ou en cours*	*blessure et grosse plaie d'élagage tronc fermées ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance début dépérissement si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712665,04	6515340,94	1405	Cyprès	Jeune adulte	10	2	25	40%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure en cours*	*blessure et plais d'élagage tronc fermées ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712661,63	6515340,44	1406	Cyprès	Jeune adulte	11	2	30	37%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*blessure en cours*	*blessure et plais d'élagage tronc fermées ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance début dépérissement, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712663,38	6515341,02	1407	Cyprès	Jeune adulte	11	3	37	30%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*blessure en cours*	*blessure longitudinale et plais d'élagage tronc fermées ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712659,96	6515341,45	1408	Cyprès	Jeune adulte	12	3	24	50%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure en cours*	*blessure et plais d'élagage tronc fermées ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712657,74	6515343,03	1409	Cyprès	Jeune adulte	13	4	33	39%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure en cours*	*blessure et plais d'élagage tronc fermées ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712652,08	6515343,29	1410	Charme	Jeune adulte	7	2	15	47%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure ouverte*	*blessure et plais d'élagage tronc fermées ou en cours*	*branche suspendue, blessure et plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*supprimer branche suspendue, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712650,27	6515343,98	1411	Tremble	Adulte	14	7	44	32%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessures racines de surfaces*	*blessure ouverte en cours de fermeture, anciennes blessures fermées*	*blessure et plais d'élagage tronc fermées ou en cours, plaies d'arrachement*	*chicots, blessure et plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712646,20	6515344,38	1412	Erable sycomore	Jeune adulte	5	3	17	29%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*rad*	*blessures fermées ou en cours*	*échaudure ouverte, blessure et plais d'élagage tronc fermées ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture échaudure si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712644,59	6515345,64	1413	Bouleau	Jeune adulte	8	3	21	38%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessures fermées ou en cours*	*blessure et plais d'élagage tronc fermées ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712640,33	6515345,68	1414	Robinier	Jeune adulte	10	2	21	48%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*blessures fermées ou en cours*	*blessure avec fructification de phellin*	*fuseau, blessure et plaies de taille fermées ou en cours, bois mort, descente de cime*	Moyen	Oui	Risque fort	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance infection phellin et fermeture si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 6 mois
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712631,04	6515348,31	1415	Charme	Jeune adulte	7	2	18	39%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessures fermées ou en cours*	*grosse blessure avec pourriture bas tronc*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours*	Moyen	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessure et pourriture si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712624,90	6515350,49	1416	Tremble	Adulte	13	6	52	25%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessures racines de surface*	*blessures fermées ou en cours*	*penché, grosses plaies d'élagage ouvertes ou fermées*	*chicot, grosses plaies d'élagage ouvertes, plaies d'arrachement, grosse écorce incluse*	Moyen	Oui	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture plaies d'élagage, si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 6 mois
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712613,45	6515354,07	1417	Bouleau	Jeune adulte	8	3	19	42%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*ras*	*penche, tuyau dans le tronc au bas tronc, plaies d'élagage fermées ou en cours*	*écorce incluse, plaies d'élagage fermées ou en cours*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*retirer tuyau du tronc, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712610,35	6515353,64	1418	Cyprès	Jeune adulte	11	3	37	30%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermées ou en cours*	*blessure et plais d'élagage tronc fermées ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712609,77	6515354,91	1419	Cyprès	Jeune adulte	11	4	39	28%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermées ou en cours*	*blessure et plais d'élagage tronc fermées ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712606,08	6515355,79	1420	Cyprès	Jeune adulte	11	4	45	24%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermées ou en cours*	*blessure et plais d'élagage tronc fermées ou en cours*	*écorce incluse, blessure et plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712604,06	6515353,77	1421	Cyprès	Jeune adulte	10	3	31	32%	Humus, litière	Pseudo libre	Mauvais	*ras*	*blessure fermées ou en cours*	*blessure et plais d'élagage tronc fermées ou en cours*	*axes dépérissants, écorce incluse, blessure et plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance dépérissement si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712601,62	6515356,41	1422	Cyprès	Jeune adulte	10	3	36	28%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermées ou en cours*	*blessure et plais d'élagage tronc fermées ou en cours*	*grosse écorce incluse, blessure et plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712597,96	6515357,82	1423	Cyprès	Jeune adulte	16	4	48	33%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermées ou en cours*	*blessure et plais d'élagage tronc fermées ou en cours*	*écorces incluses, blessure et plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712593,23	6515358,50	1424	Robinier	Jeune adulte	14	2	24	58%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*cavité interne*	*cavité interne bas tronc, blessure et plais d'élagage tronc fermées ou en cours*	*fuseau, écorces incluses, bous mort, suspicion infection phellin, blessure et plaies de taille fermées ou en cours*	Moyen	Oui	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille de réduction/allégement	*taille de réduction et surveillance infection phellin ou abattage, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 6 mois
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712589,61	6515359,35	1425	Tremble	Adulte	13	5	46	28%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessures racines de surface*	*blessures fermées ou en cours*	*courbé, grosses plaies d'élagage ouvertes ou fermées*	*chicot, grosses plaies d'élagage ouvertes, plaies d'arrachement, grosse écorce incluse*	Moyen	Oui	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture plaies d'élagage, si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 6 mois
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712586,70	6515359,88	1426	Charme	Jeune adulte	8	2	17	47%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessures fermées ou en cours*	*cavité interne, plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille formées ou en cours, écorce incluse*	Moyen	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture plaies d'élagage si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
19/07/2021	COURNON D'AUVERGNE	D137	Emprise Sud est	712580,11	6515361,86	1427	Erable sycomore	Jeune adulte	8	5	21	38%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*grosses plaies de taille ouvertes, blessures fermées ou en cours*	*bifide, plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille formées ou en cours, écorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture plaies d'élagage au collet, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
20/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	712571,15	6515365,44	**1428**	Charme	Jeune adulte	7	3	16	44%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessures fermées ou en cours*	*grosse blessure ouverte avec pourriture sèche, plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille formées ou en cours, écorce incluse*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessure bas tronc, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
20/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	712568,41	6515363,07	**1429**	Tremble	Adulte	13	5	51	25%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessures racines de surface*	*blessures fermées ou en cours*	*ancienne blessure longitudinale fermée, grosses plaies d'élagage ouvertes ou fermées*	*chicot, grosses plaies d'élagage ouvertes, plaies d'arrachement, grosse écorce incluse*	Moyen	Oui	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture plaies d'élagage, si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 6 mois
20/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	712564,28	6515362,94	**1430**	Erable sycomore	Jeune adulte	5	4	12	42%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*grosses plaies de taille ouvertes, blessures fermées ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille formées ou en cours, écorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture plaies d'élagage au collet, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
20/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	712559,59	6515366,55	**1431**	Bouleau	Jeune adulte	7	3	13	54%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*plaies de taille ouvertes, blessures fermées ou en cours*	*tuyau dans le tronc, courbé, blessure et plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille formées ou en cours, écorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture plaies d'élagage, retirer tuyau, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
20/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	712553,26	6515366,61	**1432**	Cyprès	Jeune adulte	12	4	41	29%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermées ou en cours*	*suspicion début cavité interne, vis dans le tronc, blessure et plais d'élagage tronc fermées ou en cours*	*branche suspendue, écorces incluses, blessure et plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*retirer vis, décrocher branche, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
20/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	712549,81	6515367,70	**1433**	Cyprès	Jeune adulte	12	3	37	32%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermées ou en cours*	*suspicion début cavité interne, vis dans le tronc, blessure et plais d'élagage tronc fermées ou en cours*	*tête cassée et suspendue, écorces incluses, blessure et plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*décrocher tête cassée, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
20/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	712548,37	6515367,17	**1434**	Cyprès	Jeune adulte	13	4	44	30%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*partiellement enterre, blessure fermées ou en cours*	*blessure et plais d'élagage tronc fermées ou en cours*	*écorces incluses, blessure et plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance début dépérissement, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
20/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	712547,43	6515363,80	**1435**	Cyprès	Jeune adulte	12	3	37	32%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*partiellement enterre, blessure fermées ou en cours*	*grosse plaie d'arrachement, début cavité interne, blessure et plais d'élagage tronc fermées ou en cours*	*écorces incluses, blessure et plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance début dépérissement et évolution plaie d'arrachement si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 6 mois
20/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	D137	Emprise Sud est	712542,95	6515366,11	**1436**	Cyprès	Jeune adulte	13	4	47	28%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*partiellement enterre, blessure fermées ou en cours*	*début cavité interne sur blessure longitudinale cote route, , blessure et plais d'élagage tronc fermées ou en cours*	*écorces incluses, blessure et plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance début dépérissement et fermeture blessure si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
20/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Rue de Sarliève	Emprise Sud est	711925,03	6516225,08	**1437**	Peuplier	Adulte	14	6	38	37%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessures racines de surface*	*grosse écorce incluse car cépée de 5 brins d 35, 26, 38, 32, 31, blessure avec début pourriture fermées ou en cours,*	*début cavité interne, plaies d'élagage avec pourriture humide, chicots*	*grosses écorces incluses, blessure et plaies de taille, bois mort, chicots, plaies d'arrachement*	Moyen	Oui	Risque fort	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Abattage sécuritaire	*abattage d'ici 1 an car sans avenir a cet endroit*	Dans le mois	
20/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Rue de Sarliève	Emprise Sud est	711957,92	6516194,14	**1438**	Pin sylvestre	Jeune	4	2	12	33%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*ras*	*plaies de taille*	*ras*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
20/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Rue de Sarliève	Emprise Sud est	711961,59	6516197,81	**1439**	Pin sylvestre	Jeune	4	2	11	36%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*ras*	*plaies de taille*	*ras*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
20/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Rue de Sarliève	Emprise Sud est	711959,52	6516201,46	**1440**	Orme champêtre	Jeune	3	2	12	25%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*ras*	*plaies de taille*	*ras*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
20/07/2021	**COURNON D'AUVERGNE**	Rue de Sarliève	Emprise Sud est	711952,99	6516197,95	**1441**	Ailante glanduleux	Jeune	2	1	5	40%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*ras*	*plaies de taille*	*ras*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	711249,32	6517725,11	**1442**	Prunus	Jeune adulte	5	4	21	24%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure racines de surfaces*	*blessure*	*blessure fermée, proche de la terrasse et du mur*	*écorce incluse, plaies de taille*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille de réduction/allégement	*apporter mulch, taille de réduction*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710750,26	6517907,19	**1443**	Bouleau	Adulte	9	5	31	29%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure racines de surfaces*	*blessure ouverte*	*blessure ouverte, plaies de taille fermée ou en cours*	*écorce incluse, plaies de taille, petit bois mort, coulure agrile du Bouleau*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille de réduction/allégement	*apporter mulch, taille de réduction architecturale d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710746,35	6517901,97	**1444**	Prunus	Adulte	6	4	29	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure racines de surfaces*	*blessure fermée ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermée ou en cours*	*écorce incluse, plaies de taille, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille de réduction/allégement	*apporter mulch, taille de réduction architecturale d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710743,49	6517895,15	**1445**	Bouleau	Adulte	6	2	20	30%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*blessure racines de surfaces*	*blessure fermée ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermée ou en cours*	*écorce incluse, plaies de taille, petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance état général et dépérissement si mauvais abattre, taille architecturale visant a maintenir l'envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 6 mois
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710733,30	6517879,90	**1446**	Prunus	Adulte	5	3	22	23%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*blessure racines de surfaces*	*blessure fermée ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermée ou en cours*	*fructification de phellin, écorce incluse, plaies de taille, petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance infection phellin si mauvais abattre, taille architecturale visant a maintenir l'envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710702,55	6517867,10	**1447**	Marronnier	Jeune adulte	6	4	20	30%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*grosse échaudure ouverte avec pourriture*	*écorce incluse, oïdium, plaies de taille*	Moyen	Non	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture échaudure si mauvais abattre, taille architecturale visant a maintenir l'envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710674,81	6517869,11	**1448**	Charme	Jeune adulte	4	4	25	16%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours*	*écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale visant a maintenir l'envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710658,94	6517868,85	**1449**	Cèdre	Jeune adulte	4	4	25	16%	Humus, litière	Pseudo libre	Très mauvais	*mort*	*mort*	*mort*	*mort*	Mauvais	Oui	Risque faible	4 - Arbre altéré, potentiel de résilience nul	Abattage sécuritaire	*Abattage*	Dans l'année	
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710655,24	6517870,74	**1450**	Douglas	Jeune adulte	7	4	33	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*partiellement enterré, blessure fermée ou en cours*	*plaies d'arrachement, blessure et plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale visant a maintenir l'envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710646,28	6517872,37	**1451**	Charme	Jeune adulte	8	4	23	35%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure*	*partiellement enterré, blessure fermée ou en cours*	*plaies d'arrachement, blessure et plaies de taille fermées ou en cours*	*écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale visant a maintenir l'envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710646,37	6517872,32	**1452**	Charme	Jeune adulte	7	2	21	33%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*blessure*	*partiellement enterré, blessure fermée ou en cours*	*tuteur, blessure et plaies de taille fermées ou en cours*	*écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance début dépérissement, taille architecturale visant a maintenir l'envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710642,94	6517874,72	**1453**	Charme	Jeune adulte	7	3	23	30%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*blessure*	*partiellement enterré, blessure fermée ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours*	*écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale visant a maintenir l'envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710644,05	6517873,08	**1454**	Charme	Jeune adulte	5	1	10	50%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*blessure*	*partiellement enterré, blessure fermée ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours*	*écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance début dépérissement, taille architecturale visant a maintenir l'envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710640,42	6517875,92	**1455**	Charme	Jeune adulte	8	4	25	32%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*blessure*	*partiellement enterré, blessure fermée ou en cours*	*tuteur, blessure et plaies de taille fermées ou en cours*	*grosse écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance début dépérissement, taille architecturale visant a maintenir l'envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710536,78	6517896,28	**1456**	Café du diable	Jeune adulte	4	2	9	44%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*rad*	*enterré, blessure fermée ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours*	*écorces incluses, plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale visant a maintenir l'envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710533,76	6517899,35	**1457**	Café du diable	Jeune adulte	4	3	13	31%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*partiellement enterré, blessure fermée ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours*	*écorces incluses, plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale visant a maintenir l'envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710528,46	6517901,13	**1458**	Douglas	Jeune adulte	7	2	24	29%	Humus, litière	Pseudo libre	Mauvais	*ras*	*partiellement enterré, blessure fermée ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours*	*écorces incluses, plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Oui	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance dépérissement si mauvais abattre, taille architecturale visant a maintenir l'envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710530,40	6517897,97	**1459**	Café du diable	Jeune adulte	3	2	8	38%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*rad*	*enterré, blessure fermée ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours*	*écorces incluses, plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale visant a maintenir l'envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710499,16	6517907,08	**1460**	Noyer	Jeune adulte	4	3	13	31%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*partiellement enterré, blessure fermée ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours*	*écorces incluses, plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance dépérissement si mauvais abattre, taille architecturale visant a maintenir l'envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710486,93	6517911,15	**1461**	Noyer	Jeune adulte	5	3	16	31%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours*	*écorces incluses, plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale visant a maintenir l'envergure d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710415,24	6517932,39	**1462**	Bouleau	Adulte	7	4	33	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*partiellement enterre, blessure fermée ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours*	*écorces incluses, plaies de taille fermées ou en cours, bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale visant a maintenir l'envergure d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710411,86	6517934,42	**1463**	Bouleau	Adulte	8	5	38	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure*	*partiellement enterre, blessure fermée ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours*	*chicots, écorces incluses, plaies de taille fermées ou en cours, bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale visant a maintenir l'envergure d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710409,65	6517931,74	**1464**	Bouleau à papier	Adulte	6	2	15	40%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*blessure*	*partiellement enterre, blessure fermée ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours*	*chicots, écorces incluses, plaies de taille fermées ou en cours, bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance descente de cime si mauvais abattre, taille architecturale visant a maintenir l'envergure d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710408,83	6517933,31	**1465**	Bouleau	Adulte	7	3	24	29%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*blessure*	*partiellement enterre, blessure fermée ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours*	*grosse écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours, bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance début dépérissement, taille architecturale visant a maintenir l'envergure d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710402,64	6517934,05	**1466**	Frêne	Jeune adulte	7	5	16	44%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant		*partiellement enterre, écorces incluses, blessure fermée ou en cours*	*cépée de 8 tiges, blessure et plaies de taille fermées ou en cours*	*début chalarose, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours, bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance début chalarose, taille architecturale visant a maintenir l'envergure d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710380,65	6517952,05	**1467**	Bouleau	Adulte	11	5	35	31%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure*	*blessure fermée ou en cours*	*grosses écorces incluses, blessure et grosse plaies de taille fermées ou en cours*	*grosse écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours, bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale visant a maintenir l'envergure d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710376,30	6517952,95	**1468**	Bouleau	Adulte	10	4	24	42%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure*	*blessure fermée ou en cours*	*écorces incluses, blessure et plaies de taille fermées ou en cours*	*écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours, bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*apport de mulch idem pour précédent, taille architecturale visant a maintenir l'envergure d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710374,16	6517959,60	**1469**	Cyprès pleureur	Jeune adulte	6	3	15	40%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*ras*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance début dépérissement, apport de mulch, taille architecturale visant a maintenir l'envergure d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710371,90	6517961,99	**1470**	Bouleau pleureur	Adulte	10	4	25	40%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport de mulch, taille architecturale visant a maintenir l'envergure d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710363,04	6517970,01	**1471**	Bouleau	Adulte	12	4	22	55%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*écorces incluses, blessure et plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, écorces incluses*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport de mulch, taille architecturale visant a maintenir l'envergure d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710359,46	6517968,74	**1472**	Bouleau	Adulte	8	2	18	44%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*écorces incluses, blessure et plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, écorces incluses*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport de mulch, taille architecturale visant a maintenir l'envergure d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710343,57	6517946,87	**1473**	Pin maritime	Adulte	12	4	36	33%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure*	*blessure fermée ou en cours, diagnostic partiel car plante grimpante*	*plaies d'élagage, chicot, petit bois mort diagnostic partiel car plante grimpante*	*plaies de taille, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*retirer plante grimpante, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710346,53	6517955,69	**1474**	Sureau noir	Adulte	6	4	20	30%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours,*	*plaies d'élagage, chicot, petit bois mort*	*plaies de taille, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710338,01	6517950,39	**1475**	Robinier	Adulte	13	5	57	23%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure*	*blessure avec pourriture ouverte,*	*grosse blessure ouverte avec pourriture tronc de part et d'autre, penché*	*fructification de phellin, grosse écorce incluse, grosses plaies de taille, grosse plaie d'arrachement, bois mort,*	Mauvais	Oui	Risque très fort	4 - Arbre altéré, potentiel de résilience nul	Abattage sécuritaire	*abattage avant l'hiver*	Dans le mois	

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710344,11	6517959,48	**1476**	Charme	Jeune adulte	8	3	27	30%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*rad*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710340,57	6517957,52	**1477**	Charme	Jeune adulte	10	3	19	53%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*rad*	*blessure fermée ou en cours*	*petite cavité interne, blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710341,13	6517957,53	**1478**	Charme	Jeune adulte	9	3	20	45%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710339,72	6517959,28	**1479**	Charme	Jeune adulte	6	1	9	67%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710338,72	6517960,18	**1480**	Charme	Jeune adulte	11	4	22	50%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*trifide, cavité interne, blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Moyen	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance cavité tronc, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710342,41	6517964,41	**1481**	Charme	Jeune adulte	10	3	25	40%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*coupées*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Moyen	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710338,30	6517962,00	**1482**	Charme	Jeune adulte	5	1	8	63%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710338,75	6517963,55	**1483**	Charme	Jeune adulte	9	1	13	69%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*coupées*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710337,08	6517961,46	**1484**	Charme	Jeune adulte	5	1	7	71%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*coupées*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710337,17	6517959,13	**1485**	Charme	Jeune adulte	10	2	20	50%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*coupées*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710336,71	6517957,60	**1486**	Charme	Jeune adulte	6	1	7	86%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710338,44	6517958,61	**1487**	Charme	Jeune adulte	6	4	19	32%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*courbé, penché, blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710337,07	6517958,14	**1488**	Charme	Jeune adulte	6	1	8	75%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*penché, blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710338,49	6517956,54	**1489**	Charme	Jeune adulte	9	3	17	53%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710340,09	6517957,17	**1490**	Charme	Jeune adulte	5	1	5	100%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710341,61	6517959,07	**1491**	Charme	Jeune adulte	7	2	8	88%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710336,41	6517956,93	**1492**	Charme	Jeune adulte	4	1	6	67%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710336,05	6517956,10	**1493**	Charme	Jeune adulte	3	2	9	33%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*bifide, blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710334,27	6517955,79	**1494**	Charme	Jeune adulte	6	2	10	60%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*bifide, blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710334,68	6517958,41	**1495**	Charme	Jeune adulte	9	2	16	56%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessures*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710330,62	6517957,76	**1496**	Charme	Jeune adulte	4	2	12	33%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710331,04	6517958,74	**1497**	Charme	Jeune adulte	9	4	15	60%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*bifide, blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710330,27	6517960,32	**1498**	Charme	Jeune adulte	6	2	11	55%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*bifide, blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710329,24	6517959,71	**1499**	Charme	Jeune adulte	7	1	8	88%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710329,47	6517960,38	**1500**	Charme	Jeune adulte	7	1	9	78%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*descente de cime, petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance physio, apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710334,37	6517961,69	**1501**	Charme	Jeune adulte	9	2	14	64%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710334,05	6517962,46	**1502**	Charme	Jeune adulte	10	2	15	67%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710333,75	6517962,80	**1503**	Charme	Jeune adulte	10	2	15	67%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710332,99	6517963,75	**1504**	Charme	Jeune adulte	8	1	8	100%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710330,38	6517963,65	**1505**	Charme	Jeune adulte	9	3	15	60%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710331,69	6517963,46	**1506**	Charme	Jeune adulte	4	1	6	67%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710331,94	6517966,01	**1507**	Charme	Jeune adulte	11	3	20	55%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710336,46	6517926,82	**1508**	Catalpa	Jeune adulte	3	3	14	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*blessure*	*blessure fermée ou en cours, écorce incluse*	*bifide, échaudure, blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture échaudure, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710336,38	6517929,54	**1509**	Bouleau	Jeune adulte	5	2	16	31%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apporter mulch, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710343,13	6517928,95	**1510**	Bouleau	Jeune adulte	8	4	20	40%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures avec début de pourriture et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture plaie élagage, apporter mulch, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710345,26	6517927,13	**1511**	Bouleau	Jeune adulte	7	4	22	32%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures avec début de pourriture et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance début dépérissement, apporter mulch, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710350,42	6517925,56	**1512**	Bouleau	Jeune adulte	7	3	20	35%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*légèrement enterre, blessure fermée ou en cours*	*grosse blessure bas tronc avec début de pourriture et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessure, apporter mulch, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710351,05	6517923,57	**1513**	Bouleau	Jeune adulte	5	4	14	36%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*légèrement enterré, blessure fermée ou en cours*	*courbé, blessure et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apporter mulch, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710354,01	6517923,31	**1514**	Bouleau	Jeune adulte	8	3	23	35%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*légèrement enterré, blessure fermée ou en cours*	*grosse écorce incluse, blessure et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apporter mulch, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710355,57	6517916,94	**1515**	Sapin	Adulte	25	7	60	42%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermées ou en cours*	*plaies de tailles fermées ou en cours*	*bois mort, plaies de taille fermées ou en cours, chicots,*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance générale, maintenir envergure tous les 5 ans, apport de mulch et mise en place d'un périmètre de protection pour éviter le tassement*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
20/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710356,54	6517911,10	**1516**	Sapin de Nordmann	Adulte	25	6	72	35%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*sol tassé idem pour précèdent, blessure fermées ou en cours*	*plaies de tailles fermées ou en cours*	*bois mort, plaies de taille fermées ou en cours, chicots,*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance générale, maintenir envergure tous les 5 ans, apport de mulch et mise en place d'un périmètre de protection pour éviter le tassement*	Dans l'année	Tous les ans
21/07/2021	**AUBIÈRES**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710571,15	6517859,48	**1517**	Noyer	Adulte	12	7	47	26%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermées ou en cours*	*plaies de tailles avec début pourriture en cours de fermeture*	*petit bois mort, plaies de taille fermées ou en cours, grosse écorce incluse, plaies d'arrachement*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**AUBIÈRES**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710578,58	6517847,57	**1518**	Noyer	Adulte	12	5	37	32%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*blessure fermées ou en cours*	*penché, blessures et plaies de tailles avec début pourriture en cours de fermeture*	*petit bois mort, plaies de taille fermées ou en cours, grosse écorce incluse, plaies d'arrachement*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance dépérissement si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
21/07/2021	**AUBIÈRES**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710636,92	6517830,21	**1519**	Noyer	Adulte	7	6	36	19%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*collet partiellement enterré, blessure fermées ou en cours*	*penché, grosse écorce incluse, blessures et plaies de tailles avec début pourriture en cours de fermeture*	*petit bois mort, plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse, plaies d'arrachement*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**AUBIÈRES**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710642,61	6517824,29	**1520**	Saule blanc	Adulte	12	8	78	15%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessures racines de surface*	*collet partiellement enterré, blessure fermées ou en cours*	*penché, grosse écorce incluse, blessures et plaies de tailles avec début pourriture*	*grandes charpentières, charpentières cassée et suspendue dans Noyer a coté, bois mort, grosses plaies de taille fermées ou en cours, grosses écorce incluse, plaies d'arrachement*	Mauvais	Oui	Risque fort	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille de réduction/allégement	*taille de réduction des charpentières, surveillance fermetures et écorces incluses si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 6 mois
21/07/2021	**AUBIÈRES**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710666,30	6517808,02	**1521**	Frêne	Jeune adulte	6	4	16	38%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermées ou en cours*	*fixation tuteur, blessures et plaies de tailles fermées ou en cours*	*petit bois mort, plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance début infection chalarose, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**AUBIÈRES**	Avenue Ernest Cristal	Emprise Sud est	710388,59	6517900,68	**1522**	Laurier	Jeune adulte	5	5	17	29%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermées ou en cours*	*blessures et plaies de tailles fermées ou en cours*	*petit bois mort, plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rond-point de la Pardieu	Emprise Sud est	710295,97	6517965,38	**1523**	Pin maritime	Adulte	14	6	48	29%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*blessures racines de surface*	*blessure ouverte*	*grosse blessure ouverte, plaies de tailles fermées ou en cours, inclinaison anormale, début soulèvement de motte verif pierre*	*petit bois mort, plaies de taille fermées ou en cours, grosse écorce incluse, coulures de résine, chicots*	Moyen	Oui	Risque fort	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance inclinaison et fermeture, taille architecturale visant a réduire l'envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 6 mois
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rond-point de la Pardieu	Emprise Sud est	710292,36	6517975,41	**1524**	Charme	Jeune adulte	4	2	14	29%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessures*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rond-point de la Pardieu	Emprise Sud est	710286,84	6517976,95	**1525**	Charme	Jeune adulte	4	1	14	29%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessures*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rond-point de la Pardieu	Emprise Sud est	710287,22	6517977,11	**1526**	Charme	Jeune adulte	6	2	17	35%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessures*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rond-point de la Pardieu	Emprise Sud est	710287,06	6517977,44	**1527**	Charme	Jeune adulte	5	1	16	31%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessures*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rond-point de la Pardieu	Emprise Sud est	710287,46	6517978,00	**1528**	Charme	Jeune adulte	7	3	20	35%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessures*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rond-point de la Pardieu	Emprise Sud est	710286,90	6517978,31	**1529**	Charme	Jeune adulte	4	1	14	29%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessures*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rond-point de la Pardieu	Emprise Sud est	710286,66	6517977,68	**1530**	Charme	Jeune adulte	6	2	17	35%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessures*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rond-point de la Pardieu	Emprise Sud est	710286,34	6517977,04	**1531**	Charme	Jeune adulte	5	1	16	31%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessures*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rond-point de la Pardieu	Emprise Sud est	710286,34	6517976,41	**1532**	Charme	Jeune adulte	7	3	20	35%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessures*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rond-point de la Pardieu	Emprise Sud est	710285,79	6517976,25	**1533**	Charme	Jeune adulte	4	1	14	29%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessures*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rond-point de la Pardieu	Emprise Sud est	710285,79	6517976,97	**1534**	Charme	Jeune adulte	6	2	17	35%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessures*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rond-point de la Pardieu	Emprise Sud est	710285,79	6517977,60	**1535**	Charme	Jeune adulte	5	1	16	31%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessures*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rond-point de la Pardieu	Emprise Sud est	710286,42	6517978,16	**1536**	Charme	Jeune adulte	7	3	20	35%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessures*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rond-point de la Pardieu	Emprise Sud est	710286,66	6517978,95	**1537**	Charme	Jeune adulte	4	1	14	29%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessures*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rond-point de la Pardieu	Emprise Sud est	710285,87	6517978,95	**1538**	Charme	Jeune adulte	6	2	17	35%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessures*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rond-point de la Pardieu	Emprise Sud est	710285,63	6517978,31	**1539**	Charme	Jeune adulte	5	1	16	31%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessures*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rond-point de la Pardieu	Emprise Sud est	710285,00	6517978,00	**1540**	Charme	Jeune adulte	7	3	20	35%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessures*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rond-point de la Pardieu	Emprise Sud est	710285,23	6517977,28	**1541**	Charme	Jeune adulte	4	1	14	29%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessures*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rond-point de la Pardieu	Emprise Sud est	710285,23	6517976,41	**1542**	Charme	Jeune adulte	6	2	17	35%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessures*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rond-point de la Pardieu	Emprise Sud est	710284,44	6517976,81	**1543**	Charme	Jeune adulte	5	1	16	31%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessures*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rond-point de la Pardieu	Emprise Sud est	710284,44	6517977,60	**1544**	Charme	Jeune adulte	7	3	20	35%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessures*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rond-point de la Pardieu	Emprise Sud est	710284,44	6517978,63	**1545**	Charme	Jeune adulte	4	1	14	29%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessures*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rond-point de la Pardieu	Emprise Sud est	710285,07	6517978,79	**1546**	Charme	Jeune adulte	6	2	17	35%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessures*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rond-point de la Pardieu	Emprise Sud est	710285,63	6517979,51	**1547**	Charme	Jeune adulte	5	1	16	31%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessures*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rond-point de la Pardieu	Emprise Sud est	710286,27	6517979,51	**1548**	Charme	Jeune adulte	7	3	20	35%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessures*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rond-point de la Pardieu	Emprise Sud est	710284,68	6517979,35	**1549**	Charme	Jeune adulte	4	1	14	29%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessures*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rond-point de la Pardieu	Emprise Sud est	710283,96	6517978,24	**1550**	Charme	Jeune adulte	6	2	17	35%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessures*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rond-point de la Pardieu	Emprise Sud est	710280,30	6517975,95	**1551**	Charme	Jeune adulte	4	2	7	57%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*blessures*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*début dépérissement petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Moyen	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance dépérissement si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rond-point de la Pardieu	Emprise Sud est	710281,03	6517976,65	**1552**	Charme	Jeune adulte	3	2	7	43%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*blessures*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*début dépérissement petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Moyen	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance dépérissement si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rond-point de la Pardieu	Emprise Sud est	710279,60	6517975,22	**1553**	Charme	Jeune adulte	3	2	7	43%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*blessures*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*début dépérissement petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Moyen	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance dépérissement si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rond-point de la Pardieu	Emprise Sud est	710276,09	6517978,84	**1554**	Charme	Jeune adulte	4	2	14	29%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessures*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rond-point de la Pardieu	Emprise Sud est	710276,82	6517979,03	**1555**	Charme	Jeune adulte	7	2	7	100%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessures*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rond-point de la Pardieu	Emprise Sud est	710276,66	6517979,98	**1556**	Charme	Jeune adulte	6	2	20	30%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessures*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rond-point de la Pardieu	Emprise Sud est	710275,79	6517979,66	**1557**	Charme	Jeune adulte	5	2	18	28%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessures*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rond-point de la Pardieu	Emprise Sud est	710275,31	6517980,38	**1558**	Charme	Jeune adulte	7	2	16	44%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessures*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rond-point de la Pardieu	Emprise Sud est	710274,99	6517979,66	**1559**	Charme	Jeune adulte	5	2	14	36%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessures*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rond-point de la Pardieu	Emprise Sud est	710275,15	6517978,63	**1560**	Charme	Jeune adulte	4	2	12	33%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessures*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport mulch sur tout le massif, maintenir envergure d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rond-point de la Pardieu	Emprise Sud est	710274,57	6517984,94	**1561**	Noyer	Jeune adulte	6	3	24	25%	Humus, litière	Pseudo libre	Mauvais	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*grosse blessure ouverte avec pourriture, fructification innonotus hispidus*	*descente de cime, axe sec et dépérissant*	Mauvais	Oui	Risque fort	4 - Arbre altéré, potentiel de résilience nul	Abattage sécuritaire		Dans le mois	
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rond-point de la Pardieu	Emprise Sud est	710271,89	6517938,66	**1562**	Pin maritime	Jeune adulte	7	3	21	33%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*pas accessible diagnostic partiel*	*pas accessible diagnostic partiel*	*plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans, nettoyer pied pour diagnostic du collet et des racines*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rond-point de la Pardieu	Emprise Sud est	710272,23	6517945,29	**1563**	Noyer	Jeune adulte	7	4	20	35%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*pas accessible diagnostic partiel*	*pas accessible diagnostic partiel*	*plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse*	*plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans, nettoyer pied pour diagnostic du collet et des racines*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Robert Schuman	Emprise Sud est	710089,12	6518077,00	**1564**	Tilleul	Adulte	15	4	26	58%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*soulèvement goudron,*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse*	*proche du mur, écorce incluse, blessures et plaies d'élagage fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*fosse petite, apporter mulch, taille de dégagement du mur, taille architecturale visant a réduire l'envergure d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Robert Schuman	Emprise Sud est	710094,21	6518072,29	**1565**	Tilleul	Adulte	13	3	20	65%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*soulèvement goudron*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse*	*proche du mur, écorce incluse, blessures et plaies d'élagage fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*fosse petite, apporter mulch, taille de dégagement du mur, taille architecturale visant a réduire l'envergure d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Robert Schuman	Emprise Sud est	710117,17	6518051,67	**1566**	Tilleul	Adulte	14	3	21	67%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse*	*proche du mur, écorce incluse, blessures et plaies d'élagage fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*fosse petite, apporter mulch, taille de dégagement du mur, taille architecturale visant a réduire l'envergure d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Robert Schuman	Emprise Sud est	710121,81	6518047,67	**1567**	Tilleul	Adulte	14	4	27	52%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et grosse plaie de taille fermées ou en cours, écorce incluse*	*proche du mur, écorce incluse, blessures et plaies d'élagage fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*fosse petite, apporter mulch, taille de dégagement du mur, taille architecturale visant a réduire l'envergure d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Robert Schuman	Emprise Sud est	710127,25	6518043,67	**1568**	Tilleul	Adulte	13	3	25	52%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*soulèvement goudron*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse*	*proche du mur, écorce incluse, blessures et plaies d'élagage fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*fosse petite, apporter mulch, taille de dégagement du mur, taille architecturale visant a réduire l'envergure d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Robert Schuman	Emprise Sud est	710133,26	6518038,53	**1569**	Tilleul	Adulte	12	4	35	34%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*soulèvement goudron*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse*	*proche du mur, écorce incluse, blessures et plaies d'élagage fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*fosse petite, apporter mulch, taille de dégagement du mur, taille architecturale visant a réduire l'envergure d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Robert Schuman	Emprise Sud est	710136,90	6518033,53	**1570**	Tilleul	Jeune adulte	8	2	14	57%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*soulèvement goudron*	*blessure fermée ou en cours*	*grosse blessure et plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse*	*proche du mur, écorce incluse, blessures et plaies d'élagage fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*fosse petite, apporter mulch, taille de dégagement du mur, taille architecturale visant a réduire l'envergure d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Robert Schuman	Emprise Sud est	710149,71	6518026,15	**1571**	Tilleul	Jeune adulte	9	3	21	43%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*soulèvement goudron*	*blessure fermée ou en cours*	*grosses blessures fermées, petite cavité interne, plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse*	*proche du mur, écorce incluse, blessures et plaies d'élagage fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance début cavité interne petite, apporter mulch, taille de dégagement du mur, taille architecturale visant a réduire l'envergure d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Robert Schuman	Emprise Sud est	710169,32	6518010,61	**1572**	Tilleul	Jeune adulte	7	3	11	64%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours*	*écorce incluse, blessures et plaies d'élagage fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apporter mulch, taille de dégagement du mur, taille architecturale visant a réduire l'envergure d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Robert Schuman	Emprise Sud est	710175,70	6518005,89	**1573**	Tilleul	Jeune adulte	7	2	14	50%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours*	*écorce incluse, blessures et plaies d'élagage fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apporter mulch, taille de dégagement du mur, taille architecturale visant a réduire l'envergure d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Robert Schuman	Emprise Sud est	710182,48	6518001,78	**1574**	Tilleul	Jeune adulte	8	2	13	62%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours*	*écorce incluse, blessures et plaies d'élagage fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apporter mulch, taille de dégagement du mur, taille architecturale visant a réduire l'envergure d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Robert Schuman	Emprise Sud est	710201,96	6517988,77	**1575**	Tilleul	Adulte	9	4	31	29%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*soulèvement goudron*	*blessure fermée ou en cours*	*vis, blessure et plaies de taille fermées ou en cours*	*écorce incluse, blessures et grosses plaies d'élagage fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*retirer vis, apporter mulch, taille de dégagement du mur, taille architecturale visant a réduire l'envergure d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Robert Schuman	Emprise Sud est	710208,22	6517984,06	**1576**	Tilleul	Adulte	8	3	23	35%	Fosses	Pseudo libre	Moyen	*diagnostic partiel car trop de gourmands pour voir*	*blessure fermée ou en cours, diagnostic partiel car gourmands*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse*	*écorce incluse, blessures et grosses plaies d'élagage fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance dépérissement si mauvais abattre, apporter mulch, taille de dégagement du mur, taille architecturale visant a réduire l'envergure d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Robert Schuman	Emprise Sud est	710221,41	6517976,42	**1577**	Tilleul	Adulte	8	3	27	30%	Fosses	Pseudo libre	Moyen	*soulèvement goudron*	*blessure fermée ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse*	*écorce incluse, blessures et grosses plaies d'élagage fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance dépérissement si mauvais abattre, apporter mulch, taille de dégagement du mur, taille architecturale visant a réduire l'envergure d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Robert Schuman	Emprise Sud est	710225,80	6517973,42	**1578**	Tilleul	Adulte	9	3	23	39%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*soulèvement goudron*	*blessure fermée ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse*	*écorce incluse, blessures et grosses plaies d'élagage fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance dépérissement si mauvais abattre, apporter mulch, enlever taille dégagement sur 6 précèdent, taille architecturale visant a réduire l'envergure d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Robert Schuman	Emprise Sud est	710043,91	6518178,73	**1579**	Erable sycomore pourpre	Jeune adulte	6	3	22	27%	Grilles	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*ras*	*plaies de taille fermées ou en cours*	*écorce incluse, blessures plaies d'élagage fermées ou en cours, petit bois mort*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Robert Schuman	Emprise Sud est	710040,53	6518183,84	**1580**	Erable sycomore pourpre	Jeune adulte	6	4	24	25%	Grilles	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée*	*plaies de taille fermées ou en cours, échaudure en cours de fermeture avec début pourriture*	*écorce incluse, blessures plaies d'élagage fermées ou en cours, petit bois mort*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance pourriture, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Robert Schuman	Emprise Sud est	709945,58	6518223,38	**1581**	Tilleul	Jeune adulte	6	3	26	23%	Fosses	Pseudo libre	Mauvais	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*écorce incluse, blessures plaies d'élagage fermées ou en cours, petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque fort	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance dépérissement si mauvais abattre, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Robert Schuman	Emprise Sud est	709941,33	6518226,23	**1582**	Tilleul	Jeune adulte	8	4	29	28%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*soulèvement goudron*	*blessure fermée ou en cours*	*grosse écorce incluse, blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*écorce incluse, blessures plaies d'élagage fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessures, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Robert Schuman	Emprise Sud est	709936,84	6518230,20	**1583**	Tilleul	Jeune adulte	7	3	25	28%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*soulèvement goudron*	*blessure fermée ou en cours, gourmands, suspicion cavité collet*	*penché, écorce incluse, blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*écorce incluse, blessures plaies d'élagage fermées ou en cours, petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance cavité interne collet si mauvais abattre, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Robert Schuman	Emprise Sud est	709931,12	6518234,99	**1584**	Tilleul	Jeune adulte	8	4	25	32%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*soulèvement goudron*	*blessure fermée ou en cours, gourmands, suspicion cavité collet*	*écorce incluse, blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*écorce incluse, blessures plaies d'élagage fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Robert Schuman	Emprise Sud est	709927,40	6518238,01	**1585**	Tilleul	Jeune adulte	8	4	25	32%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*soulèvement goudron*	*blessure fermée ou en cours, gourmands, suspicion cavité collet*	*suspicion cavité bas tronc, écorce incluse, blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*écorce incluse, blessures plaies d'élagage fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance cavité si mauvais abattre, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Robert Schuman	Emprise Sud est	709922,58	6518241,87	**1586**	Tilleul	Jeune adulte	7	3	22	32%	Fosses	Pseudo libre	Moyen	*soulèvement goudron*	*blessure fermée ou en cours*	*grosse échaudure ouverte avec pourriture et vieille fructification de champ voir photo, écorce incluse, blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*blessures plaies d'élagage fermées ou en cours, petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque fort	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture et échaudure si mauvais abattre, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Robert Schuman	Emprise Sud est	709776,84	6518311,02	**1587**	Charme	Jeune adulte	6	2	17	35%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours, légèrement enterré,*	*écorce incluse, blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*blessures plaies d'élagage fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Robert Schuman	Emprise Sud est	709773,51	6518307,59	**1588**	Charme	Jeune adulte	6	4	21	29%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours, légèrement enterré,*	*écorce incluse, blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*blessures plaies d'élagage fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Robert Schuman	Emprise Sud est	709771,48	6518315,84	**1589**	Charme	Jeune adulte	7	5	26	27%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours, légèrement enterré,*	*écorce incluse, blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*blessures plaies d'élagage fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Robert Schuman	Emprise Sud est	709761,24	6518368,07	**1590**	Bouleau	Jeune adulte	9	2	17	53%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras, pas visible*	*diagnostic partiel car buisson, blessure fermée ou en cours*	*écorce incluse, blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*chicots, agrile du Bouleau coulure, blessures plaies d'élagage fermées ou en cours, petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance dépérissement du plus petit si mauvais abattre, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Robert Schuman	Emprise Sud est	709762,44	6518365,88	**1591**	Bouleau	Jeune adulte	8	2	20	40%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras, pas visible*	*diagnostic partiel car buisson, blessure fermée ou en cours*	*écorce incluse, blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*chicots, agrile du Bouleau coulure, blessures plaies d'élagage fermées ou en cours, petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance dépérissement du plus petit si mauvais abattre, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Robert Schuman	Emprise Sud est	709760,99	6518364,98	**1592**	Bouleau	Jeune adulte	5	2	11	45%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras, pas visible*	*diagnostic partiel car buisson, blessure fermée ou en cours*	*écorce incluse, blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*chicots, agrile du Bouleau coulure, blessures plaies d'élagage fermées ou en cours, petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance dépérissement du plus petit si mauvais abattre, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Robert Schuman	Emprise Sud est	709776,93	6518279,95	**1593**	Pin sylvestre	Jeune adulte	4	3	16	25%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours, écorce incluse*	*bifide, blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*tête cassée, blessures plaies d'élagage fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Robert Schuman	Emprise Sud est	709779,06	6518273,64	**1594**	Pin sylvestre	Jeune adulte	4	3	17	24%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours, écorce incluse*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*blessures plaies d'élagage fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue de l'Oradou	Emprise Sud est	709731,33	6518327,02	**1595**	Bouleau	Jeune adulte	6	2	12	50%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*blessure ouverte*	*coulure agrile, fixation tuteur blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*blessures plaies d'élagage fermées ou en cours, petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance dépérissement si mauvais abattre, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 6 mois
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue de l'Oradou	Emprise Sud est	709544,89	6518391,55	**1596**	Tilleul	Adulte	8	6	52	15%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessures, contre le muret*	*blessure fermée ou en cours, gourmands*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*grosse écorce incluse, blessures plaies d'élagage fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessures, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue de l'Oradou	Emprise Sud est	709538,62	6518393,99	**1597**	Tilleul	Adulte	10	6	46	22%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessures, contre le muret*	*blessure fermée ou en cours, gourmands*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*grosse écorce incluse, blessures plaies d'élagage fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessures, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue de l'Oradou	Emprise Sud est	709423,30	6518503,94	**1598**	Erable sycomore	Adulte	12	5	44	27%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessures*	*blessure fermée ou en cours*	*grosse blessure ouverte avec début de pourriture, lierre, blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*grosse écorce incluse, lierre, blessures plaies d'élagage fermées ou en cours, bois mort*	Moyen	Oui	Risque fort	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessures avec début pourriture cote talus si mauvais abattre, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue de l'Oradou	Emprise Sud est	709421,96	6518507,01	**1599**	Erable sycomore	Adulte	12	5	32	38%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessures*	*blessure fermée ou en cours*	*grosse blessure ouverte avec début de pourriture, lierre, blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*grosse écorce incluse, lierre, blessures plaies d'élagage fermées ou en cours, bois mort*	Moyen	Oui	Risque fort	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessures avec début pourriture cote talus si mauvais abattre, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue de l'Oradou	Emprise Centre-nord-est	707481,11	6519457,47	**1600**	Tilleul	Adulte	12	6	35	34%	Minéral (sable, graviers...)	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*écorces incluses, blessures plaies d'élagage fermées ou en cours, bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue de l'Oradou	Emprise Centre-nord-est	707472,03	6519466,72	**1601**	Tilleul	Adulte	12	5	41	29%	Minéral (sable, graviers...)	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*écorces incluses, blessures plaies d'élagage fermées ou en cours, bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue de l'Oradou	Emprise Centre-nord-est	707464,50	6519476,01	**1602**	Tilleul	Adulte	10	5	40	25%	Minéral (sable, graviers...)	Pseudo libre	Satisfaisant	*soulèvement minéral*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*écorces incluses, blessures plaies d'élagage fermées ou en cours, bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille de bois mort des leurs apparition, architecturale d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue de l'Oradou	Emprise Centre-nord-est	707455,73	6519488,77	**1603**	Tilleul	Adulte	8	5	25	32%	Minéral (sable, graviers...)	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*écorces incluses, blessures plaies d'élagage fermées ou en cours, bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille de bois mort des leurs apparition, architecturale d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue de l'Oradou	Emprise Centre-nord-est	707451,91	6519494,15	**1604**	Tilleul	Adulte	11	5	32	34%	Minéral (sable, graviers...)	Pseudo libre	Satisfaisant	*soulèvement minéral*	*blessure fermée ou en cours, gourmands*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*écorces incluses, blessures plaies d'élagage fermées ou en cours, bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille de bois mort des leurs apparition, architecturale d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue de l'Oradou	Emprise Centre-nord-est	707456,00	6519499,27	**1605**	Tilleul	Adulte	10	3	20	50%	Minéral (sable, graviers...)	Pseudo libre	Satisfaisant	*soulèvement minéral*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*écorces incluses, blessures plaies d'élagage fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille de bois mort des leurs apparition, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue de l'Oradou	Emprise Centre-nord-est	707461,23	6519484,38	**1606**	Pommier	Jeune adulte	8	2	5	160%	Minéral (sable, graviers...)	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours, gourmands*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*blessures plaies d'élagage fermées ou en cours*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue de l'Oradou	Emprise Centre-nord-est	707459,56	6519493,80	**1607**	Pommier	Jeune adulte	5	3	16	31%	Minéral (sable, graviers...)	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse*	*blessures plaies d'élagage fermées ou en cours, chicot*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue de l'Oradou	Emprise Centre-nord-est	707459,41	6519503,48	**1608**	Pommier	Jeune adulte	12	3	22	55%	Minéral (sable, graviers...)	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse*	*blessures plaies d'élagage fermées ou en cours*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue de l'Oradou	Emprise Centre-nord-est	707461,58	6519512,49	**1609**	Pommier	Jeune adulte	6	3	19	32%	Minéral (sable, graviers...)	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse*	*blessures et grosses plaies d'élagage fermées ou en cours*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessures, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue des Paulines	Emprise Centre-nord-est	707485,67	6519537,29	**1610**	Charme	Adulte	12	6	28	43%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*apparentes, blessures*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*grosse écorce incluse, plaies d'élagage fermées ou en cours*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance écorce incluse, taille dégagement façade, retirer pas japonais et apporter mulch, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
21/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue des Paulines	Emprise Centre-nord-est	707512,88	6519562,14	1611	Platane	Jeune adulte	13	4	30	43%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours,*	*plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, blessures sur charpentières, écorce incluse*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale d'ici 2 ans pour maintenir l'envergure et tous les 5*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
21/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue des Paulines	Emprise Centre-nord-est	707532,28	6519575,70	1612	Platane	Jeune adulte	14	4	25	56%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	*petit bois mort, blessures sur charpentières, écorce incluse*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale d'ici 2 ans pour maintenir l'envergure et tous les 5*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
21/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue des Paulines	Emprise Centre-nord-est	707563,67	6519601,88	1613	Platane	Jeune adulte	6	2	13	46%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	*écorce incluse, plaies de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale d'ici 2 ans pour maintenir l'envergure et tous les 5*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
21/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue des Paulines	Emprise Centre-nord-est	707576,16	6519609,82	1614	Platane	Jeune adulte	7	3	15	47%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, tuteur*	*plaies de taille*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*retirer tuteur, taille architecturale d'ici 2 ans pour maintenir l'envergure et tous les 5*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
21/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue des Paulines	Emprise Centre-nord-est	707558,63	6519614,70	1615	Platane	Jeune adulte	9	3	24	38%	Minéral (sable, graviers...)	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, tuteur*	*début infection phellin sur plaies de taille, petite écorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance infection phellin, taille architecturale d'ici 2 ans pour maintenir l'envergure et tous les 5*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue des Paulines	Emprise Centre-nord-est	707546,22	6519606,12	1616	Platane	Jeune adulte	8	4	19	42%	Minéral (sable, graviers...)	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, tuteur*	*début infection phellin sur plaies de taille, petite écorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance infection phellin, taille architecturale d'ici 2 ans pour maintenir l'envergure et tous les 5*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue des Paulines	Emprise Centre-nord-est	707534,14	6519597,12	1617	Platane	Jeune adulte	7	3	15	47%	Minéral (sable, graviers...)	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, tuteur*	*plaies de taille, petite écorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale d'ici 2 ans pour maintenir l'envergure et tous les 5*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue des Paulines	Emprise Centre-nord-est	707522,03	6519588,01	1618	Platane	Jeune adulte	8	3	16	50%	Minéral (sable, graviers...)	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, tuteur*	*plaies de taille, petite écorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale d'ici 2 ans pour maintenir l'envergure et tous les 5*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue des Paulines	Emprise Centre-nord-est	707511,25	6519579,25	1619	Platane	Jeune adulte	7	2	11	64%	Minéral (sable, graviers...)	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, tuteur*	*plaies de taille, petite écorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale d'ici 2 ans pour maintenir l'envergure et tous les 5*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue des Paulines	Emprise Centre-nord-est	707498,64	6519570,55	1620	Platane	Jeune adulte	6	3	14	43%	Minéral (sable, graviers...)	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille, petite écorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale d'ici 2 ans pour maintenir l'envergure et tous les 5*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue des Paulines	Emprise Centre-nord-est	707480,44	6519565,55	1621	Marronnier	Adulte	15	9	75	20%	Minéral (sable, graviers...)	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure racine de surface*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	*grosses plaies de taille, grosse écorce incluse, hauban posé,*	Moyen	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*vérifier tension hauban, taille architecturale d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
21/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue des Paulines	Emprise Centre-nord-est	707469,28	6519562,49	1622	Tilleul	Adulte	12	8	52	23%	Minéral (sable, graviers...)	Pseudo libre	Bon	*blessure racine de surface*	*blessure fermée ou en cours, partiellement enterré*	*plaies de taille fermées ou en cours*	*grosses plaies de taille, grosse écorce incluse, chicot plaie d'arrachement,*	Moyen	Oui	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort des apparition, taille architecturale d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
21/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Boulevard Fleury / Place de l'Esplanade	Emprise Centre-nord-est	707451,07	6519560,20	1623	Tilleul	Jeune adulte	11	6	36	31%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure racine de surface*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, grosse écorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort des apparition, taille architecturale d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Boulevard Fleury / Place de l'Esplanade	Emprise Centre-nord-est	707448,84	6519566,09	1624	Tilleul	Jeune adulte	9	4	26	35%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure racine de surface*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, grosse écorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort des apparition, taille architecturale d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Boulevard Fleury / Place de l'Esplanade	Emprise Centre-nord-est	707451,90	6519572,69	1625	Tilleul	Jeune adulte	12	6	49	24%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure racine de surface*	*blessure fermée ou en cours*	*cavité interne bas tronc, plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, grosse écorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort des apparition, taille architecturale d'ici 1 ans et tous les 5 ans - Diag appro : résistographe au sol*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Boulevard Fleury / Place de l'Esplanade	Emprise Centre-nord-est	707450,51	6519581,10	1626	Tilleul	Jeune adulte	6	2	17	35%	Fosses	Pseudo libre	Moyen	*blessure racine de surface*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance dépérissement si mauvais abattre, taille bois mort des apparition, taille architecturale d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
21/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Boulevard Fleury / Place de l'Esplanade	Emprise Centre-nord-est	707452,49	6519584,80	1627	Tilleul	Jeune adulte	7	4	22	32%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure racine de surface*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort des apparition, taille architecturale d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Boulevard Fleury / Place de l'Esplanade	Emprise Centre-nord-est	707451,95	6519589,87	1628	Tilleul	Jeune adulte	9	4	28	32%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure racine de surface*	*blessure fermée ou en cours*	*suspicion cavité interne bas tronc, plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance cavité interne, taille bois mort des apparition, taille architecturale d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Fleury / Place de l'Esplanade	Emprise Centre-nord-est	707453,38	6519594,86	**1629**	Tilleul	Jeune adulte	8	5	32	25%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*soulèvement goudron*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort des apparition, taille architecturale d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Boulevard Fleury / Place de l'Esplanade	Emprise Centre-nord-est	707451,75	6519607,81	**1630**	Tilleul	Jeune adulte	9	4	35	26%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*suspicion cavité interne, plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance cavité interne, taille bois mort des apparition, taille architecturale d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707478,07	6519588,27	**1631**	Tilleul	Adulte	16	5	41	39%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*soulèvement goudron*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort des apparition, taille architecturale visant a réduire l'envergure d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707490,29	6519581,50	**1632**	Tilleul	Adulte	16	6	44	36%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	*grosse plaie d'arrachement sur charpentière, plaies de taille fermées ou en cours, grosse écorce incluse*	Moyen	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort des apparition, taille architecturale visant a réduire l'envergure d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707495,40	6519575,06	**1633**	Tilleul	Adulte	8	5	32	25%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours, légèrement enterré*	*plaies de taille fermées ou en cours*	*grosse plaie d'arrachement sur charpentière, plaies de taille fermées ou en cours, grosse écorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort des apparition, taille architecturale visant a réduire l'envergure d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707501,74	6519584,60	**1634**	Tilleul	Adulte	13	5	40	33%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours, légèrement enterré*	*blessures plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, grosse écorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort des apparition, taille architecturale visant a réduire l'envergure d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707509,23	6519591,30	**1635**	Tilleul	Adulte	12	5	41	29%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours, légèrement enterré*	*blessures plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, grosse écorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort des apparition, taille architecturale visant a réduire l'envergure d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707523,85	6519606,10	**1636**	Tilleul	Adulte	11	4	39	28%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, grosse écorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort des apparition, taille architecturale visant a réduire l'envergure d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707526,32	6519613,38	**1637**	Tilleul	Adulte	8	4	26	31%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort des apparition, taille architecturale visant a réduire l'envergure d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707524,74	6519621,42	**1638**	Houx	Adulte	5	3	21	24%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures plaies de taille fermées ou en cours*	*descente de cime, plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance dépérissement si mauvais abattre, taille bois mort, taille architecturale*	D'ici 2 ans	Tous les ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707521,98	6519614,07	**1639**	Tilleul	Adulte	7	3	20	35%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours, partiellement enterré*	*blessures plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort des apparition, taille architecturale visant a réduire l'envergure d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707516,01	6519613,23	**1640**	Tilleul	Adulte	12	4	37	32%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours, partiellement enterré*	*blessures plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort des apparition, taille architecturale visant a réduire l'envergure d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707511,10	6519613,76	**1641**	Tilleul	Adulte	12	5	28	43%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours, partiellement enterré*	*blessures plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort des apparition, taille architecturale visant a réduire l'envergure d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707510,54	6519601,20	**1642**	Tilleul	Adulte	12	4	30	40%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours, partiellement enterré*	*écorce incluse, blessures plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, grosse écorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort des apparition, taille architecturale visant a réduire l'envergure d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707477,99	6519608,23	**1643**	Ailante glanduleux	Jeune	6	2	9	67%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*ras*	*plaies de taille*	*ras*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure*	D'ici 5 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707476,62	6519610,77	**1644**	Alavert à large feuille	Jeune adulte	4	3	16	25%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*cépée, plaies de taille, écorce incluse, petites cavités*	*écorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Non	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
21/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707473,91	6519609,37	1645	Catalpa	Adulte	5	3	37	14%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours, renflement, suspicion pourriture collet*	*plaies de taille, écorce incluse, petites cavités*	*écorce incluse, petit bois mort, blessures sur charpentières,*	Moyen	Oui	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance blessures et pourriture si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans - Diag appro : test de traction*	Dans l'année	Tous les ans
21/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707479,27	6519613,08	1646	Tilleul	Adulte	10	4	32	31%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure*	*blessure fermée ou en cours*	*grosse écorce incluse, blessures plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort des apparition, taille architecturale visant a réduire l'envergure d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707480,10	6519606,81	1647	Tilleul	Adulte	11	3	26	42%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours, légèrement enterré*	*grosse écorce incluse, blessures plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort des apparition, taille architecturale visant a réduire l'envergure d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707478,42	6519602,24	1648	Tilleul	Adulte	10	4	24	42%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours, légèrement enterré*	*grosse écorce incluse, blessures plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort des apparition, taille architecturale visant a réduire l'envergure d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707477,46	6519597,80	1649	Tilleul	Adulte	11	4	29	38%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours, légèrement enterré*	*grosse écorce incluse, blessures plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort des apparition, taille architecturale visant a réduire l'envergure d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707475,81	6519593,14	1650	Tilleul	Adulte	6	2	17	35%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*renflement, blessure fermée ou en cours, légèrement enterré*	*écorce incluse, blessures plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort des apparition, taille architecturale visant a réduire l'envergure d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707484,67	6519590,76	1651	Tilleul	Adulte	8	3	27	30%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure*	*blessure fermée ou en cours*	*écorce incluse, blessures plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort des apparition, taille architecturale visant a réduire l'envergure d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707487,27	6519596,76	1652	Tilleul	Adulte	11	4	35	31%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*écorce incluse, blessures plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort des apparition, taille architecturale visant a réduire l'envergure d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707486,59	6519604,38	1653	Tilleul	Adulte	12	4	33	36%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*écorce incluse, blessures plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort des apparition, taille architecturale visant a réduire l'envergure d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707488,65	6519612,47	1654	Tilleul	Adulte	11	3	27	41%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*suspicion petite cavité interne bas tronc, écorce incluse, blessures plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance cavité interne, taille bois mort des apparition, taille architecturale visant a réduire l'envergure d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707490,95	6519614,07	1655	Tilleul	Adulte	11	3	25	44%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure ouverte avec début pourriture, renflement collet*	*écorce incluse, blessures plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse, petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessure si mauvais abattre, taille bois mort des apparition, taille architecturale visant a réduire l'envergure d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
21/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707494,58	6519613,86	1656	Tilleul	Adulte	11	4	27	41%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*écorce incluse, blessures plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort des apparition, taille architecturale visant a réduire l'envergure d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707492,80	6519609,83	1657	Tilleul	Adulte	13	3	28	46%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*écorce incluse, blessures plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort des apparition, taille architecturale visant a réduire l'envergure d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707493,06	6519603,11	1658	Tilleul	Adulte	12	4	28	43%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure*	*blessure fermée ou en cours*	*écorce incluse, blessures plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort des apparition, taille architecturale visant a réduire l'envergure d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
21/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707491,33	6519596,02	1659	Tilleul	Adulte	12	4	31	39%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*grosse écorce incluse, blessures plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille bois mort des apparition, taille architecturale visant a réduire l'envergure d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
21/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707490,84	6519588,89	1660	Tilleul	Adulte	10	3	20	50%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours, renflement, cavité interne*	*cavité vas tronc, grosse écorce incluse, blessures plaies de taille fermées ou en cours*	*dominé, plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse, petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque fort	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance cavité interne si mauvais abattre, taille bois mort des apparition, taille architecturale visant a réduire l'envergure d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707497,13	6519592,68	1661	Tilleul	Adulte	12	5	37	32%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*grosse écorce incluse, blessures plaies de taille fermées ou en cours*	*branche suspendue, plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse, bois mort*	Moyen	Oui	Risque fort	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*décrocher branches suspendues, taille bois mort des apparition, taille architecturale visant a réduire l'envergure d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707504,27	6519598,17	1662	Tilleul	Adulte	11	4	31	35%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures plaies de taille avec début pourriture fermées ou en cours, chicots*	*plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessures, taille bois mort des apparition, taille architecturale visant a réduire l'envergure d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707504,80	6519601,70	1663	Tilleul	Adulte	11	6	35	31%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et grosses plaies de taille fermées ou en cours, chicots*	*branche suspendue, plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse, petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque fort	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessures, décrocher branche suspendue, , taille bois mort des apparition, taille architecturale visant a réduire l'envergure d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707504,36	6519609,84	1664	Tilleul	Adulte	10	5	37	27%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*grosse écorce incluse, blessures et grosses plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse, petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque fort	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessures, décrocher branche suspendue, , taille bois mort des apparition, taille architecturale visant a réduire l'envergure d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707504,77	6519616,95	1665	Tilleul	Adulte	11	5	33	33%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*enterré, gourmands, blessure fermée ou en cours*	*grosse écorce incluse, blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse, petit bois mort*	Moyen	Oui	Risque fort	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*retirer terre au collet, taille bois mort des apparition, taille architecturale visant a réduire l'envergure d'ici 1 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707480,44	6519617,52	1666	Catalpa	Adulte	6	4	40	15%	Humus, litière	Pseudo libre	Mauvais	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*suspicion cavité interne, penché*	*grosse écorce incluse, grosse plaies de taille, dépérissement d'une charpentière coté ouest, bois mort*	Moyen	Oui	Risque fort	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance dépérissement si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707484,70	6519624,01	1667	Erable sycomore	Jeune adulte	5	3	16	31%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*échaudure en cours de fermeture avec fructification de champignon noire demander a pierre, plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse,*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture échaudure, maintenir taille d'ici 1 ans et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707491,11	6519623,34	1668	Erable sycomore	Jeune adulte	5	4	18	28%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*grosse blessure en cours de fermeture, plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse,*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessure, maintenir taille d'ici 1 ans et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707497,31	6519623,18	1669	Erable sycomore	Jeune adulte	5	4	18	28%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*petites blessures et plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 ans et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707505,09	6519623,71	1670	Erable sycomore	Jeune adulte	5	4	32	16%	Fosses	Tête de chat	Moyen	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*grosses blessures ouverte avec pourriture sèche, plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille avec pourriture, écorce incluse*	Moyen	Oui	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance dépérissement si mauvais abattre, maintenir taille d'ici 1 ans et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707511,27	6519623,50	1671	Erable plane	Jeune adulte	5	2	17	29%	Fosses	Tête de chat	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse*	Bon	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 ans et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707516,74	6519622,54	1672	Erable sycomore	Jeune adulte	5	2	15	33%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse*	Bon	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 ans et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707522,71	6519622,38	1673	Erable sycomore	Jeune adulte	5	3	18	28%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*léger renflement, blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse*	Bon	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 ans et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707530,24	6519622,98	1674	Erable sycomore	Jeune adulte	5	3	16	31%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 ans et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707536,55	6519622,34	1675	Erable sycomore	Jeune adulte	7	4	34	21%	Fosses	Tête de chat	Moyen	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, blessures en cours de fermeture*	*plaies de taille fermées ou en cours, charpentière sèche, pourriture sur anciennes têtes de chat*	Moyen	Oui	Risque fort	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*supprimer charpentières sèches, reprendre taille sur têtes de chat, maintenir taille d'ici 1 ans et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707543,90	6519621,95	1676	Erable sycomore	Jeune	5	1	6	83%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*ras*	*plaies de taille fermées ou en cours, tuteurs, gaine de protection*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*vérifier tension tuteur, maintenir taille d'ici 1 ans et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707583,70	6519634,61	1677	Erable sycomore	Jeune adulte	4	2	11	36%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*échaudure ouverte, plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture échaudure, maintenir taille d'ici 1 ans et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707577,22	6519633,80	1678	Erable sycomore	Jeune adulte	5	3	24	21%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*échaudure ouverte, plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture échaudure, maintenir taille d'ici 1 ans et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707554,83	6519632,32	1679	Erable sycomore	Jeune adulte	5	2	13	38%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*échaudure ouverte, plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture échaudure, maintenir taille d'ici 1 ans et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707544,54	6519633,11	1680	Erable sycomore	Jeune adulte	5	4	22	23%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*échaudure, blessure fermée ou en cours*	*échaudure ouverte, plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse*	Moyen	Oui	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture échaudure, maintenir taille d'ici 1 ans et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707537,25	6519632,69	1681	Erable sycomore	Jeune	5	1	7	71%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*tuteur, gaine de protection, plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance tension tuteur, maintenir taille d'ici 1 ans et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707530,48	6519633,06	1682	Erable sycomore	Jeune adulte	5	3	20	25%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure ouverte*	*échaudure en cours de fermeture, plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture échaudure et blessure, maintenir taille d'ici 1 ans et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707524,62	6519632,86	1683	Erable sycomore	Jeune adulte	6	3	16	38%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 ans et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707517,08	6519633,02	1684	Erable plane	Jeune adulte	6	3	19	32%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse*	*petite charpentière sèche, plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance état physiologique, supprimer charpentière sèche, maintenir taille d'ici 1 ans et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707510,44	6519633,08	1685	Erable sycomore	Jeune adulte	5	2	12	42%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*échaudure en cours de fermeture, blessure et plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Moyen	Oui	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture échaudure, maintenir taille d'ici 1 ans et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707503,98	6519633,41	1686	Erable plane	Jeune adulte	7	4	22	32%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*échaudure fermée, blessure et plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 ans et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707497,97	6519633,41	1687	Erable sycomore	Jeune adulte	4	2	12	33%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours, partiellement enterré*	*blessure et plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*retirer terre au collet et apporter mulch, maintenir taille d'ici 1 ans et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707490,50	6519633,60	1688	Erable plane	Jeune adulte	5	3	14	36%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure ouverte*	*échaudure en cours de fermeture, blessure et plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture échaudure, maintenir taille d'ici 1 ans et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707480,75	6519651,18	1689	Marronnier	Jeune adulte	6	4	17	35%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*ras*	*plaies de taille fermées ou en cours*	*oïdium, plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707483,54	6519654,93	1690	Ginkgo biloba	Jeune adulte	2	3	19	11%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*gourmands*	*plaies de taille fermées ou en cours*	*taille en parasol, plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille de bois mort, maintenir taille d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707482,70	6519663,69	1691	Févier d'Amérique	Jeune adulte	6	4	22	27%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*ras*	*plaies de taille fermées ou en cours*	*écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille de bois mort 1 an, maintenir taille d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707485,22	6519687,83	1692	Pin noir	Jeune adulte	5	4	28	18%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*légèrement enterré*	*plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse*	*écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707486,34	6519696,60	1693	Marronnier	Jeune adulte	5	4	17	29%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure racine de surface*	*ras*	*plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse*	*oïdium, plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707487,67	6519703,83	1694	Savonnier de Chine	Jeune adulte	4	5	12	33%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure racine de surface*	*blessures fermées ou en cours*	*cépée, plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse*	*plaies de taille fermées ou en cours, bois mort*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apporter mulch, maintenir taille d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707491,51	6519709,82	1695	Catalpa	Adulte	8	2	53	15%	Humus, litière	Pseudo libre	Mauvais	*blessure racine de surface*	*blessures, pourriture et cavité interne*	*cavité interne bas tronc, pourriture, grosses plaies de taille ouverte, grosses écorces incluses*	*grosses plaies de taille,*	Mauvais	Oui	Risque fort	4 - Arbre altéré, potentiel de résilience nul	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance pourriture bas tronc, maintenir taille d'ici 2 ans et tous les 3 ans - Diag appro : résistographe au sol*	Dans l'année	Tous les ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707494,35	6519693,55	1696	Févier d'Amérique	Jeune adulte	7	5	20	35%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*ras*	*plaies de taille fermées ou en cours*	*écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille de bois mort 1 an, maintenir taille d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707502,34	6519681,72	1697	Hêtre pourpre	Adulte	20	10	83	24%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*apparentes, blessures*	*blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, grosses écorces incluses,*	*écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport de mulch au pied, mise rn place d'un périmètre de protection pour éviter le tassement, taille de bois mort 1 an, maintenir taille d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707517,68	6519680,61	1698	Hêtre	Jeune adulte	8	3	16	50%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*blessure*	*blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apport de mulch au pied, taille de bois mort 1 an, maintenir taille d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707509,87	6519666,90	1699	Pin pleureur de l'Himalaya	Adulte	22	8	60	37%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*apparentes, blessures*	*blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, chicots*	*plaies de taille, houppier claire*	Satisfaisant	Non	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance état physiologique, apporter mulch au pied, zone anti piétinement, maintenir taille tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707492,88	6519679,20	1700	Robinier	Sénescent	16	7	94	17%	Humus, litière	Pseudo libre	Mauvais	*apparentes, blessures*	*blessures fermées ou en cours, cavité avec pourriture*	*plaies de taille fermées ou en cours, cavité bas tronc avec pourriture, grosse écorce incluse*	*descente de cime, 2 haubans, phellin*	Mauvais	Oui	Risque fort	4 - Arbre altéré, potentiel de résilience nul	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance état physiologique et général, vérifier tension haubans, , apporter mulch au pied, zone anti piétinement, maintenir taille tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 6 mois
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707492,27	6519664,44	1701	Févier d'Amérique	Jeune adulte	7	3	21	33%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*ras*	*plaies de taille fermées ou en cours*	*écorce incluse, plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille de bois mort 1 an, maintenir taille d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707501,53	6519652,53	1702	Cèdre du Liban	Jeune adulte	19	8	66	29%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*apparentes, blessures*	*renflement collet, blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse*	*suspicion cavité houppier ouverte coté nord-est, plaies de taille fermées ou en cours, petit bois mort, écorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apporter mulch au pied, surveillance cavité houppier, taille de bois mort 1 an, maintenir taille d'ici 2 ans et tous les 5 ans - Diag appro : grimper (avec ou sans résistographe)*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707485,94	6519648,46	1703	Tilleul	Jeune adulte	5	2	11	45%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 3 ans et tous les 5 ans*	D'ici 3 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707485,84	6519639,52	1704	Erable sycomore	Adulte	9	6	51	18%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*apparentes, blessures*	*blessures ouvertes avec pourriture*	*grosse écorce incluse*	*grosses blessures avec pourriture sur charpentières coté parc*	Mauvais	Oui	Risque fort	4 - Arbre altéré, potentiel de résilience nul	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance générale tous les 6 mois si mauvais abattre, taille architecturale visant a réduire l'envergure de la charpentière coté route, maintenir taille d'ici 1 ans et tous les 3 ans - Diag appro : résistographe au sol*	Dans l'année	Tous les 6 mois
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707503,79	6519638,27	1705	Marronnier	Jeune adulte	6	4	16	38%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon		*blessure fermée ou en cours et petit renflement*	*plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse*	*oïdium, plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707499,79	6519703,33	1706	Magnolia	Jeune adulte	4	1	8	50%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*échaudure en cours de fermeture, plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707501,38	6519697,35	1707	Catalpa	Adulte	6	3	45	13%	Fosses	Pseudo libre	Mauvais	*blessure racine de surface*	*blessures ouverte avec pourriture et petite cavité*	*petite cavité bas tronc avec pourriture, grosses plaies de taille ouverte, grosses écorces incluses*	*grosses plaies de taille, cavité*	Moyen	Non	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance pourriture bas tronc, maintenir taille d'ici 2 ans et tous les 3 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707506,28	6519694,11	1708	Magnolia	Jeune adulte	4	2	13	31%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*échaudure en cours de fermeture, plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707511,55	6519692,14	1709	Magnolia	Jeune adulte	5	3	15	33%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*échaudure en cours de fermeture, plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture échaudure, maintenir taille d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707517,32	6519692,53	1710	Magnolia	Jeune adulte	5	3	14	36%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apporter mulch, maintenir taille d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707522,52	6519696,62	1711	Magnolia	Jeune adulte	4	3	13	31%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, plaie d'arrachement*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apporter mulch, maintenir taille d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707523,93	6519703,39	1712	Magnolia	Jeune adulte	4	2	17	24%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*blessure et échaudure fermée, plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, plaie d'arrachement*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apporter mulch, maintenir taille d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707522,78	6519710,21	1713	Catalpa	Adulte	4	3	45	9%	Fosses	Pseudo libre	Mauvais	*ras*	*blessures ouverte avec pourriture et petite cavité*	*petite cavité bas tronc avec pourriture, grosses plaies de taille ouverte, grosses écorces incluses*	*grosses plaies de taille, cavité, plaies d'arrachement*	Moyen	Non	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance pourriture bas tronc, maintenir taille d'ici 2 ans et tous les 3 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707518,70	6519713,86	1714	Catalpa	Adulte	6	3	47	13%	Fosses	Pseudo libre	Mauvais	*ras*	*blessures ouverte avec pourriture et petite cavité*	*petite cavité bas tronc avec pourriture, grosses plaies de taille ouverte, grosses écorces incluses*	*grosses plaies de taille, cavité, plaies d'arrachement et blessures sur charpentières*	Moyen	Non	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance pourriture bas tronc, maintenir taille d'ici 2 ans et tous les 3 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707513,38	6519715,23	1715	Catalpa	Adulte	7	5	59	12%	Fosses	Pseudo libre	Mauvais	*ras*	*blessures fermées ou en cours*	*blessure bas tronc avec pourriture, grosses plaies de taille fermées ou en cours, écorces incluses*	*grosses plaies de taille, cavité, plaies d'arrachement et blessures sur charpentières*	Moyen	Non	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance pourriture bas tronc, maintenir taille d'ici 2 ans et tous les 3 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707506,90	6519714,03	1716	Catalpa	Adulte	6	4	56	11%	Fosses	Pseudo libre	Mauvais	*ras*	*blessures fermées ou en cours*	*cavité bas tronc avec pourriture, grosses plaies de taille fermées ou en cours, écorces incluses*	*grosses blessure longitudinale avec pourriture, cavité, plaies d'arrachement et blessures sur charpentières*	Mauvais	Non	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance pourriture bas tronc, maintenir taille d'ici 2 ans et tous les 3 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707502,11	6519710,23	1717	Catalpa	Adulte	6	4	55	11%	Fosses	Pseudo libre	Mauvais	*ras*	*blessures fermées ou en cours*	*cavité bas tronc avec pourriture, grosses plaies de taille fermées ou en cours, écorces incluses*	*grosses blessure longitudinale avec pourriture, cavité, plaies d'arrachement et blessures sur charpentières*	Mauvais	Non	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance pourriture bas tronc, maintenir taille d'ici 2 ans et tous les 3 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707491,04	6519713,70	1718	Catalpa	Adulte	7	2	34	21%	Fosses	Pseudo libre	Mauvais	*blessure*	*blessures fermées ou en cours*	*cavité bas tronc avec pourriture, grosses plaies de taille fermées ou en cours, écorces incluses*	*blessure tronc avec pourriture, cavité, plaies d'arrachement et blessures sur charpentières*	Mauvais	Non	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance pourriture bas tronc, maintenir taille d'ici 2 ans et tous les 3 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707497,19	6519721,44	1719	Tilleul	Jeune adulte	5	2	11	45%	Humus, litière	Pseudo libre	Très mauvais	*mort*	*mort*	*mort*	*mort*	Mauvais	Oui	Risque moyen	4 - Arbre altéré, potentiel de résilience nul	Abattage sécuritaire	*Abattage*	Dans les 6 mois	
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707507,98	6519733,23	1720	Catalpa	Adulte	10	7	72	14%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*blessure racines de surface*	*blessures fermées ou en cours, suspicion pourriture collet*	*grosse plaie d'élagage, grosse écorce incluse, cavité*	*plaies d'arrachement et blessures sur charpentières, grosses écorces incluses, petit bois mort, dépérissement de charpentières*	Mauvais	Oui	Risque fort	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance générale et cavité interne si mauvais abattre, maintenir taille d'ici 1 ans et tous les 3 ans - Diag appro : résistographe au sol*	Dans l'année	Tous les 6 mois
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707519,14	6519741,16	1721	Erable plane	Adulte	9	5	50	18%	Humus, litière	Pseudo libre	Mauvais	*blessure racines de surface*	*blessures fermées ou en cours*	*plaie d'élagage, grosse écorce incluse*	*plaies d'arrachement et blessures sur charpentières, descente de cime*	Mauvais	Oui	Risque fort	4 - Arbre altéré, potentiel de résilience nul	Abattage de gestion	*sans avenir, abattage de gestion*	Dans l'année	
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707524,40	6519745,81	1722	Pin noir	Adulte	9	5	50	18%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*blessures fermées ou en cours*	*plaie d'élagage, grosse écorce incluse*	*plaies de taille fermées ou en cours, chicot, 2 haubans*	Moyen	Oui	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance tension haubans, maintenir taille d'ici 1 an et tous les 5*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707552,99	6519766,88	1723	Prunus	Jeune adulte	5	2	32	16%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessures fermées ou en cours*	*plaie d'élagage, écorces incluses*	*bois mort, phellin, plaies de taille fermées ou en cours*	Moyen	Oui	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance phellin si mauvais abattre, taille de bois mort des leurs apparition, maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3*	Dans l'année	Tous les ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707541,28	6519747,55	1724	Erable plane	Sénescent	12	8	57	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessures racines de surface*	*blessures fermées ou en cours*	*plaie d'élagage avec pourriture, écorces incluses*	*bois mort, plaies de taille ouvertes avec pourriture, grosses écorces incluses*	Moyen	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*suppr bois mort, surveillance début dépérissement, surveillance fermeture blessures avec pourriture si mauvais abattre, apporter mulch, haubanage ? maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3*	Dans l'année	Tous les ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707532,55	6519736,08	1725	Pin sylvestre	Sénescent	11	7	74	15%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessures fermées ou en cours*	*plaie d'élagage fermées ou en cours, écorces incluses*	*bois mort, plaies de taille fermées ou en cours, grosses écorces incluses*	Satisfaisant	Non	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*suppr bois mort, surveillance fermeture blessures, apporter mulch, maintenir taille d'ici 2 an et tous les 5*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707511,15	6519726,11	1726	Pin sylvestre	Adulte	9	4	38	24%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessures fermées ou en cours*	*plaie d'élagage fermées ou en cours*	*petit bois mort, plaies de taille fermées ou en cours, écorces incluses*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*suppr bois mort, surveillance fermeture blessures, apporter mulch, maintenir taille d'ici 2 an et tous les 5*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707514,61	6519728,07	1727	Houx	Adulte	4	2	15	27%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessures fermées ou en cours*	*plaie d'élagage fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*apporter mulch, maintenir taille d'ici 2 an et tous les 5*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707522,12	6519724,97	1728	Sophora du Japon	Sénescent	17	7	79	22%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*blessure*	*blessures fermées ou en cours*	*zone chancreuse coté est, plaie d'élagage fermées ou en cours, grosses écorces incluses*	*plaies de taille fermées ou en cours, plaies d'arrachement, blessures charpentières ouvertes, chicots, bois mort*	Mauvais	Oui	Risque fort	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille de réduction/allégement	*taille de réduction ou haubanage hauban 5t, apporter mulch, maintenir taille d'ici 1 an et tous les 5*	Dans l'année	Tous les ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707530,74	6519714,76	1729	Prunus	Jeune adulte	4	4	15	27%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessures fermées ou en cours*	*bifide, plaie d'élagage, écorces incluses, phellin*	*bois mort, phellin, plaies de taille fermées ou en cours*	Moyen	Oui	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance phellin si mauvais abattre, taille de bois mort des leurs apparition, maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3*	Dans l'année	Tous les ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707531,37	6519709,71	1730	Erable negundo	Jeune adulte	5	3	15	33%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessures fermées ou en cours*	*blessures et plaies d'élagage fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 2 an et tous les 5*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707513,27	6519641,87	1731	Marronnier	Jeune	2,5	1	5	50%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*ras*	*gaine, tuteur*	*plaies de taille*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Contrôle	*vérifier tension tuteurs*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707514,94	6519647,31	1732	Marronnier	Sénescent	18	6	62	29%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*soulèvement goudron*	*ras*	*blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours, grosses écorces incluses, hauban*	Moyen	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*vérifier tension hauban, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707516,96	6519653,76	1733	Marronnier	Adulte	9	3	34	26%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure collet ouverte*	*blessures bas tronc ouverte, plaies de tailles avec pourriture*	*plaies de taille avec cavité et blessures fermées ou en cours, grosses écorces incluses*	Moyen	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture si mauvais abattre, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707518,18	6519660,52	1734	Marronnier	Adulte	7	4	42	17%	Fosses	Pseudo libre	Mauvais	*ras*	*blessure collet en cours de fermeture*	*blessures et plaies de tailles fermées ou en cours, pourriture sur plaies d'élagage*	*descente de cime, grosse écorce incluse, plaies de taille avec cavité et blessures fermées ou en cours, grosses écorces incluses*	Moyen	Oui	Risque fort	4 - Arbre altéré, potentiel de résilience nul	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance dépérissement si mauvais abattre, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 6 mois
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707521,66	6519663,62	1735	Marronnier	Jeune	3	1	6	50%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*ras*	*gaine, tuteur*	*plaies de taille*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Contrôle	*vérifier tension tuteurs*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707524,42	6519670,64	1736	Marronnier	Jeune	3	1	6	50%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*ras*	*gaine, tuteur*	*plaies de taille*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Contrôle	*vérifier tension tuteurs*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707525,09	6519676,68	1737	Marronnier	Adulte	10	5	48	21%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure collet ouverte*	*blessures et plaies de tailles avec début pourriture fermées ou en cours*	*plaies de taille avec cavité et blessures fermées ou en cours, écorces incluses, bois mort*	Moyen	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*supprimer charpentières sèches, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707528,14	6519684,64	1738	Marronnier	Adulte	10	5	52	19%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure*	*blessure collet ouverte*	*blessures et plaies de tailles fermées ou en cours*	*hauban, plaies de taille et blessures fermées ou en cours, écorces incluses, bois mort*	Moyen	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*verif tension hauban, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707531,18	6519691,33	1739	Marronnier	Adulte	10	4	53	19%	Fosses	Pseudo libre	Moyen	*blessure*	*blessure collet fermées ou en cours*	*blessures et plaies de tailles fermées ou en cours, écorce incluse*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours, écorces incluses, bois mort*	Moyen	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance dépérissement si mauvais abattre, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707530,45	6519695,24	1740	Marronnier	Jeune adulte	5	3	13	38%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure collet fermées ou en cours*	*blessures et plaies de tailles fermées ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707533,61	6519701,59	1741	Marronnier	Jeune adulte	5	1	8	63%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure collet fermées ou en cours*	*échaudure, blessures et plaies de tailles fermées ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture échaudure si mauvais abattre, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707536,02	6519707,94	1742	Marronnier	Jeune	3	1	5	60%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*ras*	*gaine, tuteur*	*plaies de taille*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Contrôle	*vérifier tension tuteurs*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707538,13	6519712,16	**1743**	Marronnier	Jeune adulte	4	2	11	36%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure collet fermées ou en cours*	*blessures et plaies de tailles fermées ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture échaudure si mauvais abattre, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707541,40	6519718,55	**1744**	Marronnier	Jeune	3	1	6	50%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*ras*	*gaine, tuteur*	*plaies de taille*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Contrôle	*vérifier tension tuteurs*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707542,81	6519722,24	**1745**	Marronnier	Adulte	10	5	52	19%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure collet fermée ou en cours*	*blessures et plaies de tailles avec début pourriture fermées ou en cours, zones chancreuses*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours, écorces incluses, bois mort*	Moyen	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessures, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707544,21	6519731,40	**1746**	Marronnier	Adulte	7	4	41	17%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure collet fermée ou en cours*	*blessures et plaies de tailles avec début pourriture fermées ou en cours*	*grosses plaies de taille et blessures fermées ou en cours, écorces incluses, bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessures et début dépérissement, taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707546,11	6519735,75	**1747**	Marronnier	Jeune adulte	5	3	13	38%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure collet fermées ou en cours*	*blessures et plaies de tailles fermées ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707548,96	6519741,24	**1748**	Marronnier	Jeune adulte	6	3	13	46%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure collet fermées ou en cours*	*chicot, blessures et plaies de tailles fermées ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707552,11	6519746,03	**1749**	Marronnier	Jeune adulte	6	3	14	43%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure collet fermées ou en cours*	*chicot, blessures et plaies de tailles fermées ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707556,47	6519756,49	**1750**	Marronnier	Jeune adulte	9	4	30	30%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure collet ouverte*	*blessures et plaies de tailles fermées avec début pourriture ou en cours*	*écorce incluse, plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707558,08	6519758,97	**1751**	Marronnier	Jeune	3	1	6	50%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*ras*	*gaine, tuteur*	*plaies de taille*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Contrôle	*vérifier tension tuteurs*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707560,47	6519759,79	**1752**	Marronnier	Jeune adulte	10	5	32	31%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure collet ouverte*	*blessures et plaies de tailles fermées avec début pourriture ou en cours*	*écorce incluse, plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille architecturale d'ici 1 an et tous les 5 ans*	Dans l'année	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Square de la Jeune résistance	Emprise Centre-nord-est	707559,06	6519756,61	**1753**	Prunus	Jeune adulte	4	2	15	27%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessures fermées ou en cours*	*plaie d'élagage avec début pourriture écorces incluses*	*bois mort, plaies de taille fermées ou en cours*	Moyen	Oui	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance pourriture si mauvais abattre, taille de bois mort des leurs apparition, maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3*	Dans l'année	Tous les ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Carnot	Emprise Centre	707328,05	6519636,61	**1754**	Erable plane pourpre	Jeune adulte	11	6	30	37%	Fosses	Pseudo libre	Moyen	*blessure*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*grosse écorce incluse, descente de cime, plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Oui	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance dépérissement, taille de bois mort, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Carnot	Emprise Centre	707321,03	6519636,68	**1755**	Erable plane pourpre	Jeune	3	6	6	50%	Fosses	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*ras*	*ras*	*ras*	Bon	Oui	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux			D'ici 2 ans	Tous les ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Carnot	Emprise Centre	707312,77	6519636,78	**1756**	Erable plane pourpre	Jeune adulte	7	6	11	64%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Carnot	Emprise Centre	707292,73	6519639,57	**1757**	Erable plane pourpre	Jeune adulte	7	3	13	54%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Carnot	Emprise Centre	707285,10	6519638,05	**1758**	Erable plane pourpre	Adulte	9	7	27	33%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure*	*blessure fermée ou en cours*	*fil tord, plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*bois mort coté route, écorce incluse en cours d'ouverture, blessure sur charpentière, plaies de taille fermées ou en cours*	Moyen	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*racourcir la charpentiere au dessus de la route avant l'hiver, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Carnot	Emprise Centre	707281,26	6519637,57	**1759**	Erable plane pourpre	Jeune adulte	6	2	9	67%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Carnot	Emprise Centre	707273,88	6519636,39	**1760**	Erable plane pourpre	Jeune adulte	8	4	24	33%	Fosses	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*cavité avec pourriture cote Est, plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, descente de cime, écorce incluse*	Moyen	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surv cavité et pourriture si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue Carnot	Emprise Centre	707244,68	6519626,58	1761	Erable plane pourpre	Jeune adulte	6	3	10	60%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours,*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue Carnot	Emprise Centre	707237,46	6519626,99	1762	Erable plane pourpre	Jeune adulte	6	2	10	60%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue Carnot	Emprise Centre	707228,52	6519626,68	1763	Erable plane pourpre	Jeune adulte	4	2	9	44%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue Carnot	Emprise Centre	707220,10	6519629,34	1764	Erable plane pourpre	Jeune adulte	6	2	10	60%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue Carnot	Emprise Centre	707214,80	6519629,06	1765	Erable plane pourpre	Jeune adulte	9	5	25	36%	Fosses	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, ecorce incluse bois mort*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*supprimer charpentieres sèche côté route, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue Carnot	Emprise Centre	707207,55	6519628,27	1766	Erable plane pourpre	Jeune adulte	5	3	10	50%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue Carnot	Emprise Centre	707198,95	6519628,38	1767	Erable plane pourpre	Jeune adulte	9	5	30	30%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*partiellement enterré, blessure fermée ou en cours*	*cavité tronc avec pourriture, plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surv fermeture cavité tronc, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue Carnot	Emprise Centre	707175,88	6519628,85	1768	Erable plane pourpre	Jeune adulte	10	5	29	34%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*courbé, plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue Carnot	Emprise Centre	707158,28	6519628,90	1769	Erable plane pourpre	Jeune adulte	11	5	26	42%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue Carnot	Emprise Centre	707150,75	6519628,61	1770	Erable plane pourpre	Jeune adulte	10	5	27	37%	Fosses	Pseudo libre	Moyen	*blessure*	*blessure fermée ou en cours, suspicion dbt pourriture collet*	*grosses blessures fermées, plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, cavité, descente de cime*	Moyen	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surv dépérissement si mauvais abattre, taille de bm, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue Carnot	Emprise Centre	707141,79	6519628,73	1771	Erable plane pourpre	Jeune adulte	11	4	27	41%	Fosses	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*blessure fermée ou en cours, suspicion dbt pourriture collet*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, descente de cime*	Moyen	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surv dépérissement si mauvais abattre, taille de bm, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue Carnot	Emprise Centre	707100,59	6519631,02	1772	Erable plane pourpre	Jeune adulte	10	6	33	30%	Fosses	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, descente de cime*	Moyen	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surv dépérissement si mauvais abattre, taille de bm, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue Carnot	Emprise Centre	707092,13	6519631,35	1773	Erable plane pourpre	Jeune adulte	12	6	26	46%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours, début cavité interne*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surv fermeture blessures taille de bm, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue Carnot	Emprise Centre	707057,87	6519640,88	1774	Erable plane pourpre	Jeune adulte	5	2	10	50%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue Carnot	Emprise Centre	707043,16	6519641,02	1775	Erable plane pourpre	Jeune adulte	5	2	10	50%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue Carnot	Emprise Centre	707036,10	6519640,96	1776	Erable plane pourpre	Jeune adulte	8	3	21	38%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, chicots*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Cours Sablons	Emprise Centre	707014,98	6519623,64	1777	Platane	Adulte	12	5	52	23%	Fosses	Tête de chat	Bon	*ras*	*fructification armillaire au collet, blessure fermée ou en cours,*	*blessures et plaies d'élagage fermées ou en cours*	*grosse charpentiere infectée par le phellin, plaies de taille fermées ou en cours*	Moyen	Oui	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*supprimer charpentiere infectée, surv infection phellin, maintenir taille sur tete de chat d'ici 2 ans et tous les 5 ans - Diag appro : test de traction*	Dans l'année	Tous les ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Cours Sablons	Emprise Centre	706990,05	6519617,59	1778	Platane	Adulte	10	4	36	28%	Fosses	Tête de chat	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies d'élagage fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Non	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille sur tete de chat d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Cours Sablons	Emprise Centre	706990,40	6519624,75	**1779**	Platane	Adulte	11	5	36	31%	Fosses	Tête de chat	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours, cavité ouverte collet coté Sud*	*blessures et plaies d'élagage fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, suspucion debut infection phellin*	Moyen	Non	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surv dbt inf phellin, maintenir taille sur tete de chat d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Carnot	Emprise Centre	706973,77	6519632,01	**1780**	Erable plane	Jeune adulte	11	5	22	50%	Fosses	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*raille de dégagement du lampadaire, , taille de bm, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Carnot	Emprise Centre	706965,70	6519631,98	**1781**	Erable sycomore	Jeune adulte	13	5	27	48%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*cavité cote nord, plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, petit bm*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surv fermeture cavité si mauvais abattre, taille de bm, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Carnot	Emprise Centre	706956,64	6519631,85	**1782**	Erable plane	Jeune adulte	12	3	19	63%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille de bm, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Carnot	Emprise Centre	706948,05	6519632,16	**1783**	Erable plane	Jeune adulte	12	2	18	67%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*taille de bm, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Carnot	Emprise Centre	706942,00	6519632,14	**1784**	Erable plane	Adulte	6	3	22	27%	Fosses	Pseudo libre	Mauvais	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*grosse blessure ouverte avec pourriture, plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, étêté*	Mauvais	Oui	Risque moyen	4 - Arbre altéré, potentiel de résilience nul	Taille d'entretien/bois mort	*surv etat général si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Place Michel de l'Hospital	Emprise Centre	706906,02	6519649,90	**1785**	Liquidambar	Jeune adulte	6	2	16	38%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*ras*	*plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Place Michel de l'Hospital	Emprise Centre	706910,19	6519650,20	**1786**	Liquidambar	Jeune adulte	8	2	17	47%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*ras*	*plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Place Michel de l'Hospital	Emprise Centre	706908,67	6519654,88	**1787**	Liquidambar	Jeune adulte	8	2	19	42%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*ras*	*plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Place Michel de l'Hospital	Emprise Centre	706914,06	6519660,23	**1788**	Liquidambar	Jeune adulte	8	2	16	50%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*ras*	*plaies de taille fermées ou en cours*	*blessure ouverte sur charpentiere, plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surv fermeture blessure houppier, maintenir taille tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Place Michel de l'Hospital	Emprise Centre	706915,22	6519653,97	**1789**	Liquidambar	Jeune adulte	9	3	23	39%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure*	*ras*	*plaies de taille fermées ou en cours*	*chicots, plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surv fermeture blessure houppier, maintenir taille tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Place Michel de l'Hospital	Emprise Centre	706908,38	6519660,98	**1790**	Liquidambar	Jeune adulte	6	2	16	38%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*ras*	*plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Place Michel de l'Hospital	Emprise Centre	706911,51	6519667,63	**1791**	Liquidambar	Jeune adulte	7	2	19	37%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*ras*	*plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Place Michel de l'Hospital	Emprise Centre	706914,00	6519670,63	**1792**	Liquidambar	Jeune adulte	5	1	9	56%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*ras*	*plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Place Michel de l'Hospital	Emprise Centre	706911,86	6519674,14	**1793**	Liquidambar	Jeune adulte	8	2	17	47%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*ras*	*plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Place Michel de l'Hospital	Emprise Centre	706914,77	6519675,22	**1794**	Liquidambar	Jeune adulte	11	3	23	48%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure*	*ras*	*plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille tous les 5 ans*	D'ici 5 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Cours sablons	Emprise Centre	706990,33	6519653,93	**1795**	Platane	Adulte	11	5	42	26%	Fosses	Tête de chat	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies d'élagage fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, suspicion dbt inf phellin*	Satisfaisant	Non	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surv dbt inf phellun, maintenir taille sur tete de chat d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Cours sablons	Emprise Centre	707014,67	6519655,03	**1796**	Platane	Adulte	11	4	37	30%	Fosses	Tête de chat	Satisfaisant	*ras*	*cavité collet, blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies d'élagage fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, inf phellin sur ancienne charpentiere*	Moyen	Oui	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surv inf phellin et cavité si mauvais abattre, maintenir taille sur tete de chat d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Cours sablons	Emprise Centre	707014,42	6519648,41	**1797**	Platane	Adulte	11	5	46	24%	Fosses	Tête de chat	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies d'élagage fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, suspicion dbt inf phellin*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surv dbt inf phellin, maintenir taille sur tete de chat d'ici 2 ans et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Carnot	Emprise Centre	707028,28	6519641,71	**1798**	Erable plane pourpre	Jeune adulte	6	2	13	46%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Carnot	Emprise Centre	707037,54	6519642,09	**1799**	Erable plane pourpre	Jeune adulte	6	3	15	40%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Carnot	Emprise Centre	707044,60	6519641,91	**1800**	Erable plane pourpre	Jeune adulte	7	2	13	54%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Carnot	Emprise Centre	707052,59	6519641,48	**1801**	Erable plane pourpre	Jeune adulte	5	1	9	56%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*echaudure en cours, plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Carnot	Emprise Centre	707059,49	6519641,70	**1802**	Erable plane pourpre	Jeune adulte	7	3	26	27%	Fosses	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, blessures charpentieres*	Moyen	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*surv physio, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Carnot	Emprise Centre	707092,85	6519642,30	**1803**	Erable plane pourpre	Jeune adulte	10	3	25	40%	Fosses	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, blessures ouvertes charpentieres, descente de cime, bm*	Moyen	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surv physio si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Carnot	Emprise Centre	707100,71	6519641,56	**1804**	Erable plane pourpre	Jeune adulte	12	5	29	41%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*blessure ouverte, plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, blessures ouvertes charpentieres, bm*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Carnot	Emprise Centre	707126,44	6519640,38	**1805**	Erable plane pourpre	Jeune adulte	5	2	10	50%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Carnot	Emprise Centre	707134,85	6519638,08	**1806**	Erable plane pourpre	Jeune adulte	6	2	12	50%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Carnot	Emprise Centre	707142,79	6519640,48	**1807**	Erable plane pourpre	Jeune adulte	4	2	8	50%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Carnot	Emprise Centre	707149,54	6519637,85	**1808**	Erable plane pourpre	Jeune adulte	6	2	12	50%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Carnot	Emprise Centre	707168,56	6519639,35	**1809**	Erable plane pourpre	Jeune adulte	6	2	8	75%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Carnot	Emprise Centre	707176,52	6519639,48	**1810**	Erable plane pourpre	Jeune adulte	7	2	12	58%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Carnot	Emprise Centre	707190,72	6519639,37	**1811**	Erable plane pourpre	Jeune adulte	6	2	10	60%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Carnot	Emprise Centre	707221,62	6519638,30	**1812**	Erable plane pourpre	Jeune adulte	6	2	11	55%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Carnot	Emprise Centre	707231,54	6519637,91	**1813**	Erable plane pourpre	Jeune adulte	8	3	27	30%	Fosses	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, descente de cime*	Moyen	Non	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surv descente de cime si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Carnot	Emprise Centre	707237,92	6519638,71	**1814**	Erable plane pourpre	Jeune adulte	7	2	13	54%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Carnot	Emprise Centre	707273,80	6519638,06	**1815**	Erable plane pourpre	Jeune adulte	8	2	13	62%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Carnot	Emprise Centre	707282,71	6519638,01	**1816**	Erable plane pourpre	Jeune adulte	7	2	13	54%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Carnot	Emprise Centre	707289,29	6519637,80	**1817**	Erable plane pourpre	Jeune adulte	6	2	12	50%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Carnot	Emprise Centre	707298,17	6519637,50	**1818**	Erable plane pourpre	Jeune adulte	8	2	27	30%	Fosses	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, descente de cime*	Moyen	Non	Risque moyen	4 - Arbre altéré, potentiel de résilience nul	Abattage de gestion	*sans avenir abattre d'ici 1 an*	Dans l'année	
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Carnot	Emprise Centre	707305,50	6519637,41	**1819**	Erable plane pourpre	Jeune adulte	8	2	16	50%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue Carnot	Emprise Centre	707337,98	6519638,69	**1820**	Erable plane pourpre	Jeune adulte	7	2	15	47%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue d'Estaing	Emprise Centre-nord-est	708483,23	6520495,39	**1905**	Liquidambar	Jeune adulte	5	3	13	38%	Minéral (sable, graviers...)	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue d'Estaing	Emprise Centre-nord-est	708477,95	6520502,75	**1906**	Liquidambar	Jeune adulte	8	3	19	42%	Minéral (sable, graviers...)	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue d'Estaing	Emprise Centre-nord-est	708471,87	6520511,66	**1907**	Liquidambar	Jeune adulte	7	3	18	39%	Minéral (sable, graviers...)	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue d'Estaing	Emprise Centre-nord-est	708497,53	6520503,13	**1908**	Charme	Jeune	5	1	6	83%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*ras*	*tuteur + gaine, plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verif tension tuteur, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue d'Estaing	Emprise Centre-nord-est	708500,73	6520497,55	**1909**	Glyceridia	Jeune	5	2	8	63%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*ras*	*tuteur , plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verif tension tuteur, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue d'Estaing	Emprise Centre-nord-est	708516,94	6520492,69	**1910**	Orme	Jeune	9	1	9	100%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*ras*	*tuteur + gaine , plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*fuseau, plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verif tension tuteur, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue d'Estaing	Emprise Centre-nord-est	708519,87	6520498,85	**1911**	Pin sylvestre	Jeune	3	1,5	7	43%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*ras*	*tuteur , plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*fuseau, plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verif tension tuteur, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue d'Estaing	Emprise Centre-nord-est	708524,98	6520498,84	**1912**	Pin sylvestre	Jeune	3	1,5	7	43%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*ras*	*tuteur , plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*fuseau, plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verif tension tuteur, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue d'Estaing	Emprise Centre-nord-est	708528,48	6520506,09	**1913**	Erable champêtre	Jeune	3	1,5	6	50%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*ras*	*tuteur , plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*fuseau, plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verif tension tuteur, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue d'Estaing	Emprise Centre-nord-est	708532,89	6520503,90	**1914**	Noyer	Jeune	2	1,5	4	50%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*ras*	*tuteur , plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*fuseau, plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verif tension tuteur, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue d'Estaing	Emprise Centre-nord-est	708532,79	6520508,65	**1915**	Zelkova	Jeune	2	1,5	3	67%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*ras*	*tuteur , plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*fuseau, plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verif tension tuteur, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue d'Estaing	Emprise Centre-nord-est	708504,56	6520510,63	**1916**	Charme	Jeune	2	1	3	67%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*ras*	*tuteur , plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*fuseau, plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verif tension tuteur, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue d'Estaing	Emprise Centre-nord-est	708522,09	6520510,94	**1917**	Frêne	Jeune	3	1	5	60%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*ras*	*tuteur , plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*fuseau, plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verif tension tuteur, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue d'Estaing	Emprise Centre-nord-est	708526,80	6520513,94	**1918**	Charme	Jeune	2	1	5	40%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*ras*	*tuteur , plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*fuseau, plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verif tension tuteur, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue d'Estaing	Emprise Centre-nord-est	708527,82	6520518,26	**1919**	Aulne	Jeune	2	1	4	50%	Humus, litière	Pseudo libre	Très mauvais	*mort*	*mort*	*mort*	*mort*	Moyen	Oui	Risque faible	4 - Arbre altéré, potentiel de résilience nul	Abattage	*abattre d'ici 1 an*	Dans l'année	

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue d'Estaing	Emprise Centre-nord-est	708525,60	6520521,06	**1920**	Pin sylvestre	Jeune	2	1	6	33%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*ras*	*tuteur , plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*fuseau, plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verif tension tuteur, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue d'Estaing	Emprise Centre-nord-est	708530,34	6520527,73	**1921**	Orme	Jeune	6	1	7	86%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*ras*	*tuteur , plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verif tension tuteur, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue d'Estaing	Emprise Centre-nord-est	708541,75	6520509,85	**1922**	Pin sylvestre	Jeune	2	1	6	33%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*ras*	*tuteur , plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verif tension tuteur, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue d'Estaing	Emprise Centre-nord-est	708545,73	6520511,73	**1923**	Tremble	Jeune	4	1	9	44%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*ras*	*tuteur , plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verif tension tuteur, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue d'Estaing	Emprise Centre-nord-est	708544,35	6520516,96	**1924**	Tremble	Jeune	5	1	9	56%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*ras*	*tuteur , plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verif tension tuteur, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue d'Estaing	Emprise Centre-nord-est	708541,65	6520522,71	**1925**	Frêne à feuilles étroites	Jeune	6	1	7	86%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*ras*	*ras*	*tuteur , plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verif tension tuteur, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708573,59	6520575,40	**1926**	Frêne à feuilles étroites	Jeune	4	2	9	44%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708598,81	6520593,37	**1927**	Frêne à feuilles étroites	Jeune	4	2	9	44%	Fosses	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*dbt dperissement, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708612,04	6520602,49	**1928**	Frêne à feuilles étroites	Jeune	4	2	8	50%	Fosses	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*dbt dperissement, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708624,56	6520612,01	**1929**	Frêne à feuilles étroites	Jeune	5	2	8	63%	Fosses	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*dbt dperissement si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708676,27	6520648,42	**1930**	Frêne à feuilles étroites	Jeune	4	2	9	44%	Fosses	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*dbt dperissement si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708700,75	6520667,08	**1931**	Frêne à feuilles étroites	Jeune	5	2	10	50%	Fosses	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*dbt dperissement si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708726,72	6520685,60	**1932**	Frêne à feuilles étroites	Jeune	4	2	9	44%	Fosses	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*dbt dperissement si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708750,26	6520702,83	**1933**	Frêne à feuilles étroites	Jeune	4	2	10	40%	Fosses	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*dbt dperissement si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708766,21	6520713,92	**1934**	Frêne à feuilles étroites	Jeune	3	2	7	43%	Fosses	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*penché, plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*dbt dperissement si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708796,20	6520735,76	**1935**	Frêne à feuilles étroites	Jeune	3	1	6	50%	Fosses	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*tuteur, plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*dbt dperissement si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708809,78	6520745,87	**1936**	Orme	Jeune	3	1	7	43%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*tuteur, plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verif tension tuteur, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708814,10	6520748,83	**1937**	Orme	Jeune	4	1	8	50%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*tuteur, plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verif tension tuteur, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708825,30	6520757,07	**1938**	Orme	Jeune	4	1	9	44%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*tuteur, plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verif tension tuteur, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708832,37	6520762,37	**1939**	Orme	Jeune	4	1	8	50%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*tuteur, plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verif tension tuteur, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708843,35	6520770,46	**1940**	Orme	Jeune	4	1	8	50%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*tuteur, plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verif tension tuteur, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708854,63	6520778,10	**1941**	Orme	Jeune	5	1	8	63%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*tuteur, plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verif tension tuteur, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708862,00	6520783,48	**1942**	Frêne à feuilles étroites	Jeune	4	1	5	80%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*tuteur, plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verif tension tuteur, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708885,16	6520820,81	**1943**	Cerisier	Jeune	5	1	6	83%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*tuteur, plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verif tension tuteur, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708885,10	6520814,37	**1944**	Aulne	Jeune	4	1	5	80%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*tuteur, plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verif tension tuteur, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708881,73	6520808,30	**1945**	Frêne à feuilles étroites	Jeune	4	1	6	67%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*tuteur, plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verif tension tuteur, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708869,82	6520799,56	**1946**	Erable champêtre	Jeune	5	1	7	71%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*tuteur, plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verif tension tuteur, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708864,86	6520795,96	**1947**	Erable champêtre	Jeune	4	1	6	67%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*tuteur, plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verif tension tuteur, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708860,03	6520792,48	**1948**	Erable champêtre	Jeune	5	1	6	83%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*tuteur, plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verif tension tuteur, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708866,10	6520797,17	**1949**	Pommier	Jeune	4	1	6	67%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*tuteur, plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verif tension tuteur, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708861,97	6520794,02	**1950**	Pommier	Jeune	4	1	7	57%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*tuteur, plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verif tension tuteur, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708856,44	6520797,37	**1951**	Pommier	Jeune	4	1	5	80%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*tuteur, plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verif tension tuteur, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708851,78	6520794,24	**1952**	Pommier	Jeune	4	1	6	67%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*tuteur, plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verif tension tuteur, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708840,96	6520786,02	**1953**	Erable champêtre	Jeune	5	1	5	100%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*tuteur, plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verif tension tuteur, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708834,47	6520781,33	**1954**	Erable champêtre	Jeune	5	1	6	83%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*tuteur, plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verif tension tuteur, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708829,93	6520777,86	**1955**	Erable champêtre	Jeune	4	1	6	67%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*tuteur, plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verif tension tuteur, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708825,43	6520774,71	**1956**	Erable champêtre	Jeune	4	1	6	67%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*tuteur, plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verif tension tuteur, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708849,44	6520784,52	**1957**	Frêne à feuilles étroites	Jeune	4	1	5	80%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*tuteur, plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verif tension tuteur, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708838,47	6520776,70	**1958**	Orme	Jeune	6	1	9	67%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*tuteur, plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verif tension tuteur, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708827,91	6520769,15	**1959**	Orme	Jeune	6	1	9	67%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*tuteur, plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verif tension tuteur, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708819,64	6520763,10	**1960**	Orme	Jeune	5	1	8	63%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*tuteur, plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verif tension tuteur, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708808,93	6520755,62	**1961**	Orme	Jeune	5	1	9	56%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*tuteur, plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verif tension tuteur, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708800,80	6520749,19	**1962**	Orme	Jeune	5	1	9	56%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*tuteur, plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verif tension tuteur, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708791,57	6520743,09	**1963**	Orme	Jeune	5	1	8	63%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*tuteur, plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verif tension tuteur, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708815,27	6520759,96	**1964**	Erable champêtre	Jeune	4	1	6	67%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*tuteur, plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verif tension tuteur, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708806,29	6520760,87	**1965**	Erable champêtre	Jeune	4	1	6	67%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*tuteur, plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verif tension tuteur, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708802,47	6520758,13	**1966**	Erable champêtre	Jeune	4	1	6	67%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*tuteur, plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verif tension tuteur, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708796,65	6520754,34	**1967**	Erable champêtre	Jeune	5	1	6	83%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*tuteur, plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verif tension tuteur, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708782,68	6520736,35	**1968**	Frêne à feuilles étroites	Jeune	4	1	4	100%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*tuteur/ gaine, plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verif tension tuteur, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708773,37	6520741,76	**1969**	Liquidambar	Jeune	4	1	6	67%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*tuteur/ gaine, plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verif tension tuteur, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708764,61	6520734,92	**1970**	Févier d'Amérique	Jeune	4	1	5	80%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*tuteur/ gaine, plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*verif tension tuteur, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708751,44	6520714,09	**1971**	Frêne à feuilles étroites	Jeune	5	2	7	71%	Fosses	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*dbt dperissement si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708740,20	6520705,61	**1972**	Frêne à feuilles étroites	Jeune	4	2	9	44%	Fosses	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*grosse echaudure, plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*dbt dperissement si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708728,26	6520697,01	**1973**	Frêne à feuilles étroites	Jeune	5	2	12	42%	Fosses	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*dbt dperissement si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708715,54	6520687,88	**1974**	Frêne à feuilles étroites	Jeune	4	2	10	40%	Fosses	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708690,24	6520669,17	**1975**	Frêne à feuilles étroites	Jeune	5	2	13	38%	Fosses	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708664,53	6520650,89	**1976**	Frêne à feuilles étroites	Jeune	3	2	7	43%	Fosses	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*dbt dperissement si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708651,21	6520641,33	**1977**	Frêne à feuilles étroites	Jeune	3	2	11	27%	Fosses	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*dbt dperissement si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708625,93	6520622,81	**1978**	Frêne à feuilles étroites	Jeune	5	2	8	63%	Fosses	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*dbt dperissement si mauvais abattre, maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708612,89	6520614,08	**1979**	Frêne à feuilles étroites	Jeune	5	2	13	38%	Fosses	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708588,60	6520595,69	**1980**	Frêne à feuilles étroites	Jeune	6	2	9	67%	Fosses	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708575,68	6520586,94	**1981**	Frêne à feuilles étroites	Jeune	7	2	18	39%	Fosses	Pseudo libre	Moyen	*ras*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille et blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	D'ici 2 ans	Tous les ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708515,65	6520545,44	**1982**	Orme	Jeune	5	5	12	42%	Humus, litière	Pseudo libre	Bon	*rad*	*ecorce incluse*	*plaies de taille fermees ou en cours*	*cépée, plaies de taille fermees ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille ts les 5*	D'ici 5 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708508,40	6520539,09	**1983**	Liquidambar	Jeune	5	2	11	45%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*ecorce incluse*	*plaies de taille fermees ou en cours*	*plaies de taille fermees ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille ts les 5*	D'ici 5 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708504,89	6520537,55	**1984**	Pommier	Jeune	7	3	15	47%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure*	*ecorce incluse*	*plaies de taille fermees ou en cours*	*bifide, plaies de taille fermees ou en cours*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 2 et ts les 5*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue Lucie Aubrac	Emprise Centre-nord-est	708487,71	6520524,58	**1985**	Cerisier	Jeune adulte	7	4	26	27%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*ras*	*rad*	*plaies de taille fermees ou en cours, ecorce incluse*	*plaies de taille fermees ou en cours, petit bm*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 2 et ts les 5*	D'ici 2 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue du pré de la reine	Emprise Centre-nord-est	709266,93	6520878,33	**1986**	Prunus	Adulte	5	3	26	19%	Humus, litière	Pseudo libre	Moyen	*blessure*	*blessure*	*blessure et plaies de raille*	*cavite avec pourriture, grosse plaie d'arrachement, phellin*	Moyen	Oui	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surv phellin et cavite si mauvais abattre, maintenir taille d'ici 1 an et toys les 3 ans*	Dans l'année	Tous les ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue du pré de la reine	Emprise Centre-nord-est	709266,31	6520867,17	**1987**	Pin noir	Adulte	5	2	24	21%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure*	*blessure*	*blessure et plaies de taille*	*blessure et plaies de taille*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et toys les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Rue du pré de la reine	Emprise Centre-nord-est	709270,56	6520868,01	**1988**	Pin noir	Adulte	4	3	29	14%	Humus, litière	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure*	*blessure*	*penché, blessure et plaies de taille*	*blessure et plaies de taille*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille d'entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	Dans l'année	Tous les 2/3 ans
17/08/2021	**Clermont-Ferrand**	Rue Jules Verne	Emprise Centre-nord-est	709259,88	6520243,10	**1989**	Peuplier baumier	Adulte	9	4	49	18%	Terre	Pseudo libre	Moyen	*blessure racines de surfaces, fructification d'Armillaria mellea*	*blessure fermée ou en cours*	*suspicion cavité interne bas tronc, blessure fermée ou en cours*	*grosses écorces incluses, plaies de taille, dépérissement d'axes*	Très mauvais	Oui	Risque fort	4 - Arbre altéré, potentiel de résilience nul	Contrôle	*Test de traction avant l'hiver : si mauvais abattre*	Avant l'hiver	tous les ans
17/08/2021	**Clermont-Ferrand**	Rue Jules Verne	Emprise Centre-nord-est	709306,14	6520236,15	**1990**	Peuplier baumier	Adulte	10	4	42	24%	Terre	Pseudo libre	Moyen	*pas de racines apparentes*	*blessure fermée ou en cours, pourriture collet, trous de capricorne*	*grosse écorce incluse, suspicion cavité interne bas tronc, blessure avec pourriture*	*étêté, grosses écorces incluses, plaies de taille, dépérissement d'axes*	Mauvais	Oui	Risque fort	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance état général si mauvais abattre, maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans, taille de bois mort tous les ans*	1 an et 3 ans	tous les ans
17/08/2021	**Clermont-Ferrand**	Rue Jules Verne	Emprise Centre-nord-est	709285,06	6520239,58	**1991**	Peuplier baumier	Adulte	10	4	38	26%	Terre	Pseudo libre	Moyen	*pas de racines apparentes*	*blessure fermée ou en cours, pourriture collet, trous de capricorne*	*bifide, suspicion cavité interne bas tronc, blessure avec pourriture*	*grosses écorces incluses, plaies de taille, dépérissement d'axes*	Mauvais	Oui	Risque fort	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance état général si mauvais abattre, maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans, taille de bois mort tous les ans*	1 an et 3 ans	tous les ans
17/08/2021	**Clermont-Ferrand**	Rue Jules Verne	Emprise Centre-nord-est	709337,16	6520231,43	**1992**	Peuplier baumier	Adulte	10	4	48	21%	Terre	Pseudo libre	Mauvais	*pas de racines apparentes*	*blessure fermée ou en cours, pourriture collet, trous de capricorne*	*grosse écorce incluse, pourriture, début cavité interne bas tronc, blessure avec pourriture*	*étêté descente de cime, grosses écorces incluses, plaies de taille, dépérissement d'axes*	Très mauvais	Oui	Risque fort	4 - Arbre altéré, potentiel de résilience nul	Abattage sécuritaire	*abattre d'ici 1 an*	1 an	
17/08/2021	**Clermont-Ferrand**	Rue Jules Verne	Emprise Centre-nord-est	709326,16	6520232,76	**1993**	Peuplier baumier	Adulte	10	4	46	22%	Terre	Pseudo libre	Moyen	*pas de racines apparentes*	*blessure fermée ou en cours, pourriture collet, trous de capricorne*	*grosse écorce incluse, suspicion cavité interne bas tronc, blessure avec pourriture*	*étêté, grosses écorces incluses, plaies de taille, dépérissement d'axes*	Mauvais	Oui	Risque fort	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance état général si mauvais abattre, maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans, taille de bois mort tous les ans*	1 an et 3 ans	tous les ans
17/08/2021	**Clermont-Ferrand**	Rue Bernard Palissy	Emprise Centre-nord-est	710755,69	6520981,98	**1994**	Robinier	Adulte	10	3	28	36%	Terre	Pseudo libre	Satisfaisant	*pas de racines apparentes*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	*chicots, plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse*	Moyen	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille de réduction/allégement	*réduire la branche coté sud, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	1 an et 5 ans	Tous les ans
17/08/2021	**Clermont-Ferrand**	Rue Bernard Palissy	Emprise Centre-nord-est	710752,56	6520980,28	**1995**	Cognassier	Sénescent	4	2	22	18%	Terre	Pseudo libre	Très mauvais	*blessure racines de surfaces*	*pourriture collet*	*plaies de taille fermées ou en cours, pourriture tronc*	*plaies d'arrachement, plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse, branches cassées, pourriture*	Moyen	Oui	Risque moyen	4 - Arbre altéré, potentiel de résilience nul	Abattage de gestion	*abattage d'ici 1 an car sans avenir*	1 an	

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
17/08/2021	**Clermont-Ferrand**	Rue Bernard Palissy	Emprise Centre-nord-est	710757,19	6520983,01	**1996**	Robinier	Adulte	12	4	33	36%	Terre	Pseudo libre	Moyen	*blessure racines de surfaces*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	*chicots, plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse*	Moyen	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance état physiologique, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	1 an et 5 ans	Tous les ans
17/08/2021	**Clermont-Ferrand**	Rue Bernard Palissy	Emprise Centre-nord-est	710756,44	6520982,34	**1997**	Robinier	Adulte	10	4	25	40%	Terre	Pseudo libre	Satisfaisant	*pas de racines apparentes*	*blessure fermée ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	*chicots, plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse*	Moyen	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille et entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	1 an et 5 ans	Tous les ans
17/08/2021	**Clermont-Ferrand**	Rue Bernard Palissy	Emprise Centre-nord-est	710766,12	6520974,63	**1998**	Robinier	Adulte	11	4	31	35%	Terre	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure racines de surfaces*	*enterré, diagnostic partiel car lierre*	*bifide, planche vissée, diagnostic partiel car lierre*	*plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse, diagnostic partiel car lierre*	Moyen	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille et entretien/bois mort	*surveillance état physiologique, retirer lierre et planche, enlever pierres au collet, maintenir envergure d'ici 1 an et tous*	1 an	Tous les ans
17/08/2021	**Clermont-Ferrand**	Rue Bernard Palissy	Emprise Centre-nord-est	710757,57	6520976,58	**1999**	Erable de Tartarie	Jeune adulte	4	2	13	31%	Terre	Pseudo libre	Satisfaisant	*pas de racines apparentes*	*blessure fermée ou en cours*	*cépée, plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille et entretien/bois mort	*surveillance état physiologique, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	1 an et 5 ans	Tous les ans
17/08/2021	**Clermont-Ferrand**	Rue Bernard Palissy	Emprise Centre-nord-est	710775,23	6520971,23	**2000**	Ailante glanduleux	Jeune adulte	9	3	23	39%	Terre	Libre	Moyen	*blessure racines de surfaces*	*blessure fermée ou en cours*	*cépée, pris dans le grillage, blessure fermées ou en cours, écorce incluse*	*blessures fermées ou en cours, écorce incluse*	Moyen	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille et entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	1 an et 5 ans	Tous les ans
17/08/2021	**Clermont-Ferrand**	Rue Bernard Palissy	Emprise Centre-nord-est	710767,95	6520982,43	**2001**	Tilleul à petite feuille	Adulte	9	5	38	24%	Terre	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure racines de surfaces*	*blessure fermée ou en cours*	*clou, blessure fermées ou en cours, écorce incluse*	*plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille et entretien/bois mort	*retirer clou, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	1 an	Tous les 2/3 ans
17/08/2021	**Clermont-Ferrand**	Rue Bernard Palissy	Emprise Centre-nord-est	710680,35	6521002,12	**2002**	Ailante glanduleux	Jeune	5	2	10	50%	Terre	Libre	Satisfaisant	*pas de racines apparentes*	*blessure fermée ou en cours*	*cépée, blessure fermées ou en cours*	*blessure fermées ou en cours*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille et entretien/bois mort	*maintenir envergure tous les 3 ans*	3 ans	Tous les ans
17/08/2021	**Clermont-Ferrand**	Rue Jules Verne	Emprise Centre-nord-est	709394,92	6520221,46	**2003**	Ailante glanduleux	Jeune	4	1	5	80%	Terre	Libre	Satisfaisant	*pour information bosquet d'environ 50 jeunes Ailantes issus de régénération naturelle, diamètre ncompris entre 1 et 5 cm*	*blessure fermée ou en cours*	*blessure fermées ou en cours*	*blessure fermées ou en cours*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille et entretien/bois mort	*maintenir envergure tous les 3 ans*	3 ans	Tous les ans
17/08/2021	**Clermont-Ferrand**	Rue Bernard Palissy	Emprise Centre-nord-est	710685,31	6520998,27	**2004**	Ailante glanduleux	Jeune	6	2	12	50%	Terre	Libre	Satisfaisant	*pas de racines apparentes*	*blessure fermée ou en cours*	*cépée, blessure fermées ou en cours*	*blessure fermées ou en cours*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille et entretien/bois mort	*maintenir envergure tous les 3 ans*	3 ans	Tous les ans
17/08/2021	**Clermont-Ferrand**	Rue Bernard Palissy	Emprise Centre-nord-est	710681,49	6521000,68	**2005**	Ailante glanduleux	Jeune	5	3	11	45%	Terre	Libre	Satisfaisant	*pas de racines apparentes*	*blessure fermée ou en cours*	*cépée, blessure fermées ou en cours*	*blessure fermées ou en cours*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille et entretien/bois mort	*maintenir envergure tous les 3 ans*	3 ans	Tous les ans
17/08/2021	**Clermont-Ferrand**	Rue Bernard Palissy	Emprise Centre-nord-est	710720,43	6520989,64	**2006**	Ailante glanduleux	Jeune	7	4	24	29%	Terre	Pseudo libre	Moyen	*pas de racines apparentes*	*blessures fermées ou en cours, écorce incluse*	*cépée, blessure fermées ou en cours, plaies de taille*	*blessure fermées ou en cours, descente de cime*	Moyen	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille et entretien/bois mort	*surveillance dépérissement, maintenir envergure d'ici 1 ab et tous les 3 ans*	1 an et 3 ans	Tous les ans
17/08/2021	**Clermont-Ferrand**	Rue Bernard Palissy	Emprise Centre-nord-est	710683,57	6520998,18	**2007**	Ailante glanduleux	Jeune	5	3	10	50%	Terre	Libre	Satisfaisant	*pas de racines apparentes*	*blessure fermée ou en cours*	*cépée, blessure fermées ou en cours*	*blessure fermées ou en cours*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille et entretien/bois mort	*maintenir envergure tous les 3 ans*	3 ans	Tous les ans
17/08/2021	**Clermont-Ferrand**	Rue Bernard Palissy	Emprise Centre-nord-est	710751,68	6520987,62	**2008**	Erable plane pourpre	Adulte	8	6	39	21%	Terre	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure racines de surfaces*		*plaies de taille fermées ou en cours*	*chicot, plaies d'arrachement, plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse, branches cassées*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille et entretien/bois mort	*supprimer bois mort et branches cassées, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	1 an et 5 ans	Tous les 2/3 ans
17/08/2021	**Clermont-Ferrand**	Rue Bernard Palissy	Emprise Centre-nord-est	710725,72	6520984,35	**2009**	Pin sylvestre	Adulte	8	4	36	22%	Terre	Pseudo libre	Satisfaisant	*pas de racines apparentes*	*blessure fermée ou en cours*	*blessure fermées ou en cours, plaies de taille*	*chicots, plaies d'arrachement, plaies de taille fermées ou en cours, écorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille et entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 2 an et tous les 5 ans*	2 ans et 5 ans	Tous les 2/3 ans
17/08/2021	**AULNAT**	Rue Youri Gagarine	Emprise Centre-nord-est	712571,33	6521379,45	**2010**	Cyprès	Adulte	13	3	27	48%	Terre	Pseudo libre	Moyen	*pas de racines apparentes*	*blessures fermées ou en cours, enterré*	*blessures fermées ou en cours*	*écorce incluse, plaies d'élagage fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille et entretien/bois mort	*surveillance état physiologique, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	1 an et 5 ans	Tous les ans
17/08/2021	**AULNAT**	Rue Youri Gagarine	Emprise Centre-nord-est	712567,84	6521379,50	**2011**	Cyprès	Adulte	13	3	30	43%	Terre	Pseudo libre	Moyen	*pas de racines apparentes*	*blessures fermées ou en cours, enterré*	*blessures fermées ou en cours*	*écorce incluse, plaies d'élagage fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille et entretien/bois mort	*surveillance état physiologique, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	1 an et 5 ans	Tous les ans
17/08/2021	**AULNAT**	Rue Maryse Hilsz	Emprise Centre-nord-est	712827,11	6521362,53	**2012**	Murier blanc	Adulte	7	3	31	23%	Terre	Tête de chat	Moyen	*pas de racines apparentes*	*suspicion début cavité collet, blessures fermées ou en cours*	*blessures fermées ou en cours*	*écorce incluse, plaies d'élagage fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille et entretien/bois mort	*maintenir taille sur tête de chat d'ici 2 an et tous les 5 ans*	2 ans et 5 ans	Tous les 2/3 ans
17/08/2021	**AULNAT**	Rue Youri Gagarine	Emprise Centre-nord-est	712573,54	6521379,22	**2013**	Cyprès	Adulte	9	4	34	26%	Terre	Pseudo libre	Moyen	*pas de racines apparentes*	*blessures fermées ou en cours, enterré*	*blessures fermées ou en cours*	*étêté, écorce incluse, plaies d'élagage fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille et entretien/bois mort	*surveillance état physiologique, décrocher houppier cassé, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	1 an et 5 ans	Tous les ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
17/08/2021	**AULNAT**	Rue Maryse Hilsz	Emprise Centre-nord-est	712818,90	6521356,56	**2014**	Murier blanc	Adulte	6	4	35	17%	Terre	Tête de chat	Bon	*pas de racines apparentes*	*blessures fermées ou en cours, renflement*	*blessures fermées ou en cours*	*écorce incluse, plaies d'élagage et blessures fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille et entretien/bois mort	*maintenir taille sur tête de chat d'ici 2 an et tous les 5 ans*	2 ans et 5 ans	Tous les 2/3 ans
17/08/2021	**AULNAT**	Rue Maryse Hilsz	Emprise Centre-nord-est	712825,10	6521359,31	**2015**	Murier blanc	Adulte	7	3	27	26%	Terre	Tête de chat	Bon	*pas de racines apparentes*	*blessures fermées ou en cours*	*blessures fermées ou en cours*	*écorce incluse, plaies d'élagage fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille et entretien/bois mort	*maintenir taille sur tête de chat d'ici 2 an et tous les 5 ans*	2 ans et 5 ans	Tous les 2/3 ans
17/08/2021	**AULNAT**	Rue Curie	Emprise Centre-nord-est	712826,49	6521469,56	**2016**	Cyprès	Jeune adulte	4	1	14	29%	Terre	Pseudo libre	Moyen	*pas de racines apparentes*	*blessures fermées ou en cours*	*plaies de taille fermées ou en cours*	*plaies d'élagage et blessures fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille et entretien/bois mort	*surveillance état physiologique si mauvais abattre, maintenir taille sur tête de chat d'ici 2 an et tous les 5 ans*	2 ans et 5 ans	Tous les ans
17/08/2021	**AULNAT**	Rue Maryse Hilsz	Emprise Centre-nord-est	712815,11	6521355,89	**2017**	Murier blanc	Adulte	6	4	36	17%	Terre	Tête de chat	Bon	*pas de racines apparentes*	*blessures fermées ou en cours, renflement*	*blessures fermées ou en cours*	*écorce incluse avec coulure, plaies d'élagage et blessures fermées ou en cours*	Moyen	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille et entretien/bois mort	*surveillance écorce incluse su mauvais supprimer charpentière, maintenir taille sur tête de chat d'ici 2 an et tous les 5 ans*	2 ans et 5 ans	Tous les ans
17/08/2021	**Clermont-Ferrand**	Rue Bernard Palissy	Emprise Centre-nord-est	710780,63	6520979,61	**2018**	Ailante glanduleux	Jeune adulte	4	2	10	40%	Terre	Libre	Satisfaisant	*blessure racines de surfaces*	*blessure fermée ou en cours*	*cépée, blessure fermées ou en cours, écorce incluse*	*blessures fermées ou en cours, écorce incluse*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille et entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	1 an et 5 ans	Tous les ans
17/08/2021	**Clermont-Ferrand**	Rue Bernard Palissy	Emprise Centre-nord-est	710774,86	6520972,77	**2019**	Ailante glanduleux	Jeune adulte	11	4	19	58%	Terre	Libre	Moyen	*blessure racines de surfaces*	*blessure fermée ou en cours*	*cépée, pris dans le grillage, blessure fermées ou en cours, écorce incluse*	*blessures fermées ou en cours, écorce incluse*	Moyen	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille et entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	1 an et 5 ans	Tous les ans
18/08/2021	**Clermont-Ferrand**	Rue louis Blériot	Emprise Centre-nord-est	710898,13	6521084,07	**2020**	Robinier	Jeune	0	0	0		Terre	Libre	Satisfaisant	*pour information, zone de régénération naturelle direction Nord-Est sur 200m, les diamètres sont compris entre 1 et 5 cm*				Bon	Oui	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience				Tous les 5/7 ans
17/08/2021	**Clermont-Ferrand**	Rue Bernard Palissy	Emprise Centre-nord-est	710779,60	6520979,20	**2021**	Ailante glanduleux	Jeune adulte	4	2	16	25%	Terre	Libre	Bon	*blessure racines de surfaces*	*blessure fermée ou en cours*	*cépée, pris dans le grillage, blessure fermées ou en cours*	*étêté, blessures fermées ou en cours*	Satisfaisant	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille et entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	1 an et 5 ans	Tous les ans
17/08/2021	**Clermont-Ferrand**	Rue louis Blériot	Emprise Centre-nord-est	710967,16	6521126,51	**2022**	Peuplier	Sénescent	14	7	58	24%	Terre	Pseudo libre	Mauvais	*pas de racines apparentes*	*blessures fermées ou en cours, début pourriture avec cavité*	*bifide, grosses écorces incluses, penchés*	*dépérissement, plaies d'arrachement avec pourriture*	Très mauvais	Oui	Risque très fort	4 - Arbre altéré, potentiel de résilience nul	Abattage	*abattage d'ici 1 an car essence fragile et sans avenir*	1 an	
17/08/2021	**Clermont-Ferrand**	Rue louis Blériot	Emprise Centre-nord-est	710963,67	6521125,41	**2023**	Peuplier	Sénescent	12	4	54	22%	Terre	Pseudo libre	Mauvais	*pas de racines apparentes*	*blessures fermées ou en cours*	*diagnostic partiel car lierre, écorce incluse, début pourriture, penché*	*dépérissement, grosses plaies d'arrachement avec pourriture*	Très mauvais	Oui	Risque très fort	4 - Arbre altéré, potentiel de résilience nul	Abattage de gestion	*abattage d'ici 1 an car essence fragile et sans avenir*	1 an	
17/08/2021	**AULNAT**	Rue Youri Gagarine	Emprise Centre-nord-est	712566,47	6521379,50	**2024**	Cyprès	Adulte	14	4	33	42%	Terre	Pseudo libre	Satisfaisant	*pas de racines apparentes*	*blessures fermées ou en cours, enterré*	*plante grimpante, blessures fermées ou en cours*	*écorce incluse, plaies d'élagage fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille et entretien/bois mort	*maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	1 an et 5 ans	Tous les 2/3 ans
17/08/2021	**AULNAT**	Rue Youri Gagarine	Emprise Centre-nord-est	712471,87	6521373,07	**2025**	Erable champêtre	Adulte	7	3	31	23%	Terre	Pseudo libre	Satisfaisant	*pas de racines apparentes*	*blessures fermées ou en cours*	*lierre, blessures fermées ou en cours*	*écorce incluse, plaies d'élagage*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille et entretien/bois mort	*taille bois mort, maintenir envergure d'ici 1 an et tous les 5 ans*	1 an et 5 ans	Tous les 2/3 ans
17/08/2021	**AULNAT**	Avenue Jean Jaurès	Emprise Centre-nord-est	713263,93	6522194,50	**2026**	Liquidambar	Adulte	8	4	27	30%	Terre	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure racines de surfaces*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille en cours de fermeture*	*plaies d'élagage fermées ou en cours, écorce incluse*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille et entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 2 an et tous les 5 ans*	1 an et 5 ans	Tous les 2/3 ans
17/08/2021	**AULNAT**	Avenue Jean Jaurès	Emprise Centre-nord-est	713286,27	6522209,35	**2027**	Erable sycomore	Adulte	5	3	25	20%	Terre	Pseudo libre	Satisfaisant	*pas de racines apparentes*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille en cours de fermeture*	*plaies d'élagage fermées ou en cours, écorce incluse, anthracnose*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille et entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 2 an et tous les 5 ans*	1 an et 5 ans	Tous les 2/3 ans
17/08/2021	**AULNAT**	Avenue Jean Jaurès	Emprise Centre-nord-est	713302,64	6522096,18	**2028**	Erable plane	Adulte	5	2	29	17%	Fosses	Tête de chat	Moyen	*pas de racines apparentes*	*blessure fermée ou en cours*	*début cavité interne, blessures et plaies de taille en cours de fermeture*	*plaies d'élagage fermées ou en cours, écorce incluse, début anthracnose*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille et entretien/bois mort	*surveillance cavité si mauvais abattre, maintenir taille d'ici 3 an et tous les 5 ans*	1 an et 5 ans	Tous les 2/3 ans
17/08/2021	**AULNAT**	Avenue Jean Jaurès	Emprise Centre-nord-est	713281,00	6522165,93	**2029**	Erable plane	Adulte	5	4	37	14%	Fosses	Tête de chat	Satisfaisant	*pas de racines apparentes*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille en cours de fermeture*	*plaies d'élagage fermées ou en cours, écorce incluse, début anthracnose*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille et entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 3 an et tous les 5 ans*	1 an et 5 ans	Tous les 2/3 ans
17/08/2021	**AULNAT**	Avenue Jean Jaurès	Emprise Centre-nord-est	713310,47	6522062,78	**2030**	Erable plane	Adulte	4	2	29	14%	Fosses	Tête de chat	Satisfaisant	*pas de racines apparentes*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille en cours de fermeture*	*plaies d'élagage fermées ou en cours, écorce incluse, début anthracnose*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille et entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 3 an et tous les 5 ans*	1 an et 5 ans	Tous les 2/3 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
17/08/2021	AULNAT	Avenue Jean Jaurès	Emprise Centre-nord-est	713306,55	6522079,42	2031	Erable plane	Adulte	4	2	20	20%	Fosses	Tête de chat	Moyen	*pas de racines apparentes*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille en cours de fermeture*	*plaies d'élagage fermées ou en cours, écorce incluse, début anthracnose*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille et entretien/bois mort	*surveillance état physiologique, maintenir taille d'ici 3 an et tous les 5 ans*	1 an et 5 ans	Tous les 2/3 ans
17/08/2021	AULNAT	Avenue Jean Jaurès	Emprise Centre-nord-est	713367,55	6521809,05	2032	Erable negundo	Adulte	6	3	31	19%	Fosses	Tête de chat	Satisfaisant	*pas de racines apparentes*	*blessure fermée ou en cours*	*grosse blessure ouverte bas tronc, blessures et plaies de taille en cours de fermeture*	*plaies d'élagage fermées ou en cours, écorce incluse, début anthracnose*	Moyen	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille et entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessures, maintenir taille d'ici 3 an et tous les 5 ans, apporter mulch*	1 an et 5 ans	Tous les ans
17/08/2021	AULNAT	Avenue Jean Jaurès	Emprise Centre-nord-est	713326,86	6521994,53	2033	Erable plane	Adulte	6	2	27	22%	Fosses	Tête de chat	Satisfaisant	*pas de racines apparentes*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille en cours de fermeture*	*plaies d'élagage fermées ou en cours, écorce incluse, début anthracnose*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille et entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 3 an et tous les 5 ans*	1 an et 5 ans	Tous les 2/3 ans
17/08/2021	AULNAT	Rue Curie	Emprise Centre-nord-est	712831,40	6521559,90	2034	Cerisier	Jeune	2	1	7	29%	Fosses	Pseudo libre	Bon	*pas de racines apparentes*		*échaudure en cours de fermeture*	*plaies d'élagage fermées ou en cours*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille et entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	1 an et 3 ans	Tous les 5/7 ans
17/08/2021	AULNAT	Rue Curie	Emprise Centre-nord-est	712837,51	6521554,04	2035	Murier blanc pleureur	Jeune	2	1	9	22%	Grilles	Autre	Bon	*pas de racines apparentes*			*port pleureur, plaies d'élagage*	Bon	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille et entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	1 an et 3 ans	Tous les 5/7 ans
17/08/2021	AULNAT	Rue Curie	Emprise Centre-nord-est	712826,02	6521573,01	2036	Cerisier	Adulte	4	4	29	14%	Fosses	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure racines de surfaces*	*blessure fermée ou en cours*	*blessure et plaies fermées ou en cours*	*plaies d'élagage fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille et entretien/bois mort	*apporter mulch sur tout l'alignement, maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	1 an et 3 ans	Tous les 2/3 ans
17/08/2021	AULNAT	Rue Curie	Emprise Centre-nord-est	712827,97	6521567,23	2037	Cerisier	Adulte	4	3	36	11%	Fosses	Pseudo libre	Moyen	*pas de racines apparentes*	*blessure fermée ou en cours*	*grosse échaudure en cours de fermeture*	*plaies d'élagage fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille et entretien/bois mort	*surveillance fermeture échaudure, maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	1 an et 3 ans	Tous les 2/3 ans
17/08/2021	AULNAT	Rue Curie	Emprise Centre-nord-est	712835,58	6521804,93	2038	Robinier	Adulte	14	4	44	32%	Terre	Pseudo libre	Satisfaisant	*blessure racines de surfaces*	*blessure fermée ou en cours*	*penché, blessures et plaies de taille en cours de fermeture*	*plaies d'élagage fermées ou en cours, grosses écorce incluse, suspicion début infection phellin*	Moyen	Oui	Risque moyen	2 - Résilience moyenne	Taille et entretien/bois mort	*surveillance état général et début infection phellin si mauvais abattre, maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	1 an et 3 ans	Tous les ans
17/08/2021	AULNAT	Rue Curie	Emprise Centre-nord-est	712823,44	6521585,72	2039	Cerisier	Adulte	3	4	37	8%	Fosses	Pseudo libre	Moyen	*pas de racines apparentes*	*blessure fermée ou en cours*	*grosse échaudure en cours de fermeture*	*plaies d'élagage fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille et entretien/bois mort	*surveillance fermeture échaudure, maintenir taille d'ici 1 an et tous les 3 ans*	1 an et 3 ans	Tous les 2/3 ans
17/08/2021	AULNAT	Avenue Jean Jaurès	Emprise Centre-nord-est	713290,83	6522210,51	2040	Erable sycomore	Adulte	5	3	24	21%	Terre	Pseudo libre	Satisfaisant	*pas de racines apparentes*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille en cours de fermeture*	*plaies d'élagage fermées ou en cours, écorce incluse, anthracnose*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille et entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 2 an et tous les 5 ans*	1 an et 5 ans	Tous les 2/3 ans
17/08/2021	AULNAT	Avenue Jean Jaurès	Emprise Centre-nord-est	713296,42	6522205,12	2041	Erable sycomore	Adulte	7	6	31	23%	Terre	Pseudo libre	Moyen	*blessure racines de surfaces, soulèvement pavés*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille en cours de fermeture*	*plaies d'élagage fermées ou en cours, écorce incluse*	Bon	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille et entretien/bois mort	*surveillance état physiologique, maintenir taille d'ici 2 an et tous les 5 ans*	1 an et 5 ans	Tous les 2/3 ans
17/08/2021	AULNAT	Avenue Jean Jaurès	Emprise Centre-nord-est	713328,86	6522025,86	2042	Erable negundo	Adulte	6	4	38	16%	Fosses	Tête de chat	Satisfaisant	*pas de racines apparentes*	*blessure fermée ou en cours, gourmands*	*blessures et grosses plaies de taille en cours de fermeture*	*plaies d'élagage fermées ou en cours, écorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille et entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessures, maintenir taille d'ici 3 an et tous les 5 ans, apporter mulch*	1 an et 5 ans	Tous les ans
17/08/2021	AULNAT	Avenue Jean Jaurès	Emprise Centre-nord-est	713332,92	6522009,07	2043	Erable negundo	Adulte	6	3	29	21%	Fosses	Tête de chat	Satisfaisant	*pas de racines apparentes*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille en cours de fermeture*	*grosses plaies d'élagage fermées ou en cours, écorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille et entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessures, maintenir taille d'ici 3 an et tous les 5 ans, apporter mulch*	1 an et 5 ans	Tous les ans
17/08/2021	AULNAT	Avenue Jean Jaurès	Emprise Centre-nord-est	713319,88	6522062,74	2044	Erable negundo	Adulte	6	3	26	23%	Fosses	Tête de chat	Satisfaisant	*pas de racines apparentes*	*blessure fermée ou en cours, gourmands*	*blessures et plaies de taille en cours de fermeture*	*plaies d'élagage fermées ou en cours, écorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille et entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessures, maintenir taille d'ici 3 an et tous les 5 ans, apporter mulch*	1 an et 5 ans	Tous les ans
17/08/2021	AULNAT	Avenue Jean Jaurès	Emprise Centre-nord-est	713324,40	6522043,50	2045	Erable negundo	Adulte	5	2	22	23%	Fosses	Tête de chat	Satisfaisant	*pas de racines apparentes*	*blessure fermée ou en cours, gourmands*	*blessures et plaies de taille en cours de fermeture*	*plaies d'élagage fermées ou en cours, écorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille et entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessures, maintenir taille d'ici 3 an et tous les 5 ans, apporter mulch*	1 an et 5 ans	Tous les ans
17/08/2021	AULNAT	Avenue Jean Jaurès	Emprise Centre-nord-est	713311,75	6522097,68	2046	Erable negundo	Adulte	6	3	28	21%	Fosses	Tête de chat	Satisfaisant	*pas de racines apparentes*	*blessure fermée ou en cours, gourmands*	*blessures et plaies de taille en cours de fermeture*	*plaies d'élagage fermées ou en cours, écorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille et entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessures, maintenir taille d'ici 3 an et tous les 5 ans, apporter mulch*	1 an et 5 ans	Tous les ans
17/08/2021	AULNAT	Avenue Jean Jaurès	Emprise Centre-nord-est	713315,98	6522078,47	2047	Erable negundo	Adulte	5	3	24	21%	Fosses	Tête de chat	Satisfaisant	*pas de racines apparentes*	*blessure fermée ou en cours, gourmands*	*blessures et plaies de taille en cours de fermeture*	*plaies d'élagage fermées ou en cours, écorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille et entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessures, maintenir taille d'ici 3 an et tous les 5 ans, apporter mulch*	1 an et 5 ans	Tous les ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPSG 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
17/08/2021	AULNAT	Avenue Jean Jaurès	Emprise Centre-nord-est	713299,60	6522149,12	2048	Erable negundo	Adulte	5	2	27	19%	Minéral (sable, graviers…)	Tête de chat	Satisfaisant	*pas de racines apparentes*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille en cours de fermeture*	*plaies d'élagage fermées ou en cours, écorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille et entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessures, maintenir taille d'ici 3 an et tous les 5 ans, apporter mulch*	1 an et 5 ans	Tous les ans
17/08/2021	AULNAT	Avenue Jean Jaurès	Emprise Centre-nord-est	713306,62	6522115,76	2049	Erable negundo	Adulte	3	1	7	43%	Fosses	Tête de chat	Bon	*pas de racines apparentes*		*tuteur, plaies de taille*	*plaies de taille*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille et entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 1 an et tous les 5 ans, apporter mulch*	1 an et 5 ans	Tous les 5/7 ans
17/08/2021	AULNAT	Avenue Jean Jaurès	Emprise Centre-nord-est	713364,00	6521853,05	2050	Erable negundo	Adulte	5	2	33	15%	Fosses	Tête de chat	Satisfaisant	*pas de racines apparentes*	*blessure fermée ou en cours*	*suspicion début cavité interne, blessures et plaies de taille en cours de fermeture*	*plaies d'élagage fermées ou en cours, écorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille et entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessures, maintenir taille d'ici 3 an et tous les 5 ans, apporter mulch*	1 an et 5 ans	Tous les ans
17/08/2021	AULNAT	Avenue Jean Jaurès	Emprise Centre-nord-est	713366,06	6521825,71	2051	Erable negundo	Adulte	2	1	30	7%	Fosses	Tête de chat	Mauvais	*pas de racines apparentes*	*blessure fermée ou en cours*	*grosse blessure ouverte, blessures et plaies de taille en cours de fermeture*	*plaies d'élagage fermées ou en cours, écorce incluse, dépérissement*	Moyen	Oui	Risque faible	4 - Arbre altéré, potentiel de résilience nul	Abattage de gestion	*abattage d'ici 1 an car sans avenir*	1 an	
17/08/2021	AULNAT	Avenue Jean Jaurès	Emprise Centre-nord-est	713360,50	6521888,56	2052	Erable negundo	Adulte	5	3	36	14%	Fosses	Tête de chat	Satisfaisant	*blessure racines de surfaces*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille en cours de fermeture*	*plaies d'élagage fermées ou en cours, écorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille et entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessures, maintenir taille d'ici 3 an et tous les 5 ans, apporter mulch*	1 an et 5 ans	Tous les ans
17/08/2021	AULNAT	Avenue Jean Jaurès	Emprise Centre-nord-est	713362,56	6521871,65	2053	Erable negundo	Adulte	4	2	34	12%	Fosses	Tête de chat	Satisfaisant	*pas de racines apparentes*	*blessure fermée ou en cours*	*grosse blessure ouverte avec fructification de champignon type polypore, blessures et plaies de taille en cours de fermeture*	*plaies d'élagage fermées ou en cours, écorce incluse*	Moyen	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille et entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessures et infection polypore si mauvais abattre, maintenir taille d'ici 3 an et tous les 5 ans*	1 an et 5 ans	Tous les ans
17/08/2021	AULNAT	Avenue Jean Jaurès	Emprise Centre-nord-est	713348,83	6521941,79	2054	Erable negundo	Adulte	5	3	31	16%	Fosses	Tête de chat	Satisfaisant	*blessure racines de surfaces*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille en cours de fermeture*	*grosses plaies d'élagage fermées ou en cours, écorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille et entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessures, maintenir taille d'ici 3 an et tous les 5 ans, apporter mulch*	1 an et 5 ans	Tous les ans
17/08/2021	AULNAT	Avenue Jean Jaurès	Emprise Centre-nord-est	713356,88	6521906,28	2055	Erable negundo	Adulte	5	4	37	14%	Fosses	Tête de chat	Satisfaisant	*blessure racines de surfaces*	*blessure fermée ou en cours, enterré*	*blessures et plaies de taille en cours de fermeture*	*grosses plaies d'élagage fermées ou en cours, écorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille et entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessures, maintenir taille d'ici 3 an et tous les 5 ans, apporter mulch*	1 an et 5 ans	Tous les ans
17/08/2021	AULNAT	Avenue Jean Jaurès	Emprise Centre-nord-est	713337,22	6521990,94	2056	Erable negundo	Adulte	5	3	30	17%	Fosses	Tête de chat	Satisfaisant	*pas de racines apparentes*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille en cours de fermeture*	*plaies d'élagage fermées ou en cours, écorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille et entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessures, maintenir taille d'ici 3 an et tous les 5 ans, apporter mulch*	1 an et 5 ans	Tous les ans
17/08/2021	AULNAT	Avenue Jean Jaurès	Emprise Centre-nord-est	713341,97	6521970,69	2057	Erable negundo	Adulte	4	2	27	15%	Fosses	Tête de chat	Satisfaisant	*pas de racines apparentes*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et grosses plaies de taille en cours de fermeture*	*grosses plaies d'élagage fermées ou en cours, écorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille et entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessures, maintenir taille d'ici 3 an et tous les 5 ans, apporter mulch*	1 an et 5 ans	Tous les ans
17/08/2021	AULNAT	Avenue Jean Jaurès	Emprise Centre-nord-est	713363,87	6521753,44	2058	Pin maritime	Adulte	7	6	70	10%	Terre	Pseudo libre	Bon	*pas de racines apparentes*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille en cours de fermeture*	*plaies d'élagage fermées ou en cours, écorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille et entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 3ans et tous les 5 ans*	3 ans et 5 ans	Tous les 2/3 ans
17/08/2021	AULNAT	Avenue Jean Jaurès	Emprise Centre-nord-est	713295,64	6522166,26	2059	Erable negundo	Adulte	5	2	29	17%	Minéral (sable, graviers…)	Tête de chat	Satisfaisant	*blessure racines de surfaces*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille en cours de fermeture*	*plaies d'élagage fermées ou en cours, écorce incluse*	Satisfaisant	Oui	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille et entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessures, maintenir taille d'ici 3 an et tous les 5 ans, apporter mulch*	1 an et 5 ans	Tous les ans
17/08/2021	AULNAT	Avenue Jean Jaurès	Emprise Centre-nord-est	713321,87	6521790,33	2060	Pin sylvestre	Adulte	4	2	24	17%	Terre	Pseudo libre	Bon	*pas de racines apparentes*	*blessure fermée ou en cours*	*courbé, blessures et plaies de taille en cours de fermeture*	*plaies d'élagage fermées ou en cours*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille et entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 3ans et tous les 5 ans*	3 ans et 5 ans	Tous les 5/7 ans
17/08/2021	AULNAT	Avenue Jean Jaurès	Emprise Centre-nord-est	713357,38	6521746,45	2061	Pin maritime	Adulte	8	6	66	12%	Terre	Pseudo libre	Bon	*pas de racines apparentes*	*blessure fermée ou en cours*	*grosse écorce incluse, blessures et plaies de taille en cours de fermeture*	*plaies d'élagage fermées ou en cours*	Satisfaisant	Oui	Risque moyen	1 - Bonne capacité de résilience	Taille et entretien/bois mort	*surveillance écorce incluse, maintenir taille d'ici 3ans et tous les 5 ans*	3 ans et 5 ans	Tous les ans
17/08/2021	AULNAT	Avenue Jean Jaurès	Emprise Centre-nord-est	713323,18	6521749,51	2062	Erable plane	Jeune	2	1	7	29%	Terre	Pseudo libre	Bon	*pas de racines apparentes*	*blessure fermée ou en cours*		*plaies de taille*	Bon	Non	Risque absent ou minime	1 - Bonne capacité de résilience	Taille et entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 3ans et tous les 5 ans*	3 ans et 5 ans	Tous les 5/7 ans
17/08/2021	AULNAT	Avenue Jean Jaurès	Emprise Centre-nord-est	713318,81	6521752,01	2063	Cerisier	Jeune adulte	3	3	19	16%	Terre	Pseudo libre	Bon	*pas de racines apparentes*	*blessure fermée ou en cours*	*blessures et plaies de taille en cours de fermeture*	*plaies d'élagage fermées ou en cours*	Satisfaisant	Non	Risque faible	1 - Bonne capacité de résilience	Taille et entretien/bois mort	*maintenir taille d'ici 3ans et tous les 5 ans*	3 ans et 5 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue de Grande Bretagne	Emprise Centre-nord-est	707460,07	6519758,23	1821 (ex-11-1)	Tilleul	Adulte	4	2	47	9%	Terre	Pseudo libre	Bon			*ancienne échaudure fermée, plaie élagage tronc et houppier, écorce incluse*		Bon	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*conserver taille et envergure sur tête de chat*	3-5 ans	Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue de Grande Bretagne	Emprise Centre-nord-est	707420,00	6519768,40	**1822 (ex-11-2)**	Tilleul	Adulte	4	2	42	10%	Minéral (sable, graviers…)	Pseudo libre	Bon			*blessures tronc fermées, écorce incluse,plaie élagage ouverte en cours de fermeture*		Bon	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*conserver taille et envergure sur tête de chat, surveillance fermeture plaie élagage*	3-5 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue de Grande Bretagne	Emprise Centre-nord-est	707411,97	6519774,20	**1823 (ex-11-3)**	Tilleul	Jeune adulte	4	3	32	13%	Minéral (sable, graviers…)	Pseudo libre	Bon			*collet enterré, ancienne échaudure fermée, écorce incluse, plaies élagage*		Bon	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*conserver taille et envergure sur tête de chat, enlever terre au collet*	3-5 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue de Grande Bretagne	Emprise Centre-nord-est	707403,99	6519763,62	**1824 (ex-11-80)**	Tilleul	Jeune	3	2	10	30%	Terre	Pseudo libre	Moyen			*feuillage claire, tuteur et gaine*		Bon	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*verifier tensions tuteur, enlever gaine, conserver taille et envergure*	3-5 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue de Grande Bretagne	Emprise Centre-nord-est	707409,43	6519759,77	**1825 (ex-11-81)**	Tilleul	Adulte	4	5	42	10%	Minéral (sable, graviers…)	Pseudo libre	Moyen			*collet enterré dans resine bois, ancienne échaudure en cours de fermeture, cavité interne, plaies élagage*		Moyen	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*conserver taille et envergure sur tête de chat, surveillance cavité interne, enlever terre au collet*	terre collet : 1 an, taille : 3-5 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	708032,60	6520143,53	**1826 (ex-26-1)**	Erable plane pourpre	Adulte	6	2	17	35%	Terre	Pseudo libre	Bon			*blessures collet tronc, plaies élagage en cours de fermeture*		Bon	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*conserver taille et envergure*	3-5 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	708024,29	6520137,07	**1827 (ex-26-2)**	Erable plane pourpre	Jeune adulte	6	4	20	30%	Terre	Pseudo libre	Moyen			*blessure collet tronc ouverte, plaies élagage en cours de fermeture, début dépérissement*		Bon	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance début dépérissement, conserver taille et envergure*	3-5 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	708019,41	6520133,51	**1828 (ex-26-3)**	Erable sycomore	Jeune adulte	7	4	34	21%	Terre	Pseudo libre	Moyen			*début antrachnose, blessures tronc ouvertes, plaies élagage ouvertes, cavités houppier*		Bon	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture cavité et plaies élagage, conserver taille et envergure sur tête de chat*	3-5 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	708014,13	6520129,53	**1829 (ex-26-4)**	Erable sycomore	Jeune adulte	7	4	27	26%	Terre	Pseudo libre	Bon			*blessure tronc en cours de fermeture, plaies élagage en cours de fermeture*		Bon	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*conserver taille et envergure sur tête de chat*	3-5 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707974,35	6520100,70	**1830 (ex-26-5)**	Erable sycomore	Jeune adulte	5	4	17	29%	Terre	Pseudo libre	Bon			*échaudure tronc en cours de fermeture*		Moyen	Non	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Contrôle	*surveillance fermeture échaudure*	3-5 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707966,45	6520094,45	**1831 (ex-26-6)**	Erable sycomore	Jeune adulte	7	4	30	23%	Terre	Pseudo libre	Bon			*grosse blessure tronc ouverte, penche, cavités houppier, plaies élagage ouvertes*		Moyen	Non	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessure tronc, conserver taille et envergure sur tête de chat*	3-5 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707955,19	6520086,60	**1832 (ex-26-7)**	Erable sycomore	Jeune adulte	6	4	30	20%	Terre	Pseudo libre	Bon			*blessures collet tronc, cavité tronc avec pourriture, suspicion début infection phellin*		Bon	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance infection phellin, conserver taille et envergure sur tête de chat*	3-5 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707949,02	6520082,18	**1833 (ex-26-8)**	Erable sycomore	Jeune adulte	6	4	23	26%	Terre	Pseudo libre	Moyen			*blessure tronc ouverte avec pourriture, plaies élagage ouvertes*		Bon	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessure tronc, conserver taille et envergure sur tête de chat*	3-5 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707931,71	6520069,94	**1834 (ex-26-9)**	Erable sycomore	Jeune adulte	5	4	24	21%	Terre	Pseudo libre	Bon			*anciennes blessures tronc fermées, cavités sur charpentières, suspicion début infection phellin*		Bon	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*conserver taille et envergure sur tête de chat, surveillance infection phellin*	3-5 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707926,73	6520065,74	**1835 (ex-26-10)**	Erable sycomore	Jeune adulte	5	4	20	25%	Terre	Pseudo libre	Moyen			*début dépérissement, blessures collet tronc fermées, plaies élagage en cours de fermeture*		Bon	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*conserver taille et envergure sur tête de chat*	3-5 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707912,18	6520055,91	**1836 (ex-26-11)**	Erable plane pourpre	Jeune adulte	6	4	27	22%	Terre	Pseudo libre	Bon			*blessures ouvertes sur deux charpentières cote route, anciennes blessures tronc fermées, suspicion début infection phellin*		Bon	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance infection, conserver taille et envergure sur tête de chat*	3-5 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707904,62	6520050,95	**1837 (ex-26-12)**	Erable plane pourpre	Jeune adulte	4	4	18	22%	Terre	Pseudo libre	Moyen			*début dépérissement, blessure tronc en cours de fermeture, antrachnose*		Bon	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*conserver taille et envergure sur tête de chat*	3-5 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707898,65	6520046,25	**1838 (ex-26-13)**	Erable plane pourpre	Jeune adulte	4	4	22	18%	Terre	Pseudo libre	Moyen			*début dépérissement, blessures tronc en cours de fermeture*		Bon	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*conserver taille et envergure sur tête de chat*	3-5 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707891,80	6520040,50	**1839 (ex-26-14)**	Erable plane pourpre	Jeune adulte	6	4	16	38%	Terre	Pseudo libre	Bon			*blessure tronc en cours de fermeture, plaies élagage en cours de fermeture, blessures sur charpentières*		Bon	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*conserver taille et envergure*	3-5 ans	Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707884,97	6520036,24	**1840 (ex-26-15)**	Erable plane pourpre	Jeune adulte	5	4	22	23%	Terre	Pseudo libre	Moyen			*feuillage claire, blessures tronc en cours de fermeture*		Bon	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*conserver taille et envergure*	3-5 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707880,56	6520032,88	**1841 (ex-26-16)**	Erable plane pourpre	Jeune adulte	5	4	25	20%	Terre	Pseudo libre	Bon			*arrachement sur ancienne charpentière, plaies élagage*		Bon	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*conserver taille et envergure*	3-5 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707681,84	6519886,61	**1842 (ex-26-17)**	Erable plane pourpre	Jeune adulte	5	4	13	38%	Terre	Pseudo libre	Bon			*suspicion début infection phellin*		Bon	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Contrôle	*surveillance infection phellin*	3-5 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707674,47	6519882,14	**1843 (ex-26-18)**	Erable sycomore	Jeune adulte	6	4	34	18%	Terre	Pseudo libre	Bon			*grosse blessure tronc avec pourriture en cours de fermeture, plaies élagage*		Moyen	Non	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance pourriture et fermeture blessure tronc, conserver taille et envergure sur tête de chat*	3-5 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707669,22	6519878,46	**1844 (ex-26-19)**	Erable sycomore	Jeune adulte	5	4	23	22%	Terre	Pseudo libre	Moyen			*anciennes blessures tronc fermées, cavité tronc avec pourriture, suspicion début infection phellin*		Bon	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Contrôle	*surveillance infection et fermeture cavités*	3-5 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707662,62	6519873,66	**1845 (ex-26-20)**	Erable sycomore	Jeune adulte	6	4	34	18%	Terre	Pseudo libre	Moyen			*feuillage claire, anciennes blessures tronc fermées, plaies élagage*		Bon	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*conserver taille et envergure sur tête de chat*	3-5 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707654,62	6519867,93	**1846 (ex-26-21)**	Erable sycomore	Jeune adulte	5	4	32	16%	Terre	Pseudo libre	Moyen			*antrachnose, anciennes blessures tronc fermées, plaies élagage ouverte avec pourriture, suspicion on début infection phellin*		Bon	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance infection, conserver taille et envergure sur tête de chat*	3-5 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707647,37	6519862,48	**1847 (ex-26-22)**	Erable sycomore	Jeune adulte	6	4	31	19%	Terre	Pseudo libre	Bon			*blessures racines superficielles, plaies élagage ouvertes*		Bon	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*conserver taille et envergure sur tête de chat, surveillance fermeture plaies élagage*	3-5 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707641,71	6519858,73	**1848 (ex-26-23)**	Erable sycomore	Jeune adulte	5	4	19	26%	Terre	Pseudo libre	Moyen			*antrachnose, blessure ouverte tronc, plaies élagage en cours de fermeture*		Bon	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessure tronc, conserver taille et envergure sur tête de chat*	3-5 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707636,57	6519855,03	**1849 (ex-26-24)**	Erable sycomore	Adulte	6	4	27	22%	Terre	Pseudo libre	Moyen			*feuillage claire, blessures collet tronc, plaies élagage ouvertes*		Bon	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*conserver taille et envergure sur tête de chat*	3-5 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707629,54	6519849,20	**1850 (ex-26-25)**	Erable sycomore	Jeune adulte	6	4	36	17%	Terre	Pseudo libre	Bon			*blessures collet tronc, petite cavité houppier*		Bon	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*conserver taille et envergure sur tête de chat*	3-5 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707624,65	6519843,94	**1851 (ex-26-26)**	Erable plane pourpre	Jeune adulte	4	4	18	22%	Terre	Pseudo libre	Bon			*grosse blessure collet tronc ouverte, plaies élagage en cours de fermeture*		Moyen	Non	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Contrôle	*surveillance fermeture blessure*	3-5 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707617,93	6519839,32	**1852 (ex-26-27)**	Erable sycomore	Jeune adulte	6	4	28	21%	Terre	Pseudo libre	Moyen			*dépérissant, échaudure tronc en cours de fermeture, suspicion début infection phellin*		Moyen	Non	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance dépérissement, supprimer charpentière infectee, conserver taille et envergure sur tête de chat*	3-5 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707610,05	6519834,64	**1853 (ex-26-28)**	Erable sycomore	Jeune adulte	6	4	27	22%	Terre	Pseudo libre	Bon			*blessure tronc en cours de fermeture, grosse blessure sur charpentière avec pourriture*		Moyen	Non	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance blessure charpentière si mauvais supprimer charpentière, conserver taille et envergure sur tête de chat*	3-5 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707604,60	6519830,47	**1854 (ex-26-29)**	Erable sycomore	Jeune adulte	6	4	22	27%	Terre	Pseudo libre	Bon			*blessures collet tronc fermées, plaies élagage*		Bon	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*conserver taille et envergure sur tête de chat*	3-5 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707598,98	6519826,11	**1855 (ex-26-30)**	Erable sycomore	Jeune adulte	6	4	36	17%	Terre	Pseudo libre	Moyen			*blessure tronc avec pourriture, suspicion début infection phellin, plaies élagage*		Bon	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessure tronc, conserver taille et envergure sur tête de chat*	3-5 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707590,88	6519820,27	**1856 (ex-26-31)**	Erable sycomore	Jeune adulte	6	4	30	20%	Terre	Pseudo libre	Moyen			*grosses blessures ouvertes tronc, grosse blessure ouverte sur charpentière, suspicion infection phellin*		Moyen	Non	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance infection, surveillance fermeture blessures, conserver taille et envergure sur tête de chat*	3-5 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707584,99	6519815,57	**1857 (ex-26-32)**	Erable sycomore	Jeune adulte	6	4	35	17%	Terre	Pseudo libre	Bon			*grosses blessures ouvertes tronc, grosses blessures ouvertes suf charpentières, début infection phellin*		Moyen	Non	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Contrôle	*surveillance fermeture blessures , surveillance infection phellin*	3-5 ans	Tous les 2/3 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707578,30	6519810,30	**1858 (ex-26-33)**	Erable sycomore	Jeune adulte	6	4	31	19%	Terre	Pseudo libre	Bon			*blessures tronc en cours de fermeture, grosses blessures sur charpentière avec arrachement, début infection phellin*		Moyen	Non	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessures, surveillance infection phellin, conserver taille et envergure sur tête de chat*	3-5 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707570,87	6519806,24	**1859 (ex-26-34)**	Erable plane pourpre	Jeune adulte	5	4	26	19%	Terre	Pseudo libre	Moyen			*début antrachnose, blessures tronc en cours de fermeture, plaies élagage, suspicion début infection phellin*		Moyen	Non	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Contrôle	*surveillance infection*	3-5 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707564,88	6519802,07	**1860 (ex-26-35)**	Erable plane pourpre	Jeune adulte	6	4	22	27%	Terre	Pseudo libre	Moyen			*feuillage claire, blessures ouvertes en cours de fermeture tronc, blessure ouverte charpentière avec arrachement, début*		Bon	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessures, conserver taille et envergure*	3-5 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707539,99	6519784,25	**1861 (ex-26-36)**	Erable sycomore	Jeune adulte	5	4	23	22%	Terre	Pseudo libre	Moyen			*feuillage claire, blessure ouverte avec pourriture collet 20cm, cavités houppier, plaies élagage*		Moyen	Non	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture cavité collet, conserver taille et envergure sur tête de chat*	3-5 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707533,89	6519780,21	**1862 (ex-26-37)**	Erable plane pourpre	Jeune adulte	5	4	15	33%	Terre	Pseudo libre	Bon			*plaies élagage en cours de fermeture*		Bon	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*conserver taille et envergure*	3-5 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707527,50	6519775,90	**1863 (ex-26-38)**	Erable sycomore	Jeune adulte	4	4	21	19%	Terre	Pseudo libre	Bon			*renflement collet, anciennes blessures tronc fermées, plaies élagage en cours de fermeture*		Bon	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*conserver taille et envergure sur tête de chat*	3-5 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707492,95	6519727,20	**1864 (ex-26-39)**	Tilleul	Jeune adulte	4	4	27	15%	Terre	Pseudo libre	Moyen			*début dépérissement, anciennes blessures tronc fermées, plaies élagage en cours de fermeture, penche*		Moyen	Oui	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance dépérissement, conserver taille et envergure sur tête de chat, retirer bois mort*	Bois mort: 1an; taille 3-5 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707496,20	6519731,60	**1865 (ex-26-40)**	Tilleul	Jeune adulte	5	6	33	15%	Terre	Pseudo libre	Moyen			*début dépérissement, anciennes blessures tronc fermées, plaies élagage en cours de fermeture, penche*		Moyen	Oui	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance dépérissement, conserver taille et envergure sur tête de chat, retirer bois mort*	3-5 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707500,47	6519737,25	**1866 (ex-26-41)**	Tilleul	Jeune adulte	5	6	29	17%	Terre	Pseudo libre	Bon			*penche, ancienne échaudure fermée, plaies élagage fermées*		Bon	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*conserver taille et envergure sur tête de chat*	3-5 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707504,51	6519740,14	**1867 (ex-26-42)**	Tilleul	Jeune adulte	6	6	37	16%	Terre	Pseudo libre	Bon			*cavité interne, penche, anciennes échaudure fermée, blessure ouverte sur charpentière, écorce incluse*		Moyen	Non	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance cavité interne, conserver taille et envergure sur tête de chat*	3-5 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707509,88	6519744,13	**1868 (ex-26-43)**	Tilleul	Jeune adulte	7	6	39	18%	Terre	Pseudo libre	Bon			*ancienne échaudure fermée, écorce incluse, plaies élagage en cours de fermeture*		Bon	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*conserver taille et envergure sur tête de chat*	3-5 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707513,78	6519747,03	**1869 (ex-26-44)**	Tilleul	Jeune adulte	6	6	24	25%	Terre	Pseudo libre	Moyen			*feuillage claire, début dépérissement, blessure tronc en cours de fermeture*		Bon	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Contrôle	*surveillance dépérissement*	3-5 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707517,84	6519750,01	**1870 (ex-26-45)**	Robinier	Jeune adulte	7	6	20	35%	Terre	Pseudo libre	Moyen			*blessure tronc, plaies élagage*		Bon	Oui	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*retirer bois mort*	1 an	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707521,55	6519752,53	**1871 (ex-26-46)**	Robinier	Jeune adulte	7	6	24	29%	Terre	Pseudo libre	Bon			*blessure tronc en cours de fermeture, blessure ouverte sur base de charpentière, plaies élagage*		Bon	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*conserver taille et envergure*	3-5 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707525,75	6519755,53	**1872 (ex-26-47)**	Robinier	Jeune adulte	7	6	26	27%	Terre	Pseudo libre	Moyen			*blessures ouvertes tronc*		Moyen	Non	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Contrôle	*surveillance fermeture blessures base du tronc*	3-5 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707529,80	6519758,50	**1873 (ex-26-48)**	Robinier	Jeune adulte	7	6	24	29%	Terre	Pseudo libre	Moyen			*dépérissement, grosse blessure tronc en cours de fermeture, renflement collet*		Moyen	Oui	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*retirer bois mort, surveillance fermeture blessure tronc*	1 an	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707535,00	6519762,40	**1874 (ex-26-49)**	Robinier	Adulte	11	6	47	23%	Terre	Pseudo libre	Bon			*barre de protection metallique qui rentre dans le bois, anciennes blessures tronc fermée, écorce incluse*		Bon	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*retirer bois mort, conserver taille et envergure, enlever protection metallique*	Protection metallique: 1an; bois mort: 1an;	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707540,76	6519766,56	**1875 (ex-26-50)**	Robinier	Jeune adulte	6	6	23	26%	Terre	Pseudo libre	Moyen			*début dépérissement, ancienne blessure tronc en cours de fermeture, plaies élagage*		Bon	Oui	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*retirer bois mort, surveillance fermeture blessure tronc, surveillance dépérissement*	1 an	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707545,16	6519769,98	**1876 (ex-26-51)**	Robinier	Jeune adulte	6	6	27	22%	Terre	Pseudo libre	Moyen			*feuillage claire, blessure ouverte tronc en cours de fermeture, blessure ouverte sur charpentière, plaies élagage*		Bon	Oui	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*retirer bois mort, surveillance fermeture blessure tronc*	1 an	Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707549,14	6519773,36	1877 (ex-26-52)	Robinier	Jeune adulte	7	6	24	29%	Terre	Pseudo libre	Moyen			*collet enterré, blessure tronc ouverte, plaies élagage ouvertes*		Bon	Oui	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*retirer bois mort, surveillance fermeture blessure tronc*	3-5 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707553,11	6519776,66	1878 (ex-26-53)	Robinier	Jeune adulte	7	6	21	33%	Terre	Pseudo libre	Moyen			*blessures collet tronc en cours de fermeture, blessure tronc ouverte avec arrachement, écorce incluse*		Bon	Oui	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*surveillance fermeture blessure tronc et collet, retirer bois mort*	1 an	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707557,22	6519779,66	1879 (ex-26-54)	Robinier	Jeune adulte	7	6	21	33%	Terre	Pseudo libre	Moyen			*blessures collet tronc fermées*		Bon	Oui	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*suppression bois mort*	1 an	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707566,64	6519767,61	1880 (ex-26-55)	Robinier	Adulte	8	5	49	16%	Terre	Pseudo libre	Moyen			*feuillage claire, blessures collet tronc ouvertes, chancres, infection phellin, blessure sur charpentière ouverte, charpentière sèche*		Moyen	Oui	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*retirer bois mort, surveillance infection, conserver taille et envergure, supprimer charpentière sèche*	Bois mort: 1an; supprimer charpentière:	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707570,57	6519771,15	1881 (ex-26-56)	Robinier	Adulte	8	5	49	16%	Terre	Pseudo libre	Moyen			*feuillage claire, blessures tronc fermées, début infection phellin, suspicion cavité interne, écorce incluse, plaies élagage*		Moyen	Oui	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*retirer bois mort, surveillance infection phellin, conserver taille et envergure*	3-5 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707573,29	6519774,36	1882 (ex-26-57)	Decaisnea fargesii	Jeune	4	5	8	50%	Terre	Pseudo libre	Moyen			*descente de cime, tuteurs, gaine de protection*		Bon	Oui	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Contrôle	*surveillance dépérissement, enlever tuteurs*	3-5 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707576,00	6519778,50	1883 (ex-26-58)	Robinier	Adulte	8	5	55	15%	Terre	Pseudo libre	Moyen			*renflement collet, blessures tronc fermées, écorce incluse, plaies élagage ouvertes*		Bon	Oui	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*retirer bois mort, surveillance fermeture plaies élagage*	3-5 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707556,81	6519769,51	1884 (ex-26-59)	Robinier	Jeune adulte	8	5	42	19%	Terre	Pseudo libre	Moyen			*blessures racines superficielles et collet, grosse blessure tronc ouverte avec pourriture, écorce incluse, cavité avec pourriture sur charpentière, suspicion début infection*		Moyen	Oui	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*retirer bois mort, surveillance fermeture blessure tronc*	3-5 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707562,13	6519774,06	1885 (ex-26-60)	Robinier	Jeune adulte	6	5	15	40%	Terre	Pseudo libre	Bon			*penche*		Bon	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*retirer bois mort*	3-5 ans	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707566,79	6519777,13	1886 (ex-26-61)	Decaisnea fargesii	Jeune adulte	5	5	9	56%	Terre	Pseudo libre	Moyen			*début dépérissement tuteurs et gaine de protection*		Bon	Oui	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Contrôle	*enlever tuteurs et gaine, surveillance dépérissement*	1 an	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707569,99	6519779,52	1887 (ex-26-62)	Robinier	Jeune adulte	5	5	11	45%	Terre	Pseudo libre	Moyen			*feuillage claire, gaine de protection*		Bon	Oui	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*retirer bois mort, enlever gaine et ruban dans le houppier*	1 an	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707573,75	6519781,08	1888 (ex-26-63)	Robinier	Adulte	9	5	45	20%	Terre	Pseudo libre	Bon			*blessures tronc ouvertes, cavité tronc avec pourriture, écorce incluse, blessures ouvertes sur charpentières avec pourriture, plaies élagage*		Moyen	Oui	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*retirer bois mort, surveillance fermeture blessures charpentière charpentières et tronc si mauvais supprimer charpentières*	1 an	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707577,50	6519783,80	1889 (ex-26-64)	Robinier	Jeune adulte	9	5	50	18%	Terre	Pseudo libre	Bon			*blessures collet tronc,grosse écorce incluse, blessures sur charpentières, suspicion début infection phellin*		Moyen	Non	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Contrôle	*surveillance infection phellin, surveillance fermeture blessures*	3-5 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707581,01	6519786,43	1890 (ex-26-65)	Robinier	Adulte	9	5	38	24%	Terre	Pseudo libre	Moyen			*blessures tronc fermées, suspicion début infection phellin, écorce incluse, début dépérissement, cavité interne*		Moyen	Oui	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*retirer bois mort, surveillance infection*	1 an	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707584,62	6519788,99	1891 (ex-26-66)	Decaisnea fargesii	Jeune adulte	5	5	11	45%	Terre	Pseudo libre	Bon			*tuteurs et gaine, blessure tronc ouverte en cours de fermeture, plaies élagage en cours de fermeture*		Bon	Non	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Contrôle	*enlever tuteurs et gaine*	1 an	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707588,56	6519792,24	1892 (ex-26-67)	Robinier	Jeune adulte	7	5	22	32%	Terre	Pseudo libre	Bon			*plaies élagage en cours de fermeture, penche*		Bon	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*retirer bois mort*	1 an	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	CLERMONT-FERRAND	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707594,89	6519797,31	1893 (ex-26-68)	Robinier	Jeune adulte	7	5	22	32%	Terre	Pseudo libre	Bon			*blessure tronc fermée, plaies élagage en cours de fermeture*		Bon	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*retirer bois mort*	1 an	Tous les 5/7 ans

Identifiant							Dendrométrie						Environnement / Contraintes		Diagnostic							Evaluation		Préconisations			
Date du diagnostic	Ville	Site	Ensemble	X_L93 (EPGS 2154)	Y_L93 (EPSG 2154)	ID_arbre	Essence	Stade de développement	Hauteur	Envergure	Diamètre	Elancement (H/D)	Pied d'arbre	Conduite	Etat physiologique	OBS. Racines	OBS. Collet	OBS. Tronc	OBS. Couronne	Etat mécanique	Bois mort	Risque	Résilience	Préconisations	Détail	Delais	Surveillance
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707598,13	6519799,84	**1894 (ex-26-69)**	Robinier	Adulte	7	5	44	16%	Terre	Pseudo libre	Moyen			*feuillage claire, blessures collet tronc fermées, écorce incluse*		Bon	Oui	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*retirer bois mort*	1 an	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707602,20	6519802,55	**1895 (ex-26-70)**	Robinier	Jeune adulte	7	5	22	32%	Terre	Pseudo libre	Bon			*penche, plaies élagage, suspicion début infection phellin*		Bon	Oui	Risque faible	2 - Résilience moyenne	Taille d'entretien/bois mort	*retirer bois mort, surveillance infection*	1 an	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707605,47	6519805,01	**1896 (ex-26-71)**	Robinier	Jeune adulte	7	5	21	33%	Terre	Pseudo libre	Moyen			*feuillage claire, penche, blessure tronc ouverte en cours de fermeture*		Bon	Oui	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*retirer bois mort, surveillance fermeture blessure tronc*	1 an	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707609,06	6519807,34	**1897 (ex-26-72)**	Robinier	Jeune adulte	7	5	21	33%	Terre	Pseudo libre	Moyen			*feuillage claire, penche*		Bon	Oui	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*retirer bois mort*	1 an	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707618,46	6519814,58	**1898 (ex-26-73)**	Robinier	Adulte	8	5	39	21%	Terre	Pseudo libre	Moyen			*début dépérissement, blessures collet, écorce incluse, plaies élagage, suspicion début infection phellin*		Moyen	Oui	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*retirer bois mort, surveillance infection*	1 an	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707622,94	6519817,63	**1899 (ex-26-74)**	Robinier	Jeune adulte	7	5	25	28%	Terre	Pseudo libre	Moyen			*dépérissant, blessures collet tronc ouvertes, plaies élagage ouvertes*		Moyen	Oui	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Abattage de gestion	*surveillance dépérissement si mauvais abattre*	3-5 ans	
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707631,20	6519823,37	**1900 (ex-26-75)**	Robinier	Jeune adulte	5	5	15	33%	Terre	Pseudo libre	Moyen			*penche, feuillage claire, blessure tronc en cours de fermeture*		Bon	Non	Risque faible	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Contrôle	*surveillance fermeture blessure*	3-5 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707636,55	6519827,70	**1901 (ex-26-76)**	Robinier	Adulte	8	5	44	18%	Terre	Pseudo libre	Bon			*blessures collet tronc, écorce incluse, suspicion début infection phellin*		Moyen	Oui	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Taille d'entretien/bois mort	*retirer bois mort, surveillance infection phellin*	1 an	Tous les 5/7 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707640,84	6519831,23	**1902 (ex-26-77)**	Robinier	Adulte	8	5	35	23%	Terre	Pseudo libre	Bon			*blessures collet tronc ouvertes, plaies élagage en cours de fermeture, écorce incluse, chancre sur charpentière*		Moyen	Non	Risque moyen	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Contrôle	*surveillance fermeture blessures*	3-5 ans	Tous les 2/3 ans
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707643,39	6519833,61	**1903 (ex-26-78)**	Robinier	Jeune adulte	6	5	37	16%	Terre	Pseudo libre	Mauvais			*gros dépérissement, blessures collet tronc, écorce incluse, plaies élagage ouvertes, suspicion cavité interne*		Moyen	Oui	Risque fort	4 - Arbre altéré, potentiel de résilience nul	Abattage de gestion	*surveillance dépérissement si mauvais abattre*	3-5 ans	
22/07/2021	**CLERMONT-FERRAND**	Avenue de l'Union Soviétique	Emprise Centre-nord-est	707647,80	6519837,24	**1904 (ex-26-79)**	Robinier	Jeune adulte	6	5	19	32%	Terre	Pseudo libre	Moyen			*dépérissant, blessure tronc fermée, plaies élagage en cours de fermeture*		Moyen	Oui	Risque fort	3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux	Abattage de gestion	*surveillance dépérissement si mauvais abattre*	3-5 ans	

ANNEXE 2 : RAPPELS ET RECOMMANDATIONS GENERALES

Réserves générales

Toute investigation menée sur un végétal vivant, aussi complexe et d'aussi grande taille qu'un **arbre**, ne peut en aucun cas aboutir à des résultats exacts.

Les organes aériens révèlent à eux seuls la plupart des paramètres d'affection ou de vigueur, de fragilité ou de vulnérabilité.

L'assise racinaire n'apparaît seulement que par des contreforts que nous nous attachons toujours à examiner attentivement, parce qu'ils sont les derniers et proches révélateurs de défectuosités souterraines éventuelles.

Toutefois, le végétal **naturel** qu'est l'arbre, livré à des manifestations **naturelles** parfois violentes et soumis à d'autres facteurs d'origine anthropologique et environnementale, ne peut être un objet aux caractéristiques constantes et établies.

Rappel général

L'arbre se **distingue de tous les autres végétaux** par trois grandes caractéristiques :

- il se destine à atteindre une **grande taille** selon un mode de développement architectural et une vitalité naturelle qui lui sont propres et une vigueur qui dépend de son milieu d'évolution;
- il a une **longue vie** pendant laquelle il accumule et dépense de l'énergie pour édifier ses organes mais aussi surmonter les stress, les blessures et les agents pathogènes.
- il possède pour cela un **tronc**, organe de conduction, de réserves et de soutien.

L'arbre gère durant toute sa vie ce **gigantisme** qui exige de lui un **état constant de tensions extrêmes** tant au niveau **mécanique** (rétention de branches de plusieurs tonnes parfois), qu'**hydraulique** (ascension et rétention, dans un système vasculaire complexe et vulnérable, d'une colonne d'eau de plusieurs dizaines de mètres de haut, parfois plus de 100 m pour les plus grands arbres du monde) que **métabolique** (lutte permanente contre des dizaines, voire des centaines d'envahisseurs de toute nature : virus, bactéries, champignons surtout, insectes, et de nombreuses agressions ou perturbations biotiques ou abiotiques).

Recommandations

Pour que l'arbre conserve ses meilleures conditions végétatives et pour qu'un diagnostic garde sa validité, il convient de demeurer vigilant vis à vis des principaux facteurs qui viendraient dans les prochaines années modifier le champ de stress qui est propre et habituel à l'arbre et fragiliser sa santé physiologique et mécanique. En conséquence,

⇒ **Les actions suivantes seront interdites**

- strangulation ou blessures au tronc, aux branches et aux racines par frottement, écorçage (homme ou animaux), arrachage…
- ablation non raisonnée de branches ou de racines générant des sections de coupe de diamètre supérieur à 3-1 cm par exemple ;
- taille et élagage excessif modifiant son architecture et perturbant durablement, si ce n'est de manière irréversible, son équilibre métabolique, statique et dynamique ;
- travail même superficiel du sol, régulier ou épisodique, au-dessus de l'emprise racinaire, arrosage, fertilisation qui ne lui serait pas adapté (parterre floral par exemple) ;
- creusement du sol dans le périmètre de son emprise racinaire, apport de terre exogène, étanchéisation verticale ou horizontale, tassement excessif…
- rabaissement ou au contraire rehaussement du niveau naturel ou habituel du sol recouvrant la sphère racinaire ;
- apport d'éléments chimiques pouvant être nocifs aux arbres, utilisés dans les espaces verts, sur la voirie, les revêtements (sels, métaux lourds, produits agropharmaceutiques destinés à d'autres usages : désherbants sélectifs, débroussaillants, fertilisants…). De même pour le stockage à proximité, sur des hauteurs de plus de 20 cm, de produits de décomposition (compostage, ensilage, fumier…)

⇒ **Une inspection régulière d'un arbre est recommandée :**

- chaque année si son espérance de maintien est à court terme ;
- tous les 3 ans si elle est à moyen terme (15-20 ans) ;
- tous les 5 ans si elle est à long terme ;
- tous les 10 ans pour des arbres jeunes bien conduits

⇒ **Toutefois, les événements suivants donneront lieu à une inspection par un spécialiste de l'arbre :**

- après passage de vents forts (plus de 100 km/h) ou survenance de tout incident climatique inhabituel ;
- en cas de survenance d'une modification de l'environnement aérien de proximité ou en contact avec l'arbre (suppression d'un arbre voisin, d'un bâtiment…) ;
- après toute intervention qui pourrait avoir des conséquences sur l'intégrité des organes et sur le fonctionnement métabolique et la statique de l'arbre (voir ci-dessus les actions interdites).

ANNEXE 3 : REFLEXION GENERALE AUTOUR DE LA PLACE DE L'ARBRE DANS L'AMENAGEMENT

Dans tout projet d'aménagement, il est salutaire de faire le maximum pour conserver les arbres adultes en place, pour plusieurs raisons :

- Ils sont déjà grands, et procurent instantanément un paysage et de l'ombre aux usagers ;
- D'un point de vue paysager, ils atténuent l'aspect « 100% neuf » qui peut paraître artificiel ;
- Ils permettent d'assurer une continuité avec le précédent (ne pas faire table rase de l'existant, conserver des repères…) ;
- Ils permettent une économie substantielle en évitant d'avoir à creuser de nouvelles fosses, planter de nouveaux arbres et tous les entretiens nécessaires dans le jeune âge ;

Toutefois il faut savoir que les travaux menés à proximité ne sont pas anodins pour l'arbre et peuvent avoir un fort impact sur sa survie. Les stress sont d'origines multiples :

- Le passage des engins tasse le sol, écrasant le réseau racinaire des arbres et en particulier le chevelu racinaire (racines fines caduques à court terme, assurant l'alimentation en eau et en minéraux de l'arbre, représentant 90% de sa longueur mais seulement 10% de sa masse).
- Les travaux menés dans un rayon proche de l'arbre (moins de 6m environ) impactent directement le système racinaire, dont la majeure partie se trouve dans les couches superficielles du sol (horizons organiques). La section de grosses racines (plus de 5 cm de diamètre) réduit immédiatement la stabilité de l'arbre en lui enlevant une partie de son ancrage, en remettant en question des équilibres établis sur la durée (mécanisme de compensation face au vent dominant, à la pente, à une discontinuité du sol…). Outre l'aspect mécanique, la disparition d'une racine charpentière entraîne avec elle la disparition de tout un pan du chevelu racinaire et donc de la capacité de l'arbre à s'alimenter.
- Les travaux réalisés à proximité d'un groupe d'arbres sont un facteur de contamination à grande échelle, via les blessures racinaires. Les agents pathogènes présents naturellement dans le sol profitent du stress de l'arbre pour pénétrer et contourner ses systèmes de défense, ou sont propagés d'arbre en arbre par les engins et les outils.
- Les blessures infligées aux arbres lors de chantiers sont nombreuses et généralisées : tronc, houppier, racines…et sont autant de portes d'entrée pour les pathogènes.
- Le seul changement du milieu est cause de stress physiologique pour l'arbre : changement de l'approvisionnement en eau, de l'arrivée de la lumière… Les structures que l'arbre a mis des années à développer (orientation des branches, répartition des racines…) peuvent devenir en peu de temps obsolètes et l'arbre mettra plusieurs années à s'adapter à son nouveau milieu, en y consacrant une partie de son énergie. La proximité d'une surface réfléchissante peut lui occasionner des brûlures, l'ombre d'un bâtiment le priver de lumière… Il faut donc que l'arbre soit initialement déjà vigoureux pour réussir à surmonter ces nouvelles contraintes.

Avant de décider de conserver un arbre ou non, il faut donc intégrer plusieurs questions à la réflexion :

- L'arbre est-il suffisamment sain, stable et vigoureux pour survivre une durée raisonnable après les travaux (au moins plus de 10 ans) ?
- Le projet d'aménagement permet-il de leur épargner le maximum de dégâts ? (pas de fosse creusée à moins de 6m du pied, manœuvre des engins le plus loin possible pour limiter le tassement, protection des troncs…)
- L'implantation d'arbres à cet endroit est-elle opportune avec le projet et la gestion qui leur est réservée ? (grands arbres plantés à proximité de bâtiments, de voies très fréquentées ou de réseaux – souterrains ou aériens – avec une gestion insuffisamment régulière…)

La présente étude s'attache à répondre à la première de ces questions, en étudiant l'état physiologique, sanitaire et mécanique de l'arbre. Cette expertise permet de déterminer le risque que peut présenter l'arbre par rapport à la fréquentation par les usagers, et son espérance de maintien dans le cadre de travaux réalisés selon les principes exposés ci-dessus

ANNEXE 4 : PLANS

SMTC-AC et Clermont-Auvergne-Métropole

Diagnostic physiologique, sanitaire et mécanique des arbres, réalisé dans le cadre du projet InspiRe

Juin à août 2021



SMTC-AC et Clermont-Auvergne-Métropole

Diagnostic physiologique, sanitaire et mécanique des arbres, réalisé dans le cadre du projet InspiRe

Juin à août 2021



SMTC-AC et Clermont-Auvergne-Métropole

Diagnostic physiologique, sanitaire et mécanique des arbres, réalisé dans le cadre du projet InspiRe

Juin à août 2021

Capacité de résilience :

- 1 - Bonne capacité de résilience
- 2 - Résilience moyenne
- 3 - Arbre fragilisé, potentiel de résilience douteux
- 4 - Arbre altéré, potentiel de résilience nul
- Emprise projet (version du 19 mai 2021)

0 50 100 150 200 250 m

SMTC-AC et Clermont-Auvergne-Métropole

Diagnostic physiologique, sanitaire et mécanique des arbres, réalisé dans le cadre du projet InspiRe

Juin à août 2021



SMTC-AC et Clermont-Auvergne-Métropole

Diagnostic physiologique, sanitaire et mécanique des arbres, réalisé dans le cadre du projet InspiRe

Juin à août 2021



SMTC-AC et Clermont-Auvergne-Métropole

Diagnostic physiologique, sanitaire et mécanique des arbres, réalisé dans le cadre du projet InspiRe

Juin à août 2021



Forestry Club de France - Experts forestiers, ingénierie de l'arbre et de la forêt - 166er Rd de la Taillerie - 63530 ROYAT - Août 2021 - Fonds : CRAIG/IGN Auvergne 250m 2016 et OpenStreetMap

SMTC-AC et Clermont-Auvergne-Métropole

Diagnostic physiologique, sanitaire et mécanique des arbres, réalisé dans le cadre du projet InspiRe

Juin à août 2021



SMTC-AC et Clermont-Auvergne-Métropole

Diagnostic physiologique, sanitaire et mécanique des arbres, réalisé dans le cadre du projet InspiRe

Juin à août 2021