


DOSSIER D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE


Carrière de gypse de Vaujours - Guisy
sur les communes de Vaujours et de Coubron en Seine-Saint-Denis (93)



ANNEXES DU DOSSIER ICPE

DOSSIER D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

Carrière de gypse de Vaujours - Guisy
sur les communes de Vaujours et de Coubron en Seine-Saint-Denis (93)



DOSSIER ICPE

NOMENCLATURE DES PIÈCES

LIVRET DE PRÉSENTATION DES ÉTUDES

TOME 1 : DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

TOME 2 : ÉTUDE D'IMPACT

PARTIE 1 : Résumé non technique

A - Résumé non technique

PARTIE 2 : Description du projet

B - Auteurs de l'étude

C - Description du projet,

D - Description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences

PARTIES 3 ET 4 : État initial

E - description des aspects pertinents de l'état initial de l'environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet

PARTIE 5 : Étude des impacts et mesures

F - Description des incidences notables et mesures pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs et, le cas échéant, les modalités de suivi de ces mesures

PARTIE 6 : ERC Solutions de substitution et raisons des choix

G - Description des solutions de substitution et raisons des choix du projet

H - Incidences négatives notables dues à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs

I - Éléments de l'étude d'impact repris dans l'étude de dangers

TOME 3 : ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES AU VOLET ICPE

TOME 4 : ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES AU VOLET D'AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT

TOME 5 - PARTIES 1,2 ET 3 : ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES AU VOLET DÉROGATION « ESPÈCES ET HABITATS PROTÉGÉS »

PLAN D'ENSEMBLE AU 1/1000

NOMENCLATURE DES PIÈCES - ANNEXES

ANNEXES DU TOME 1 - PARTIE 1 : DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

- ANNEXE 1 - Extrait Kbis
- ANNEXE 2 - Documents de maîtrise foncière
- ANNEXE 3 - Bail agricole SAFER
- ANNEXE 4 - Mémoire technique
- ANNEXE 5 - Procédure « Qualité des Remblais » de la société Placoplatre
- ANNEXE 6 - Procédure en cas de déclenchement du portique de détection de radioactivité (GINGER NUDEC)
- ANNEXE 7 - Procédure en cas de découverte d'objets contaminés lors de la découverte (GINGER NUDEC)
- ANNEXE 8 - Plan de tir
- ANNEXE 9 - Avis des maires sur la remise en état

ANNEXES DU TOME 1 - PARTIE 2 : DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

- ANNEXE 10 - Diagnostic radiologique des tas de terres de remblais(Ginger DELEO)

ANNEXES DU TOME 1 - PARTIE 3 : DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

- ANNEXE 11 - Dossier d'ouvrage exécuté (EODEX)
- ANNEXE 12 - Attestation de dépollution pyrotechnique (EODEX)
- ANNEXE 13 - Diagnostic des contrôles radiologiques des canalisations (GINGER NUDEC)
- ANNEXE 14 - Proposition de désamiantage (TERBIS)

ANNEXES DU TOME 1 - PARTIE 4 : DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

- ANNEXE 15 - Dépollution pyrotechnique et sécurisation (PYROTECHNIS)

ANNEXES DU TOME 1 - PARTIE 5 : DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

- ANNEXE 16 - Protocole de suivi radiologique

ANNEXES DU TOME 1 - PARTIE 6 : DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

- ANNEXE 17 - Rapports de diagnostic pyrotechnique

ANNEXES DU TOME 2 - PARTIE 1 : ÉTUDE D'IMPACT

- ANNEXE 1 - Études de Stabilité LREP de 1984
- ANNEXE 2 - Carrière de gypse de Montzaigle - Stabilité LREP - Phases 1 et 2
- ANNEXE 3 - Recommandations pour la transformation des vieux cavages Nord (BG)
- ANNEXE 4 - Avis sur la stabilité d'un versant de la fosse d'Aiguisy (BRGM)
- ANNEXE 5 - Stabilité du talus Sud-Ouest en aval de la RD129 (BG)
- ANNEXE 6 - Étude de sécurisation des travaux de déremblaiement (BG)
- ANNEXE 7 - Analyse des reconnaissances géotechniques et des mesures piézométriques (BG)
- ANNEXE 8 - Analyse des conditions de stabilité du talus (BG)
- ANNEXE 9 - Stabilité du profil type des talus de la fosse (BG)

ANNEXES DU TOME 2 - PARTIE 2 : ÉTUDE D'IMPACT

- ANNEXES 10 et 11 - Réhabilitation de l'ancien fort de Vaujourns - Plan de gestion (Antea Group)

ANNEXES DU TOME 2 - PARTIE 3 : ÉTUDE D'IMPACT

- ANNEXE 12 - Réalisation d'une évaluation des expositions radiologiques - Terme source (GINGER DELEO)
- ANNEXE 13 - Réalisation d'une évaluation des expositions radiologiques - Schéma conceptuel (GINGER DELEO)
- ANNEXE 14 - Réalisation d'une évaluation des expositions radiologiques - évaluation dosimétrique (GINGER DELEO)
- ANNEXE 15 - évaluation des risques sanitaires (GINGER BURGEAP)

ANNEXES DU TOME 2 - PARTIE 4 : ÉTUDE D'IMPACT

- ANNEXE 16 - Bilan des garants de la concertation
- ANNEXE 17 - étude acoustique prévisionnelle (Venathec)
- ANNEXE 18 - Diagnostic sylvicole

ANNEXES DU TOME 2 - PARTIE 5 : ÉTUDE D'IMPACT

- ANNEXE 19 - Quantification des émissions de gaz à effet de serre (CITEPA)
- ANNEXE 20 - étude d'impact sur le trafic (CDVIA)
- ANNEXE 21 - Analyse des impacts vibratoires (Egide)

ANNEXES DU TOME 2 - PARTIE 6 : ÉTUDE D'IMPACT

- ANNEXE 22 - étude d'impact hydrogéologique et hydraulique (ANTEA)

ANNEXES DU TOME 2 - PARTIE 7 : ÉTUDE D'IMPACT

- ANNEXES 23 et 24 - étude hydrogéologique du remblaiement de la fosse d'Aiguisy (GINGER BURGEAP)
- ANNEXE 25 - Synthèse hydrologique et hydrogéologique
- ANNEXE 26 - Synthèse des campagnes de suivi des eaux souterraines et superficielles (ANTEA GROUP)

ANNEXE DU TOME 2 - TIERCES EXPERTISES ET AVIS DE L'IRSN

- ANNEXE 1 - Rapport de Tierce-Expertise - Partie géotechnique (INERIS)
- ANNEXE 2 - Rapport de finalisation de Tierce-Expertise - Partie géotechnique (INERIS)
- ANNEXE 3 - Rapport de Tierce-Expertise Vaujourns-Guisy - Partie évaluation des risques sanitaires (INERIS)
- ANNEXE 4 - Avis de l'IRNS

ANNEXES DU TOME 3 : ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES AU VOLET ICPE

- ANNEXE 1 - Accidentologie
- ANNEXE 2 - Capacités techniques et financières