FRISE CHRONOLOGIQUE DU PROJET D'EXPLOITATION DE LA CARRIÈRE DE GYPSE DE VAUJOURS-GUISY



ÉTAT ACTUEL



2.5 ANS



7.5 ANS



10 ANS

REMISE EN ÉTAT



17.5 ANS

25 ANS



ÉTAT FINAL

POURSUITE DE L'EXTRACTION DU GYPSE SUR LE SECTEUR SUD APRÈS NOUVELLE AUTORISATION AU TITRE DES ICPE OBTENUE



17.5 ANS



27.5 ANS



ÉTAT FINAL

42 ANS

DOSSIER ICPE 30 ANS

cabinet GREUZAT

Placo®

D 2015.0308 - DOSSIER D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
Carrière de gypse de Vaujours - Guisy sur les communes de Vaujours et de Coubron(93)
TOME 2 PARTIE 1 - RÉSUMÉ NON TECHNIQUE

- Périmètre d'étude
- Périmètre d'exploitation de la présente demande
- Périmètre d'exploitation de carrière envisagée ultérieurement
- Ancienne carrière d'Aiguisy
- Partie Nord du Fort de Vaujours
- Partie Sud du Fort de Vaujours
- Fort central
- Secteur laissé en l'état