

SOREQA

8 boulevard d'Indochine
75 019 PARIS



ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE

INFOS



Ilot n°H

1-3-5 impasse Chateaudun, 17-19 rue Jules Guesde

SAINT DENIS (93)

Rapport n° 220619_v1-PH du 05 octobre 2022

SOLPOL

24 rue des Carriers Italiens – 91350 GRIGNY
Tél : 01 69 02 07 77 – Fax : 01 69 06 08 64
SARL au capital de 15 000 € - RCS EVRY 790 431 944
SIRET : 790 431 944 00012 – APE : 7112 B – N° TVA intracom. : FR 88 790 431 944

FICHE SIGNALÉTIQUE

DONNEUR D'ORDRE

SOREQA
8 boulevard d'Indochine
75 019 PARIS

CONTACT

M. NAULLEAU	Tél : 06 63 52 93 75	Mail : V.NAULLEAU@soreqa.fr
-------------	----------------------	---

SITE A L'ETUDE

Ilot n°H - 1-3-5 impasse Chateaudun, 17-19 rue Jules Guesde, SAINT DENIS (93)



PRESTATIONS

Prestations globales : INFOS
Prestations élémentaires : A100 - A110 - A120 - A130

HISTORIQUE DES VERSIONS

Version	Référence	Date	Commentaire
1	220619_v1-PH	05/10/2022	Rapport initial

ÉQUIPE DE PROJET / VISA

Ingénieur d'études	Chef de projet	Superviseur
Erwan SZOLLOSI	Thomas BAIXO	Maxime ROSIAU
		

CERTIFICATIONS

Certification LNE SSP www.lne.fr		
		

TABLE DES MATIERES

FICHE SIGNALÉTIQUE	2
LEXIQUE	7
SYNTHÈSE NON TECHNIQUE.....	8
SYNTHÈSE TECHNIQUE	9
INTRODUCTION	11
1. CONTEXTE ET OBJECTIF DE LA MISSION	11
2. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE DE LA MISSION	12
2.1. MÉTHODOLOGIE ET RÉFÉRENCES NORMATIVES.....	12
2.2. PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS DE LA MISSION	12
3. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU PROJET	13
3.1. LOCALISATION DU PROJET.....	13
3.2. DESCRIPTION DU PROJET	13
PRESTATION INFOS	14
4. VISITE DE SITE (CODE A100).....	14
4.1. ÉTAT DES LIEUX	14
4.1.1. Milieux et usages au droit du site	14
4.1.2. Milieux et usages au voisinage du site.....	15
4.2. MESURES EFFECTUÉES AU DROIT ET A PROXIMITÉ DU SITE	17
4.3. PROPOSITIONS D' ACTIONS	17
4.3.1. Mesure de précaution et de maîtrise des risques.....	17
4.3.2. Mise en sécurité du site.....	17
4.3.3. Proposition de diagnostic ou de surveillance.....	17
4.3.4. Contraintes pour la réalisation de diagnostic ou de surveillance	17
5. ÉTUDES HISTORIQUES, DOCUMENTAIRES et MÉMORIELLES (CODE A110).....	18
5.1. SOURCES D'INFORMATIONS CONSULTÉES	18
5.2. HISTORIQUE ET ACTIVITÉS AU DROIT ET A PROXIMITÉ DU SITE.....	19
5.2.1. Informations issues des photographies aériennes	19
5.2.2. Informations issues de la consultation de la préfecture de la Seine Saint Denis	20
5.2.3. Informations issues de la consultation des archives de la Seine Saint Denis	20
5.2.4. Informations issues de la base de données des Secteurs d'Information sur les Sol (SIS)	21
5.2.5. Informations issues de la Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Services (BASIAS) ..	21
5.2.6. Informations issues de la Base de données des Sites pollués ou potentiellement pollués (BASOL).....	24

5.2.7.	Informations issues du registre français des émissions polluantes (IREP).....	26
5.2.8.	Informations issues du Bureau d'Analyse des Risques et Pollutions Industrielles (BARPI).....	27
5.2.9.	Informations issues des études antérieures	27
5.3.	INVENTAIRE DES PRODUITS UTILISES AU DROIT DU SITE.....	28
5.4.	RESTRICTION D'USAGE	28
6.	ÉTUDE DE VULNÉRABILITÉ DES MILIEUX (CODE A120)	29
6.1.	SOURCES D'INFORMATIONS CONSULTÉES	29
6.2.	CARACTÉRISTIQUES INTRINSÈQUES DES MILIEUX	29
6.2.1.	Contexte géologique	29
6.2.2.	Contexte hydrogéologique	30
6.2.3.	Contexte hydrologique	31
6.2.4.	Contexte météorologique.....	32
6.3.	TRANSFERT ET COMPORTEMENT DES POLLUANTS.....	34
6.4.	IDENTIFICATION DES USAGES ET DES MILIEUX	34
6.4.1.	Usage des sols	34
6.4.2.	Usage des eaux souterraines	34
6.4.3.	Usage des eaux de surface	36
6.4.4.	Usage de l'air.....	36
6.4.5.	Milieu naturel	36
6.5.	SYNTHÈSE SUR LA VULNÉRABILITÉ ET LA SENSIBILITÉ DES MILIEUX	37
6.5.1.	Milieu sol.....	37
6.5.2.	Milieu eau souterraine.....	37
6.5.3.	Milieu eau de surface	37
6.5.4.	Milieu air	37
6.6.	SYNTHÈSE DES VOIES D'EXPOSITION RETENUES EN FONCTION DES MILIEUX ET LEURS USAGES	38
7.	ÉLABORATION D'UN PROGRAMME PRÉVISIONNEL D'INVESTIGATIONS (CODE A130)	39
7.1.	OUVRAGES PRÉSENTS DANS LA ZONE D'ÉTUDE	39
7.2.	EXAMEN DES CONTRAINTES.....	39
7.3.	STRATÉGIE D'INVESTIGATIONS.....	39
8.	CONCLUSIONS	41
8.1.	LIMITES.....	42

TABLE DES ILLUSTRATIONS

FIGURES

Figure 1 : Localisation du site (source : Extrait de la carte IGN et du plan cadastral)	13
Figure 2 : Usage au voisinage du site (source : GEOPORTAIL).....	16
Figure 3 : Localisation des sites BASIAS dans un rayon de 200 m autour de la zone d'étude (source : Infoterre).....	24
Figure 4 : Localisation des sites BASOL dans un rayon de 1 km autour de la zone d'étude (source : Infoterre).....	26
Figure 5 : Localisation des sites IREP dans un rayon de 1 000 m autour de la zone d'étude (source : GEORISQUES)	27
Figure 6 : Extrait de la carte géologique de PARIS au 1/25 000 ^{ème} du BRGM (source : Infoterre)	30
Figure 7 : Extrait de la carte des remontées de nappe (source : BRGM)	31
Figure 8 : Extrait de la carte des zones pouvant être inondées (source : GEORISQUES)	32
Figure 9 : Extrait de la carte du zonage réglementaire issu du PPRN risque inondation (source : GEORISQUES)	32
Figure 10 : Localisation de la station météorologique de référence du département (source : Météo France).....	33

TABLEAUX

Tableau 1 : Synthèse des informations obtenues par les photographies aériennes de 1931 à 2020	20
Tableau 2 : Sites référencés dans la base de données BASIAS dans un rayon de 200 m autour de la zone d'étude	23
Tableau 3 : Données climatologiques de la station de Bourget (Seine-Saint-Denis, 93) en moyennes mensuelles entre 1981 et 2010 et comparaison aux données 2016.	33
Tableau 4 : Ouvrages référencés dans un rayon de 300 m autour de la zone d'étude (source BSS)	35
Tableau 5 : Identification des voies d'exposition retenues au droit et à proximité du site.....	38
Tableau 6 : Stratégie d'investigation au droit de la zone d'étude	40

TABLE DES ANNEXES

ANNEXE 1 : PLAN DE L'EXISTANT – IMPLANTATION DES SONDAGES PREVISIONNELS

ANNEXE 2 : COMPTE RENDU DE LA VISITE DU SITE

ANNEXE 3 : PHOTOGRAPHIES ISSUES DE LA VISITE DU SITE

ANNEXE 4 : PHOTOGRAPHIES AERIENNES

ANNEXE 5 : REPONSE DE L'ARS

ANNEXE 6 : SCHEMA CONCEPTUEL – PRESTATION INFOS

ANNEXE 7 : FICHE BASIAS

LEXIQUE

AEP : Alimentation en Eau Potable
ARR : Analyse des Risques Résiduels
ARS : Agence Régionale de Santé
BASIAS : Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Service
BASOL : Base de données des sites et sols pollués appelant à une action des pouvoirs publics
BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières
BSD : Bordereau de Suivi des Déchets
BSS : Base de données du Sous-Sol
BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes
CAP : Certificat d'Acceptation Préalable
CAV : Composés Aromatiques Volatils
CN : Cyanures
COHV : Composés Organo-Halogénés Volatils
DREAL : Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
DRIEE : Direction Régionale Interdépartementale de l'Environnement et de l'Energie
EQRS : Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires
HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
HCSP : Haut Conseil de la Santé Publique
HCT : Hydrocarbures Totaux
ICPE : Installation Classée pour la Protection de l'Environnement
IEM : Interprétation de l'Etat des Milieux
IGN : Institut Géographique National
INERIS : Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques
ISDI : Installation de Stockage de Déchets Inertes
ISDI-SA : Installation de Stockage de Déchets Inertes à Seuils Augmentés
ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
ISDD : Installation de Stockage de Déchets Dangereux
LQ : Limite de quantification
MEEDDAT : Ministère de l'Ecologie, Energie, Développement Durable et Aménagement du Territoire
MEEM : Ministère de l'Environnement de l'Energie et de la Mer
MS : Matière Sèche
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
OQAI : Observatoire de la Qualité de l'Air Intérieur
PCB : Polychlorobiphényles
PG : Plan de Gestion
SSP : Sites et Sols Pollués

SYNTHÈSE NON TECHNIQUE

Dans le cadre d'un projet de cession/acquisition de l'îlot n°H, situé au 1-3-5 impasse Chateaudun, 17-19 rue Jules Guesde à SAINT DENIS (93), la SOREQA a confié à SOLPOL la réalisation d'une étude environnementale (prestation INFOS).

Les photographies aériennes ont montré que le site a été occupé depuis 1931 par des bâtiments à usage de logements et de commerces. Aucun changement notable n'a été identifié par la suite.

Aucune activité potentiellement polluante, source potentielle de pollution et présence de déchets n'a été identifiée au droit de la zone d'étude lors de la visite de site.

Le site est concerné par la présence de deux sites BASIAS sous les références IDF9300700 et IDF9300701, pour la fabrication d'huiles et graisses végétales et animales et des activités de chaudronnerie et de tonnellerie. Aucun dossier n'a été retrouvé aux archives municipales de SAINT DENIS (93).

D'après les sources d'informations consultées, le site n'est pas répertorié dans la base des sites pollués (BASOL), ni SIS et IREP, ni et ni dans la base des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE).

En l'état actuel du site, et au regard des informations obtenues sur la base de la mission INFOS, nous recommandons dans un premier temps, la réalisation de six sondages de sol (un sondage par parcelle) entre 2 et 4 m de profondeur afin de statuer sur la qualité des terres présentes au droit du site (éventuels remblais issus de la construction/démolition des bâtiments au droit et à proximité du site et/ou anciennes activités potentiellement polluantes (mécanique sauvage et stockage de déchets) liées à de possibles occupations illégales et aux sites BASIAS présent sur la zone d'étude).

Un schéma conceptuel a été réalisé permettant d'identifier les enjeux sanitaires et environnementaux qu'il convient de considérer dans la gestion du site (aucun plan de projet ne nous a été transmis à ce stade).

SYNTHÈSE TECHNIQUE

Client	SOREQA
Informations sur la zone d'étude	<p>Adresse : 1-3-5 impasse Chateaudun, 17-19 rue Jules Guesde (ilot n°H) – SAINT DENIS (93)</p> <p>Parcelles cadastrales : AH57, AH58, AH59, AH61, AH148 et AH149</p> <p>Superficie : 913 m²</p> <p>Occupation actuelle : anciens bâtiments de logements et de commerces</p> <p>Statut Réglementaire ICPE : non (d'après la base de données nationale des ICPE)</p>
Contexte de l'étude	Étude environnementale dans le cadre d'un projet de cession/acquisition.
Projet d'aménagement	Aucun projet d'aménagement n'est défini à ce stade.
Sources potentielles de pollution – Visite de site	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aucune activité potentiellement polluante / source potentielle de pollution / présence de déchets n'a été identifiée au droit du site, permettant de juger d'une contribution à une contamination du secteur.
Contexte historique	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Site occupé par des bâtiments de logements et de commerces depuis 1931. Le site n'a ensuite pas connu d'évolution notable, ▪ Eventuels apports de remblais issus de la construction/démolition des bâtiments au droit et à proximité de la zone d'étude. ▪ Eventuelles anciennes activités potentiellement polluantes (mécanique sauvage et stockage de déchets) liées à de possibles occupations illégales et aux sites BASIAS.
Contexte environnemental	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Présence des masses et marnes du Gypse puis des marnes et sables de Monceau jusqu'à 35 m environ, ▪ Le site se trouve à environ 130 m à l'est du Canal de Saint Denis. Aucun rejet extérieur ou direct en provenance de la zone d'étude n'a été identifié, ▪ Trois sites BASOL (station-service exploitée par les sociétés BP, le site CHARVET du fait des activités anciennement exercées par la société SATCHI et CACI.) ont été répertoriés dans un rayon de 1 km autour de la zone d'étude, situés en amont et aval hydraulique respectivement vis-à-vis de la zone d'étude, ▪ le site BASIAS le plus proche de la zone d'étude est répertorié à environ 75 m de la zone d'étude pour une activité d'entretien et réparation de véhicules automobiles (ou autres).

Schéma conceptuel	<p>Aucune source potentielle de pollution n'a été identifiée suite à la réalisation de la prestation INFOS, hormis la présence d'éventuels remblais au droit du site d'éventuelles activités potentiellement polluantes (dépôts de déchets divers, éventuelle pratique de mécanique, résidus de matériaux brûlés...) ayant pu être occasionnées par de possibles occupation illégales (squat) du bâtiment de la parcelle AH58 et aux possibles activités des sites BASIAS au droit de la zone d'étude.</p> <p>Les populations concernées sont les éventuels futurs adultes travailleurs, adultes et enfants résidents.</p>
Recommandations	<p>En l'état actuel du site, et au regard des informations obtenues sur la base de la mission INFOS, nous recommandons dans un premier temps, la réalisation de six sondages de sol (un sondage par parcelle) entre 2 et 4 m de profondeur afin de statuer sur la qualité des terres présentes au droit du site.</p>

INTRODUCTION

1. CONTEXTE ET OBJECTIF DE LA MISSION

Dans le cadre d'un projet de cession/acquisition de l'îlot n°H, situé au 1-3-5 impasse Chateaudun, 17-19 rue Jules Guesde à SAINT DENIS (93), la SOREQA a confié à SOLPOL la réalisation d'une étude environnementale (prestation INFOS).

Cette étude a pour objectif d'identifier, quantifier et hiérarchiser les éventuels impacts environnementaux sur les milieux (sols et/ou eaux souterraines et/ou eaux superficielles et/ou air), traduisant un passif résultant d'activités passées ou présentes au droit ou à proximité du site. Elle permet de définir les conséquences potentielles sanitaires et économiques liées à ces constats, au regard des activités et des usages actuels ou futurs au droit ou à proximité du site.

Ce rapport décrit la méthodologie, les moyens et l'organisation mis en œuvre pour effectuer l'étude environnementale (prestation INFOS uniquement).

2. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE DE LA MISSION

2.1. MÉTHODOLOGIE ET RÉFÉRENCES NORMATIVES

Notre démarche relève de la politique nationale en matière de gestion des sites et sols pollués, introduite en février 2007 et révisée en avril 2017, en référence aux documents suivants :

- ✚ *Méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués* (MEEM, v1., avril 2017),
- ✚ *Visite du site* (MEEDDAT, v0., février 2007),
- ✚ *Schéma conceptuel et modèle de fonctionnement* (MEEDDAT, v0., février 2007),
- ✚ *Diagnostics du site* (MEEDDAT, v0., février 2007).

Notre méthodologie adopte les exigences des normes suivantes :

- ✚ *Les normes NF X 31-620-1 et 2 de décembre 2021, concernant les prestations de services relatives aux sites et sols pollués.*

2.2. PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS DE LA MISSION

Conformément à la norme NF X 31-620-2 de décembre 2021, cette étude s'inscrit dans l'offre globale de prestations codifiée INFOS.

Les prestations élémentaires réalisées pour cette mission, permettant de répondre aux objectifs souhaités de connaissance de l'état du site ou des milieux concernent :

INFOS

- ✚ *La visite de site (mission codifiée A100),*
- ✚ *Les études historiques, documentaires et mémorielles (mission codifiée A110),*
- ✚ *L'étude de vulnérabilité des milieux (mission codifiée A120),*
- ✚ *L'élaboration d'un programme prévisionnel d'investigations (mission codifiée A130).*

3. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU PROJET

3.1. LOCALISATION DU PROJET

Le site se trouve au centre-ouest de la commune de SAINT DENIS (93), entre la cité Bourcier, le boulevard Jules Guesde, le boulevard Marcel Semblat et la villa Danre.

Le site objet de l'étude, présente une superficie d'environ 913 m² (parcelles cadastrées AH57, AH58, AH59, AH61, AH148 et AH149), il est actuellement occupé par d'anciens bâtiments de logements et de commerces, des cours extérieures et d'un centre culturel.

D'après la carte IGN, la côte altimétrique moyenne est d'environ + 33 NGF.

La localisation du site en coordonnées Lambert II est X : 600 970 m et Y : 2 437 425 m.




Figure 1 : Localisation du site (source : Extrait de la carte IGN et du plan cadastral)

3.2. DESCRIPTION DU PROJET

Aucun projet d'aménagement n'est prévu à ce stade.

Le plan de l'existant est présenté en annexe 1.

PRESTATION INFOS

L'objectif de la prestation INFOS est d'identifier les zones susceptibles d'être polluées au regard des activités, des produits et de la gestion environnementale (déchets, stockage, etc.) passée et actuelle au droit et à proximité du site.

Conformément au programme établi, cette étude comprend la réalisation de la visite du site (code A100), de l'étude de vulnérabilité des milieux (code A120), des études historiques, documentaires et mémorielles (code A110), ainsi que l'élaboration d'un programme prévisionnel d'investigations (code A130), en prérequis des investigations sur site.

4. VISITE DE SITE (CODE A100)

La visite du site et de son voisinage a été réalisée le 05 octobre 2022 par A. FRADET (technicien SOLPOL).

Le compte-rendu de la visite du site est présenté en annexe 2.

4.1. ÉTAT DES LIEUX

4.1.1. Milieux et usages au droit du site

Une sélection des photographies présentant l'occupation générale de la zone d'étude, issue de la visite du site est présentée en annexe 3.

La synthèse des observations au droit du site est présentée en annexe 1.

USAGE DES SOLS

Le site est occupé sur les parcelles AH57, AH58, AH59, AH148 et AH149 par des bâtiments de logements de type R+2 à R+3 en mauvais état. Seule la parcelle AH58 est occupée par un bâtiment, abandonné. La parcelle AH61 est occupée par un bâtiment de logement avec un commerce en pied d'immeuble, en bon état.

Aucune activité potentiellement polluante / source potentielle de pollution / présence de déchets n'a été identifiée au droit du site, permettant de juger d'une contribution à une contamination du secteur. Cependant, au regard de l'état actuel du site, celui-ci a pu faire l'objet d'éventuelles occupations illégales (squat) au droit des deux parcelles, ayant pu exercer des activités potentiellement polluantes (dépôts de déchets divers, éventuelle pratique de mécanique, résidus de matériaux brûlés...) au droit de cette zone.

Les populations présentes sur la zone d'étude sont les personnes amenées à fréquenter les aménagements actuels (adultes travailleurs, enfants et adultes résidents), elles sont potentiellement exposées à une contamination du site.

USAGE DES EAUX SOUTERRAINES

Aucun ouvrage de pompage de la nappe, ni zone d'infiltration/rejet (puits, puisard, noue...) n'a été identifié au droit du site.

USAGE DES EAUX DE SURFACE

Aucun vecteur hydraulique de surface n'a été identifié au droit du site.

Aucun rejet/déversement n'a été identifié au droit du site.

USAGE DE L'AIR

Aucune émission atmosphérique n'a été identifiée au droit du site.

Les populations présentes sur la zone d'étude (adultes travailleurs, adultes et enfants résidents), sont potentiellement exposées à une contamination de l'air ambiant ou à des poussières inhalées.

4.1.2. Milieux et usages au voisinage du site

L'environnement immédiat de la zone d'étude a été observé dans un rayon de 50 m (zone fortement urbanisée).

La synthèse des observations à proximité du site est présentée en annexe 1.

USAGE DES SOLS

L'occupation autour du site se caractérise par la présence de bâtiments de logements et de commerces en pied d'immeuble au sud tout autour du site, un bâtiment d'activités au sud-est, et un parking au nord-ouest.

Une activité potentiellement polluante a été identifiée, à savoir, un garage automobile à 40 m au sud-est de la parcelle AH22.

Les populations présentes à proximité du site sont les personnes amenées à fréquenter les aménagements actuels (adultes travailleurs, adultes et enfants résidents), elles sont potentiellement exposées à une contamination du secteur.




Figure 2 : Usage au voisinage du site (source : GEOPORTAIL)

USAGE DES EAUX SOUTERRAINES

Aucun ouvrage de pompage de la nappe, ni zone d'infiltration/rejet (puits, puisard, noue...) n'a été identifié lors de la visite à proximité du site.

USAGE DES EAUX DE SURFACE

Aucun vecteur hydraulique de surface n'a été identifié à moins de 50 m du site.

Aucun rejet/déversement n'a été identifié à proximité du site.

USAGE DE L'AIR

Aucune émission atmosphérique n'a été identifiée à proximité du site.

Les populations présentes à proximité du site (adultes travailleurs, adultes et enfants résidents), sont potentiellement exposées à une contamination de l'air ambiant ou à des poussières inhalées.

4.2. MESURES EFFECTUÉES AU DROIT ET A PROXIMITÉ DU SITE

Aucune mesure n'a été réalisée au droit et à proximité du site lors de la visite.

4.3. PROPOSITIONS D' ACTIONS

4.3.1. Mesure de précaution et de maîtrise des risques

Aucune mesure immédiate de précaution et de maîtrise des risques ne semble nécessaire au regard des premières informations obtenues lors de la visite du site.

4.3.2. Mise en sécurité du site

Suite à la visite de la zone d'étude, aucune mesure particulière ne semble nécessaire afin d'assurer la mise en sécurité du site.

4.3.3. Proposition de diagnostic ou de surveillance

Aucune proposition d'investigations particulières n'est formulée suite à la réalisation de la visite du site et de ses environs.

4.3.4. Contraintes pour la réalisation de diagnostic ou de surveillance

Aucune contrainte particulière liée aux accès, à la présence de réseaux, d'infrastructures n'a été identifiée au regard des premières informations obtenues lors de la visite du site.

Le schéma conceptuel réalisé à l'issue de la visite du site est présenté en annexe 6.

5. ÉTUDES HISTORIQUES, DOCUMENTAIRES ET MÉMORIELLES (CODE A110)

L'objectif est de reconstituer l'histoire des activités industrielles et artisanales ainsi que de recenser les pratiques environnementales sur le site, afin d'identifier, d'une part, les zones potentiellement polluées et, d'autre part, les types de polluants potentiellement présents au droit du site.

Aucun témoignage particulier n'a été recueilli lors des études historiques, documentaires et mémorielles.

5.1. SOURCES D'INFORMATIONS CONSULTÉES

Afin de connaître l'histoire du site, les organismes suivants ont été consultés :

- ✚ Préfecture et archives de la Seine Saint Denis,
- ✚ Institut Géographique National (IGN),
- ✚ Bases de données du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) - Géorisques,
- ✚ Base de données des secteurs d'informations des sols (SIS),
- ✚ Base de données des anciens sites industriels et activités de services (BASIAS),
- ✚ Base de données des sites pollués ou potentiellement pollués (BASOL),
- ✚ Base ARIA (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents) du Bureau d'Analyse des Risques et Pollutions Industrielles (BARPI).

5.2. HISTORIQUE ET ACTIVITÉS AU DROIT ET A PROXIMITÉ DU SITE

5.2.1. Informations issues des photographies aériennes

Les missions de photographies aériennes suivantes ont été recueillies sur le portail des territoires et des citoyens (Géoportail : source IGN), ainsi que sur Google Earth.

Parmi les clichés consultés, 9 ont été sélectionnés et ont permis de retracer les éléments importants de l'historique au droit et à proximité du site sur la période allant de 1931 à 2019 (cf. tableau 1 ci-après).

Les photographies aériennes sélectionnées sont les suivantes :

- ✚ 1931 - mission CCF0H-2351 cliché n°31,
- ✚ 1950 - mission C2314-1851 cliché n°91,
- ✚ 1968 - mission C2314-0851 cliché n°4420,
- ✚ 1976 - mission C93PHQ6161 cliché n°1175,
- ✚ 1986 - mission C2314-0211 cliché n°21,
- ✚ 1993 – mission C93SAA1111 cliché n°10,
- ✚ 2003 – mission CP03000052 cliché n°1124,
- ✚ 2019 (1 cliché) – source Google Earth.

La synthèse des différentes occupations au droit et à proximité du site est présentée dans le tableau suivant :

Années	Occupation au droit du site	Environnement du site
De 1931 à 1956	La zone d'étude est occupée par des bâtiments à usage de logements et commerces (installations actuelles) ainsi que des cours extérieures (photographies de 1931 et 1933).	L'environnement de la zone d'étude se caractérise par la présence de bâtiments à usage de logements et de commerces et le canal de Saint-Denis à l'ouest (photographies de 1931 et 1950). On notera également que la zone d'étude à cette époque, était entourée de voies de circulations pour voitures.
1968	Pas de changements notables.	En 1968, démolition d'un bâtiment à usage inconnu à l'ouest (photographie de 1968).
1993	Pas de changements notables.	En 1993, construction d'un bâtiment à usage inconnu à l'ouest démolie en 1968 (photographie de 1993).
De 1979 à 2019	Le site n'a depuis pas connu d'évolution notable et est dans sa configuration actuelle (photographie de 2019).	L'environnement du site n'a ensuite pas connu d'évolution notable et est dans sa configuration actuelle (photographie 2019).

Tableau 1 : Synthèse des informations obtenues par les photographies aériennes de 1931 à 2020

Suite à la consultation des photographies aériennes, aucune source potentielle de pollution n'a été mise en évidence au droit du site. Le site a pu cependant faire l'objet d'éventuels apports de remblais extérieurs suite à la construction/démolition des bâtiments au droit et à proximité du site.

Aucun indice permettant de suspecter la présence d'engins pyrotechniques enfouis n'a également été mis en évidence.

Une sélection des photographies aériennes consultées est présentée en annexe 4.

5.2.2. Informations issues de la consultation de la préfecture de la Seine Saint Denis

D'après la liste des installations classées pour la protection de l'environnement disponible sur le site de la préfecture de la Seine Saint Denis (actualisé en janvier et mars 2022), aucun dossier d'Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE) n'est référencé à la préfecture de la Seine Saint Denis (93) pour le site à l'étude.

5.2.3. Informations issues de la consultation des archives de la Seine Saint Denis

D'après les sources d'informations consultées, aucun dossier n'est référencé aux archives de la Seine Saint Denis (93) pour le site à l'étude.

5.2.4. Informations issues de la base de données des Secteurs d'Information sur les Sol (SIS)

Le site n'est pas répertorié dans la base de données des secteurs d'information sur les sols (SIS).

5.2.5. Informations issues de la Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Services (BASIAS)

Le site est répertorié dans la base de données des anciens sites industriels et activités de service (BASIAS), sous les références IDF9300700 et IDF9300701. La première référence est enregistrée sous le nom de « X », et son l'historique des activités comprend celles de la fabrication d'huiles et graisses végétales et animales (huile végétale et animale, y compris fonderie de suif), hors huile minérale. La seconde référence est quant à elle enregistrée sous le nom de « GIGUET FRERES (Ets) », dont l'historique des activités comprends celles de chaudronnerie et de tonnellerie.

Les fiches détaillées BASIAS IDF9300700 et IDF9300701 sont présentées en annexe 7.

Les activités sont aujourd'hui terminées selon les fiches BASIAS.

Néanmoins, certains polluants associés aux activités ayant été réalisées sur la zone d'étude peuvent être susceptible d'être retrouvés tels que les BTEX, HAP, métaux, HCT, phénols, COHV et PCB pour la fabrication d'huile végétales et les métaux, les solvants (COHV), le cyanure, BTEX, PCB, HCT et HAP pour l'activité de chaudronnerie.

En complément, les sites référencés dans la base de données BASIAS à moins de 200 m de la zone d'étude sont détaillés dans le tableau 2 et sur l'extrait de carte du BRGM (figure 3) ci-après (source Infoterre) :

Identifiant	Raison(s) sociale(s) de(s) l'entreprise(s) connue(s)	Activité(s)	Etat d'occupation du site	Date début / fin d'exploitation	Distance (m)	Orientation vis-à-vis du site	Position hydraulique par rapport au site
IDF9303944	GALLIENI AUTOMOBILES	Entretien et réparation de véhicules automobiles (ou autres)	Activité terminée	1992 / 1992	75	Sud-Est	Latéral
IDF9303940	RENAULT	Entretien et réparation de véhicules automobiles (ou autres)	Activité terminée	1992 / 1992	78	Nord	Latéral
IDF9300532	NISSAN SMJ ; SAINT-DENIS NORD AUTOMOBILES - SEAT SMJ	Garages, ateliers, mécanique et soudure ; Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)	En activité	1957 / _	79	Sud	Latéral
IDF9300558	BOUCHER et Cie (Ets) ; CLAES (M.)	Fabrication de vêtements en textile ; Fabrication de caoutchouc synthétique (dont fabrication et/ou dépôt de pneus neufs et rechapage, ...)	Activité terminée	1855 / 1863	106	Nord-Ouest	Latéral
IDF9300587	GIPAV - GROUPEMENT d'INTERETS ECONOMIQUES PANORAMA ALLAIS VILLAIN ; SISS - Sté d'IMPRIMERIE de la SEINE-SAINT-DENIS ; SMIG - Sté MODERNE des INDUSTRIES GRAPHIQUES	Imprimerie et services annexes (y compris reliure, photogravure,...)	Activité terminée	1968 / 1972	114	Sud-Est	Latéral
IDF9300593	QUELLE	Fabrication de gaz industriels	Activité terminée	1897 / 1897	123	Nord	Amont
IDF9300588	GARAGE du STADE de FRANCE ; BAJOLET Père et Fils (Sté)	Fabrication de caoutchouc synthétique (dont fabrication et/ou dépôt de pneus neufs et rechapage, ...) ; Entretien et réparation de véhicules automobiles (ou autres)	En activité	1964 / _	144	Nord-Ouest	Latéral

Identifiant	Raison(s) sociale(s) de(s) l'entreprise(s) connue(s)	Activité(s)	Etat d'occupation du site	Date début / fin d'exploitation	Distance (m)	Orientation vis-à-vis du site	Position hydraulique par rapport au site
IDF9300561	PHARMACIE CANONNE	Activités et entreprises de nettoyage et/ou de vidange ; Stockage de produits chimiques (minéraux, organiques, notamment ceux qui ne sont pas associés à leur fabrication, ...)	Activité terminée	1942 / 1951	151	Nord-Est	Amont
IDF9300559	ZAMBEAUX (M.)	Préparation de fibres textiles et filature, peignage, pelotonnage	Activité terminée	1846 / 1850	154	Nord	Latéral
IDF9300592	GRILLAGES MECANIQUES J. MOUTON	Traitement et revêtement des métaux (traitement de surface, sablage et métallisation, traitement électrolytique, application de vernis et peintures)	Activité terminée	1879 / 1888	156	Nord	Latéral
IDF9300591	X	Fonderie d'acier	Activité terminée	1862 / 1905	166	Nord-Ouest	Latéral
IDF9300590	MENUUEL (M.)	Sciage, rabotage, imprégnation du bois ou application de vernis... ; Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, estampage, matrièrage découpage ; métallurgie des poudres	Activité terminée	1860 / 1898	170	Nord-Ouest	Latéral
IDF9300589	MISTON	Travail des grains (farine) ; fabrication de produits amylicés	Activité terminée	1850 / 1851	176	Nord-Ouest	Latéral
IDF9300582	BRUNOT (M.)	Fonderie d'acier	Activité terminée	1945 / 1977	199	Sud	Latéral

* Position hydraulique selon un sens d'écoulement de la nappe du nord-est vers le sud-ouest.

* _ = Donnée non renseignée

Tableau 2 : Sites référencés dans la base de données BASIAS dans un rayon de 200 m autour de la zone d'étude




Figure 3 : Localisation des sites BASIAS dans un rayon de 200 m autour de la zone d'étude (source : Infoterre)

On note la présence de 14 sites BASIAS proches de la zone d'étude, dont le premier, est répertorié à environ 75 m de la zone d'étude pour une activité d'entretien et réparation de véhicules automobiles (ou autres).

5.2.6. Informations issues de la Base de données des Sites pollués ou potentiellement pollués (BASOL)

La zone d'étude ne fait pas partie de la base de données des sites pollués ou potentiellement pollués (BASOL).

Cependant, deux sites BASOL sont répertoriés dans un rayon de 1 km autour du site, à savoir :

BP (SSP0003301) situé à environ 880 m au nord-est de la zone d'étude : il s'agit d'une ancienne station-service exploitée jusqu'en 2009. Un diagnostic de la qualité du sous-sol a été réalisé dans le cadre d'une cessation d'activité, des impacts en hydrocarbures ont été identifiés dans les sols et eaux souterraines. En 2010, l'ensemble des installations du site ont été démantelées et les terres impactées ont été excavées. Une ARR (Analyses des Risques Résiduels) avait conclu que la pollution résiduelle

était compatible avec l'usage futur du site. Un suivi des eaux souterraines a été réalisé à la suite des travaux.

L'île de Saint-Denis – site Chavret et ses abords (SSP0003875) situé à environ 790 m au sud-ouest de la zone d'étude : il s'agit de plusieurs parcelles qui présentent une pollution radiologique, de niveaux divers, principalement au radium 226 et à l'uranium, engendrée par les activités de l'usine de production de radioéléments SATCHI au début du XXe siècle. Des campagnes de mesure ont été menées dans le quartier, qui ont permis de déterminer son extension géographique. Une pollution chimique est également présente. En outre, une contamination chimique par des solvants chlorés dans les sols et les eaux souterraines (avec un impact à l'extérieur du site) a été mise en évidence. D'autres polluants, tels que les hydrocarbures, les métaux lourds et le mercure, ont été identifiés. Cette pollution chimique recouvre partiellement la pollution radiologique, et la plupart des « points chauds » devront faire l'objet d'une gestion de pollution mixte (chimique et radiologique).

CACI (SSP0000295) situé à environ 980 m au sud de la zone d'étude : Un premier diagnostic des sols est réalisé en 1994, ce dernier préconise une excavation des terres polluées au plomb ainsi qu'une aération des terres légèrement polluées aux hydrocarbures ; d'après le bureau d'études, il y a peu de risque d'impacts sur la nappe. À la suite d'un projet de construction d'un poste de transformation par EDF sur une partie du site en août 2000, une EDR est réalisée et conclut que les risques pour les travailleurs sont inacceptables. Des travaux de réhabilitation, comprenant notamment l'élimination de 500 m³ de terres polluées et un drainage passif sous les bâtiments, sont donc réalisés. En octobre 2000, un nouveau diagnostic est effectué. Il indique la présence d'une pollution aux solvants chlorés, aux BTEX et aux HAP dans la nappe phréatique. Le traitement de cette nappe paraît difficile. C'est pourquoi une purge du flottant ainsi qu'une surveillance de la nappe sont préconisées. Le site est ainsi jugé compatible avec un usage de type industriel. Le projet de construction d'un poste EDF sur une partie du site reçoit donc un avis favorable de la part de l'inspection des installations classées. Toutefois le projet de centrale ne sera pas concrétisé.




Figure 4 : Localisation des sites BASOL dans un rayon de 1 km autour de la zone d'étude (source : Infoterre)

5.2.7. Informations issues du registre français des émissions polluantes (IREP)

La zone d'étude ne fait pas partie du Registre français des Emissions Polluantes (IREP).

Deux établissements IREP ont été répertoriés dans un rayon de 1 000 m autour du site, ils concernent :

- ✚ Plaine Commune Energie (site FABIEN) (n° 065.06442) à 620 m au nord : dont les activités comprennent celles de la production et distribution de vapeur et d'air conditionné. Les émissions et polluants recensés concernent le dioxyde de carbone (CO₂) dans l'air.
- ✚ EQUINIX France (n° 074.07362) à 830 m au sud : dont les activités comprennent le traitement de données, l'hébergement et activités connexes, la combustion avec des centrales thermiques et autres installations. Les émissions recensées concernent l'hydrofluorocarbures (HFC).




Figure 5 : Localisation des sites IREP dans un rayon de 1 000 m autour de la zone d'étude (source : GEORISQUES)

5.2.8. Informations issues du Bureau d'Analyse des Risques et Pollutions Industrielles (BARPI)

D'après la base ARIA (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents) du Bureau d'Analyse des Risques et Pollutions Industrielles (BARPI), la commune de SAINT DENIS (93) a fait l'objet de 72 accidents et incendies majeurs avec des conséquences environnementales entre 1988 et 2022.

Aucun de ces accidents et incendies ne semble avoir été localisé au droit de la zone d'étude.

5.2.9. Informations issues des études antérieures

Aucune étude environnementale existante n'a été identifiée ou ne nous a été fournie concernant le site à l'étude.

5.3. INVENTAIRE DES PRODUITS UTILISES AU DROIT DU SITE

Au regard des informations obtenues, aucun produit spécifique n'a été identifié au droit du site.

5.4. RESTRICTION D'USAGE

Aucune servitude d'utilité publique, projet d'intérêt général ou autre mécanisme de restriction d'usage n'a été identifié ou porté à notre connaissance au droit du site à l'étude en lien avec une pollution du site.

6. ÉTUDE DE VULNÉRABILITÉ DES MILIEUX (CODE A120)

L'étude de vulnérabilité des milieux vise à identifier les possibilités de transfert (par la nappe, l'air, les végétaux, ...) des pollutions et les usages (habitations, écoles, zones agricoles, ...) réels des milieux concernés.

6.1. SOURCES D'INFORMATIONS CONSULTÉES

Afin d'étudier la vulnérabilité des milieux, les organismes suivants ont été consultés :

- ✚ Bases de données du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) – Infoterre - Géorisques,
- ✚ Portail national d'Accès aux Données sur les Eaux Souterraines (ADES),
- ✚ Agence Régionale de Santé de l'Essonne (ARS),
- ✚ Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN),
- ✚ Météo France.

6.2. CARACTÉRISTIQUES INTRINSÈQUES DES MILIEUX

6.2.1. Contexte géologique

D'après la carte géologique de PARIS du Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM) au 1/25 000^e et sa notice, le site repose sur les formations géologiques suivantes à partir de la surface et sous une éventuelle couche de remblais :

- ✚ **Masses et marnes du Gypse (e7a)** : constituées de trois masses de gypse séparées par deux assises marneuses, l'épaisseur de cette formation peut atteindre 5 à 10 m environ,
- ✚ **Marnes à Pholadomyes, 4e Masse et Sables de Monceau (e6e)** : constituées par les marnes à pholadomyes, d'une épaisseur de 2 m environ, la quatrième Masse de Gypse, d'une épaisseur de 1,5 m environ et les Sables de Monceau, composés de sables verdâtres avec des bancs de grès et lits de marne blanche, d'une épaisseur de 3 m environ.

Un extrait de la carte géologique de PARIS au 1/25 000^e est fourni ci-après :




Figure 6 : Extrait de la carte géologique de PARIS au 1/25 000^{ème} du BRGM (source : Infoterre)

6.2.2. Contexte hydrogéologique

D'après les informations recueillies sur le site du Portail national d'Accès aux Données sur les Eaux Souterraines (ADES), le site d'étude est concerné par une première nappe libre attendue aux alentours de 3 à 6 m de profondeur correspondant à la nappe des Calcaires du Ludien (formation inférieure des Masses et Marnes du Gypse) avec un sens d'écoulement général allant de l'est-sud-est vers l'ouest-nord-ouest, vers la Seine.

Cette première nappe libre est soutenue par les Marnes Infra-gypseuses imperméables sous lesquelles la nappe des Sables de Beauchamp et du Calcaire de Saint-Ouen est artésienne dans la région de Saint-Denis selon la notice géologique de Paris du BRGM.

D'après les informations recueillies sur le site du BRGM (<http://www.infoterre.fr>), le projet est situé dans une enveloppe approchée des inondations potentielles cours d'eau et submersion marine de plus d'un hectare. La figure 7 ci-dessous présente un extrait de la carte des inondations par remontées de nappes au droit du site :




Figure 7 : Extrait de la carte des remontées de nappe (source : BRGM)

6.2.3. Contexte hydrologique

Le vecteur hydraulique le plus proche du site est le Canal de Saint Denis qui s'écoule à environ 130 m à l'ouest de la zone d'étude.

D'après le site internet GÉORISQUES (<http://www.georisques.gouv.fr>) du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, le site est localisé au droit d'une crue de faible probabilité (cf. figure 8). De plus la commune de SAINT DENIS (93) est soumise à un Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles (PPRN) inondation, cependant le site est localisé hors du zonage réglementaire (cf. figure 9).




Figure 8 : Extrait de la carte des zones pouvant être inondées (source : GEORISQUES)




Figure 9 : Extrait de la carte du zonage réglementaire issu du PPRN risque inondation (source : GEORISQUES)

6.2.4. Contexte météorologique

Le climat de la région Île-de-France est influencé par deux types de climat : océanique à l'ouest et continental à l'est. Dominé par le climat océanique, il est caractérisé par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (source : météofrance.com). Le bilan météorologique est réalisé avec les données de **la station du Bourget**.




Figure 10 : Localisation de la station météorologique de référence du département (source : Météo France)

Le tableau ci-dessous présente pour chaque paramètre météorologique (températures minimales et maximales, précipitations et ensoleillement), les moyennes mensuelles et annuelles de 1981 à 2010. À titre comparatif, les données de l'année 2016 sont également présentées. Les données minimales et maximales pour chaque paramètre sont mises en couleur pour mettre en évidence les mois les plus chauds, froids, secs, humides et ensoleillés.

Valeur Min	Température moyenne min. (°C)	Température moyenne max. (°C)	Précipitations moyennes mensuelles (mm)	Ensoleillement (h)
Valeur Max				
Janvier	1.7	7	49.6	62
Février	1.6	8.2	42	75.1
Mars	3.9	12	50.2	125
Avril	5.7	15.3	49.8	165.8
Mai	9.4	19.2	61.1	193.3
Juin	12.2	22.4	55	206.9
Juillet	14.2	25.1	59.2	215.7
Août	13.9	25	49	206.2
Septembre	11.1	21.1	49.3	160.2
Octobre	8.3	16.3	64.8	111.2
Novembre	4.5	10.7	50.9	65.1
Décembre	2.3	7.4	59.8	50.8
Moyenne annuelle 1981-2010	7.4	15.8	53.4	136.4
Moyenne annuelle 2016	8.0	16.2	50.6	130.4

Tableau 3 : Données climatologiques de la station de Bourget (Seine-Saint-Denis, 93) en moyennes mensuelles entre 1981 et 2010 et comparaison aux données 2016.

Les **précipitations** atteignent un cumul annuel de 607,4 mm pour 2016, légèrement inférieur au cumul des normales de 1981 à 2010 qui est de 640,7 mm. Il pleut en moyenne 113,5 jours par an (moyenne calculée sur la période 1981-2010).

L'**ensoleillement** représente 1637,3 heures par an, soit en moyenne 136,4 heures par mois (moyennes calculées sur la période 1981-2010).

Les **vents dominants** soufflent du Sud-Ouest surtout en hiver et en automne. Les vents du Nord-Est (bise) sont également fréquents notamment en hiver et en été (*source : meteo-paris.com*).

6.3. TRANSFERT ET COMPORTEMENT DES POLLUANTS

Au regard des informations obtenues, aucun produit spécifique n'a été identifié au droit du site.

6.4. IDENTIFICATION DES USAGES ET DES MILIEUX

6.4.1. Usage des sols

En complément des occupations et populations actuelles et anciennes et de la description des surfaces au sol au droit et à proximité du site, présentées aux paragraphes 4.1.1, 4.1.2 (*source : visite du site*) et 5.2.1 (*source : photographies aériennes*), le projet d'aménagement prévoit la cession/acquisition du foncier existant exposant ainsi les populations futures (éventuels adultes travailleurs, adultes et enfants résidents) à d'éventuelles substances polluantes.

Le plan de l'existant est présenté en annexe 1.

6.4.2. Usage des eaux souterraines

D'après les informations recueillies auprès de l'Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France, la commune de SAINT DENIS (93) est concernée par la présence de 4 captages AEP à usage privé, à savoir :

- les forages F1 et F2 de GDF,
- les forages de la SNCF puisant dans l'Albien et dans le Sparnacien.

Cependant, il n'y a pas à ce jour de procédure de périmètre de protection en cours sur ces captages.

La réponse de l'Agence Régionale de Santé d'Ile de France est présentée en annexe 5.

Un inventaire des forages et/ou puits répertoriés au droit et à proximité du site a également été réalisé suite à la consultation de la Base de Données du Sous-Sol (BSS) du BRGM :

Indice	Nature	Profondeur (m)	Etat de l'ouvrage	Date réalisation	Utilisation	Niveau d'eau relevé (m/TN)	Distance (m)	Orientation vis-à-vis du site	Position hydraulique par rapport au site
BSS000NFRW	FORAGE	6		13/02/1947		5	94	Sud	Latéral
BSS000NGAE	FORAGE	16	REMBLAI.	23/03/1972		5	163	Ouest	Latéral
BSS000NGAX	FORAGE	13	REMBLAI.	04/03/1964		5	166	Ouest	Latéral
BSS000NGBS	FORAGE	27	REMBLAI.	19/07/1973		5	167	Sud	Aval
BSS000NFTD	FORAGE	65	ACCES.	01/01/1912	EAU-INDUSTRIELLE.	9	212	Ouest	Latéral
BSS000NGBR	FORAGE	20	REMBLAI.	25/07/1973		5	263	Ouest	Latéral

* Position hydraulique selon un sens d'écoulement de la nappe du nord-est au sud-ouest.

* _ = Donnée non renseignée

Tableau 4 : Ouvrages référencés dans un rayon de 300 m autour de la zone d'étude (source BSS)

Au total 6 ouvrages sont recensés dans un rayon de 300 m autour du site. Un ouvrage est identifié pour l'alimentation en eau potable (industrielle) à environ 212 m de la zone d'étude. Aucun ouvrage de surveillance n'est recensé au droit et à proximité du site.

Les niveaux d'eau relevés varient de 5 à 9 m de profondeur.

Il n'est pas prévu dans le projet d'aménagement la réalisation de forages et/ou puits pour une utilisation au droit du site.

6.4.3. Usage des eaux de surface

En complément des informations obtenues au droit et à proximité du site, présentées aux paragraphes 4.1.1 et 4.1.2 (source : visite du site), la zone d'étude se trouve à environ 130 m à l'est du Canal de Saint Denis, qui est utilisé principalement pour le transport de matériaux par des navettes fluviales.

Il n'est pas prévu dans le projet d'aménagement la création de vecteurs hydrauliques pour une utilisation au droit du site.

6.4.4. Usage de l'air

En complément des informations obtenues au droit et à proximité du site, présentées aux paragraphes 4.1.1 et 4.1.2 (source : visite du site), les personnes amenées à fréquenter les aménagements futurs (éventuels adultes travailleurs, adultes et enfants résidents), sont potentiellement exposées à une contamination de l'air ambiant ou des poussières inhalées.

6.4.5. Milieu naturel

ZNIEFF

D'après la consultation de l'INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel), aucune Zone Naturelle d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I (Secteur de grand intérêt biologique et écologique) et ZNIEFF de type II (Grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes) n'est répertoriée dans un rayon de 2 km autour du site.

ZONE NATURA 2000

Le réseau européen Natura 2000 comprend deux types de sites :

- ✚ Des **Zones de Protection Spéciales** (ZPS), visant à la conservation d'espèces d'oiseaux sauvages figurant à l'annexe I de la Directive « Oiseaux » ou qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zone de relais à des oiseaux migrateurs,
- ✚ Des **Zones Spéciales de Conservation** (ZSC) visant à la conservation des types d'habitats et des espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive « Habitats ».

D'après la consultation de l'INPN, aucun site Natura 2000 n'est répertorié dans un rayon de 2 km autour de la zone d'étude.

6.5. SYNTHÈSE SUR LA VULNÉRABILITÉ ET LA SENSIBILITÉ DES MILIEUX

6.5.1. Milieu sol

Le milieu sol au droit et à proximité de la zone d'étude est de vulnérabilité forte au regard de la description des surfaces et de la géologie attendue (éventuels remblais, terrain naturel à dominante marneuse).

L'usage des sols est de sensibilité forte au regard des occupations actuelles au droit et à proximité du site (logements, commerces...).

Le milieu sol est retenu dans le cadre de cette étude.

6.5.2. Milieu eau souterraine

Le milieu eau souterraine au droit et à proximité de la zone d'étude est de vulnérabilité moyenne à forte au regard de la description des surfaces et du contexte hydrogéologique (nappe peu profonde).

L'usage des eaux souterraines est de sensibilité faible au regard de l'absence d'ouvrage de pompage de la nappe au droit et à proximité du site (actuel ou futur).

Le milieu eau souterraine est retenu dans le cadre de cette étude.

6.5.3. Milieu eau de surface

Le milieu eau de surface n'est pas retenu dans le cadre de cette étude (absence de vecteur hydraulique identifié ou projeté au droit ou à proximité immédiate de la zone d'étude).

6.5.4. Milieu air

Le milieu air au droit et à proximité de la zone d'étude est de vulnérabilité moyenne à faible au regard de l'absence d'émission atmosphérique identifiée au droit et à proximité du site.

L'usage de l'air est de sensibilité forte au regard des occupations actuelles au droit et à proximité du site (logements, commerces...).

Le milieu air est retenu dans le cadre de cette étude.

6.6. SYNTHÈSE DES VOIES D'EXPOSITION RETENUES EN FONCTION DES MILIEUX ET LEURS USAGES

Dans le cadre de l'état actuel du site et de ses environs, et en considérant les cibles actuelles et/ou futures au droit et à proximité d'un éventuel projet d'aménagement de la zone d'étude, le tableau ci-dessous permet d'identifier les voies d'exposition à retenir en fonctions des différents milieux sélectionnés. Ainsi, le schéma du tableau présente les principaux axes à prendre en compte pour cette étude, à savoir : les sources (milieu), les transferts (voie d'exposition) et les cibles (personnes fréquentant le site ou sa proximité).

Milieu retenu	Voie d'exposition	Retenue	Cible considérée	Justification
Sol	Ingestion de sol et de poussières	Oui	Enfant et adultes*	Voie d'exposition possible en l'absence de recouvrement sur les espaces extérieurs
	Contact cutané	Oui	Enfant et adultes*	Voie d'exposition possible en l'absence de recouvrement sur les espaces extérieurs
	Ingestion de végétaux contaminés (autoproduits)	Non	-	Usage non existant au droit et à proximité du site
	Ingestion d'aliments contaminés d'origine animale (élevage)	Non	-	Usage non existant au droit et à proximité du site
Eau souterraine	Ingestion d'eau de nappe	Non	-	Aucun usage de la nappe n'est existant et/ou prévu au droit et à proximité du site
	Contact cutané	Non	-	Aucun usage de la nappe n'est existant et/ou prévu au droit et à proximité du site
Air	Inhalation d'air intérieur ou extérieur	Oui	Enfant et adultes*	Voie d'exposition possible en cas de présence de substances volatiles dans les sols et/ou la nappe souterraine
	Inhalation de poussières de sol	Oui	Enfant et adultes*	Voie d'exposition possible en l'absence de recouvrement sur les espaces extérieurs

*Adultes travailleurs, adultes et enfants résidents dans les occupations actuelles (à proximité du site) et futures (au droit du site).

Tableau 5 : Identification des voies d'exposition retenues au droit et à proximité du site

Le schéma conceptuel réalisé à l'issue de la visite du site, des études historiques, documentaires et de vulnérabilité est présenté en annexe 6.

7. ÉLABORATION D'UN PROGRAMME PRÉVISIONNEL D'INVESTIGATIONS (CODE A130)

Cette prestation permet de définir un programme prévisionnel d'investigations sur la base du schéma conceptuel et découlant des prestations A100 et/ou A110 et/ou A120.

7.1. OUVRAGES PRÉSENTS DANS LA ZONE D'ÉTUDE

Aucun ouvrage (piézomètre, piézair) n'a été identifié au droit ou à proximité du site.

7.2. EXAMEN DES CONTRAINTES

Aucune contrainte particulière liée aux accès, à la présence de réseaux, d'infrastructures n'a été identifiée au regard des premières informations obtenues lors de la visite du site.

Aucun indice permettant de suspecter la présence d'engins pyrotechniques enfouis n'a été mis en évidence au regard des sources d'informations consultées.

En complément, une recherche de réseaux enterrés sera effectuée auprès des concessionnaires lors de l'établissement de la Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DT/DICT).

Une analyse des risques potentiels sera réalisée, les risques associés à l'intervention seront identifiés et des mesures seront prises pour les éviter.

Une analyse des impacts prévisionnels relative à la préservation de la qualité et de l'environnement du site sera également réalisée préalablement l'intervention (fuite accidentelle, gêne de la circulation, émissions de bruit, émissions de poussières...), toutes les mesures nécessaires seront prises afin de s'assurer de l'absence d'impact dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Aucune zone non accessible/dangereuse n'a été identifiée au droit du site.

7.3. STRATÉGIE D'INVESTIGATIONS

Le schéma conceptuel identifie les enjeux sanitaires et environnementaux qu'il convient de considérer dans la gestion du site. Les investigations ont été dimensionnées en vue d'établir un état des lieux au regard des milieux, voies d'exposition et cibles retenues, dans le cadre de l'occupation actuelle et projetée.

Le tableau suivant synthétise l'élaboration et la justification de la stratégie d'investigations.

Milieu retenu	Localisation		Polluant associé	Contrainte	Mesure associée	Sondage	Profondeur prévisionnelle	Echantillons prévisionnels	Paramètres recherchés	Objectif
	Ancienne/ actuelle	Future								
SOL	Bâtiments de logements et commerces / cours extérieures / sites BASIAS	-	BTEX, HAP, métaux, HCT, phénols, COHV, PCB, cyanure	-	-	T1 / T2 / T3 / T4 / T5 et T6	2 à 4 m	0-1 / 1-2 / 2-3 / 3-4 m	8 métaux lourds / HCT / HAP / BTEX / COHV + cyanure + compléments pack ISDI	Prélèvement de sol au droit du projet, pour caractérisation des terres restant en place ou évacuées dans le cadre du projet d'aménagement
EAU SOUTERRAINE			Milieu non investigué à ce stade de l'étude							
AIR			Milieu non investigué à ce stade de l'étude							

T : Tarière mécanique

Tableau 6 : Stratégie d'investigation au droit de la zone d'étude

À ce stade de l'étude environnementale, au regard des informations obtenues lors des prestations A100, A110 et A120, il n'est pas prévu de réaliser des prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les milieux eaux souterraines et air, bien que retenus par le schéma conceptuel. Cependant, si les résultats des investigations et analyses sur les sols mettaient en évidence un risque de contamination de la nappe ou de l'air, nous pourrions être amenés à recommander cette prestation lors d'une phase complémentaire d'investigations, en adéquation avec la nature et la localisation des éventuelles pollutions mesurées dans les sols.

Le plan de synthèse présentant la localisation des investigations prévisionnelles est présenté en annexe 1.

8. CONCLUSIONS

L'étude environnementale (prestation INFOS (codes A100, A110, A120 et A130)) réalisée au droit du site à l'étude a permis de définir :

- ✚ site occupé depuis 1931 par des bâtiments à usage de logements et commerces. Aucun changement notable n'a par la suite été identifié,
- ✚ aucune activité potentiellement polluante, source potentielle de pollution et présence de déchets n'a été identifiée au droit de la zone d'étude lors de la visite de site,
- ✚ le site est répertorié dans la base de données des anciens sites industriels et activités de service (BASIAS) sous les références IDF9300700 et IDF9300701, pour la fabrication d'huiles et graisses végétales et animales et des activités de chaudronnerie et de tonnellerie
- ✚ le site n'est pas répertorié dans la base des sites pollués (BASOL), ni SIS et IREP et ni dans la base des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE). D'après les sources d'informations consultées, le site BASIAS le plus proche de la zone d'étude est répertorié à environ 75 m de la zone d'étude pour une activité d'entretien et réparation de véhicules automobiles (ou autres),
- ✚ la vulnérabilité forte des sols dont l'usage est de sensibilité forte (éventuels futurs bâtiments de logements avec la présence éventuelle d'espaces paysagers de pleine terre ou jardins),
- ✚ la vulnérabilité forte des eaux souterraines de la nappe du Ludien (profondeur estimée entre 3 et 6 m) et dont l'usage est de sensibilité faible (absence d'ouvrage de pompage),
- ✚ la vulnérabilité moyenne à faible du milieu air (absence d'émissions atmosphériques) et dont l'usage est de sensibilité forte (éventuels futurs bâtiments de logements),
- ✚ la présence d'éventuels remblais sur site, issus de la construction/démolition des bâtiments et de l'aménagement des espaces extérieurs au droit et à proximité du site.

En l'état actuel du site, et au regard des informations obtenues sur la base de la mission INFOS, nous recommandons dans un premier temps, la réalisation de six sondages de sol (un sondage par parcelle) entre 2 et 4 m de profondeur afin de statuer sur la qualité des terres présentes au droit du site.

8.1. LIMITES

À ce stade de la méthodologie (prestations A100, A110, A120 et A130), les contraintes potentielles pour l'usage futur du site ne sont pas signalées dans leur principe et aucune investigation ni évaluation quantitative des risques sanitaires n'ont été réalisées (codes A200 et A320).

Conformément à la norme NF X 31-620-2 de décembre 2021, l'étude environnementale (INFOS) ne permet pas la recherche d'objectifs de dépollution, ni l'étude technico-économique de solutions de réhabilitation éventuelle (prestation globale PG (Plan de Gestion)).

Le présent rapport et ses annexes constituent un tout indissociable. La mauvaise utilisation qui pourrait être faite suite à une communication ou reproduction partielle ne saurait engager SOLPOL.

Toute modification du projet peut conduire à des remises en cause des prescriptions. Une nouvelle mission devra alors être confiée à SOLPOL afin de réadapter ces conclusions ou de valider par écrit le nouveau projet.

ANNEXE 1 : PLAN DE L'EXISTANT – IMPLANTATION DES SONDAGES
PREVISIONNELS

ANNEXE 1 : PLAN DE L'EXISTANT – IMPLANTATION DES SONDAGES PREVISIONNELS

PROJET DE CESSION/ACQUISITION
 Ilot n°H – 1-3-5 impasse Chateaudun, 17-19 rue Jules Guesde – SAINT DENIS (93)



Photographie aérienne de l'existant

LEGENDE :

-  Limite de la zone d'étude
-  Sondage à la tarière prévisionnel



Aff. 220619_v1-PH	Ind.	Date	Modifications	Etabli	Vérfié	Approuvé
Ech. graph	A	03/10/22		ES	TB	MR
Folio 1/1						
Format : Word						
Maitre d'ouvrage : SOREQA						

ANNEXE 2 : COMPTE RENDU DE LA VISITE DU SITE

Fiche VISITE DE SITE



N° de dossier : 220619	Ingénieur d'études : E. SZOLLOSI
Nature de la visite : 1ère visite de site	Date : 05/10/2022
	Par : A. FRADET

1. LOCALISATION/IDENTIFICATION

Commune : SAINT-DENIS	Département : 93
Désignation usuelle du site : Site H	Parcelles cadastrées : AH57 / 58 / 59 / 61 / 148 et 149
Adresse : 1-3-5 Impasse de Châteaudun / 17-19 rue Jules Guesde	

Carte Topographique (Nom, échelle - utilisée pour report des limites approximatives du site) :		Géoportail	
Coordonnées LAMBERT :	X : 600969,93 m	Y :	2437429,37 m
Topographie générale du site	plane	Altitude moyenne du site Z (NGF):	33,25 m
Superficie approximative :	- Hectares	913	m ²

Typologie du site / utilisation actuelle :

<input type="checkbox"/> Décharge	<input checked="" type="checkbox"/> Habitations, loisirs, écoles	<input checked="" type="checkbox"/> Commerces	<input type="checkbox"/> Site réoccupé :
<input type="checkbox"/> Friche industrielle	<input type="checkbox"/> Documents d'urbanisme	<input type="checkbox"/> Agriculture	<input type="checkbox"/> Autres :

Conditions d'accès au site

<input checked="" type="checkbox"/> Site clôturé et surveillé	<input type="checkbox"/> Site non clôturé ou en mauvais état, mais surveillé	<input type="checkbox"/> Site clôturé mais non surveillé	<input type="checkbox"/> Site non clôturé ou clôture en mauvais état et non surveillé
---	--	--	---

Populations présentes sur le site ou à proximité

<input type="checkbox"/> Aucune présence	<input type="checkbox"/> Présence occasionnelle	<input checked="" type="checkbox"/> Présence régulière	Nombre de personnes : > 5
--	---	--	----------------------------------

Typologie des populations présentes sur le site ou à proximité

<input checked="" type="checkbox"/> Travailleurs	<input checked="" type="checkbox"/> Adultes	<input checked="" type="checkbox"/> Personnes sensibles (enfants ...)
--	---	---

2. ACTIVITES INDUSTRIELLES PRATIQUEES SUR LE SITE

(A classer par ordre chronologique d'apparition sur le site - Rubrique nomenclature IC)

1) _____	- Période d'activité : _____
2) _____	- Période d'activité : _____
3) _____	- Période d'activité : _____
4) _____	- Période d'activité : _____

3. ENVIRONNEMENT DU SITE

Rayon de visite autour du site = 50 m

<input type="checkbox"/> Agricole/ Forestier	<input checked="" type="checkbox"/> Commercial	<input type="checkbox"/> Etablissement sensibles (crèches, établissements scolaires, parcs et jardins publics)
<input checked="" type="checkbox"/> Industriel	<input type="checkbox"/> Proximité d'une zone (Natura 2000, ZNIEFF, ZICO...)	
<input checked="" type="checkbox"/> Habitat	<input checked="" type="checkbox"/> Collectif	<input checked="" type="checkbox"/> Résidentiel avec ou sans jardin
	<input type="checkbox"/> Dispersé	

Dans la mesure du possible, voire si les locaux sont construits sur des vides sanitaires, des sous-sols

REMARQUES GENERALES

4.1 BATIMENTS EXISTANTS

Nombre : 4+

Dénomination	Type	Etat	Dimension	Utilisation	Accès
Logements collectifs + café	R+2 à R+4	Vétuste	-	Quotidienne excepté au 3 Impasse de Châteaudun	Privé

4.2 SUPERSTRUCTURE(S) / OUVRAGES EXISTANTS

Nombre : 0

Dénomination	Type	Etat	Dimension	Utilisation	Accès

4.3 STOCKAGE(S) EXISTANT(S)

Nombre : Inaccessible

Nom/Localisation					
Type					
Conditionnement					
Confinement					
Volume - m3					
Etat					
Substances/produits identifiés					
Risques particuliers					

4.4 DEPOT(S) / DECHARGE(S) EXISTANT(S)

Nombre : 0

Dénomination					
Type déchets*					
Conditionnement					
Confinement / Etanchéité					
Volume - m3					
Accès					
Déchets identifiés					
Risques particuliers					
Stabilité du dépôt**					
Facteur aggravant***					

* Typologie : D.I.S / D.I.B / Mélange

** N : Non - P : Potentiel - E : Evident, avec trois niveaux possibles : F(aible), M(oyen), E(levé)

*** Ex : topographie, rivière en pied de talus ...

4.5 AUTRES CARACTERISTIQUES DU SITE

<u>Elément caractéristique</u>	<u>Risque(s) potentiel(s) associé(s)</u>
Remblais d'origine diverse sur le site	
Excavations, sapes de guerres	
Orifices (puits)	
Galeries enterrées	
Glissement de terrain	
Autres/préciser	

5. MILIEU(X) SUSCEPTIBLE(S) D'ETRE POLLUE(S)

5.1 AIR

Existence de produits volatils / pulvérulents : Oui Non

Préciser lesquelles :

Existence de source(s) d'émission gazeuses ou de poussières, sur le site ou à proximité Oui Non

5.2 EAUX SUPERFICIELLES

Distance du site ou de la source au cours d'eau le plus proche : _____ m/km

Estimation des débits du cours d'eau: _____ (préciser unité)

Utilisation sensible du cours d'eau le plus proche : Oui Non - Nature : _____Existence de rejets directs en provenance du site : Oui Non Existence de rejets extérieurs : Oui Non Présence de signes de ruissellement superficiel : Oui Non Présences de mares : Oui Non Situation en zone d'inondation potentielle : Oui Non

5.3 EAUX SOUTERRAINES

Existence d'une nappe souterraine sous le site : Oui Non Ne sait pas

Nature de l'aquifère _____

Estimation de la profondeur de la nappe: _____ m ou km

Utilisation sensible des eaux souterraines : Oui Non - Nature : _____

Distance du captage le plus proche : _____ m ou km

Existence potentielle de circulations préférentielles vers la nappe (failles, fractures, puits anciens, réseaux souterrains, lithologie perméable...): Oui Non Existence d'un recouvrement constitué de formations géologiques à faible perméabilité : Oui Non Situation en zone d'inondation potentielle : Oui Non

5.4 SOL

Projet de requalification du site à court terme : Oui Non Indice de pollution du sol du site (végétation...): Oui Non Indices de pollution du sol à l'extérieur du site (retombées atmosphériques...): Oui Non

5.5 POLLUTIONS / ACCIDENTS DÉJÀ CONSTATES

Date	Type	Equipement concerné	Origine principale	Manifestations principales

Pollution de l'atmosphère : Oui Non - Caractéristique : _____Pollution des eaux de surfaces : Oui Non - Caractéristique : _____Pollution des sols : Oui Non - Caractéristique : _____Présence de lagunes : Oui Non - Caractéristique : _____MESURES PRISES A LA SUITE DE L'EVENEMENT

- Evaluation des impacts prévisibles
- Mesures de confinement ou d'évacuation des populations
- Mesure de protection des eaux de surface (barrages flottants, usages d'absorbants, de floculants ou de dispersants)
- Mesures de protection des eaux souterraines
- Limitation des usages de l'eau
- Mesures de restriction de l'usage des sols

5.6 CONNAISSANCE DE PLAINTES CONCERNANT L'USAGE DES MILIEUX

Milieu(x) concerné(s) : Oui Non

1) _____

2) _____

3) _____

6. DOCUMENTS CONCERNANT LE SITE

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

7. PERSONNES RENCONTREES OU A RENCONTRER

NOM	ORGANISME	TELEPHONE	RENCONTREE LE (date)

8. PRECONISATIONS POUR UN CONTRÔLE DE LA QUALITE DES MILIEUX

Si les éléments indispensables à la mise en place ou à l'utilisation d'ouvrages de contrôle des milieux n'ont pu être réunis, indiquer les lacunes, et les points à traiter en priorité lors des phases de diagnostic pour les combler.

Rien à signaler

Si les éléments recueillis à l'issue de la visite sont suffisants pour décider de l'implantation d'ouvrages de contrôle de la qualité des milieux, indiquer les caractéristiques préconisées de ces ouvrages (nombre, longueur, position possible, éléments à analyser, périodicité).

Rien à signaler

10. MESURES DE MISE EN SECURITE A PRENDRE

ACTION	✘	DEGRE D'URGENCE
Enlèvement de fûts, bidons		
Excavation de terres		
Stabilisation de produits ou de sources (bassins, dépôts...)		
Mise en œuvre d'un confinement		
Restrictions d'accès au site (clôture...)*Evacuation du site		
Création de réseau de surveillance des eaux souterraines		
Contrôle d'une source d'alimentation en eau potable		
Démolition de superstructures (bâtiments, réseaux aériens...)		
Comblement de vides		
EN CAS DE NECESSITE, PREVENIR LES AUTORITES PREFECTORALES ET MUNICIPALES		

ANNEXE 3 : PHOTOGRAPHIES ISSUES DE LA VISITE DU SITE

ANNEXE 3 : PHOTOGRAPHIES ISSUES DE LA VISITE DU SITE

PROJET DE CESSION/ACQUISITION
 Ilot n°H – 1-3-5 impasse Chateaudun, 17-19 rue Jules Guesde – SAINT DENIS (93)



Vue d'ensemble sur la façade des bâtiments de logements avec les commerces en rez-de-chaussée

	Aff. 220619_v1-PG	Ind.	Date	Modifications	Etabli	Vérfié	Approuvé
	Ech. graph	A	03/10/2022		ES	TB	MR
	Folio 1/1						
	Format : Word						
Maitre d'ouvrage : SOREQA							

ANNEXE 3 : PHOTOGRAPHIES ISSUES DE LA VISITE DU SITE

PROJET DE CESSION/ACQUISITION
Ilot n°H – 1-3-5 impasse Chateaudun, 17-19 rue Jules Guesde – SAINT DENIS (93)



Vue d'ensemble sur la façade des autres bâtiments de logements dont l'immeuble abandonné

 Conseil, Ingénierie des sites et sols pollués	Aff. 220619_v1-PG	Ind.	Date	Modifications	Etabli	Vérfié	Approuvé
	Ech. graph	A	03/10/2022		ES	TB	MR
	Folio 1/1						
	Format : Word						
Maitre d'ouvrage : SOREQA							

ANNEXE 4 : PHOTOGRAPHIES AERIENNES

ANNEXE 4 : PHOTOGRAPHIES AERIENNES AU DROIT DU SITE

PROJET DE CESSION/ACQUISITION
 Ilot n°H – 1-3-5 impasse Chateaudun, 17-19 rue Jules Guesde – SAINT DENIS (93)



0 ↔ 50 m

1931



0 ↔ 50 m

1950

Légende :



Limite de la zone d'étude




Aff. 220619_v1-PH	Ind.	Date	Modifications	Etabli	Vérifié	Approuvé
Ech. graph	A	03/10//22		ES	TB	MR
Folio 1/4						
Format : Word						

Maitre d'ouvrage : SOREQA

ANNEXE 4 : PHOTOGRAPHIES AERIENNES AU DROIT DU SITE


PROJET DE CESSION/ACQUISITION
 Ilot n°H – 1-3-5 impasse Chateaudun, 17-19 rue Jules Guesde – SAINT DENIS (93)



Démolition des bâtiments
d'usage inconnu

0 ←→ 50 m

1968



0 ←→ 50 m

1976

Légende :



Limite de la zone d'étude




Aff. 220619_v1-PH	Ind.	Date	Modifications	Etabli	Vérifié	Approuvé
Ech. graph	A	03/10//22		ES	TB	MR
Folio 2/4						
Format : Word						

Maitre d'ouvrage : SOREQA


ANNEXE 4 : PHOTOGRAPHIES AERIENNES AU DROIT DU SITE

PROJET DE CESSION/ACQUISITION
 Ilot n°H – 1-3-5 impasse Chateaudun, 17-19 rue Jules Guesde – SAINT DENIS (93)



0 ↔ 50 m

1986



0 ↔ 50 m

1993

Légende :



Limite de la zone d'étude



Aff. 220619_v1-PH	Ind.	Date	Modifications	Etabli	Vérifié	Approuvé
Ech. graph	A	03/10//22		ES	TB	MR
Folio 3/4						
Format : Word						

Maitre d'ouvrage : SOREQA


ANNEXE 4 : PHOTOGRAPHIES AERIENNES AU DROIT DU SITE

PROJET DE CESSION/ACQUISITION
 Ilot n n°H – 1-3-5 impasse Chateaudun, 17-19 rue Jules Guesde – SAINT DENIS (93)



0 ←→ 50 m

2003



0 ←→ 50 m

2019

Légende :



Limite de la zone d'étude



Aff. 220619_v1-PH	Ind.	Date	Modifications	Etabli	Vérifié	Approuvé
Ech. graph	A	03/10//22		ES	TB	MR
Folio 4/4						
Format : Word						

Maitre d'ouvrage : SOREQA

ANNEXE 5 : REPONSE DE L'ARS

ANNEXE 5 : RÉPONSE DE L'ARS

PROJET DE CESSION/ACQUISITION

Ilot n°H – 1-3-5 impasse Chateaudun, 17-19 rue Jules Guesde – SAINT DENIS (93)

Madame,

Suite à votre demande, je vous prie de trouver, ci-jointes, la liste des captages AEP d'eau souterraine et superficielle alimentant le département de la Seine-Saint-Denis, ainsi qu'une carte positionnant les différents captages.

Pour information, sur la commune de Saint-Denis, il existe 4 captages AEP à usage privé, à savoir :

- o Forage F1 GDF,
- o Forage F2 GDF,
- o Forage albien SNCF
- o Forage sparnacien SNCF.

Il n'y a pas, à ce jour, de procédure de périmètres de protection en cours sur ces captages car ils sont non actifs. De plus, la commune n'est pas concernée par des périmètres de protection.

Concernant les captages à usage industriel, je vous prie de vous rapprocher de la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Energie (DRIEE).

Pour les captages à usage agricole, il est souhaitable de consulter la Direction Interdépartementale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt d'Ile de France (DRIAAF).

Enfin, concernant les puits privés, je vous prie de vous rapprocher de la Mairie de Saint-Denis.

Le service santé environnement reste à votre disposition pour toutes informations supplémentaires.

Cordialement.

POUR LA CELLULE EAUX

Rosette ORMÈS-VALOIR

Secrétariat - Département Santé Environnement

Délégation Départementale de Seine-Saint-Denis

13, Rue du Landy – 93200 SAINT-DENIS

ars-dd93-cssm-eau@ars.sante.fr

Tél : 01.41.60.71.84




	Aff.220619_v1-PH	Ind.	Date	Modifications	Établi	Vérfié	Approuvé
	Ech. graph	A	03/10/22		ES	TB	MR
	Folio 1/1						
	Format : Word						
Maitre d'ouvrage : SOREQA							

ANNEXE 6 : SCHEMA CONCEPTUEL – PRESTATION INFOS

ANNEXE 6 : SCHÉMA CONCEPTUEL – PRESTATION INFOS

PROJET DE CESSION/ACQUISITION
 Ilot n°H – 1-3-5 impasse Chateaudun, 17-19 rue Jules Guesde – SAINT DENIS (93)



LÉGENDE :

- Sources :**
- Substances non volatiles résiduelles dans les sols (liées aux éventuels remblais et/ou éventuelles anciennes activités potentiellement polluantes) ● (X non retenu au regard des aménagements)
 - Substances volatiles résiduelles dans les sols (liées aux éventuels remblais et/ou éventuelles anciennes activités potentiellement polluantes) ● (X non retenu au regard des aménagements)
- Vecteurs :**
- Contact cutané, ingestion de sol et inhalation de poussières ↑ (X non retenu corrélativement à la source)
 - Inhalation de substances volatiles vers l'air ambiant (intérieur et extérieur) ↑ (X non retenu corrélativement à la source)
- Cibles :**
- Adultes travailleurs/résidents amenés à fréquenter les aménagements actuels/futurs
 - Enfants résidents amenés à fréquenter les aménagements actuels/futurs

Aff.	Ind.	Date	Modifications	Établi	Vérfié	Approuvé
Aff. 220619_v1-PH	Ind.	Date				
Éch. graph.	A	05/10/22	Rapport initial	ES	TB	MR
Folio 1/1						
Format PowerPoint A3						
Maître d'ouvrage : SOREQA						

ANNEXE 7 : FICHE BASIAS

ANNEXE 7 : FICHE BASIAS – IDF9300700 et IDF9300701

PROJET DE CESSION/ACQUISITION
 Ilot n°H – 1-3-5 impasse Chateaudun, 17-19 rue Jules Guesde – SAINT DENIS (93)

12/10/2022 17:03

Fiche Détaillée Basias - IDF9300700

IDF9300700

Fiche Détaillée

Pour connaître le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le [preamble départemental](#).

1 - Identification du site

Unité gestionnaire : IDF
 Date de création de la fiche : (*) 19/05/2003
 Raison(s) sociale(s) de l'entreprise :

Raison sociale	Date connue (*)
X	

Etat de connaissance : Inventorié
 Autre(s) identification(s) :

Numéro	Organisme ou BD associée
1213	DREIF

2 - Consultation à propos du site

3 - Localisation du site

Code INSEE : 93066
 Commune principale : SAINT-DENIS (93066)

Projection	L2e (centroïde)	L2e (centroïde)	L93 (centroïde)	L2e (adresse)
X (m)				600 958
Y (m)				2 437 425
Préc.XY				rue

Carte géologique :

Carte	Numéro carte	Huitième
PARIS	183	3

Autre(s) commune(s) concernée(s) :

Code INSEE	Nom	Arrondissement
93066	SAINT-DENIS	

4 - Propriété du site

Nombre de propriétaires actuels : ?

5 - Activités du site

Etat d'occupation du site : Activité terminée
 Date de première activité : (*) 01/01/1902
 Date de fin d'activité : (*) 31/12/1905
 Origine de la date : DCD=Date connue d'après le dossier
 Historique des activités sur le site :

N° activité	Libellé activité	Code activité	Date début (*)	Date fin (*)	Importance	groupe SEI	Date du début	Ref. dossier	Autres infos
1	Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales (huile végétale et animale, y compris fonderie de suif), hors huile minérale (Voir C19.20Z)	C10.4	01/01/1902	31/12/1905		3ième groupe	DCD=Date connue d'après le dossier	STIIIC - liste par arrondissement et par commune des établissements classés autorisés de 1909	

Exploitant(s) du site :

Nom de l'exploitant ou raison sociale	Date de début d'exploitation (*)	Date de fin d'exploitation (*)

<https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/IDF9300700>

1/2

ANNEXE 7 : FICHE BASIAS – IDF9300700 et IDF9300701

PROJET DE CESSION/ACQUISITION Ilot I – 7 rue Denfert Rochereau – SAINT DENIS (93)

12/10/2022 17:03

Fiche Détaillée Basias - IDF9300700

Nom de l'exploitant ou raison sociale	Date de début d'exploitation (*)	Date de fin d'exploitation (*)
X	01/01/1902	31/12/1905

6 - Utilisations et projets

7 - Utilisateurs

8 - Environnement

9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)

11 - Bibliographie

Source d'information : S1 : STIIIC - liste par arrondissement et par commune des établissements classés autorisés de 1909

12 - Synthèse historique

Historique : 17/05/1902 (S1) : déclaration (3e classe) mélange des huiles
1905 (S1) : en activité

13 - Etudes et actions Basol

(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante :

- si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.
- si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession d'activités, d'exploitants, de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement :

- 01/01/1111,
- 01/01/1112,
- 01/01/1113,
- ou sans date indiquée,

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,
- si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.

ANNEXE 7 : FICHE BASIAS – IDF9300700 et IDF9300701

PROJET DE CESSION/ACQUISITION
 Ilot n°H – 1-3-5 impasse Chateaudun, 17-19 rue Jules Guesde – SAINT DENIS (93)

12/10/2022 17:04

Fiche Détaillée Basias - IDF9300701

IDF9300701

Fiche Détaillée

Pour connaître le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le [présambule départemental](#).

1 - Identification du site

Unité gestionnaire : IDF
 Date de création de la fiche : (*) 19/05/2003

Raison(s) sociale(s) de l'entreprise :

Raison sociale	Date connue (*)
GIGUET FRERES (Ets)	

Etat de connaissance : Inventorié

Autre(s) identification(s) :

Numéro	Organisme ou BD associée
1214	DREIF

2 - Consultation à propos du site

3 - Localisation du site

Localisation : le boulevard de Châteaudun devient boulevard Jules Guesde en 1923
 Code INSEE : 93066
 Commune principale : SAINT-DENIS (93066)

Projection	L zone (centroïde)	L2e (centroïde)	L93 (centroïde)	L2e (adresse)
X (m)				600 958
Y (m)				2 437 425
Préc.XY				rue

Carte géologique :

Carte	Numéro carte	Huitième
PARIS	183	3

Autre(s) commune(s) concernée(s) :

Code INSEE	Nom	Arrondissement
93066	SAINT-DENIS	

4 - Propriété du site

Nombre de propriétaires actuels : ?

5 - Activités du site

Etat d'occupation du site : Activité terminée
 Date de première activité : (*) 01/01/1894
 Date de fin d'activité : (*) 31/12/1913
 Origine de la date : DCD=Date connue d'après le dossier

Historique des activités sur le site :

N° activité	Libellé activité	Code activité	Date début (*)	Date fin (*)	Importance	groupe SEI	Date du début	Ref. dossier	Autres infos
1	Chaudronnerie, tonnellerie	C25.222	01/01/1894	31/12/1913		2ième groupe	DCD=Date connue d'après le dossier	STIIC : AC93066-CT1205	

Exploitant(s) du site :

Nom de l'exploitant ou raison sociale	Date de début d'exploitation (*)	Date de fin d'exploitation (*)
GIGUET Frères (Ets)	01/01/1894	31/12/1913

<https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detailee/IDF9300701>

1/2

ANNEXE 7 : FICHE BASIAS – IDF9300700 et IDF9300701

PROJET DE CESSION/ACQUISITION Ilot I – 7 rue Denfert Rochereau – SAINT DENIS (93)

12/10/2022 17:04

Fiche Détaillée Basias - IDF9300701

6 - Utilisations et projets

7 - Utilisateurs

8 - Environnement

9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)

11 - Bibliographie

Source d'information S1 : STIIC ; S2 : AC93066-CT1205

12 - Synthèse historique

Historique :

24/02/1894 (S1) : déclaration (3e classe) chaudronnerie
- en activité en 1905

1913 (S2) : Ets GIGUET Frères : le DLJ autorisé par l'arrêté du 13/06/1910 dans l'atelier de serrurerie de M. GIGUET Frères n'a jamais été installé

13 - Etudes et actions Basol

(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la suivante :

- si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.
- si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession d'activités, d'exploitants, de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement :

- 01/01/1111,
- 01/01/1112,
- 01/01/1113,
- ou sans date indiquée,

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,
- si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.

<https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detailee/IDF9300701>

2/2

Aff. 220619_v1-PH	Ind.	Date	Modifications	Etabli	Vérfié	Approuvé
Ech. graph	A	03/10/22		ES	TB	MR
Folio 2/2						
Format : Word						
Maitre d'ouvrage : SOREQA						