


Localisation

Adresse : HAMEAU DE LIMERVILLE

Lieu-dit :



Section : 0B

Parcelle : 0344



Structure

Façade 1



Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : bon

Toiture :  
Ardoises  
Deux pans de pente

Nombre de niveaux possible :

Ouvertures :

Configuration du site

dans un clos mesure :

dans un corps de ferme en activité :

à proximité de bâtiment d'élevage :

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités :



La parcelle compte également autres  
bâtiments repérés

Remarques

Localisation

Adresse : 3 IMP DU PARLEMENT

Lieu-dit :



Façade 1



Structure

Façade 2



Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :  
Briques, pierres calcaire/silex,  
Une façade cimentenduit  
Toiture :  
Quatre pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Nord et Est

Configuration du site

dans un clos masure : Oui

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Non

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 1 autres  
bâtiments repérés

Remarques

# Commune - Theuville-aux-Maillots

## 76686 - 378

Bâtiment pouvant changer de destination

# n°378



### Localisation

Adresse : 1 R DES VIOLETTES

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0163



### Structure

Façade 1



Façade 2



### Description

Matériaux : Briques, silex, bardage vertical tôle

Etat : moyen

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 2

Ouvertures : Sud

### Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

### Remarques



# Commune - Theuville-aux-Maillots

## 76686 - 385

Bâtiment pouvant changer de destination

n°385


### Localisation

Adresse : 1 R DES VIOLETTES

Lieu-dit :

Section : 0B

Parcelle : 0163



### Structure

Façade 1



Façade 2



### Description

Matériaux : Briques, silex

Etat : moyen

Toiture :

Tôle

Deux pans de pente moyenne

Nombre de niveaux possible : 1

Ouvertures : Pas visible

### Configuration du site

dans un clos masure : Non

dans un corps de ferme en activité : Non

à proximité de bâtiment d'élevage : Oui

Périmètre de risques PPRI :

Périmètre de risques de type cavités : Non

La parcelle compte également 3 autres bâtiments repérés

### Remarques