


1/2



Rapport

N°IDFP170371-V1 du 06/06/2017

Diagnostic environnemental - Mémoire de cessation d'activité
Air Liquide France Industrie 1, Avenue de l'Europe
93150 Blanc Mesnil

E/EMT/ICF/03-rev1



ICF Environnement

14/30 rue Alexandre - Bât C
92635 Gennevilliers Cedex
Tél : +33 1 46 88 99 00
Fax : +33 1 46 88 99 11

www.groupeirhenvironnement.com

Groupe IRH Environnement



TABLEAU DES MODIFICATIONS

CLIENT

Raison Sociale : Air Liquide France Industrie
Coordonnées : 152-160, Avenue Aristide Briand - CS 800 10
92227, Bagneux
Contact : Bertrand Bernard

SITE D'INTERVENTION

Raison Sociale : Air Liquide France Industrie
Coordonnées : 1, Avenue de l'Europe
93150, Blanc Mesnil
Interlocuteur :

DOCUMENT

Type : Rapport
Référence : IDFP170371
Suivant proposition ICF : IDFA170371-V1
Code prestation ICF : IB
Code prestation selon les normes NF X 31- A110, A120, A200
620 (2 à 4) de juin 2011 :

Numéro de version	Date	Observations/Modifications
V1	22/05/2017	Etablissement du rapport

	Nom	Fonction	Signature
Rédaction	Edouard DELCROIX 01 46 88 99 18	Ingénieur de projet Pôle Environnement Région IdF – Centre - Normandie	
Validation	Julie ZMIJEWSKI 01 41 73 39 61	Superviseur Pôle Environnement Région IdF – Centre - Normandie	





Dans le cadre de la cessation d'activité totale du site de Blanc Mesnil (93), Air Liquide France Industrie a mandaté ICF Environnement pour la réalisation d'un diagnostic environnemental.

L'étude de vulnérabilité a permis de préciser le contexte géologique du site à l'étude, il repose sur des alluvions surmontant les calcaires de Saint-Ouen. La première nappe rencontrée au droit du site est la nappe des Sables de Monceau et des Calcaires de Saint-Ouen qui s'écoule à environ 7 mètres de profondeur au niveau du site, vers le sud-ouest. Au regard de sa faible profondeur et de l'absence de couche imperméable sus-jacente, elle est considérée comme vulnérable vis-à-vis d'une éventuelle pollution provenant du site mais ne présente aucun usage sensible en aval hydraulique du site.

L'étude historique réalisée sur la zone d'étude et son environnement a permis d'établir que l'environnement proche de la zone d'étude est industrialisé depuis les années 1920 et que l'usage industriel de la parcelle étudiée est visible sur les photos aériennes à partir de 1921. La société CEGEDUR y a exploité ses activités de fonte et d'étrépage de métaux à partir de 1928 jusqu'en 1989. En 1996, le site est repris par Air Liquide qui y exploite des activités de reconditionnement de gaz industriel.

Un site BASOL est répertorié au sud du site d'étude, celui-ci est référencé pour une pollution des eaux souterraines en hydrocarbures (site Firstinox). De par sa position en aval hydraulique de la zone d'étude, le risque que ce site BASOL impacte la zone d'étude via les eaux souterraines est faible.

L'étude historique a également montré que plusieurs sites industriels potentiellement polluants se trouvaient dans le voisinage, en particulier trois sites situés en amont hydraulique et à proximité de la zone d'étude sont susceptibles d'impacter le site via les eaux souterraines.

Les dossiers consultés en préfecture et aux archives départementales ont permis de localiser précisément plusieurs activités potentiellement polluantes anciennement exploitées au droit du site (cuves d'hydrocarbures, ateliers, fonderie, aire de dépôt de crasse).



Les investigations de sol menées par ICF Environnement ont consisté en la réalisation de 13 sondages de sol entre 4 et 6 mètres de profondeur. Les résultats analytiques et de terrain ont mis en évidence :

- Des indices organoleptiques de pollution présents ponctuellement dans les remblais (S5, S7, S8 et S11). La couleur noir observée est incompatible avec une éventuelle évacuation en ISDI).
- Des impacts en hydrocarbures :
 - au droit du sondage S9 entre 0 et au moins 6 mètres de profondeur. Cette anomalie n'est pas délimitée en profondeur ni latéralement et ne semble pas liée à l'activité actuelle du site. Compte tenu des concentrations mesurées à 6 mètres de profondeur, la présence d'une cuve enterrée à proximité n'est pas exclue ;
 - au droit du sondage S12 situé à proximité de la cuve enterrée. L'anomalie, délimitée en profondeur, est potentiellement liée à des déversements lors dépotage ou lors de l'utilisation de station de distribution.
- Un impact en PCB dans les remblais au droit du sondage S1. Cette anomalie est probablement liée à la mauvaise qualité des remblais.
- Des anomalies en métaux lourds probablement liées à la qualité des remblais.

- * De réaliser des mesures géoradar afin de localiser les éventuelles cuves éventuellement encore présentes sur site et préciser la localisation des réseaux enterrés, particulièrement à proximité de la cuve d'hydrocarbures actuellement en activité ;
- * La réalisation d'investigations complémentaires au niveau des sols afin de délimiter horizontalement et verticalement la zone de pollution concentrée en hydrocarbures au niveau du sondage S9, de délimiter horizontalement l'impact en PCB au niveau du sondage S1 et préciser l'extension de l'anomalie en hydrocarbures autour de S12.





- D'évacuer les bouteilles d'acétylène encore présentes et en arrêter tout transit sur site afin de déclarer en préfecture la cessation de cette activité.
- De vidanger, inerte et déposer la cuve enterrée d'hydrocarbures associée à la station de distribution de carburant en activité et conserver les certificats de neutralisation et de dépose ;
- De vidanger les séparateurs d'hydrocarbures présents sur site.



1	Contexte et objectif de l'étude.....	9
2	Présentation et analyse de l'existant.....	9
2.1	Descriptif de la zone d'étude.....	9
2.2	Documents et informations transmis par le client.....	10
3	Méthodologie générale.....	11
3.1	Textes de référence.....	11
3.2	Description de la mission.....	11
4	Visite de site (A100).....	11
5	Etude de vulnérabilité (A120).....	12
5.1	Sources de renseignement.....	12
5.2	Contexte géologique.....	12
5.3	Contexte hydrologique.....	14
5.4	Contexte hydrogéologique.....	14
5.5	Contexte météorologique.....	15
5.6	Cibles potentielles.....	16
5.7	Synthèse de l'étude de vulnérabilité.....	19
6	Etude historique, documentaire et mémorielle (A110).....	20
6.1	Sources de renseignement.....	20
6.2	Inventaire des sites et sols potentiellement pollués.....	20
6.3	Consultation des services de l'Etat.....	26
6.4	Synthèse des consultations BASOL, BASIAS et des services de l'Etat.....	28
6.5	Consultation et interprétation des photographies aériennes de l'IGN.....	29
6.6	Synthèse de l'étude historique et de la visite de site.....	30
7	Investigations sur site.....	32
7.1	Objectif.....	32
7.2	Sécurité de l'intervention.....	32
7.3	Investigations sur les sols (A200).....	32
7.4	Maîtrise des impacts environnementaux de l'intervention.....	35
7.5	Limites de la méthode d'investigation.....	35
7.6	Résultats obtenus dans les sols.....	36
7.7	Interprétation des résultats sur les sols.....	40
8	Conclusions.....	42
9	Recommandations.....	43



Annexes

- Annexe I : Abréviations générales (2 pages)
- Annexe II : Normes de prélèvements et d'échantillonnage (1 page)
- Annexe III : Interprétation et valeur de référence ou de comparaison (1 page)
- Annexe IV : Document consulté au service ICPE de la préfecture de Seine-Saint-Denis
- Annexe V : Documents consultés aux archives départementales de Seine Saint-Denis
- Annexe VI : Photographies aériennes (IGN)
- Annexe VII : Fiche de suivi de sondages (14 pages)
- Annexe VIII : Bulletins d'analyses (34 pages)



Figures

Figure 1 : Localisation de la zone d'étude (sources : geoportail.fr et cadastre.gouv.fr)	9
Figure 2 : Extrait de la carte géologique de Paris du BRGM au 1/50 000ème numérotée 183	13
Figure 3 : Piézométrie de la nappe libre (source : SIGES/ carte hydrogéologique BRGM 1965)	14
Figure 4 : Piézométrie de la nappe du Lutétien en 2013 (source SIGESSN).....	15
Figure 5 : Localisation des points d'eaux BSS dans un rayon de 200 m autour du site d'étude (source : infoterre)	17
Figure 6 : Occupation des sols au droit et à proximité du site (IAU IdF).....	18
Figure 7 : Localisation des sites BASOL à proximité de la zone d'étude	21
Figure 8 : Localisation des sites BASIAS dans un rayon de 250 m autour de la zone d'étude	26
Figure 9 : Localisation des emprises industrielles historiques	28
Figure 10 : Synthèse des activités potentiellement polluantes relevées sur la zone d'étude	31

Tableaux

Tableau 1 : Coupe géologique du forage 01834A0051/P5	13
Tableau 2 : Captages AEP sur la commune du Blanc-Mesnil	16
Tableau 3 : Points d'eaux BSS dans un rayon de 200 m autour du site	17
Tableau 4 : Activité recensée sur BASOL à proximité de la zone d'étude	21
Tableau 5 : Activités recensées sur BASIAS à proximité de la zone d'étude	23
Tableau 6 : Liste des photographies consultées pour l'étude historique	29
Tableau 7 : Description des photographies aériennes	29
Tableau 8 : Localisation des sondages réalisés	33
Tableau 9 : Descriptif du programme analytique réalisé sur les échantillons de sols	34
Tableau 10 : Disposition prises pour la maîtrise des impacts environnementaux	35
Tableau 11 : Valeurs de référence ou de comparaison	36
Tableau 12 : résultats d'analyses (hors métaux) sur brut	38
Tableau 13 : résultats d'analyses des métaux sur brut	39
Tableau 14 : cartographie de synthèse des investigations	41

Photographies

Photographie 1 : Illustration du sondage S3	33
---	----

Diagnostic environnemental - Mémoire de cessation d'activité

1 Contexte et objectif de l'étude

Dans le cadre de la cessation d'activité totale du site de Blanc Mesnil (93) en vue de sa revente, Air Liquide France Industrie a mandaté ICF Environnement pour la réalisation d'un diagnostic environnemental.

Les résultats de cette étude doivent vous permettre :

- de définir les zones potentiellement polluées du site au vu de l'historique des activités actuelles et passées,
- de connaître la situation administrative du site au regard de la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement,
- de préciser la vulnérabilité et la sensibilité environnementales du site afin d'appréhender les conséquences d'éventuelles pollutions sur le site,
- d'appréhender les éventuelles pollutions présentes sur le terrain via une campagne d'investigations adaptées sur les sols,
- d'estimer le degré de contamination via des analyses appropriées,
- d'émettre le cas échéant des préconisations permettant la gestion environnementale des pollutions mises en évidence.

2 Présentation et analyse de l'existant

9

2.1 Descriptif de la zone d'étude

Le site d'étude est localisé au 1 avenue de l'Europe, sur la commune du Blanc-Mesnil (93). Il occupe la parcelle cadastrale numéroté 000 BD 35, sa superficie est de 10 291 m².

La localisation de la zone d'étude est présentée sur la figure ci-après.




Figure 1 : Localisation de la zone d'étude (sources : geoportail.fr et cadastre.gouv.fr)

Le site d'étude est actuellement exploité par la société Air Liquide France Industrie. L'activité est soumise à autorisation au titre de la réglementation ICPE, pour la rubrique 4719-1 (Stockage d'acétylène). L'arrêté d'autorisation d'exploiter (n° 962392) a été délivré le 11 juin 1996.

Document d'information préalable - Mémoire de connaissance d'ICF

Le site comporte un bâtiment d'une surface de 1430 m². Celui-ci se divise en deux parties, la première à usage de bureau, la seconde à usage d'atelier. La zone atelier a accueilli une activité de conditionnement de gaz industriels jusqu'en 2008. Elle est, depuis 2013, utilisée pour la maintenance de citernes d'hélium liquide.

D'après les informations transmises par Air Liquide, une cuve à fuel enterrée et un débourbeur sont présents sur site.

2.2 Documents et informations transmis par le client

2.2.1 Synthèse des études réalisées

Aucune étude environnementale n'a été portée à la connaissance d'ICF Environnement. Le cahier des charges transmis par Air Liquide permet néanmoins de préciser les points suivants :

Historique :

- Implantés dès l'origine de la zone de la Molette, les établissements Vinant spécialisés dans la construction quittent le secteur dans les années 1930.
- De 1925 à 1987 environ, le site a été exploité par la société Cegedur, pour une activité de fonte et d'étrépage de duralumin (alliage léger à base d'aluminium, de manganèse et magnésium). A son arrivée l'entreprise fit construire de nouveaux bâtiments parallèlement aux premiers. De nombreuses autres campagnes de constructions se succédèrent jusqu'aux années 1960, occupant la quasi-totalité des terrains entre la rue de la Victoire et l'avenue Charles Floquet. Le raccordement du site au chemin de fer permettait l'acheminement des lingots de duralumin. Ces derniers étaient par la suite fondus en forme de billettes (cylindres) afin d'en faciliter l'étrépage.

10

D'abord intégrée au groupe Cegedur créé en 1943, le rachat de l'entreprise par Pechiney eut des incidences sur l'effectif de l'entreprise qui passa de plus de 490 en 1960 à une centaine en 1980. Après l'arrêt de la fonderie en 1984, Pechiney décide de fermer définitivement le site en 1987.

Les trois grandes halles de production qui regroupaient les ateliers de trempe, de filage, d'étrépage, de finition et d'expéditions ont été rachetées par la SIDEC et la ville puis réhabilitées en centre d'entreprises.

- En 1996, les terrains sur lesquels étaient implantés l'ancienne fonderie et les parcs à métaux ont été récupérés par la société Air liquide pour y installer un dépôt. L'arrêté d'autorisation d'exploité (n° 962392) a été délivré le 11 juin 1996.

Une déclaration de cessation partielle d'activité a été réalisée le 17 février 2015 pour les rubriques :

- Stockage d'ammoniac (1136-A-2-c) sous le régime de la déclaration ;
- Stockage et emploi d'oxygène (1220-3) sous le régime de la déclaration ;
- Stockage de gaz inflammables liquéfiés (1412-2-b) sous le régime de la déclaration ;
- Stockage d'hydrogène (1416-3) sous le régime de la déclaration.

Le stockage d'acétylène (4719-1), soumis à autorisation, est aujourd'hui la seule installation classée sur site.

Hydrologie et hydrogéologie :

Le Canal de l'Ourcq se situe à 4 km environ au sud du site et le cours d'eau de la Morée à 3 km au Nord-Est.

Le niveau de la nappe phréatique se situe à une profondeur d'environ 15 mètres.

Diagnostic environnemental - Mémoire de cessation d'activité

2.2.2 Projet de réaménagement

D'après les informations transmises par Air Liquide, la cession du site est envisagée dans le cadre d'un projet d'aménagement pour un usage d'habitation. Cependant, aucun projet d'aménagement n'a été transmis à ICF Environnement dans le cadre de cette étude.

3 Méthodologie générale

3.1 Textes de référence

La méthodologie appliquée pour la réalisation de la mission sera conforme :

- Aux recommandations relatives aux Sites et Sols Pollués inscrites dans la note ministérielle présentée par le Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer le 19/04/2017.
- Aux exigences et préconisations des normes NF X31-620-1, NF X31-620-2 et NF X31-620-3 de juin 2011 et août 2016 « Qualité du sol – Prestations de services relatives aux sites et sols pollués ».
- Aux exigences du référentiel de certification de service d'octobre 2016 des prestataires dans le domaine des sites et sols pollués.
- Réglementation spécifique aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement du Code de l'Environnement.

Les normes techniques de prélèvements et d'échantillonnage applicables sont mentionnées en Annexe I.

11

3.2 Description de la mission

La mission réalisée par ICF Environnement correspond à un diagnostic environnemental qui intègre les prestations suivantes :

- A110 : une étude historique, documentaire et mémorielle,
- A120 : une étude de vulnérabilité des milieux,
- A200 : une campagne de prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les sols,

La description des prestations réalisée est présentée dans les chapitres suivants.

4 Visite de site (A100)

Une visite de site a été réalisée par ICF Environnement le 16/03/2017 en présence de Monsieur BONNET et de Monsieur BERNARD.

Au cours de cette visite il a été constaté que le bâtiment est actuellement uniquement utilisé comme bureaux. Sa partie atelier n'abrite plus aucune activité. D'après les informations fournies par Air Liquide, le bâtiment a été utilisé pour le conditionnement de gaz industriels jusqu'en 2008 puis la maintenance de citernes d'hélium liquide de 2013 à 2016. Ces activités sont peu susceptibles d'avoir impacté la qualité du sous-sol au droit du site.

Les aires extérieures, en majorité revêtues d'enrobé, comprennent un parking de véhicules légers à l'usage des employés ainsi qu'une cour dans laquelle sont stockées des remorques de camions, des bouteilles d'acétylène et des citernes d'hélium liquide.

Une station de distribution de carburant en activité, à l'usage d'un chariot automoteur, est présente sur site. Celle-ci est associée à une cuve enterrée de 3500 L.

Diagnostics environnemental - Mémorandum de synthèse - Plan d'activités

Aucun stockage de déchets ou de produit dangereux n'a été constaté.

Aucun rejet d'eau de process n'est réalisé.

5 Etude de vulnérabilité (A120)

5.1 Sources de renseignement

Les informations ci-après ont été recueillies au moyen des consultations :

- de la carte géologique de Paris du BRGM au 1/50 000^{ème} numérotée 183,
- des bases de données du BRGM InfoTerre (« Dossiers de la banque de données du sous-sol et logs géologiques » et « Dossiers des eaux souterraines »), <http://www.infoterre.brgm.fr/>,
- des bases de données du site Geoportail, <http://www.geoportail.gouv.fr/>,
- de l'Agence Régionale de Santé (ARS) du Val-de-Marne,
- du site internet de Météo France, station météo du Bourget.

5.2 Contexte géologique

5.2.1 Contexte géologique régional

12

D'après la carte géologique n°183 au 1/50 000 de PARIS, le site est localisé au droit des Masses et marnes du Gypse du Bartonien supérieur (Ludien). Cette série comprend trois masses de gypse séparées par deux assises marneuses :

- La première masse, ou Haute Masse, est puissante de 16 à 20 mètres, composée de bancs épais de gypse saccharoïde, sans délit marneux, de couleur blanc rosé, roussâtre et gris clair
- La deuxième Masse, qui peut atteindre 7 mètres, est formée également de gypse saccharoïde où s'insèrent plusieurs lits de cristaux lancéolés et quelques bancs marneux
- La troisième Masse, plus marneuse est d'une épaisseur de l'ordre de 3 mètres.

Sous les masses et marnes du gypse les formations stratigraphiques rencontrées sont :

- Les « Sables de Monceau » (Bartonien inférieur) d'une épaisseur de l'ordre de 3 m
- Les « Calcaires de Saint Ouen », d'une épaisseur d'environ 10 m, (Marinesien, Eocène supérieur),
- les « Sables de Beauchamp » (Eocène moyen) d'une épaisseur d'environ 5 à 10 mètres
- les « Marnes et Caillasses » du Lutétien supérieur (Eocène moyen).

Un extrait de la carte géologique est présenté ci-après.

Diagnostic environnemental - Mémoire de cessation d'activité




Figure 2 : Extrait de la carte géologique de Paris du BRGM au 1/50 000ème numérotée 183

13

5.2.2 Contexte géologique local

D'après le forage référencé 01834A0051/P5 sous la BSS d'infoterre et localisé au droit du site, il correspond à un point d'eau, la coupe géologique est la suivante :

Tableau 1 : Coupe géologique du forage 01834A0051/P5

Profondeur	Lithologie	Stratigraphie
De 0 à 10 m	PRE/ARGILE/CALCAIRE/	DE LUDIEN A LUTETIEN
De 10 à 12.72 m	PRE/CALCAIRE, GRIS SABLEUX/ARGILE/	DE LUDIEN A LUTETIEN
De 12.72 à 16.42 m	PRE/ARGILE, JAUNE/CALCAIRE/	DE LUDIEN A LUTETIEN
De 16.42 à 24.42 m	CALCAIRE, GRIS SABLEUX	DE LUDIEN A LUTETIEN
De 24.42 à 25.8 m	CALCAIRE, DUR	DE LUDIEN A LUTETIEN
De 25.8 à 35.7 m	PRE/MARNE, GRIS SABLEUX/CALCAIRE, EN-PASSEE/	DE LUDIEN A LUTETIEN
De 35.7 à 38.85 m	PRE/CALCAIRE, GRIS BLANC/MARNE/	DE LUDIEN A LUTETIEN
De 38.85 à 45.66 m	PRE/CALCAIRE/GRES, DUR/	DE LUDIEN A LUTETIEN
De 45.66 à 47.76 m	CALCAIRE	DE LUDIEN A LUTETIEN
De 47.76 à 53.76 m	PRE/CALCAIRE, GRIS SABLEUX/MARNE/	DE LUDIEN A LUTETIEN
De 53.76 à 59.74 m	CALCAIRE, SABLEUX	DE LUDIEN A LUTETIEN
De 59.74 à 65.72 m	MARNE, NOIR	YPRESIEN
De 65.72 à 77.71 m	PRE/SABLE/MARNE, NOIR/	YPRESIEN
De 77.71 à 80 m	MARNE, NOIR	YPRESIEN

La coupe du sondage ne semble pas correspondre aux informations issues de l'analyse de la carte géologique. Au travers de la coupe litho-stratigraphique, les Masses et marnes du gypse et les Sables de Monceau ne sont pas mises en évidence, ceci indique que la parcelle se placerait directement au sein des Calcaires de Saint Ouen.

Diagnostic environnemental - Mémoire de consultation - Eau

5.3 Contexte hydrologique

Aucun cours d'eau n'est présent dans un rayon de 1 km autour du site à l'étude

5.4 Contexte hydrogéologique

Les premiers aquifères présents au droit du site sont :

- les sables de Monceau et les calcaires de Saint-Ouen ;
- les calcaires du Lutétien.

Les caractéristiques des nappes associées à ces aquifères sont présentées ci-après.

5.4.1 Nappe des sables de Monceau et des calcaires de Saint Ouen

D'après la carte piézométrique ci-dessous, la nappe serait profonde de 7 m environ et s'écoulerait en direction du sud-ouest.




Figure 3 : Piézométrie de la nappe libre (source : SIGES/ carte hydrogéologique BRGM 1965)

En l'absence de couche imperméable sus-jacente et du fait de sa profondeur relativement faible, cette nappe est vulnérable à une potentielle contamination issue du site.

5.4.2 Nappe du Lutétien

D'après la carte piézométrique présentée ci-après, issue du Système d'Information pour la Gestion des Eaux Souterraines en Seine-Normandie (SIGESSN), la nappe du Lutétien s'écoulerait en direction du sud-ouest et son potentiel piézométrique serait d'environ 38 m NGF. Cette nappe captive est en pression sous les marnes et caillasses.

Diagnostic environnemental - Mémoire de cessation d'activité




Figure 4 : Piézométrie de la nappe du Lutétien en 2013 (source SIGESSN)

Du fait de la présence de couches imperméables sus-jacentes, cette nappe n'est pas considérée comme vulnérable à une potentielle contamination issue du site.

15

5.5 Contexte météorologique

L'agglomération du Blanc-Mesnil présente un climat homogène. A la rencontre des grandes influences climatiques présentes sur les plaines et plateaux du Bassin Parisien, il se caractérise par une influence océanique dominante. Ce climat tempéré, souvent nuageux et doux, ne se prête que rarement à des excès de température en été comme en hiver. La plupart du temps, la neige y est rare et les précipitations modérées.

Les données météorologiques présentées ci-dessous correspondent à des moyennes sur la période de janvier 1971 à décembre 2000.

5.5.1 Précipitations

Les cumuls mensuels moyens sont compris entre 44,5 et 62,8 mm (ou litres d'eau au m²), ce qui donne une pluviométrie moyenne annuelle de 647,7 mm d'eau. La moyenne mensuelle est de 54 mm/mois. Le minimum se situe en février (44,5 mm) et le maximum en décembre. Les pluies sont assez fréquentes (113,7 jours par an).

Il y a en moyenne 22,8 jours d'orage par an, généralement sur la période qui s'étend d'avril à août avec un maximum en mai. Le nombre de jours de grêle est rare (2,4 jours par an), généralement en mars. Le nombre de jours de brouillard est de 24,4 jours par an, surtout sur une période s'étendant d'octobre à février, mais jamais plus de 5 jours par mois. Il y a peu de chutes de neige avec une moyenne annuelle de 13,2 jours par an, principalement sur une période allant de novembre à avril.

5.5.2 Températures

L'ensoleillement est moyen avec une durée annuelle d'insolation d'environ 1 613,9 heures, avec un minimum en décembre (44,6 heures) et un maximum en août (223,2 heures).

Les températures varient, en moyennes mensuelles, de 4,1°C à 19,0°C avec une température moyenne annuelle de 11,2°C. Les valeurs maximales sont atteintes durant les mois de juillet et août (maximum absolu : +40,2°C le

Diagramme environnemental - Mémoire de la consultation publique

12 août 2003), tandis que les valeurs minimales sont durant les mois de décembre et de janvier (minimum absolu : -18,2°C le 17 janvier 1985).

Les températures descendent en dessous de 0°C (gelée) en moyenne 45,9 jours par an, et descendent rarement en dessous de -10°C (0,9 jours par an). La période de risque de gelée s'étend sur 5 mois, de novembre à mars. Les jours chauds (maximum journalier supérieur à 25°C) s'étendent sur une période de 7 mois, d'avril à octobre.

5.5.3 Vents

Pour la période de janvier 1976 à décembre 2005, la répartition des vents est assez homogène avec des vents dominants provenant du Sud-ouest ou du Nord. La vitesse moyenne annuelle est de 3,7 m/s.

- secteur Sud-ouest (direction 180° à 280°), toutes vitesses confondues ($v \geq 1,5$ m/s), leur pourcentage est de 36,9 %. C'est dans ce secteur que les vents forts ($v \geq 8$ m/s) sont les plus fréquents, avec une fréquence de 3,2 %;
- secteur Nord (direction 340° à 40°), toutes vitesses confondues ($v \geq 1,5$ m/s), ils constituent 22,2 % des cas. En revanche, le pourcentage de vents forts est nul ($v \geq 8$ m/s).

5.5.4 Synthèse des données météorologiques

La fréquence de précipitations pourrait favoriser l'infiltration des potentielles contaminations dans les sols et dans la nappe. Cependant, le site étant majoritairement recouvert de surfaces imperméabilisées, le rôle de la pluie dans le transfert des potentielles contaminations est limité.

16

D'après la rose des vents, les vents provenant du sud-ouest sont relativement forts. Les zones localisées au nord-est du site sont donc plus vulnérables à un potentiel transfert de pollution par envoi de poussières.

5.6 Cibles potentielles

5.6.1 Exploitation des eaux souterraines

Les cibles potentielles les plus proches pour l'exploitation des nappes souterraines, recensées par l'ARS et dans les bases de données InfoTerre du BRGM, sont décrites dans les paragraphes ci-après.

5.6.1.1 Captages pour Alimentation en Eau Potable (AEP)

D'après l'ARS de Seine-Saint-Denis (courrier du 20/04/2017), 3 captages AEP sont recensés sur la commune du Blanc Mesnil. Leurs caractéristiques sont présentées ci-dessous.

Tableau 2 : Captages AEP sur la commune du Blanc-Mesnil

Référence de l'ouvrage	Profondeur de l'ouvrage (m)	Altitude NGF de l'ouvrage	Aquifère capté	Distance et Position hydraulique
01834A0147 F13	110	41	Yprésien	1,4 km Latéral
01834A0092 F10	110	49,1	Sparnacien	1,4 km Amont
01834A0095 F11	126	39	Yprésien	2,2 km Latéral

L'ARS indique que les procédures d'instauration des périmètres de protection sont en cours d'instruction. Les procédures pour les forages F10 et F11 sont au stade de l'étude préalable. Concernant le forage F13, le site se situe en dehors du périmètre de protection rapproché proposé par l'hydrogéologue agréé.

Diagnostic environnemental - Mémoire de cessation d'activité

Néanmoins, de par leurs distances, leurs localisations (amont et latéral hydraulique) et la profondeur de l'aquifère capté, ces ouvrages ne sont pas vulnérables vis-à-vis d'une contamination issue du site.

5.6.1.2 Points d'eaux (BSS)

D'après les données BSS, 9 points d'eaux (puits et piézomètres) sont présents dans un rayon de 200 m autour du site.

La carte des ouvrages recensés dans un rayon de 200 m autour du site est présentée ci-après.




Figure 5 : Localisation des points d'eaux BSS dans un rayon de 200 m autour du site d'étude (source : Infoterre)

CODE BSS	Altitude	Profondeur	Aquifère
01834A0051/P5	45	80	Yprésien
01834A0110/S12	46,69	14	Lutétien
01834A0057/S10	47,38	15	Lutétien
01834A0109/S11	46,95	14	Lutétien
01834A0111/S13	47,15	29	Yprésien
01834A0016/F	45	80	Yprésien
01834A0013/P1	45	80	Yprésien
01834A0014/F	42	80,1	Yprésien
01834A0157/PZ6	44	Non renseigné	Non renseigné
01834A0043/F	42	45	Yprésien

Tableau 3 : Points d'eaux BSS dans un rayon de 200 m autour du site

Diagnostic environnemental - Mémoire de cessation d'activité

Le site est par ailleurs localisé en zone Uia (zone d'activités industrielles à vocation de parc d'activité) du Plan Local d'Urbanisme de la ville du Blanc-Mesnil.

5.6.3 Zones naturelles d'intérêt soumises à protection

Plusieurs types de zones d'intérêt écologique existent en France :

- ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) correspondant aux espaces naturels terrestres remarquables ;
- ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux) correspondant aux zones les plus favorables pour la conservation des oiseaux sauvages ;
- Natura 2000 SIC1 proposées au titre de la Directive Oiseaux correspondant aux zones dans lesquelles les activités humaines doivent être compatibles avec le maintien de l'intérêt naturel des sites ;
- Natura 2000 ZPS2 proposées au titre de la Directive Habitats correspondant aux zones dans lesquelles les activités humaines doivent être compatibles avec le maintien de l'intérêt naturel des sites.

D'après les données disponibles sur le site Infoterre du BRGM aucune zone naturelle soumise à protection n'est recensée autour du site à l'étude.

5.6.4 Risques naturels

19

La ville du Blanc Mesnil présente des Plans de Prévention pour les risques suivants :

- mouvements de terrain liés à la dissolution du gypse ;
- mouvements de terrain dus au retrait-gonflement des argiles.

D'après les cartes de zonages des risques, le site du Blanc-Mesnil est uniquement concerné par les « mouvements de terrain dus au retrait-gonflement des argiles ».

5.7 Synthèse de l'étude de vulnérabilité

Le site est implanté sur les calcaires de Saint-Ouen sans doute surmonté par des remblais liés aux aménagements historiques sur le site et aux alentours,

Profonde d'environ 7 m de profondeur, la première nappe recensée est localisée dans les calcaires de Saint-Ouen et s'écoule en direction du sud-ouest.

Du fait de l'absence de couche imperméable sus-jacente, elle est vulnérable à une potentielle contamination issue du site. Il est cependant à noter l'absence d'usage sensible de l'eau souterraine en aval hydraulique.

D'après la rose des vents, les zones localisées au Nord-Est du site sont vulnérables à un potentiel transfert de pollution par envol de poussières. En bordure extérieure au Nord-Est du site, la zone correspond à une zone d'activité commerciale.



¹ Site d'Intérêt Communautaire
² Zone de Protection Spéciale

La collecte des informations a été réalisée sur la base des consultations :

- ## 6.2 Inventaire des sites et sols potentiellement pollués

20

L'inventaire national des sites pollués ou potentiellement pollués (base de données BASOL du Ministère en charge de l'Environnement) répertorie les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif.

La base de données BASOL a été consultée afin de connaître si un tel site est, ou était, localisé sur ou à proximité du site étudié.

Aucun site n'est répertorié au droit du terrain.

1 site est répertorié dans un rayon de 1 km autour de de la zone d'étude. Le tableau suivant présente la synthèse du site BASOL recensé à proximité de la zone d'étude :


Diagnostic environnemental - Mémoire de cessation d'activité

Tableau 4 : Activité recensée sur BASOL à proximité de la zone d'étude

Nom et identifiant BASOL	Adresse du site	Exploitant	Activités	Impacts avérés d'après la fiche BASOL	Position hydraulique par rapport au site d'étude
FIRSTINOX (ex SFRM) 93.0030	4, rue du Parc – Le Blanc-Mesnil	SFRM	Fonderie d'aluminium de 1989 à 1995	Sol et eaux souterraines pollués en hydrocarbures Site sans responsable solvable identifié	130 m en aval hydraulique
		FIRSTINOX	1995 à 2000 Pas d'ICPE	Surveillance des eaux souterraines en cours	

La localisation des sites BASOL recensés à proximité de la zone d'étude ainsi que le sens d'écoulement supposé des eaux souterraines sont présentés dans la figure suivante :

Figure 7 : Localisation des sites BASOL à proximité de la zone d'étude



Compte tenu de son éloignement et de sa position en aval hydraulique vis-à-vis de la zone d'étude, le site FIRSTINOX ne représente pas un risque d'impact vis-à-vis du site d'étude.

Diagnostic d'environnement - Méthodes d'occupation d'activité

6.2.3 Recherche sur BASIAS

La base de données BASIAS (Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Service), développée par le bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) pour le Ministère en charge de l'Environnement, recense les sites industriels, en activité ou non, susceptibles d'engendrer une pollution de l'environnement. Cet inventaire des anciens sites industriels et activités de services a été consulté afin de déterminer et de localiser les dits sites et activités sur ou à proximité du site étudié.

Aucun site BASIAS n'est répertorié au droit du site d'étude.

Quatorze sites BASIAS sont présents dans un rayon de 250 mètres de la zone d'étude.

Le tableau suivant présente la synthèse des sites BASIAS recensés à proximité de la zone d'étude :

Figure 5 : Localisation des sites recensés sur BASIAS

Tableau 5 : Activités recensées sur BASIAS à proximité de la zone d'étude

Nom et identifiant BASIAS	Adresse du site	Exploitant	Activités	Période d'exploitation	Précisions sur la fiche	Distance par rapport au site	Position hydraulique par rapport au site d'étude
IDF9301911	194 Avenue CHARLES FLOQUETS LE BLANC-MESNIL	SANCILHON	Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux Traitement et revêtement des métaux ; usinage	1958 - 1995	Utilisation d'acides (9m³), de soude (9m³), (phosphate et phosphore, hydrocarbures (cuves de 20, 18 et de 12 m³) Accident : rejet acide dans les égouts en 1958	100 m au nord-est	Amont hydraulique
IDF9301912	192 Avenue CHARLES FLOQUETS LE BLANC-MESNIL	Société industrielle de spécialités alimentaires	Industrie alimentaire	1937 à 1955	- DLI enterré de 10 m³ - DLI de 2 fois 125 m³ de FOD - Stockage de propane (1750 kg puis 3500 kg)	200 m au nord-est	Amont hydraulique
		SOPAD		1956 à 1974			
		SA Alimentaire Moderne		1956 à 1972			
		RINDUS		1971 à 1972			
		SATAM		Jusqu'en 1978			
		DANZAS		Jusqu'en 1992			
IDF9305360	196 Avenue CHARLES FLOQUETS LE BLANC-MESNIL	STOP-AUTO	Ferrillage, casse auto	Jusqu'en 1992	démolition, récupération d'automobiles	210 m au nord-est	Amont hydraulique
IDF9301910	9 Rue de la Victoire LE BLANC-MESNIL	Sté RICHARD	Fabrication de pièces embouties	1957 à 1960	- DLI de 3 m³ en réservoir souterrain - production et dépôt d'acétylène - séchage et application de vernis à froid - dépôt de gaz combustibles liquéfiés - travail des métaux par choc mécanique - Emploi de produits halogénés	200 m à l'est	Latéral hydraulique
IDF9301902	4 Rue du Parc	FIRSTINOX	Métallurgie	1959 à 1995			

Nom et identifiant BASIAS	Adresse du site	Exploitant	Activités	Période d'exploitation	Précisions sur la fiche	Distance par rapport au site	Position hydraulique par rapport au site d'étude
	LE BLANC-MESNIL	Cie GENERALE du DURALUMIN et du CUIVRE (CEGEDUR)		A partir de 1995	La Sid FIRSTINOX a racheté en toute connaissance les terrains de l'ancienne usine de fonderie d'aluminium (SFRM) lors de sa liquidation avec obligation d'effectuer l'étude de pollution des sols et éventuellement la dépollution. Travaux de dépollution en 1998 suivi piédométrique : pollution aux hydrocarbures.	90 m au sud-est	Latéral hydraulique
IDF9304485	Rue de la VICTOIRE LE BLANC-MESNIL	PAPREC	Récupération et tri de déchets industriels	2001 à 2004	Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération et régénération	200 m au sud-est	Latéral hydraulique
IDF9301901	Rue VICTOIRE LE BLANC-MESNIL	CAFE LEGAL - Els Pierre Lemonier PAPREC	Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires Récupération et tri de déchets industriels	A partir de 1950 A partir de 2001		150 m au sud-est	Latéral hydraulique
IDF9301800	5 Rue de la VICTOIRE LE BLANC-MESNIL	Le MAGNESIUM INDUSTRIEL	fonderie de métaux fonderie de fonte	Jusque 1969	Dit en RS - dépôt d'acétylène - dépôt de gaz combustibles liquéfiés - dépôt de poudre d'aluminium - dépôt de poudres diverses - un atelier de travail du bois	165 m au sud	Aval hydraulique
IDF9301899	4 Rue du Parc LE BLANC-MESNIL	SFRM FIRSTINOX	Récupération de vieux métaux minéraux et minéraux	1959 à 2003 2001 à 2003		170 m au sud	Aval hydraulique
IDF9301940	Rue du Parc LE BLANC-MESNIL	SA de FABRICATION d'ACIDES GRAS		1924	Emploi de solvants organiques, d'acides de colle, mastic et vernis DLI (entre 500 et 7 500 l)	90 m au sud Non localisé précisément	Aval hydraulique
IDF9301897	5 Rue du Parc LE BLANC-MESNIL	LUTERMA FRANÇAIS Logistic Action	Atelier de fabrication de bois en contreplaqué	1921 à 1959	Dit de 10 m ³ puis de 27 m ³	170 m au sud-ouest	Aval hydraulique

Diagnostic environnemental - Mémoire de cessation d'activité

Nom et identifiant SASIAS	Adresse du site	Exploitant	Activités	Période d'exploitation	Précisions sur la fiche	Distance par rapport au site	Position hydraulique par rapport au site d'étude
IDF9301896	7 Rue du Parc LE BLANC-MESNIL	Ets HFFEL	Fabrication d'éléments en métal pour la construction	Jusque 1959	+ D4 de 10 m ³ de gazod + D13 de 3,5 m ³ d'essence	50 m à l'ouest	Latéral hydraulique
		Sr des Tubes de Montreuil	Fabrication de tubes, surgelés, profilés creux	1963 à 1995			
IDF9305295	153 Avenue CHARLES FLOQUETS LE BLANC-MESNIL	Sr CORNU	Récupération de vieux papiers et déchets de bois pour combustion	Jusque 1993	-	220 m à l'ouest	Latéral hydraulique

Diagnostic environnemental - Mémoire de la consultation

La localisation des sites BASIAS recensés à proximité de la zone d'étude ainsi que le sens d'écoulement supposé des eaux souterraines sont présentés dans la figure suivante :



Figure 8 : localisation des sites BASIAS dans un rayon de 250 m autour de la zone d'étude

La zone d'étude compte de nombreux sites potentiellement polluants dans son voisinage. Trois sites situés en amont hydraulique et à proximité de la zone d'étude sont susceptibles d'impacter le site via les eaux souterraines. Il s'agit des sites BASIAS référencés IDF9301911 (Fabrication de tubes, traitement des métaux), IDF9301912 (industrie agroalimentaire), IDF9305360 (ferralliage, casse automobile).

6.3 Consultation des services de l'Etat

6.3.1 Préfecture

Le service des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement de la préfecture de Seine-Saint-Denis a été contacté afin de connaître les ICPE identifiées dans la zone d'étude (mail en date 10/04/17).

Le service préfectoral a indiqué (mails du 10/04/17 et du 18/04/17) disposer de plusieurs dossiers correspondant à l'adresse recherchée :

- Dossier 93RD400398A (PAPREC – Ex FIRSTINOX)
- Dossier 93RD400394A (AIR LIQUIDE) ;
- Dossier 93RD400238D (Compagnie des solvants français pour l'imprimerie)

Ces dossiers ont été consultés en préfecture le 25/04/17. Le dossier 93RD400238D n'a pas été retrouvé par le service préfectoral et n'a donc pas pu être consulté. Les informations collectées sont présentées ci-dessous :

Diagnostic environnemental - Mémoire de cessation d'activité

Dossier 93R0400398A (PAPREC - Ex FIRSTINOX)

Ce dossier ne concerne pas directement la zone d'étude mais le site situé au sud.

Le site a été exploité par la société SFRM (Société Française de Récupération des métaux) appartenant au Groupe ALUSUISSE puis FIRSTINOX. Des activités de métallurgie y ont été exploitées.

Un rapport de suivi des eaux souterraines en date de 2006 indique que d'anciennes cuves de stockage sont à l'origine d'une pollution aux hydrocarbures de la nappe et des sols. D'après la fiche BASIAS, le site a fait l'objet de travaux de démolition. Le site fait l'objet d'un suivi bisannuel de ses eaux souterraines. Il correspond au site BASOL référencé 93.0030. Comme évoqué précédemment, il se situe en aval hydraulique du site et est donc à ce titre peu susceptible d'impacter la zone d'étude.

Dossier 93R0400394A (AIR LIQUIDE)

Le dossier indique que le site AIR LIQUIDE, correspondant à la zone d'étude, fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter n°962392 en date du 11/06/1996 pour des activités suivantes :

- Stockage d'acétylène (141B-2) sous le régime de l'autorisation ;
- Stockage d'ammoniac (1136-A-2-c) sous le régime de la déclaration ;
- Stockage et emploi d'oxygène (1220-3) sous le régime de déclaration ;
- Stockage de gaz inflammables liquéfiés (1412-2-b) sous le régime de la déclaration ;
- Stockage d'hydrogène (1416-3) sous le régime de la déclaration.

En 2015, Air Liquide a effectué une cessation partielle d'activité. Seule est désormais exploitée sur site l'activité de stockage d'acétylène sous le régime de l'autorisation.

27

D'après un plan consulté, le site dispose de trois séparateurs d'hydrocarbures

La préfecture a également indiqué qu'un autre dossier a été versé aux archives départementales.

Une partie des pièces consultées sont présentées en Annexe V.

6.3.2 Archives départementales de Seine-Saint-Denis

Un dossier a été répertorié aux archives départementales de Seine-Saint-Denis. Il est 93R0400007A. Ce dossier a été consulté le 26/04/2017 et les données collectées sont présentées dans les paragraphes suivant. Une partie des pièces consultées sont présentées en Annexe VI.

Dossier 93R0400007A (CEGEDUR PECHINEY)

La société CEGEDUR-PECHINEY a exploité ses activités entre 1921 et 1987 au droit du site d'étude. Les activités classées recensées en 1973 sont les suivantes :


- Traitement thermique par l'intermédiaire de bains de sels fondus
- Installation de combustion ;
- Atelier où l'on emploie des cyanures alcalins ;
- Dépôt de liquide inflammable (< 2000 L) ;
- Dépôt de liquide inflammable (< 6000 L) ;
- Dépôt de liquide inflammable (90 000L) ;
- Treillage des métaux sans choc mécanique ;
- Fonderie d'aluminium ;
- Dépôt d'acide sulfurique ;
- Décapage des métaux par les acides ;
- Dépôt de lessive de soude.

Une partie de ces activités ont été localisées sur plan, certaines étaient implantées dans l'emprise de la zone d'étude. Les activités suivantes, potentiellement source de pollution, ont été localisées :

- 2 cuves enterrées d'hydrocarbures : Les informations collectées n'ont pas permis de déterminer si ces cuves ont été inertées ou déposées. Deux autres zones ayant accueilli des cuves d'hydrocarbures ont également été mises en évidence en dehors de l'emprise du site, au sud-est.
- 1 citerne aérienne de propane aujourd'hui déposée;
- Une aire de dépôt de crasse ;
- Un atelier d'oxydation anodique, le bâtiment est aujourd'hui démolis;
- Le bâtiment fonderie, aujourd'hui démolit.

6.4 Synthèse des consultations BASOL, BASIAS et des services de l'Etat

28



Diagnostic environnemental - Mémoire de cessation d'activité

6.5 Consultation et interprétation des photographies aériennes de l'IGN

La consultation des photographies aériennes a permis d'analyser les évolutions majeures du site et de ses environs sur une période de 82 ans, de 1921 à 2003.

Les observations ont été réalisées à partir des missions et des clichés présentés dans le tableau suivant.

Tableau 6 : Liste des photographies consultées pour l'étude historique

Année	Référence	N° de cliché
1921	IGNF_PVA_1-0_1921_CCF00B-371_1921_CAF_B-37	0002
1935	IGNF_PVA_1-0_1935_CCF0C-2391_1935_CAF_C-239	0001
1948	IGNF_PVA_1-0_1948-09-28_C2224-D113_1948_ROYERE-MONTDIDIERRAVENEL	0186
1961	IGNF_PVA_1-0_1961-05-14_CA97P00141_1961_F2214-2414_24X24	0212
1972	IGNF_PVA_1-0_1972-03-15_C2114-0171_1971_FR2157	0427
1982	IGNF_PVA_1-0_1982-05-12_C2114-0031_1981_FR3286	2218
1993	IGNF_PVA_1-0_1993-08-20_C935AA1112_1993_FD75-77-78-91-92-93-94-95-28C	0228(1)
2003	IGNF_PVA_1-0_2003-06-16_CP03000053_FD0075.4	1119

Le tableau ci-après présente l'interprétation générale des clichés aériens consultés.

29

Tableau 7 : Description des photographies aériennes

Année	Au droit de la zone d'étude	Aux environs de la zone d'étude
1921	Présence d'un bâtiment industriel sur la zone sud du site. La moitié nord du site n'est pas construite (terrain agricole)	La fonderie CEGEDUR est déjà présente au sud. Environnement rural avec quelques bâtiments industriels et liés à l'aérodrome
1935	Pas de changement significatif	Un nouveau bâtiment apparaît au sud sur le site CEGEDUR. Apparition de plusieurs bâtiments industriels au nord et au sud-ouest.
1948	Jardins potagers présents sur la moitié nord du site. Moitié sud occupée par bâtiment industriel	Densification des constructions d'habitation et industrielles. Apparition de hangars au nord du site.
1961	Extension de l'entreprise CEGEDUR sur la partie nord. Construction de plusieurs petits bâtiments et d'une voie d'accès.	Pas de changement significatif
1972	Apparition d'un bâtiment au nord-est du site (atelier d'oxydation anodique) Citerne propane visible au centre du site	Pas de changement significatif
1982	Citerne propane remplacée par un parking	Pas de changement significatif
1993	Disparition de l'ensemble des bâtiments, site en friche	Terrain voisin à l'ouest en friche.
2003	Présence du bâtiment actuel (Air Liquide), remorques et stockage visible dans la cour	Environnement dans sa configuration actuelle

Figure 18 : Synthèse des Act - Les potentiels polluants retenus sur la zone d'étude




Figure 18 : Synthèse des Act - Les potentiels polluants retenus sur la zone d'étude



ICF Ingénierie & Conseil
10 rue de la République - 92000 Nanterre - France
Tél : 01 41 39 50 00 - Fax : 01 41 39 50 01
www.icf-engineering.com

Diagnostic de l'impact des activités d'exploitation de la centrale

7 Investigations sur site

7.1 Objectif

Le diagnostic proposé doit permettre d'acquérir les premières informations concernant la qualité des sols au droit du site.

7.2 Sécurité de l'intervention

7.2.1 Plan de prévention

ICF Environnement ainsi que son sous-traitant (Avenir Forages) a signé le Plan de Prévention élaboré par Air Liquide.

Les risques auxquels a été exposée l'équipe d'ICF Environnement intervenant sur site ont été évalués et des mesures de prévention relatives ont été mises en place.

7.2.2 Sécurisation vis-à-vis des réseaux enterrés

7.2.2.1 DT/DICT

Conformément à la réglementation en vigueur, les DT/DICT conjointes (Déclaration de Travaux et Déclarations d'intention de Commencement de Travaux) ont été établies et traitées par ICF Environnement préalablement aux travaux sur site.

7.2.2.2 Détecteur de réseau

Une inspection au détecteur de réseaux a été réalisée au droit de chacun des sondages afin de valider l'absence de réseaux en complément des plans et réponses obtenues suite aux DICT.

Les inspections au détecteur de réseaux ont été réalisées par un ingénieur d'ICF Environnement.

7.3 Investigations sur les sols (A200)

7.3.1 Réalisation des sondages sur site

L'implantation des sondages a été réalisée sur la base des résultats de l'étude historique et des observations réalisées lors de la visite de site de manière à échantillonner les zones potentiellement impactées par les activités passées et actuelles.

Au total 13 sondages (nommés SX, où X correspond au numéro de sondage) ont été réalisés le 03/05/2017 à la tarière mécanique.

Le matériel utilisé (tarière mécanique) a été mis à disposition par l'entreprise Avenir Forages sous la supervision d'ICF Environnement.

La photographie suivante illustre un exemple de sondage.

Diagnostic environnemental - Mémoire de cessation d'activité



33 Photographie 1 : Illustration du sondage S3

L'ensemble des sondages a été immédiatement rebouché avec les matériaux extraits directement après l'observation organoleptique et la prise d'échantillons.

Un bouchon de ciment a été reconstitué en tête du sondage réalisé sur la dalle dans le bâtiment de façon à reconstituer l'étanchéité. Les sondages sur enrobé, ont été rebouchés avec un enrobé à froid compacté

Deux sondages, initialement prévus autour de la cuve d'hydrocarbures en activité, n'ont pu être réalisés en raison de la proximité d'une conduite de gaz enterrée.

La localisation des sondages réalisés est présentée dans la figure suivante :




Tableau 8 : Localisation des sondages réalisés

Plan de suivi - Environnement - Mémoire de ces activités

7.3.2 Suivi des travaux et prélèvements des échantillons sur site

L'ingénieur d'ICF Environnement, présent constamment lors des investigations, a assuré le respect du Plan de Prévention, dirigé les sondages, noté les coupes techniques, choisi et constitué les échantillons nécessaires à la caractérisation analytique des sols traversés.

La stratégie d'échantillonnage des sols a été adaptée au besoin de l'étude en fonction de la nature des informations recherchées : prélèvement d'échantillons de sol en fonction des couches lithologiques observées afin d'échantillonner la couche des remblais et le terrain naturel.

Les coupes des sondages sont présentées en Annexe VII et précisent notamment la technique de foration, les lithologies observées et les échantillons prélevés.

Les échantillons ont été conditionnés dans des flacons en verre étanches neufs de qualité laboratoire, soigneusement étiquetés dès leur conditionnement, conservés dans des glacières limitant le risque d'altération et expédiés au laboratoire.

Les échantillons de sol ont été envoyés et réceptionnés au laboratoire AlControl le 04/05/2017.

7.3.3 Programme analytique des sols

Le programme analytique a été établi en fonction des objectifs de l'étude et sur la base des informations données par l'étude historique.

34

Le programme analytique général est synthétisé dans le tableau suivant :

Tableau 9 : Descriptif du programme analytique réalisé sur les échantillons de sols

Sondages	Justification de l'implantation	Profondeur (m)	Echantillons (profondeur d'échantillonnage)	Analyses réalisées
S1	Ancienne aire à crasse / Séparateur	4	0,5 – 1,5m	Pack Pollution
			2,0 – 3,0 m	HCT(C5-C40),BTEX, HAP
S2	Atelier d'oxydation	4	0 – 1,0	Pack Pollution
			2,0 – 3,0	Pack Pollution
S3	Ancienne cuve	4	0 – 1,0	Pack Pollution
			2,0 – 3,0	HCT(C5-C40),BTEX, HAP
S4	Séparateur hydrocarbures	2	1,2 – 1,5	Pack Pollution
			1,5 – 2,0	HCT(C5-C40),BTEX, HAP
S5	-	4	0 – 0,8	Pack Pollution
			2,5 – 3,0	Pack Pollution
S6	Séparateur hydrocarbures	4	0 – 1,0	Pack Pollution
			2,0 – 3,0	HCT(C5-C40),BTEX, HAP
S7	Séparateur hydrocarbures	3	0 – 0,8	Pack Pollution
			2,0 – 3,0	HCT(C5-C40),BTEX, HAP
S8	Séparateur hydrocarbures	3	0 – 1,0	HCT(C5-C40),BTEX, HAP
			2,0 – 3,0	HCT(C5-C40),BTEX, HAP
S9	Ancienne citerne propane	6	0 – 1,0	Pack Pollution
			3,0 – 4,0	Pack Pollution
			5,0 – 6,0	HCT(C5-C40),BTEX, HAP
S10	Reconditionnement de gaz	4	0,2 – 0,7	Pack Pollution
			3,0 – 4,0	Pack Pollution
S11	Ancienne cuve	4	0 – 0,8	Pack Pollution
			2,0 – 3,0	Pack Pollution
S12	Cuve enterrée	6	1,0 – 1,5	HCT(C5-C40),BTEX, HAP

Diagnostic environnemental - Mémoire de cessation d'activité

Sondages	Justification de l'implantation	Profondeur (m)	Echantillons (profondeur d'échantillonnage)	Analyses réalisées
S13	Cuve enterrée	2,4 (refus)	5,0 – 6,0	HCT(C5-C40),BTEX, HAP
			0,5 – 1,0	HCT(C5-C40),BTEX, HAP
			1,5 – 2,4	HCT(C5-C40),BTEX, HAP
Pack Pollution : 8 métaux + HCT (C5-C40) + HAP + COHV + PCB + BTEX. HCT : Hydrocarbures totaux (C10-C40) ; HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques ; BTEX : Hydrocarbures monoaromatiques (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes) ; COHV : Composés Organohalogénés Volatils; PCB : Polychlorobiphényles ;				

Les échantillons ont été analysés par le laboratoire Alcontrol France à Gennevilliers. Ce laboratoire a obtenu l'équivalent COFRAC et un agrément du Ministère de l'Environnement.

7.4 Maîtrise des impacts environnementaux de l'intervention

Afin de limiter au maximum les impacts environnementaux de son intervention ICF Environnement a mis en œuvre différentes mesures qui sont présentées dans le tableau suivant :

Tableau 10 : Dispositions prises pour la maîtrise des impacts environnementaux

Opérations	Dispositions prises
Sondages de sols	Aucun cutting excédentaire n'a été généré.
Dalles et enrobés	Un bouchon de ciment a été reconstitué en tête des carottages sur les dalles de façon à reconstituer l'étanchéité. Pour les sondages sur enrobé, ils ont été rebouchés avec un enrobé à froid compacté.

35

7.5 Limites de la méthode d'investigation

Les sondages ponctuels ne peuvent offrir une vision continue de l'état des terrains du site.

Leur implantation et leur densité permettent d'avoir une vision représentative de l'état du sous-sol, sans que l'on puisse exclure l'existence d'une anomalie d'extension limitée entre deux sondages et/ou à plus grande profondeur, qui pourrait échapper à nos investigations.

Les sondages permettent par ailleurs de caractériser les terres autour des installations enterrées, sans qu'il ne puisse être exclu un impact des terrains au droit même de ces structures.

Par ailleurs, le diagnostic rend compte de l'état du milieu à un instant donné. Des événements ultérieurs anthropiques ou naturels (exemple : variation du niveau de la nappe liée à une saisonnalité) peuvent modifier la situation observée à cette instant.

Enfin, un diagnostic de pollution éventuelle du sous-sol a pour seule fonction de renseigner sur l'état chimique de contamination éventuelle du sous-sol et des éventuelles contraintes engendrées par cette contamination pour le projet d'aménagement. Toute utilisation en dehors de ce contexte (dans un but géotechnique par exemple pour déterminer des assises de fondation) ne saurait engager la responsabilité d'ICF Environnement.

LE GÉOCHIMIQUE ENVIRONNEMENTAL - MÉTALLOLOGIE - ÉVALUATION DES RISQUES

7.6 Résultats obtenus dans les sols

7.6.1 Observations de terrain

7.6.1.1 Lithologie

Les terrains rencontrés sous l'enrobé sont les suivants :

- Remblais limoneux à sableux (présence parfois de morceaux de briques, de gravats, de verre et de mâchefers) sur une épaisseur variant entre 0,5 et 3 mètres de profondeur ;
- Puis des sables argileux entre 0,5 et 1,9 mètres de profondeur ;
- Enfin, un niveau de marnes à partir de 1,2 mètres de profondeur et jusqu'au moins 6 mètres de profondeur.

7.6.1.2 Observations organoleptiques

Les observations organoleptiques réalisées sur les différentes coupes de terrain sont les suivantes :

- Des morceaux de mâchefers, de briques présents dans les remblais ont été rencontrés au niveau des sondages S1, S9, S11, S12 et S13 ;
- Des traces d'hydrocarbures (couleur noirâtre et odeur) ont été constatées sur le sondage S9 (entre 0 et 6 mètres) ;
- Une couleur noire au niveau des remblais en S5, S7, S8 et S11.

Enfin, les mesures de PID réalisées étaient toutes inférieures à la limite de détection de l'appareil (<5 ppm).

36

7.6.2 Résultats d'analyses en laboratoire

7.6.2.1 Valeurs de comparaison

Le tableau suivant présente les valeurs de comparaison utilisées dans le cadre de cette étude :

Tableau 11 : Valeurs de référence ou de comparaison

Milieu	Valeurs de référence ou de comparaison
Soi	Les valeurs analytiques en métaux lourds mesurées sont comparées à titre indicatif aux seuils de sélection CIRE-IDF : seuils au-delà desquels la CIRE-IDF considère que les substances doivent être sélectionnées pour un calcul de risque. La valeur de fond géochimique nationale : la valeur de fond géochimique nationale « Teneurs totales en métaux lourds dans les sols français – Gamme de valeurs couramment observées dans les sols ordinaires de toutes granulométries » - Résultats généraux du programme ASPITET (INRA, 2000). En l'absence de valeur française réglementaire sur les sols, les résultats analytiques ont été comparés à titre indicatif, aux critères d'acceptation en installation de stockage de déchets inertes (ISDI) de l'arrêté du 12/12/2014. Ces valeurs s'appliquent dans le cadre du transfert de terres excavées vers une ISDI et ne représentent pas des seuils de réhabilitation (ceux-ci sont définis selon une démarche d'évaluation des risques propre à chaque site). Pour les polluants organiques chimiques, ces substances ne sont normalement pas présentes dans l'environnement. Donc, le constat de leur présence témoigne d'une contamination (même limitée).

7.6.2.2 Résultats

Les tableaux de résultats présentés pages suivantes font apparaître des valeurs de référence présentées précédemment.

La dénomination des échantillons analysés fait référence au nom du sondage et à la profondeur échantillonnée. Par exemple l'échantillon S2 (0-1) est représentatif des sols échantillonnés entre 0 et 1 m au droit du sondage S2.

Diagnostic environnemental - Mémoire de cessation d'activité

Les valeurs précédées du sigle « < » sont inférieures à la limite de quantification (LQ) du laboratoire (substance non quantifiée).

Les résultats sont présentés dans le tableau de la manière suivante :

- surlignage vert pour les éléments traces métalliques sur brut dépassant le bruit de fond géochimique = « Teneurs totales en métaux lourds dans les sols français – Gamme de valeurs couramment observées dans les sols ordinaires de toutes granulométries » - Résultats généraux du programme ASPITET (INRA / ASPITET 2000),
- surlignage vert pour les éléments traces métalliques sur brut dépassant les teneurs mentionnées dans l'Atlas Géochimique Européen (FGE) (pour les éléments absents du programme ASPITET).

Les bulletins d'analyse sont présentés en Annexe VIII.

Table with multiple columns and rows, likely a financial or statistical report. The table is divided into several sections, including 'Bilan', 'Compte de résultat', 'Compte de gestion', and 'Annexes'. The columns represent various financial metrics and the rows represent different periods or categories.

Diagnostic économique, social et environnemental de la Région

Tableau 13 : résultats d'analyses des métaux sur brut

Métaux	Lithologie	Al(1.5-1.8)		Si(1.1)		K(2.3)		Ca(2.9)		Mg(1.2-1.8)		Na(0.8-1.2)		Fe(0.8-1.2)		Mn(0.1-0.3)		Zn(0.1-0.3)		Pb(0.01-0.03)		Cu(0.001-0.003)		As(0.0001-0.0003)		Sb(0.0001-0.0003)		Bi(0.0001-0.0003)	
		Partenaires	Partenaires	Partenaires	Partenaires	Partenaires	Partenaires	Partenaires	Partenaires	Partenaires	Partenaires	Partenaires	Partenaires	Partenaires	Partenaires	Partenaires	Partenaires	Partenaires	Partenaires	Partenaires	Partenaires	Partenaires	Partenaires	Partenaires	Partenaires	Partenaires	Partenaires	Partenaires	Partenaires
arsenic	argile ME	0.1	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
cadmium	argile ME	0.01	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
chrome	argile ME	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
cobalt	argile ME	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
cuivre	argile ME	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
mercure	argile ME	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
nickel	argile ME	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
plomb	argile ME	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
zinc	argile ME	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

7.7 Interprétation des résultats sur les sols

Les résultats d'analyses mettent en évidence :

- des impacts pour les paramètres :
 - Hydrocarbures au droit du sondage S9 jusqu'à 6 m de profondeur et en S12 (1-1,5). Les concentrations dépassent les valeurs seuil de l'arrêté ministériel du 12/12/2014 relatif à l'acceptation des déchets inertes en filière ISDI au droit de ces deux points. Des hydrocarbures sont également détectés en S1 (0,5-1,5), S1 (2-3), S5 (0-0,8), S5 (2,5-3), S7 (2-3), S8 (0-1), S10 (0,2-0,7), S10 (3-4), S11 (0-0,8), S13 (0,5-1) et S13 (1,5-2,4), à des concentrations toutefois inférieures aux critères d'acceptation des terres en ISDI ;
 - PCB au droit du sondage S1 dans les remblais (supérieur au seuil de l'arrêté ministériel du 12/12/14). La présence de PCB en S3 (0-1,0), S5 (0-0,8), S5 (2,5-3), S7 (0-0,8), S9 (0-1), S9 (3-4), et S11 (0-0,8) est également détectée mais dans une moindre mesure.
- Un dépassement du fond géochimique en métaux lourds :
 - pour le cuivre dans les remblais en S1 (0,5-1,5), S5 (0-0,8) S7 (0-0,8) et S9 (0-1) et les marnes en S5 (2,5-3) ;
 - pour le mercure dans les remblais en S1 (0,5-1,5) et S7 (0-0,8) ;
 - pour le plomb dans les remblais en S1 (0,5-1,5), S5 (0-0,8), S7 (0-0,8) et S9 (0-1) ;
 - pour le zinc dans les remblais en S1 (0,5-1,5), S5 (0-0,8) et S7 (0-0,8) et les marnes en S5 (2,5-3) ;
- de faibles teneurs en HAP en S1 (0,5-1,5), S1 (2-3), S2 (0-1), S3 (0-1), S5 (0-0,8), S5 (2,5-3), S7 (0-0,8), S7 (2-3), S8 (0-1), S9 (0-1), S9 (3-4), S9 (5-6), S10 (0,2-0,7), S11 (0-0,8), S12 (1-1,5), S12 (5-6), S13 (0,5-1) et S13 (1,5-2,4), soit 17 échantillons sur 27 analysés.
- des traces en COHV en S1 (0,5-1,5), S11 (0-0,8) et S11 (2-3) ;
- l'absence de quantification par le laboratoire d'analyse pour le paramètre BTEX.

40

Les anomalies en métaux lourds mises en évidence sont probablement liées à la qualité des remblais utilisés au droit du site.

En ce qui concerne l'anomalie en hydrocarbures mesurée au droit de S12, celle-ci pourrait être liée à la présence de la cuve enterrée de gasoil. Cependant, compte tenu de la faible profondeur de cet impact, l'origine est probablement liée au dépotage ou à la station de distribution de carburant plutôt qu'à une éventuelle fuite de la cuve.


Concernant l'impact en hydrocarbures, les importantes concentrations mises en évidence jusqu'au moins 6 mètres de profondeur pourraient avoir comme origine une cuve enterrée. Compte tenu de la profondeur de la nappe au droit du site (7m), celle-ci est potentiellement impactée.

Enfin, l'impact en PCB et les traces d'hydrocarbures mises en évidence au droit du sondage S1 sont probablement dues à la qualité des remblais.

La cartographie ci-après synthétise les résultats des investigations menées par ICF Environnement sur la zone d'étude.

Document communiqué en vertu de la loi n° 178 du 17 janvier 1978

Tableau 14 : cartographie de synthèse des investigations



8 Conclusions

Dans le cadre de la cessation d'activité totale du site de Blanc Mesnil (93), Air Liquide France Industrie a mandaté ICF Environnement pour la réalisation d'un diagnostic environnemental.

L'étude de vulnérabilité a permis de préciser le contexte géologique du site à l'étude, il repose sur des alluvions surmontant les calcaires de Saint-Ouen. La première nappe rencontrée au droit du site est la nappe des Sables de Monceau et des Calcaires de Saint-Ouen qui s'écoule à environ 7 mètres de profondeur au niveau du site, vers le sud-ouest. Au regard de sa faible profondeur et de l'absence de couche imperméable sus-jacente, elle est considérée comme vulnérable vis-à-vis d'une éventuelle pollution provenant du site mais ne présente aucun usage sensible en aval hydraulique du site.

L'étude historique réalisée sur la zone d'étude et son environnement a permis d'établir que l'environnement proche de la zone d'étude est industrialisé depuis les années 1920 et que l'usage industriel de la parcelle étudiée est visible sur les photos aériennes à partir de 1921. La société CEGEDUR y a exploité ses activités de fonte et d'étrépage de métaux à partir de 1928 jusqu'en 1989. En 1996, le site est repris par Air Liquide qui y exploite des activités de reconditionnement de gaz industriel.

Un site BASOL est répertorié au sud du site d'étude, celui-ci est référencé pour une pollution des eaux souterraines en hydrocarbures (site Firstinox). De par sa position en aval hydraulique de la zone d'étude, le risque que ce site BASOL impacte la zone d'étude via les eaux souterraines est faible.

42 L'étude historique a également montré que plusieurs sites industriels potentiellement polluants se trouvaient dans le voisinage, en particulier trois sites situés en amont hydraulique et à proximité de la zone d'étude sont susceptibles d'impacter le site via les eaux souterraines

Les dossiers consultés en préfecture et aux archives départementales ont permis de localiser précisément plusieurs activités potentiellement polluantes anciennement exploitées au droit du site (cuves d'hydrocarbures, ateliers, fonderie, aire de dépôt de crasse).

La visite de site, réalisée le 16 mars 2017, a permis de faire un constat des activités et usages actuels sur site. En particulier, une cuve enterrée associée à la station de distribution de carburant ainsi que les séparateurs d'hydrocarbures ont pu être repérés. Aucune autre activité potentiellement polluante n'a été constatée.

Les investigations de sol menées par ICF Environnement ont consisté en la réalisation de 13 sondages de sol entre 4 et 6 mètres de profondeur. Les résultats analytiques et de terrain ont mis en évidence :

- Des indices organoleptiques de pollution présents ponctuellement dans les remblais (S5, S7, S8 et S11). La couleur noir observée est incompatible avec une éventuelle évacuation en ISDI.
- Des impacts en hydrocarbures :
 - au droit du sondage S9 entre 0 et au moins 6 mètres de profondeur. Cette anomalie n'est pas délimitée en profondeur ni latéralement et ne semble pas liée à l'activité actuelle du site. Compte tenu des concentrations mesurées à 6 mètres de profondeur, la présence d'une cuve enterrée à proximité n'est pas exclue ;
 - au droit du sondage S12 situé à proximité de la cuve enterrée. L'anomalie, délimitée en profondeur, est potentiellement liée à des déversements lors de dépôtage ou lors de l'utilisation de station de distribution.
- Un impact en PCB dans les remblais au droit du sondage S1. Cette anomalie est probablement liée à la mauvaise qualité des remblais.
- Des anomalies en métaux lourds probablement liées à la qualité des remblais.

Diagnostic environnemental

9 Recommandations

Au regard des résultats de cette étude, ICF Environnement recommande :

- De réaliser des mesures géoradar afin de localiser les éventuelles cuves éventuellement encore présentes sur site et préciser la localisation des réseaux enterrés, particulièrement à proximité de la cuve d'hydrocarbures actuellement en activité ;
- La réalisation d'investigations complémentaires au niveau des sols afin de délimiter horizontalement et verticalement la zone de pollution concentrée en hydrocarbures au niveau du sondage S9, de délimiter horizontalement l'impact en PCB au niveau du sondage S1 et préciser l'extension de l'anomalie en hydrocarbures autour de S12.

Dans le cadre de la cessation d'activité du site, ICF Environnement recommande :

- D'évacuer les bouteilles d'acétylène encore présentes et en arrêter tout transit sur site afin de déclarer en préfecture la cessation de cette activité.
- De vidanger, inérer et déposer la cuve enterrée d'hydrocarbures associée à la station de distribution de carburant en activité et conserver les certificats de neutralisation et de dépose ;
- De vidanger les séparateurs d'hydrocarbures présents sur site.



- Annexe I : Abréviations générales (2 pages)
- Annexe II : Normes de prélèvements et d'échantillonnage (1 page)
- Annexe III : Interprétation et valeur de référence ou de comparaison (1 page)
- Annexe IV : Document consulté au service ICPE de la préfecture de Seine-Saint-Denis
- Annexe V : Documents consultés aux archives départementales de Seine Saint-Denis
- Annexe VI : Photographies aériennes (IGN)
- Annexe VII : Fiche de suivi de sondages (14 pages)
- Annexe VIII : Bulletins d'analyses (34 pages)

Annexes

Annexe I : Abréviations générales (2 pages)

ENVIRONNEMENT	
AEI	Alimentation en Eau Industrielle
AEP	Alimentation en Eau Potable
FT	Flore Totale
ICPE	Installation Classée Pour l'Environnement
NGF	Nivellement Général de la France
NPHE	Niveau des Plus Hautes Eaux
SAGE	Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
SDAGE	Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
ZNIEFF	Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
ZNS	Zone Non Saturée
ZS	Zone Saturée

INSTITUTIONS	
ADEME	Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
AFNOR	Association Française de Normalisation
ATSDR	Agency for Toxic Substances and Disease Registry
BRGM	Bureau de Recherches Géologiques et Minières
CIRC	Centre International de Recherche sur le Cancer
COFRAC	COMITÉ Français d'Accréditation
DRIEE	Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Energie (spécifique IDF)
DREAL	Direction Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
INERIS	Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques
OEHHA	Office of Environmental Health Hazard Assessment
OMS	Organisation Mondiale de la Santé
UE	Union Européenne
UPDS	Union des Professionnels des entreprises de Dépollution de sites
USEPA	United States Environmental Protection Agency

ETUDES DE RISQUES	
ARR	Analyse des Risques Résiduels
BW	Body Weight (Poids corporel)
CE	Concentration d'Exposition
DJA	Dose Journalière Admissible
DJE	Dose Journalière d'Exposition
ED	Durée d'Exposition
EDR	Evaluation Détaillée de Risques
EQRS	Etude Quantitative de Risques Sanitaires
EF	Fréquence d'Exposition
ERI	Excès de Risque Individuel de cancer
ERS	Evaluation des Risques Sanitaires
ERU	Excès de Risque Unitaire
ESR	Evaluation Simplifiée des Risques
ET	Temps d'Exposition
F	Fraction du temps d'exposition
GMS	Groundwater Modeling System
IR	Indice de Risque
JE	Johnson & Ettinger (Modèle)
LOAEL	Lowest-Observed-Adverse-Effect-Level
NAF	Facteur d'Atténuation Naturelle
NOAEL	No-Observed-Adverse-Effect-Level
RAIS	Risk Assessment Information System
RBCA	Risk-Based Corrective Action
RfC	Reference Concentration
SF	Slope Factor

Annexes

ETUDES DE RISQUES	
TPHCWG	Total Petroleum Hydrocarbons Criteria Working Group
VF	Facteur de Volatilisation
VLE	Valeur Limite d'Exposition
VME	Valeur Moyenne d'Exposition
VTR	Valeurs Toxicologiques de Référence

SUBSTANCES, ELEMENTS & COMPOSES	
As	Arsenic
BTEX	Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes
CA	Charbon Actif
CAV	Composé Aromatique Volatil
Cd	Cadmium
CN	Cyanures
COHV	Composés Organo-Halogénés Volatils
Cr	Chrome
Cu	Cuivre
Foc	Fraction de carbone organique
FOD	fioul domestique (fuel oil domestic)
GO	GasOil
H2S	hydrogène sulfuré
HAP	Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
HCT	Hydrocarbures Totaux
Hg	Mercurie
LQ	Limite de quantification
MS	Matière Sèche
Ni	Nickel
OHV	Composés Halogénés volatils
Pb	Plomb
PCB	Polychlorobiphényles
PEHD	Polyéthylène haute densité
PP	Polypropylène
Ppm	Partie par million
PVC	Polychlorure de vinyle
Zn	Zinc



Annexes

Annexe II : Normes de prélèvements et d'échantillonnage (1 page)

MATRICE SOLS	Les prélèvements d'échantillons de sol seront réalisés selon les normes suivantes : NF ISO 10381-1 « Qualité du sol - Echantillonnage - Partie 1: Lignes directrices pour l'établissement des programmes d'échantillonnage », Mai 2003 NF ISO 10381-2 « Qualité du sol - Echantillonnage - Partie 2 : Lignes directrices pour les techniques d'échantillonnage », Mars 2003 NF ISO 10381-3 « Qualité du sol - Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices relatives à la sécurité », Mars 2002 NF ISO 10381-5 « Qualité du sol - Echantillonnage - Partie 5 : Lignes directrices pour la procédure d'investigation des sols pollués en sites urbains et industriels », Décembre 2005 NF ISO 10381-8 « Qualité du sol - Echantillonnage - Partie 8 : Lignes directrices pour l'échantillonnage des stocks de réserve », Septembre 2008 NF ISO 18512 « Qualité du sol : Lignes directrices relatives au stockage des échantillons de sol à long et à court termes », Octobre 2007
--------------	--

Annexes

Annexe III : Interprétation et valeur de référence ou de comparaison (1 page)


MATRICE	INTERPRÉTATION DANS LE CADRE DE L'ÉTUDE	VALEURS DE RÉFÉRENCE OU DE COMPARAISON
Sol	Définir les sources-sol La notion de contamination sera basée sur la définition suivante : « présence de substances non présentes naturellement dans un milieu environnemental sans présupposer des risques engendrés par cette substance ». Des valeurs de fonds géochimiques nationaux ou régionaux seront ainsi utilisées pour caractériser des éventuelles contaminations (issues de la bibliographie dans un premier temps).	Pour les métaux : données de bruit de fond disponibles : ▪ Programme ASPITET ▪ Données issues de l'Atlas Géochimique Européen ▪ INDIQUASOL

Annexes

Annexe IV : Document consulté au service ICPE de la préfecture de Seine-Saint-Denis

Annexes

DOSSIER 93R0400398 : Ex Firstinox, Ex SFRM



Annexes

Suivi Analytique de la nappe phréatique - SCI WILLY- FIRSTINOX - Mai 2006

2

RESUME SYNTHETIQUE

Le présent rapport établit le bilan de suivi de la qualité des eaux de la nappe située au droit du site sous l'emprise des établissements FIRSTINOX au BLANC MESNIL.

Un examen d'état des lieux a mis en évidence une pollution de la nappe par hydrocarbures en 1996, à l'emplacement d'anciennes cuves de stockage. Cet examen montrait qu'une fraction des hydrocarbures polluants pouvait flotter en surface de la nappe le reste étant dispersé dans les sous-sols. En 1997, un arrêté préfectoral a été établi par la préfecture de Seine Saint Denis imposant une surveillance bisannuelle de la pollution de la nappe.

En février 1996, un examen des sols en vue de définir les conditions techniques de la décontamination de la nappe a été réalisé par PERICHIMIE.

Une nouvelle étude de sols réalisée en SEPTEMBRE 1999 par PERICHIMIE a montré que cette fraction flottante était très peu mobile, donc peu susceptible de polluer les alentours du site. des campagnes bisannuelles d'observation de la nappe ont été menées en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004.

3 piézomètres ont été implantés en avril 2004 par la société FONDASOL, en complément des piézomètres déjà existants et pour remplacer les piézomètres inexploitable depuis novembre 2003.

Hydrocarbures PZ 1, 2

On retrouve les valeurs de dépassement de la VCI (1 mg/l) à tous les piézomètres sauf au PZ2 et PZ5 situés hors emprise.

La teneur en hydrocarbure a fortement cru au PZ 1 (7,1 mg/l en avril 2005, 150 mg/l en mai 2006)

HAP

Aucune valeur ne dépasse la VCI pour le benzo pyrène.


Dans l'ensemble il apparaît que la pollution se déplace et s'estompe progressivement, soit par diffusion lente soit plus probablement, par biodégradation anaérobie. (odeur soufrée de décomposition perceptible sur tous les piézomètres)

Fait Aux Murs le 30 mai 2006

Thierry SCHMITZ

Annexes

DOSSIER 93R0400394 AIR LIQUIDE



Annexes

PREFECTURE DE LA SEINE-SAINT-DENIS

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
Bureau des installations classées
et de l'environnement
DE/EI

Dossier n° 95 0001/A

Bobigny, le 11 JUIN 1995

AP N° 961392

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Chevalier de la Légion d'Honneur,

VU la loi n° 64 707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne,

VU la loi n° 76 663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement,

VU le décret n° 53 577 du 20 mai 1953 modifié constituant la nomenclature des installations classées,

VU le décret n° 77 1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 susvisée,

VU le décret n° 96 197 du 11 mars 1996 modifiant la nomenclature des installations classées,

VU la demande présentée en préfecture le 1er juin 1995 par la société L'AIR LIQUIDE - GAZ INDUSTRIELS SERVICES - REGION-ILE DE-FRANCE NORD, sise 180, avenue Charles Floquet au BLANC-MESNIL (93150), dont le siège social est situé au 75, quai d'Orsay à PARIS (75007), ~~et une ALLOCATION~~ ~~au BLANC-MESNIL~~, au BLANC-MESNIL, dans la Z.A.C de la Molette, ~~au~~ ~~avenue Charles Floquet~~, une installation classable sous les rubriques:

- 1418.2°: Stockage ou emploi de l'acétylène, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 tonne, mais inférieure à 50 tonnes (AUTORISATION).
- 211.B.2°: Dépôts de gaz combustibles liquéfiés dont la pression absolue de vapeur à 15°C est supérieure à 1013 millibars, à l'exception de l'hydrogène (visé à la rubrique 1416.3°). Gaz maintenus liquéfiés en bouteilles et en conteneurs, la capacité nominale du dépôt étant supérieure à 2500 kg, mais inférieure ou égale à 25000 kg (DECLARATION).
- 1136.4°: Emploi ou stockage de l'ammoniac en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 Kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 150 Kg, mais inférieure ou égale à 5 tonnes (DECLARATION).

.../...

Annexes

- 1220.3°: Emploi ou stockage d'oxygène, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 2 tonnes, mais inférieure à 200 tonnes (DECLARATION).

- 1416.3°: Stockage ou emploi de l'hydrogène, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 100 Kg, mais inférieure à 1 tonne (DECLARATION).

VU les plans réglementaires fournis à l'appui de cette demande;

VU le rapport du service technique d'inspection des installations classées en date du 10 juillet 1995;

VU l'arrêté préfectoral n° 95 3582 du 9 octobre 1995 portant ouverture d'enquête publique d'un mois en mairie du BLANC-MESNIL du lundi 30 octobre 1995 au mercredi 29 novembre 1995 inclus;

VU l'arrêté de prorogation n°96 0861 en date du 5 mars 1996;

VU les avis de la direction départementale de l'équipement en date des 3 octobre 1995 et 8 novembre 1995;

VU le rapport de la brigade des sapeurs-pompiers de PARIS en date du 7 novembre 1995;

VU l'avis de monsieur l'architecte en chef de sécurité en date du 13 novembre 1995;

VU l'avis de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, demandé par lettre en date du 10 octobre 1995 et réputé favorable;

VU l'avis de la direction départementale de la sécurité publique en date du 25 octobre 1995;

VU l'avis de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales en date du 24 octobre 1995;

VU l'avis de la direction régionale de l'environnement d'Ile-de-France en date du 14 décembre 1995;

VU la délibération du conseil municipal du BLANC MESNIL en date du 14 décembre 1995;

VU la délibération du conseil municipal de LA COURNEUVE en date du 14 décembre 1995;

- 2 -




Annexes

Annexe V : Documents consultés aux archives départementales de Seine Saint-Denis



2/2

DOSSIER 93R04007A - CEGEDUR PECHINEY



JCB/VV

29 429, 1600.

005044

287 : Décapage des métaux par les acides

Annexes

- 2 -

382.2° : Dépôt de lessive de soude (3ème classe)

Il a déposé à l'appui de cette déclaration les documents dont la production est prescrite par la loi et le décret précités.


Le présent récépissé est accompagné des prescriptions générales applicables aux activités déclarées, prescriptions qui doivent être réalisées par l'exploitant et pourront, le cas échéant, être modifiées ou complétées en application des dispositions réglementaires.

Ce récépissé est délivré sous réserve des droits des tiers, des servitudes légales pouvant exister sur l'immeuble et des dispositions des plans d'urbanisme.

Il ne dispense pas le bénéficiaire de la nécessité d'obtenir, le cas échéant, un permis de construire.

Boulogne, le 7
Pour le préfet et
par son représentant
Le préfet

Liberté



LE DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS
PRÉFECTURE DE LA SEINE-SAINT-DENIS
SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES
ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS
124 RUE CARNOT
93007 BOBIGNY

29 FÉV 1988

À L'ATTENTION DE M. TOUREVANT

DOSSIER N° 20429 A
REF: 100

13 FÉVRIER 1988

Monsieur le Préfet

Par la présente, nous vous signalons l'arrêt total des activités de notre usine.
Cet arrêt intervenu fin décembre 1987 concerne:

- Deux lignes d filage d'aluminium
- Trois fours de traitements thermiques pour profils d'alliages d'aluminium.
- Une ligne d'oxydation anodique pour profils d'aluminium
- Un atelier de traitements thermiques des outillages d'extraction.

Tous les produits chimiques utilisés sur notre chaîne d'oxydation anodique (acide sulfurique et soude) ont été neutralisés selon le procédé habituel, et aucun ne subsiste sur le site depuis le 1^{er} janvier 1988.

Les seules installations actuellement en service sont :

- Des ponts roulants de manutention.
- Des chariots de manutention.
- Un compresseur d'air.
- Chaudières et appareils de chauffage.

En restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de nos sentiments distingués.

M. KRIPP

 SOCIÉTÉ
d'ingénierie
et de développement
économiques

BOBIGNY, le 11 Février 1990

Monsieur le Préfet
de la SEINE SAINT DENIS
174, rue Carnot
93007 BOBIGNY

07/REB :
CL/RS
0007/46

À l'attention de Monsieur LEBLANC

SUJET : BLANC-MESNIL
Avenue Charles Floquet

Monsieur le Préfet,


Par lettre du 12 Décembre 1989, vous nous avez demandé de vous faire connaître la nature des travaux projetés et la déviation du site actuellement CÉCILLER PÉCHEREY, avenue Charles Floquet au BLANC-MESNIL.

Permettez-nous, par la présente, de vous indiquer quels sont les projets de réaménagement du site.

La SIDE C s'est vue reconnaître propriétaire des 46 020 m² par voie de prescription que nous a délégué la Ville de BLANC-MESNIL dans le cadre d'une convention de cession.

Une ZAC a été créée sur le site afin de répondre à ces réaménagements. La SIDE C est chargée de cet aménagement.

Le projet d'aménagement présenté à la Ville en Novembre 1989, prévoit la réhabilitation d'une grande Halle et sa division en lots, destinés à accueillir des PME et PMI.




Annexe VI : Photographies aériennes (IGN)







Photographie aérienne (2003)

Client : Air Liquide	 icf membres d'Asitea Group 14 à 30 rue Alexandre – Bâtiment C 92635 GENNEVILLIERS Cedex Tel : 01 46 88 99 00 Fax : 01 46 88 99 11
Localisation : 1 rue de l'Europe LE Blanc Mesnil (93150)	
N° dossier : IDFP170371	



	
Photographie aérienne (1983)	
Client : Air Liquide	 membre d'Antes Group 14 à 30 rue Alexandre – Bâtiment C 92635 GENNEVILLIERS Cedex Tel : 01 46 88 99 00 Fax : 01 46 88 99 11
Localisation : 1 rue de l'Europe LE Blanc Mesnil (93150)	
N° dossier : IDFP170371	



Photographie aérienne (1972)

Client : Air Liquide	
Localisation :	 membre d'Antea Group 14 à 30 rue Alexandre – Bâtiment C 92635 GENNEVILLIERS Cedex Tel : 01 46 88 99 00 Fax : 01 46 88 99 11
1 rue de l'Europe LE Blanc Mesnil (93150)	
N° dossier : IDFP170371	




Photographie aérienne (1961)

Client : Air Liquide	
Localisation : 1 rue de l'Europe LE Blanc Mesnil (93150)	 14 à 30 rue Alexandre - Bâtiment C 92635 GENNEVILLIERS Cedex Tel : 01 46 88 99 00 Fax : 01 46 88 99 11
N° dossier : IDFP170371	




Photographie aérienne (1948)

Client : Air Liquide	 membre d'Arkea Group 14 à 30 rue Alexandre – Bâtiment C 92635 GENNEVILLIERS Cedex Tel : 01 46 88 99 00 Fax : 01 46 88 99 11
Localisation : 1 rue de l'Europe LE Blanc Mesnil (93150)	
N° dossier : IDFP170371	



Photographie aérienne (1935)



Client : Air Liquide		 icf membres d'Antea Group 14 à 30 rue Alexandre – Bâtiment C 92635 GENNEVILLIERS Cedex Tel : 01 46 88 99 00 Fax : 01 46 88 99 11
Localisation : 1 rue de l'Europe LE Blanc Mesnil (93150)		
N° dossier : IDFP170371		



Photographie aérienne (1921)

Client : Air Liquide	 membre d'Antea Group 14 à 30 rue Alexandre – Bâtiment C 92635 GENNEVILLIERS Cedex Tel : 01 46 88 99 00 Fax : 01 46 88 99 11
Localisation : 1 rue de l'Europe LE Blanc Mesnil (93150)	
N° dossier : IOFP170371	

Annexe VII : Fiche de suivi de sondages (14 pages)

 FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET PRELEVEMENT DE SOL				S1	
N° du projet : IDFP170371 Client : Air Liquide Commune : Le Blanc Mesnil Responsable projet : MANICHINO Lello Opérateur(s) : OELCROIX Edouard			Coordonnées : X : m RGF93 / CC50 Y : m GPS / géomètre Z sol : m NGF Conditions météo		
Matériel/outil de sondage		Tarière mécanique		Date / heure 03/05/2017 - 9h30	
Diamètre sondage		202 mm		Prestataire Avenir Forage	
Rebouchage du sondage		Avec cutting		Gestion cuttings Remis en place	
Remarques / problèmes rencontrés					
Numéro/Référence du matériel utilisé					
Profondeur (m)	Description lithologique	Observations	PID (ppm)	Profondeur prélevée (m)	Heure prélèvement
0 - 1,5	Remblais brun clair avec morceaux de briques et béton	-	-	0,5 - 1,5	9h38
1,5 - 3,4	Marnes beige sèches	-	-	2 - 3	9h45
3,4 - 4	Sables légèrement argileux	-	-	3,5 - 4	9h50
Photographies/Plan/schéma de la zone de sondage			Photographies des carottes/tarières/gouges		
					
Conditionnement des échantillons / analyses / laboratoire					
Type de flaconnage (fourni par le laboratoire)	ALU 23.0	Laboratoire: Alcontrol			
		Expédiés le : 04/05/2017			
Echantillons Analysés		Analyses effectuées			
S1 (0,5 - 1,5)		MS H0540 BTEX COH14 ML8 HAP16 PCB7			
Echantillons Analysés		Analyses effectuées			
S1 (2 - 3)		HC0510FRACT+H1040+BTEX+HAP16			
Autres observations :					

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET PRELEVEMENT DE SOL				S2	
N° du projet : IDFP170371 Client : Air Liquide Commune : Le Blanc Mesnil Responsable projet : MANICHINO Leila Opérateur(s) : DELCROIX Edouard			Coordonnées : X : m RGF93 / CC50 Y : m GPS / géomètre Z sol : m NGF Conditions météo		
Matériel/outil de sondage		Date / heure		03/05/2017 - 9h52	
Diamètre sondage		102 mm		Prestataire	
Rebouchage du sondage		Avec cutting		Gestion cuttings	
Remis en place					
Remarques / problèmes rencontrés					
Numéro/Référence du matériel utilisé					
Profondeur (m)	Description lithologique	Observations	PID (ppm)	Profondeur prélevée (m)	Heure prélèvement
0 - 1	Remblais argilo-sableux	brun/jaune	-	0 - 1	9h55
1 - 3,4	Sables argileux	brun/jaunâtre	-	2 - 3	10h
3,4 - 4	Sables légèrement argileux	-	-	-	-
Photographies/Plan/schéma de la zone de sondage			Photographies des carottes/tarîères/gauges		
Conditionnement des échantillons / analyses / Laboratoire					
Type de flaconnage (fourni par le laboratoire)		ALU 210		Laboratoire	
				Alcool	
				Expédié le :	
				04/05/2017	
				Conditionnement :	
				Glaçière	
Echantillons Analysés		Analyses effectuées		Echantillons Analysés	
S2 (0 - 1) S2 (2 - 3)		MS H0540 BTEX COH14 ML8 HAP16 PC87		Analyses effectuées	
Autres observations :					

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET PRELEVEMENT DE SOL				S3	
N° du projet : IDP170371 Client : Air Liquide Commune : Le Blanc Mesnil Responsable projet : MANICHIND Lello Opérateur(s) : DELCROIX Edouard			Coordonnées : X : m RGF93 / CCSO Y : m GPS / géomètre Z sol : - m NGF Conditions météo		
Matériel/outil de sondage : Tarière mécanique		Date / heure : 03/05/2017 - 10h10			
Diamètre sondage : 102 mm		Prestataire : Avenir Forage			
Rebouchage du sondage : Avec cutting		Gestion cuttings : Remis en place			
Remarques / problèmes rencontrés :					
Numéro/Référence du matériel utilisé :					
Profondeur (m)	Description lithologique	Observations	PID (ppm)	Profondeur prélevée (m)	Heure prélèvement
0 - 1,4	Remblais sablo- limoneux	-	-	0 - 1	10h15
1,4 - 4	Marnes sableuses Sables légèrement argileux	-	-	2 - 3	10h25
Photographies/Plan/schéma de la zone de sondage			Photographies des carottes/tarières/gauges		
					
Conditionnement des échantillons / analyses / Laboratoire					
Type de flaconnage (fourni par le laboratoire)	ALU 210	Laboratoire:	Alcontrol		
		Expédié le :	04/05/2017		
		Conditionnement :	Glaçière		
Echantillons Analysés	Analyses effectuées	Echantillons Analysés	Analyses effectuées		
S3 (0 - 1)	MS H0540 BTEX COH14 ML8 HAP16 PCB7	S3 (2 - 3)	HCD510FRACT+H1040+BTEX+HAP16		
Autres observations :					



FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET PRELEVEMENT DE SOL				S4	
N° du projet : IDFP170371 Client : Air Liquide Commune : La Blanc Menil Responsable projet : MANICHINO Lello Opérateur(s) : DELCROIX Edouard			Coordonnées : X : m RGF93 / CC50 Y : m GPS / géomètre Z sol : - m NGF Conditions météo		
Matériel/outil de sondage		Tarière mécanique		Date / heure : 03/05/2017 - 10h30	
Diamètre sondage		102 mm		Prestataire : Avenir Forage	
Rebouchage du sondage		Avec cutting		Gestion cuttings : Remis en place	
Remarques / problèmes rencontrés					
Numéro/Référence du matériel utilisé					
Profondeur (m)	Description lithologique	Observations	PID (ppm)	Profondeur prélevée (m)	Heure prélèvement
0 - 1,2	Remblais limoneux	brun foncé	-	1,2 - 1,5	10h40
1,2 - 2	Argiles sableuses Sables légèrement argileux	brun clair	-	1,5 - 2	10h50
Photographies/Pan/schéma de la zone de sondage			Photographies des carottes/tarières/gouges		
					
Conditionnement des échantillons / analyses / Laboratoire					
Type de flaconnage (fourni par le laboratoire)	ALU 210	Laboratoire:	Alconrol		
		Expédié le :	04/05/2017		
		Conditionnement :	Glaçière		
Echantillons Analysés	Analyses effectuées	Echantillons Analysés	Analyses effectuées		
S4 (1,2 - 1,5)	MS H0540 BYEX COH14 ML8 HAP16 PCB7	S4 (1,5 - 2)	HC0510FRACT+H1040+BTX+HAP16		
Autres observations :					


Page 78/123


 FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET PRELEVEMENT DE SOL		S6			
N° de projet : IDFP170371 Client : Air Liquide Commune : Le Blanc Mesnil Responsable projet : MANICHINO Lella Opérateur(s) : DELCROIX Edouard		Coordonnées : X : m Y : m Z sol : m NGF Conditions météo			
Matériel/outil de sondage : Terrière mécanique		Date / heure : 03/05/2017 - 13h			
Diamètre sondage : 102 mm		Prestataire : Avenir Forage			
Rebouchage du sondage : Avec cuttings		Gestion cuttings : Remis en place			
Remarques / problèmes rencontrés :					
Numéro/référence du matériel utilisé :					
Profondeur (m)	Description lithologique	Observations	PID (ppm)	Profondeur prélevée (m)	Heure prélevement
0 - 1,2	Remblais limoneux	brun foncé	-	0 - 1	13h10
1,2 - 4	Calcaire marneux Sables légèrement argileux	beige	-	2 - 3	13h25
Photographies/Plan/schéma de la zone de sondage		Photographies des carottes/terrières/gauges			
Conditionnement des échantillons / analyses / Laboratoire					
Type de flaconnage (fourni par le laboratoire) : ALU 210		Laboratoire : Alcontrol		Expédié le : 04/05/2017	
		Conditionnement :		Glaçière	
Echantillons Analysés : S6 (0 - 1)		Analyses effectuées : MS H0540 BTEX COH14 ML8 HAP15 PCB7		Echantillons Analysés : S6 (2-3)	
				Analyses effectuées : HC0510FRACT+H1040+BTEX+HAP15	
Autres observations :					


FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET PRELEVEMENT DE SOL				S7	
N° du projet : IDFP170371		Coordonnées :		X :	m
Client : Air Liquide		RGF93 / CC50		Y :	m
Commune : Le Blanc Mesnil		GPS / géomètre		Z sol :	m NGF
Responsable projet : MANICHINO Lella		Conditions météo			
Opérateur(s) : DELCROIX Edouard					
Matériel/outil de sondage	Tarrière mécanique	Date / heure	03/05/2017 - 13h30		
Diamètre sondage	102 mm	Prestataire	Avenir Forage		
Rebouchage du sondage	Avec cutting	Gestion cuttings	Remis en place		
Remarques / problèmes rencontrés					
Numéro/Référence du matériel utilisé					
Profondeur (m)	Description lithologique	Observations	PID (ppm)	Profondeur prélevée (m)	Heure prélèvement
0 - 0,8	Remblais sableux	noir	-	0 - 0,8	13h40
0,8 - 3	Remblais sableux Sables légèrement argileux	beige	-	2 - 3	13h55
Photographies/Plan/schéma de la zone de sondage		Photographies des carottes/tarières/gouges			
					
Conditionnement des échantillons / analyses / Laboratoire					
Type de flaconnage (fourni par le laboratoire)	ALLI 210	Laboratoire:	Alcontrol		
		Expédié le :	04/05/2017		
		Conditionnement :	Glacière		
Echantillons Analysés	Analyses effectuées	Echantillons Analysés	Analyses effectuées		
S7 (0 - 0,8)	MS H0540 BTEX COH14 ML8 HAP16 PCB7	S7 (2-3)	HC0510FRACT+H1040+8TEX+HAP16		
Autres observations :					

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET PRELEVEMENT DE SOL				S8	
N° du projet : IDFP170371 Client : Air Liquide Commune : Le Blanc Mesnil Responsable projet : MANICHINO Lello Opérateur(s) : DELCROIX Edouard			Coordonnées : X : m Y : m Z sol : m NGF Conditions météo		
Matériel/outil de sondage		Tarrière mécanique		Date / heure : 03/05/2017 - 14h	
Diamètre sondage		102 mm		Prestataire : Avenir Forage	
Rebouchage du sondage		Avec cutting		Gestion cuttings : Remis en place	
Remarques / problèmes rencontrés					
Numéro/Référence du matériel utilisé					
Profondeur (m)	Description lithologique	Observations	PIB (ppm)	Profondeur prélevée (m)	Heure prélevement
0 - 1	Remblais sablo-limoneux avec briques	noir	-	0 - 1	14h10
1 - 1,5	Limons sableux	brun foncé	-	-	-
1,5 - 3	Sables légèrement argileux	brun à beige	-	2 - 3	14h25
Photographies/Plan/schéma de la zone de sondage			Photographies des carottes/tarrières/gouges		
					
Conditionnement des échantillons / analyses / Laboratoire					
Type de flaconnage (fourni par le laboratoire)	ALU 210	Laboratoire	Alcontrol		
		Expédié le :	04/05/2017		
Echantillons Analysés	Analyses effectuées	Conditionnement :	Glacières		
		Echantillons Analysés	Analyses effectuées		
S8 (0 - 1) S8 (2 - 3)		HC0510FRACT+H1040+BTEX+HAP15			
Autres observations :					

 FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET PRELEVEMENT DE SOL				S9	
N° du projet : IDPP170371 Client : Air Liquide Commune : Le Blanc Mesnil Responsable projet : MANICHINO Lello Opérateur(s) : DELCROIX Edouard			Coordonnées : X : m Y : m GPS / géomètre Z sol : - m NGF Conditions météo		
Matériel/outil de sondage : Tarrière mécanique		Date / heure : 03/05/2017 - 14h30			
Diamètre sondage : 102 mm		Prestataire : Avenir Forage			
Rebouchage du sondage : Avec cutting		Gestion cuttings : Remis en place			
Remarques / problèmes rencontrés : 					
Numéro/Référence du matériel utilisé : 					
Profondeur (m)	Description lithologique	Observations	PID (ppm)	Profondeur prélevée (m)	Heure prélèvement
0 - 2,4	Remblais sableux avec débris de verre	odeur	-	0 - 1	14h40
2,4 - 3	Sable légèrement argileux	HCT/noirâtre beige	-	2 - 3	14h50
3 - 5	Sables légèrement argileux	odeur HCT ++	-	3 - 4	15h05
5 - 6	Calcaire moelleux	legere odeure	-	5 - 6	15h20
Photographies/Plan/schéma de la zone de sondage  Photographies des carottes/tarrières/gouges 					
Conditionnement des échantillons / analyses / Laboratoire					
Type de flaconnage (fourni par le laboratoire)		ALU 210		Laboratoire : Alcontrol	
				Expédiés le : 04/05/2017	
				Conditionnement : Glacière	
Echantillons Analysés S9 (0 - 1) S9 (3 - 4)		Analyses effectuées MS H0540 BTEX COH14 ML8 HAP16 PCB7		Echantillons Analysés S9 (5 - 6)	
				Analyses effectuées HC0510FRACT+H1040+BTEX+HAP16	
Autres observations : 					

 FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET PRELEVEMENT DE SOL				S10	
N° du projet: IDFP170371 Client: Air Liquide Commune: Le Blanc Mesnil Responsable projet: MANICHINO Lello Opérateur(s): DELCROIX Edouard			Coordonnées: X: m Y: m Z sol: m NGF Conditions météo		
Matériel/outil de sondage: Tarière mécanique		Date / heure: 03/05/2017 - 15h30			
Diamètre sondage: 102 mm		Prestataire: Avenir Forage			
Rebouchage du sondage: Avec cutting		Gestion cuttings: Remis en place			
Remarques / problèmes rencontrés: 					
Numéro/Référence du matériel utilisé: 					
Profondeur [m]	Description lithologique	Observations	PID (ppm)	Profondeur prélevée (m)	Heure prélèvement
0 - 0,2	Dalle béton	-	-	-	-
0,2 - 0,7	Limon sableux	brun foncé	-	0,2 - 0,7	15h40
0,7 - 1,8	Sables légèrement argileux	-	-	-	-
1,8 - 4	Calcaire sableux avec cailloux calcaire	beige/brun	-	2 - 3 3 - 4	15h50 16h
Photographies/Plan/schéma de la zone de sondage			Photographies des carottes/tarières/gouges		
					
Conditionnement des échantillons / analyses / Laboratoire					
Type de flaconnage (fourni par le laboratoire)		ALU 210		Laboratoire: Alcontrol	
				Expédiés le: 04/05/2017	
Echantillons Analysés S10 (0,2 - 0,7) S10 (3 - 4)		Analyses effectuées MS H0540 BTX COH14 ML8 HAP16 PCB7		Conditionnement: Glacière	
				Echantillons Analysés 	
Autres observations:					

 FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET PRELEVEMENT DE SOL				S11	
N° du projet : IDFP170371 Cliant : Air Liquide Commune : Le Blanc Mesnil Responsable projet : MANICHINO Lello Opérateur(s) : DELCROIX Edouard			Coordonnées : X : m RGF93 / CC50 Y : m GPS / géomètre Z sol : m NGF Conditions météo		
Matériel/outil de sondage		Date / heure		03/05/2017 - 16h05	
Diamètre sondage		102 mm		Prestataire	
Rebouchage du sondage		Avec cutting		Gestion cuttings	
Remis en place					
Remarques / problèmes rencontrés					
Numéro/Référence du matériel utilisé					
Profondeur (m)	Description lithologique	Observations	PID (ppm)	Profondeur prélevée (m)	Heure prélevement
0 - 0,8	Remblais machefier	noir	-	0 - 0,8	16h10
0,8 - 4	Calcaire marneux Sables légèrement argileux	beige	-	2 - 3	16h20
Photographies/Plan/schéma de la zone de sondage		Photographies des carottes/tarières/gouges			
					
Conditionnement des échantillons / analyses / Laboratoire					
Type de flaconnage (fourni par le laboratoire)		ALU 210		Laboratoire:	
				Alcool	
				Expédiés le :	
				04/05/2017	
				Conditionnement :	
				Glaçière	
Echantillons Analysés		Analyses effectuées		Echantillons Analysés	
Analyses effectuées		MS H0540 BYEX COH14 ML8 HAP16		Analyses effectuées	
S11 (0 - 0,8) S11 (2 - 3)		PC87			
Autres observations :					

 FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET PRELEVEMENT DE SOL				S12	
N° du projet : IDFP170371 Client : Air Liquide Commune : Le Blanc Mesnil Responsable projet : MANICHINO Lello Opérateur(s) : DELCROIX Edouard			Coordonnées : X : m RGF93 / CC50 Y : m GPS / géomètre Z sol : m NGF Conditions météo		
Matériel/outil de sondage		Tarrière mécanique		Date / heure 03/05/2017 - 16h30	
Diamètre sondage		102 mm		Prestataire Avenir Forage	
Rebouchage du sondage		Avec cutting		Gestion cuttings Remis en place	
Remarques / problèmes rencontrés					
Numéro/Référence du matériel utilisé					
Profondeur (m)	Description lithologique	Observations	PID (ppm)	Profondeur prélevée (m)	Heure prélèvement
0 - 2	Remblais sableux avec débris de briques	-	-	1 - 1,5	16h40
2 - 3,2	Remblais limoneux avec débris de briques	-	-	2 - 3	16h50
3,2 - 6	Sables légèrement argileux	-	-	4 - 4,5	17h
				5 - 6	17h20
Photographies/Plan/schéma de la zone de sondage			Photographies des carottes/tarrières/gouges		
					
Conditionnement des échantillons / analyses / Laboratoire					
Type de flaconnage (fourni par le laboratoire)		ALU 210		Laboratoire: Alcontrol	
				Expédiés le : 04/05/2017	
Echantillons Analysés S12 (1 - 1,5) S12 (5 - 6)		Analyses effectuées HC0510FRACT+H1040+BTEX+HAP16		Conditionnement : Glacière	
				Echantillons Analysés S12 (1 - 1,5) S12 (5 - 6)	
Autres observations :					

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET PRELEVEMENT DE SOL				S13	
N° du projet : IOFP170371 Client : Air Liquide Commune : Le Blanc Mesnil Responsable projet : MANICHINO Lello Opérateur(s) : DELCROIX Edouard			Coordonnées : X : m Y : m Z sol : m NGF Conditions météo		
Matériel/outil de sondage : Terrière mécanique		Date / heure : 03/05/2017 - 17h30			
Diamètre sondage : 102 mm		Prestataire : Avenir Forage			
Rebouchage du sondage : Avec cuttings		Gestion cuttings : Remis en place			
Remarques / problèmes rencontrés : 					
Numéro/Référence du matériel utilisé : 					
Profondeur (m)	Description lithologique	Observations	PID (ppm)	Profondeur prélevée (m)	Heure prélevement
0 - 2,4	Remblais sableux avec débris de briques Refus à 2,4m sur bloc béton Sables légèrement argileux	beige	-	0,5 - 1	17h40
Photographies/Plan/schéma de la zone de sondage 			Photographies des carottes/terrières/gouges 		
Conditionnement des échantillons / analyses / Laboratoire					
Type de forageage (fourni par le laboratoire) ALU 210		Laboratoire Expédié le : 04/05/2017 Conditionnement : Glacière		Contrôle 04/05/2017 Glacière	
Echantillons Analysés S13 (0,5 - 1) S13 (1,5 - 2,4)		Analyses effectuées HC0510FRACT+H1040+BTX+HAP16		Echantillons Analysés S13 (0,5 - 1) S13 (1,5 - 2,4)	
Autres observations : 					

 FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET PRELEVEMENT DE SOL		S14			
N° du projet : IDFP170371 Client : Air Liquide Commune : Le Blanc Mesnil Responsable projet : MANICHINO Lello Opérateur(s) : DELCROIX Edouard		Coordonnées : X : m Y : m Z sol : m NGF Conditions météo			
Matériel/outil de sondage : Terrière mécanique		Date / heure : 03/05/2017 - 17h45			
Diamètre sondage : 102 mm		Prestataire : Avenir Forage			
Rebouchage du sondage : Avec cutting		Gestion cuttings : Remis en place			
Remarques / problèmes rencontrés :					
Numéro/Référence du matériel utilisé :					
Profondeur (m)	Description lithologique	Observations	PID (ppm)	Profondeur prélevée (m)	Heure prélèvement
	Arrêt sondage, suspicion de réseau enterrés Sables légèrement argileux				
Photographies/Plan/schéma de la zone de sondage 		Photographies des carottes/carières/gauges			
Conditionnement des échantillons / analyses / Laboratoire					
Type de flaconnage (fourni par le laboratoire)		ALU 210		Laboratoire: Alcontrol	
				Expédié le : 04/05/2017	
				Conditionnement : Glacière	
Echantillons Analysés S13 (0,5 - 1) S13 (1,5 - 2,4)		Analyses effectuées HC0510FRACY+H1040+BTX+HAP16		Echantillons Analysés Analyses effectuées	
Autres observations :					



ALcontrol Laboratories

ALcontrol B.V.
Adresse de correspondance
99-101 avenue Louis Roche - F-92230 Gennevilliers
Tel.: +33 (0)155 90 52 50 - Fax: +33 (0)155 90 52 51
www.alcontrol.fr

Rapport d'analyse

ICF ENVIRONNEMENT - GENNEVILLIERS
Edouard DELCROIX
14 à 30 rue Alexandre
Batiment C
F-92635 GENNEVILLIERS

Page 1 sur 34

Votre nom de Projet : Air Liquide - Blanc Mesnil - Diag de sol
Votre référence de Projet : IDFP170371
Référence du rapport ALcontrol : 12529770, version: 1

Rotterdam, 12-05-2017

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet IDFP170371.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 34 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable. Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol B.V., Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas et / ou 99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers, France.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

R. van Duin
Laboratory Manager



ALcontrol B.V. est accréditée sous le n° 1228 par le RvA (Régistre des Accrédités), conformément aux lignes des Normes d'Analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales, intégrées sous le numéro RvA-Rapport 247. Vous pouvez consulter nos Conditions Générales sur le site www.alcontrol.fr.



ALcontrol Laboratories

ICF ENVIRONNEMENT - GENNEVILLIERS
Eduard DELCROIX

Rapport d'analyse

Page 2 sur 34

Projet Air Liquide - Blanc Mesnil - Diag de sol
Référence du projet IDFP170371
Réf. du rapport 12528770 - 1

Date de commande 03-05-2017
Date de début 04-05-2017
Rapport du 12-05-2017

Code	Matrice	Réf. échantillon					
001	Sol	S1(0.5-1.5)					
002	Sol	S1(2-3)					
003	Sol	S2(0-1)					
004	Sol	S2(2-3)					
005	Sol	S3(0-1)					
Analyse	Unité	Q	001	002	003	004	005
matière sèche	% massique Q		89.5	79.8	83.6	87.7	90.2
METALLS							
arsenic	mg/kg MS Q		7.1		6.4	9.1	2.6
cadmium	mg/kg MS Q		0.36		<0.2	<0.2	<0.2
chrome	mg/kg MS Q		35		27	20	14
cuivre	mg/kg MS Q		72		9.9	7.0	6.9
mercure	mg/kg MS Q		5.3		<0.05	<0.05	<0.05
plomb	mg/kg MS Q		140		12	<10	<10
nickel	mg/kg MS Q		20		18	17	11
zinc	mg/kg MS Q		200		37	23	23
COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS							
benzène	mg/kg MS Q		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
toluène	mg/kg MS Q		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
éthylbenzène	mg/kg MS Q		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
orthoxyène	mg/kg MS Q		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
para- et métaoxyène	mg/kg MS Q		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
xylénes	mg/kg MS Q		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
BTEX totaux	mg/kg MS Q		<0.25	<0.25	<0.25	<0.25	<0.25
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES							
naphthalène	mg/kg MS Q		0.08	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
acénaphthène	mg/kg MS Q		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
acénaphthène	mg/kg MS Q		0.04	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
fluorène	mg/kg MS Q		0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
phénanthrène	mg/kg MS Q		0.35	0.02	<0.02	<0.02	<0.02
anthracène	mg/kg MS Q		0.05	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
fluoranthène	mg/kg MS Q		0.76	0.04	0.05	<0.02	<0.02
pyrène	mg/kg MS Q		0.64	0.03	0.05	<0.02	<0.02
benzo(a)anthracène	mg/kg MS Q		0.46	0.02	0.04	<0.02	<0.02
chrysène	mg/kg MS Q		0.46	0.02	0.03	<0.02	<0.02
benzo(b)fluoranthène	mg/kg MS Q		0.70	0.03	0.04	<0.02	0.02
benzo(k)fluoranthène	mg/kg MS Q		0.30	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
benzo(a)pyrène	mg/kg MS Q		0.45	0.02	0.03	<0.02	<0.02
dibenzo(ah)anthracène	mg/kg MS Q		0.13	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
benzo(ghi)peryène	mg/kg MS Q		0.37	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
indéno(1,2,3-cd)pyrène	mg/kg MS Q		0.37	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
Somme des HAP (10) VROM	mg/kg MS Q		3.7	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
Somme des HAP (16) - EPA	mg/kg MS Q		5.2	<0.32	<0.32	<0.32	<0.32
COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS							

Les analyses notées Q sont accréditées par la RvA.

Paraphé :



ALcontrol NV est accrédité pour les analyses par la RvA (Région de Bruxelles-Capitale) conformément aux exigences des normes EN ISO 17025:2005. Les analyses sont effectuées par les laboratoires ALcontrol NV.



ICF ENVIRONNEMENT - GENNEVILLIERS
Edouard DELCROIX

Rapport d'analyse

Page 3 sur 34

Projet Air Liquide - Blanc Mesnil - Diag de sol
Référence du projet IDFP170371
Réf. du rapport 12529770 - 1

Date de commande 03-05-2017
Date de début 04-05-2017
Rapport du 12-05-2017

Code	Matrice	Réf. échantillon					
001	Sol	S1(0.5-1.5)					
002	Sol	S1(2-3)					
003	Sol	S2(0-1)					
004	Sol	S2(2-3)					
005	Sol	S3(0-1)					
Analyse	Unité	Q	001	002	003	004	005
1,2-dichloroéthane	mg/kg MS	Q	<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
1,1-dichloroéthène	mg/kg MS	Q	<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
cis-1,2-dichloroéthène	mg/kg MS	Q	<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
trans-1,2-dichloroéthylène	mg/kg MS	Q	<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
dichlorométhane	mg/kg MS	Q	<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
1,2-dichloropropane	mg/kg MS	Q	<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
1,3-dichloropropène	mg/kg MS	Q	<0.10		<0.10	<0.10	<0.10
tétrachloroéthylène	mg/kg MS	Q	<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
tétrachlorométhane	mg/kg MS	Q	<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
1,1,1-trichloroéthane	mg/kg MS	Q	<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
trichloroéthylène	mg/kg MS	Q	0.03		<0.02	<0.02	<0.02
chloroforme	mg/kg MS	Q	<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
chlorure de vinyle	mg/kg MS	Q	<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
hexachlorocyclodécane	mg/kg MS	Q	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
bromoforme	mg/kg MS	Q	<0.05		<0.05	<0.05	<0.05
POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)							
PCB 28	µg/kg MS	Q	15 ¹¹		<1	<1	<1
PCB 52	µg/kg MS	Q	41		<1	<1	<1
PCB 101	µg/kg MS	Q	310		<1	<1	<1
PCB 118	µg/kg MS	Q	120		<1	<1	<1
PCB 138	µg/kg MS	Q	920		<1	<1	1.2
PCB 153	µg/kg MS	Q	1100		<1	<1	1.1
PCB 180	µg/kg MS	Q	1100		<1	<1	1.2
PCB totaux (7)	µg/kg MS	Q	3600		<7.0	<7.0	<7.0
HYDROCARBURES TOTAUX							
fraction C5-C6	mg/kg MS		<10	<10	<10	<10	<10
fraction C6-C8	mg/kg MS		<10	<10	<10	<10	<10
fraction C8-C10	mg/kg MS		<10	<10	<10	<10	<10
fraction C10-C12	mg/kg MS		<5	<5	<5	<5	<5
fraction C12-C18	mg/kg MS		19	<5	<5	<5	<5
fraction C18-C21	mg/kg MS		82	<5	<5	<5	<5
fraction C21-C40	mg/kg MS		140 ²¹	<5	<5	<5	<5
Hydrocarbures Volatils C5-C10	mg/kg MS	Q	<30	<30	<30	<30	<30
hydrocarbures totaux C10-C40	mg/kg MS	Q	210	<20	<20	<20	<20

Les analyses notées Q sont accréditées par le RVA.

Paraphe :



ALcontrol est un établissement agréé par l'ARS (Agence Régionale de Santé) pour l'analyse des échantillons d'air, d'eau, de sol et de sédiments. Les analyses sont réalisées conformément aux normes de l'AFNOR (Association Française de Normalisation) et de l'ISO (Organisation Internationale de Normalisation). Les résultats sont fournis sous forme de rapport d'analyse.

Certification : ALcontrol est un établissement agréé par l'ARS (Agence Régionale de Santé) pour l'analyse des échantillons d'air, d'eau, de sol et de sédiments. Les analyses sont réalisées conformément aux normes de l'AFNOR (Association Française de Normalisation) et de l'ISO (Organisation Internationale de Normalisation). Les résultats sont fournis sous forme de rapport d'analyse.



ALcontrol Laboratories

ICF ENVIRONNEMENT - GENNEVILLIERS
Edouard DELCROIX

Rapport d'analyse

Page 4 sur 34

Projet Air Liquide - Blanc Mesnil - Diag de sol
Référence du projet IDFP170371
Réf. du rapport 12529770 - 1

Date de commande 03-05-2017
Date de début 04-05-2017
Rapport du 12-05-2017

Commentaire

- 1 Il est possible d'avoir sur-estimé le PCB 28 en raison de la présence du PCB 31
- 2 Présence de composants supérieurs à C40, cela n'influence pas le résultat rapporté

Paraphe :



ALcontrol est l'entité de référence pour les analyses de sol (analyses de terrain) conformément aux critères des laboratoires accrédités ISO/IEC 17020. Toutes nos prestations sont réalisées avec les normes en vigueur.



ICF ENVIRONNEMENT - GENNEVILLIERS
Edouard DELCROIX

Rapport d'analyse

Page 5 sur 34

Projet Air Liquide - Blanc Mesnil - Oug de sol
Référence du projet IDFP170371
Réf. du rapport 12529770 - 1

Date de commande 03-05-2017
Date de début 04-05-2017
Rapport du 12-05-2017

Code	Matrice	Réf. échantillon					
006	Sol	S3(2-3)					
007	Sol	S4(1.2-1.5)					
008	Sol	S4(1.5-2)					
009	Sol	S5(0-0.6)					
010	Sol	S5(2.5-3)					
Analyse	Unité	Q	006	007	008	009	010
matière sèche	% massique Q		89.1	89.2	91.4	88.1	81.5
METALLS							
arsenic	mg/kg MS Q			5.3		7.5	7.5
cadmium	mg/kg MS Q			0.20		0.30	<0.2
chrome	mg/kg MS Q			18		22	20
cuivre	mg/kg MS Q			8.2		110	45
mercure	mg/kg MS Q			<0.05		0.16	0.06
plomb	mg/kg MS Q			19		320	30
nickel	mg/kg MS Q			14		23	25
zinc	mg/kg MS Q			26		103	180
COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS							
benzène	mg/kg MS Q		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
toluène	mg/kg MS Q		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
éthylbenzène	mg/kg MS Q		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
orthoxytène	mg/kg MS Q		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
para- et métaoxytène	mg/kg MS Q		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
xytènes	mg/kg MS Q		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
BTEX totaux	mg/kg MS Q		<0.25	<0.25	<0.25	<0.25	<0.25
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES							
naphthalène	mg/kg MS Q		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
acénaphthylène	mg/kg MS Q		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
acénaphthène	mg/kg MS Q		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
fluorène	mg/kg MS Q		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
phénanthrène	mg/kg MS Q		<0.02	<0.02	<0.02	0.07	<0.02
anthracène	mg/kg MS Q		<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02
fluoranthène	mg/kg MS Q		<0.02	<0.02	<0.02	0.26	0.04
pyrène	mg/kg MS Q		<0.02	<0.02	<0.02	0.24	0.03
benzo(a)anthracène	mg/kg MS Q		<0.02	<0.02	<0.02	0.11	0.03
chrysène	mg/kg MS Q		<0.02	<0.02	<0.02	0.07	<0.02
benzo(b)fluoranthène	mg/kg MS Q		<0.02	<0.02	<0.02	0.08	0.03
benzo(k)fluoranthène	mg/kg MS Q		<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02
benzo(a)pyrène	mg/kg MS Q		<0.02	<0.02	<0.02	0.07	0.02
dibenzo(a,h)anthracène	mg/kg MS Q		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
benzo(ghi)perylene	mg/kg MS Q		<0.02	<0.02	<0.02	0.05	<0.02
indeno(1,2,3-cd)pyrène	mg/kg MS Q		<0.02	<0.02	<0.02	0.05	<0.02
Somme des HAP (10) VROM	mg/kg MS Q		<0.20	<0.20	<0.20	0.74	<0.20
Somme des HAP (16) - EPA	mg/kg MS Q		<0.32	<0.32	<0.32	1.1	<0.32
COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS							

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Paraphe :



Noté par le RvA en vertu de la loi 1033 du 10 mai 2000, conformément aux critères de certification d'analyse ISO/IEC 17025:2005. Toute une procédure est soumise aux normes de certification.

Noté par le RvA en vertu de la loi 1033 du 10 mai 2000, conformément aux critères de certification d'analyse ISO/IEC 17025:2005. Toute une procédure est soumise aux normes de certification.



ICF ENVIRONNEMENT - GENNEVILLIERS
Edouard DELCROIX

Rapport d'analyse

Page 6 sur 34

Projet Air Liquide - Blanc Mesnil - Diag de sol
Référence du projet IDFP170371
Réf. du rapport 12529770 - 1

Date de commande 03-05-2017
Date de début 04-05-2017
Rapport du 12-05-2017

Code	Matrice	Réf. échantillon					
006	Sol	S3(2-3)					
007	Sol	S4(1.2-1.5)					
008	Sol	S4(1.5-2)					
009	Sol	S5(0-0.8)					
010	Sol	S5(2.5-3)					
Analyse	Unité	Q	006	007	008	009	010
1,2-dichloroéthane	mg/kg MS	Q		<0.03		<0.03	<0.03
1,1-dichloroéthane	mg/kg MS	Q		<0.05		<0.05	<0.05
cis-1,2-dichloroéthane	mg/kg MS	Q		<0.03		<0.03	<0.03
trans-1,2-dichloroéthane	mg/kg MS	Q		<0.02		<0.02	<0.02
dichlorométhane	mg/kg MS	Q		<0.02		<0.02	<0.02
1,2-dichloropropane	mg/kg MS	Q		<0.03		<0.03	<0.03
1,3-dichloropropène	mg/kg MS	Q		<0.10		<0.10	<0.10
tétrachloroéthylène	mg/kg MS	Q		<0.02		<0.02	<0.02
tétrachlorométhane	mg/kg MS	Q		<0.02		<0.02	<0.02
1,1,1-trichloroéthane	mg/kg MS	Q		<0.02		<0.02	<0.02
trichloroéthylène	mg/kg MS	Q		<0.02		<0.02	<0.02
chloroforme	mg/kg MS	Q		<0.02		<0.02	<0.02
chlorure de vinyle	mg/kg MS	Q		<0.02		<0.02	<0.02
hexachlorobutadiène	mg/kg MS	Q		<0.1		<0.1	<0.1
bromoforme	mg/kg MS	Q		<0.05		<0.05	<0.05
POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)							
PCB 28	µg/kg MS	Q		<1		<1	<1
PCB 52	µg/kg MS	Q		<1		<1	<1
PCB 101	µg/kg MS	Q		<1		4.7	<1
PCB 118	µg/kg MS	Q		<1		3.6	<1
PCB 138	µg/kg MS	Q		<1		23	4.1
PCB 153	µg/kg MS	Q		<1		20	4.6
PCB 180	µg/kg MS	Q		<1		21	4.8
PCB totaux (7)	µg/kg MS	Q		<7.0		72	14
HYDROCARBURES TOTAUX							
fraction C5-C8	mg/kg MS		<10	<10	<10	<10	<10
fraction C8-C10	mg/kg MS		<10	<10	<10	<10	<10
fraction C10-C12	mg/kg MS		<5	<5	<5	<5	<5
fraction C12-C16	mg/kg MS		<5	<5	<5	<5	<5
fraction C16-C21	mg/kg MS		<5	<5	<5	5.7	<5
fraction C21-C40	mg/kg MS		<5	<5	<5	49	16
hydrocarbures Volatils C5-C10	mg/kg MS	Q	<30	<30	<30	<30	<30
hydrocarbures totaux C10-C40	mg/kg MS	Q	<20	<20	<20	55	<20

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Parapha :



ALcontrol BV est accréditée selon la norme EN ISO 17025 par le RvA (Région de Bruxelles-Capitale) conformément aux exigences des laboratoires d'analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont effectuées sous contrôle qualité.



ALcontrol Laboratories

ICF ENVIRONNEMENT - GENNEVILLIERS
Edouard DELCROIX

Rapport d'analyse

Page 7 sur 34

Projet Air Liquide - Blanc Mesnil - Diag de sol
Référence du projet IDFP170371
Réf. du rapport 12529770 - 1

Date de commande 03-05-2017
Date de début 04-05-2017
Rapport du 12-05-2017

Code	Matrice	Réf. échantillon					
011	Sol	S8(0-1)					
012	Sol	S8(2-3)					
013	Sol	S7(0-0.6)					
014	Sol	S7(2-3)					
015	Sol	S8(0-1)					
Analyse	Unité	Q	011	012	013	014	015
matière sèche	% massique Q		86.7	79.8	90.8	91.8	89.3
METALLS							
arsenic	mg/kg MS Q		6.5		9.7		
cadmium	mg/kg MS Q		<0.2		0.28		
chrome	mg/kg MS Q		27		20		
cuivre	mg/kg MS Q		18		110		
mercure	mg/kg MS Q		<0.05		1.2		
plomb	mg/kg MS Q		14		160		
nickel	mg/kg MS Q		16		24		
zinc	mg/kg MS Q		69		130		
COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS							
benzène	mg/kg MS Q		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
toluène	mg/kg MS Q		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
éthylbenzène	mg/kg MS Q		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
orthoxyène	mg/kg MS Q		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
para- et méloxyène	mg/kg MS Q		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
xyloles	mg/kg MS Q		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
BTEX totaux	mg/kg MS Q		<0.25	<0.25	<0.25	<0.25	<0.25
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES							
naphthalène	mg/kg MS Q		<0.02	<0.02	0.05	<0.02	<0.02
acénaphthylène	mg/kg MS Q		<0.02	<0.02	0.05	<0.02	<0.02
acénaphthène	mg/kg MS Q		<0.02	<0.02	0.05	<0.02	<0.02
fluorène	mg/kg MS Q		<0.02	<0.02	0.08	<0.02	<0.02
phénanthrène	mg/kg MS Q		<0.02	<0.02	0.87	0.03	0.03
anthracène	mg/kg MS Q		<0.02	<0.02	0.18	<0.02	<0.02
fluoranthène	mg/kg MS Q		<0.02	<0.02	1.1	0.05	0.06
pyrène	mg/kg MS Q		<0.02	<0.02	0.88	0.05	0.05
benzo(a)anthracène	mg/kg MS Q		<0.02	<0.02	0.45	0.03	0.03
chrysène	mg/kg MS Q		<0.02	<0.02	0.40	0.02	0.03
benzo(b)fluoranthène	mg/kg MS Q		<0.02	<0.02	0.59	0.04	0.05
benzo(k)fluoranthène	mg/kg MS Q		<0.02	<0.02	0.25	<0.02	<0.02
benzo(a)pyrène	mg/kg MS Q		<0.02	<0.02	0.43	0.03	0.04
dibenzo(a,h)anthracène	mg/kg MS Q		<0.02	<0.02	0.08	<0.02	<0.02
benzo(ghi)perylene	mg/kg MS Q		<0.02	<0.02	0.32	0.02	0.03
indéno(1,2,3-cd)pyrène	mg/kg MS Q		<0.02	<0.02	0.30	0.02	0.03
Somme des HAP (10) VROM	mg/kg MS Q		<0.20	<0.20	4.4	0.20	0.25
Somme des HAP (16) EPA	mg/kg MS Q		<0.32	<0.32	6.1	<0.32	0.35
COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS							

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Paraphe :



Accrédité S.V. selon norme ISO 17025 par le RvA (Richtlijn Accreditatie), conformément aux exigences des laboratoires d'analyse (ISO 17025 EN). Toutes nos prestations sont effectuées selon nos Conditions Générales d'Analyse (CGA) disponibles sur notre site internet (www.alcontrol.com) ou sur demande.

Laboratoire ALcontrol, 100 rue de la République, 92100 Nanterre, France. Téléphone : 01 41 39 10 10. E-mail : alcontrol@alcontrol.com



ICF ENVIRONNEMENT - GENNEVILLIERS
Edouard DELCROIX

Rapport d'analyse

Page 8 sur 34

Projet Air Liquide - Blanc Mesnil - Diag de sol
Référence du projet IDFP170371
Réf. du rapport 12529770 - 1

Date de commande 03-05-2017
Date de début 04-05-2017
Rapport du 12-05-2017

Code	Matrice	Réf. échantillon					
011	Sol	S6(0-1)					
012	Sol	S6(2-3)					
013	Sol	S7(0-0.8)					
014	Sol	S7(2-3)					
015	Sol	S8(0-1)					
Analyse	Unité	Q	011	012	013	014	015
1,2-dichloroéthane	mg/kg MS	Q	<0.03		<0.03		
1,1-dichloroéthane	mg/kg MS	Q	<0.05		<0.05		
cis-1,2-dichloroéthène	mg/kg MS	Q	<0.03		<0.03		
trans-1,2-dichloroéthylène	mg/kg MS	Q	<0.02		<0.02		
dichlorométhane	mg/kg MS	Q	<0.02		<0.02		
1,2-dichloropropane	mg/kg MS	Q	<0.03		<0.03		
1,3-dichloropropane	mg/kg MS	Q	<0.10		<0.10		
tétrachloroéthylène	mg/kg MS	Q	<0.02		<0.02		
tétrachlorométhane	mg/kg MS	Q	<0.02		<0.02		
1,1,1-trichloroéthane	mg/kg MS	Q	<0.02		<0.02		
trichloroéthylène	mg/kg MS	Q	<0.02		<0.02		
chloroforme	mg/kg MS	Q	<0.02		<0.02		
chlorure de vinyle	mg/kg MS	Q	<0.02		<0.02		
hexachlorobutadiène	mg/kg MS	Q	<0.1		<0.1		
bromoforme	mg/kg MS	Q	<0.05		<0.05		
POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)							
PCB 28	µg/kg MS	Q	<1		<1		
PCB 52	µg/kg MS	Q	<1		<1		
PCB 101	µg/kg MS	Q	<1		1.6		
PCB 118	µg/kg MS	Q	<1		<1		
PCB 138	µg/kg MS	Q	<1		3.6		
PCB 153	µg/kg MS	Q	<1		3.1		
PCB 180	µg/kg MS	Q	<1		3.6		
PCB totaux (7)	µg/kg MS	Q	<7.0		12		
HYDROCARBURES TOTAUX							
fraction C5-C8	mg/kg MS	Q	<10	<10	<10	<10	<10
fraction C9-C10	mg/kg MS	Q	<10	<10	<10	<10	<10
fraction C11-C12	mg/kg MS	Q	<5	<5	<5	<5	<5
fraction C13-C14	mg/kg MS	Q	<5	<5	<5	<5	<5
fraction C15-C16	mg/kg MS	Q	<5	<5	<5	<5	<5
fraction C17-C18	mg/kg MS	Q	<5	<5	20	<5	13
hydrocarbures Volatils C5-C10	mg/kg MS	Q	<30	<30	<30	<30	<30
hydrocarbures totaux C10-C40	mg/kg MS	Q	<20	<20	20	<20	<20

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Paraphe :



ALcontrol BV est accréditée pour les analyses de sol (matrices solides) conformément aux normes des laboratoires d'analyse ISO 15189:2013. Toutes les analyses et les analyses externes sont accréditées.

Tous les échantillons doivent être analysés dans les délais indiqués sur le rapport d'analyse.



ALcontrol Laboratories

ICF ENVIRONNEMENT - GENNEVILLIERS
Edouard DELCROIX

Rapport d'analyse

Page 9 sur 34

Projet Air Liquide - Biens Mesnil - Diag de sol
Référence du projet IDFP170371
Réf. du rapport 12529770 - 1

Date de commande 03-05-2017
Date de début 04-05-2017
Rapport du 12-05-2017

Code	Matrice	Réf. échantillon					
016	Soi	S8(2-3)					
017	Soi	S8(3-1)					
018	Soi	S9(3-4)					
019	Soi	S9(5-6)					
020	Soi	S10(0.2-0.7)					
Analyse	Unité	Q	016	017	018	019	020
matière sèche	% massique Q		87.3	86.3	91.3	85.8	87.7
METALLIQUES							
arsenic	mg/kg MS Q			8.7	3.2		7.8
cadmium	mg/kg MS Q			0.23	<0.2		<0.2
chrome	mg/kg MS Q			21	12		32
cuivre	mg/kg MS Q			33	6.9		11
mercure	mg/kg MS Q			0.12	<0.05		<0.05
plomb	mg/kg MS Q			55	<10		15
nickel	mg/kg MS Q			15	8.3		21
zinc	mg/kg MS Q			74	21		47
COMPOSÉS AROMATIQUES VOLATILS							
benzène	mg/kg MS Q		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
toluène	mg/kg MS Q		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
éthylbenzène	mg/kg MS Q		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ortho-xylène	mg/kg MS Q		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
para- et méta-xylène	mg/kg MS Q		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
xylénes	mg/kg MS Q		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
BTEX totaux	mg/kg MS Q		<0.25	<0.25	<0.25	<0.25	<0.25
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES							
naphthalène	mg/kg MS Q		<0.02	0.16	<0.02	<0.02	<0.02
acénaphthylène	mg/kg MS Q		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
acénaphthène	mg/kg MS Q		<0.02	0.11	<0.02	<0.02	<0.02
fluorène	mg/kg MS Q		<0.02	0.34	0.03	<0.02	<0.02
phénanthrène	mg/kg MS Q		<0.02	1.8	0.14 ^a	0.12	<0.02
anthracène	mg/kg MS Q		<0.02	0.58	0.07	<0.02	<0.02
fluoranthène	mg/kg MS Q		<0.02	0.64	0.09	0.07	<0.02
pyrène	mg/kg MS Q		<0.02	0.49	0.11	0.08	<0.02
benzo(a)anthracène	mg/kg MS Q		<0.02	0.33	0.06 ^a	0.03	<0.02
chrysène	mg/kg MS Q		<0.02	0.24	0.05 ^a	0.02	<0.02
benzo(b)fluoranthène	mg/kg MS Q		<0.02	0.40	0.04	0.06	0.02
benzo(k)fluoranthène	mg/kg MS Q		<0.02	0.17	<0.02	0.02	<0.02
benzo(a)pyrène	mg/kg MS Q		<0.02	0.33	0.02	0.03	<0.02
dibenzo(a,h)anthracène	mg/kg MS Q		<0.02	0.05	<0.02	<0.02	<0.02
benzo(ghi)perylene	mg/kg MS Q		<0.02	0.25	<0.02	0.02	<0.02
indeno(1,2,3-cd)pyrène	mg/kg MS Q		<0.02	0.25	0.02	0.03	<0.02
Somme des HAP (10) VROM	mg/kg MS Q		<0.20	4.6	0.45	0.34	<0.20
Somme des HAP (10) - EPA	mg/kg MS Q		<0.32	5.9	0.83	0.48	<0.32

COMPOSÉS ORGANIQUE HALOGENÉS VOLATILS

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Paraphé :



ALcontrol BV est accréditée sous le n° 0109 par le RvA (Règlement Accréditation) conformément aux critères des laboratoires d'analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales d'Utilisation (GdU) et nos Normes de Qualité (NQ) et/ou de Conformité de Processus (COP) et/ou de Conformité de Produits (COP) et/ou de Conformité de Services (COP).



ALcontrol Laboratories

ICF ENVIRONNEMENT - GENNEVILLIERS
Edouard DELCROIX

Rapport d'analyse

Page 10 sur 34

Projet Air Liquide - Blanc Mesnil - Diag de sol
Référence du projet IDFP170371
Réf. du rapport 12528770 - 1

Date de commande 03-05-2017
Date de début 04-05-2017
Rapport du 12-05-2017

Code	Matrice	Réf. échantillon					
016	Sol	S8(2-3)					
017	Sol	S9(0-1)					
018	Sol	S9(3-4)					
019	Sol	S8(5-8)					
020	Sol	S10(0.2-0.7)					
Analyse	Unité	Q	016	017	018	019	020
1,2-dichloroéthane	mg/kg MS	Q		<0.03	<0.03		<0.03
1,1-dichloroéthane	mg/kg MS	Q		<0.05	<0.05		<0.05
cis-1,2-dichloroéthane	mg/kg MS	Q		<0.03	<0.03		<0.03
trans-1,2-dichloroéthylène	mg/kg MS	Q		<0.02	<0.02		<0.02
dichlorométhane	mg/kg MS	Q		<0.02	<0.02		<0.02
1,2-dichloropropane	mg/kg MS	Q		<0.03	<0.03		<0.03
1,3-dichloropropène	mg/kg MS	Q		<0.10	<0.10		<0.10
tétrachloroéthylène	mg/kg MS	Q		<0.02	<0.02		<0.02
tétrachlorométhane	mg/kg MS	Q		<0.02	<0.02		<0.02
1,1,1-trichloroéthane	mg/kg MS	Q		<0.02	<0.02		<0.02
trichloroéthylène	mg/kg MS	Q		<0.02	<0.02		<0.02
chloroforme	mg/kg MS	Q		<0.02	<0.02		<0.02
chlorure de vinyle	mg/kg MS	Q		<0.02	<0.02		<0.02
hexachlorobutadiène	mg/kg MS	Q		<0.1	<0.1		<0.1
bromoforme	mg/kg MS	Q		<0.05	<0.05		<0.05
POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)							
PCB 28	µg/kg MS	Q		<1	<1.1 ^a		<1
PCB 52	µg/kg MS	Q		<1	<1.3 ^a		<1
PCB 101	µg/kg MS	Q		15	7.8		<1
PCB 118	µg/kg MS	Q		13	3.1		<1
PCB 138	µg/kg MS	Q		81	20		<1
PCB 153	µg/kg MS	Q		71	24		<1
PCB 180	µg/kg MS	Q		67	21		<1
PCB totaux (7)	µg/kg MS	Q		250	76		<7.0
HYDROCARBURES TOTAUX							
fraction C5-C6	mg/kg MS		<10	<10	<10	<10	<10
fraction C6-C8	mg/kg MS		<10	<10	<10	<10	<10
fraction C8-C10	mg/kg MS		<10	<10	<10	<10	<10
fraction C10-C12	mg/kg MS		<5	<5	<5	<5	<5
fraction C12-C16	mg/kg MS		<5	11	21	21	<5
fraction C16-C21	mg/kg MS		<5	110	750	660	<5
fraction C21-C40	mg/kg MS		<5	700 ²⁾	7700 ^{b)}	6400 ²⁾	14
Hydrocarbures Volatils C5-C10	mg/kg MS	Q	<30	<30	<30	<30	<30
hydrocarbures totaux C10-C40	mg/kg MS	Q	<20	620	8500	7100	<20

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Paraphe :



Accréditation est accordée pour les analyses de chimie organique conformément aux normes de référence d'analyse ISO 17025:2017. Les analyses sont réalisées selon les méthodes de l'ALcontrol.



ALcontrol Laboratories

ICF ENVIRONNEMENT - GENNEVILLIERS
Edouard DELCROIX

Rapport d'analyse

Page 11 sur 34

Projet Air Liquide - Blanc Mesnil - Diag de sol
Référence du projet IDFP170371
Réf. du rapport 12529770 - 1

Date de commande 03-05-2017
Date de début 04-05-2017
Rapport du 12-05-2017

Commentaire

- 2 Présence de composants supérieurs à C40, cela n'influence pas le résultat rapporté
- 3 Résultat fourni à titre indicatif en raison de la présence de composants interférents
- 4 Limite de quantification élevée en raison d'une dilution nécessaire.

Paraphe :



ALcontrol R.V. est accréditée selon la norme ISO 17025 par le RvA (Rechtspraak Accreditatie), conformément aux critères des normes ISO 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales. Nous vous remercions de nous avoir choisis et nous vous souhaitons une bonne nuit.



ALcontrol Laboratories

ICF ENVIRONNEMENT - GENNEVILLIERS
Edouard DELCROIX

Rapport d'analyse

Page 12 sur 34

Projet	Air Liquide - Blanc Mesnil - Diag de soi
Référence du projet	IDFP170371
Réf. du rapport	12529770 - 1

Date de commande 03-05-2017
Date de début 04-05-2017
Rapport du 12-05-2017

Code	Matrice	Réf. échantillon
021	Sol	S10(3-4)
022	Sol	S11(0-0.8)
023	Sol	S11(2-3)
024	Sol	S12(1-1.5)
025	Sol	S12(5-6)

Analyse	Unité	Q	021	022	023	024	025
matière sèche	% massique Q		83.5	87.4	84.5	89.7	78.6
METALLS							
arsenic	mg/kg MS Q		8.6	13	19		
cadmium	mg/kg MS Q		0.22	0.21	0.20		
chrome	mg/kg MS Q		18	19	13		
cuivre	mg/kg MS Q		0.6	27	6.1		
mercure	mg/kg MS Q		<0.05	<0.05	<0.05		
plomb	mg/kg MS Q		<10	12	<10		
nickel	mg/kg MS Q		18	19	14		
zinc	mg/kg MS Q		25	33	18		
COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS							
benzène	mg/kg MS Q		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
toluène	mg/kg MS Q		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
éthylbenzène	mg/kg MS Q		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
orthoxylène	mg/kg MS Q		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
para- et méthaxylène	mg/kg MS Q		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
xylènes	mg/kg MS Q		<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
BTX totaux	mg/kg MS Q		<0.25	<0.25	<0.25	<0.25	<0.25
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES							
naphtalène	mg/kg MS Q		<0.02 ³¹	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
acénaphthylène	mg/kg MS Q		<0.02 ³¹	<0.02	<0.02	0.04	<0.02
acénaphthène	mg/kg MS Q		<0.02 ³¹	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
fluorène	mg/kg MS Q		<0.02 ³¹	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
phénanthrène	mg/kg MS Q		<0.02 ³¹	0.10	<0.02	0.05	<0.02
anthracène	mg/kg MS Q		<0.02 ³¹	0.07	<0.02	0.03	<0.02
fluoranthène	mg/kg MS Q		<0.02 ³¹	0.05	<0.02	0.28	0.07
pyrène	mg/kg MS Q		<0.02 ³¹	0.05	<0.02	0.24	0.07
benzo(a)anthracène	mg/kg MS Q		<0.02 ³¹	0.04	<0.02	0.24	0.07
chrysène	mg/kg MS Q		<0.02 ³¹	0.02	<0.02	0.23	0.06
benzo(b)fluoranthène	mg/kg MS Q		<0.02 ³¹	0.04	<0.02	0.45	0.13
benzo(k)fluoranthène	mg/kg MS Q		<0.02 ³¹	<0.02	<0.02	0.19	0.06
benzo(a)pyrène	mg/kg MS Q		<0.02 ³¹	<0.02	<0.02	0.27	0.06
dibenzo(a,h)anthracène	mg/kg MS Q		<0.02 ³¹	<0.02	<0.02	0.08	<0.02
benzo(ghi)peryène	mg/kg MS Q		<0.02 ³¹	<0.02	<0.02	0.28	0.09
indéno(1,2,3-cd)pyrène	mg/kg MS Q		<0.02 ³¹	<0.02	<0.02	0.28	0.08
Somme des HAP (18) VRCM	mg/kg MS Q		<0.20	0.28	<0.20	1.8	0.49
Somme des HAP (16) - EPA	mg/kg MS Q		<0.32	0.37	<0.32	2.6	0.69

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

Les analyses réalisées sont corroborées par le RvA.

Paraphe :



2. **Вопросы, связанные с деятельностью органов государственной власти:**



ALcontrol Laboratories

ICF ENVIRONNEMENT - GENNEVILLIERS
Edouard DELCROIX

Rapport d'analyse

Page 13 sur 34

Projet Air Liquide - Blanc Mesnil - Diag de sol
Référence du projet IDFP170371
Réf. du rapport 12529770 - 1

Date de commande 03-05-2017
Date de début 04-05-2017
Rapport du 12-05-2017

Code	Matrice	Réf. échantillon					
021	Sol	S10(3-4)					
022	Sol	S11(0-0.8)					
023	Sol	S11(2-3)					
024	Sol	S12(1-1.5)					
025	Sol	S12(5-6)					
Analyse	Unité	Q	021	022	023	024	025
1,2-dichloroéthane	mg/kg MS	Q	<0.03	<0.03	<0.03		
1,1-dichloroéthane	mg/kg MS	Q	<0.05	<0.05	<0.05		
cis-1,2-dichloroéthylène	mg/kg MS	Q	<0.03	<0.03	<0.03		
trans-1,2-dichloroéthylène	mg/kg MS	Q	<0.02	<0.02	<0.02		
dichlorométhane	mg/kg MS	Q	<0.02	<0.02	<0.02		
1,2-dichloropropane	mg/kg MS	Q	<0.03	<0.03	<0.03		
1,3-dichloropropane	mg/kg MS	Q	<0.10	<0.10	<0.10		
tétrachloroéthylène	mg/kg MS	Q	<0.02	<0.02	<0.02		
tétrachlorométhane	mg/kg MS	Q	<0.02	<0.02	<0.02		
1,1,1-trichloroéthane	mg/kg MS	Q	<0.02	<0.02	<0.02		
trichloroéthylène	mg/kg MS	Q	<0.02	3.1	0.05		
chloroforme	mg/kg MS	Q	<0.02	<0.02	<0.02		
chlorure de vinyle	mg/kg MS	Q	<0.02	<0.02	<0.02		
hexachlorobutadiène	mg/kg MS	Q	<0.1	<0.1	<0.1		
bromoforme	mg/kg MS	Q	<0.05	<0.05	<0.05		
POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)							
PCB 28	µg/kg MS	Q	<1	<1	<1		
PCB 52	µg/kg MS	Q	<1	<1	<1		
PCB 101	µg/kg MS	Q	<1	<1	<1		
PCB 118	µg/kg MS	Q	<1	<1	<1		
PCB 136	µg/kg MS	Q	<1	3.2	<1		
PCB 153	µg/kg MS	Q	<1	3.9	<1		
PCB 180	µg/kg MS	Q	<1	4.3	<1		
PCB totaux (7)	µg/kg MS	Q	<7.0	11	<7.0		
HYDROCARBURES TOTAUX							
fraction C5-C8	mg/kg MS	Q	<10	<10	<10	<10	<10
fraction C8-C10	mg/kg MS	Q	<10	<10	<10	<10	<10
fraction C10-C12	mg/kg MS	Q	<5	<5	<5	<5	<5.1 ^h
fraction C12-C15	mg/kg MS	Q	<5	<5	<5	<5	<5.1 ^h
fraction C15-C21	mg/kg MS	Q	<5	<5	<5	43	<5.1 ^h
fraction C21-C40	mg/kg MS	Q	12	13	<5	1300 ^h	<5.1 ^h
Hydrocarbures Volatils C5-C10	mg/kg MS	Q	<30	<30	<30	<30	<30
hydrocarbures totaux C10-C40	mg/kg MS	Q	<20	<20	<20	1300	<20

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Paraphe :



ALcontrol B.V. est accréditée sous le n° 1823 par le RvA (Rijksinstituut voor Accreditatie) conformément aux critères des laboratoires d'analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales de Vente et nos Règles de Contrôle de Qualité. La Commission des Comptes de la Fédération des Pêcheurs de la Région de Bruxelles-Capitale.



ALcontrol Laboratories

ICF ENVIRONNEMENT - GENNEVILLIERS
Edouard DELCROIX

Rapport d'analyse

Page 14 sur 34

Projet Air Liquide - Blanc Mesnil - Diag de sol
Référence du projet IDFP170371
Réf. du rapport 12529770 - 1

Date de commande 03-05-2017
Date de début 04-05-2017
Rapport du 12-05-2017

Commentaire

- | | |
|---|--|
| 2 | Présence de composants supérieurs à C40, cela n'influence pas le résultat rapporté |
| 5 | Les résultats sont indicatifs car les valeurs de l'étalon interne étaient trop basses par rapport aux critères qualité fixés pour cette analyse. |
| 6 | Limite de quantification élevée en raison d'une faible matière sèche. |

Paraphe : 



ALCONTROL 2 Y. est accrédité en tant que LDC par le BVA (Bureau Veritas) conformément aux exigences des laboratoires d'analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées en France. Conformément à la réglementation en vigueur, nous sommes habilités à effectuer des analyses de sols.



ALcontrol Laboratories

ICF ENVIRONNEMENT - GENNEVILLIERS
Edouard DELCROIX

Rapport d'analyse

Page 15 sur 34

Projet Air Liquide - Blanc Menil - Diag de sol
Référence du projet IOFP170371
Réf. du rapport 12529770 - 1

Date de commande 03-05-2017
Date de début 04-05-2017
Rapport du 12-05-2017

Code	Matrice	Réf. échantillon		
026	Sol	S13(0.5-1)		
027	Sol	S13(1.5-2.4)		
Analyse	Unité	Q	026	027
matière sèche	% massique Q		88.4	91.3
COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS				
benzène	mg/kg MS Q		<0.05	<0.05
toluène	mg/kg MS Q		<0.05	<0.05
éthylbenzène	mg/kg MS Q		<0.05	<0.05
orthoxylène	mg/kg MS Q		<0.05	<0.05
para- et méta-xylène	mg/kg MS Q		<0.05	<0.05
xylènes	mg/kg MS Q		<0.10	<0.10
BTEX totaux	mg/kg MS Q		<0.25	<0.25
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES				
naphthalène	mg/kg MS Q		<0.02	<0.02
acénaphthène	mg/kg MS Q		<0.02	<0.02
acénaphthène	mg/kg MS Q		<0.02	<0.02
fluorène	mg/kg MS Q		<0.02	<0.02
phénanthrène	mg/kg MS Q		0.10	0.08
anthracène	mg/kg MS Q		<0.02	0.02
fluoranthène	mg/kg MS Q		0.23	0.13
pyrène	mg/kg MS Q		0.21	0.12
benzo(a)anthracène	mg/kg MS Q		0.18	0.09
chrysène	mg/kg MS Q		0.17	0.07
benzo(b)fluoranthène	mg/kg MS Q		0.32	0.10
benzo(k)fluoranthène	mg/kg MS Q		0.14	0.04
benzo(a)pyrène	mg/kg MS Q		0.24	0.07
dibenzo(ah)anthracène	mg/kg MS Q		0.08	<0.02
benzo(ghi)peryène	mg/kg MS Q		0.25	0.05
indéno(1,2,3-cd)pyrène	mg/kg MS Q		0.23	0.05
Somme des HAP (10) VROM	mg/kg MS Q		1.5	0.60
Somme des HAP (16) EPA	mg/kg MS Q		2.1	0.82
HYDROCARBURES TOTAUX				
fraction C6-C8	mg/kg MS		<10	<10
fraction C8-C9	mg/kg MS		<10	<10
fraction C9-C10	mg/kg MS		<10	<10
fraction C10-C12	mg/kg MS		<5	<5
fraction C12-C16	mg/kg MS		5.1	18
fraction C16-C21	mg/kg MS		42	41
fraction C21-C40	mg/kg MS		170 ²¹	59 ²¹
Hydrocarbures Volatils C6-C10	mg/kg MS Q		<30	<30
hydrocarbures totaux C10-C40	mg/kg MS Q		220	130

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Paraphé :



ALcontrol Laboratories est accréditée selon l'ISO 17025 par le RvA (Région de Bruxelles-Capitale) conformément aux critères des laboratoires d'analyse ISO/IEC 17025:2005. Les analyses présentées dans ce rapport ont été réalisées dans les conditions de référence de la norme ISO/IEC 17025:2005. Les résultats sont exprimés en mg/kg MS. Les limites de détection sont indiquées en mg/kg MS. Les limites de quantification sont indiquées en mg/kg MS. Les limites de mesure sont indiquées en mg/kg MS. Les limites de mesure sont indiquées en mg/kg MS.



ALcontrol Laboratories

ICF ENVIRONNEMENT - GENNEVILLIERS
Edouard DELCROIX

Rapport d'analyse

Page 16 sur 34

Projet Air Liquide - Blanc Mesnil - Diag de sol
Référence du projet IDFP170371
Réf. du rapport 12529770 - 1

Date de commande 03-05-2017
Date de début 04-05-2017
Rapport du 12-05-2017

Commentaire

2 Présence de composants supérieurs à C40, cela n'influence pas le résultat rapporté

Paraphe :



ALcontrol BV est accrédité sous le n. 0028 par le RvA (Rijks voor Accreditatie) conformément aux exigences des laboratoires d'analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales de Vente et de Service disponibles sur notre site internet : www.alcontrol.nl



ALcontrol Laboratories

ICF ENVIRONNEMENT - GENNEVILLIERS
Edouard DELCROIX

Rapport d'analyse

Page 17 sur 34

Projet	Air Liquide - Blanc Mesnil - Diag de soi
Référence du projet	IDFP170371
Réf. du rapport	12529770 - 1

Date de commande 03-05-2017
Date de début 04-05-2017
Rapport du 12-05-2017

Analyse	Matrice	Référence normative
matière sèche	Sol	Equivalent à ISO 11465 et équivalent à NEN-EN 15934 (prétraitement de l'échantillon conforme à NF-EN 16179). Sol (AS3030): Conforme à AS3010-2 et équivalent à NEN-EN 15934
arsenic	Sol	Conforme à NEN 6850 (digestion conforme à NEN 6961, mesure conforme à NEN-EN-ISO 17284-2); Méthode interne (digestion conforme à NEN 6961 et équivalent à NEN-EN 16174, mesure conforme à NEN-EN-ISO 17284-2 et conforme à CEN/TS 18171) (prétraitement de l'échantillon conforme à NF-EN 16179)
cadmium	Sol	Idem
chrome	Sol	Idem
cuivre	Sol	Idem
mercure	Sol	Idem
plomb	Sol	Idem
nickel	Sol	Idem
zinc	Sol	Idem
benzène	Sol	Méthode interne, headspace GC/MS
toluène	Sol	Idem
éthylbenzène	Sol	Idem
ortho-xylène	Sol	Idem
para- et méta-xylène	Sol	Idem
xylènes	Sol	Idem
BTEX totaux	Sol	Idem
naphthalène	Sol	Méthode interne, extraction acétone-hexane, analyse par GC-MS
acénaphthylène	Sol	Idem
acénaphthène	Sol	Idem
fluorène	Sol	Idem
phénanthrène	Sol	Idem
anthracène	Sol	Idem
fluoranthène	Sol	Idem
pyrène	Sol	Idem
benzo(a)anthracène	Sol	Idem
chrysène	Sol	Idem
benzo(b)fluoranthène	Sol	Idem
benzo(k)fluoranthène	Sol	Idem
benzo(a)pyrène	Sol	Idem
dibenzo(a,h)anthracène	Sol	Idem
benzo(ghi)peryène	Sol	Idem
indène(1,2,3-cd)pyrène	Sol	Idem
Somme des HAP (10) VROM	Sol	Idem
1,2-dichloroéthène	Sol	Méthode interne, headspace GC/MS
1,1-dichloroéthène	Sol	Idem
cis-1,2-dichloroéthène	Sol	Idem
trans-1,2-dichloroéthylène	Sol	Idem
dichlorométhane	Sol	Idem
1,2-dichloropropène	Sol	Idem
1,3-dichloropropène	Sol	Idem
tétrachloroéthylène	Sol	Idem

Paraphe :



Assinada em 27 de dezembro de 2015 no Rio de Janeiro por todos os membros do Conselho de Administração, com exceção de um membro que não compareceu ao Conselho de Administração em 27 de dezembro de 2015. Todos os presentes assinaram a presente Ata no Conselho de Administração em 27 de dezembro de 2015. (Assinatura do Presidente do Conselho de Administração)



ALcontrol Laboratories

ICF ENVIRONNEMENT - GENNEVILLIERS
Edouard DELCROIX

Rapport d'analyse

Page 18 sur 34

Projet Air Liquide - Blanc Mesnil - Diag de sol
Référence du projet IDFP170371
Réf. du rapport 12529770 - 1

Date de commande 03-05-2017
Date de début 04-05-2017
Rapport du 12-05-2017

Analyse	Matrice	Référence normative
tétrachlorométhane	Sol	Idem
1,1,1-trichloroéthane	Sol	Idem
trichloroéthylène	Sol	Idem
chloroforme	Sol	Idem
chlorure de vinyle	Sol	Idem
hexachlorobutadiène	Sol	Méthode interne, Headspace GC/MS
bromoforme	Sol	Idem
PCB 28	Sol	Méthode interne, extraction acétone/hexane, analyse GC/MS
PCB 52	Sol	Idem
PCB 101	Sol	Idem
PCB 118	Sol	Idem
PCB 138	Sol	Idem
PCB 153	Sol	Idem
PCB 180	Sol	Idem
PCB totaux (7)	Sol	Idem
fraction C5-C6	Sol	Méthode interne, extraction méthanol, analyse par GC/MS
fraction C8-C8	Sol	Idem
fraction C8-C10	Sol	Idem
fraction C10-C12	Sol	Méthode interne (extraction acétone hexane, purification, analyse par GC-FID)
fraction C12-C16	Sol	Idem
fraction C16-C21	Sol	Idem
fraction C21-C40	Sol	Idem
Hydrocarbures Volatils C5-C10	Sol	Méthode interne, headspace GC/MS
hydrocarbures totaux C10-C40	Sol	Conforme à NEN-EN-ISO 16703

Code	Code barres	Date de réception	Date prélèvement	Flaconnage
001	V7288521	04-05-2017	03-05-2017	ALC201
001	V7288526	04-05-2017	03-05-2017	ALC201
002	V7288515	04-05-2017	03-05-2017	ALC201
002	V7288411	04-05-2017	03-05-2017	ALC201
003	V7288495	04-05-2017	03-05-2017	ALC201
003	V7288511	04-05-2017	03-05-2017	ALC201
004	V7288524	04-05-2017	03-05-2017	ALC201
004	V7288499	04-05-2017	03-05-2017	ALC201
005	V7288525	04-05-2017	03-05-2017	ALC201
005	V7288516	04-05-2017	03-05-2017	ALC201
006	V7288514	04-05-2017	03-05-2017	ALC201
007	V7288522	04-05-2017	03-05-2017	ALC201
008	V7288523	04-05-2017	03-05-2017	ALC201
009	V7288528	04-05-2017	03-05-2017	ALC201
010	V7288529	04-05-2017	03-05-2017	ALC201
011	V7288510	04-05-2017	03-05-2017	ALC201
012	V7288512	04-05-2017	03-05-2017	ALC201
013	V7288491	04-05-2017	03-05-2017	ALC201

Paraphe :



ALcontrol B.V. est accrédité selon la norme ISO 15189 par le BIA-Belac pour les activités de laboratoire aux critères des laboratoires d'analyse d'ICF ENVIRONNEMENT. Toutes nos prestations sont réalisées en conformité avec les normes ISO 15189.



ALcontrol Laboratories

ICF ENVIRONNEMENT - GENNEVILLIERS
Edouard DELCROIX

Rapport d'analyse

Page 18 sur 34

Projet Air Liquide - Blanc Mesnil - Diag de sol
Référence du projet IDFP170371
Réf. du rapport 12529770 - 1

Date de commande 03-05-2017
Date de début 04-05-2017
Rapport du 12-05-2017

Code	Code barres	Date de réception	Date prélèvement	Flaconnage
014	V7288483	04-05-2017	03-05-2017	ALC201
015	V7288482	04-05-2017	03-05-2017	ALC201
016	V7288488	04-05-2017	03-05-2017	ALC201
017	V7288501	04-05-2017	03-05-2017	ALC201
018	V7288497	04-05-2017	03-05-2017	ALC201
019	V7288503	04-05-2017	03-05-2017	ALC201
020	V7288415	04-05-2017	03-05-2017	ALC201
021	V7288489	04-05-2017	03-05-2017	ALC201
022	V7288502	04-05-2017	03-05-2017	ALC201
023	V7288505	04-05-2017	03-05-2017	ALC201
024	V7288507	04-05-2017	03-05-2017	ALC201
025	V7288504	04-05-2017	03-05-2017	ALC201
026	V7288506	04-05-2017	03-05-2017	ALC201
027	V7288508	04-05-2017	03-05-2017	ALC201

Paraphe :



ALCONTROL est un service agréé par le LNE pour la réalisation des analyses de sol, conformément au cahier des charges des laboratoires d'analyse (CDSLC 9929, 2009). Toutes nos prestations sont réalisées selon nos standards.

Location : 11 rue des Minimes 92130 Nanterre Cedex 2. Tél : 01 41 39 00 00. Fax : 01 41 39 00 01. E-mail : info@alcontrol.fr



ALcontrol Laboratories

ICF ENVIRONNEMENT - GENNEVILLIERS
Edouard DELCROIX

Rapport d'analyse

Page 20 sur 34

Projet Air Liquide - Blanc Mesnil - Diag de sol
Référence du projet IDFP170371
Réf. du rapport 12528770 - 1


Date de commande 03-05-2017
Date de début 04-05-2017
Rapport du 12-05-2017

Référence de l'échantillon: 001
Information relative aux échantillons S1(0.5-1.5)

Détermination de la chaîne de carbone

essence	C9-C14
kérosène et pétrole	C10-C18
diesel et gazole	C10-C28
huile de moteur	C20-C36
mazout	C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.



Paraphe :



Aux fins de V, les données sont traitées par le logiciel de traitement des données des laboratoires d'analyse ISO/IEC 17025. Tous les résultats sont validés par le laboratoire.

Le présent rapport est le résultat de l'analyse des données de l'échantillon de l'ICF Environnement.



ALcontrol Laboratories

ICF ENVIRONNEMENT - GENNEVILLIERS
Edouard DELOROIX

Rapport d'analyse

Page 21 sur 34

Projet Air Liquide - Blano Mesnil - Diag de sol
Référence du projet IDFP170371
Réf. du rapport 12529770 - 1


Date de commande 03-05-2017
Date de début 04-05-2017
Rapport du 12-05-2017

Référence de l'échantillon: 002
Information relative aux échantillons S1(2-3)

Détermination de la chaîne de carbone

essence	C8-C14
kérosène et pétrole	C10-C16
diesel et gazole	C10-C28
huile de moteur	C20-C36
mazout	C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.



Paraphe :



ALcontrol est accrédité selon le norme ISO 17025 par le RNF (Région Nord de France) conformément aux exigences des normes d'analyse ISO 17025:2005. Tous les résultats sont relatifs aux conditions d'analyse.

Utilisation: Ces résultats sont destinés à l'usage interne du laboratoire et ne doivent pas être utilisés pour d'autres fins.



ICF ENVIRONNEMENT - GENNEVILLIERS
Edouard DELCROIX

Rapport d'analyse

Page 22 sur 34

Projet Air Liquide - Blanc Mésnil - Diag de sol
Référence du projet IDFP170371
Réf. du rapport 12529770 - 1


Date de commande 03-05-2017
Date de début 04-05-2017
Rapport du 12-05-2017

Référence de l'échantillon: 009
Information relative aux échantillons: S5(0-0.8)

Détermination de la chaîne de carbone

essence	C9-C14
kérosène et pétrole	C10-C16
diesel et gazole	C10-C28
huile de moteur	C20-C36
mazout	C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.



Paraphs:



ALCANTARA est une marque déposée de la ALCANTARA Corporation, 1000 Main Street, Andover, MA 01810, USA. Tous les droits sont réservés. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la ALCANTARA Corporation est formellement interdite.



ALcontrol Laboratories

ICF ENVIRONNEMENT - GENNEVILLIERS
Edouard DELCROIX

Rapport d'analyse

Page 23 sur 34

Projet Air Liquide - Blanc Mesnil - Diag de sol
Référence du projet IDFP170374
Réf. du rapport 12528770 - 1


Date de commande 03-05-2017
Date de début 04-05-2017
Rapport du 12-05-2017

Référence de l'échantillon: 010
Information relative aux échantillons S5(2.5-3)

Détermination de la chaîne de carbone

essence	C9-C14
kérosène et pétrole	C10-C18
diesel et gazole	C10-C28
huile de moteur	C20-C38
mazout	C10-C38

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.



Paraphe:



ALcontrol D.V. est accréditée sous le n° 1022 par le B-A (Bureau d'Accréditation), conformément aux critères des laboratoires d'analyse (EN-ISO 17025:2011). Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions d'Analyse, disponibles sous le lien www.alcontrol.fr/conditions ou la Chambre de Commerce de Reims (France).



Page 24 sur 34

Paraphe :



ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAYANA FRANCESA. EN EL AÑO 2011. PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACION EN LA ESCUELA DE INGENIERIA DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAYANA FRANCESA.



ALcontrol Laboratories

ICF ENVIRONNEMENT - GENNEVILLIERS
Edouard DELCROIX

Rapport d'analyse

Page 25 sur 34

Projet Air Liquide - Blanc Mesnil - Diag de sol
Référence du projet ICFP170371
Réf. du rapport 12528770 - 1


Date de commande 03-05-2017
Date de début 04-05-2017
Rapport du 12-05-2017

Référence de l'échantillon: 015
Information relative aux échantillons S8(0-1)

Détermination de la chaîne de carbone

essence	C8-C14
kérosène et pétrole	C10-C18
diesel et gazole	C10-C28
huile de moteur	C20-C38
mazout	C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.



Paraphe :



ALcontrol est une société soumise à la loi française. Elle est agréée par le Ministère de l'Environnement et du Climat pour la réalisation d'analyses de sol. Toutes nos prestations sont réalisées selon les normes en vigueur.
La méthode retenue pour l'analyse est la norme NF EN 15764:2015. La chaîne de carbone est déterminée par la méthode de la norme NF EN 15764:2015. Page 25 sur 34.



ALcontrol Laboratories

ICF ENVIRONNEMENT - GENNEVILLIERS
Edouard DELCROIX

Rapport d'analyse

Page 26 sur 34

Projet Air Liquide - Blanc Mesnil - Diag de sol
Référence du projet IDFP170371
Réf. du rapport 12528770 - 1


Date de commande 03-05-2017
Date de début 04-05-2017
Rapport du 12-05-2017

Référence de l'échantillon: 017
Information relative aux échantillons S9(0-1)

Détermination de la chaîne de carbone

essence	C9-C14
kérosène et pétrole	C10-C16
diesel et gazole	C10-C28
huile de moteur	C20-C36
mazout	C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.



Paraphe :



ALcontrol Laboratories est agréée sous le n° 1028 par le IFA (Institut Français de l'Analyse) et est accréditée par le laboratoire d'analyse ICF 170371. Toutes nos prestations sont réalisées selon les Conditions Générales de Vente et de Service disponibles sur le site internet de l'ALcontrol Laboratories.



ALcontrol Laboratories

ICF ENVIRONNEMENT - GENNEVILLIERS
Edouard DELOROIX

Rapport d'analyse

Page 27 sur 34

Projet Air Liquide - Blanc Mesnil - Diag de sol
Référence du projet IDFP170371
Réf. du rapport 12528770 - 1


Date de commande 03-05-2017
Date de début 04-05-2017
Rapport du 12-05-2017

Référence de l'échantillon: 018
Information relative aux échantillons S9(3-4)

Détermination de la chaîne de carbone

essence	C9-C14
kérosène et pétrole	C10-C18
diesel et gazole	C10-C28
huile de moteur	C20-C38
mazout	C10-C38

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.



Paraphé :



ALcontrol S.A. est accréditée sous le n° 0105 par le RVA (Région de Vallée de la Sarre), conformément aux critères des laboratoires d'analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales d'Utilisation. Adresse: 2001 rue de la Vallée de la Sarre, 57120, Sarreguemines. Téléphone: 03 87 22 12 12. Site Internet: www.alcontrol.fr



ALcontrol Laboratories

ICF ENVIRONNEMENT - GENNEVILLIERS
Edouard DELCROIX

Rapport d'analyse

Page 28 sur 34

Projet Air Liquide - Blanc Mesnil - Diag de sol
Référence du projet IDFP170371
Réf. du rapport 12529770 - 1


Date de commande 03-05-2017
Date de début 04-05-2017
Rapport du 12-05-2017

Référence de l'échantillon: 018
Information relative aux échantillons S8(5-8)

Détermination de la chaîne de carbone

essence	C9-C14
kérosène et pétrole	C10-C16
diesel et gazole	C10-C28
huile de moteur	C20-C36
mazout	C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.



Paraphe :



ALcontrol F.V. est accrédité par le L278 par le RAB (Région de la Bourgogne) conformément aux normes des laboratoires d'analyse ISO 17025. Toutes nos prestations sont réalisées dans les conditions de la norme ISO 17025.



ALcontrol Laboratories

ICF ENVIRONNEMENT - GENNEVILLIERS
Edouard DELCROIX

Rapport d'analyse

Page 29 sur 34

Projet Air Liquide - Blanc Mesnil - Diag de sol
Référence du projet IDFP170371
Réf. du rapport 12529770 - 1


Date de commande 03-05-2017
Date de début 04-05-2017
Rapport du 12-05-2017

Référence de l'échantillon: 020
Information relative aux échantillons S10(0.2-0.7)

Détermination de la chaîne de carbone

essence	C9-C14
kérosène et pétrole	C10-C16
diesel et gazole	C10-C28
huile de moteur	C20-C36
mazout	C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.



Paraphe :



ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d'analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales enregistrées sous le numéro KVK/Rotterdam 242-0206 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.



ALcontrol Laboratories

ICF ENVIRONNEMENT - GENNEVILLIERS
Edouard DELCROIX

Rapport d'analyse

Page 30 sur 34

Projet Air Liquide - Blanc Mesnil - Diag de sol
Référence du projet IDFP170371
Réf. du rapport 12529770 - 1


Date de commande 03-05-2017
Date de début 04-05-2017
Rapport du 12-05-2017

Référence de l'échantillon: 021
Information relative aux échantillons S10(3-4)

Détermination de la chaîne de carbone

essence	C9-C14
kérosène et pétrole	C10-C16
diesel et gazole	C10-C26
huile de moteur	C20-C36
mazout	C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.



Paraphe :



ALcontrol D.V. est un service de l'INRAE (Institut National de la Recherche Agronomique) développé en collaboration avec les laboratoires d'analyse de l'INRAE. Ce service est financé par le budget de l'INRAE et les contributions des utilisateurs. Les données de ce rapport sont la propriété de l'INRAE et ne doivent pas être diffusées à l'extérieur de l'INRAE.



ALcontrol Laboratories

ICF ENVIRONNEMENT - GENNEVILLIERS
Edouard DELCROIX

Rapport d'analyse

Page 31 sur 34

Projet Air Liquide - Blanc Mesnil - Diag de sol
Référence du projet IDFP170371
Réf. du rapport 12529770 - 1


Date de commande 03-05-2017
Date de début 04-05-2017
Rapport du 12-05-2017

Référence de l'échantillon: 022
Information relative aux échantillons S11(0-0,6)

Détermination de la chaîne de carbons

essence	C8-C14
kérosène et pétrole	C10-C18
diesel et gazole	C10-C28
huiles de moteur	C20-C38
mazout	C10-C38

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.



Paraphe :



ALcontrol S.P.A. est accrédité pour le N° 1229 par le N° 170371 pour l'analyse des échantillons d'analyse 150-150°C 150-150°C. Toutes les procédures sont réalisées selon les Compétences.

ALcontrol S.P.A. est accrédité pour le N° 1229 par le N° 170371 pour l'analyse des échantillons d'analyse 150-150°C 150-150°C. Toutes les procédures sont réalisées selon les Compétences.



ALcontrol Laboratories

ICF ENVIRONNEMENT - GENNEVILLIERS
Edouard DELCROIX

Rapport d'analyse

Page 32 sur 34

Projet Air Liquide - Blanc Mesnil - Diag de sol
Référence du projet IDFP170371
Réf. du rapport 12528770 - 1


Date de commande 03-05-2017
Date de début 04-05-2017
Rapport du 12-05-2017

Référence de l'échantillon: 024
Information relative aux échantillons S12(1-1.5)

Détermination de la chaîne de carbone

essence	C8-C14
kérosène et pétrole	C10-C16
diesel et gazole	C18-C28
huile de moteur	C20-C36
mazout	C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.



Paraphe :



Attestation de V. vérification pour le n° 12528770 (Rapport d'analyse) conformément aux exigences des laboratoires d'analyse ICF/EC 17025 2005. Toutes nos prestations sont réalisées conformément aux normes en vigueur.



ALcontrol Laboratories

ICF ENVIRONNEMENT - GENNEVILLIERS
Eduard DELCROIX

Rapport d'analyse

Page 33 sur 34

Projet: Air Liquide - Blanc Menli - Diag de sol
Référence du projet: IDFP170371
Réf. du rapport: 12528770 - 1


Date de commande: 03-05-2017
Date de début: 04-05-2017
Rapport du: 12-05-2017

Référence de l'échantillon: 026
Information relative aux échantillons: S13(0.5-1)

Détermination de la chaîne de carbone

essence	C8-C14
kérosène et pétrole	C10-C18
diesel et gazole	C10-C28
huile de moteur	C20-C36
mazout	C10-C36


Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.



Paraphe:



ALcontrol Laboratories est accrédité par le LNE sur la base de la norme NF EN ISO 17025:2005. Les analyses sont réalisées dans les laboratoires d'analyse IDFP170371 (026). Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales d'Utilisation disponibles sur notre site internet: www.alcontrol-lab.com



ICF ENVIRONNEMENT - GENNEVILLIERS
Edouard DELCROIX

Rapport d'analyse

Page 34 sur 34

Projet Air Liquide - Blanc Mesnil - Diag de sol
Référence du projet IDFP170371
Réf. du rapport 12529770 - 1


Date de commande 03-05-2017
Date de début 04-05-2017
Rapport du 12-05-2017

Référence de l'échantillon: 027
Information relative aux échantillons S13(1.5-2.4)

Détermination de la chaîne de carbone

essence	C9-C14
kérosène et pétrole	C10-C16
diesel et gazole	C10-C20
huile de moteur	C20-C36
mazout	C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.



Paraphe :



Attestation de l'analyse effectuée par le LCE par le R.A. (Rapport d'Analyse) conformément aux exigences des laboratoires d'analyse ISO-IEC 17025. Toutes nos prestations sont réalisées selon les Conventions. Les analyses sont effectuées dans les conditions de l'analyse de l'échantillon et sont soumises à la validation interne du laboratoire.




ICF Environnement est une société d'ingénierie et de conseil en environnement française, créée en 1991, filiale d'Antea Group et dont le siège est situé au 14-30 rue Alexandre - 92635 Gennevilliers Cedex

Expert de la maîtrise des risques environnementaux, ICF Environnement offre une approche globale aux industriels ainsi qu'aux acteurs publics et de l'immobilier souhaitant sécuriser leurs investissements, via trois grands types d'activités :

- Conseil : montage de dossiers ICPE et loi sur l'eau, étude de danger et d'impact, audit environnemental de cessions et acquisitions...
- Etude et ingénierie : dans le domaine des sites et sols pollués (diagnostics de pollution, Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires, plan de gestion...) et dans les domaines de la géothermie et de l'hydrogéologie (modélisation de transport de polluants, étude BAC, hydrogéologie du genre cw...) :
- Travaux : mise en œuvre des techniques de dépollution adaptées au site en entreprise générale
- Maîtrise d'œuvre : maître d'œuvre de dépollution et de désamiantage/deconstruction.

Une équipe pluridisciplinaire constituée d'une centaine de spécialistes, chimistes, agronomes, géologues, toxicologues, ingénieurs process, spécialistes de la modélisation, répartie sur 11 sites en France, se tient à votre écoute pour tous vos besoins.



Les services ICF Environnement sont : AITE / Environnement :

- Expérience de près de 25 ans
- Plus de 10000 références en ingénierie et réhabilitation des sites
- Synergie de compétences pluridisciplinaires
- Proximité et réactivité sur tout le territoire national
- Indépendance vis-à-vis des acteurs du marché
- Sécurité des interventions, attention particulière à l'impact environnemental des prestations
- Accompagnement du client tout au long du projet
- Reconnaissance de notre organisation et de nos savoirs faire au travers de nos certifications ISO 9001, MASE et LNE Service Sites et Sols pollués domaines A, B et C).

14-30 rue Alexandre Bât C
92635 Gennevilliers Cedex
Tél : +33 (0)1 46 88 99 00
Fax : +33 (0)1 46 88 99 11






Soler Environnement

10 rue René Cassin
ZA de l'Europe
91300 Massy

Tel : 01 60 13 69 10
Fax : 01 60 12 64 32
www.lne.fr
www.solerenvironnement.fr
info@solerenvironnement.fr



ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE COMPLÉMENTAIRE

Site Air Liquide
(Partie Nord - site Europe)
147 avenue Charles Floquet
93 150 LE BLANC MESNIL

SNC ALTAREA COGEDIM GRANDS PROJETS

8 avenue Delcassé
75 008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT

AIR LIQUIDE

160 avenue Charles Floquet
93 150 LE BLANC MESNIL

Agence	Affaire	N° prestation	Mission
E SE MAS	2018.03815	03 a	EVAL

N° Pièce	Type de Document	Date	Rédacteur	Chef de projet	Superviseur	Commentaires
2	Rapport	13/11/2018	LLEBOSSÉ	LLEBOSSÉ	T.JUMEAU	Provisoire

SOLER ENVIRONNEMENT - Siège Social Massy - SAS au capital de 216 400 Euros - RCS ENVY 9 600 274 972 - APE : 7112 B - TVA intracommunautaire : FR 01 500 274 972 000 16



Agence Nord IDF
10 rue René Cassin
ZA de l'Europe
91300 Massy

Agence Grand Ouest
4 rue des Couraillères
35196 St-Jacques de la Lande

Agence Sud Ouest
8 rue de Gandale
33000 Bordeaux

Agence Sud Est
3 avenue Robert Schuman
ZA la Pile
13760 Saint Cannat



EVAL	13/11/2018	LIEBOSSÉ	LIEBOSSÉ	T. JUMEAU	ESEMAS 2018.03815	03 a	2	Projet
Mission	Edition de	Rédacteur	Chef de projet	Superviseur	Dossier	Présentation	Plans	Etat

CONDITIONS D'EXPLOITATIONS DU PRÉSENT RAPPORT

L'utilisation de ce rapport doit respecter les conditions d'exploitation des études d'environnement (voir annexe 17).

En particulier :

- Cette étude ne constitue pas un certificat de non-pollution.
- Les descriptions lithologiques de ce rapport ne pourront pas être utilisées dans le cadre des études géotechniques.
- La recherche de sources potentielles de pollution se base uniquement sur la visite du site, sur l'historique du site, et les renseignements recueillis auprès des différentes administrations. On ne peut exclure la présence d'une pollution qui serait due à des événements non signalés et non répertoriés (apports de remblais, décharge sauvage, acte de vandalisme...).
- Les investigations ont été réalisées ponctuellement sur le site. Elles ne peuvent fournir une vision continue de l'état du sous-sol, et ne permettent pas d'appréhender la présence de pollution pour des profondeurs supérieures à celles investiguées, ni d'apprécier le risque de pollution lié à des composés autres que ceux recherchés.
- Le rapport a été établi avec les informations disponibles au moment de la rédaction de l'étude et dans l'état actuel des connaissances techniques, juridiques et scientifiques.
- Le rapport et ses annexes forment un document indissociable. Ce document ne peut être exploité que dans son intégralité.

Le présent document ne s'applique pas aux sites pollués :

- Par des substances radioactives ;
- Par des agents pathogènes ;
- Par l'amiante.

De même, les sites dans lesquels se trouvent des engins pyrotechniques sont exclus du champ d'application du présent document.

EVAL	19/11/2018	L1EBO686	L1EBO688	T. JUMEAU	E SEMAS 2018/03815	03 s	2	Projet
Mission	Edition du	Rédacteur	Chargé de projet	Superviseur	Dossier	Prestation	Pièce	Etat

SOMMAIRE

1 - SYNTHESE	8
2 - MISSIONS	11
2.1 CONTEXTE	12
2.2 OBJECTIFS DE L'ETUDE	12
2.3 LIMITE DE LA MISSION	13
3 - DESCRIPTION DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT	14
3.1 RECHERCHE DE DOCUMENTS ET VISITE DE SITE	15
3.1.1 Bibliographie – bases de données	15
3.1.2 Description de la zone d'étude	15
3.1.3 Synthèse de l'étude précédente	16
3.1.4 Sources potentielles de pollution SUR SITE	16
3.2 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL	17
3.2.1 Topographie	17
3.2.2 Météorologie	17
3.2.3 Géologie	17
3.2.4 Hydrologie	18
3.2.5 Hydrogéologie	18
4 - INVESTIGATIONS SUR LA PARTIE NORD DU SITE	19
4.1 PREPARATION DE L'INTERVENTION	20
4.2 INVESTIGATIONS SUR LES SOLS	20
4.2.1 Méthodologie	20
4.2.2 Lithologie	21
4.2.3 Indices organoleptiques et mesures sur site	22
4.2.4 Stratégie d'échantillonnage	22
4.2.5 Référentiel pour les sols	23
4.2.6 Résultats des analyses de sol	24
4.2.7 Commentaires des résultats d'analyses des sols	24
4.3 INVESTIGATIONS SUR LES EAUX SOUTERRAINES	25
4.3.1 Descriptif de l'ouvrage	25
4.3.2 Niveau d'eau mesuré	26
4.3.3 Modalités de prélèvements	26
4.3.4 Constats organoleptiques et mesures sur site	26
4.3.5 Programme analytique	27
4.3.6 Référentiel pour les eaux	27
4.3.7 Résultats des analyses	27
4.3.8 Commentaires des résultats d'analyses des eaux souterraines	28

EVAL	13/11/2018	LUEBOSSÉ	LUEBOSSÉ	T. JUMEAU	ESEMAS 2018.03815	03 a	2	Provisoire
Mission	Édition du	Rédacteur	Chef de projet	Superviseur	Dossier	Présentation	Page	État

4.4	INVESTIGATIONS SUR LES GAZ DU SOL	29
4.4.1	Réalisation des prélèvements	29
4.4.2	Échantillonnage	29
4.4.3	Référentiel pour les gaz du sol	30
4.4.4	Résultats des analyses	30
4.4.5	Commentaires des résultats d'analyses des gaz du sol	33
5 -	CONCLUSION RECOMMANDATIONS	34
5.1	SYNTHESE	35
5.1.1	Investigations	35
5.2	SCHEMA CONCEPTUEL	36
5.3	COMMENTAIRES	38
5.3.1	Identification et gestion de LA pollution SUR LES SOLS	38
5.3.2	Gestion du risque sanitaire pour le projet	38
5.3.3	Gestion des terres excavées	39
5.4	RECOMMANDATIONS	41
5.4.1	Situation administrative du site	41
5.4.2	Démantèlement des ouvrages existants	41
5.4.3	Optimisation de la gestion des déblais	41
5.4.4	Établissement d'un Plan de Gestion	42
5.4.5	Risques d'exposition en phase travaux	42
5.4.6	Conception et suivi des travaux	42

EVAl	13/11/2018	L. LEBOSSE	L. LEBOSSE	T. JUMFAU	ESEMAS.2018.03815	03 a	2	Projet
Mission	Edition du	Rédacteur	Chef de projet	Superviseur	Dossier	Prescription	Planche	Etat

LISTE DES TABLEAUX

Tableau n° 1 : Sources potentielles actuelles de pollution au droit du site	16
Tableau n° 2 : Contexte météorologique régional (Station Paris)	17
Tableau n° 3 : Stratégie d'investigations	21
Tableau n° 4 : Localisation des indices organoleptiques suspects	22
Tableau n° 5 : Stratégie d'analyses	22
Tableau n° 6 : Niveau d'eau souterraine	26
Tableau n° 7 : Résultats d'analyses des eaux souterraines	28
Tableau n° 8 : Paramètres d'échantillonnage et d'analyses des gaz du sol	30
Tableau n° 9 : Résultats des analyses de gaz du sol	31
Tableau n° 10 : Comparaison avec les valeurs de références	33

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE 1	PLAN DE LOCALISATION DU SITE
ANNEXE 2	FICHE DE VISITE DE SITE, PLAN D'OCCUPATION ET PHOTOGRAPHIES DU SITE
ANNEXE 3	SOURCES ET ACTIVITÉS POTENTIELLEMENT POLLUANTES (ICF)
ANNEXE 4	LOCALISATION DES SONDAGES (ICF)
ANNEXE 5	PLAN DE SYNTHÈSE DE LOCALISATION DES SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTION
ANNEXE 6	PLAN D'IMPLANTATION DES INVESTIGATIONS
ANNEXE 7	COUPES LITHOLOGIQUES
ANNEXE 8	TABLEAUX DE SYNTHÈSE DES RÉSULTATS D'ANALYSES
ANNEXE 9	BORDEREUX D'ANALYSES DES SOLS
ANNEXE 10	PLAN DE LOCALISATION DES ANOMALIES
ANNEXE 11	FICHES DE PRÉLÈVEMENT DES EAUX SOUTERRAINES
ANNEXE 12	BORDEREUX D'ANALYSES DES EAUX SOUTERRAINES
ANNEXE 13	FICHES DE PRÉLÈVEMENT DES GAZ DU SOL
ANNEXE 14	BORDEREUX D'ANALYSES DES GAZ DU SOL
ANNEXE 15	TABLEAU DE SYNTHÈSE DES DÉBLAIS NON INERTES
ANNEXE 16	MISSIONS DE SOLER ENVIRONNEMENT
ANNEXE 17	CONDITIONS D'EXPLOITATION

EVAL	13/11/2018	L. EBROSSE	L. EBROSSE	T. JUMEAU	E. SE MAS 2018.03815	OS a	2	Projet
Mission	Edition du	Rédacteur	Chef de projet	Superviseur	Scalier	Présentation	Place	État

GLOSSAIRE

AEP	: Alimentation en Eau Potable
ASPITET	: Apports d'une Stratification Pédologique pour l'interprétation des Teneurs en Éléments Traces
ARS	: Agence Régionale de Santé
BASIAS	: Base de données d'Anciens Sites Industriels et Activités de Service
BASOL	: Base de données sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif
BRGM	: Bureau de Recherches Géologiques et Minières
DREAL	: Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
DR/EE	: Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergie
DDT	: Direction Départementale des Territoires
ICPE	: Installation Classée pour la Protection de l'Environnement
IGN	: Institut Géographique National
ISDD	: Installation de Stockage de Déchets Dangereux (classe 1)
ISDI	: Installation de Stockage de Déchets Inertes (classe 3)
ISDND	: Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (classe 2)
ISDI TS	: Installation de Stockage de Déchets Inertes pour Terres Sulfatées
NGF	: Nivellement Général de la France
PNR	: Parc Naturel Régional
PPRI	: Plan de Prévention des Risques d'Inondation
VMA	: Valeur Maximale Admissible définie par l'arrêté du 12 décembre 2014 pour l'acceptation en ISDI
ZICO	: Zone d'Importance Communautaire pour les Oiseaux
ZNIEFF	: Zone Naturelle d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique

COMPOSÉS INORGANIQUES

As	: Arsenic
Ba	: Baryum
Cd	: Cadmium
Cr	: Chrome
Cu	: Cuivre
Hg	: Mercure
Mo	: Molybdène
Ni	: Nickel
Pb	: Plomb
Sb	: Antimoine
Se	: Sélénium
Zn	: Zinc
ETM	: Éléments Traces Métalliques, regroupe l'ensemble des composés métalliques ou métalloïdes

COMPOSÉS ORGANIQUES

BTEX	: Hydrocarbures mono-aromatiques (Benzène Toluène Ethylbenzène Xylènes)
COHV	: Composés Organo-Halogénés Volatils
HAP	: Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
HCT	: Hydrocarbures Totaux (C10-C40)
PCB	: PolyChloroBiphényles
COT	: Carbone Organique Total
CNi	: Cyanures Totaux

EVAL	13/11/2016	L. LEBOSSE	L. LEBOSSE	T. JUMEAU	E SEMAS 2016.03616	03 a	2	Provisoire
Mission	Edition du	Rédacteur	Chef de projet	Superviseur	Dossier	Préparation	Pages	Etat

DÉFINITIONS

*** Site pollué :**

Site présentant un risque pérenne, réel ou potentiel, pour la santé ou l'environnement du fait d'une pollution d'un ou des milieux, résultant de l'activité actuelle ou ancienne.

*** Pollution :**

Concentration sur sol brut dépassant le niveau de bruit de fond local pour une substance donnée et entraînant un risque pour la santé humaine et/ou l'environnement.

*** Pollution concentrée :**

Volume de milieu souterrain (sol, eau, gaz) à traiter, délimité dans l'espace, au sein duquel les concentrations en une ou plusieurs substances sont significativement supérieures aux concentrations de ces mêmes substances à proximité immédiate de ce volume.

*** Pollution diffuse :**

Zone difficile à circonscrire au sein de laquelle les concentrations en une ou plusieurs substances sont supérieures au bruit de fond local.

*** Pollution résiduelle :**

Substances restant dans le milieu souterrain après un traitement.

EVAL	13/11/2018	LIEBOSSÉ	LIEBOSSÉ	T. JUMEAU	ESEMAS 2018.03815	03 a	2	Projet de
Mission	Édition du	Rédacteur	Chef de projet	Superviseur	Dossier	Pratiquant	Page	État

1 - SYNTHÈSE

Il s'agit d'une synthèse non technique. Il s'agit d'un résumé et d'une aide à la lecture. Seul le rapport et ses annexes peuvent nous être opposables.

EVAL	13/11/2018	L. LEBROSSE	L. LEBROSSE	T. JUMEAU	E SE MAS 2018.03815	05 s	2	Projet
Mission	Édition du	Rédacteur	Chef de projet	Superviseur	Dossier	Présentation	Place	État

MISSIONS	Évaluation Environnementale (EVAL phase 2)
Adresse du site	147, avenue Charles Floquet – 93 150 LE BLANC MESNIL
Superficie du site	Environ 10 000 m ²
Aménagement futur	Ensemble Immobilier sur un à deux niveaux de sous-sol
Cadre réglementaire	Site soumis au régime ICPE
Occupation actuelle	La site est occupé par la société AIR LIQUIDE

SYNTHÈSE DE L'ÉTUDE PRÉCÉDENTE

Étude documentaire et historique	L'environnement et le site sont industrialisés depuis les années 1920. Une activité de fonte et d'élitage des métaux est présent entre 1928 et 1989 (entreprise CEGEDUR). En 1996, le site est repris par la société Air Liquide, pour une activité de reconditionnement de gaz industriel. Plusieurs activités et sources potentiellement polluantes (anciennes et actuelles) ont été recensées au droit du site (cuves d'hydrocarbures, ateliers, fonderie, aire de dépôt de crasse, séparateurs d'hydrocarbures, station de distribution).
Milieu sols	Investigations : 13 sondages de sols (S1 à S13) ont été menés entre 4 et 6 m de profondeur. Constats organoleptiques observés : couleur noire des remblais (sondages S5, S7, S8 et S11) et odeur d'hydrocarbures sur le sondage S9 entre 0 et plus de 6 mètres. Résultats des analyses sur sols brut : - anomalies ponctuelles en métaux (Cu, Hg, Pb et Zn) ; - des impacts en hydrocarbures C10-C40 (sondage S9 entre 0 et plus de 6 mètres et remblais du sondage S12), à proximité plus ou moins proche de la cuve enterrée de fioul ; - un impact en PCB dans les remblais du sondage S1.

INVESTIGATIONS

Milieu sols	7 sondages de sols (T1 à T6 et T9) ont été menés entre 8 et 9 m de profondeur. Succession lithologique : remblais ponctuels jusqu'à 2,3 mètres, reposant sur des sables plus ou moins argileux, puis des marnes plus ou moins sableuses. Constats organoleptiques observés : une légère odeur d'hydrocarbures a été ressentie dans les remblais du sondage PG2. Une couleur grise foncée à noire a été observée dans les remblais du sondage T9. Résultats des analyses : - Sur sol brut : anomalies ponctuelles en métaux essentiellement au niveau des remblais et teneurs ponctuelles relativement faibles en hydrocarbures C10-C40, en HAP et en PCB ; - Sur éluat : présence de dépassements des critères ISDI en fluorures, en fraction soluble, sulfates, en antimoine, en COT, en zinc, en cadmium et en plomb dans les horizons supérieures, sur la plupart des sondages.
Milieu eaux souterraines	1 piézomètre (Pz1) a été implanté à 12 m de profondeur Niveau moyen d'eaux souterraines : environ 8,6 mètres de profondeur Constats organoleptiques : aucun Résultats d'analyses : présence de teneurs relativement faibles en composés chlorés et en HAP.
Milieu gaz du sol	2 piézomètres (Pg1 et Pg2) ont été implantés à 6 m de profondeur. Résultats d'analyses : présence non négligeable en de composés volatils (hydrocarbures TPH, COHV et BTEX sur les 2 ouvrages).

PURGE DE LA ZONE POLLUÉE

Lors de l'étude précédente, il a été mis en évidence une zone de pollution concentrée en hydrocarbures C10-C40 localisée en partie Est du site (sondages S9 et S12, entre environ 0 et plus de 6 mètres de profondeur dans les sols), à proximité plus ou moins proche d'une cuve enterrée de fioul. Le volume concerné peut être estimé en première approche entre environ 400 et 800 m ³ . Quels que soient les travaux prévus pour le projet, il y aura lieu de chercher à supprimer cette zone de pollution concentrée.

EVAL	13/11/2018	L. LEBOSSE	L. LEBOSSE	T. JUMEAU	E. SE. MAS 2018.03815	03 n	2	Provisoire
Mission	Edition du	Projeteur	Chef de projet	Superviseur	Dossier	Prévision	Page	Etat

RISQUES SANITAIRES

Au niveau des futurs espaces verts, si des terres présentant :

- des anomalies en métaux ont été identifiées, il y aura lieu d'éviter toute possibilité de contact direct prolongé avec ces terres. En accord avec la méthodologie nationale, il peut être envisagé comme simple mesure de gestion afin d'annuler tout risque sanitaire, la réalisation d'un recouvrement par un géotextile, puis par des terres saines (30 cm au minimum) ou par une couche minéralisée ;
- des impacts en composés organiques, il y aura lieu de supprimer tout risque sanitaire, par l'élimination des impacts.

Au droit des futurs bâtiments, la présence d'une pollution résiduelle en profondeur par des composés volatils pourrait engendrer un risque sanitaire par inhalation dans la mesure où des composés volatils pourraient être à l'origine d'une contamination de l'air intérieur des espaces clos fréquentés.

Au regard des pollutions détectées sur les sols et des teneurs en composés volatils dans les gaz du sol, la réalisation d'une ARR permettra de confirmer la compatibilité du site avec le projet.

GESTION DES DEBLAIS

Au regard des résultats analytiques et du projet d'aménagement, en première approche, le volume non conforme à une prise en charge en ISDI, pour la partie Nord du site Europe, est estimé entre environ 6 300 et 8 100 m³.

RECOMMANDATIONS

Au regard de la présence d'ICPE au droit du site, un dossier de cessation d'activité de l'établissement devra être effectué auprès de la préfecture dans les règles de l'art par l'exploitant.

Avant tous travaux de démolition et de terrassement, il y aura lieu de prévoir le démantèlement des ouvrages existants : réservoirs enterrés et canalisation. Au préalable, toute cuve devra être vidée, neutralisée et dégazée selon les règles de l'art par une entreprise spécialisée. Il y aura lieu de procéder à des prélèvements de fond et bord de fouille après retrait des ouvrages.

Dans le cadre de la réhabilitation du site, nous recommandons de faire appel à un Maître d'œuvre spécialisé pour les sites pollués.

EVAL	13/11/2018	LIEBOSSÉ	LIEBOSSÉ	T. JUMEAU	ESEMAS.2018.03815	03 8	2	Projet
Mission	Edition du	Rédacteur	Chief de projet	Superviseur	Dossier	Production	Plan	Etat

2 - MISSIONS

EVAL	13/11/2018	L. LEBOSSE	L. LEBOSSE	T. JUMEAU	ESEMAS 2016.03816	03 a	2	Prochaine
Mission	Edition du	Rédacteur	Chef de projet	Superviseur	Docupier	Prestation	Place	Etat

2.1 CONTEXTE

La société COGEDIM a pour projet l'acquisition du terrain d'Air Liquide sis 147, avenue Charles Floquet à LE BLANC-MESNIL (93) pour un projet immobilier.

Le projet porte sur la réalisation :

- en partie Nord du site, d'un ensemble immobilier sur un à deux niveaux de sous-sols ainsi que des espaces verts (zone investiguée) ;
- en partie Sud du site, d'une école ou d'un espace vert, avec ou sans sous-sol (zone non investiguée).

Dans ce contexte, un état de la qualité des milieux a été réalisé afin d'appréhender l'ensemble des risques liés à une pollution éventuelle des milieux (sol, eaux souterraines et gaz du sol).

Le projet incluant la création d'une école, considéré comme un établissement accueillant des populations sensibles au regard de la circulaire du 8 février 2007, une attention particulière sera portée sur une éventuelle pollution résiduelle pour le projet.

2.2 OBJECTIFS DE L'ETUDE

La présente étude est réalisée en référence à la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués mise à jour en Avril 2017.

La codification de cette méthodologie est donnée par la série des normes NF 31-620-1 à 4 de Juin 2011 et Août 2016 portant sur les prestations relatives aux sites et sols pollués.

Au regard du contexte de la demande et des objectifs demandés, SOLER ENVIRONNEMENT a réalisé une **Évaluation Environnementale phase 2**. Cette mission codifiée EVAL s'attache plus particulièrement aux aspects de pollution du sous-sol dans le cadre d'une acquisition / vente de site.

Elle a pour objectifs :

- D'identifier, de quantifier et de hiérarchiser les impacts environnementaux sur les sols et les eaux souterraines traduisant un passif résultant d'activités passées ou présentes sur le site ;
- De déterminer les conséquences techniques et financières liées aux éventuels impacts sur les milieux et constats effectués dans le cadre de cette prestation.

Pour répondre aux objectifs demandés, les prestations suivantes ont été réalisées :

- **EVAL - Phase 2** : réaliser un plan d'échantillonnage et des analyses, de vérifier les suspicions de pollutions des sols, possiblement des eaux souterraines :
 - CPIS : Conception d'un programme d'investigations ou de surveillance, interprétation des résultats, réalisation d'un schéma conceptuel ;
 - Mission A200 : Prélèvements, mesures et observations et/ou analyses sur les sols ;
 - Mission A210 : Prélèvements, mesures et observations et/ou analyses sur les eaux souterraines ;
 - Mission A230 : Prélèvements, mesures et observations et/ou analyses sur les gaz du sol.

Les missions normalisées de SOLER ENVIRONNEMENT sont présentées en annexe 16.

EVAL	13/11/2018	L. LEBOSSE	L. LEBOSSE	T. JUMEAU	E SEMAS 2018.03815	08 m	2	Provisoire
Mission	Edition du	Rédacteur	Chef de projet	Superviseur	Dossier	Préstation	Page	Etat

2.3 LIMITE DE LA MISSION

Cette étude ne constitue pas une Évaluation Environnementale de phase 3, un Plan de Gestion ou une Analyse des Enjeux Sanitaires au sens de la mission A320 de la norme NF X 31-620.

Cette étude ne permet pas :

- De définir des extensions latérales et verticales des pollutions des sols et des eaux souterraines ;
- De chiffrer le coût de la réhabilitation pour permettre la compatibilité des sols avec leur usage futur ;
- D'évaluer les risques sanitaires en fonction des contextes de gestion ;
- De définir des modalités de réhabilitation et d'aménagement d'un site pollué ;
- De supprimer ou, à défaut, maîtriser les sources de pollution et leurs impacts.

En raison de l'absence d'investigations en partie Sud du site (zone concernant la réalisation théorique d'un bâtiment comprenant notamment une école), ce rapport concerne uniquement la partie Nord du site.

EVAL	13/11/2018	LLEBOSSÉ	LLEBOSSÉ	T. JUMEAU	ESEMAS 2018/03&15	09 a	2	Projet
Mission	Edition du	Rédacteur	Chef de projet	Superviseur	Dossier	Préparation	Page	Projet

3 - DESCRIPTION DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT

EVAL	13/11/2018	LIEBOSSÉ	LIEBOSSÉ	T. JUMEAU	ESEMAS 2018.03816	03 a	2	Provisoire
Mission	Edition de	Rédacteur	Chargé de projet	Superviseur	Dossier	Prestation	Plage	État

3.1 RECHERCHE DE DOCUMENTS ET VISITE DE SITE

3.1.1 BIBLIOGRAPHIE – BASES DE DONNEES

Documentation générale :

- Banque de données du sous-sol – site Infoterre, BRGM ;
- Inventaire national des sites et sols pollués, BASOL ;
- Inventaire national des anciens sites industriels, BASIAS ;
- Site internet « Remonter le temps » IGN ;
- Site internet Géorisques ;
- Carte géologique au 1/50 000ème, BRGM ;
- Carte topographique au 1/25 000ème - IGN ;
- Données climatiques (Météo France).

Documentation spécifique :

- Étude de faisabilité en date du 29/10/2018 ;
- Diagnostic environnemental – rapport n°IDFP170371-V1 du 06/06/2017 d'ICF Environnement ;
- Étude géotechnique préalable (G1 PGC) – rapport n°2018.07015.02a du 06/11/2018 de Soler Conseil.

3.1.2 DESCRIPTION DE LA ZONE D'ETUDE

La zone d'étude est localisée au Nord-Ouest de la commune de LE BLANC MESNIL (93), soit à proximité de la commune de Drancy.

Dans un rayon de 100 m, la zone d'étude est délimitée par :

- Au Nord, l'avenue Charles Floquet, puis la Marbrerie CREA, une zone en friche végétale et le centre commercial Leclerc ;
- A l'Est, la rue de l'Europe, puis une zone en friche végétale ;
- Au Sud, la rue Gustave Eiffel, puis l'industriel John Guest ;
- A l'Ouest, la rue du Parc, puis un grand bâtiment industriel de métallurgie.

Le plan de localisation du site est joint en annexe 1.

Le site correspond à la parcelle cadastrale n°35 de la section BD et possède une superficie de 10 291 m².

À ce jour et depuis 1992, le site est occupé par la société AIR LIQUIDE, pour une activité de reconditionnement de gaz industriels.

Une visite de site a été réalisée le 18/10/2018. Cette dernière a notamment mis en évidence :

- la présence d'un bâtiment au centre du site utilisé comme bureaux pour la partie Nord et comme atelier de reconditionnement de bouteilles d'acétylène, pour la partie Sud ;
- à l'extérieur : des parkings, des voiries et des lieux de stockages de bouteilles de gaz sur enrobés ;
- une aire de pesée, en partie Ouest ;
- une aire de lavage en partie Est ;
- une cuve enterrée de 3 500 L fioul et son volucompteur en partie Est ;
- un séparateur d'hydrocarbures en partie Sud.

La fiche de visite de site, avec plan et les photographies du site, est jointe en annexe 2.

13/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	13/11/2018	13/11/2018
Mission	Édition du	Rédacteur	Chet de projet	Superviseur	Dossier	Préstation	Place	Provisionnel

3.1.3 SYNTHÈSE DE L'ÉTUDE PRÉCÉDENTE

Dans le cadre de la réalisation de l'évaluation environnementale du site par ICF Environnement une étude historique et des investigations sur les sols ont été réalisées.

D'après l'étude historique, l'environnement et le site sont industrialisés depuis les années 1920. Une activité de fonte et d'étréage des métaux est présent entre 1928 et 1989 (entreprise CEGEDUR). En 1996, le site est repris par la société Air Liquide, pour une activité de reconditionnement de gaz industriel. Plusieurs activités et sources potentiellement polluantes (anciennes et actuelles) ont été recensées au droit du site (cuves d'hydrocarbures, ateliers, fonderie, aire de dépôt de crasse, séparateurs d'hydrocarbures, station de distribution).

Une campagne de reconnaissance a été menée sur les sols en mai 2017. Elle a consisté en la réalisation de 13 sondages entre 4 et 6 mètres de profondeur (notés S1 à S13).

Au droit des sondages, il a été mis en évidence :

- des indices organoleptiques de pollution présents ponctuellement dans les remblais (S5, S7, S8 et S11) avec une couleur noire ;
- des impacts en hydrocarbures sur S9 entre 0 et plus de 6 mètres de profondeur, et sur S12 en surface ;
- un impact en PCB dans les remblais du sondage S1 ;
- des anomalies en métaux lourds au niveau des remblais.

A noter qu'aucun essai de lixiviation n'a été réalisé.

Le plan de localisation des activités potentiellement polluantes relevées sur la zone d'étude est joint en annexe 3. Le plan de localisation des sondages et des impacts mis en évidence est joint en annexe 4.

3.1.4 SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTION SUR SITE

a - Installations classées

La société AIR LIQUIDE, en activité réduite au droit du site, est classée ICPE sous le régime de l'Autorisation pour du stockage d'acétylène (rubrique n°1418-2).

b - Sources potentielles de pollution sur le site

D'après la visite de site, diverses sources potentielles de pollution ont été recensées au droit du site. Leurs caractéristiques sont présentées dans le tableau ci-après.

Tableau n° 1 : Sources potentielles actuelles de pollution au droit du site

Ouvrage / activité	Localisation sur le site	Produits utilisés	Substances polluantes associées
1 cuve enterrée (3 500 L)	Au Sud-est du bâtiment	Fioul	HCT, HAP
1 Volucompteur	Au Sud-est du bâtiment	Fioul	HCT, HAP
Séparateur d'hydrocarbures	Au Sud du site	Fioul	HCT, HAP
Atelier de reconditionnement	Bâtiment Sud	Huile, solvants	COHV, HAP, Métaux, HCT
Aire de lavage	Au Sud-Est du site	Huile, solvants	COHV, BTEX, HCT, Métaux

Le plan de synthèse de localisation des sources potentielles de pollution (Intégrant les activités mises en évidence lors de l'étude historique) est joint en annexe 5.

EVAL	13/11/2018	L. LEBOSSE	L. LEBOSSE	T. JUMEAU	ESEMAS.2018.03815	03 a	2	Provisoire
Mission	Edition du	Rédacteur	Chef de projet	Superviseur	Dossier	Présentation	Pléçu	Etat

3.2 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

3.2.1 TOPOGRAPHIE

D'après le plan topographique du site, le site étudié est compris entre une cote d'environ 45,3 NGF au Sud et 47 NGF au Nord.

La localisation de la zone d'étude en coordonnées Lambert II étendu est la suivante :

X : 607 690 m

Y : 2 437 930 m

3.2.2 METEOROLOGIE

L'Île-de-France se trouve dans un bassin, en limite des influences océaniques, à l'Ouest et continentales, à l'Est. Les vents dominants soufflent du Sud-Ouest (surtout en hiver et en automne). Les vents du Nord-Est (bise) sont également assez fréquents (notamment en hiver et en été).

D'après les mesures effectuées par la station météorologique Paris (Données : Météo France), les normales annuelles pour la zone d'étude sont les suivantes :


Tableau n° 2 : Contexte météorologique régional (Station Paris)

Température minimale (°C)	Température maximale (°C)	Pluviométrie : hauteur des précipitations (mm)
8,6	15,5	649,8

3.2.3 GEOLOGIE

D'après les informations fournies par le BRGM et la carte géologique de PARIS EST au 1/25 000ème, la succession géologique théoriquement présente au droit du site à l'étude, sous d'éventuels remblais, est la suivante :

- Marnes infragypseuse ;
- Sables infragypseux ;
- Marno-calcaire de St-Ouen.



EVAL	13/11/2018	L. LEBOSSE	L. LEBOSSE	T. JUMEAU	ESEMAS 2018.03815	03 e	2	Provision
Mission	Edition du	Rédacteur	Chef de projet	Superviseur	Dossier	Pratation	Place	Etat

4 - INVESTIGATIONS SUR LA PARTIE NORD DU SITE

EVAL	13/11/2018	LIEBOSSÉ	LIEBOSSÉ	T. JUMEAU	ESEMAS 2016.03815	02	2	Projetée
Mission	Édition du	Rédacteur	Chef de projet	Superviseur	Dossier	Prestation	Page	État

4.1 PREPARATION DE L'INTERVENTION

Le décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011, modifié par le décret n° 2014-627 du 17 juin 2014, relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport ou de distribution, vise à réduire les dommages causés aux réseaux lors de travaux effectués dans leur voisinage et à prévenir leurs conséquences néfastes pour la sécurité des personnes et des biens, la protection de l'environnement et la continuité des services aux usagers de ces réseaux.

Le décret fixe les règles de déclaration préalables aux travaux, applicables au maître d'ouvrage (déclaration de projet de travaux, **DT**) et à l'exécutant des travaux (déclaration d'intention de commencement de travaux, **DICT**).

Avant d'effectuer des travaux de forage à proximité de réseaux enterrés et canalisations, SOLER ENVIRONNEMENT a adressé une demande de renseignements aux exploitants au moins 15 jours avant le début des travaux.

L'implantation des sondages a été effectuée en fonction des plans fournis par les différents concessionnaires, du repérage visuel des réseaux identifiés in situ (regards, tampons) et de l'utilisation d'un détecteur de réseau.

4.2 INVESTIGATIONS SUR LES SOLS

4.2.1 METHODOLOGIE

Le projet d'aménagement porte sur la réalisation d'un ensemble immobilier sur un à deux niveaux de sous-sols.

Une campagne d'investigations sur les sols a été réalisée en fonction des accès au site les 30 et 31 octobre 2018.

Les prélèvements de sol ont été effectués en sous-traitance à l'aide d'un atelier de forage de la société ENVIROSONDE, sous pilotage de SOLER ENVIRONNEMENT.

Ces investigations sur site ont été réalisées en référence à la norme ISO 10381-5, « *Lignes directrices pour la procédure d'investigation des sols pollués en sites urbains et industriels* » (Décembre 2005).

La position des sondages a été définie :

- en fonction des activités potentiellement polluantes identifiées sur site ;
- en fonction des possibilités d'accès de la machine de forage ;
- en fonction de la position supposée des réseaux enterrés ;
- en fonction de l'implantation des zones du projet qui feront l'objet d'excavations (sous-sol).

Dans l'objectif de caractériser les futurs déblais, la zone concernée a été quadrillée selon un maillage d'environ 900 m². Ainsi, 7 sondages ont été répartis sur la partie Nord de la zone d'étude d'une superficie d'environ 6 300 m².

EVAL	13/11/2018	LIEBOSSE	LIEBOSSE	T. JUMEAU	ESEMAS.2018.03815	CS a	2	Projet
Mission	Édition du	Rédacteur	Chef de projet	Superviseur	Consultant	Président	Pages	État

La stratégie d'investigation est présentée dans le tableau suivant :

Tableau n° 3 : Stratégie d'investigation

Projet	Localisation	Nom sondages	Profondeur
Immeuble sur 2 sous-sols	Parking Est	PG2	6 m
	Parking Nord-ouest	T1	6 m
	Proximité du bâtiment de bureaux	T2 / PG1	6 m
	Voie d'accès Nord-est	T3	6 m
	Pont bascule	T4	6 m
	Proximité de l'atelier	T5	9 m
	Parking Est	T6	6 m
	Aire de stockage / Sud-ouest de l'aire de lavage	T9 / PZ1	9 m

A noter que les sondages T5 et T9 ont été forés jusqu'à 9 mètres de profondeur afin de recouper potentiellement la pollution mise en évidence sur le sondage S9 jusqu'à plus de 6 mètres de profondeur, lors de l'étude d'ICF Environnement en 2017.

Le plan d'implantation des sondages est présenté en annexe 6. La position des sondages a été relevée à l'aide d'un GPS (X, Y). Les coordonnées ont été reportées sur les coupes descriptives placées en annexe 7.

4.2.2 LITHOLOGIE

Le relevé des coupes lithologiques, le prélèvement d'échantillons et leur conditionnement ont été réalisés sur site par un technicien de SOLER ENVIRONNEMENT, selon la lithologie présente ou à défaut par mètre linéaire.

Chaque sondage a fait l'objet de l'établissement d'une fiche de prélèvement.

Au cours des investigations, les formations suivantes ont été rencontrées, sous une dalle béton ou enrobé :

- des remblais ponctuels entre 1 et 2,3 mètres de profondeur, composés de sables graveleux plus ou moins limoneux, avec des traces de briques, marron foncé à noirs ;
- des sableux plus ou moins argileux et limoneux, marron, jusqu'à 2 à 6 mètres de profondeur ;
- des marnes plus ou moins sableuses, beiges à crèmes, jusqu'à plus de 9 mètres de profondeur.

Les coupes descriptives sont présentées en annexe 7.

EVAL	13/11/2018	L. LEBOSSE	L. LEBOSSE	T. JUMEAU	ESEMAS 2018.03615	03	2	Provisoire
Mission	Édition du	Rédacteur	Chef de projet	Superviseur	Dossier	Présentation	Plan	État

4.2.3 INDICES ORGANOLEPTIQUES ET MESURES SUR SITE

Des indices organoleptiques suspects (couleur et odeur) ont été observés sur site lors de la réalisation des sondages. Ces derniers sont rassemblés dans le tableau ci-après.

Tableau n° 4 : Localisation des indices organoleptiques suspects

Sondage	Profondeur (lithologie)	Indices organoleptiques suspects	
		Couleur	Odeur
T9	0,2-0,7 (remblais)	Gris foncé à noirâtre	/
PG2	0,1-1,5 (remblais)	Marron foncé à noirs	Légère odeur d'hydrocarbures

4.2.4 STRATÉGIE D'ÉCHANTILLONNAGE

L'échantillonnage des sols a été réalisé en référence à la Norme NF ISO 18400-102 « *Choix et application des techniques d'échantillonnage* » (décembre 2017).

Le choix des échantillons de sols à analyser et des composés à rechercher a été effectué sur les critères suivants :

- Sources potentielles de pollution identifiées dans le secteur de chaque sondage ;
- Critères organoleptiques (odeur, couleur) ;
- Résultats des analyses semi-quantitatives effectuées sur le site ;
- Nature et épaisseur des formations lithologiques.

Au regard des caractéristiques spécifiques du site (occupation, environnement...), aucun échantillon témoin n'a pu être constitué du fait de l'hétérogénéité des sols rencontrés et de l'absence de zone non influencée (absence d'autorisation pour la réalisation d'investigations hors zone d'étude).

Les échantillons ont été conditionnés dans du flaconnage en verre et conservés en caisse isotherme afin d'être déposés au laboratoire dans les 24 h. Les analyses ont été prises en charge par le laboratoire WESSLING, agréé par le Ministère de l'Environnement et accrédité COFRAC ou équivalent.

Des échantillons supplémentaires « mémoire de la nature des terrains » sont conservés dans les locaux de SOLER ENVIRONNEMENT pour une durée d'un mois après prélèvements.

Le tableau ci-dessous décrit la stratégie d'échantillonnage et les paramètres d'analyses effectués :

Tableau n° 5 : Stratégie d'analyses

Projet	Sources de pollution	Nombre de sondages et profondeur	Substances recherchées (analyses)
Ensemble immobilier sur 2 sous-sols	/	4 sondages à 6 m (T1 à T4 + T6)	3-4 analyses par sondage : Essais lixiviation ISDI (x15) Hydrocarbures C10-C40 + COT + HAP + COHV + métaux + BTEX + PCB (x17)
	A proximité du sondage S9 et S12 (cuve enterrée fuyarde)	2 sondages à 9 m (T5 et T9)	3-4 analyses par sondage : Hydrocarbures C10-C40 + COT + HAP + COHV + métaux + BTEX + PCB (x7) Essais lixiviation ISDI (x4)

Métaux : arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc (sur matière sèche), BTEX : hydrocarbures aromatiques volatils, HAP : hydrocarbures aromatiques polycycliques (liste des 16), COHV : composés organo-halogénés volatils, PCB : polychlorobiphényles (liste des 7), COT : Carbone Organique Total, Essais d'acceptation en ISDI (sur lixiviat) : 12 métaux (6 métaux + Baryum, Sélénium, Molybdène, Antimoine), fluorures, chlorures, sulfates, indice phénols, fraction soluble, carbone organique dissous,

EVAL	13/11/2018	L. LEBROSSE	L. LEBROSSE	T. JUMEAU	E SEMAS 2018/03615	CS a	2	Projet
Mission	Edition du	Rédacteur	Chargé de projet	Superviseur	Document	Pratiquant	Place	Etat

Les sondages ont été rebouchés avec les déblais de forage en respectant la succession lithologique du terrain en place et rebouchés par du ciment en cas de passage de dalle ou de voirie.

4.2.5 REFERENTIEL POUR LES SOLS

L'interprétation des résultats d'analyse sur les sols est réalisée en référence à l'approche ministérielle concernant les modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués.

La démarche conduit à comparer l'état du milieu considéré à l'état des milieux naturels voisins de la zone d'investigation.

Dans le cadre d'une démarche d'évaluation des risques sanitaires appliquée à des processus de gestion, la méthodologie nationale demande à comparer les résultats des diagnostics :

- à l'environnement local témoin ;
- aux valeurs de gestion en vigueur.

Approche risque sanitaire :

Selon cette approche, SOLER ENVIRONNEMENT adopte la démarche de comparaison aux valeurs d'analyse de la situation (VAS) proposées par la méthodologie ministérielle d'Avril 2017 :

- Pour les métaux et métalloïdes, les teneurs dans les sols sont comparées, selon les données disponibles, à un état initial avant exploitation du site, au fond géochimique local, ou à la gamme de valeurs couramment observées dans les sols « ordinaires » issues de l'étude ASPITET de l'INRA, correspondant à des sols naturels (gamme de valeurs de sols « ordinaires », et gamme de valeurs dans le cas d'anomalies naturelles).
- Pour les composés organiques, pour lesquels il n'existe pas de « bruit de fond géochimique », la valeur est comparée aux limites de quantification du laboratoire.

Approche gestion des déblais :

Le site va faire l'objet d'un réaménagement impliquant des excavations de terres. Pour la définition du problème spécifique des terres excavées en exutoire adapté, il est nécessaire de compléter les analyses par des tests d'acceptation en Installations de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) :

- Sols bruts : Pour les composés organiques (COT, HCT, HAP, BTEX et PCB) et dans le cadre de la gestion d'excavation de terres, les teneurs dans les sols seront comparées aux Valeurs Maximales Admissibles (VMA) définies dans l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux Installations de Stockage de Déchets Inertes (ISDI). Il n'existe pas de valeurs guides pour les COHV sur sols bruts selon l'arrêté du 12 décembre 2014. La valeur généralement retenue par les ISDI est de 2 mg/kg. Par principe de précaution, SOLER ENVIRONNEMENT retiendra la valeur de 1 mg/kg.
- Lixiviats : Les valeurs sur lixiviat sont comparées aux Valeurs Maximales Admissibles (VMA) définies dans l'arrêté ISDI du 12 décembre 2014 pour les composés suivants : 12 Métaux, Fluorures, Chlorures, Sulfates, Fraction Soluble, Indice Phénols et Carbone Organique Dissous.

Concernant les Cyanures, les teneurs sont comparées à la limite de quantification du laboratoire.

EVAL	13/11/2018	L. LEBOSSE	L. LEBOSSE	T. JUNEAU	ESEMAS.2018.03815	03 s	2	Provisoire
Mission	Edition du	Rédacteur	Chef de projet	Superviseur	Dossier	Prestation	Page	Etat

4.2.6 RESULTATS DES ANALYSES DE SOL

a - Résultats des analyses sur sols bruts

Les tableaux présentés en **annexe 8** synthétisent les résultats d'analyses sur des échantillons de sols bruts. Les bordereaux d'analyses du laboratoire sont présentés en **annexe 9**.

b - Essais de lixiviation

L'essai de lixiviation correspond à l'essai conditionnant, selon l'arrêté du 12 décembre 2014, les critères d'acceptation en installation de stockage de déchets inertes (ISDI). Il tend à reproduire le comportement des éléments présents au sein ou à la surface d'un solide sous l'action de l'eau par le processus de ruissellement. Il permet d'évaluer notamment les capacités de migration des éléments métalliques.

Nous fournissons dans les tableaux en **annexe 8**, la présentation des résultats d'analyses sur lixiviat (éluât). Les valeurs sur lixiviat sont comparées aux Valeurs Maximales Admissibles (VMA) définies dans l'arrêté ISDI du 12 décembre 2014. Les bordereaux d'analyses sont présentés en **annexe 9**.

4.2.7 COMMENTAIRES DES RESULTATS D'ANALYSES DES SOLS

a - Composés inorganiques

Les 24 analyses ont mis en évidence, essentiellement au niveau des remblais, la présence ponctuelle de métaux, avec des teneurs supérieures au fond géochimique des sols franciliens :

- en cuivre, sur 5 échantillons, avec des concentrations comprises entre 38 et 75 mg/kg ;
- en mercure, sur l'échantillon T5/0,1-1,5, avec une concentration de 0,5 mg/kg ;
- en plomb, sur 3 échantillons, avec des concentrations comprises entre 74 et 110 mg/kg ;
- en zinc, sur 4 échantillons, avec des concentrations comprises entre 110 et 150 mg/kg.

b - Composés organiques

Les résultats d'analyses ont mis en évidence, avec des teneurs ponctuellement supérieures aux limites de quantification du laboratoire, la présence des éléments suivants :

- COT, avec des concentrations comprises entre 7 400 et 36 000 mg/kg de MS. A noter que sur les 19 échantillons analysés, seul l'échantillon T1/2-4 présente un dépassement des critères d'acceptation en ISDI (30 000 mg/kg) ;
- hydrocarbures C10-C40, avec sur les 24 échantillons analysés, 8 échantillons présentant des concentrations comprises entre 25 et 600 mg/kg de MS. A noter que l'échantillon T9/0,7-2,3 présente une teneur supérieure à 500 mg/kg, soit non acceptable en ISDI ;
- HAP, avec sur les 24 échantillons analysés, 8 échantillons présentant des concentrations comprises entre 0,06 et 3,2 mg/kg de MS ;
- PCB, avec sur les 24 échantillons analysés, 4 échantillons présentant des concentrations comprises entre 0,044 et 0,55 mg/kg de MS.

EVAL	13/11/2018	LLEBOSSÉ	LLEBOSSÉ	T. JUMEAU	E SEMAS 2018.03615	03	2	Projeteur
Mission	Edition du	Rédacteur	Chargé de projet	Superviseur	Dossier	Pratiquant	Page	Etat

c - Essais de lixiviation

Les résultats sur éluât des 19 échantillons analysés ont mis en évidence des dépassements des critères (SD), en :

- Fraction soluble (dont la valeur seuil est de 4 000 mg/kg), sur l'échantillon T1/1-2 avec une concentration de 5 600 mg/kg de MS ;
- Sulfates (dont la valeur seuil est de 1 000 mg/kg), sur l'échantillon T1/1-2 avec une concentration de 3 400 mg/kg de MS ;
- COT sur l'échantillon T1/0,03-1, avec une concentration de 810 mg/kg ;
- Cadmium (dont la valeur seuil est de 0,04 mg/kg), avec 3 concentrations comprises entre 0,045 et 0,078 mg/kg de MS (échantillons T1/0,03-1 ; T1/1-2 et T5/0,1-1,5) ;
- Arsenic (dont la valeur seuil est de 4 mg/kg), avec 2 concentrations de 8 et 26 mg/kg de MS, respectivement sur les échantillons T1/1-2 et T5/0,1-1,5 ;
- Antimoine sur l'échantillon T9/0,2-0,7, avec une concentration de 0,09 mg/kg ;
- Fluorures (dont la valeur seuil est de 10 mg/kg), avec 7 concentrations comprises entre 11 et 17 mg/kg de MS (échantillons T1/1-2 ; T2/0-1,2 ; T3/0-0,6 ; T3/2-3,2 ; T6/0,07-1 ; T9/0,2-0,7 et T9/0,7-2,3) ;
- Plomb sur l'échantillon T5/0,1-1,5, avec une concentration de 1,4 mg/kg.

Les autres échantillons ne présentent pas de teneurs supérieures aux valeurs définies par l'arrêté du 12/12/2014.

La cartographie des anomalies est jointe en annexe 10.

4.3 INVESTIGATIONS SUR LES EAUX SOUTERRAINES

4.3.1 DESCRIPTIF DE L'OUVRAGE

Dans le cadre de la présente évaluation environnementale, 1 ouvrage piézométrique (noté Pz1) a été implanté au droit du sondage T9 jusqu'à environ 12 m de profondeur. A noter que le piézomètre a été posé à plus de 10 mètres de profondeur afin de recouper la nappe phréatique. Ce piézomètre est un ouvrage provisoire qui sera démoli et rebouché dans le cadre du projet d'aménagement.

Les ouvrages ont été réalisés en référence à la norme AFNOR X 31-614 « Réalisation d'un forage de contrôle ou de suivi de la qualité de l'eau souterraine au droit et autour d'un site potentiellement pollué » (Décembre 2017).

La pose de ces ouvrages a été effectuée à l'aide d'un atelier de forage de la société ENVIROSONDE, sous pilotage de SOLER ENVIRONNEMENT.

Le piézomètre a été réalisé de la façon suivante :

- Forage en diamètre 110 mm, jusqu'à 12 m de profondeur ;
- 0 à 8 m : tube PVC vissé 52/60 mm, plein, bouchon d'argile et cimentation de l'annulaire ;
- 8 à 12 m : tube PVC vissé 52/60 mm, crépiné 1 mm, avec massif filtrant adapté ;
- Bouchon de fond ;
- Cimentation de la tête de l'ouvrage et protection de l'ouvrage : bouche à clef.

Le plan d'implantation du piézomètre est présenté en annexe 6. Le nivellement de l'ouvrage a été réalisé par nos soins par positionnement GPS. Les coordonnées sont inscrites sur la fiche de prélèvement des eaux souterraines qui est présentée en annexe 11.

EVAL	1/11/2018	L. LEBOSSE	L. LEBOSSE	T. JUMEAU	E SEMAS 2018 03815	03 a	2	Provinciaire
Mission	Edition du	Producteur	Chef de projet	Superviseur	Dossier	Prescription	Phase	Etat

4.3.2 NIVEAU D'EAU MESURE

Le niveau d'eau mesuré au droit du piézomètre Pz1 implanté au centre de la zone d'étude est recensé dans le tableau ci-après.

Tableau n° 6 : Niveau d'eau souterraine

	Localisation	Profondeur de l'ouvrage	Date de mesure	Cote du terrain naturel	Niveau d'eau mesuré par rapport au terrain naturel	Cote du niveau d'eau
PZ1	Centre du site	11,6 m	31/10/2018	46,2 NGF	8,6 m	37,6 NGF

Ce niveau pourrait correspondre à la nappe des marno-calcaires de Saint-Ouen.

En plus de la nappe, des infiltrations d'eaux peuvent également exister au sein des terrains de surface.

4.3.3 MODALITES DE PRELEVEMENTS

Le prélèvement des eaux souterraines a été effectué en référence à la norme AFNOR X 31-615 « Prélèvement et échantillonnage des eaux souterraines dans des forages de surveillance pour la détermination de la qualité des eaux souterraines » (Décembre 2017) :

- Mesure du niveau d'eau, et calcul du volume d'eau (volume intérieur) compris dans l'ouvrage ;
- Recherche d'éventuelle phase libre (sumageant) ;
- Purge du piézomètre de façon à éliminer 3 fois le volume d'eau (volume intérieur) contenu dans l'ouvrage si le renouvellement d'eau est suffisant, ou jusqu'à stabilisation des paramètres physico-chimiques (température, pH, conductivité) ;
- Prélèvement à l'aide d'un échantillonneur inerte en PEHD, à usage unique ;
- Conditionnement en flaconnage adapté aux composés recherchés, fourni par le laboratoire ;
- Transport en glacière réfrigérée jusqu'au laboratoire (dans les 24 heures).

Le matériel de pompage a été nettoyé entre chaque prélèvement.

Chaque prélèvement a fait l'objet d'une fiche de suivi qualitatif mentionnant : la date, le niveau d'eau, les modalités de pompage et de prélèvement, les paramètres physico-chimiques (température, pH, conductivité, redox) et les indices organoleptiques (couleur, odeur...).

La fiche de prélèvement des eaux souterraines est présentée en annexe 11.

4.3.4 CONSTATS ORGANOLEPTIQUES ET MESURES SUR SITE

Aucun indice organoleptique suspect n'a été identifié lors de la purge et du prélèvement. Les eaux de purge étaient de couleur marron et trouble.

EVAL	13/11/2018	LUEBOSSÉ	LUEBOSSÉ	T. JUMEAU	ESEMAS.2018.03815	03.4	2	Provisoire
Mission	Edition du	Rédacteur	Chef de projet	Superviseur	Dossier	Prestation	Page	Etat

4.3.5 PROGRAMME ANALYTIQUE

La stratégie d'analyse des eaux souterraines est présentée dans le tableau suivant :

- Métaux : arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc (sur matière sèche) ;
- HCT : hydrocarbures totaux (C10-C40) par chromatographie gazeuse ;
- HAP : hydrocarbures aromatiques polycycliques (liste des 16) ;
- BTEX : hydrocarbures aromatiques volatils ;
- COHV : composés organo-halogénés volatils ;
- PCB : polychlorobiphényles (liste des 7).

Les échantillons ont été conditionnés dans du flaconnage en verre adapté aux paramètres à rechercher et conservés en caisse isotherme afin d'être déposés au laboratoire dans les 24 h.

Ces analyses ont été prises en charge par le laboratoire WESSLING, agréé par le Ministère de l'Environnement et accrédité COFRAC ou équivalent.

4.3.6 REFERENTIEL POUR LES EAUX

Selon la méthodologie nationale mise en place depuis le 8 février 2007, les teneurs doivent être comparées aux valeurs réglementaires existantes et au fond géochimique local. Dans ce cadre, les teneurs sont comparées, en fonction des données disponibles, et par ordre de préférence :

- (a) : aux « limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine », fixées dans l'annexe 1 de l'arrêté du 11 janvier 2007 ;
 - (b) : aux « limites de qualité des eaux brutes de toute origine utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine », fixées dans l'annexe 2 de l'arrêté du 11 janvier 2007 ;
 - (c) : aux valeurs seuils du rapport « Système d'évaluation de la qualité des eaux souterraines » des Agences de l'Eau ;
 - (d) : aux critères d'évaluation de l'état des eaux souterraines, suivant les annexes I et II de l'arrêté du 17 décembre 2008 ;
 - (e) : aux normes de potabilité recommandées par l'Organisation Mondiale pour la Santé.
- Par défaut, aux seuils de détection du laboratoire.

Ces valeurs sont reprises en partie dans le document de l'INERIS « Éléments sur l'origine et le mode d'élaboration des valeurs réglementaires de l'eau, de l'air et des denrées alimentaires, applicables en France pour les substances chimiques » (12/2007).

4.3.7 RESULTATS DES ANALYSES

Le rapport des résultats d'analyses est présenté en annexe 12. Ces résultats sont présentés dans le tableau ci-après.

EVAL	13/11/2018	LLEBOSSÉ	LLEBOSSÉ	T. JUMEAU	E SEMAS 2018 03815	03 a	2	Projet
Mission	Edition du	Rédacteur	Chef de projet	Superviseur	Dossier	Préstation	Phase	État

Tableau n° 7 : Résultats d'analyses des eaux souterraines

Désignation d'échantillon	Unité	valeurs de référence	PZ1
			Centre du site
Métaux			
Arsenic (As)	µg/l	10	a
Plomb (Pb)	µg/l	50	b
Cadmium (Cd)	µg/l	5	b
Chrome (Cr)	µg/l	50	b
Cuivre (Cu)	µg/l	2000	a
Nickel (Ni)	µg/l	20	a
Zinc (Zn)	µg/l	5000	b
Mercure (Hg)	µg/l	1	b
Hydrocarbures C10-C40			
Indice hydrocarbure C10-C40	mg/l	1	b
Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)			
Chlorure de vinyle	µg/l	0,5	a
Dichlorométhane	µg/l	20	e
cis-1,2-Dichloroéthylène	µg/l	30	e
trans-1,2-Dichloroéthylène	µg/l	30	e
Trichlorométhane	µg/l	300	e
1,1,1-Trichloroéthane	µg/l	500	c
Tétrachlorométhane	µg/l	20	c
Trichloroéthylène	µg/l	10	d
Tétrachloroéthylène	µg/l	10	d
1,1-Dichloroéthane	µg/l	pvl	-
1,1-Dichloroéthylène	µg/l	pvl	-
Somme des COHV	µg/l	pvl	-
Hydrocarbures mono-aromatiques (CAV - BTEX)			
Benzène	µg/l	1	a
Toluène	µg/l	700	a
Éthylbenzène	µg/l	300	a
o-Xylène	µg/l	pvl	-
m-, p-Xylène	µg/l	pvl	-
Somme des CAV	µg/l	pvl	-
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)			
Naphthalène	µg/l	pvl	-
Acénaphylène	µg/l	pvl	-
Acénaphlène	µg/l	pvl	-
Fluorène	µg/l	pvl	-
Phénanthrène	µg/l	pvl	-
Anthracène	µg/l	pvl	-
Fluoranthène (*)	µg/l	pvl	-
Pyrène	µg/l	pvl	-
Benzo(a)anthracène	µg/l	pvl	-
Chrysène	µg/l	pvl	-
Benzo(b)fluoranthène (*)	µg/l	pvl	-
Benzo(k)fluoranthène (*)	µg/l	pvl	-
Benzo(a)pyrène (*)	µg/l	0,01	a
Dibenzo(ah)anthracène	µg/l	pvl	-
Benzo(ghi)perylène (*)	µg/l	pvl	-
Indène(123-cd)pyrène (*)	µg/l	pvl	-
Somme des HAP	µg/l	1	b
Polychlorobiphényles (PCB)			
Somme des 7 PCB	µg/l	5	c

ex : inférieur à la limite de quantification du laboratoire ; pvl : pas de valeur limite ; NQ : Non Quantifiable

4.3.8 COMMENTAIRES DES RESULTATS D'ANALYSES DES EAUX SOUTERRAINES

Les résultats d'analyses ont mis en évidence la présence de teneurs relativement faibles en composés chlorés (trichlorométhane, 1,1,1-trichloroéthane, tétrachloroéthylène et 1,1-dichloroéthane) et en HAP au niveau du piézomètre PZ1, localisé en partie centrale du site.

EVAL	18/11/2018	L. LEBOSSE	L. LEBOSSE	T. JUMEAU	E SEMAS 2018.03815	03.8	2	Projet
Mission	Edition de	Rédacteur	Chef de projet	Superviseur	Dossier	Protection	Place	État

4.4 INVESTIGATIONS SUR LES GAZ DU SOL

En raison de la présence de composés volatils dans les sols (hydrocarbures) et afin de procéder à la réalisation d'une Analyse des Risques Résiduels, SOLER ENVIRONNEMENT a procédé à des prélèvements des gaz du sol pour la recherche de composés organiques volatils. Ces prélèvements ont été réalisés en référence à la norme NF ISO 18400-204 « *Lignes directrices pour l'échantillonnage des gaz du sol* » (21 juillet 2017).

4.4.1 REALISATION DES PRELEVEMENTS

L'objectif de l'étude est de prélever les éventuelles vapeurs issues du sol (zone non saturée) au niveau des horizons de sol qui seront présents directement sous les futurs bâtiment (sous la cote du futur fond de fouille). À cet effet, 2 piézajirs (diamètre 29/32 mm) ont été implantés à environ 6 m de profondeur (notés PG1 et PG2).

La pose de ces ouvrages a été effectuée en sous-traitance à l'aide d'un atelier de forage de la société ENVIROSONDE, sous pilotage de SOLER ENVIRONNEMENT.

La position de l'ouvrage a été relevée à l'aide d'un navigateur GPS de précision métrique. Les coordonnées ont été reportées sur les coupes descriptives placées en annexe 7. Le plan d'implantation des ouvrages est joint en annexe 6.

Les ouvrages ont été implantés selon le protocole général suivant :

- 0 à 6 m : sondage à la tarière mécanique ;
- 0 à 5,5 m : tube PEHD vissé 25/32 mm plein avec bouchon d'argile étanche ;
- 5,5 à 6 m : tube PEHD vissé 25/32 mm crépiné avec massif filtrant adapté et bouchon de fond ;
- Cimentation de la tête de l'ouvrage et protection de l'ouvrage : bouche à clef.

4.4.2 ÉCHANTILLONNAGE

L'échantillonnage des gaz du sol a été effectué de la façon suivante :

- Pose d'un bouchon d'étanchéité, isolant l'ouvrage de l'air extérieur ;
- Mise en place d'un tube de prélèvement en PTFE dans le dispositif ;
- Purge de l'air contenu dans le dispositif à l'aide d'une pompe réglée à faible débit (0,5L/min) ;
- Prélèvements sur un support spécifique à l'aide d'une pompe réglée à faible débit (0,5L/min) ;
- Après prélèvement, les supports sont fermés hermétiquement.

Sur chaque point de prélèvement, il est réalisé la mesure semi-quantitative des composés organiques volatils à l'aide d'un PID, avant et après purge.

Un échantillon « témoin » de l'air extérieur a été réalisé en parallèle des prélèvements de l'air intérieur ou des gaz du sol.

En complément, des échantillons de contrôles qualités, a été réalisé sur un support vierge, sans prélèvement, afin de quantifier les contaminations éventuelles des supports de prélèvements : un « blanc de terrain » (ouvert lors de la phase d'installation des autres supports, fermé lors de la phase de prélèvement, rouvert lors du retrait des supports de prélèvements, et enfin scellé comme les autres supports).

EVAL	13/11/2018	LIEBOSSÉ	LIEBOSSÉ	T. JUMEAU	E SEMAS 2018.03815	05 e	2	Prélevé
Mission	Édition du	Rédacteur	Chef de projet	Superviseur	Dossier	Présentation	Page	État

Chaque prélèvement fait l'objet d'une fiche de suivi qualitatif mentionnant : la date, les conditions météorologiques, le dispositif, les modalités de pompage et de prélèvement, et les indices organoleptiques (odeur...). Les fiches de prélèvements des gaz du sol sont présentées en **annexe 13**.

Tableau n° 8 : Paramètres d'échantillonnage et d'analyses des gaz du sol

Zone	Point de prélèvement	Type de support	Paramètres d'analyses	Durée du prélèvement (min)	Débit (l/min)	Volume pompé (litres)
Nord du site	PG1	Charbon actif	TPH, BTEX, COHV, Naphthalènes	202 min	0,584 l/min	114 L
		Hopcalite	Mercuré	202 min	0,548 l/min	111 L
Est du site	PG2	Charbon actif	TPH, BTEX, COHV, Naphthalènes	208 min	0,540 l/min	112 L
		Hopcalite	Mercuré	208 min	0,588 l/min	119 L
Est du site	Témoin	Charbon actif	TPH, BTEX, COHV, Naphthalènes	200 min	0,587 l/min	113 L
		Hopcalite	Mercuré	200 min	0,559 l/min	112 L

TPH : Total Petroleum Hydrocarbons

Alcane : hydrocarbures aliphatiques volatils (C8 à C10) ;

BTEX : hydrocarbures aromatiques volatils (benzène, toluène, ethylbenzène, xylènes) ;

COHV : composés organo-halogénés volatils ;

Naphthalène : hydrocarbures aromatiques polycycliques volatils.

Ces supports ont ensuite été transportés en caisson isotherme jusqu'au laboratoire (dans les 24 heures). Ils ont été analysés par le laboratoire WESSLING, agréé par le Ministère de l'Environnement et accrédité COFRAC ou équivalent.

4.4.3 REFERENTIEL POUR LES GAZ DU SOL

La méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués recommande, dans le cas d'un usage fixé, d'estimer la qualité de l'air intérieur des bâtiments à partir de 3 seuils constituant des valeurs d'analyse de la situation (R1, R2, R3) :

- La **valeur R1** correspond par ordre de priorité : aux valeurs réglementaires disponibles, les valeurs cibles ou repères du HCSP, les valeurs guides de qualité d'air intérieur de l'ANSES, et à défaut, les valeurs sélectionnées par l'INERIS ;
- La **valeur R2** correspond par ordre de priorité : aux valeurs réglementaires, aux seuils d'action définis par le HCSP, et à défaut, les valeurs sélectionnées par l'INERIS ;
- La **valeur R3** correspond aux valeurs « court terme » sélectionnées par l'INERIS.

En cas de dépassement de ces valeurs guides, la teneur peut être considérée comme significative et doit être prise en compte dans le cadre d'une quantification d'un risque sanitaire.

4.4.4 RESULTATS DES ANALYSES

Les tableaux suivants présentent les teneurs détectées dans les gaz du sol converties en fonction de la durée du prélèvement. Les bordereaux d'analyses sont présentés en **annexe 12**.

EVAL	13/11/2018	LIEBOSSÉ	LIEBOSSÉ	T. JUREAU	E SEMAS 2018.08815	06 a	2	Projet
Mission	Édition du	Rédacteur	Chef de projet	Superviseur	Dossier	Préparation	Place	État

Tableau n° 9 : Résultats des analyses de gaz du sol

Paramètres	Unité	gaz du sol	gaz du sol	gaz du sol	gaz du sol	air ambiant	air ambiant	-
		PG1 (mesure)	PG1 (contrôle)	PG2 (mesure)	PG2 (contrôle)	Témoin (mesure)	Témoin (contrôle)	
Débit initial	l/min	0,555	0,555	0,521	0,521	0,556	0,556	/
Débit final	l/min	0,572	0,572	0,559	0,559	0,578	0,578	/
Débit Moyen	l/min	0,564	0,564	0,540	0,540	0,567	0,567	/
Écart des débits (avant / après)	-	3%	3%	7%	7%	4%	4%	/
Contrôle écart des débits	-	<5%	<5%	5 à 10%	5 à 10%	<5%	<5%	/
Durée de prélèvement	min	202	202	208	208	200	200	/
Volume prélevé	m³	0,114	0,114	0,112	0,112	0,113	0,113	/
Hydrocarbures TPH aliphatiques								
aliphatiques C5-C6	microg/m³	<44	<44	<45	<45	<44	<44	<5 microg
aliphatiques C6-C7	microg/m³	<44	<44	<45	<45	<44	<44	<5 microg
aliphatiques C7-C8	microg/m³	<44	<44	87	<45	<44	<44	<5 microg
aliphatiques C8-C9	microg/m³	<44	<44	828	<45	<44	<44	<5 microg
aliphatiques C9-C10	microg/m³	<44	<44	1 781	<45	<44	<44	<5 microg
aliphatiques C10-C11	microg/m³	<44	<44	1 335	<45	<44	<44	<5 microg
aliphatiques C11-C12	microg/m³	<44	<44	329	<45	<44	<44	<5 microg
aliphatiques C12-C13	microg/m³	<44	<44	<45	<45	<44	<44	<5 microg
aliphatiques C13-C14	microg/m³	<44	<44	<45	<45	<44	<44	<5 microg
aliphatiques C14-C15	microg/m³	<44	<44	<45	<45	<44	<44	<5 microg
aliphatiques C15-C16	microg/m³	<44	<44	<45	<45	<44	<44	<5 microg
Somme des aliphatiques C5-C16	microg/m³	NQ	NQ	4 361	NQ	NQ	NQ	NQ
Hydrocarbures TPH aromatiques								
aromatiques C6-C7	microg/m³	<9	<9	10	<9	<9	<9	<1 microg
aromatiques C7-C8	microg/m³	105	<9	17	<9	<9	<9	<1 microg
aromatiques C8-C9	microg/m³	114	<9	89	<9	<9	<9	<1 microg
aromatiques C9-C10	microg/m³	123	<9	<9	<9	<9	<9	<1 microg
aromatiques C10-C11	microg/m³	14	<9	12	<9	<9	<9	<1 microg
aromatiques C11-C12	microg/m³	<9	<9	<9	<9	<9	<9	<1 microg
aromatiques C12-C13	microg/m³	<9	<9	<9	<9	<9	<9	<1 microg
aromatiques C13-C14	microg/m³	<9	<9	<9	<9	<9	<9	<1 microg
aromatiques C14-C15	microg/m³	<9	<9	<9	<9	<9	<9	<1 microg
aromatiques C15-C16	microg/m³	<9	<9	<9	<9	<9	<9	<1 microg
Somme des aromatiques C6-C16	microg/m³	357	NQ	128	NQ	NQ	NQ	NQ

<: inférieure à la limite de quantification du laboratoire ; NQ : Non Quantifiable

EVAL	13/11/2018	LLEBOSSÉ	LLEBOSSÉ	T. JUMEAU	E SE MAS 2018.03R15	08A	2	Prochaine
Mission	Edition du	Rédacteur	Chef de projet	Superviseur	Dossier	Finalisation	Plan	Plan

Paramètres	Unité	gaz du sol	gaz du sol	gaz du sol	gaz du sol	air ambiant	air ambiant	-
		PG1 (mesure)	PG1 (contrôle)	PG2 (mesure)	PG2 (contrôle)	Témoin (mesure)	Témoin (contrôle)	
Débit initial	l/min	0,555	0,555	0,521	0,521	0,556	0,556	/
Débit final	l/min	0,572	0,572	0,559	0,559	0,578	0,578	/
Débit Moyen	l/min	0,564	0,564	0,540	0,540	0,567	0,567	/
Écart des débits (avant / après)	-	3%	3%	7%	7%	4%	4%	/
Contrôle écart des débits	-	<5%	<5%	5 à 10%	5 à 10%	<5%	<5%	/
Durée de prélèvement	min	202	202	208	208	200	200	/
Volume prélevé	m ³	0,114	0,114	0,112	0,112	0,113	0,113	/
Hydrocarbures aromatiques								
Benzène	microg/m ³	4,0	<1,8	8,8	<1,8	<1,8	<1,8	<0,2 microg
Toluène	microg/m ³	105,4	<1,8	16,9	<1,8	2,5	<1,8	<0,2 microg
Ethylbenzène	microg/m ³	15,8	<1,8	14,2	<1,8	<1,8	<1,8	<0,2 microg
m-, p-Xylène	microg/m ³	72,8	<1,8	46,1	<1,8	<1,8	<1,8	<0,2 microg
o-Xylène	microg/m ³	27,2	<1,8	27,6	<1,8	<1,8	<1,8	<0,2 microg
Xylènes	microg/m ³	100,2	NQ	75,7	NQ	NQ	NQ	NQ
Somme des BTEX	microg/m ³	225	NQ	116	NQ	2	NQ	NQ
Cumène	microg/m ³	3,0	<1,8	2,8	<1,8	<1,8	<1,8	<0,2 microg
m-, p-Ethyltoluène	microg/m ³	45,7	<1,8	30,3	<1,8	<1,8	<1,8	<0,2 microg
o-Ethyltoluène	microg/m ³	11,4	<1,8	8,9	<1,8	<1,8	<1,8	<0,2 microg
1,3,5-Trinitrobenzène	microg/m ³	14,1	<1,8	10,7	<1,8	<1,8	<1,8	<0,2 microg
1,2,4-Trinitrobenzène	microg/m ³	41,3	<1,8	25,8	<1,8	<1,8	<1,8	<0,2 microg
Naphthalène	microg/m ³	<1,8	<1,8	<1,8	<1,8	<1,8	<1,8	<0,2 microg
Somme des CAV	microg/m ³	341	NQ	194	NQ	NQ	NQ	NQ
COHV								
Tétrachlorométhane	microg/m ³	<1,8	<1,8	<1,8	<1,8	<1,8	<1,8	<0,2 microg
Trichlorométhane	microg/m ³	<1,8	<1,8	<1,8	<1,8	<1,8	<1,8	<0,2 microg
Dichlorométhane	microg/m ³	<1,8	<1,8	<1,8	<1,8	<1,8	<1,8	<0,2 microg
Tétrachloroéthylène	microg/m ³	14,9	<1,8	5,6	<1,8	<1,8	<1,8	<0,2 microg
Trichloroéthylène	microg/m ³	<1,8	<1,8	5,0	<1,8	<1,8	<1,8	<0,2 microg
cis-1,2-Dichloroéthylène	microg/m ³	<1,8	<1,8	13,4	<1,8	<1,8	<1,8	<0,2 microg
Chlorure de vinyle	microg/m ³	<1,8	<1,8	<1,8	<1,8	<1,8	<1,8	<0,2 microg
1,1,1-Trichloroéthane	microg/m ³	27,2	1,8	<1,8	<1,8	<1,8	<1,8	<0,2 microg
1,1-Dichloroéthane	microg/m ³	<1,8	<1,8	1,9	<1,8	<1,8	<1,8	<0,2 microg
1,1-Dichloroéthylène	microg/m ³	28,8	7,2	<1,8	<1,8	<1,8	<1,8	<0,2 microg
Somme des COHV	microg/m ³	72	8	26	NQ	NQ	NQ	NQ

Paramètres	Unité	gaz du sol	gaz du sol	air ambiant	-
		PG1 (mesure)	PG2 (mesure)	Témoin (mesure)	
Débit initial	l/min	0,535	0,568	0,534	/
Débit final	l/min	0,561	0,563	0,563	/
Débit Moyen	l/min	0,548	0,566	0,559	/
Écart des débits (avant / après)	-	5%	1%	9%	/
Contrôle écart des débits	-	<5%	<5%	5 à 10%	/
Durée de prélèvement	min	202	208	200	/
Volume prélevé	m ³	0,111	0,118	0,112	/
Mercurie					
Mercurie volatile	microg/m ³	<0,045	<0,043	<0,045	<0,005 microg

<x : inférieure à la limite de quantification du laboratoire ; NQ : Non Quantifiable

A noter que sur l'ouvrage PG1, la teneur en 1,1-Dichloroéthylène de la couche de contrôle est supérieure à 5 % de la teneur en 1,1-Dichloroéthylène de la couche de mesure. De ce fait, la zone de contrôle du support a saturé en 1,1-Dichloroéthylène au droit de l'ouvrage PG1. Cependant, au regard de la concentration considérée comme « non excessive » et de l'absence de valeur de référence sur ce paramètre, ce dernier ne sera pas retenu pour un éventuel calcul de risque.

EVAL	13/11/2018	L. LEBOSSE	L. LEBOSSE	T. JUMEAU	ESEMAS 2018.03815	D3 a	2	Provenance
Mission	Edition du	Rédacteur	Chargé de projet	Superviseur	Quotient	Prescription	Péage	Etat

Le tableau suivant présente la compilation des teneurs détectées dans les gaz comparées avec les valeurs de références (R1, R2 et R3).

Tableau n° 10 : Comparaison avec les valeurs de références

Paramètres	GAZ DU SOL (mdd)		Valeur d'analyse de la situation		
	microg/m ³	réf.	R1	R2	R3
Hydrocarbures TPH aliphatiques					
Aliphatiques C5-C6	NQ	LQ	18 000	180 000	-
Aliphatiques >C6-C8	87	PG2	18 000	180 000	-
Aliphatiques >C8-C10	2 609	PG2	1 000	10 000	-
Aliphatiques >C10-C12	1 684	PG2	1 000	10 000	-
Aliphatiques >C12-C16	NQ	LQ	1 000	10 000	-
Hydrocarbures TPH aromatiques					
Aromatiques C6-C7 (benzène)	10	PG2	2	10	30
Aromatiques >C7-C8 (toluène)	105	PG1	3 000	5 000	5 000
Aromatiques >C8-C10	237	PG1	200	2 000	-
Aromatiques >C10-C12	14	PG1	200	2 000	-
Aromatiques >C12-C16	NQ	LQ	200	2 000	-
Hydrocarbures aromatiques					
Benzène	8,9	PG2	2	10	30
Toluène	105,4	PG1	3 000	5 000	5 000
Ethylbenzène	15,8	PG1	4	40	22 000
Xylènes	100,2	PG1	180	1 800	8 800
Cumène	3,0	PG1	-	-	-
Ethyltoluènes	57,1	PG1	-	-	-
1,3,5-Triméthylbenzène	14,1	PG1	-	-	-
1,2,4-Triméthylbenzène	41,3	PG1	-	-	-
Naphtalène	NQ	LQ	10	50	-
COHV					
Tétrachlorométhane	NQ	LQ	39	190	190
Trichlorométhane	NQ	LQ	63	150	150
Dichlorométhane	NQ	LQ	10	100	2 100
Tétrachloroéthylène	14,9	PG1	250	1 250	1 380
Trichloroéthylène	5,0	PG2	2	10	800
cis 1,2-Dichloroéthylène	13,4	PG2	60	600	-
Chlorure de vinyle	NQ	LQ	2,8	28	1 300
1,1,1-Trichloroéthane	27,2	PG1	1 000	5 500	5 500
1,1-Dichloroéthane	1,8	PG2	-	-	-
1,1-Dichloroéthylène	28,9	PG1	-	-	-
Mercure					
Mercure volatile	NQ	LQ	-	-	-

NQ : Non Quantifiable

4.4.5 COMMENTAIRES DES RESULTATS D'ANALYSES DES GAZ DU SOL

Les analyses des gaz du sol ont détecté des teneurs non négligeables en hydrocarbures TPH, en composés chlorés (COHV) et en BTEX, sur les 2 piézaires.

Les concentrations des gaz du sol comparées avec les valeurs de références d'air intérieur des locaux (R1, R2, R3) montrent des dépassements du seuil R1 en hydrocarbures TPH, en trichloroéthylène, en benzène et en Ethylbenzène. A noter que ces dépassements proviennent de concentrations mesurées au sein des gaz du sol et qu'aucune dilution n'a été pris en compte pour la comparaison avec les valeurs de références d'air intérieur. L'application d'un facteur de dilution de 10, qui serait lié à la présence d'un niveau de sous-sol, montre que les teneurs prévisibles en air intérieur seraient alors inférieures aux valeurs d'analyses de situation R1.

L'exploitation des résultats d'analyses dans le cadre de la réalisation de l'Analyse des Risques Résiduelles prédictive (ARR) pourra confirmer l'absence de risques sanitaires.

EVAL	13/11/2018	LIEBOSSÉ	LIEBOSSÉ	T. JUMEAU	ESEMAS 2018.03815	03 a	2	Prochain
Mission	Édition du	Rédacteur	Chef de projet	Superviseur	Consult	Prestation	Phase	État

5 - CONCLUSION RECOMMANDATIONS

EVAL	13/11/2018	LIEBOSSÉ	LIEBOSSÉ	T. JUREAU	ESENAS 2018.03815	03 a	2	Projet
Mission	Édition du	Rédacteur	Chef de projet	Superviseur	Dossier	Prestation	Plan	État

5.1 SYNTHÈSE

5.1.1 INVESTIGATIONS

a - Sols

Dans le cadre de la réalisation de l'évaluation environnementale complémentaire de la partie Nord du site, une campagne de reconnaissance a été menée sur les sols les 30 et 31 octobre 2018. Elle a consisté en la réalisation de 7 sondages entre 6 et 9 mètres de profondeur (notés T1 à T6 et T9) ainsi qu'un autre sondage à 6 mètres noté PG2 dans le cadre de la réalisation d'un piézair.

Au droit des sondages, il a été rencontré sous une couche d'enrobé ou de béton :

- des remblais ponctuels entre 1 et 2,3 mètres de profondeur, composés de sables graveleux plus ou moins limoneux, avec des traces de briques, marron foncé à noirs ;
- des sables plus ou moins argileux et limoneux, marron, jusqu'à 2 à 6 mètres de profondeur ;
- des marnes plus ou moins sableuses, beiges à crèmes, jusqu'à plus de 9 mètres de profondeur.

Des indices organoleptiques suspects (couleur et odeur) ont été observés sur site lors de la réalisation des sondages, avec des couleurs marron-gris à noirs dans les remblais des sondages T9 et PG2 ainsi qu'une légère odeur d'hydrocarbures dans les remblais du sondage PG2.

Les résultats d'analyses sur les sols ont montré :

- des anomalies ponctuelles en métaux sur brut (Cuivre, mercure, plomb et zinc), essentiellement au niveau des remblais ;
- des teneurs ponctuelles relativement faibles en composés organiques en hydrocarbures C10-C40 (26 à 600 mg/kg de MS), en HAP (0,06 à 3,2 mg/kg) et en PCB (0,077 à 0,55 mg/kg de MS) ;
- des teneurs supérieures aux critères d'acceptation ISDI sur lixiviat, en fluorures, en antimoine, en plomb, en COT, en zinc, en cadmium et en sulfates associés aux fraction solubles, sur plusieurs sondages.

b - Eaux souterraines

La campagne de reconnaissance réalisée le 31 octobre 2018 sur les eaux souterraines au droit d'un ouvrage piézométrique (noté PZ1) a mis en évidence un niveau des eaux souterraines à environ 37,6 NGF. Les résultats d'analyses ont montré la présence de teneurs en composés chlorés et en HAP, inférieures aux valeurs de références retenues.

c - Gaz du sol

Les investigations sur les gaz souterrains ont été effectuées le 5 novembre 2018 au droit des 2 piézairs (notés PG1 et PG2) posés à 6 mètres de profondeur, en partie Nord du site. Les analyses des gaz du sol ont détecté des teneurs non négligeables en hydrocarbures TPH, en composés chlorés (COHV) et en BTEX, sur les 2 piézairs.

EVAL	13/11/2018	LLEBOSSÉ	LLEBOSSÉ	T. JUMEAU	ESEMAS 2018.03B15	03	2	Projet
Mission	Édition du	Rédacteur	Chef de projet	Superviseur	Dossier	Présentation	Page	État

5.2 SCHEMA CONCEPTUEL

Le projet porte sur la réalisation d'un ensemble immobilier sur un à deux niveaux de sous-sols comprenant des logements collectifs et des commerces au rez-de-chaussée ainsi que l'aménagement d'espaces verts.

Au regard des résultats des investigations sur les différents milieux, l'établissement du schéma conceptuel doit permettre de présenter sous forme graphique, un état factuel de l'état de pollution des milieux et des voies d'exposition potentielles aux pollutions détectées.

Un site ou un milieu pollué présente un **risque sanitaire** pour les usagers du site seulement si les trois éléments suivants sont présents simultanément :

- la présence d'une ou des **sources de pollution** mobilisables ;
- la présence de **voies de transfert** par l'intermédiaire des sols, des eaux, des gaz ;
- la présence de **populations cibles (voies d'exposition)** et/ou de ressources à protéger.

Le schéma conceptuel doit, d'une manière générale, permettre de préciser l'existence et les relations entre ces trois facteurs.

Les données recueillies à partir de l'étude documentaire et des investigations sur les milieux permettent de retenir les informations suivantes :

Sources de pollutions identifiées :

Sur les sols, il a été identifié principalement 2 zones de pollutions lors de la première étude. Une pollution en PCB dans les remblais du sondage S1 en partie Est du site et une pollution en hydrocarbures C10-C40, en partie Est du site (sondages S9 et S12).

Sur les gaz souterrains, il a été identifié des teneurs non négligeables en composés volatils (hydrocarbures TPH, BTEX et COHV).

Voies de transfert :

- La voie de transfert **via les sols** est retenue en raison de la présence de plusieurs zones de pollution ;
- La voie de transfert par migration **via les eaux souterraines** n'a pas été retenue au regard de l'absence d'impact significatif au niveau de la nappe mesurée au droit de l'ouvrage PZ1 ;
- La voie de transfert **via les gaz du sol** est retenue en raison de la présence de composés volatils quantifiés dans les gaz du sol.

Cibles (Voies d'exposition) :

En l'état actuel, les cibles sont les employés du site.

En l'état futur, les cibles seront les personnes résidentes sur site.

Les **voies d'exposition** potentielles des cibles sont présentées ci-dessous :

- La voie d'exposition par ingestion ou par contact direct prolongé avec les sols a été retenue en raison de l'absence de recouvrement des sols de surface sur certaines zones du site ;
- La voie d'exposition par ingestion ou par contact direct avec les eaux souterraines n'est pas retenue. Aucun usage direct pour les eaux souterraines n'est envisagé (alimentation en eau, irrigation...). Les voies d'exposition par contact cutané et ingestion d'eau souterraine ne seront donc pas considérées ;
- La voie d'exposition par inhalation de composés volatils a été retenue, au regard des teneurs mesurées en composés volatils dans les gaz souterrains.


Ressources à protéger :

Au regard du sol perméable et de la présence d'eaux à moyenne profondeur, les eaux souterraines ont été retenues, en tant que cible potentielle.


EVAL Mission	18/11/2018 Edition du	LLEBOSSÉ Rédacteur	LLEBOSSÉ Chef de projet	T. JUMEAU Superviseur	E SEMAS 2018.03815 Dossier	03 a Présentation	2 Plats	Projet Etat
-----------------	--------------------------	-----------------------	----------------------------	--------------------------	-------------------------------	----------------------	------------	----------------

Le schéma conceptuel présenté, ci-après, permet d'illustrer les voies d'exposition possibles. Il s'agit d'un schéma conceptuel établi selon l'état des connaissances actuelles du site. Ce schéma pourra être modifié en fonction de l'acquisition de nouvelles informations.

Usage actuel :



Usage futur :



	Sources de pollution	Voies de transfert	Cibles
Légende	Valucompteur	Ingestion et contact	Employés
	Cuve enterrée de fioul	Volatilisation / Inhalation de vapeurs	
	Remblais avec anomalies potentielles en métaux	Migration vers la nappe	Eaux souterraines
	Impact en hydrocarbures dans les sols	Absence de transfert	
	Impact en composés volatils dans les gaz du sol		

EVAL	13/11/2018	L. LEBOSSE	L. LEBOSSE	T. JUMEAU	ESEMAS 2018.03815	OS 6	2	Provisoire
Mission	Edition du	Rédacteur	Chef de projet	Superviseur	Dossier	Prestation	Page	État

5.3 COMMENTAIRES

5.3.1 IDENTIFICATION ET GESTION DE LA POLLUTION SUR LES SOLS

Les résultats d'analyses sur les sols au droit du site ont principalement montré la présence d'une zone concentrée de pollution située en partie Est du site, soit à proximité plus ou moins rapprochée de la cuve enterrée de fioul et de son volucompteur (sondages S9 entre 0 et plus de 6 mètres et S12 au niveau des remblais). Les paramètres de la pollution observée (hydrocarbures C10-C40) sont caractéristiques d'un impact lié à une cuve d'hydrocarbures. Ainsi, la cuve de fioul recensée en partie Est du site pourrait être à l'origine de la pollution observée dans les sols. A noter que la zone de remplissage des chariots (zone de desserte de carburant) pourrait également être à l'origine d'une pollution. Le volume concerné peut être estimé en première approche entre environ 400 et 800 m³. Ce volume pourrait être optimisé par la réalisation de sondages complémentaires.

La méthodologie nationale précise que « lorsque des pollutions concentrées sont identifiées (...), la priorité consiste d'abord à extraire ces pollutions concentrées, généralement circonscrites à des zones limitées, et non pas à engager des études pour justifier leur maintien en place ».

Quels que soient les travaux prévus pour le projet, il y aura lieu de chercher à traiter cette zone de pollution concentrée.

5.3.2 GESTION DU RISQUE SANITAIRE POUR LE PROJET

Les résultats des analyses sur sol ont mis en évidence la présence d'impacts en hydrocarbures C10-C40 ainsi que des teneurs non négligeables en composés volatils sur les gaz du sol.

Le projet d'aménagement porte sur la réalisation d'un ensemble immobilier sur un à deux niveaux de sous-sols et des espaces verts.

a - Risques résiduels au droit des bâtiments

Au droit des futurs bâtiments, la présence d'une pollution résiduelle en profondeur par des composés volatils pourrait engendrer un risque sanitaire par inhalation dans la mesure où des composés volatils pourraient être à l'origine d'une contamination de l'air intérieur des espaces clos fréquentés.

Les mesures de gaz du sol ont révélé la présence de composés volatils. L'acceptabilité des risques au plan de la santé humaine devra être confirmée par la réalisation d'une Analyse des Risques Résiduels (ARR).

Il peut être envisagé dès à présent pour le projet la mise en œuvre de dispositions constructives spécifiques afin de limiter l'accumulation de composés volatils dans le bâtiment. À titre d'exemple, ces dispositions peuvent être les suivantes :

- la mise en place d'une ventilation mécanique continue au sein du/des niveau de sous-sol ;
- l'ajout d'un vide de construction aéré / ventilé ;
- la mise en place d'une géomembrane étanche sous dallage.

EVAL	13/11/2018	LIEBOSSÉ	LIEBOSSÉ	T. JUMEAU	E SEMAS 2018.03815	03	2	Projet
Mission	Edition du	Rédacteur	Chargé de projet	Superviseur	Dossier	Prestation	Phase	État

b - Risques résiduels au droit des espaces verts / espaces non construits

Dans les zones éventuelles du site restant en pleine terre (espaces verts), si des terres contaminées ou présentant des anomalies en métaux sont laissées en place, il y a lieu d'éviter toute possibilité de contact direct prolongé avec ces terres.

En accord avec la méthodologie nationale, il peut être envisagé de simples mesures de gestion afin d'annuler tout risque sanitaire :

- Pour les sols impactés en métaux uniquement, la réalisation d'un simple recouvrement par des terres saines (minimum 30 cm) ou par une couche minéralisée (enrobé, dalles béton...) ;
- Pour les sols impactés par des composés organiques (PCB, hydrocarbures), l'excavation des terres impactées selon la faisabilité technique et si nécessaire le remblaiement avec des terres saines.

Dans le cas d'apport de terres saines, un grillage avertisseur devra être mis en place afin d'assurer la mémorisation physique.

Afin de garantir une approche sécuritaire, il est recommandé de réaliser des excavations d'au moins 50 cm, voir 1 m au droit des éventuels espaces verts privatifs. La plantation d'arbres fruitiers au droit d'un site réhabilité est déconseillée.

c - Commentaire général sur la gestion du risque sanitaire pour le projet :

L'acceptabilité des risques sanitaires devra alors être confirmée par la réalisation d'une Analyse des Risques Résiduels (ARR).

5.3.3 GESTION DES TERRES EXCAVEES

Au regard du projet, des terres feront l'objet d'excavation pour la création de niveaux d'infrastructures (sous-sols, fondations...). Les possibilités de réutilisation l'ensemble des déblais sur site étant limitées, ces terres non réutilisables devront faire l'objet d'une évacuation hors site.

Pour les terres contaminées, l'arrêté ministériel en date du 12/12/2014 fixe les valeurs limites d'acceptation en installations de stockages de déchets inertes (ISDI) sur sol brut et sur éluât après essai de lixiviation.

Les terres présentant des dépassements à ces critères ne pourront pas être acceptées en ISDI, et devront être évacuées en filière spécifique, ce qui engendrera très probablement un surcoût.

Une estimation de quantité a été établie sur la base de 2 hypothèses :

Hypothèse basse : estimations des quantités sur la base de la comparaison entre les résultats d'analyses et les critères analytiques ISDI.

Hypothèse haute : estimations des quantités sur la base de la comparaison entre les résultats d'analyses et les critères analytiques ISDI et en tenant compte des critères organoleptiques (odeurs, couleurs) des horizons non analysés ainsi que des extrapolations.

Le tableau joint en annexe 15 synthétise les zones de déblais non conformes aux critères d'acceptation en ISDI.

A noter que le dépassement en COT sur brut sur l'échantillon T1/2-4 ne sera pas pris en compte dans nos estimations de volumes non inertes, dans la mesure où une valeur limite plus élevée peut être admise en ISDI, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg de matière sèche soit respectée pour le carbone organique total sur éluât.

EVAL	13/11/2018	L. LEBOSSE	L. LEBOSSE	T. JUNEAU	ESEMAS 2018.03B15	03	2	Provisoire
Mission	Edition du	Rédacteur	Chef de projet	Superviseur	Dossier	Prestation	Place	Etat

Le calcul des quantités est établi en fonction des hypothèses suivantes :

- Plans du projet en date du 29 octobre 2018, joint en annexe 4 ;
- Superficie totale de la zone d'étude (partie Nord) : environ 6 300 m² ;
- Superficie totale du futur sous-sol (partie Nord) : environ 4 000 m² ;
- Profondeur d'excavation : considéré jusqu'à environ 6,3 mètres au droit du 2^{ème} sous-sol, 3,3 mètres au droit du 1^{er} sous-sol et 0,3 m au droit des espaces verts ;
- Volume évalué est un volume de terres en place (hors foisonnement) ;
- Densité des terres : 1,8 tonne/m³ ;
- Extrapolation de l'analyse d'un échantillon à l'ensemble de la zone autour du sondage ;
- Extrapolation de l'analyse à la couche du dessus ou du dessous (en cas d'absence d'analyse) au regard des critères organoleptiques et de la description lithologique ;
- Volume approximatif des déblais non inertes est calculé à partir du tableau joint en annexe 15.

Les limites de l'estimation sont les suivantes :

- hors élimination, et démantèlement des ouvrages existants (cuves, fosses...) ;
- hors terrassements supplémentaires pour talutage, fondations, décapage zone de pleine terre supérieure à 0,3 m ;
- hors zones non investiguées (zones hors terrassement) ;
- hors éventuels coûts des remblaiements ;
- hors prises en compte d'éventuels sous-sols existants.

Au regard du projet d'aménagement, on estime que le volume de terres présentant des anomalies sur la partie Nord du site serait d'environ 6 300 et 8 100 m³.

Le volume estimé est fourni à titre informatif. Il s'agit d'une estimation non contractuelle qui devra être validée dans le cadre d'un marché par l'entreprise et par la réalisation d'un plan de terrassements sur la base du projet définitif.

La présente étude ne peut constituer un Cahier des Charges pour la réalisation d'un chiffrage.

Toute possibilité de réutilisation des terres sur site, sans engendrer de risque sanitaire, permettra de limiter les volumes à évacuer en filière.

A noter que chaque centre possède un Arrêté Préfectoral d'exploitation. Les valeurs d'acceptation peuvent donc varier en fonction de la filière qui sera retenue dans le cadre des travaux. De même, au regard des pratiques actuelles des décharges, la présence de matériaux exogènes (briques, débris,...), une couleur suspecte (noirâtre) ou une odeur suspecte peut impliquer un refus d'acceptation en ISDI ou ISDI A et donc l'obligation d'une évacuation en filière spécifique (ISDND). De ce fait, l'acceptation des terres reste spécifique à chaque filière.

EVAL	13/11/2018	L. LEBOSSE	L. LEBOSSE	T. JUMEAU	E SEMAS 2018.03815	03 a	2	Paragraphe
Mission	Edition de	Rédacteur	Chef de projet	Superviseur	Dossier	Prestation	Page	Etat

5.4 RECOMMANDATIONS

5.4.1 SITUATION ADMINISTRATIVE DU SITE

L'étude historique effectuée par ICF environnement a permis de constater qu'un dossier est toujours présent au service des Installations Classées en Préfecture. Dans le cadre de la réhabilitation du site qui doit tenir compte de l'usage futur, AIR LIQUIDE aura en charge de faire clôturer les dossiers auprès de la Préfecture (articles R512-66-1 et R512-66-2 du Code de l'Environnement).

Le projet engendrant un changement d'usage du site, nous recommandons à COGEDIM d'être tenu informé de l'instruction des dossiers de cessation d'activités par les services de la Préfecture.

5.4.2 DEMANTELEMENT DES OUVRAGES EXISTANTS

D'après la visite de site et l'étude historique, diverses sources potentielles de pollution ont été recensées : cuves enterrées d'hydrocarbures, volucompteurs, séparateurs d'hydrocarbures... Toute cuve devra être vidée, neutralisée et dégazée selon les règles de l'art par une entreprise spécialisée. Il y aura lieu ensuite de procéder à des prélèvements de fond et bord de fouille après retrait des ouvrages.

Avant tout travaux de démolition et/ou de terrassement, il y aura lieu de vérifier le démantèlement des ouvrages existants : réservoirs enterrés, canalisations...

Le démantèlement de ces ouvrages est à la charge de l'exploitant.

5.4.3 OPTIMISATION DE LA GESTION DES DEBLAIS

Les volumes et les surcoûts considérés seront susceptibles d'être optimisés par la réalisation d'analyses de sols sur des sondages complémentaires.

Par ailleurs, il y aura lieu également d'étudier les solutions de gestion d'optimisation dans le cadre d'une étude de conception. À titre d'exemple, les solutions possibles sont les suivantes :

- Réaliser un tri et un criblage des matériaux au moment des travaux d'excavation ;
- Réutiliser au maximum les déblais d'excavation en remblais sur site (contre-voile, dans les zones de pleine terre...), sous réserve de l'absence de risque sanitaire ;
- Étudier les possibilités de réutilisation hors site des matériaux excavés sous couvert d'une étude spécifique, pour un autre projet d'aménagement ou via des plates-formes de transit (1).

(1) : Selon le « Guide de valorisation hors site des terres excavées issues de sites et sols potentiellement pollués dans des projets d'aménagement » – MEEM, Octobre 2017.

EVAL	13/11/2018	L. LEBOSSÉ	L. LEBOSSÉ	T. JUMEAU	ESEMAS 2018.03815	03 a	2	Projet
Mission	Edition du	Rédacteur	Chef de projet	Superviseur	Dossier	Présentation	Page	État

5.4.4 ÉTABLISSEMENT D'UN PLAN DE GESTION

Si les mesures de gestion simple ne peuvent être appliquées, il y aura lieu de réaliser un Plan de Gestion. Le plan de gestion est une démarche méthodologique utilisée lorsqu'il n'existe pas de mesure simple pour rétablir la compatibilité entre l'usage et l'état des milieux.

Il a pour objectif de déterminer les différentes options possibles de gestion, compte tenu des spécificités du site, de son environnement et des caractéristiques du projet de réhabilitation.

Un bilan coûts/avantages permet de retenir le plan de gestion qui apparaît le plus équilibré au regard des perspectives de développement durable et d'un bilan environnemental global tout en tenant compte des aspects socio-économiques.

Au bilan coûts-avantages comparable, doivent être recherchées par ordre de priorité :

- Les mesures visant à l'élimination des pollutions concentrées ;
- Les mesures à maîtriser les impacts résiduels en conduisant à désactiver une ou des voies de transfert.

Dans le cas où des expositions résiduelles subsisteraient dans le plan de gestion retenu, l'acceptabilité des risques au plan de la santé humaine devra alors être démontrée par la réalisation d'une Analyse des Risques Résiduels prédictive (ARR).

Une mise en mémoire sur l'état du site devra alors être mise en place. Cela peut être réalisé par l'élaboration de documents de restrictions d'usage ou de servitudes annexés aux pièces notariées.

5.4.5 RISQUES D'EXPOSITION EN PHASE TRAVAUX

Les terres vouées à être excavées présentent des teneurs notables en éléments polluants. Il y aura lieu de maîtriser les risques d'exposition aux polluants en phase travaux par le port des EPI adaptés et des mesures de protections collectives adaptées.

5.4.6 CONCEPTION ET SUIVI DES TRAVAUX

Dans le cadre de la réhabilitation du site, nous recommandons de faire appel à un Maître d'Œuvre spécialisé pour les sites pollués. Celui-ci aura pour missions :

- D'établir un Plan de Conception des Travaux (PCT) afin d'établir et finaliser le meilleur scénario de réhabilitation après réalisation d'essais complémentaires (essais de traitabilité, essais de terrain...) ;
- D'assister le Maître d'Ouvrage pour une consultation d'entreprises (Rédaction d'un Cahier des Charges spécifique) ;
- De valider les techniques de traitement / les filières pour les prises en charge des terres polluées ;
- De contrôler les travaux de dépollution ;
- De contrôler le tri des terres lors des terrassements ;
- De valider la fin des travaux en fonction des objectifs fixés.

Cette étude a été menée sur la base des connaissances actuelles de l'état du site, du projet de réaménagement, et des connaissances scientifiques. Toute modification du projet, ou tout nouvel élément apporté, pourra modifier les conclusions de cette étude.

Rédacteur
L. LEBOSSÉ

Chef de projet
L. LEBOSSÉ

Superviseur
Thierry JUMEAU

EVAL	13/11/2018	L. LEBOSSE	L. LEBOSSE	T. JUMEAU	ESEMAS 2018.03815	03 s	2	Projet
Mission	Edition de	Rédacteur	Chef de projet	Superviseur	Document	Présentation	Page	Etat

ANNEXES

ANNEXE 1	PLAN DE LOCALISATION DU SITE
ANNEXE 2	FICHE DE VISITE DE SITE, PLAN D'OCCUPATION ET PHOTOGRAPHIES DU SITE
ANNEXE 3	SOURCES ET ACTIVITÉS POTENTIELLEMENT POLLUANTES (ICF)
ANNEXE 4	LOCALISATION DES SONDAGES (ICF)
ANNEXE 5	PLAN DE SYNTHÈSE DE LOCALISATION DES SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTION
ANNEXE 6	PLAN D'IMPLANTATION DES INVESTIGATIONS
ANNEXE 7	COUPES LITHOLOGIQUES
ANNEXE 8	TABLEAUX DE SYNTHÈSE DES RÉSULTATS D'ANALYSES
ANNEXE 9	BORDEREAUX D'ANALYSES DES SOLS
ANNEXE 10	PLAN DE LOCALISATION DES ANOMALIES
ANNEXE 11	FICHES DE PRÉLÈVEMENT DES EAUX SOUTERRAINES
ANNEXE 12	BORDEREAUX D'ANALYSES DES EAUX SOUTERRAINES
ANNEXE 13	FICHES DE PRÉLÈVEMENT DES GAZ DU SOL
ANNEXE 14	BORDEREAUX D'ANALYSES DES GAZ DU SOL
ANNEXE 15	TABLEAU DE SYNTHÈSE DES DÉBLAIS NON INERTES
ANNEXE 16	MISSIONS DE SOLER ENVIRONNEMENT
ANNEXE 17	CONDITIONS D'EXPLOITATION



Annexes / MAS.2018.03626 / LE BLANC-MESNIL (93)

ANNEXE 1 PLAN DE LOCALISATION DU SITE





LOCALISATION DU SITE

N° Dossier : 2018.03815

Chantier : LE BLANC MESNIL (93)

Mission : EVAL



Zone
d'étude

Source : Géoportail



Annexes / MAS 2018.03626 / LE BLANC-MESNIL (93)

**ANNEXE 2 FICHE DE VISITE DE SITE, PLAN D'OCCUPATION ET
PHOTOGRAPHIES DU SITE**



FICHE DE VISITE DE SITE

Référence : ENR/ENV/02/01/01

Date de révision : 29/09/2011

Indice de révision : V5

Pagination: 2p + PLANS

N° DE DOSSIER: 2018.03815

CLIENT : COGEDIM

LOCALISATION / IDENTIFICATION

Nom du site (Nom de l'établissement) : AIR LIQUIDE

Adresse : 147 avenue Charles Floquet - LE BLANC MESNIL (93)

Topographie/ localisation : X : 607 690 Y : 2 437 930 Z (NGF) : environ 45

Superficie du site (m²) : environ 10 000 m²

Fond de plan utilisé : X Cadastre ☐ IGN ☐ Plan de masse ☐ Autres (préciser):

DATE(S) DE VISITE : 18/10/2018 (réalisée par LL)

OCCUPATION/UTILISATION ACTUELLE

Type : ☐ Décharge ☐ Friche végétale ☒ Industrie ☐ Commerces
☐ Agriculture ☐ Habitations ☐ Site réoccupé ☐ Entrepôts

Activité : Conditionnement de bouteilles d'acétylène

Closure : X OUI ☐ NON Type : X grillage ☐ mur ☐ autre : Etat : X bon ☐ endommagé

Surveillance : X OUI ☐ NON

Population présente : X Adultes nombre : fréquence : j/an
☐ Population sensible (enfants,...) nombre : fréquence : j/an
X Travailleurs nombre : fréquence : j/an
☐ Site inoccupé


BÂTIMENTS

Repère sur plan / Nom du bâtiment	1	2
Type	Bureaux	Atelier
En activité	X OUI Détails : ☐ NON	X OUI Détails : ☐ NON
Accès	Localisation sur le site: Centre-Nord Entrée en partie Ouest	Localisation sur le site: Centre Entrée en partie Sud
Recouvrement de surface	X Dalle béton ☐ Enrobé ☐ Terre battue ☐ NON	X Dalle béton ☐ Enrobé ☐ Terre battue ☐ NON
Vide sanitaire/sous- sol	Nombre de niveaux : aucun	Nombre de niveaux : aucun
COMMENTAIRES		

TSVP

2/4

Plan du site :



Photographies :




Photographie du parking et du bâtiment de bureaux



Photographie du parking et du stockage de bouteilles



Photographie du bâtiment de bureaux



Photographie de l'ancien atelier de reconditionnement



Photographie du pont à bascule



Photographie du volucompteur et emplacement de la cuve enterrée de fioul



Annexes / MAS_2018.03826 / LE BLANC-MESNIL (93)

ANNEXE 3 SOURCES ET ACTIVITÉS POTENTIELLEMENT POLLUANTES (ICF)




Figure 10 : Synthèse des activités potentiellement polluantes sur la zone d'étude




Annexes / MAS.2018.03826 / LE BLANC-MESNIL (93)

ANNEXE 4 LOCALISATION DES SONDAGES (ICF)

Document communiqué en vertu de la loi n° 2016-919 du 7 juillet 2016 relative à la transparence de l'information sur la qualité de l'environnement

Tableau 14 : cartographie de synthèse des investigations






Annexes / MAS 2018.03826 / LE BLANC-MESNIL (93)

**ANNEXE 5 PLAN DE SYNTHÈSE DE LOCALISATION DES SOURCES
POTENTIELLES DE POLLUTION**



Mission : EVAL



 Emprise de la zone d'étude

Implantation approximative du 13/11/2018 - Format A4 - échelle 1 / 1 000



Annexes / MAS 2018.03626 / LE BLANC-MESNIL (93)

ANNEXE 6 PLAN D'IMPLANTATION DES INVESTIGATIONS



Annexes / MAS.2018.03626 / LE BLANC-MESNIL (93)

ANNEXE 7 COUPES LITHOLOGIQUES



Client : COGEDIM

Mission A200

Chantier : Air Liquide
147 avenue Charles Floquet
93150 LE BLANC MESNIL
Dossier : E SE MAS 2018.03815

Echelle 1/35


Date : 30/10/2018
Heure : 15h30

SONDAGE PG2

Tarière mécanique

Profondeur (m)	Description lithologique	Echantillon	Tubage
0	Béton	0.10 m	0.10 m
1	Remblais : sableux limoneux, avec débris d'obriques et cailloux - marron foncé à noirs Légère odeur d'hydrocarbures	PG2/0,1-1,5	
1.50 m		1.50 m	
2	Sables légèrement limoneux et graveleux, marron clair		
3		3.00 m	
4	Sables légèrement marneux, avec grains calcaires - marron clair		
5		5.50 m	
6	Marne sableuse beige	PG2/5,5-6	
6.00 m		6.00 m	
7			

Obs. : lat. : 48°56'22.4" / long.: 002°26'30.4" / alt.: environ 46 NGF





Soler

ENVIRONNEMENT

Client : COGEDIM

Mission A200

Chantier : Air Liquide

147 avenue Charles Floquet

93150 LE BLANC MESNIL

Dossier : E SE MAS 2018.03815

Echelle 1/35

Date : 30/10/2018


Heure : 8h20


SONDAGE T2 / PG1


Tarère mécanique


Profondeur (m)	Description lithologique	Echantillon	Tubage
0	Sables limoneux - marron	T2/0-1.2	Tubage Plein
1			
2	Sables limoneux - beiges	T2/1.2-2.2	
3	Sables fins - beiges à gris clairs	T2/2.2-3	
4	Marnes - beiges à crèmes	T2/5.5-6	
5			
6			Tubage crépiné
7			

Obs. : lat. : 48°56'23.0" / long.:002°26'28.7" / alt.: environ 46 MGF











Soler

ENVIRONNEMENT

Client : COGEDIM

Mission A200

Chantier : Air Liquide

147 avenue Charles Floquet

93150 LE BLANC MESNIL

Dossier : E SE MAS 2018.03815

Echelle 1/65

Date : 30/10/2018

Heure : 08H00

SONDAGE T9

Tarière mécanique

Profondeur m	Description lithologique	Echantillon	Tubage
0	Béton	0,20 m	0,20 m
	Remblais : sableux - gris foncé à noirs	0,70 m	T9/0,2-0,7 0,70 m
1	Remblais : limons sableux, avec débris de briques - gris		T9/0,7-2,3
2		2,30 m	2,30 m
3	Sables belges à jaunes		T9/2,3-4,5
4		4,50 m	4,50 m
5	Marne sableuse - belges		
6		8,00 m	8,00 m
8	Marnes crèmes Légèrement humide		T9/8-9
9		9,00 m	9,00 m
10			Tube crépiné
11			
12			12,00 m
13			

Obs. : lat. : 48°56'21.9" / long.: 002°26'29.7" / alt.: environ 46 NGF



Annexes / MAS 2018.03626 / LE BLANC-MESNIL (93)

ANNEXE 8 TABLEAUX DE SYNTHESE DES RÉSULTATS D'ANALYSES

Table 1 Parameters of the model

[illegible]

Tableau présentant les résultats d'analyses sur les perceptions organisationnelles (201)

[illegible]

Journal of Management Education

[illegible][illegible]



Annexes / MAS 2018.03626 / LE BLANC-MESNIL (93)

ANNEXE 9 BORDEREAUX D'ANALYSES DES SOLS



Laboratoires WESSLING S.A.R.L.
Z.I. de Chênes Tharable - 40 rue du Ruisseau
BP 50705 - 38297 Saint-Quentin-Fallavier
Tél. +33 (0)4 74 99 96 20 - Fax +33 (0)4 74 99 96 37
labo@wessling.fr - www.wessling.fr

Laboratoire WESSLING, 40 rue du Ruisseau, 38070 Saint-Quentin-Fallavier Cedex

SOLER ENVIRONNEMENT
Monsieur Ludovic LEBOSSE
ZA de l'Europe
11 rue René Cassin
91300 MASSY

Rapport d'essai n° : UPA18-039418-1
Commande n° : UPA-10842-18
Interlocuteur : D. Cardon
Téléphone : +33 164 471 475
Email : David.Cardon@wessling.fr
Date : 08.11.2018

Rapport d'essai

E SE MAS 2018 03815 Le Blanc Mesnil

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai, sous réserve du Reconnaissance reçu (sans flouage Wessling), du respect des conditions de conservation des échantillons jusqu'au laboratoire d'analyses et du temps imparti entre le prélèvement et l'analyse préconisée dans les normes applicables. Les méthodes couvertes par l'accréditation EN ISO 17025 sont marquées d'un A dans le tableau récapitulatif en fin de rapport au niveau des normes. Les résultats obtenus par ces méthodes sont accrédités sans avis contraire en remarque. La portée d'accréditation COFRAC n°4-1264 actualisée est disponible sur www.cofrac.fr pour les résultats accrédités par les laboratoires Wessling de Lyon. Les essais effectués par le laboratoire de Paris sont accrédités par le COFRAC sous le numéro 1-5579. Les essais effectués par les laboratoires allemands sont accrédités par le DAkkS sous le numéro D-PL-14152-01-00 (www.dakks.de). Les essais effectués par le laboratoire hongrois de Budapest sont accrédités par le NAT sous le numéro NAT-1-1328 (www.nat.hu). Les essais effectués par le laboratoire polonais de Kralupy sont accrédités par le PCA sous le numéro AB 918 (www.pca.gov.pl). Ce rapport d'essai ne peut être reproduit que sous son intégralité et avec l'autorisation des laboratoires WESSLING (EN ISO 17025). Les laboratoires WESSLING autorisent leurs clients à copier tout ou partie des résultats d'essai envoyés à titre indicatif sous forme écrite uniquement à des fins de référencement, de suivi et d'interprétation de données sans faire allusion à l'accréditation des résultats d'essai. La conclusion ne tient pas compte des incertitudes et n'est pas couverte par l'accréditation.

Rapport d'essai n° : UPA18-039418-1
Projet : E SE MAS 2018 03815 Le Blanc Mesnil



Laboratoire WESSLING S.A.R.L.
Z.I. du Clusien: Thorabie - 40 rue du Ruissseau
BP 50705 - 38297 Saint-Quentin-Fallavier
Tél. +33 (0)4 74 99 96 20 - Fax +33 (0)4 74 99 96 37
labo@wessling.fr - www.wessling.fr

St Quentin Fallavier, le 08.11.2018

N° d'échantillon		18-176575-01	18-176575-02	18-176575-03	18-176575-04
Désignation d'échantillon	Unité	T1/0,03-1	T1/1-2	T1/2-4	T2/0-1,2
Analyse physique					
Matière sèche	% mass MB	89,0	86,9	87,7	88,2
Paramètres globaux / Indices					
COT calculé d'ap. matière organique	mg/kg MS	13000	21000	35000	17000
Indice hydrocarbure C10-C40	mg/kg MS	<20	<20	<20	<20
Hydrocarbures > C10-C12	mg/kg MS	<20	<20	<20	<20
Hydrocarbures > C12-C16	mg/kg MS	<20	<20	<20	<20
Hydrocarbures > C16-C21	mg/kg MS	<20	<20	<20	<20
Hydrocarbures > C21-C35	mg/kg MS	<20	<20	<20	<20
Hydrocarbures > C35-C40	mg/kg MS	<20	<20	<20	<20
Métaux lourds					
Eléments					
Chrome (Cr)	mg/kg MS	17	46	31	41
Nickel (Ni)	mg/kg MS	12	20	21	28
Cuivre (Cu)	mg/kg MS	9,0	12	16	39
Zinc (Zn)	mg/kg MS	24	32	28	84
Arsenic (As)	mg/kg MS	7,0	17	7,0	14
Sélénium (Se)	mg/kg MS	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
Molybdène (Mo)	mg/kg MS	<10	<10	<10	<10
Cadmium (Cd)	mg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Antimoine (Sb)	mg/kg MS	<10	<10	<10	<10
Baryum (Ba)	mg/kg MS	52	81	66	130
Mercuré (Hg)	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	0,1
Plomb (Pb)	mg/kg MS	<10	10	<10	34
Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)					
1,1-Dichlorométhane	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,1-Dichloroéthylène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Dichlorométhane	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Tétrachloroéthylène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,1,1-Trichloroéthane	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Tétrachloroéthylène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Trichlorométhane	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Trichloroéthylène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Chlorure de vinyle	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
cis-1,2-Dichloroéthylène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
trans-1,2-Dichloroéthylène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Somme des COHV	mg/kg MS	-	-	-	-
Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)					
Benzène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Toluène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Ethylbenzène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
m-, p-Xylène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
o-Xylène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Cumène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
m-, p-Ethyltoluène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Méthylène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
o-Ethyltoluène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Pseudocumène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Somme des CAV	mg/kg MS	-	-	-	-

Rapport d'essai n° : UPA18-039418-1
 Projet : E SE MAS 2018 03815 Le Blanc Mesnil



Laboratoires WESSLING S.A.R.L.
 Z.I. de Chesnes Tharabie - 40 rue du Ruissseau
 BP 50705 - 38297 Saint-Quentin-Fallavier
 Tél. : +33 (0)4 74 99 96 20 - Fax : +33 (0)4 74 99 96 37
 labo@wessling.fr - www.wessling.fr

St Quentin Fallavier, le 09.11.2018

N° d'échantillon	Unité	18-178575-01	18-178575-02	18-178575-03	18-178575-04
Désignation d'échantillon		T1/0,03-1	T1/1-2	T1/2-4	T2/0-1,2

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphthalène	mg/kg MS	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Acénaphthylène	mg/kg MS	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Acénaphthène	mg/kg MS	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Fluorène	mg/kg MS	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Phénanthrène	mg/kg MS	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Anthracène	mg/kg MS	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Fluoranthène	mg/kg MS	<0,05	<0,05	<0,05	0,11
Pyrène	mg/kg MS	<0,05	<0,05	<0,05	0,08
Benzo(a)anthracène	mg/kg MS	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Chrysène	mg/kg MS	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Benzo(b)fluoranthène	mg/kg MS	<0,05	<0,05	<0,05	0,08
Benzo(k)fluoranthène	mg/kg MS	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Benzo(a)pyrène	mg/kg MS	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Debenzo(a,h)anthracène	mg/kg MS	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Indéno(1,23-cd)pyrène	mg/kg MS	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Benzo(ghi)perylene	mg/kg MS	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Somme des HAP	mg/kg MS	-	-	-	0,27

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB n° 28	mg/kg MS	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
PCB n° 52	mg/kg MS	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
PCB n° 101	mg/kg MS	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
PCB n° 118	mg/kg MS	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
PCB n° 138	mg/kg MS	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
PCB n° 153	mg/kg MS	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
PCB n° 180	mg/kg MS	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Somme des 7 PCB	mg/kg MS	-	-	-	-

Préparation d'échantillon

Minéralisation à l'eau régale	MS	06/11/2018	06/11/2018	06/11/2018	06/11/2018
-------------------------------	----	------------	------------	------------	------------

Lixiviation

Masse totale de l'échantillon	g	100	88	93	110
Masse de la prise d'essai	g	21	21	20	20
Refus >4mm	g	33	50	30	82
pH		8,6 à 19,6°C	7,7 à 19,8°C	8,3 à 19,5°C	8 à 19,6°C
Conductivité [25°C]	µS/cm	93	700	190	140

Sur lixiviat filtré

Éléments

Chrome (Cr)	µg/l EL	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
Nickel (Ni)	µg/l EL	<10	<10	<10	<10
Cuivre (Cu)	µg/l EL	21	<5,0	<5,0	7,0
Zinc (Zn)	µg/l EL	<50	800	<50	<50
Arsenic (As)	µg/l EL	7,0	<3,0	<3,0	<3,0
Sélénium (Se)	µg/l EL	<10	<10	<10	<10
Cadmium (Cd)	µg/l EL	4,5	7,3	<1,5	<1,5
Baryum (Ba)	µg/l EL	19	31	50	11
Plomb (Pb)	µg/l EL	<10	47	<10	<10
Molybdène (Mo)	µg/l EL	11	<10	<10	<10
Antimoine (Sb)	µg/l EL	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
Mercurie (Hg)	µg/l EL	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1

Rapport d'essai n°: UPA18-039418-1
Projet: E SE MAS 2018 03815 Le Blanc Mesnil



Laboratoires WESSLING S.A.R.L.
7.J. de Chesnes Tharabie - 40 rue du Ruisseau
BP 50705 - 38297 Saint-Quentin-Fallavier
Tél. +33 (0)4 74 99 96 20 - Fax +33 (0)4 74 99 96 37
labo@wessling.fr - www.wessling.fr

St Quentin Fallavier, le 09.11.2019

N° d'échantillon		18-176575-01	18-176575-02	18-176575-03	18-176575-04
Désignation d'échantillon	Unité	T1/0,03-1	T1/1-2	T1/2-4	T2/0-1,2
Analyse physique					
Résidu sec après filtration	mg/l E/L	<100	580	240	120
Cations, anions et éléments non métalliques					
Chlorures (Cl)	mg/l E/L	<10	<10	16	<10
Sulfates (SO4)	mg/l E/L	<10	340	28	28
Fluorures (F)	mg/l E/L	<1,0	1,1	<1,0	1,2
Paramètres globaux / Indices					
Phénol (indice)	µg/l E/L	<10	<10	<10	<10
Carbone organique total (COT)	mg/l E/L	81	4,3	1,8	3,3
Cyanures totaux (CN)	mg/l E/L				
Fraction solubilisée					
Éléments					
Mercur (Hg)	mg/kg MS	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
Chrome (Cr)	mg/kg MS	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nickel (Ni)	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Cuivre (Cu)	mg/kg MS	0,21	<0,05	<0,05	0,07
Zinc (Zn)	mg/kg MS	<0,5	8,0	<0,5	<0,5
Arsenic (As)	mg/kg MS	0,07	<0,03	<0,03	<0,03
Sélénium (Se)	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Cadmium (Cd)	mg/kg MS	0,045	0,073	<0,015	<0,015
Baryum (Ba)	mg/kg MS	0,19	0,31	0,5	0,11
Plomb (Pb)	mg/kg MS	<0,1	0,47	<0,1	<0,1
Molybdène (Mo)	mg/kg MS	0,11	<0,1	<0,1	<0,1
Antimoine (Sb)	mg/kg MS	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Paramètres globaux / Indices					
Carbone organique total (COT)	mg/kg MS	810	43,0	18,0	33,0
Phénol (indice)	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Cations, anions et éléments non métalliques					
Sulfates (SO4)	mg/kg MS	<100	3400	280	280
Fluorures (F)	mg/kg MS	<10	11	<10	12
Chlorures (Cl)	mg/kg MS	<100	<100	160	<100
Cyanures totaux (CN)	mg/kg MS				
Analyse physique					
Fraction soluble	mg/kg MS	<1000	5600	2400	1200


WESSLING

St Quentin Fallavier, le 08.11.2018

Page 5 sur 23


WESSLING

St Quentin Fallavier, le 08.11.2018

Rapport d'essai n°: LPA18-039418-1
Projet: E SE MAS 2018 03815 La Blanc Mesnil



Laboratoires WESSLING S.A.R.L.
Z.I. de Chénes Tharable - 40 rue du Ruisseau
BP 50705 - 38297 Saint-Quentin-Fallavier
Tél. +33 (0)4 74 99 96 20 - Fax +33 (0)4 74 99 96 37
labo@wessling.fr - www.wessling.fr

St Quentin Fallavier, le 08.11.2018

N° d'échantillon		18-178575-05	18-178575-06	18-178575-07	18-178575-08
Désignation d'échantillon	Unité	T2/1,2-2,2	T2/2,2-3	T2/5,5-8	T3/0-0,6
Analyse physique					
Résidu sec après filtration	mg/l EL	<100	<100		100
Cations, anions et éléments non métalliques					
Chlorures (Cl)	mg/l EL	<10	<10		<10
Sulfates (SO4)	mg/l EL	<10	<10		<10
Fluorures (F)	mg/l EL	<1,0	<1,0		1,7
Paramètres globaux / Indices					
Phénol (indice)	µg/l EL	<10	<10		<10
Carbone organique total (COT)	mg/l EL	2,2	<1,7		6,3
Cyanures totaux (CN)	mg/l EL				
Fraction solubilisée					
Eléments					
Mercurie (Hg)	mg/kg MS	<0,001	<0,001		<0,001
Chrome (Cr)	mg/kg MS	<0,05	<0,05		<0,05
Nickel (Ni)	mg/kg MS	<0,1	<0,1		<0,1
Cuivre (Cu)	mg/kg MS	<0,05	<0,05		0,11
Zinc (Zn)	mg/kg MS	<0,5	<0,5		<0,5
Arsenic (As)	mg/kg MS	<0,03	<0,03		0,08
Sélénium (Se)	mg/kg MS	<0,1	<0,1		<0,1
Cadmium (Cd)	mg/kg MS	<0,015	<0,015		<0,015
Baryum (Ba)	mg/kg MS	0,16	0,1		0,17
Plomb (Pb)	mg/kg MS	<0,1	<0,1		<0,1
Molybdène (Mo)	mg/kg MS	<0,1	<0,1		<0,1
Antimoine (Sb)	mg/kg MS	<0,05	<0,05		<0,05
Paramètres globaux / Indices					
Carbone organique total (COT)	mg/kg MS	22,0	<17,0		63,0
Phénol (indice)	mg/kg MS	<0,1	<0,1		<0,1
Cations, anions et éléments non métalliques					
Sulfates (SO4)	mg/kg MS	<100	<100		<100
Fluorures (F)	mg/kg MS	<10	<10		17
Chlorures (Cl)	mg/kg MS	<100	<100		<100
Cyanures totaux (CN)	mg/kg MS				
Analyse physique					
Fraction soluble	mg/kg MS	<1000	<1000		1000

Rapport d'essai n° : UPA18-039418-1
Projet : E SE MAS 2018 03815 Le Blanc Mesnil



Laboratoires WESSLING S.A.R.L.
Z.I. de Chesnes Tharabie - 60 rue du Ruisseau
BP 50705 - 38297 Saint-Quentin-Fallavier
Tél. : +33 (0)4 74 99 96 20 - Fax : +33 (0)4 74 99 96 37
Info@wessling.fr - www.wessling.fr

St Quentin Fallavier, le 06.11.2018

N° d'échantillon		18-176575-10	18-176575-11	18-176575-12	18-176575-13
Désignation d'échantillon	Unité	T3/2-3,2	T3/2-5	T4/0,05-0,8	T4/0,8-3
Analyse physique					
Matière sèche	% masse MS	91,5	81,3	80,5	91,5
Paramètres globaux / Indices					
COT calculé d'ap. matière organique	mg/kg MS	20000	24000	13000	18000
Indice hydrocarbure C10-C40	mg/kg MS	25	<20	150	26
Hydrocarbures > C10-C12	mg/kg MS	<20	<20	<20	<20
Hydrocarbures > C12-C16	mg/kg MS	<20	<20	<20	<20
Hydrocarbures > C16-C21	mg/kg MS	<20	<20	<20	<20
Hydrocarbures > C21-C35	mg/kg MS	<20	<20	140	23
Hydrocarbures > C35-C40	mg/kg MS	<20	<20	<20	<20
Métaux lourds					
Eléments					
Chrome (Cr)	mg/kg MS	57	27	35	41
Nickel (Ni)	mg/kg MS	21	17	18	18
Cuivre (Cu)	mg/kg MS	24	15	15	11
Zinc (Zn)	mg/kg MS	110	72	43	23
Arsenic (As)	mg/kg MS	11	18	9,0	11
Sélénium (Se)	mg/kg MS	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
Molybdène (Mo)	mg/kg MS	<10	<10	<10	<10
Cadmium (Cd)	mg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Antimoine (Sb)	mg/kg MS	<10	<10	<10	<10
Baryum (Ba)	mg/kg MS	110	140	76	87
Mercury (Hg)	mg/kg MS	0,1	<0,1	0,1	<0,1
Plomb (Pb)	mg/kg MS	38	15	19	<10
Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)					
1,1-Dichloroéthane	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,1-Dichloroéthylène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Dichlorométhane	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Tétrachloroéthylène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,1,1-Trichloroéthane	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Tétrachlorométhane	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Trichlorométhane	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Trichloroéthylène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Chlorure de vinyle	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
cis-1,2-Dichloroéthylène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
trans-1,2-Dichloroéthylène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Somme des COHV	mg/kg MS	-	-	-	-
Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)					
Benzène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Toluène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Ethylbenzène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
m-, p-Xylène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
o-Xylène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Cumène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
m-, p-Ethyltoluène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Mésitylène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
o-Ethyltoluène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Pseudocumène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Somme des CAV	mg/kg MS	-	-	-	-

WESSLING

St. Quentin Fellowship, to 08.11.2018

Sur l'air et l'eau					
Éléments					
Chrome (Cr)	µg/l E.A.	<15	<5,0	<5,0	<5,0
Nickel (Ni)	µg/l E.A.	<10	<10	<10	<10
Cuivre (Cu)	µg/l E.A.	10	<5,0	<5,0	<5,0
Zinc (Zn)	µg/l E.A.	<50	<50	<50	<50
Arsenic (As)	µg/l E.A.	7,0	5,0	<3,0	<3,0
Sélénium (Se)	µg/l E.A.	<10	<10	<10	<10
Cadmium (Cd)	µg/l E.A.	<1,5	<1,5	<1,5	<1,5
Béryllium (Be)	µg/l E.A.	24	67	17	12
Plomb (Pb)	µg/l E.A.	<10	<10	<10	<10
Molybdène (Mo)	µg/l E.A.	29	15	<10	13
Antimoine (Sb)	µg/l E.A.	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
Mercure (Hg)	µg/l E.A.	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1

Rapport d'essai n°: UPA18-039418-1
Projet : E SE MAS 2018 03815 Le Blanc Mesnil



Laboratoires WESSLING S.A.R.L.
Z.I. de Chesnes Tharabie - 40 rue du Ruissseau
BP 50705 - 38297 Saint-Quentin-Fallavier
Tél. +33 (0)4 74 99 96 20 - Fax +33 (0)4 74 99 96 37
labo@wessling.fr - www.wessling.fr

St Quentin Fallavier, le 08.11.2018

N° d'échantillon		18-176575-10	18-176575-11	18-176575-12	18-176575-13
Désignation d'échantillon	Unité	T3/2-3,2	T3/3,2-6	T4/0,05-0,8	T4/0,8-3
Analyse physique					
Résidu sec après filtration	mg/l EAL	100	<100	<100	<100
Cations, anions et éléments non métalliques					
Chlorures (Cl)	mg/l EAL	<10	<10	<10	<10
Sulfates (SO4)	mg/l EAL	<10	17	19	<10
Fluorures (F)	mg/l EAL	1,2	<1,0	<1,0	<1,0
Paramètres globaux / indices					
Phénol (indice)	µg/l EAL	<10	<10	<10	<10
Carbone organique total (COT)	mg/l EAL	7,4	<1,7	3,9	<1,7
Cyanures totaux (CN)	mg/l EAL				
Fraction soluble					
Éléments					
Mercure (Hg)	mg/kg MS	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
Chrome (Cr)	mg/kg MS	<0,15	<0,05	<0,05	<0,05
Nickel (Ni)	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Cuivre (Cu)	mg/kg MS	0,1	<0,05	<0,05	<0,05
Zinc (Zn)	mg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Arsenic (As)	mg/kg MS	0,07	0,06	<0,03	<0,03
Sélénium (Se)	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Cadmium (Cd)	mg/kg MS	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015
Baryum (Ba)	mg/kg MS	0,24	0,87	0,17	0,12
Plomb (Pb)	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Molybdène (Mo)	mg/kg MS	0,29	0,16	<0,1	0,13
Antimoine (Sb)	mg/kg MS	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Paramètres globaux / indices					
Carbone organique total (COT)	mg/kg MS	74,0	<17,0	39,0	<17,0
Phénol (indice)	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Cations, anions et éléments non métalliques					
Sulfates (SO4)	mg/kg MS	<100	170	190	<100
Fluorures (F)	mg/kg MS	12	<10	<10	<10
Chlorures (Cl)	mg/kg MS	<100	<100	<100	<100
Cyanures totaux (CN)	mg/kg MS				
Analyse physique					
Fraction soluble	mg/kg MS	1600	<1000	<1000	<1000

Rapport d'essai n°: UPA18-039416-1
Projet : E SE MAS 2018 03815 Le Blanc Mesnil



Laboratoires WESSLING S.A.R.L.
2,1 de Chénas Tharabie - 40 rue du Ruisseau
BP 50705 - 38297 Saint-Quentin-Fallavier
Tél. +33 (0)4 74 99 96 20 - Fax +33 (0)4 74 99 96 37
labo@wessling.fr - www.wessling.fr

St Quentin Fallavier, le 08.11.2018

N° d'échantillon		18-178575-14	18-178575-15	18-178575-17	18-178575-18
Désignation d'échantillon	Unité	T4/3-4,5	T5/0,1-1,5	T5/3-8	T5/8-9
Analyse physique					
Matière sèche	% mass MS	83,5	90,8	84,8	77,3
Paramètres globaux / Indices					
CDT calculé d'ap. matière organique	mg/kg MS	22000	18000	11000	
Indice hydrocarbure C10-C40	mg/kg MS	<20	150	<20	<20
Hydrocarbures > C10-C12	mg/kg MS	<20	<20	<20	<20
Hydrocarbures > C12-C16	mg/kg MS	<20	<20	<20	<20
Hydrocarbures > C16-C21	mg/kg MS	<20	<20	<20	<20
Hydrocarbures > C21-C35	mg/kg MS	<20	100	<20	<20
Hydrocarbures > C35-C40	mg/kg MS	<20	35	<20	<20
Métaux lourds					
Éléments					
Chrome (Cr)	mg/kg MS	42	25	18	9,0
Nickel (Ni)	mg/kg MS	22	18	8,0	6,0
Cuivre (Cu)	mg/kg MS	15	75	8,0	7,0
Zinc (Zn)	mg/kg MS	30	150	25	14
Arsenic (As)	mg/kg MS	5,0	8,0	15	4,0
Sélénium (Se)	mg/kg MS	<5,0	<5,0	<5,0	
Molybdène (Mo)	mg/kg MS	<10	<10	<10	
Cadmium (Cd)	mg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Antimoine (Sb)	mg/kg MS	<10	<10	<10	
Baryum (Ba)	mg/kg MS	85	210	76	
Mercurie (Hg)	mg/kg MS	<0,1	0,5	<0,1	<0,1
Plomb (Pb)	mg/kg MS	<10	110	<10	<10
Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)					
1,1-Dichloroéthane	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,1-Dichloroéthylène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Dichlorométhane	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Tétrachloroéthylène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,1,1-Trichloroéthylène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Tétrachlorométhane	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Trichlorométhane	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Trichloroéthylène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Chlorure de vinyle	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
cis-1,2-Dichloroéthylène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
trans-1,2-Dichloroéthylène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Somme des COHV	mg/kg MS	-/-	-/-	-/-	-/-
Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)					
Benzène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Toluène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Ethylbenzène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
m-, p-Xylène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
o-Xylène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Cumène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
m-, p-Ethyltoluène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Méthylène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
o-Ethyltoluène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Pseudocumène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Somme des CAV	mg/kg MS	-/-	-/-	-/-	-/-

WESSLING

St Quentin Fallavier, le 08.11.2018

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Polychlorobiphenyles (PCB)

Préparation d'échantillon

Saint-Nicolas-Miré

Éléments				
Chromie (Cr)	µg/l E/L	<5,0	<5,0	<5,0
Nickel (Ni)	µg/l E/L	<10	<10	<10
Cuivre (Cu)	µg/l E/L	<5,0	17	<5,0
Zinc (Zn)	µg/l E/L	<50	2800	<50
Arsenic (As)	µg/l E/L	<3,0	7,0	<3,0
Sélénium (Se)	µg/l E/L	<10	<10	<10
Cadmium (Cd)	µg/l E/L	<1,5	7,8	<1,5
Baryum (Ba)	µg/l E/L	16	19	49
Plomb (Pb)	µg/l E/L	<10	140	<10
Molybdène (Mo)	µg/l E/L	<10	18	<10
Antimoine (Sb)	µg/l E/L	<5,0	6,0	<5,0
Mercury (Hg)	µg/l E/L	<0,1	<0,1	<0,1

Rapport d'essai n°: UPA18-039418-1
Projet: E SE MAS 2018 03815 Le Blanc Mesnil



Laboratoires WESSLING S.A.R.L.
Z.I. de Chasmes Tharabie - 40 rue du Ruissseau
BP 50705 - 38297 Saint-Quentin-Fallavier
Tél. +33 (0)4 74 99 96 20 - Fax +33 (0)4 74 99 96 37
labo@wessling.fr - www.wessling.fr

St Quentin Fallavier, le 08.11.2018

N° d'échantillon		18-176575-14	18-176575-15	18-176575-17	18-176575-18
Désignation d'échantillon	Unité	T4/3-4,5	TS0,1-1,5	TS/3-6	TS/8-9
Analyse physique					
Résidu sec après filtration	mg/l E/L	<100	200	140	
Cations, anions et éléments non métalliques					
Chlorures (Cl)	mg/l E/L	<10	<10	<10	
Sulfates (SO4)	mg/l E/L	16	58	25	
Fluorures (F)	mg/l E/L	<1,0	<1,0	<1,0	
Paramètres globaux / Indices					
Phénol (indice)	µg/l E/L	<10	18	<10	
Carbone organique total (COT)	mg/l E/L	<1,7	18	<1,7	
Cyanures totaux (CN)	mg/l E/L				
Fraction solubilisée					
Éléments					
Mercuré (Hg)	mg/kg MS	<0,001	<0,001	<0,001	
Chrome (Cr)	mg/kg MS	<0,05	<0,05	<0,05	
Nickel (Ni)	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	
Cuivre (Cu)	mg/kg MS	<0,05	0,17	<0,05	
Zinc (Zn)	mg/kg MS	<0,5	28	<0,5	
Arsenic (As)	mg/kg MS	<0,03	0,07	<0,03	
Sélénium (Se)	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	
Cadmium (Cd)	mg/kg MS	<0,015	0,078	<0,015	
Baryum (Ba)	mg/kg MS	0,16	0,19	0,49	
Plomb (Pb)	mg/kg MS	<0,1	1,4	<0,1	
Molybdène (Mo)	mg/kg MS	<0,1	0,18	<0,1	
Antimoine (Sb)	mg/kg MS	<0,05	0,06	<0,05	
Paramètres globaux / Indices					
Carbone organique total (COT)	mg/kg MS	<17,0	180	<17,0	
Phénol (indice)	mg/kg MS	<0,1	0,18	<0,1	
Cations, anions et éléments non métalliques					
Sulfates (SO4)	mg/kg MS	160	560	250	
Fluorures (F)	mg/kg MS	<10	<10	<10	
Chlorures (Cl)	mg/kg MS	<100	<100	<100	
Cyanures totaux (CN)	mg/kg MS				
Analyse physique					
Fraction soluble	mg/kg MS	<1000	2000	1400	

Rapport d'essai n° : UPA18-039418-1
 Projet : E SE MAS 2018 03815 Le Blanc Mesnil



Laboratoires WESSLING S.A.R.L.
 Z.I. de Chesnes Tharabie - 40 rue du Ruisseau
 BP 50705 - 38297 Saint-Quentin-Fallavier
 Tél. : 33 (0)4 74 99 94 20 - Fax : 33 (0)4 74 99 94 37
 labo@wessling.fr - www.wessling.fr

St Quentin Fallavier, le 06.11.2019

N° d'échantillon		18-176575-19	18-176575-20	18-176575-21	18-176575-22
Désignation d'échantillon	Unité	T6/0,07-1	T6/1-2	T6/4,5-6	T6/0,2-0,7
Analyse physique					
Matière sèche	% mass MB	88,4	88,1	86,4	90,6
Paramètres globaux / Indices					
COT calculé d'ap. matières organiques	mg/kg MS	23000	27000	17000	22000
Indice hydrocarbure C10-C40	mg/kg MS	<20	<20	<20	390
Hydrocarbures > C10-C12	mg/kg MS	<20	<20	<20	<20
Hydrocarbures > C12-C16	mg/kg MS	<20	<20	<20	26
Hydrocarbures > C16-C21	mg/kg MS	<20	<20	<20	57
Hydrocarbures > C21-C35	mg/kg MS	<20	<20	<20	220
Hydrocarbures > C35-C40	mg/kg MS	<20	<20	<20	78
Métaux lourds					
Éléments					
Chrome (Cr)	mg/kg MS	27	21	13	27
Nickel (Ni)	mg/kg MS	18	14	9,0	19
Cuivre (Cu)	mg/kg MS	28	15	9,0	48
Zinc (Zn)	mg/kg MS	56	24	28	110
Arsenic (As)	mg/kg MS	9,0	5,0	5,0	10
Sélénium (Se)	mg/kg MS	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
Molybdène (Mo)	mg/kg MS	<10	<10	<10	<10
Cadmium (Cd)	mg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,6
Antimoine (Sb)	mg/kg MS	<10	<10	<10	<10
Baryum (Ba)	mg/kg MS	110	58	380	180
Mercurie (Hg)	mg/kg MS	0,1	<0,1	<0,1	0,2
Plomb (Pb)	mg/kg MS	39	<10	<10	74
Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)					
1,1-Dichloroéthane	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,1-Dichloroéthylène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Dichlorométhane	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Tétrachloroéthylène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,1,1-Trichloroéthane	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Tétrachlorométhane	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Trichlorométhane	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Trichloroéthylène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Chlorure de vinyle	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
cis-1,2-Dichloroéthylène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
trans-1,2-Dichloroéthylène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Somme des COHV	mg/kg MS	-/-	-/-	-/-	-/-
Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)					
Benzène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Toluène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Ethylbenzène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
m-, p-Xylène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
o-Xylène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Cumène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
m-, p-Ethyltoluène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Méthylène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
o-Ethyltoluène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Pseudocumène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Somme des CAV	mg/kg MS	-/-	-/-	-/-	-/-


WESSLING

St-Quentin-Fallavier, le 03.11.2018

N° d'acheminement	18-176575-19	18-176575-20	18-176575-21	18-176575-22
Désignation d'acheminement	Unité	T50.07-1	T61-2	T64.5-8
		T90.2-0.7		

Naphtalène	mg/kg MS	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Acénaphthène	mg/kg MS	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Acénaphthène	mg/kg MS	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Fluorène	mg/kg MS	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Phénanthrène	mg/kg MS	0,10	<0,05	<0,05	0,14
Anthracène	mg/kg MS	<0,05	<0,05	<0,05	0,07
Fluoranthène	mg/kg MS	0,24	<0,05	<0,05	0,25
Pyrène	mg/kg MS	0,21	<0,05	<0,05	0,22
Benzo(a)anthracène	mg/kg MS	0,15	<0,05	<0,05	0,12
Chrysène	mg/kg MS	0,12	<0,05	<0,05	0,12
Benzo(b)fluoranthène	mg/kg MS	0,18	<0,05	<0,05	0,18
Benzo(k)fluoranthène	mg/kg MS	0,07	<0,05	<0,05	0,08
Benzo(e)pyrène	mg/kg MS	0,10	<0,05	<0,05	0,12
Dibenzo(a,h)anthracène	mg/kg MS	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Indéno(1,23-cd)pyrène	mg/kg MS	0,07	<0,05	<0,05	0,09
Benzo(ghi)peryène	mg/kg MS	0,08	<0,05	<0,05	0,10
Somme des HAP	mg/kg MS	1,3	+	+	1,5

PCB n° 28	mg/kg MS	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
PCB n° 52	mg/kg MS	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
PCB n° 101	mg/kg MS	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
PCB n° 118	mg/kg MS	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
PCB n° 138	mg/kg MS	<0,01	<0,01	<0,01	0,033
PCB n° 153	mg/kg MS	<0,01	<0,01	<0,01	0,022
PCB n° 180	mg/kg MS	<0,01	<0,01	<0,01	0,022
Somma des 7 PCB	mg/kg MS	-	-	-	0,077

Minéralisation à l'extrême	MS	06/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	06/11/2018
----------------------------	----	------------	------------	------------	------------

Massa totale de l'échantillon	g	88	76	84	86
Massa de la prise d'essai	g	20	20	20	21
Refus >4mm	g	24	19	49	57
pH		8,9 ± 20,3°C	8,7 ± 20,3°C	8 ± 20,2°C	9,3 ± 20°C
Conductivité [25°C]	µS/cm	130	100	97	280

Chromo (Cr)	µg/l E/L	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
Nickel (Ni)	µg/l E/L	<10	<10	<10	<10
Culviro (Cu)	µg/l E/L	12	<5,0	<5,0	10
Zinc (Zn)	µg/l E/L	<50	<50	<50	<50
Arsenik (As)	µg/l E/L	6,0	<3,0	<3,0	24
Selenium (Se)	µg/l E/L	<10	<10	<10	<10
Cadmium (Cd)	µg/l E/L	<1,5	<1,5	<1,5	<1,5
Baryum (Ba)	µg/l E/L	21	13	120	37
Plomb (Pb)	µg/l E/L	<10	<10	<10	<10
Molybdene (Mo)	µg/l E/L	<10	<10	<10	17
Antimoin (Sb)	µg/l E/L	<5,0	<5,0	<5,0	9,0
Mercur (Hg)	µg/l E/L	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1

Rapport d'essai n° : UPA18-039418-1
Projet : E SE MAS 2018 03815 Le Blanc Mesnil



Laboratoires WESSLING S.A.R.L.
Z.I. de Chesnes Tharabie - 40 rue du Ruisseau
BP 50705 - 38297 Saint-Quentin Fallavier
Tél. +33 (0)4 74 99 96 20 - Fax +33 (0)4 74 99 96 37
labo@wessling.fr - www.wessling.fr

St Quentin Fallavier, le 08.11.2018

N° d'échantillon		18-176575-19	18-176575-20	18-176575-21	18-176575-22
Désignation d'échantillon	Unité	T6/0,07-1	T6/1-2	T6/4,5-6	T9/0,2-0,7
Analyse physique					
Résidu sec après filtration	mg/l EAL	110	<100	130	230
Cations, anions et éléments non métalliques					
Chlorures (Cl)	mg/l EAL	<10	<10	<10	<10
Sulfates (SO4)	mg/l EAL	17	<10	14	84
Fluorures (F)	mg/l EAL	1,5	<1,0	<1,0	1,5
Paramètres globaux / indices					
Phénol (indice)	µg/l EAL	<10	<10	<10	<10
Carbone organique total (COT)	mg/l EAL	6,9	3,9	2,3	6,6
Cyanures totaux (CN)	mg/l EAL	<0,01	<0,01	<0,01	
Fraction solubilisée					
Éléments					
Mercuré (Hg)	mg/kg MS	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
Chrome (Cr)	mg/kg MS	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Nickel (Ni)	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Cuivre (Cu)	mg/kg MS	0,12	<0,05	<0,05	0,1
Zinc (Zn)	mg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Arsenic (As)	mg/kg MS	0,06	<0,03	<0,03	0,24
Sélénium (Se)	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Cadmium (Cd)	mg/kg MS	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015
Baryum (Ba)	mg/kg MS	0,21	0,13	1,2	0,37
Plomb (Pb)	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Molybdène (Mo)	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	0,17
Antimoine (Sb)	mg/kg MS	<0,05	<0,05	<0,05	0,09
Paramètres globaux / indices					
Carbone organique total (COT)	mg/kg MS	69,0	39,0	23,0	66,0
Phénol (indice)	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Cations, anions et éléments non métalliques					
Sulfates (SO4)	mg/kg MS	170	<100	140	840
Fluorures (F)	mg/kg MS	15	<10	<10	15
Chlorures (Cl)	mg/kg MS	<100	<100	<100	<100
Cyanures totaux (CN)	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	
Analyse physique					
Fraction soluble	mg/kg MS	1100	<1000	1300	2300

Rapport d'essai n°: UPA18-038418-1
Projet: E SE MAS 2018 03815 Le Blanc Mesnil



Laboratoires WESSLING S.A.R.L.
Z.I. de Chesnes Tharabie - 40 rue du Ruisseau
BP 50705 - 38297 Saint-Quentin-Fallavier
Tél. +33 (0)4 74 99 96 20 - Fax +33 (0)4 74 99 96 37
labo@wessling.fr - www.wessling.fr

St Quentin Fallavier, le 09.11.2018

N° d'échantillon		18-178575-23	18-178575-24	18-178575-25	18-178575-27
Désignation d'échantillon	Unité	T9/0,7-2,3	T9/2,3-4,5	T9/9-9	PG2/5,5-6
Analyse physique					
Matériau sèche	% mass MB	87,3	85,4	76,0	88,2
Paramètres globaux / indices					
COT calculé d'ap. matière organique	mg/kg MS	21000			
Indice hydrocarbure C10-C40	mg/kg MS	600	90	<20	<20
Hydrocarbures > C10-C12	mg/kg MS	<20	<20	<20	<20
Hydrocarbures > C12-C18	mg/kg MS	<20	<20	<20	<20
Hydrocarbures > C18-C21	mg/kg MS	71	<20	<20	<20
Hydrocarbures > C21-C35	mg/kg MS	440	84	<20	<20
Hydrocarbures > C35-C40	mg/kg MS	80	<20	<20	<20
Métaux lourds					
Éléments					
Chrome (Cr)	mg/kg MS	29	27	18	11
Nickel (Ni)	mg/kg MS	16	18	7,0	6,0
Cuivre (Cu)	mg/kg MS	48	11	6,0	5,0
Zinc (Zn)	mg/kg MS	120	35	17	10
Arsenic (As)	mg/kg MS	9,0	12	5,0	4,0
Sélénium (Se)	mg/kg MS	<5,0			
Molybdène (Mo)	mg/kg MS	<10			
Cadmium (Cd)	mg/kg MS	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Antimoine (Sb)	mg/kg MS	<10			
Baryum (Ba)	mg/kg MS	140			
Mercurio (Hg)	mg/kg MS	0,3	<0,1	<0,1	<0,1
Plomb (Pb)	mg/kg MS	88	14	<10	<10
Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)					
1,1-Dichloroéthano	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,1-Dichloroéthylène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Dichlorométhane	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Tétrachloroéthylène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,1,1-Trichloroéthano	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Tétrachlorométhano	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Trichlorométhano	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Trichloroéthylène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Chlorure de vinyle	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
cis-1,2-Dichloroéthylène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
trans-1,2-Dichloroéthylène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Somme des COHV	mg/kg MS	-/-	-/-	-/-	-/-
Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)					
Benzène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Toluène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Ethylbenzène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
m-, p-Xylène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
o-Xylène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Cumène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
m-, p-Ethyltoluène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Mésitylène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
o-Ethyltoluène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Pseudocumène	mg/kg MS	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Somme des CAV	mg/kg MS	-/-	-/-	-/-	-/-

Rapport d'essai n°: UPA18-039418-1
Projet : E SE MAS 2018 03815 Le Blanc Mesnil



Laboratoires WESSLING S.A.R.L.
Z.I. de Chesnes Tharabie - 40 rue du Ruisseau
BP 50705 - 38297 Saint-Quentin-Fallavier
Tél. +33 (0)4 74 99 96 20 - Fax +33 (0)4 74 99 96 37
labo@wessling.fr - www.wessling.fr

St Quentin Fallavier, le 06.11.2018

N° d'échantillon		18-176675-23	18-176675-24	18-176675-25	18-176675-27
Désignation d'échantillon	Unité	T9/0,7-2,3	T9/2,3-4,5	T9/8-9	PG2/5,5-6

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphthalène	mg/kg MS	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Acénaphthène	mg/kg MS	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Acénaphlène	mg/kg MS	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Fluorène	mg/kg MS	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Phénanthrène	mg/kg MS	0,14	<0,05	0,22	<0,05
Anthracène	mg/kg MS	<0,05	<0,05	0,07	<0,05
Fluoranthène	mg/kg MS	0,25	0,06	0,18	<0,05
Pyène	mg/kg MS	0,22	<0,05	0,14	<0,05
Benzo(a)anthracène	mg/kg MS	0,11	<0,05	0,07	<0,05
Chrysène	mg/kg MS	0,11	<0,05	<0,05	<0,05
Benzo(b)fluoranthène	mg/kg MS	0,18	<0,05	0,08	<0,05
Benzo(k)fluoranthène	mg/kg MS	0,08	<0,05	<0,05	<0,05
Benzo(a)pyrène	mg/kg MS	0,11	<0,05	<0,05	<0,05
Dibenz(a,h)anthracène	mg/kg MS	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Indeno(1,2,3-cd)pyrène	mg/kg MS	0,10	<0,05	<0,05	<0,05
Benzo(ghi)perylene	mg/kg MS	0,11	<0,05	<0,05	<0,05
Somme des HAP	mg/kg MS	1,4	0,06	0,76	-

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB n° 28	mg/kg MS	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
PCB n° 52	mg/kg MS	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
PCB n° 101	mg/kg MS	0,046	0,012	<0,01	<0,01
PCB n° 118	mg/kg MS	0,046	<0,01	<0,01	<0,01
PCB n° 138	mg/kg MS	0,18	0,035	<0,01	<0,01
PCB n° 153	mg/kg MS	0,15	0,023	<0,01	<0,01
PCB n° 180	mg/kg MS	0,13	0,023	<0,01	<0,01
Somme des 7 PCB	mg/kg MS	0,55	0,094	-	-

Préparation d'échantillon

Minéralisation à l'eau régale	MS	06/11/2018	06/11/2018	06/11/2018	06/11/2018
Lixiviation					
Masse totale de l'échantillon	g	90			
Masse de la prise d'essai	g	21			
Robus > 4mm	g	48			
pH		9,4 à 20°C			
Conductivité [25°C]	µS/cm	270			

Sur lixiviat filtré

Eléments		
Chrome (Cr)	µg/L EL	<5,0
Nickel (Ni)	µg/L EL	<10
Cuivre (Cu)	µg/L EL	32
Zinc (Zn)	µg/L EL	80
Arsenic (As)	µg/L EL	20
Sélénium (Se)	µg/L EL	<10
Cadmium (Cd)	µg/L EL	<1,5
Baryum (Ba)	µg/L EL	39
Plomb (Pb)	µg/L EL	11
Molybdène (Mo)	µg/L EL	19
Antimoine (Sb)	µg/L EL	6,0
Mercuré (Hg)	µg/L EL	<0,2

Rapport d'essai n° : UPA18-039418-1
Projet : E SE MAS 2018 03815 Le Blanc Mesnil



Laboratoires WESSLING S.A.R.L.
Z.I. de Chesnes Tharabie - 40 rue du Ruissseau
BP 50705 - 38297 Saint-Quentin-Fallavier
Tél. +33 (0)4 74 99 96 20 - Fax +33 (0)4 74 99 96 37
labo@wessling.fr - www.wessling.fr

St Quentin Fallavier, le 08.11.2018

N° d'échantillon		18-176575-23	18-176575-24	18-176575-25	18-176575-27
Désignation d'échantillon	Unité	T9/0,7-2,3	T9/2,3-4,5	T9/6-9	PG2/5,5-6
Analyse physique					
Résidu sec après filtration	mg/l E/L	190			
Cations, anions et éléments non métalliques					
Chlorures (Cl)	mg/l E/L	<10			
Sulfates (SO4)	mg/l E/L	75			
Fluorures (F)	mg/l E/L	1,4			
Paramètres globaux / Indices					
Phénol (indice)	µg/l E/L	<10			
Carbone organique total (COT)	mg/l E/L	11			
Cyanures totaux (CN)	mg/l E/L				
Fraction solubilisée					
Éléments					
Mercurie (Hg)	mg/kg MS	<0,002			
Chrome (Cr)	mg/kg MS	<0,05			
Nickel (Ni)	mg/kg MS	<0,1			
Cuivre (Cu)	mg/kg MS	0,32			
Zinc (Zn)	mg/kg MS	0,6			
Arsenic (As)	mg/kg MS	0,2			
Sélénium (Se)	mg/kg MS	<0,1			
Cadmium (Cd)	mg/kg MS	<0,015			
Baryum (Ba)	mg/kg MS	0,39			
Plomb (Pb)	mg/kg MS	0,11			
Molybdène (Mo)	mg/kg MS	0,19			
Antimoine (Sb)	mg/kg MS	0,06			
Paramètres globaux / Indices					
Carbone organique total (COT)	mg/kg MS	110			
Phénol (indice)	mg/kg MS	<0,1			
Cations, anions et éléments non métalliques					
Sulfates (SO4)	mg/kg MS	750			
Fluorures (F)	mg/kg MS	14			
Chlorures (Cl)	mg/kg MS	<100			
Cyanures totaux (CN)	mg/kg MS				
Analyse physique					
Fraction soluble	mg/kg MS	1900			

Rapport d'essai n°.: UPA18-039418-1
Projet : E SE MAS 2018 03815 Le Blanc Mesnil



Laboratoires WESSLING S.A.R.L.
Z.I. de Chesnes Tharabie - 40 rue du Ruisseau
BP 50705 - 38247 Saint-Quentin-Fallavier
Tél. +33 (0)4 74 99 96 20 - Fax +33 (0)4 74 99 96 37
labo@wessling.fr - www.wessling.fr

St Quentin Fallavier, le 08.11.2018

Informations sur les échantillons

N° d'échantillon :	18-176575-01	18-176575-02	18-176575-03	18-176575-04	18-176575-05
Date de réception :	31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018
Désignation :	T1/0,03-1	T1/1-2	T1/2-4	T2/0-1,2	T2/1,2-2,2
Type d'échantillon :	Sol	Sol	Sol	Sol	Sol
Date de prélèvement :	31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018
Récepteur :	1 VB	1 VB	1 VB	1 VB	1 VB
Température à réception (C°):	16°C	16°C	16°C	16°C	16°C
Début des analyses :	31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018
Fin des analyses :	07.11.2018	07.11.2018	07.11.2018	07.11.2018	07.11.2018
N° d'échantillon :	18-176575-06	18-176575-07	18-176575-08	18-176575-10	18-176575-11
Date de réception :	31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018
Désignation :	T2/2,2-3	T2/5,5-6	T3/0-0,6	T3/2-3,2	T3/3,2-6
Type d'échantillon :	Sol	Sol	Sol	Sol	Sol
Date de prélèvement :	31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018
Récepteur :	1 VB	1 VB	1 VB	1 VB	1 VB
Température à réception (C°):	16°C	16°C	16°C	16°C	16°C
Début des analyses :	31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018
Fin des analyses :	07.11.2018	07.11.2018	07.11.2018	07.11.2018	07.11.2018
N° d'échantillon :	18-176575-12	18-176575-13	18-176575-14	18-176575-15	18-176575-17
Date de réception :	31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018
Désignation :	T4/0,05-0,8	T4/0,8-3	T4/3-4,5	T5/0,1-1,5	T5/3-6
Type d'échantillon :	Sol	Sol	Sol	Sol	Sol
Date de prélèvement :	31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018
Récepteur :	1 VB	1 VB	1 VB	1 VB	1 VB
Température à réception (C°):	16°C	16°C	16°C	16°C	16°C
Début des analyses :	31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018
Fin des analyses :	07.11.2018	07.11.2018	07.11.2018	07.11.2018	07.11.2018
N° d'échantillon :	18-176575-18	18-176575-19	18-176575-20	18-176575-21	18-176575-22
Date de réception :	31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018
Désignation :	T5/5-9	T6/0,07-1	T6/1-2	T8/4,5-6	T9/0,2-0,7
Type d'échantillon :	Sol	Sol	Sol	Sol	Sol
Date de prélèvement :	31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018
Récepteur :	1 VB	1 VB	1 VB	1 VB	1 VB
Température à réception (C°):	16°C	16°C	16°C	16°C	16°C
Début des analyses :	31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018
Fin des analyses :	07.11.2018	07.11.2018	07.11.2018	07.11.2018	07.11.2018
N° d'échantillon :	18-176575-23	18-176575-24	18-176575-25	18-176575-27	
Date de réception :	31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018	
Désignation :	T9/0,7-2,3	T9/2,3-4,5	T9/8-9	PG2/5,5-6	
Type d'échantillon :	Sol	Sol	Sol	Sol	
Date de prélèvement :	31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018	
Récepteur :	1 VB	1 VB	1 VB	1 VB	
Température à réception (C°):	16°C	16°C	16°C	16°C	
Début des analyses :	31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018	31.10.2018	
Fin des analyses :	07.11.2018	07.11.2018	07.11.2018	07.11.2018	

Rapport d'essai n°: LPA18-039418-1
Projet : E SE MAS 2018 03815 Le Blanc Mesnil



Laboratoires WESSLING S.A.R.L.
Z.I. de Chasnes Tharabie - 40 rue du Ruisseau
BP 50705 - 38297 Saint-Quentin-Fallavier
Tél. +33 (0)4 74 99 96 20 - Fax +33 (0)4 74 99 96 37
labo@wessling.fr - www.wessling.fr

St Quentin Fallavier, le 08.11.2018

Informations sur les méthodes d'analyses

Paramètre	Norme	Laboratoire
Matières sèches	NF ISO 11465(A)	Wessling Lyon (F)
Indices Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, purification au fluorant)	NF EN ISO 18703(A)	Wessling Lyon (F)
Benzène et aromatiques	Méth. Interne: "BTXHS NF EN ISO 11423-1 / NF EN ISO 22155"(A)	Wessling Lyon (F)
PCB	Méth. Interne: "HAP-PCB NF EN ISO 6488 / NF ISO 18287 / NF T 90-115/ NF ISO 10382"(A)	Wessling Lyon (F)
HAP (16)	NF ISO 18287(A)	Wessling Lyon (F)
Libération	Méth. Interne: "LDI NF EN 12457-2"(A)	Wessling Lyon (F)
Libération	Méth. Interne: "LDI NF EN 12457-2"(A)	Wessling Lyon (F)
Résidu sec après filtration à 105±5°C	NF T90-029(A)	Wessling Lyon (F)
Fraction soluble	Calcul d'ap. résidu sec	Wessling Paris (F)
Carbone organique total (COT)	NF EN 1464(A)	Wessling Lyon (F)
Carbone organique total (COT)	(calculé d'éluat à solide (1:10))	Wessling Paris (F)
Phénol total (indice) après distillation sur eau / libélat	DIN EN ISO 14402 (1999-12)(A)	Wessling Lyon (F)
Indice Phénol total	(calculé d'éluat à solide (1:10))	Wessling Paris (F)
Métaux sur eau / libélat (ICP-MS)	NF EN ISO 17294-2(A)	Wessling Lyon (F)
Métaux sur libélat	(calculé d'éluat à solide (1:10))	Wessling Paris (F)
Mercuré	(calculé d'éluat à solide (1:10))	Wessling Paris (F)
Anions dissous (filtration à 0,2 µ)	Méth. Interne: "ANIONS NF EN ISO 10304-1"(A)	Wessling Lyon (F)
Anions dissous (EN ISO 10304-1)	(calculé d'éluat à solide (1:10))	Wessling Paris (F)
Sulfates (SO4)	(calculé d'éluat à solide (1:10))	Wessling Paris (F)
Métaux sur eau / libélat (ICP-MS)	NF EN ISO 17294-2(A)	Wessling Lyon (F)
Minéralisation à l'eau régle	Méth. Interne: "MINE NF ISO 11486"(A)	Wessling Lyon (F)
Métaux	Méth. Interne: "ICP-MS NF EN ISO 17294-2"(A)	Wessling Lyon (F)
COT (Carbone Organique Total) calculé d'après matière organique	Méth. Interne d'ap NF EN 13039	Wessling Lyon (F)
Composés organohalogénés volatils	Méth. Int.: "COHV NF EN ISO 10301/ NF EN ISO 22156"(A)	Wessling Lyon (F)
Cyanure total	(calculé d'éluat à solide (1:10))	Wessling Paris (F)
Cyanure total sur eau et libélat	NF EN ISO 14403-2(A)	Wessling Lyon (F)

Rapport d'essai n°: LPA18-039418-1
Projet: E SE MAS 2018 03815 Le Blanc Mesnil



Laboratoires WESSLING S.A.R.L.
Z.I. de Chesnes Tharabie - 40 rue du Ruisseau
BP 50705 - 38297 Saint-Quentin-Fallavier
Tél. +33 (0)4 74 99 96 20 - Fax +33 (0)4 74 99 96 37
labo@wessling.fr - www.wessling.fr

St Quentin Fallavier, le 08.11.2018

Informations sur les méthodes d'analyses

Commentaires :

Lixiviation : La prise d'essai effectuée sur l'échantillon brut en vue de la lixiviation est réalisée au carottier sans quartage préalable. La quantité de prise d'essai effectuée sur l'échantillon est de 20 g après homogénéisation, séchage et broyage en respectant le ratio 1/10

18-176575-01

Commentaires des résultats:

Résidu sec ap. filtr. (E/L), Résidu sec après filtration:

Valeurs significativement différentes entre le résidu sec et la conductivité dû à la nature chimique de la matrice.

* Valable pour tous les échantillons de la série.*

COT (E/L), Carbone organique total (COT): résultats hors champ d'accréditation: la valeur des contrôles des contrôles ne correspond pas aux exigences normatives valable pour tout le projet sauf l'échantillons 1,

18-176575-02

Commentaires des résultats:

Métaux (E/L), Zinc (Zn):

Résultat hors champ d'accréditation car situé hors du domaine de calibration.

18-176575-06

Commentaires des résultats:

COT (E/L), Carbone organique total (COT): Seuil de quantification augmenté en raison de contaminations du blanc de lixiviation.

18-176575-07

Commentaires des résultats:

Matières sèches sol, Matière sèche: humide

18-176575-11

Commentaires des résultats:

COT (E/L), Carbone organique total (COT): Seuil de quantification augmenté en raison de contaminations du blanc de lixiviation.

18-176575-13

Commentaires des résultats:

COT (E/L), Carbone organique total (COT): Seuil de quantification augmenté en raison de contaminations du blanc de lixiviation.

18-176575-14

Commentaires des résultats:

COT (E/L), Carbone organique total (COT): Seuil de quantification augmenté en raison de contaminations du blanc de lixiviation.

18-176575-15

Commentaires des résultats:

Métaux (E/L), Zinc (Zn):

Résultat hors champ d'accréditation car situé hors du domaine de calibration.

18-176575-17

Commentaires des résultats:

COT (E/L), Carbone organique total (COT): Seuil de quantification augmenté en raison de contaminations du blanc de lixiviation.

18-176575-18

Commentaires des résultats:

Matières sèches sol, Matière sèche: humide

Rapport d'essai n°: UPA18-039418-1
Projet : E SE MAS 2018 03815 Le Blanc Mesnil



Laboratoires WESSLING S.A.R.L.
Z.I. de Chesnes Tharabie - 40 rue du Ruisseau
BP 50705 - 38297 Saint-Quentin-Fallavier
Tél. +33 (0)4 74 99 96 20 - Fax +33 (0)4 74 99 96 37
info@wessling.fr - www.wessling.fr

St Quentin Fallavier, le 08.11.2018

Informations sur les méthodes d'analyses

Commentaires (Suite) :

18-176575-25

Commentaires des résultats:

Matières sèches sol, Matière sèche: humide

Les seuils de quantification fournis n'ont pas été recalculés d'après la matière sèche de l'échantillon.
Les seuils sont susceptibles d'être augmentés en fonction de la nature chimique de la matrice.

Cécile BARETTE
Directrice technique



Annexes / MAS 2018.03826 / LE BLANC-MESNIL (83)

ANNEXE 10 PLAN DE LOCALISATION DES ANOMALIES




SOLER
ENVIRONNEMENT

LOCALISATION DES SONDAGES ET DES DÉPASSEMENTS - Phase 1

N° Dossier : E SE MAS 2018.03815

Chantier : LE BALNC MESNIL (95)

Mission : EVAL



Légende :

- Emprise du projet
- Emprise des futurs bâtiments
- Emprise des futurs sous-sols
- Zone non investiguée
- Maillage 30 m x 30 m (maille de 900 m²)

Investigations :

- Tx : Sondages à la tarière mécanique (profondeur)
- Pg1 : Piézair (profondeur)
- Pz1 : Piézomètre (profondeur)

Investigations précédentes (ICF en juin 2017) :

- Sx : Sondages à la tarière mécanique

Implantation approximative du 08/11/2018 - Format A4 - échelle 1 / 1 000





Annexes / MAS 2018.03&26 / LE BLANC-MESNIL (93)

ANNEXE 11 FICHES DE PRÉLÈVEMENT DES EAUX SOUTERRAINES



Dossier	2018.08818				
Chantier	LE BLANC MESNIL				
Adresse	147 Avenue Charles Floquet				
Ingénieur :	LL	Date de prélevement :	31/10/18		
Préleveur :	NC	Méthode :	Auger		
Réf. ouvrage :		Importance :	3/1 d/18		
Position hydraulique :	Amont	Latéral	Avant		
Cotes de référence :	X: 48° 56' 21,6" Y: 2° 26' 25,7" Z:				
Environnement de l'ouvrage :	industriel				
Repère (point le + haut) :	Bouche à clé				
H: Hauteur du repère / sol :	0 m	Volume d'eau :			
D: Diamètre (intérieur/extérieur) :	52 / 60 mm	$V = H \cdot \pi \cdot D^2 / 4 \cdot 10^{-3}$	6,3 litres		
Matériau de l'ouvrage :	PVC	Volume à purger (3 x V) :	19 litres		
Position des crépines :	8 à 12 m	Matériau de purge :	Baïre Poince		
N: Niveau d'eau / repère :	8,6 m	Résistance pompe :			
P1: Profondeur totale / repère :	11,63 m	Débit de purge (pompe) :	4 l/min		
N2: Hauteur colonne d'eau :	3,03 m	Profondeur de purge :	10 m		
Phase libre (épaisseur, couleur) :		Purge effectuée :	Eau		
Renouvellement d'eau :	moyen				
Caractéristiques de la purge :	séj. eau plusieurs				
Nbr. Eau (n)	pH (°)	Temp. (°C)	Conduct. (µS/cm)	RedOX (mV)	Particules (suspension, odeur, couleur, PID)
3,6	7,54	17,8	1883	149	marion bruite d'odeur d'insolation
10	7,44	15,3	1164	123	" lig plus claire
Baïre	Pompe	Unité	Laboratoire :	Wesling	
10	mètre		Flocons remplis :	1 FG 40 ml verre + 1 x 250 ml verre avec H2 SO4 rempli à 90% + 1 x 250 ml verre + 1 x 60 ml PE avec H2O2	
Chaine l'ouvrage	Officelle	Transport au Labo (date) :			
hors charge, débit faible → double filtration et filtrage intégral.					

Diamètre interne (mm)	Volumen interne (l/m)
25	0,9
40	1,7
50	2,1
60	2,6
75	3,2

Data de revisão: 04/01/2017



Laboratoires WESSLING S.A.R.L.
Z.I. de Chênes Tharable - 40 rue du Ruisseau
BP 50705 - 38297 Saint-Quentin-Fallavier
Tél. +33 (0)4 74 99 96 20 - Fax +33 (0)4 74 99 96 37
labo@wessling.fr - www.wessling.fr

Laboratoire WESSLING, 40 rue du Ruisseau, 38070 Saint-Quentin-Fallavier Cedex

SOLER ENVIRONNEMENT
Monsieur Ludovic LEBOSSE
ZA de l'Europe
11 rue René Cassin
91300 MASSY

Rapport d'essai n° : UPA18-039139-1
Commande n° : UPA-10841-18
Interlocuteur : D. Cardon
Téléphone : +33 164 471 475
eMail : David.Cardon@wessling.fr
Date : 08.11.2018

Rapport d'essai

E SE MAS 2018.03815 LE BLANC MESNIL

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai, sous réserve du façonnage reçu (hors façonnage Wessling), du respect des conditions de conservation des échantillons jusqu'au laboratoire d'analyses et du temps imparti entre le prélèvement et l'analyse préconisée dans les normes suivies.
Les méthodes couvertes par l'accréditation EN ISO 17025 sont indiquées d'un A dans le tableau récapitulatif en fin de rapport au niveau des normes.
Les résultats obtenus par des méthodes sont accrédités sauf avis contraire en remarques.
La portée d'accréditation COFRAC n°1-1364 essais est disponible sur www.cofrac.fr pour les résultats accrédités par les laboratoires Wessling de Lyon.
Les essais effectués par le laboratoire de Paris sont accrédités par le COFRAC sous le numéro 1-5578.
Les essais effectués par les laboratoires allemands sont accrédités par le DAKKS sous le numéro D-PL-14152-01-00 (www.dakks.de).
Les essais effectués par le laboratoire hongrois de Budapest sont accrédités par le NAT sous le numéro NAT-1-1388 (www.nat.hu).
Les essais effectués par le laboratoire polonais de Katowice sont accrédités par le PCA sous le numéro AB 918 (www.pca.gov.pl).
Ce rapport d'essai ne peut être reproduit que sous son intégralité et avec l'autorisation des laboratoires WESSLING (EN ISO 17025).
Les laboratoires WESSLING autorisent leurs clients à extraire tout ou partie des résultats d'essai envoyés à titre indicatif sous format excel uniquement à des fins de réajustement, de suivi et d'interprétation de données sans faire allusion à l'accréditation des résultats d'essai.
La conclusion ne tient pas compte des incertitudes et n'est pas couverte par l'accréditation.


WESSLING

St Quentin Fallavier, le 05.11.2018

N° d'échantillon 16-176568-01

Page 2 sur 5

Rapport d'essai n°: UPA18-039139-1
Projet: E SE MAS 2018.03815 LE BLANC MESNIL



Laboratoires WESSLING S.A.R.L.
Z.I. de Chênes Tharable - 40 rue du Ruisseau
BP 50705 - 38297 Saint-Quentin-Fallavier
Tél. +33 (0)4 74 99 96 20 - Fax +33 (0)4 74 99 96 37
labo@wessling.fr - www.wessling.fr

St Quentin Fallavier, le 06.11.2018

N° d'échantillon 18-178566-01

Désignation d'échantillon Unité PZI

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène	µg/l E/L	<0,05
Acénaphylène	µg/l E/L	<0,02
Acénaphthène	µg/l E/L	<0,02
Fluorène	µg/l E/L	<0,02
Phénanthrène	µg/l E/L	0,08
Anthracène	µg/l E/L	<0,02
Fluoranthène (*)	µg/l E/L	0,03
Pyrene	µg/l E/L	0,02
Benzo(a)anthracène	µg/l E/L	<0,02
Chrysène	µg/l E/L	<0,02
Benzo(b)fluoranthène (*)	µg/l E/L	<0,02
Benzo(k)fluoranthène (*)	µg/l E/L	<0,02
Benzo(a)pyrène (*)	µg/l E/L	<0,02
Dibenzo(ah)anthracène	µg/l E/L	<0,02
Indéno(123-cd)pyrène (*)	µg/l E/L	<0,02
Benzo(ghi)peryène (*)	µg/l E/L	<0,02
Somme des 4 HAP	µg/l E/L	-
Somme des 6 HAP (*)	µg/l E/L	0,03
Somme des HAP	µg/l E/L	0,11

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB n° 28	µg/l E/L	<0,003
PCB n° 52	µg/l E/L	<0,003
PCB n° 101	µg/l E/L	<0,003
PCB n° 118	µg/l E/L	<0,003
PCB n° 138	µg/l E/L	<0,003
PCB n° 153	µg/l E/L	<0,003
PCB n° 180	µg/l E/L	<0,003
Somme des 7 PCB	µg/l E/L	-

Rapport d'essai n°.: UPA18-039139-1
Projet : E SE MAS 2018.03816 LE BLANC MESNIL



Laboratoires WESSLING S.A.R.L.
Z.I. de Chesnes Tharabie - 40 rue du Ruissseau
BP 50705 - 38297 Saint-Quentin-Fallavier
Tél. +33 (0)4 74 99 96 20 - Fax +33 (0)4 74 99 96 37
labo@wessling.fr - www.wessling.fr

St Quentin Fallavier, le 06.11.2018

Informations sur les échantillons

N° d'échantillon :	18-178568-01
Date de réception :	31.10.2018
Désignation :	PZ1
Type d'échantillon :	Eau
Date de prélèvement :	31.10.2018
Heure de prélèvement :	-/-
Réceptif :	2x250mlVE+2x25 0mlVE(H2SO4)*2 HS+2x100mlPE(H NO3)
Température à réception (C°) :	15°C
Début des analyses :	31.10.2018
Fin des analyses :	06.11.2018

Rapport d'essai n° : UPA18-039139-1
Projet : E SEI MAS 2018.03815 LE BLANC MESNIL



Laboratoire WESSLING S.A.R.L.
Z.I. du Chêne Tharabie - 40 rue du Ruisseau
BP 50705 - 38297 Saint-Quentin-Fallavier
Tél. +33 (0)4 74 99 96 20 - Fax +33 (0)4 74 99 96 37
labo@wessling.fr - www.wessling.fr

St Quentin Fallavier, le 06.11.2018

Informations sur les méthodes d'analyses

Paramètre	Norme	Laboratoire
Indice hydrocarbures (GC) sur eau / individuel (HCT)	NF EN ISO 9377-2(A)	Wessling Lyon (F)
Benzène et aromatiques (CAV-BTEX)	NF ISO 11423-1(A)	Wessling Lyon (F)
Hydrocarbures halogénés volatils (COHV) sur eau	NF EN ISO 10301(A)	Wessling Lyon (F)
Métaux sur eau / individuel (ICP-MS)	NF EN ISO 17294-2(A)	Wessling Lyon (F)
HAP	Méth. Interne : HAP-PCB NF EN ISO 6468 / NF ISO 18287 / NF T 90-115 / NF ISO 10382*(#)	Wessling Lyon (F)
PCB	NF EN ISO 6468(A)	Wessling Lyon (F)
Métaux sur eau / individuel (ICP-MS)	NF EN ISO 17294-2(A)	Wessling Lyon (F)

(#) l'absence d'accréditation provient du délai de mise en analyse par rapport au prélèvement supérieur aux exigences normatives.

Commentaires :

18-176586-01

Commentaires des résultats:

HCT GC-FID (EA), Indices hydrocarbures C10-C40: L'extraction réalisée sur le contrôle interne d'eau dopée n'est pas incluse dans les exigences de la méthode.

Résultat sous réserve : Pour effectuer l'extraction dans le flacon d'origine, un retrait d'une partie de la phase aqueuse a été nécessaire. Ce retrait a pu engendrer un sous-dosage de l'échantillon.

Pour faciliter la lecture de vos résultats, les seuils sont susceptibles d'être augmentés en fonction de la nature chimique de la matrice. Les métaux réalisés après minéralisation sont les éléments totaux. Sans minéralisation, il s'agit des éléments dissous.

Célia BARETGE
Responsable technique



Annexes / MAS 2018.03826 / LE BLANC-MESNIL (93)

ANNEXE 13 FICHES DE PRÉLÈVEMENT DES GAZ DU SOL



DOSSIER : MAS 2018.03815
CHANTIER : LE BLANC MESNIL
Adresse : 147 AV Charles Floquet

Date de Révision : 30/06/2018
Selon la norme 10381-7 (2005)

INGENIEUR : LL PRELEVEUR : FC DATE : 05/11/18

METEO : 3-3 3-2 3-1
temps
température (°C) 16,4
pluie (mm) 9,2
vent (km/h), dir. 10, NO
pression (hPa) 1006 hPa
humidité au sol (%) 77

REF. OUVRAGE : P61 Implanté le 30/10/18
Type de dispositif : carpe-gaz / ~~gazon~~
Coordonnées : X Y Z (répère)
Environnement de l'ouvrage : Parking

ACTIVITES proches du prélèvement
#1 Parking
#2 Rue Lavoisier
ACTIVITES à proximité du site
#1
#2

Texture du sol : ~~sol~~ / dalle béton / enrobé
recouvrement : compact / fissuré / très perméable
Etat du sol : sec / humide / saturé / gelé
voies de migration : fissures / canalisations /

Répère (point le + haut) : asph / bouche à clo / tube / sol
Hr : Hauteur du repère : 0 m/sol
D : Diamètres (interne/externe) : 85/132
Matériau de l'ouvrage : PEHD PVC acier
Pe : Profondeur totale : 0,05 m/répère
Position des crépines (ou fibres) : de 5,55 à 6,05 m/répère
Présence d'eau, niveau de l'eau : 0 m/sol
Profondeur supposée de la nappe : 0 m/sol
étanchéité sol / ouvrage : ~~bonne~~ / arête confiante / sol contrôle étanchéité : O2 / CO2 / dépression 0,5 hPa (m)

Prof.	Lithologie
	meuble

MESURES		débitmètre :				multigaz :				PID : PID 3
date et heure	Remarques (odeur...)	Temp. (°C)	Pression (hPa)	dépression (hPa)	humidité (%)	CO2 (ppm)	O2 (%)	H2S (ppm)	LIE (%)	CPV (ppm)
air ambiant :	/	10,1	988	/						0
Ouvrage : début prélèvement	/	8,7	989	10,71						9,6
Ouvrage : fin prélèvement	/	11,8	988	11,01						9,2
Ouvrage : début prélèvement	/	8,9	984	32,7						0,6
Ouvrage : fin prélèvement	/	10,8	986	32,0						0,2

PURGÉ : pompe : P3016 prof. purge : 3,57 m
diamètres : 85mm → 8,78 m 25mm → 0,5 m
Volume d'air (V = Ha.FL(D²)/(4.10³)) : 3 (litres)
Volume à purger (S x V) : 1,5 (litres)
début : 7,95 débit : 0,560 ± 0,035
fin : 7,90 débit : 0,565 ± 0,039 vol. purgé :
durée : 15 débit moyen : 1,1 15,2

PRÉLEVEMENT : pompe : P3016 prof. prélèvement : 5,7

support	n°	début	fin	débit	durée	volume	réf.
#1 CA 7715500170	11916	7,92	0,555	11,94	0,572	0,563	202 118,73 P61
#2 HOP 7515600272	11931	7,92	0,535	11,94	0,561	0,540	202 110,20 P61
#3							
#4							

Laboratoire : WESSLING
Stockage pour transport : Cellule isotherme
Date de transport : 05/11/18 Transporteur : WESSLING

Remarques :



DOSSIER: MAS 2018.03815
CHANTIER: LE BLANC MESNIL
Adresse: 147 Av Charles Floquet

Date de révision: 20/06/2018
Révisé la norme 10381-7 (2013)

INGENIEUR: JL PRELEVEUR: PC DATE: 05/11/18

METEO: 1-3 1-2 3-1
tempé
température (°C)
pluie (mm)
vent (km/h), dir.
pression (hPa)
humidité au sol (%)

1
la nuit nuageux
32
107 N 3
100 hPa
72

REF. OUVRAGE: P62
Type de dépotif: canne-pas / dépotif
Coordonnées: X Y Z (mètre)
Environnement de l'ouvrage: Pe/Ranc

ACTIVITES proches du prélèvement:
#1 Remplacement
#2

ACTIVITES à proximité du site
#1
#2

nature du sol: sol su / dalle béton / canne
recouvrement: compact / fissuré / très perméable
Etat du sol: sec / humide / saturé / gelé
voies de migration: fissures / canalisations /

Repère (point fe + haut):
Hr: Hauteur du repère:
D: Diamètres (interne/externe):
Matériaux de l'ouvrage:
Pt: Profondeur totale:
Position des crépines (ou liège):
Présence d'eau, niveau de l'eau:
Profondeur supposée de la nappe:
étanchéité sol / ouvrage: béton / argile / géomembrane / sol
capot / bouche 3.046 / tube / sol
m/sol
25/32
PVC
acier
5.6 m/repère
de 8.2 à 5.97
0.9 m/repère
m/sol
contrôle étanchéité: O2 / CO2 / dépression > 5 hPa (m)

Prof.	Lithologie
	maître

MESURES		Débitmètre:				multigaz:				PID: P103
date et heure	Remarques (code...)	Tempé (°C)	Pression (hPa)	dépression (hPa)	humidité (%)	CO2 (ppm)	O2 (%)	H2S (ppm)	LIE (%)	COV (ppm)
air ambiant:		10.1	988							0
Ouvrage: début prélèvement		9.8	983	15.8						0.1
Ouvrage: fin prélèvement		15.7	987	19.25						1
Ouvrage: début prélèvement		9.7	982	36.8						0.1
Ouvrage: fin prélèvement		14.2	982	18.3						1

MURGE: pompe: P3076 prof. purge: 2.55m
diamètres: 50mm → 0.1 l/ml 25mm → 0.3 l/ml
Volume d'air (V = Ha.Pi.(D²)/(4.10⁴)): 2.94 (litres)
Volume à purger (B x V): 14.7 (litres)
durée: 15 débit moyen: 0.922 vol. purge: 15.15

horaires	débit (l/min)
début 7.45	0.521 + 0.563
fin 8.00	0.514 + 0.64

PRELEVEMENT: pompe: prof. prélèvement: 2.55m

support	nr	début	fin	débit	durée	volume	nat.
#1	CR 2713 500 172	4.46	8.02	0.571	11.23	0.571	P62
#2	HoP 2515 600 173	11.49	8.02	0.578	11.23	0.578	P62
#3							
#4							

Laboratoire: WESSLING
Stockage pour transport: Calage isotherme
Date de transport: 05/11/18 Transporteur: WESSLING



DOSSIER : MAS 2018.03815
CHANTIER : LE BLANC MESNIE
Adresse : 147 Av. Charles Floquet

Date de révisé : 20/09/2021
Selon la norme 10381-7 (2005)

INGENIEUR : JL. PRELEVEUR : FC. DATE : 05/11/18

METEOR : J-3 J-2 J-1
temp.
température (°C)
pluie (mm)
vent (km/h), dir.
pression (hPa)
humidité au sol (%)

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.0
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7.0
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8.0
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9.0
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10.0
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11.0
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12.0
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
13.0
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
14.0
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
15.0
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
16.0
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
17.0
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
18.0
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9
19.0
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9
20.0
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
20.6
20.7
20.8
20.9
21.0
21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
21.6
21.7
21.8
21.9
22.0
22.1
22.2
22.3
22.4
22.5
22.6
22.7
22.8
22.9
23.0
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5
23.6
23.7
23.8
23.9
24.0
24.1
24.2
24.3
24.4
24.5
24.6
24.7
24.8
24.9
25.0
25.1
25.2
25.3
25.4
25.5
25.6
25.7
25.8
25.9
26.0
26.1
26.2
26.3
26.4
26.5
26.6
26.7
26.8
26.9
27.0
27.1
27.2
27.3
27.4
27.5
27.6
27.7
27.8
27.9
28.0
28.1
28.2
28.3
28.4
28.5
28.6
28.7
28.8
28.9
29.0
29.1
29.2
29.3
29.4
29.5
29.6
29.7
29.8
29.9
30.0
30.1
30.2
30.3
30.4
30.5
30.6
30.7
30.8
30.9
31.0
31.1
31.2
31.3
31.4
31.5
31.6
31.7
31.8
31.9
32.0
32.1
32.2
32.3
32.4
32.5
32.6
32.7
32.8
32.9
33.0
33.1
33.2
33.3
33.4
33.5
33.6
33.7
33.8
33.9
34.0
34.1
34.2
34.3
34.4
34.5
34.6
34.7
34.8
34.9
35.0
35.1
35.2
35.3
35.4
35.5
35.6
35.7
35.8
35.9
36.0
36.1
36.2
36.3
36.4
36.5
36.6
36.7
36.8
36.9
37.0
37.1
37.2
37.3
37.4
37.5
37.6
37.7
37.8
37.9
38.0
38.1
38.2
38.3
38.4
38.5
38.6
38.7
38.8
38.9
39.0
39.1
39.2
39.3
39.4
39.5
39.6
39.7
39.8
39.9
40.0
40.1
40.2
40.3
40.4
40.5
40.6
40.7
40.8
40.9
41.0
41.1
41.2
41.3
41.4
41.5
41.6
41.7
41.8
41.9
42.0
42.1
42.2
42.3
42.4
42.5
42.6
42.7
42.8
42.9
43.0
43.1
43.2
43.3
43.4
43.5
43.6
43.7
43.8
43.9
44.0
44.1
44.2
44.3
44.4
44.5
44.6
44.7
44.8
44.9
45.0
45.1
45.2
45.3
45.4
45.5
45.6
45.7
45.8
45.9
46.0
46.1
46.2
46.3
46.4
46.5
46.6
46.7
46.8
46.9
47.0
47.1
47.2
47.3
47.4
47.5
47.6
47.7
47.8
47.9
48.0
48.1
48.2
48.3
48.4
48.5
48.6
48.7
48.8
48.9
49.0
49.1
49.2
49.3
49.4
49.5
49.6
49.7
49.8
49.9
50.0
50.1
50.2
50.3
50.4
50.5
50.6
50.7
50.8
50.9
51.0
51.1
51.2
51.3
51.4
51.5
51.6
51.7
51.8
51.9
52.0
52.1
52.2
52.3
52.4
52.5
52.6
52.7
52.8
52.9
53.0
53.1
53.2
53.3
53.4
53.5
53.6
53.7
53.8
53.9
54.0
54.1
54.2
54.3
54.4
54.5
54.6
54.7
54.8
54.9
55.0
55.1
55.2
55.3
55.4
55.5
55.6
55.7
55.8
55.9
56.0
56.1
56.2
56.3
56.4
56.5
56.6
56.7
56.8
56.9
57.0
57.1
57.2
57.3
57.4
57.5
57.6
57.7
57.8
57.9
58.0
58.1
58.2
58.3
58.4
58.5
58.6
58.7
58.8
58.9
59.0
59.1
59.2
59.3
59.4
59.5
59.6
59.7
59.8
59.9
60.0
60.1
60.2
60.3
60.4
60.5
60.6
60.7
60.8
60.9
61.0
61.1
61.2
61.3
61.4
61.5
61.6
61.7
61.8
61.9
62.0
62.1
62.2
62.3
62.4
62.5
62.6
62.7
62.8
62.9
63.0
63.1
63.2
63.3
63.4
63.5
63.6
63.7
63.8
63.9
64.0
64.1
64.2
64.3
64.4
64.5
64.6
64.7
64.8
64.9
65.0
65.1
65.2
65.3
65.4
65.5
65.6
65.7
65.8
65.9
66.0
66.1
66.2
66.3
66.4
66.5
66.6
66.7
66.8
66.9
67.0
67.1
67.2
67.3
67.4
67.5
67.6
67.7
67.8
67.9
68.0
68.1
68.2
68.3
68.4
68.5
68.6
68.7
68.8
68.9
69.0
69.1
69.2
69.3
69.4
69.5
69.6
69.7
69.8
69.9
70.0
70.1
70.2
70.3
70.4
70.5
70.6
70.7
70.8
70.9
71.0
71.1
71.2
71.3
71.4
71.5
71.6
71.7
71.8
71.9
72.0
72.1
72.2
72.3
72.4
72.5
72.6
72.7
72.8
72.9
73.0
73.1
73.2
73.3
73.4
73.5
73.6
73.7
73.8
73.9
74.0
74.1
74.2
74.3
74.4
74.5
74.6
74.7
74.8
74.9
75.0
75.1
75.2
75.3
75.4
75.5
75.6
75.7
75.8
75.9
76.0
76.1
76.2
76.3
76.4
76.5
76.6
76.7
76.8
76.9
77.0
77.1
77.2
77.3
77.4
77.5
77.6
77.7
77.8
77.9
78.0
78.1
78.2
78.3
78.4
78.5
78.6
78.7
78.8
78.9
79.0
79.1
79.2
79.3
79.4
79.5
79.6
79.7
79.8
79.9
80.0
80.1
80.2
80.3
80.4
80.5
80.6
80.7
80.8
80.9
81.0
81.1
81.2
81.3
81.4
81.5
81.6
81.7
81.8
81.9
82.0
82.1
82.2
82.3
82.4
82.5
82.6
82.7
82.8
82.9
83.0
83.1
83.2
83.3
83.4
83.5
83.6
83.7
83.8
83.9
84.0
84.1
84.2
84.3
84.4
84.5
84.6
84.7
84.8
84.9
85.0
85.1
85.2
85.3
85.4
85.5
85.6
85.7
85.8
85.9
86.0
86.1
86.2
86.3
86.4
86.5
86.6
86.7
86.8
86.9
87.0
87.1
87.2
87.3
87.4
87.5
87.6
87.7
87.8
87.9
88.0
88.1
88.2
88.3
88.4
88.5
88.6
88.7
88.8
88.9
89.0
89.1
89.2
89.3
89.4
89.5
89.6
89.7
89.8
89.9
90.0
90.1
90.2
90.3
90.4
90.5
90.6
90.7
90.8
90.9
91.0
91.1
91.2
91.3
91.4
91.5
91.6
91.7
91.8
91.9
92.0
92.1
92.2
92.3
92.4
92.5
92.6
92.7
92.8
92.9
93.0
93.1
93.2
93.3
93.4
93.5
93.6
93.7
93.8
93.9
94.0
94.1
94.2
94.3
94.4
94.5
94.6
94.7
94.8
94.9
95.0
95.1
95.2
95.3
95.4
95.5
95.6
95.7
95.8
95.9
96.0
96.1
96.2
96.3
96.4
96.5
96.6
96.7
96.8
96.9
97.0
97.1
97.2
97.3
97.4
97.5
97.6
97.7
97.8
97.9
98.0
98.1
98.2
98.3
98.4
98.5
98.6
98.7
98.8
98.9
99.0
99.1
99.2
99.3
99.4
99.5
99.6
99.7
99.8
99.9
100.0
100.1
100.2
100.3
100.4
100.5
100.6
100.7
100.8
100.9
101.0
101.1
101.2
101.3
101.4
101.5
101.6
101.7
101.8
101.9
102.0
102.1
102.2
102.3
102.4
102.5
102.6
102.7
102.8
102.9
103.0
103.1
103.2
103.3
103.4
103.5
103.6
103.7
103.8
103.9
104.0
104.1
104.2
104.3
104.4
104.5
104.6
104.7
104.8
104.9
105.0
105.1
105.2
105.3
105.4
105.5
105.6
105.7
105.8
105.9
106.0
106.1
106.2
106.3
106.4
106.5
106.6
106.7
106.8
106.9
107.0
107.1
107.2
107.3
107.4
107.5
107.6
107.7
107.8
107.9
108.0
108.1
108.2
108.3
108.4
108.5
108.6
108.7
108.8
108.9
109.0
109.1
109.2
109.3
109.4
109.5
109.6
109.7
109.8
109.9
110.0
110.1
110.2
110.3
110.4
110.5
110.6
110.7
110.8
110.9
111.0
111.1
111.2
111.3
111.4
111.5
111.6
111.7
111.8
111.9
112.0
112.1
112.2
112.3
112.4
112.5
112.6
112.7
112.8
112.9
113.0
113.1
113.2
113.3
113.4
113.5
113.6
113.7
113.8
113.9
114.0
114.1
114.2
114.3
114.4
114.5
114.6
114.7
114.8
114.9
115.0
115.1
115.2
115.3
115.4
115.5
115.6
115.7
115.8
115.9
116.0
116.1
116.2
116.3
116.4
116.5
116.6
116.7
116.8
116.9
117.0
117.1
117.2
117.3
117.4
117.5
117.6
117.7
117.8
117.9
118.0
118.1
118.2
118.3
118.4
118.5
118.6
118.7
118.8
118.9
119.0
119.1
119.2
119.3
119.4
119.5
119.6
119.7
119.8
119.9
120.0
120.1
120.2
120.3
120.4
120.5
120.6
120.7
120.8
120.9
121.0
121.1
121.2
121.3
121.4
121.5
121.6
121.7
121.8
121.9
122.0
122.1
122.2
122.3
122.4
122.5
122.6
122.7
122.8
122.9
123.0
123.1
123.2
123.3
123.4
123.5
123.6
123.7
123.8
123.9
124.0
124.1
124.2
124.3
124.4
124.5
124.6
124.7
124.8
124.9
125.0
125.1
125.2
125.3
125.4
125.5
125.6
125.7
125.8
125.9
126.0
126.1
126.2
126.3
126.4
126.5
126.6
126.7
126.8
126.9
127.0
127.1
127.2
127.3
127.4
127.5
127.6
127.7
127.8
127.9
128.0
128.1
128.2
128.3
128.4
128.5
128.6
128.7
128.8
128.9
129.0
129.1
129.2
129.3
129.4
129.5
129.6
129.7
129.8
129.9
130.0
130.1
130.2
130.3
130.4
130.5
130.6
130.7
130.8
130.9
131.0
131.1
131.2
131.3
131.4
131.5
131.6
131.7
131.8
131.9
132.0
132.1
132.2
132.3
132.4
132.5
132.6
132.7
132.8
132.9
133.0
133.1
133.2
133.3
133.4
133.5
133.6
133.7
133.8
133.9
134.0
134.1
134.2
134.3
134.4
134.5
134.6
134.7
134.8
134.9
135.0
135.1
135.2
135.3
135.4
135.5
135.6
135.7
135.8
135.9
136.0
136.1
136.2
136.3
136.4
136.5
136.6
136.7
136.8
136.9
137.0
137.1
137.2
137.3
137.4
137.5
137.6
137.7
137.8
137.9
138.0
138.1
138.2
138.3
138.4
138.5
138.6
138.7
138.8
138.9
139.0
139.1
139.2
139.3
139.4
139.5
139.6
139.7
139.8
139.9
140.0
140.1
140.2
140.3
140.4
140.5
140.6
140.7
140.8
140.9
141.0
141.1
141.2
141.3
141.4
141.5
141.6
141.7
141.8
141.9
142.0
142.1
142.2
142.3
142.4
142.5
142.6
142.7
142.8
142.9
143.0
143.1
143.2
143.3
143.4
143.5
143.6
143.7
143.8
143.9
144.0
144.1
144.2
144.3
144.4
144.5
144.6
144.7
144.8
144.9
145.0
145.1
145.2
145.3
145.4
145.5
145.6
145.7
145.8
145.9
146.0
146.1
146.2
146.3
146.4
146.5
146.6
146.7
146.8
146.9
147.0
147.1
147.2
147.3
147.4
147.5
147.6
147.7
147.8
147.9
148.0
148.1
148.2
148.3
148.4
148.5
148.6
148.7
148.8
148.9
149.0
149.1
149.2
149.3
149.4
149.5
149.6
149.7
149.8
149.9
150.0
150.1
150.2
150.3
150.4
150.5
150.6
150.7
150.8
150.9
151.0
151.1
151.2
151.3
151.4
151.5
151.6
151.7
151.8
151.9
152.0
152.1
152.2
152.3
152.4
152.5
152.6
152.7
152.8
152.9
153.0
153.1
153.2
153.3
153.4
153.5
153.6
153.7
153.8
153.9
154.0
154.1
154.2
154.3
154.4
154.5
154.6
154.7
154.8
154.9
155.0
155.1
155.2
155.3
155.4
155.5
155.6
155.7
155.8
155.9
156.0
156.1
156.2
156.3
156.4
156.5
156.6
156.7
156.8
156.9
157.0
157.1
157.2
157.3
157.4
157.5
157.6
157.7
157.8
157.9
158.0
158.1
158.2
158.3
158.4
158.5
158.6
158.7
158.8
158.9
159.0
159.1
159.2
159.3
159.4
159.5
159.6
159.7
159.8
159.9
160.0
160.1
160.2
160.3
160.4
160.5
160.6
160.7
160.8
160.9
161.0
161.1
161.2
161.3
161.4
161.5
161.6
161.7
161.8
161.9
162.0
162.1
162.2
162.3
162.4
162.5
162.6
162.7
162.8
162.9
163.0
163.1
163.2
163.3
163.4
163.5
163.6
163.7
163.8
163.9
164.0
164.1
164.2
164.3
164.4
164.5
164.6
164.7
164.8
164.9
165.0
165.1
165.2
165.3
165.4
165.5
165.6
165.7
165.8
165.9
166.0
166.1
166.2
166.3
166.4
166.5
166.6
166.7
166.8
166.9
167.0
167.1
167.2
167.3
167.4
167.5
167.6
167.7
167.8
167.9
168.0
168.1
168.2
168.3
168.4
168.5
168.6
168.7
168.8
168.9
169.0
169.1
169.2
169.3
169.4
169.5
169.6
169.7
169.8
169.9
170.0
170.1
170.2
170.3
170.4
170.5
170.6
170.7
170.8
170.9
171.0
171.1
171.2
171.3
171.4
171.5
171.6
171.7
171.8
171.9
172.0
172.1
172.2
172.3
172.4
172.5
172.6
172.7
172.8
172.9
173.0
173.1
173.2
173.3
173.4
173.5
173.6
173.7
173.8
173.9
174.0
174.1
174.2
174.3
174.4
174.5
174.6
174.7
174.8
174.9
175.0
175.1
175.2
175.3
175.4
175.5
175.6
175.7
175.8
175.9
176.0
176.1
176.2
176.3
176.4
176.5
176.6
176.7
176.8
176.9
177.0
177.1
177.2
177.3
177.4
177.5
177.6
177.7
177.8
177.9
178.0
178.1
178.2
178.3
178.4
178.5
178.6
178.7
178.8
178.9
179.0
179.1
179.2
179.3
179.4
179.5
179.6
179.7
179.8
179.9
180.0
180.1
180.2
180.3
180.4
180.5
180.6
180.7
180.8
180.9
181.0
181.1
181.2
181.3
181.4
181.5
181.6
181.7
181.8
181.9
182.0
182.1
182.2
182.3
182.4
182.5
182.6
182.7
182.8
182.9
183.0
183.1
183.2
183.3
183.4
183.5
183.6
183.7
183.8
183.9
184.0
184.1
184.2
184.3
184.4
184.5
184.6
184.7
184.8
184.9
185.0
185.1
185.2
185.3
185.4
185.5
185.6
185.7
185.8
185.9
186.0
186.1
186.2



Annexes / MAS 2018.03626 / LE BLANC-MESNIL (93)

ANNEXE 14 BORDEREAUX D'ANALYSES DES GAZ DU SOL



Laboratoires WESSLING S.A.R.L.
Z.I. de Chesnes Tharabie - 40 rue du Ruisseau
BP 50705 - 38297 Saint-Quentin-Fallavier
Tél. +33 (0)4 74 99 96 20 - Fax +33 (0)4 74 99 96 37
labo@wessling.fr - www.wessling.fr

Laboratoire WESSLING, 40 rue du Ruisseau, 38070 Saint-Quentin-Fallavier Cedex

SOLER ENVIRONNEMENT
Monsieur Ludovic LEBOSSE
ZA de l'Europe
11 rue René Cassin
91300 MASSY

Rapport d'essai n° : UPA18-039535-1
Commande n° : UPA-10955-18
Interlocuteur : D. Cardon
Téléphone : +33 164 471 475
eMail : David.Cardon@wessling.fr
Date : 08.11.2018

Rapport d'essai

E SE MAS 2018 03815 Le Blanc Mesnil Europe

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai, sous réserve du flaccage reçu (voir le bon de réception Wessling), du respect des conditions de conservation des échantillons jusqu'au laboratoire d'analyses et du temps imparti entre le prélèvement et l'analyse préconisée dans les notices suivies.
Les méthodes couvertes par l'accréditation EN ISO 17025 sont marquées d'un A dans le tableau récapitulatif en fin de rapport au niveau des normes.
Les résultats obtenus par ces méthodes sont accrédités sauf avis contraire en remarque.
La portée d'accréditation COFRAC n°1-1364 essais est disponible sur www.cofrac.fr pour les résultats accrédités par les laboratoires Wessling de Lyon.
Les essais effectués par le laboratoire de Paris sont accrédités par le COFRAC sous le numéro 1-5578.
Les essais effectués par les laboratoires allemands sont accrédités par le DAKS sous le numéro D-PL-14162-01-00 (www.daks.de).
Les essais effectués par le laboratoire hongrois de Budapest sont accrédités par le NAT sous le numéro NAT-1-1398 (www.nat.hu).
Les essais effectués par le laboratoire polonais de Katowice sont accrédités par le PCA sous le numéro AB 618 (www.pca.gov.pl).
Ce rapport d'essai ne peut être reproduit qu'à sa forme intégrale et avec l'autorisation des laboratoires WESSLING (EN ISO 17025).
Les laboratoires WESSLING autorisent leurs clients à extraire tout ou partie des résultats d'essai envoyés à titre indicatif sous format excel uniquement à des fins de traitement, de suivi et d'interprétation de données sans faire allusion à l'accréditation des résultats d'essai.
La conclusion ne tient pas compte des incertitudes et n'est pas couverte par l'accréditation.

Rapport d'essai n°: UPA18-039535-1
Projet: E SE MAS 2018 03815 Le Blanc Mesnil Europe



Laboratoires WESSLING S.A.R.L
Z.I. de Chesnes Tharabie - 40 rue du Ruissseau
0150005 - 38297 Saint-Quentin Fallavier
Tél. +33 (0)4 74 99 96 70 - Fax +33 (0)4 74 99 96 37
labo@wessling.fr - www.wessling.fr

St Quentin Fallavier, le 08.11.2018

N° d'échantillon	18-178305-01	18-178305-01-1	18-178305-02	18-178305-03
Désignation d'échantillon	Unité	PG1 couche de mesure	PG1 couche de contrôle	PG1 PG2 couche de mesure
Mercurie (Hg)	µg G			<0,005
Hydrocarbures aromatiques C6-C7	µg G	<1,0	<1,0	1,1
Hydrocarbures aromatiques C7-C8	µg G	12	<1,0	1,9
Hydrocarbures aromatiques C8-C9	µg G	13	<1,0	10
Hydrocarbures aromatiques C9-C10	µg G	14	<1,0	9,8
Hydrocarbures aromatiques C10-C11	µg G	1,6	<1,0	1,4
Hydrocarbures aromatiques C11-C12	µg G	<1,0	<1,0	<1,0
Hydrocarbures aromatiques C12-C13	µg G	<1,0	<1,0	<1,0
Hydrocarbures aromatiques C13-C14	µg G	<1,0	<1,0	<1,0
Hydrocarbures aromatiques C14-C15	µg G	<1,0	<1,0	<1,0
Hydrocarbures aromatiques C15-C16	µg G	<1,0	<1,0	<1,0
Indice Hydrocarbures Aromatiques C6-C16	µg G	41	<5,0	24
Hydrocarbures aliphatiques C5-C6	µg G	<5,0	<5,0	<5,0
Hydrocarbures aliphatiques C6-C7	µg G	<5,0	<5,0	<5,0
Hydrocarbures aliphatiques C7-C8	µg G	<5,0	<5,0	9,8
Hydrocarbures aliphatiques C8-C9	µg G	<5,0	<5,0	93
Hydrocarbures aliphatiques C9-C10	µg G	<5,0	<5,0	200
Hydrocarbures aliphatiques C10-C11	µg G	<5,0	<5,0	150
Hydrocarbures aliphatiques C11-C12	µg G	<5,0	<5,0	37
Hydrocarbures aliphatiques C12-C13	µg G	<5,0	<5,0	<5,0
Hydrocarbures aliphatiques C13-C14	µg G	<5,0	<5,0	<5,0
Hydrocarbures aliphatiques C14-C15	µg G	<5,0	<5,0	<5,0
Hydrocarbures aliphatiques C15-C16	µg G	<5,0	<5,0	<5,0
Indice Hydrocarbures Aliphatiques C5-C16	µg G	<25	<25	190
Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)				
Chlorure de vinyle	µg G	<0,2	<0,2	<0,2
1,1-Dichloroéthylène	µg G	3,4	0,82	<0,2
Dichlorométhane	µg G	<0,2	<0,2	<0,2
trans-1,2-Dichloroéthylène	µg G	<0,2	<0,2	<0,2
1,1-Dichloroéthane	µg G	<0,2	<0,2	0,21
cis-1,2-Dichloroéthylène	µg G	<0,2	<0,2	1,5
Trichlorométhane	µg G	<0,2	<0,2	<0,2
Tétrachlorométhane	µg G	<0,2	<0,2	<0,2
1,1,1-Trichloroéthane	µg G	3,1	0,21	<0,2
Trichloroéthylène	µg G	<0,2	<0,2	0,56
Tétrachloroéthylène	µg G	1,7	<0,2	0,63
Somme des COHV	µg G	8,3	1,0	2,9
Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)				
Benzène	µg G	0,45	<0,2	1,0
Toluène	µg G	12	<0,2	1,9
Ethylbenzène	µg G	1,8	<0,2	1,6
m-, p-Xylène	µg G	8,3	<0,2	5,4
o-Xylène	µg G	3,1	<0,2	3,1
Cumène	µg G	0,34	<0,2	0,32
m-, p-Ethyltoluène	µg G	5,2	<0,2	3,4
1,3,5-Triméthylbenzène (Mésitylène)	µg G	1,8	<0,2	1,2
o-Ethyltoluène	µg G	1,3	<0,2	1,0
1,2,4-Triméthylbenzène (Pseudocumène)	µg G	4,7	<0,2	2,9
Naphtalène	µg G	<0,2	<0,2	<0,2
Somme des CAV	µg G	38,3	+	21,84

Rapport d'essai n°: UPA18-038535-1
Projet : E SE MAS 2018 03815 Le Blanc Mesnil Europe



Laboratoire WESSLING S.A.R.L.
21, de Chesnes Tharabie - 40 rue du Ruisseau
BP 50705 - 38297 Saint-Quentin-Fallavier
Tél. +33 (0)4 74 99 96 20 - Fax +33 (0)4 74 99 96 37
labo@wessling.fr - www.wessling.fr

St Quentin Fallavier, le 08.11.2018

N° d'échantillon	18-178305-03-1	18-178305-04	18-178305-05	18-178305-05-1	
Désignation d'échantillon	Unité	PG2 couche de contrôle	PG2	Témoin couche de mesure	Témoin couche de contrôle
Mercurio (Hg)	µg G	<0,005			
Hydrocarbures aromatiques C6-C7	µg G	<1,0		<1,0	<1,0
Hydrocarbures aromatiques C7-C8	µg G	<1,0		<1,0	<1,0
Hydrocarbures aromatiques C8-C9	µg G	<1,0		<1,0	<1,0
Hydrocarbures aromatiques C9-C10	µg G	<1,0		<1,0	<1,0
Hydrocarbures aromatiques C10-C11	µg G	<1,0		<1,0	<1,0
Hydrocarbures aromatiques C11-C12	µg G	<1,0		<1,0	<1,0
Hydrocarbures aromatiques C12-C13	µg G	<1,0		<1,0	<1,0
Hydrocarbures aromatiques C13-C14	µg G	<1,0		<1,0	<1,0
Hydrocarbures aromatiques C14-C15	µg G	<1,0		<1,0	<1,0
Hydrocarbures aromatiques C15-C16	µg G	<1,0		<1,0	<1,0
Indices Hydrocarbures Aromatiques C8-C16	µg G	<5,0		<5,0	<5,0
Hydrocarbures aliphatiques C5-C8	µg G	<5,0		<5,0	<5,0
Hydrocarbures aliphatiques C8-C7	µg G	<5,0		<5,0	<5,0
Hydrocarbures aliphatiques C7-C8	µg G	<5,0		<5,0	<5,0
Hydrocarbures aliphatiques C8-C9	µg G	<5,0		<5,0	<5,0
Hydrocarbures aliphatiques C9-C10	µg G	<5,0		<5,0	<5,0
Hydrocarbures aliphatiques C10-C11	µg G	<5,0		<5,0	<5,0
Hydrocarbures aliphatiques C11-C12	µg G	<5,0		<5,0	<5,0
Hydrocarbures aliphatiques C12-C13	µg G	<5,0		<5,0	<5,0
Hydrocarbures aliphatiques C13-C14	µg G	<5,0		<5,0	<5,0
Hydrocarbures aliphatiques C14-C15	µg G	<5,0		<5,0	<5,0
Hydrocarbures aliphatiques C15-C16	µg G	<5,0		<5,0	<5,0
Indices Hydrocarbures Aliphatiques C5-C16	µg G	<25		<25	<25
Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)					
Chlorure de vinyle	µg G	<0,2		<0,2	<0,2
1,1-Dichloroéthylène	µg G	<0,2		<0,2	<0,2
Dichlorométhane	µg G	<0,2		<0,2	<0,2
trans-1,2-Dichloroéthylène	µg G	<0,2		<0,2	<0,2
1,1-Dichloroéthane	µg G	<0,2		<0,2	<0,2
cis-1,2-Dichloroéthylène	µg G	<0,2		<0,2	<0,2
Trichlorométhane	µg G	<0,2		<0,2	<0,2
Tétrachlorométhane	µg G	<0,2		<0,2	<0,2
1,1,1-Trichloroéthane	µg G	<0,2		<0,2	<0,2
Trichloroéthylène	µg G	<0,2		<0,2	<0,2
Tétrachloroéthylène	µg G	<0,2		<0,2	<0,2
Somme des COHV	µg G	-/-		-	-/-
Benzène et aromatiques (CAV - BYEX)					
Benzène	µg G	<0,2		<0,2	<0,2
Toluène	µg G	<0,2		0,28	<0,2
Ethylbenzène	µg G	<0,2		<0,2	<0,2
m-, p-Xylène	µg G	<0,2		<0,2	<0,2
o-Xylène	µg G	<0,2		<0,2	<0,2
Cumène	µg G	<0,2		<0,2	<0,2
m-, p-Ethyltoluène	µg G	<0,2		<0,2	<0,2
1,3,5-Triméthylbenzène (Mésitylène)	µg G	<0,2		<0,2	<0,2
o-Ethyltoluène	µg G	<0,2		<0,2	<0,2
1,2,4-Triméthylbenzène (Pseudocumène)	µg G	<0,2		<0,2	<0,2
Naphtalène	µg G	<0,2		<0,2	<0,2
Somme des CAV	µg G	-/-		0,28	-/-

Rapport d'essai n°: UPA18-039535-1
Projet: E SE MAS 2016 03815 Le Blanc Mesnil Europe



Laboratoires WESSLING S.A.R.L.
2.L. de Chesnes Tharabie - 40 rue du Ruisseau
BP 50705 - 38797 Saint-Quentin Fallavier
Tél. +33 (0)4 74 99 96 20 - Fax +33 (0)4 74 99 96 37
labo@wessling.fr - www.wessling.fr

St Quentin Fallavier, le 08.11.2018

N° d'échantillon 18-178305-06 18-178305-07 18-178305-07-1 18-178305-08

Désignation d'échantillon	Unité	Témoin	Blanc couche de mesure	Blanc couche de contrôle	Blanc
Mercurure (Hg)	µg G	<0,005			<0,005
Hydrocarbures aromatiques C6-C7	µg G		<1,0	<1,0	
Hydrocarbures aromatiques C7-C8	µg G		<1,0	<1,0	
Hydrocarbures aromatiques C8-C9	µg G		<1,0	<1,0	
Hydrocarbures aromatiques C9-C10	µg G		<1,0	<1,0	
Hydrocarbures aromatiques C10-C11	µg G		<1,0	<1,0	
Hydrocarbures aromatiques C11-C12	µg G		<1,0	<1,0	
Hydrocarbures aromatiques C12-C13	µg G		<1,0	<1,0	
Hydrocarbures aromatiques C13-C14	µg G		<1,0	<1,0	
Hydrocarbures aromatiques C14-C15	µg G		<1,0	<1,0	
Hydrocarbures aromatiques C15-C16	µg G		<1,0	<1,0	
Indice Hydrocarbures Aromatiques C6-C16	µg G		<5,0	<5,0	
Hydrocarbures aliphatiques C5-C6	µg G		<5,0	<5,0	
Hydrocarbures aliphatiques C6-C7	µg G		<5,0	<5,0	
Hydrocarbures aliphatiques C7-C8	µg G		<5,0	<5,0	
Hydrocarbures aliphatiques C8-C9	µg G		<5,0	<5,0	
Hydrocarbures aliphatiques C9-C10	µg G		<5,0	<5,0	
Hydrocarbures aliphatiques C10-C11	µg G		<5,0	<5,0	
Hydrocarbures aliphatiques C11-C12	µg G		<5,0	<5,0	
Hydrocarbures aliphatiques C12-C13	µg G		<5,0	<5,0	
Hydrocarbures aliphatiques C13-C14	µg G		<5,0	<5,0	
Hydrocarbures aliphatiques C14-C15	µg G		<5,0	<5,0	
Hydrocarbures aliphatiques C15-C16	µg G		<5,0	<5,0	
Indice Hydrocarbures Aliphatiques C5-C16	µg G		<25	<25	
Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)					
Chlorure de vinyle	µg G		<0,2	<0,2	
1,1-Dichloroéthylène	µg G		<0,2	<0,2	
Dichlorométhane	µg G		<0,2	<0,2	
trans-1,2-Dichloroéthylène	µg G		<0,2	<0,2	
1,1-Dichloroéthane	µg G		<0,2	<0,2	
cis-1,2-Dichloroéthylène	µg G		<0,2	<0,2	
Trichlorométhane	µg G		<0,2	<0,2	
Tétrachlorométhane	µg G		<0,2	<0,2	
1,1,1-Trichloroéthane	µg G		<0,2	<0,2	
Trichloroéthylène	µg G		<0,2	<0,2	
Tétrachloroéthylène	µg G		<0,2	<0,2	
Somme des COHV	µg G		+	+	
Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)					
Benzène	µg G		<0,2	<0,2	
Toluène	µg G		<0,2	<0,2	
Ethylbenzène	µg G		<0,2	<0,2	
m-, p-Xylène	µg G		<0,2	<0,2	
o-Xylène	µg G		<0,2	<0,2	
Cumène	µg G		<0,2	<0,2	
m-, p-Ethyltoluène	µg G		<0,2	<0,2	
1,3,5-Triméthylbenzène (Mésitylène)	µg G		<0,2	<0,2	
o-Ethyltoluène	µg G		<0,2	<0,2	
1,2,4-Triméthylbenzène (Pseudocumène)	µg G		<0,2	<0,2	
Naphthalène	µg G		<0,2	<0,2	
Somme des CAV	µg G		+	+	

Rapport d'essai n° : UPA18-039535-1
Projet : E SE MAS 2018 03815 Le Blanc Mesnil Europe



WESSLING

Laboratoires WESSLING S.A.R.L.
Z.I. de Chesnes Tharable - 40 rue du Ruisseau
BP 50705 - 38297 Saint-Quentin-Fallavier
Tél. +33 (0)4 74 99 96 20 - Fax +33 (0)4 74 99 96 37
labo@wessling.fr - www.wessling.fr

St Quentin Fallavier, le 06.11.2018

Informations sur les échantillons

N° d'échantillon :	18-178305-01	18-178305-01-1	18-178305-02	18-178305-03	18-178305-03-1
Date de réception :	05.11.2018	05.11.2018	05.11.2018	05.11.2018	05.11.2018
Désignation :	PG1 couche de mesure	PG1 couche de contrôle	PG1	PG2 couche de mesure	PG2 couche de contrôle
Type d'échantillon :	Air	Air	Air	Air	Air
Date de prélèvement :	05.11.2018	05.11.2018	05.11.2018	05.11.2018	05.11.2018
Récepteur :	1 CA	1 CA	1 Hopkalite	1 CA	1 CA
Température à réception (C°) :					
Début des analyses :	06.11.2018	06.11.2018	05.11.2018	05.11.2018	05.11.2018
Fin des analyses :	08.11.2018	08.11.2018	07.11.2018	08.11.2018	08.11.2018
N° d'échantillon :	18-178305-04	18-178305-05	18-178305-06-1	18-178305-06	18-178305-07
Date de réception :	05.11.2018	05.11.2018	05.11.2018	05.11.2018	05.11.2018
Désignation :	PG2	Témoin couche de mesure	Témoin couche de contrôle	Témoin	Blanc couche de mesure
Type d'échantillon :	Air	Air	Air	Air	Air
Date de prélèvement :	05.11.2018	05.11.2018	05.11.2018	05.11.2018	05.11.2018
Récepteur :	1 Hopkalite	1 CA	1 CA	1 Hopkalite	1 CA
Température à réception (C°) :					
Début des analyses :	05.11.2018	05.11.2018	05.11.2018	05.11.2018	05.11.2018
Fin des analyses :	07.11.2018	08.11.2018	08.11.2018	07.11.2018	08.11.2018
N° d'échantillon :	18-178305-07-1	18-178305-08			
Date de réception :	05.11.2018	05.11.2018			
Désignation :	Blanc couche de contrôle	Blanc			
Type d'échantillon :	Air	Air			
Date de prélèvement :	05.11.2018	05.11.2018			
Récepteur :	1 CA	1 Hopkalite			
Température à réception (C°) :					
Début des analyses :	06.11.2018	05.11.2018			
Fin des analyses :	08.11.2018	07.11.2018			

WESSLING

SI Quentin Fallavier, le 08.11.2018

Paramètre	Norme	Laboratoire
Benzène et aromatiques (CAV-BTEX)	Méth. Int. : TPH GAZ NF ISO 16200-1 MetroPol M188*(A)	Wessling Lyon (F)
Hydrocarbures halogénés volatils	Méth. Int. : TPH GAZ NF ISO 16200-1 MetroPol M188*(A)	Wessling Lyon (F)
Indice hydrocarbures volatils C8 à C16	Méth. Int. : TPH GAZ NF ISO 16200-1 MetroPol M188*(A)	Wessling Lyon (F)
Mercuré total (Emission)	DIN EN 13211 (2001-06 und 2005-05A)	Wessling Budapest (HUN)

18-178305-01
Commentaires des résultats:
COHV CS2, Somme des COHV: projet vérifié

C&N BARETGE
Redaction technique

[Signature]



Annexes / MAS 2018.03626 / LE BLANC-MESNIL (93)

ANNEXE 15 TABLEAU DE SYNTHÈSE DES DÉBLAIS NON INERTES



Annexes / MAS 2018.03626 / LE BLANC-MESNIL (93)

ANNEXE 16 MISSIONS DE SOLER ENVIRONNEMENT



MISSIONS NORMALISÉES DE SOLER ENVIRONNEMENT

Les codifications des missions présentées ci-dessous sont issues de la norme NF X 31-620 de Juin 2011 (pour les parties 1, 3, 4), et Août 2018 (partie 2), sur les « Prestations de services relatives aux sites et sols pollués ».

Domaine A (Études) : Codification des missions élémentaires

Code	Mission	Objectif
A100	Visite de site	Procéder à un état des lieux
A110	Étude historique et mémorielle	Reconstituer les pratiques industrielles et environnementales
A120	Étude de vulnérabilité	Identifier les possibilités de transfert des pollutions et les usages des milieux
A200	Investigations sur les sols	Réalisation de prélèvements, observations et analyses de sol
A210	Investigations sur les eaux souterraines	Réalisation de prélèvements, observations et analyses des eaux de nappe
A220	Investigations sur les eaux superficielles et/ou sédiments	Réalisation de prélèvements, observations et analyses des eaux de surface
A230	Investigations sur les gaz du sol	Réalisation de prélèvements, observations et analyses des gaz du sol
A240	Investigations sur l'air et poussières	Réalisation de prélèvements, observations et analyses de l'air ambiant
A250	Investigations sur les denrées alimentaires	Réalisation de prélèvements, observations et analyses des aliments
A260	Investigations sur les terres excavées	Réalisation de prélèvements, observations et analyses des terres excavées
A300	Analyse des enjeux sur les ressources en eaux	Évaluer l'état actuel d'une ressource en eau ou prévoir son évolution
A310	Analyse des enjeux sur les ressources environnementales	Identifier les espèces ou habitats naturels susceptibles d'être affectés par une pollution
A320	Analyse des enjeux sanitaires	Évaluer le risque sanitaire pour la population compte tenu de l'usage actuel ou futur du site (EQRS) dans une démarche IEM ou ARR
A330	Bilan coût/avantages	Proposer les options de gestion présentant le bilan coût / avantage le plus adapté
A400	Dossier de restriction d'usage ou de servitudes	Élaborer un dossier de restriction d'usage ou de servitudes

Domaine A (Études) : Codification des offres globales de prestation

Code	Mission	Objectif
AMO	Assistance à Maîtrise d'Ouvrage	Assister et conseiller son client pour un projet
LEVE	Levée de doute	Identifier si le site relève de la méthodologie nationale (pollué par une activité industrielle ou de service)
EVAL	Évaluation (ou audit) environnementale lors d'une vente/acquisition d'un site	Identifier les impacts sur les milieux traduisant un passif résultant des activités passées ou présentes sur le site
CPIS	Conception de programme d'investigations, réalisation, interprétation	Définir un programme d'investigations ou de surveillance, réalisation, interprétation Bilan quadriennal
PG	Plan de Gestion	Définir les modalités de réhabilitation et d'aménagement d'un site au regard de la maîtrise des sources et des impacts
IEM	Interprétation de l'État des Milieux	Distinguer les milieux avec des usages déjà fixés nécessitant des actions simples ou la réalisation d'un Plan de Gestion
CONT	Contrôles	Vérifier la conformité des travaux d'exécution, Contrôler que les mesures de gestion sont réalisées conformément aux dispositions prévues
ATTES	Attestation à joindre aux demandes de permis de construire	Fournir une attestation qui garantit que le projet prend en compte la problématique de pollution du terrain
XPER	Expertise dans le domaine des sites et sols pollués	Réaliser une revue critique du dossier ou répondre à des questions spécifiques

Domaine B (Ingénierie des travaux) : Codification des missions élémentaires

Code	Prestation
B001	Assistance à Maîtrise d'Ouvrage dans la phase des travaux
B100	Études de conception
B110	Étude de faisabilité technique et financière
B111	Essais de laboratoire
B112	Essais Piste
B120	Études d'avant-projet (phase APS)
B130	Études de Projet (phase APD)
B200	Établissement des dossiers administratifs
B300	Maîtrise d'œuvre dans la phase des travaux
B310	Assistance aux contrats de travaux (ACT)
B320	Direction de l'exécution des travaux (DET)
B330	Assistance aux opérations de réception (AGR)



Annexes / MAS 2018.03626 / LE BLANC-MESNIL (93)

ANNEXE 17 CONDITIONS D'EXPLOITATION

	CONDITIONS GENERALES DE VENTE	Septembre 2013
---	--------------------------------------	----------------

ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION

Les présentes conditions générales s'appliquent intégralement à toutes les offres de prestation établies par SOLER ENVIRONNEMENT. Aucune modalité ou condition proposée par le CLIENT ne pourront être acceptées, sauf si elles ont été acceptées par écrit par SOLER ENVIRONNEMENT.

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE VALIDITE DU CONTRAT

L'acceptation par écrit de l'offre ou la réception d'une commande établie par le CLIENT faisant référence à l'offre, constitue le contrat. Son acceptation implique son adhésion entière et sans réserve aux présentes conditions générales de vente.

En cas de non conformité de la commande par rapport à l'offre, SOLER ENVIRONNEMENT se réserve un délai de 5 jours à compter de la réception pour renoncer à cette commande, sans que le client puisse se rétracter pendant ce délai, ni exiger une quelconque indemnisation. Passé ce délai, la commande est réputée lier les deux parties même en l'absence d'accusé de réception.

ARTICLE 3 – OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT ET D'INFORMATION

Le client est entièrement responsable des renseignements fournis. L'offre a été établie en se basant sur les renseignements qui lui ont été fournis par le client. Ce dernier reconnaît avoir communiqué toutes les informations nécessaires sur l'objet du contrat envisagé, les risques particuliers et les mesures de précaution qui s'imposaient.

ARTICLE 3 – DELAIS D'EXECUTION

Les délais d'exécution sont communiqués à titre indicatif. SOLER ENVIRONNEMENT s'engage à mettre en œuvre tous les moyens pour les respecter au mieux. Un retard ne saurait ouvrir au profit du client un quelconque droit à indemnisation. En cas de modification des délais indiqués dans l'offre, SOLER ENVIRONNEMENT en informe le client et lui indique les nouveaux délais pour la remise des dérivés.

Le client a l'obligation de prendre toutes dispositions pour permettre la bonne réalisation de la prestation à la date convenue. En cas d'impossibilité de réalisation de la prestation ou d'interruption de la mission du fait du client, le CLIENT prend en charge les frais de déplacement et de main d'œuvre supplémentaires engagés par notre société. Dans ce cas, le planning et les délais d'exécution donnent lieu à une mise à jour.

SOLER ENVIRONNEMENT sera libérée de son obligation d'exécution dans les délais définis, en raison de tout événement indépendant de sa volonté ou soustrait à son contrôle, même partiellement notamment : conflit de travail, circonstances climatiques exceptionnelles, incompatibilité à la réalisation de la prestation de terrain.

ARTICLE 4 – SOUS-TRAITANCE

SOLER ENVIRONNEMENT se réserve le droit d'engager les services de sous-traitants qualifiés. Le CLIENT est alors informé dans l'offre de la prestation sous-traitée.

ARTICLE 5 – PRIX ET FACTURATION

Nos prix sont valables pour la durée précisée dans l'offre et s'entendent pour une exécution conforme aux dispositions de la commande.

Nos prix sont actualisables ou révisables de plein droit dans le cadre des dispositions réglementaires et législatives en vigueur.

En cas de prestation d'une durée supérieure à 1 mois, SOLER ENVIRONNEMENT se réserve le droit d'émettre des factures de situation mensuelle sur la base des prestations réalisées dans le mois.

En outre, et en cours d'exécution, le client demande des modifications par rapport à la commande initiale, celles-ci devront être acceptées au préalable par SOLER ENVIRONNEMENT et seront exclusivement à la charge du client.

ARTICLE 6 – CONDITIONS DE PAIEMENT

SOLER ENVIRONNEMENT se réserve le droit de demander avant l'exécution d'un contrat, le versement d'un acompte dont le montant est précisé dans l'offre.

Nos factures sont payables sous trente (30) jours date de facture sauf convention contraire des parties, notamment stipulée sur la facture, ainsi que sur les devis accusés de réception de commande.

Les informations relatives au destinataire des paiements ainsi que les coordonnées bancaires à utiliser pour les virements, sont spécifiées sur nos factures.

En cas de retard de paiement, conformément à l'article L441-8 du code de commerce, un intérêt légal de 40% sera exigible. Les pénalités de retard seront de 12% par an.

En outre, nous nous réservons la faculté de suspendre ou d'annuler les ordres en cours, sans préjudice de tout autre recours.

ARTICLE 7 – RESPONSABILITES

SOLER ENVIRONNEMENT assume les responsabilités qu'il engage par l'exécution de sa mission telle que décrite au contrat. A ce titre, notre société s'engage à réaliser de nouveau, à ses frais, dans les meilleurs délais, les prestations dont la défectuosité lui serait imputable.

Si le CLIENT n'est pas propriétaire du site, celui-ci s'engage à informer le propriétaire et son exploitant de la nature de l'intervention de SOLER ENVIRONNEMENT.

Le CLIENT s'engage à obtenir tous les accords nécessaires du propriétaire autorisant SOLER ENVIRONNEMENT à pénétrer et travailler sur le site à l'étude.

Le CLIENT informera SOLER ENVIRONNEMENT, avant toute intervention sur site, de toute mesure de sécurité et de règlement existant concernant le site à l'étude.

Il est expressément convenu que SOLER ENVIRONNEMENT ne pourra être tenu pour responsable des dommages matériels consécutifs ou non, à un dommage matériel tels que, mais non limitativement, perte d'exploitation, perte de production, manque à gagner, perte de profit, perte de contrat, perte d'image, immobilisation de personnel ou d'équipements ainsi que tout dommage indirect.

ARTICLE 8 – CONFIDENTIALITE

SOLER ENVIRONNEMENT effectue ses prestations dans le cadre normal du respect de la confidentialité des informations et des résultats. Aucun document se rapportant au projet concerné par les prestations demandées ne peut être divulgué à une tierce sans l'autorisation écrite préalable du CLIENT.

En cas de demande de la part du client, un engagement de confidentialité peut être signé (certificat fourni avec l'offre).

ARTICLE 9 – LITIGES

La juridiction compétente en cas de litige lié au contrat est le Tribunal de Commerce d'Evry.